Mini Proyecto 1

• Pseudocódigo

SLAVE 1

//LIBRERIAS xc.h stdint.h ADC.h SPI.h

//CONFIG IO

Configurar PINES como entradas o o salidas

- RAO entradas *ANALÓGICAS*
- PORTD salida (Prueba)

//CONFIG SPI

- Interrupción al levantar bandera
- Cargar valor de ADC

//ADC

- Se lee el PIN RAO para tener los valores analógicos
- Llamar librería para elegir canal de conversión (0)

SLAVE 2

//LIBRERIAS xc.h stdint.h SPI.h

//CONFIG IO

Configurar PINES como entradas o salidas

- REO y RE1 entradas
- PORTD salida

//CONFIG SPI

- Interrupción al levantar bandera
- Cargar valor de Contador

//MAIN LOOP

- Revisar si se presionó algún PIN (REO ó RE1)
- Hacer debounce para el PB
- Al soltar el PB aumentar o decrementar el valor
- Enviar valor de contador a PORTD

SLAVE 3

//LIBRERIAS xc.h stdint.h ADC.h SPI.h

//CONFIG IO

Configurar PINES como entradas o salidas

- RAO entradas *ANALÓGICAS*
- PORTD salida (Prueba)
- PORTB salida (Semáforo)

//CONFIG SPI

- Interrupción al levantar bandera
- Cargar valor de Contador

//ADC

- Se lee el PIN RAO para tener los valores analógicos
- Se utiliza la librería e interrupción del ADC para convertir los datos
- Al finalizar la conversión del ADC enviar los datos al MASTER PIC

//SEMÁFORO

- Mapear el valor del ADC
- Si y es menor a 25 grados encender led verde (RD2)
- Si la temperatura esta entre 25 y 36 grados encender led amarillo (RD1)
- Si la temperatura es mayor a 36 grados encender led rojo (RD0)

MASTER

//LIBRERIAS xc.h stdint.h SPI.h USART.h LCD.h

//CONFIG IO

Configurar PINES como entradas o salidas

- RC0 RC2 en 1 (SS es negado)
- Spilnit
- Habilitar interrupciones
- Configurar USART


-

//LEER DATOS

- Bajar SS1
- Leer dato S1
- Delay
- Bajar SS2
- Leer dato S2
- Delay
- Bajar SS3
- Leer dato
- Delay

// IMPRIMIR DATOS

- Unir datos en un mismo char
- Imprimir datos en USART
- Imprimir datos en LCD



- <u>Link LitHub</u>
 https://github.com/sen18012/Labs_Digital_2
- <u>Link YouTube</u>
 https://youtu.be/mPIjR0BIQng