ВИБРАЦИЯ

МЕТОДЫ КАЛИБРОВКИ ДАТЧИКОВ ВИБРАЦИИ И УДАРА

часть о. общие положения

Издание официальное



B3 1-95/41

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ Минск

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Техническим комитетом по стандартизации ТК 183 «Вибрация и удар»

ВНЕСЕН Госстандартом России

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 8—95 от 12 октября 1995 г.)

За принятие проголосовали

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации						
Республика Белоруссия Республика Казахстан Российская Федерация Республика Таджикистан	Белстандарт Госстандарт Республики Казахстан Госстандарт России Таджикский государственный центр по стандартизации, метрологии и сертифика-						
Туркменистан Украина	ции Туркменглавгосинспекция Госстандарт Украины						

3 Настоящий стандарт представляет собой полный аутентичный текст ИСО 5347—0—87 «Вибрация. Методы калибровки датчиков вибрации и удара. Часть 0. Общие положения»

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандар тизации, метрологии и сертификации от 30.05.96 № 339 межгосударственный стандарт ГОСТ ИСО 5347—0—95 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 июля 1997 г.

© ИПК Издательство стандартов, 1996

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Госстандарта России

Содержание

l	Область применения .									1
	Нормативные ссылки .									1
3	Определения	•								1
1	Измеряемые характеристи	ики .								4
	4.1 Общие положения .									4
	4.2 Основные характерист	гики д	атчи	ка.						4
	4.2.1 Амплитудно-частотна				о-ча	стот	ная	(ФЧ	X)	
	характеристики .	`.								4
	4.2.2 Нелинейность ампли	тудно	й хар	акте	рист	ики	(AX) .		5
	4.3 Характеристики влиян	ия .								5
	4.3.1 Температурная харак		тика							5
	4.3.2 Чувствительность пь	езоэле	ектри	ческ	их д	атчі	ков	кπ	e-	_
	репаду температур.								_	7
	4.3.3 Относительная попе		я чув	стви	тель	ност	ь да	тчин	ка	8
	4.3.4 Ротационная чувстви	ительн	ость	датч	ика					9
	4.3.5 Деформационная чуг	вствит	ельно	ость	датч	ика				9
	4.3.6 Магнитная чувствите	ельнос	ть да	тчик	a.					10
	4.3.7 Чувствительность дат	гчика :	к кру	тяще	ему і	моме	нту			10
	4.3.8 Специальные услови	я окру	/жаю	щей	сред	ы	•			11
	Методы калибровки .			•						11
	5.1 Общие положения .									11
	5.2 Калибровка абсолютны	ыми м	етода	ми						12
	5.2.1 Калибровка методом	измер	ения	амп.	литу	ды і	пере	мещ	e-	
	ния и частоты.					•				12
	5.2.1.1 Общие положения									12
	5.2.1.2 Теория идеального	интер	феро	метр	a.					13
	5.2.1.3 Измерительная сис		• •							16
	5.2.2 Калибровка методом	взаим	иност	и.						16
	5.2.3 Калибровка на центр	оифуге								19
	5.2.3.1 Одинарная центрис	руга								19
	5.2.3.2 Наклонная центрис	þyra								22
	5.2.3.3 Двойная центрифуг	a.								22
	5.2.4 Гравитационная кали		а (ка	либі	рато	рс	ПОН	воро	т-	
	ной опорой)	-	•			•				23
	5.2.5 Калибровка методом									24
	5.3 Калибровка методом с.									27

Вибрапия МЕТОДЫ КАЛИБРОВКИ ДАТЧИКОВ ВИБРАЦИИ И УДАРА Часть 0. Общие положения

Vibration. Methods for the calibration of vibration and shock pick-ups.

Part 0. Basic concepts

Дата введения 1997-07-01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на датчики (преобразователи) ускорения, скорости и перемещения линейной вибрации и удара и устанавливает основные положения методов их калибровки.

Стандарт не распространяется на датчики угловой вибрации, а также датчики силы, давления и деформации, даже в том случае, если они могут быть калиброваны подобными методами.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использована ссылка на ГОСТ 24346—80 Вибрация. Термины и определения.

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины, применяемые в настоящем стандарте, и их определения — по ГОСТ 24346 и приведенные ниже.

3.1 Датчик — устройство, предназначенное для преобразования измеряемого параметра механического движения, например, ускорения, в величину, удобную для измерения или записи.

 Π р и м е ч а н и е — Датчик может включать в себя дополнительные устройства, обеспечивающие необходимое рабочее напряжение, индикацию или запись его выходного сигнала и др.

- 3.1.1 Взаимный (обратимый) датчик двусторонний электромеханический датчик, для которого отношение приложенного тока к возникающей силе (когда скорость движения датчика равна нулю) равно отношению приложенной скорости к возникающему напряжению (когда ток в датчике равен нулю). Такими датчиками являются электродинамический и пьезоэлектрический датчики.
- 3.1.2 **Односторонний** датчик датчик, использующий тензочувствительные элементы, для которых электрическое возбуждение не вызывает ощутимый механический эффект в датчике.
- 3.2 **Рабочий диапазон** диапазон частот или амплитуд, в котором датчик является линейным в пределах нормированных допусков.
- 3.3 **Входной сигнал** сигнал, приложенный к входу датчика, например, затухающий сигнал, приложенный к его посадочной поверхности.
- 3.4 **Выходной сигнал** сигнал, генерируемый датчиком, как отклик на входной сигнал.
- 3.5 Чувствительность (коэффициент преобразования) для линейного датчика это отношение выходного сигнала к входному при синусоидальном воздействии, приложенном к посадочной поверхности вдоль оси чувствительности датчика. В общем случае, чувствительность включает в себя информацию как об амплитуде, так и о частоте и следовательно, является комплексной величиной, зависящей от частоты.

Синусоидальное входное движение может быть выражено следующими уравнениями:

$$s = Sexp[j(\omega t + \varphi_1)] = S[\cos(\omega t + \varphi_1) + j\sin(\omega t + \varphi_1)]; \tag{1}$$

$$v = j\omega s = V \exp[j(\omega t + \varphi_1 + \pi/2)] = = V[\cos(\omega t + \varphi_1 + \pi/2) + j\sin(\omega t + \varphi_1 + \pi/2)];$$
 (2)

$$a = j\omega v = Aexp[j(\omega t + \varphi_1 + \pi)] =$$

$$= A[\cos(\omega t + \varphi_1 + \pi) + j\sin(\omega t + \varphi_1 + \pi)];$$
(3)

$$x = X \exp[j(\omega t + \varphi_{\gamma})] = X[\cos(\omega t + \varphi_{\gamma}) + j\sin(\omega t + \varphi_{\gamma})], \tag{4}$$

где s — комплексная величина перемещения;

v — комплексная величина скорости;

ГОСТ ИСО 5347-0-95

а — комплексная величина ускорения;

х — комплексная величина выходного сигнала;

S — амплитуда синусоидального перемещения;

V — амплитуда синусоидальной скорости;

А — амплитуда синусоидального ускорения;

Х — амплитуда выходного сигнала;

ω — круговая частота;

 ϕ_1 , ϕ_2 — фазовые углы;

j — мнимая единица;

t — время.

3.5.1 Чувствительность по перемещению $k_{_{3}}$ в единицах выходного сигнала на метр рассчитывают по формуле

$$k_s = \frac{x}{s} = K_s \exp[-j(\varphi_1 - \varphi_2)],$$
 (5)

где K_s — амплитуда чувствительности по перемещению;

 $(\phi_1 - \phi_2) -$ сдвиг фаз.

3.5.2 Чувствительность по скорости k_{ν} в единицах выходного сигнала на м/с рассчитывают по формуле

$$k_{v} = \frac{x}{v} = K_{v} \exp[-j(\varphi_{1} - \varphi_{2} + \pi/2)],$$
 (6)

где K_{v} — амплитуда чувствительности по скорости;

 $(\phi_1 - \phi_2 + \pi/2)$ — сдвиг фаз.

3.5.3 Чувствительность по ускорению k_a в единицах выходного сигнала на м/с² рассчитывают по формуле

$$k_a = \frac{x}{a} = K_a \exp \left[-j \left(\varphi_1 - \varphi_2 + \pi \right) \right],$$
 (7)

где K_a — амплитуда чувствительности по ускорению; $(\varphi_1 - \varphi_2 + \pi)$ — сдвиг фаз.

Примечания

1 Обычно чувствительность по перемещению определяют для дагчиков перемещения; чувствительность по скорости — для дагчиков скорости; чувствительность по ускорению — для дагчиков ускорения. В общем случае амплитуды и фазовые углы чувствительности являются функциями частоты $f = \omega/2\pi$.

- 2 Датчики перемещения, скорости и ускорения, чувствительность которых при достижении нулевого значения частоты не становится равной нулю, называют датчиками с нулевой частотной характеристикой (характеристикой постоянного тока). При постоянном ускорении частота и сдвиг фаз равны нулю. Примерами датчиков с нулевой частотной характеристикой являются датчики ускорения, использующие в качестве чувствительных элементов тензорезисторы, потенциометры, дифференциальные трансформаторы, устройства балансировки силы (серво) или другие аналогичные элементы. Сейсмические генераторные датчики, такие как пьезоэлектрические и электродинамические датчики, являются примером датчиков, не имеющих нулевой частотной характеристики.
- 3.6 Относительная поперечная чувствительность (относительный коэффициент поперечного преобразования) отношение выходного сигнала датчика, ориентированного основной осью чувствительности перпендикулярно направлению входного сигнала, к выходному сигналу этого датчика, основная ось чувствительности которого направлена вдоль того же входного сигнала.
- 3.7 **Генератор вибрации** любое устройство для создания и передачи контролируемого движения посадочной поверхности датчика.

 Π р и м е ч а н и е — Генераторы вибрации также называют вибровозбудителями, вибраторами и вибростендами.

4 ИЗМЕРЯЕМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.1 Общие положения

Основной целью калибровки датчика является определение его чувствительности в рабочем диапазоне частот и амплитуд для той степени свободы, в которой датчик предназначен использоваться. Кроме того, может быть важна информация о чувствительности датчика к движению в направлении других пяти степеней свободы. Например, для линейных датчиков ускорения необходимо знать их чувствительность к движению, перпендикулярному направлению оси чувствительности и вращению. Другими важными факторами являются демпфирование, сдвиг фаз, нелинейность или вариация выходного сигнала при изменении амплитуды входного сигнала, чувствительность к воздействию температуры, давления и других внешних условий, таких, например, как движение соединительного кабеля.

- 4.2 Основные характеристики датчика
- 4.2.1 Амплитудно-частотная (АЧХ) и фазо-частотная (ФЧХ) характеристики

Чувствительность датчика определяют измерением параметров движения или входного сигнала, прикладываемого к датчику генерато-

ром вибрации, и выходного сигнала датчика. При этом датчик устанавливают таким образом, чтобы его ось чувствительности совпадала с направлением движения, возбуждаемого генератором вибрации. С помощью контролируемого регулируемого воздействия, амплитуда и частота которого лежат в пределах соответствующих диапазонов датчика, могут быть откалиброваны как датчики непрерывного действия, так и датчики максимальных значений.

Для выполнения резонансов датчика необходимо наблюдать за его выходным сигналом во время медленного непрерывного изменения частоты генератора вибрации во всем частотном диапазоне датчика.

В функции частоты определяется в основном амплитуда чувствительности. Однако для использования датчиков на частотах, близких тельности. Однако для использования датчиков на частотах, олизких к их нижним или верхним пределам, или для специальных целей может потребоваться знание их фазо-частотной характеристики. Она определяется путем измерения сдвига фаз между выходным сигналом датчика и входным механическим воздействием во всем интересующем диапазоне частот.

4.2.2 Нелинейность амплитудной характеристики (АХ)
Нелинейность АХ датчика (искажение амплитуды) определяют, измеряя амплитуду его выходного сигнала при изменении входного сигнала в рабочем диапазоне амплитуд от минимального до максимального значений. При использовании генератора синусоидальной вибрации измерения проводят на нескольких частотах.

Нелинейность АХ может иметь несколько форм. Чувствительность

может изменяться постепенно с увеличением амплитуды, может иметь постоянное изменение, ведущее к смещению нуля после воздействия на датчик вибрации или удара, могут быть задержки, которые внезапно ограничивают диапазон движения.

запно ограничивают диапазон движения.

Тип и значения нелинейности АХ датчика могут быть определены по его амплитудным искажениям и сравнением его резонансной кривой, фазового сдвига и затухания с соответствующими характеристиками идеального линейного датчика. Учитывая, что нелинейность зависит от значений измеряемых величин, ее необходимо определять на верхних пределах динамического диапазона датчика.

4.3 Характеристика характеристика

Чувствительность, относительное деформирование и резонансная частота многих датчиков находится в функциональной зависимости

от температуры. При определении температурной характеристики чаще всего используют метод сличения.

Испытуемый датчик размещают внутри термокамеры соосно с эталонным, который защищают от изменений температуры, располагая его снаружи термокамеры или другим способом. Изменение чувствительности эталонного датчика не должно превышать 2 % в течение всего времени калибровки. Испытания проводят на частотах, где поперечное движение генератора вибрации не превышает 25 % осевого движения. Генератор вибрации, крепление датчиков на частотах калибровки должны обеспечивать незначительное относительное движение между эталонным и испытуемым датчиками.

Альтернативным является метод, при котором эталонный и испытуемый датчики крепят на площадке внутри термокамеры. Этот метод ограничен диапазоном температур, в котором известны температурные свойства эталонного датчика.

Для датчиков, чувствительных к статическому ускорению, измеряют разбаланс нуля при максимальной и минимальной температурах.

Датчики с внутренним демпфированием больше 10 % критического демпфирования следует калибровать как минимум на четырех частотах при одном значении амплитуды вибрации и при пяти значениях температуры, включая комнатную. Этот метод должен применяться при испытаниях, например, датчиков электродинамического типа, в которых используются катушки с проводом. Частоты выбирают из частотного диапазона в зависимости от предполагаемого использования.

У пьезоэлектрических датчиков после их стабилизации при максимальной температуре измеряют внутреннюю емкость и сопротивление. При этом, если его сопротивление настолько низкое, что влияет на низкочастотную область характеристики применяемого усилителя, необходимо откалибровать датчик в низкочастотной области при этой температуре. Для адекватного описания частотной характеристики испытания проводят на нескольких частотах. При этом калибруется полная система с использованием того усилителя, который будет эксплуатироваться с датчиком.

Температурную чувствительность вычисляют как разность между чувствительностью датчика, измеренной при нормальной температуре (20 °C) на частоте из диапазона частот, в котором частотная характеристика датчика линейна, и чувствительностью датчика при

ГОСТ ИСО 5347-0-95

испытательной температуре. Эта разность выражается в процентах от чувствительности при нормальной температуре. Желательно использовать датчики, температурная чувствительность которых не превышает 15 % во всем рабочем диапазоне температур.

Примечание — Высокая температура может влиять как на частотную характеристику в низкочастотной области, так и на помехоустойчивость и стабильность системы датчик — усилитель.

4.3.2 Чувствительность пьезоэлектрических датчиков к перепаду температур

Пьезоэлектрические датчики под действием перепада температур генерируют пироэлектрический сигнал. Это особенно очевидно для ферроэлектрических материалов. Значение пироэлектрического выходного сигнала зависит от химического состава кристалла и конструкции датчика. Обычно частота пироэлектрического выходного сигнала значительно меньше 1 Гц. Большинство пироэлектрических сигналов датчика фильтруются благодаря частотным характеристикам усилителей в низкочастотной области. Таким образом, пироэлектрический выходной сигнал зависит от скорости изменения температуры и от характеристик усилителя и датчика, используемых совместно.

Пироэлектрические испытания проводят, используя тот тип усилителя, с которым обычно используется датчик. Датчик крепят к алюминиевому бруску обычным способом крепления. Их быстро погружают в ванну с ледяной водой или другой подходящей жидкостью, температура которой отличается от нормальной приблизительно на 20 °C. Жидкость в ванне должна быть оговорена. Масса бруска должна быть приблизительно в 10 раз больше массы датчика. Должны быть приняты меры предосторожности, чтобы жидкость не проникла в датчик или чтобы сопротивление электрической изоляции не снизилось при соприкосновении с жидкостью и т. д. Максимальное значение выходного сигнала усилителя и время от начала погружения до момента достижения этого максимума измеряют на осциллографе постоянного тока или на самописце. Если выходной сигнал в течение первых двух секунд изменит полярность и достигнет максимума противоположной полярности, то значение и время этого максимума тоже должны быть зарегистрированы.

Для датчиков ускорения чувствительность к перепаду температур выражают в м \cdot с $^{-2}$ /°С и определяют как частотное от деления максимального выходного сигнала датчика на произведение разницы между температурой жидкости в ванне и нормальной температурой на чувствительность датчика.

В особых случаях используют усилители, имеющие низкочастотную область значительно шире. Пироэлектрические испытания следует проводить с использованием именно таких специфических усилителей. Для случаев, когда скорость изменения температур сильно отличается от получаемой при условиях, описанных выше, могут быть проведены испытания, имитирующие определенное изменение температуры.

4.3.3 Относительная поперечная чувствительность датчика

Относительную поперечную чувствительность обычно определяют на одной частоте ниже 500 Гц. Используемая частота должна быть оговорена.

Синусоидальное движение воспроизводят на частоте, на которой движение в плоскости, перпендикулярной оси чувствительности, как минимум в 100 раз больше движения в направлении оси чувствительности. Для значений относительной поперечной чувствительности меньше 1% это требование является трудновыполнимым, поэтому для получения достоверных значений относительной поперечной чувствительности необходима большая осторожность и высокая квалификация.

Датчик крепят перпендикулярно направлению входного движения с помощью специального приспособления, позволяющего поворачивать его вокруг оси чувствительности на 360° с шагом не более 45°. Поворачивая датчик определяют его максимальный выходной сигнал в поперечном направлении.

П р и м е ч а н и е — Экспериментальные исследования поперечной чувствительности датчиков свидетельствуют о ее независимости от частоты до 2000 Гц. В настоящее время имеются ограниченные данные о поперечной чувствительности датчиков в частотном диапазоне от 2000 до 10000 Гц. Они обычно показывают, что поперечная чувствительность в этом диапазоне частот такого же порядка, как и на низких частотах (менее 500 Гц). Обычно считается, что у датчиков с осевой резонансной частотой более 30 кГц частота резонанса в поперечном направлении более 10 кГц и, следовательно, находится за рабочим диапазоном частот датчика. Для других типов вибрационных датчиков информации еще меньше. По возможности должна быть определена низшая частота резонанса датчика в поперечном направлении.

4.3.4 Ротационная чувствительность датчика

Некоторые линейные датчики вибрации восприимчивы к ротационному воздействию. Примерами таких датчиков являются изгибные пьезоэлектрические и пьезорезистивные датчики ускорения и маятниковые сбалансированные (серво) датчики. В настоящее время из-за недостаточной изученности и отсутствия соответствующих средств испытаний не могут быть стандартизованы методы определения ротационной чувствительности датчиков. Однако внимание к существованию ротационной чувствительности привлечено и нужно принимать меры предосторожности при других испытаниях для того, чтобы предотвратить погрешность измерения от этого эффекта.

4.3.5 Деформационная чувствительность датчика

Предпочтительным при определении изменения чувствительности датчика из-за прогиба его основания является следующий метод.

Датчик крепят на простой консольной балке, которая воспроизводит радиус кривизны 25 м и относительную деформацию $\epsilon = 250 \cdot 10^{-6}$.

Стальная консольная балка крепится к жесткой опоре. Балка имеет следующие размеры: ширина 76 мм, толщина 12,5 мм, длина 1450 мм. Собственная частота обычно близка к 5 Гц. Деформацию измеряют тензометрами, закрепленными на балке около места крепления датчика, расположенного на расстоянии 40 мм от места крепления конца балки. Движение в месте крепления должно контролироваться с помощью датчика, закрепленного с использованием изоляции для предотвращения прогиба его основания. При этом применяют датчик, чувствительность которого не менее чем в 10 раз больше чувствительности испытуемого датчика. Выходные сигналы от тензометров и испытуемого датчика регистрируют.

Систему возбуждают отклонением свободного конца балки вручную. Выходной сигнал испытуемого датчика снимают в точке, где деформация поверхности балки составляет 250 · 10⁻⁶. Это соответствует радиусу кривизны балки 25 м. Погрешность, обусловленная деформацией, равна разнице между движением балки в месте крепления испытуемого датчика и движением, измеренным с помощью этого датчика. Деформационную чувствительность, выраженную в единицах выходного сигнала на относительную деформацию є, определяют делением значения этой погрешности на 250.

Деформационная чувствительность должна быть определена при различных амплитудах деформации и в различных направлениях. Максимальная деформационная чувствительность датчиков может привести к существенной погрешности измерений при определенных условиях применения и способах крепления.

4.3.6 Магнитная чувствительность датчика

Для определения магнитной чувствительности датчик помещают в известное однородное магнитное поле и поворачивают в нем. Максимальный выходной электрический сигнал датчика характеризует его магнитную чувствительность. Для датчиков ускорения магнитная чувствительность выражается в м · c $^{-2}$ /Тл; для датчиков скорости — в м · c $^{-1}$ / Тл. При этом вибрация и электрические шумы должны быть исключены.

4.3.7 Чувствительность датчика к крутящему моменту

Изменение чувствительности датчика от крутящего момента определяют, прикладывая к датчику момент, равный половине нормированного, нормированному и удвоенному нормированному. Этому испытанию подвергают только датчики, устанавливаемые с помощью винтов, болтов или других резьбовых соединений. Если крепление предусматривает более одного соединения, то соответствующие моменты должны быть приложены к каждому крепежному элементу. При этом необходимо убедиться в том, что посадочная поверхность датчика не имеет заусенцев или других дефектов, которые могут препятствовать плоской установке датчика. Поверхность, на которую устанавливают датчик, также должна быть плоской и гладкой. Рекомендуемые значения неплоскостности и шероховатости поверхности следующие: неплоскостность — не более 5 мкм; среднее квадратическое значение шероховатости — не более 2 мкм. Для установления датчика монтажная поверхность должна иметь отверстия с резьбой, перпендикулярные поверхности с неперпендикулярностью не более 0,05 мм. Обычно рекомендуется смазывать посадочные поверхности. Крутящий момент должен прикладываться к незакрепленному датчику, т. е. кругящий момент увеличивается от нулевого до каждого из трех испытательных значений.

Чувствительность к крутящему моменту определяют как изменение чувствительности датчика при половине или при удвоенном значении нормированного крутящего момента относительно его нормированного значения. Погрешность задания прикладываемого крутящего момента не должна превышать 15 %.

4.3.8 Специальные условия окружающей среды

На работу некоторых типов датчиков могут влиять различные специальные условия окружающей среды, такие как электростатические, переменные магнитные и радиочастотные поля, акустические поля, кабельные эффекты и радиация.

В настоящее время нет общепринятых методик для оценки влияния таких специфических условий на датчик, хотя в тех случаях, когда ожидается их существенное влияние, такие испытания проводят.

5 МЕТОДЫ КАЛИБРОВКИ

5.1 Общие положения

Для выполнения прямой калибровки датчика применяют генератор вибрации, создающий на входе датчика регулируемый и измеряемый сигнал, и средства для регистрации или измерения выходного сигнала датчика.

Датчик должен быть прикреплен к генератору вибрации или размещен около него, если датчик предназначен для измерения относительного движения между датчиком и вибрирующим объектом. Крепление должно быть достаточно жестким, чтобы передавать движение от генератора вибрации датчику во всем частотном диапазоне датчика. Собственная частота системы, состоящей из датчика, рассматриваемого как масса, и крепления в виде пружины с одной степенью свободы, должна быть выше верхней частоты частотного диапазона генератора вибрации.

Генераторами вибрации являются: устройство для поворота датчика по отношению к силе гравитации, центрифуга, электродинамический генератор вибрации, наковальня баллистического маятника и др.

Устройство для поворота датчика и центрифугу используют для калибровки на нулевой частоте. Ротационную калибровку в гравитационном поле Земли применяют для низкочастотных датчиков. Электродинамический генератор вибрации обычно используют для калибровки датчиков в установившемся синусоидальном режиме. Баллистические маятники, создающие кратковременное воздействие, используют для определения собственной частоты датчика в ударном режиме.

Некоторые методы калибровки, описанные в этом стандарте, имеют специальное назначение. Тем не менее использование лазерного интерферометра рекомендуется для абсолютной калибровки и, главным образом, для калибровки эталонных датчиков предпочтительно на одной из частот 160; 80 или 16 Гц в зависимости от применения датчика. Этим методом может определяться и частотная характеристика датчика. Ее снимают на дискретных частотах во всем интересуемом диапазоне частот. Большинство других калибровочных потребностей может быть обеспечено сличением с эталонным датчиком, откалиброванным абсолютным методом. Калибровка обычно относится к движущемуся основанию датчика, а калибровка методом «спина к спине» — к закрепленному основанию испытуемого датчика.

- 5.2 Калибровка абсолютными методами
- 5.2.1 Калибровка методом измерения амплитуды перемещения и частоты
 - 5.2.1.1 Общие положения

Многие динамические методы калибровки зависят от точности измерения амплитуды перемещения вибрации, которой подвергается датчик.

Калибровку методом измерения амплитуды перемещения и частоты обычно используют для датчиков непрерывного отсчета. Синусоидальное движение, создаваемое генератором вибрации, должно быть линейным, поперечные движения должны быть пренебрежимо малы.

Измеренное перемещение может быть использовано для расчета скорости v, м/с, и ускорения a, м/с 2 , по формулам:

$$v = 2\pi f s$$
 (8); $a = (2\pi f)^2 \cdot s$, (9)

где $\pi=3,14$ радиан, которые получаются простым и двойным дифференцированием перемещения s по частоте f. Эти формулы предполагают, что гармоники и шумовые составляющие движения останутся незначительными и после дифференцирования. Следовательно, необходимо минимизировать искажения от электрических источников энергии или других причин, таких, например, как механический резонанс. Гармоники также нежелательны, так как они могут возбуждать резонанс датчика.

ГОСТ ИСО 5347-0-95

Если амплитуда перемещения известна, чувствительность датчика может быть вычислена как отношение измеренного выходного сигнала датчика к амплитуде скорости или ускорения.

Амплитуда перемещения может быть измерена с помощью лазерного интерферометра.

Методы расчета, используемые в лазерной интерферометрии, обычно дают высокую точность в диапазоне частот до 600 Гц при ускорении 1000 м/с², что соответствует амплитуде перемещения 70 мкм: 1 % неопределенности получается на частоте 600 Гц, 0,5 % — в диапазоне от 80 до 160 Гц. Значительные погрешности в измерениях перемещения имеют место в том случае, когда референтное зеркало интерферометра колеблется с частотой (или гармоникой) возбуждения датчика. Погрешность может быть также результатом колебаний разделителя луча. Рекомендуется наблюдать за этими колебаниями, используя очень чувствительный датчик ускорения.

5.2.1.2 T е o р u я u д е a л b н о г o u н m е p ф е p о м е m р a Принцип действия интерферометра показан на рисунке 1, где E_0 , E_1 и E_2 — векторы электрического поля; l_1 и l_2 — расстояния, которые проходят лучи после разделителя; s — измеряемое перемещение.




Рисунок 1 — Принципиальная схема идеального интерферометра ·

Векторы электрического поля могут быть представлены формулами:

$$E_{1} = B_{1} \exp \left[j \left(\omega t + \frac{4 \pi}{\lambda} \cdot l_{1} \right) \right]; \tag{10}$$

$$E_2 = B_2 \exp \left\{ j \left[\left(\omega t + \frac{4\pi}{\lambda} (l_2 + s) \right) \right] , \qquad (11)$$

где B_1 , B_2 — постоянные лазерного излучения; λ — длина волны лазерного излучения;

ω - угловая частота лазерного излучения.

Интенсивность фотодетектора I(t) выражается формулой

$$I(t) = |E_1 + E_2| = B + C \cdot \cos \left[\frac{4\pi}{\lambda}(L+s)\right], \tag{12}$$

где B и C — постоянные системы;

$$L = l_1 - l_1 . (13)$$

Из выражения интенсивности фотодетектора видно, что максимум достигается при

$$\frac{4\pi}{\lambda}(l_2-l_1+s)=2\pi n, \qquad (14)$$

где n — число интерференционных полос (частота полос) и, следовательно, перемещение, соответствующее расстоянию между двумя максимумами интенсивности, равно

$$s = \lambda/2 \ . \tag{15}$$

Тогда число максимумов R, за один период равно

$$R_{f} = 4 \xi / (\lambda/2) = 8 \xi / \lambda, \tag{16}$$

где ξ — амплитуда измеряемого перемещения, что обычно принимают как «отношение частот», так как оно может быть определено делением числа полос, подсчитанных за 1 с, на частоту вибрации.

Амплитуду перемещения ξ рассчитывают по формуле

$$\xi = R_{r} \lambda / 8 . \tag{17}$$

Если при этом измеряют и частоту вибрации, то можно рассчитать скорость и ускорение.

Эта же система может быть использована для измерения амплитуды перемещения на частотах за пределами рекомендованного ранее диапазона для метода счета полос.

Могут быть использованы и другие методы, учитывающие частотный спектр интенсивности I(t). Разложение I(t) дает

$$I(t) = B + C \cdot \cos \left\{ \frac{4\pi L}{\lambda} \left[I_0 \left(\frac{4\pi \xi}{\lambda} \right) - 2I_2 \left(\frac{4\pi \xi}{\lambda} \right) \cos \left(2\omega_1 t \right) + \right.$$

$$\left. + 2I_4 \left(\frac{4\pi \xi}{\lambda} \right) \cos \left(4\omega_1 t \right) - \dots \right] \right\} -$$

$$\left. - C \cdot \sin \left\{ \frac{4\pi L}{\lambda} \left[2I_1 \left(\frac{4\pi \xi}{\lambda} \right) \cos \left(\omega_1 t \right) - \right. \right.$$

$$\left. - 2I_3 \left(\frac{4\pi \xi}{\lambda} \right) \cos \left(3\omega_1 t \right) + \dots \right] \right\}, \tag{18}$$

где $I_0, I_1, ..., I_n$ — функции Бесселя n-го порядка.

При этом можно выделить два способа обработки данного сигнала для измерения амплитуды перемещения ξ.

а) Устанавливая амплитуду вибрации на уровне, при котором n-я гармоника равна нулю, и решая уравнение $I_{_{\pi}}(4\pi\xi/\lambda)=0$, получаем ξ .

б) В случае невозможности проведения измерений на уровнях амплитуды, при которых

$$I_n\left(\frac{4\pi\xi}{\lambda}\right) = 0,\tag{19}$$

значение перемещения можно получить из отношения двух гармоник, например, решением относительно ξ уравнения

$$\frac{I_1\left(\frac{4\pi\xi}{\lambda}\right)}{I_3\left(\frac{4\pi\xi}{\lambda}\right)} = \frac{U_1}{U_3},\tag{20}$$

где I_1 , I_3 — функции Бесселя 1-го и 3-го порядков; U_1 и U_3 — измеренные амплитуды первой и третьей гармоник.

5.2.1.3 Измерительная система

Пример измерительной системы показан на рисунке 2. Калибруемый датчик (пьезодатчик) является эталонным датчиком и чувствительность должна быть определена для верхней поверхности (посадочной поверхности эталонного датчика). Лазер имеет мощность сигнала 1 мВт, детектором является обычный кремниевый фототранзистор. Вместо встроенного кристаллического осциллятора используют импульсный генератор с целью получения требуемого сигнала для минимизации погрешности счета полос. Анализатор применяют для выделения необходимой частоты при использовании нулевого метода. Лазер, интерферометрическая система и вибростенд должны быть установлены на независимых тяжелых виброизолирующих блоках (например, масса каждого из блоков более 400 кг) для исключения колебаний референтного зеркала или разделителя луча интерферометра, вызванных реакцией основания вибростенда.

5.2.2 Калибровка методом взаимности

Первичная калибровка датчиков также может быть осуществлена методом взаимности. Она проводится реже, чем калибровка абсолютным методом, ввиду сложности проведения эксперимента и расчета. Теория взаимности применима для калибровки вибрационных дат-




Рисунок 2 — Пример измерительной системы с использованием интерферометра

чиков в амлитудном диапазоне, где их выходной сигнал прямо пропорционален движению, создаваемому генератором вибрации.

Теория показывает взаимозависимость электрической и механической сторон электромеханического преобразователя. Для катушки возбуждения электродинамического вибростенда имеет место равенство отношений

$$F/I = U/v , (21)$$

- где F сила, прикладываемая к механической стороне при разомкнутой цепи электрической стороны;
 - U напряжение на выходе электрической стороны при приложении силы F к механической стороне;
 - I ток в электрической цепи при подключении напряжения к электрической стороне;
 - v скорость на механической стороне при подключении напряжения к электрической стороне.

При возбуждении калибратора переменным током определенной частоты, проходящим в его катушке возбуждения, чувствительность K определяют как отношение напряжения $U_{\rm r}$ на выходе катушки, чувствительной к скорости, к ускорению а на поверхности монтажного стола

$$K = U_{\kappa}/a. \tag{22}$$

Цель метода взаимности — определение чувствительности K с тем, чтобы по результатам измерения напряжения U_{ε} можно было рассчитать ускорение по формуле (22).

Чувствительность К определяют из следующего выражения

$$K = K_0 + k_z Z_m , \qquad (23)$$

где $Z_{_{\! m}}$ — механический импеданс датчика, кгм/с. Величины $K_{_{\! 0}}$ и $k_{_{\scriptscriptstyle \zeta}}$ определяют из следующих двух экспериментов и вычислительных процедур.

Эксперимент 1

Несколько нагрузок последовательно устанавливают на монтажном столе калибратора. Для каждой из нагрузок и без них определяют

ГОСТ ИСО 5347-0-95

коэффициент передачи ү, между катушкой возбуждения и датчиком по формуле

$$\gamma_e = I/U_a , \qquad (24)$$

где I — ток в катушке возбуждения, A;

 U_a — напряжения на выходе датчика, В. Э к с п е р и м е н т 2

Монтажный стол калибратора устанавливают (присоединяют) на генератор вибрации и подвергают синусоидальной вибрации. (Некоторые электродинамические вибрационные генераторы имеют две катушки возбуждения, механически соединенные с арматурой генератора и монтажным столом. В этом случае нет необходимости в использовании отдельного генератора вибрации). Измеряют отношение напряжения на выходе датчика U_{a} к напряжению открытой цепи U_{x} катушки возбуждения калибратора.

Процедура вычисления

Определяют значения ординаты I и наклон $W/(\gamma_{ew}-\gamma_{eo})$, построенной относительно масс W нагрузок, закрепленных на монтажном столе в эксперименте 1.

 γ_{ew} — значение γ_e с закрепленной нагрузкой массой W; γ_{eo} — значение γ_e при W=0.

Эту функцию $W/(\gamma_{ew}-\gamma_{eo})$ разделяют на действительную и мнимую части, из которых определяют действительную и мнимую части ее ординаты I и наклона a. Тогда значения $K_{\scriptscriptstyle 0}$ и $k_{\scriptscriptstyle 7}$ в выражении (23) рассчитывают по формулам:

$$K_0 = \sqrt{j \odot I U_a / U_{\kappa}}; \qquad (25)$$

$$K_z = \sqrt{(U_a / U_K / j \omega I)}, \qquad (26)$$

где ω — угловая частота, рад/с;

i — мнимая единица.

5.2.3 Калибровка на центрифуге

5.2.3.1 Одинарная центрифуга

Центрифуга состоит из сбалансированного стола или рычага, который может вращаться вокруг вертикальной оси с постоянной угловой скоростью. С помощью центрифуги на датчик ускорения можно подавать постоянное ускорение с высокой точностью в течение необходимого времени.

На одинарной центрифуге могут быть откалиброваны только линейные датчики ускорения с нулевой частотной характеристикой.

Для того, чтобы откалибровать датчик ускорения, он должен быть помещен на столе или рычаге центрифуги таким образом, чтобы его ось чувствительности совпадала с радиусом окружности вращения. При этом ускорение a, м/ c^2 , действующее на датчик, рассчитывают по формуле

$$a = \omega^2 r, \tag{27}$$

где ω — угловая частота центрифуги, рад/с;

r — расстояние от оси вращения до центра тяжести инерционной массы датчика, м.

Датчики крепят на таком расстоянии от оси вращения, чтобы отклонение инерционной массы датчика было пренебрежительно мало по сравнению со значением величины r. Большинство датчиков имеет такую конструкцию, что довольно трудно измерить величину r точно. Значение r может быть определено по показаниям датчика, установленного в двух положениях с известным расстоянием Δr . Желательно устанавливать такую скорость вращения, чтобы в обоих положениях к датчику было приложено приблизительно одинаковое ускорение. Значение величины r во втором положении, обозначенной r_2 , рассчитывают по формуле

$$r_2 = \frac{\Delta r}{1 - \omega_2^2 x_1 / \omega_1^2 x_2},\tag{28}$$

где ω_1 — угловая частота в первом положении, для которого $r=r_1=r_2-\Delta r$, рад/с;

где ω_2 — угловая частота во втором положении, для которого $r=r_2$, рад/с;

 x_1 — выходной сигнал датчика при угловой частоте ω_i ;

 $x_{2}^{'}$ — выходной сигнал датчика при угловой частоте $\omega_{2}^{'}$;

Со значением r_2 и угловой частотой ω_2 ускорение может быть рассчитано по формуле (27).

Определение величины г может быть исключено, если датчик ли-

нейный в диапазоне ускорений, распространяющемся вниз до ускорения свободного падения g. В этом случае датчик сначала калибруют на ускорении g с помощью поворотной опоры. Затем датчик помещают на центрифугу и определяют частоту ω_1 , на которой выходной сигнал соответствует ускорению, равному g. Тогда приложенное ускорение a, м/ c^2 , на другой угловой частоте ω_2 рассчитывают по формуле

$$a = g \cdot \omega_2^2 / \omega_1^2. \tag{29}$$

Угловая частота ω должна быть определена более точно, чем расстояние r, так как приложенное ускорение зависит от квадрата угловой частоты. Большинство центрифуг, разработанных для калибровочных целей, оснащены тахометром, который непосредственно измеряет скорость вращения с погрешностью не болеее 2 %. Еще большей точности можно достичь используя стробоскоп или одно из устройств (например, устройство, использующее фотоэлектрический элемент или магнит), которое создает импульсы со скоростью, пропорциональной скорости вращения. Скорость импульсов может быть определена электронным счетчиком.

При калибровке электромеханических датчиков на центрифуге провода выводят через скользящие кольца и щетки. Так как датчики ускорения с нулевой частотной характеристикой относительно низкоимпедансные устройства, защита от внешних полей и кабельного шума не создает особых проблем. Электрический шум от изношенных колец хорошей конструкции пренебрежим при нормальных условиях. Однако некоторые датчики ускорения, использующие в качестве чувствительного элемента тензоэлементы, содержат только один или два активных элемента. В этом случае другие сопротивления моста Уитстона подключают снаружи. Для таких датчиков должен быть смонтирован полный мост на вращающемся столе во избежание ложных сигналов, которые будут возникать в результате небольших изменений сопротивления устройства скользящих колец. Также может быть использован и мост Кельвина.

При калибровке датчиков на маленьких ускорениях сила тяжести может оказать значительное влияние, если датчик чувствителен к поперечным ускорениям. Поэтому датчик должен быть размещен на центрифуге таким образом, чтобы его ось максимальной поперечной чувствительности находилась в горизонтальной плоскости.

Чувствительность датчиков ускорения на нулевой частоте может быть определена с погрешностью не более 1 %. Калибровка на центрифуге не дает информации о рабочем частотном диапазоне датчика.

5.2.3.2 Наклонная центрифуга

Когда ось вращения центрифуги не параллельна вектору силы тяжести Земли, ускорение, приложенное к датчику, закрепленному на центрифуге, кроме центростремительного ускорения ω_2^2 , будет иметь переменную гравитационную составляющую,

gsin
$$\varphi$$
sin (ωt) , (30)

g — ускорение силы тяжести земли;

где ф — угол между осью вращения и вертикальной осью;

 ωt — переменный угол, образованный рабочей осью датчика и горизонтальной плоскостью.

Влияние гравитационной составляющей ускорения на датчик, представленный в виде системы пружина—масса, описано. Синусо-идальное ускорение может быть приложено к датчику, когда r=0 и $\phi=90^\circ$. В этом случае гравитационную составляющую ускорения определяют с минимальной неопределенностью. Ее пределом является ускорение $\pm g$ на любой частоте вращения. Максимальная частота обычно меньше нескольких сотен герц, она ограничена конструкцией центрифуги и возможностью ее балансирования.

5.2.3.3 Двойная центрифуга

Двойная центрифуга состоит из маленькой центрифуги, эксцентрично установленной на большой, прочно закрепленной на стене. Вибрационный датчик, смонтированный на маленькой центрифуге, может быть приведен в движение независимо маленькой центрифугой или приводным ремнем со шкивом, закрепленным в пространстве концентрично с большой центрифугой. При движении обеих центрифуг с постоянными угловыми скоростями ось чувствительности датчика переменно меняет свое направление относительно центра большой центрифуги. Составляющую ускорения a, m/c^2 , приложенную вдоль оси чувствительности датчика в любой момент времени t, рассчитывают по формуле

$$a = r_c \omega_j^2 \cos (\omega_p t) + r (\omega \pm \omega_p)^2, \qquad (31)$$

где r_{c} — расстояние между центрами двух центрифуг, м;

 $\pm \omega_{
m p}$ — угловая частота маленькой центрифуги относительно большой центрифуги, рад/с; знак плюс ставят, когда направления вращений центрифуг совпадают, и минус — когда они противоположны.

t — время, с;

r — расстояние между центром тяжести сейсмической массы датчика и центром маленькой центрифуги, м.

Когда членом $r(\omega \pm \omega_{\rm p})^2$ можно пренебречь, ускорение, приложенное вдоль оси чувствительности датчика, становится синусоидальным и рассчитывается по формуле

$$a = r_{\rm c} \,\omega^2 \cos \left(\omega_{\rm p} \,t\right). \tag{32}$$

Член $r(\omega\pm\omega_{\rm p})^2$ равен нулю, когда ω и $\omega_{\rm p}$ равны, но противоположно направлены.

Существует также составляющая ускорения, направленная перпендикулярно оси чувствительности, которая делает этот метод неприемлемым для датчиков с высокой поперечной чувствительностью.

Выражение (32) верно и составляющая ускорения вдоль оси чувствительности датчика будет строго синусоидальной при приведенных ниже условиях. Центр шкива совпадает с центром большой центрифуги. Шкив такого же размера закреплен концентрично с маленькой центрифугой и соединен с другим шкивом ремнем. Большая центрифуга приводится в движение мотором. При этом угловые частоты обеих центрифуг вокруг их соответствующих центров будут всегда равны и противоположно направлены.

Двойную центрифугу используют для создания синусоидального ускорения до 500 м/ c^2 в диапазоне частот приблизительно от 0,7 до 10 Гц.

5.2.4 Гравитационная калибровка (калибратор с поворотной опорой)

Для калибровки линейных датчиков ускорения с нулевой частотной характеристикой и с незначительной поперечной чувствительностью используют калибратор с поворотной опорой, принцип действия которого основан на гравитации Земли. Он применяется в диапазоне ускорений от минус g до плюс g. Калибруемый датчик

прикрепляют к платформе на конце рычага для измерения составляющей ускорения вдоль рычага. Рычаг может быть отклонен на угол ф относительно вертикальной оси между 0° и 180° . Он снабжен стрелкой для считывания значений угла ϕ с градуированного круга. Уровень основания, к которому прикреплен датчик, должен быть тщательно выставлен в положение $\phi = 0^{\circ}$. Установка рычага с погрешностью не более $0,1^{\circ}$ осуществляется с помощью отградуированного круга.

Составляющую ускорения вдоль рычага рассчитывают по формуле

$$a = g\cos\varphi. \tag{33}$$

Тогда изменение ускорения Δa в зависимости от углового перемещения $\Delta \phi$ рассчитывают по формуле

$$\Delta a = g \sin \Delta \varphi. \tag{34}$$

Датчик ускорения подвергают воздействию составляющей ускорения a_i под прямым углом к направлению оси чувствительности датчика, равной рассчитанной по формуле

$$a_t = g\sin \varphi. \tag{35}$$

Обычно это не влияет на результаты калибровки датчиков с незначительной поперечной чувствительностью.

П р и м е ч а н и е — Для достижения удовлетворительных результатов может потребоваться виброизоляция средств испытаний. Снизить воздействие вибрации позволяет также электронное фильтрование и усреднение в измерителях напряжения постоянного тока.

5.2.5 Калибровка методом удара

Большинство абсолютных методов ударной калибровки основаны на принципе измерения скорости. Это связано с тем, что скорость может быть измерена практически. Обычно калибруемый датчик крепят на наковальне, подвешенной каким-нибудь способом в положении покоя. Затем молотком определенного вида ударяют по наковальне таким образом, чтобы вызвать ее кратковременное движение. Удар должен контролироваться, чтобы изменение скорости не было

слишком быстрым или слишком медленным и не возбудило частотных составляющих за пределами рабочих диапазонов приборов. Калибруемые датчики скорости или ускорения должны иметь массу намного меньше, чем масса наковальни, на которой они крепятся. Направление оси чувствительности датчика должно точно совпадать с направлением силы удара во время столкновения. В процессе удара записывают выходной сигнал датчика во времени. Сразу после удара измеряют приращение скорости наковальни Δv .

Приращение скорости может быть определено измерением времени движения наковальни в пределах известного расстояния. Для включения электронного таймера могут использоваться фотоэлектрические и магнитные датчики. Приращение скорости Δv , м/с, являющееся прямым результатом воздействия ускорения, приложенного во время удара, рассчитывают по формуле

$$\Delta v = \int_{t_1}^{t_2} a(t) dt, \qquad (36)$$

где t_1 и t_2 — время начала и конца удара; a(t) — ускорение, м/с².

Тогда выходной сигнал датчика $u_a\left(t\right)$ рассчитывают по формуле

$$u_a(t) = K_a \cdot a(t) , \qquad (37)$$

где K_a — чувствительность датчика в единицах выходного сигнала на \mathbf{M}/\mathbf{c}^2 .

Объединив выражения (36) и (37), решение относительно K_a даст

$$K_a = \left[\int_{t_1}^{t_2} u_a(t) dt\right] / \Delta v. \tag{38}$$

Формула (38) позволяет калибровать линейные датчики ускорения по записи выходного сигнала во время баллистического удара.

Если удар проводится по наковальне, расположенной на пружине с линейной характеристикой, то он имеет форму полусинусоидального импульса с площадью, равной $0,637 \cdot h b$, где h и b — высота и ширина импульса соответственно. Форма и длительность импульсов обычно регулируются изменением массы, упругости и других начальных условий, таких как высота падения, давление воздуха или других физических параметров в зависимости от типа генератора удара.

Обе методики (удар по свободной наковальне и удар по подпружиненной наковальне) применимы для получения значения Δv , требуемого для формулы (38). Выходной сигнал датчика может быть зарегистрирован в процессе удара в виде функции времени быстродействующим осциллографом или с помощью запоминающего осциллографа с фотографированием. Значения напряжения y_c и времени x_c могут быть оценены наложением сигнала с известными напряжением u_c и временем t_c . Коэффициент напряжения K_1 и коэффициент временной шкалы K_2 рассчитывают по формулам

$$K_1 = \frac{u_c}{y_c}; K_2 = \frac{t_c}{x_c}.$$
 (39)

Площадь D записанного выходного сигнала датчика рассчитывают по формуле

$$D = \int_{x_1}^{x_2} y \, dx,\tag{40}$$

где x_1 и x_2 — начало и конец удара, деления шкалы времени; y — напряжение выходного сигнала, деления шкалы напряжений.

Подстановка этих выражений в формулу (38) дает

$$K_a = \frac{K_1 K_2 D}{\Delta v}. (41)$$

Площадь *D* может быть получена графическим интегрированием записи ускорения во времени. При измерении площади под записью ускорения во времени обычно используют планиметрию. При определении площади необходимо соблюдать осторожность, обращая внимание на уход нуля, зашкаливание и дребезг.

ГОСТ ИСО 5347-0-95

Интеграл в уравнении (38) может быть также определен с помощью электронного интегратора или цифровых интегрирующих и суммирующих приборов. Это ускоряет процесс калибровки и уменьшает субъективные ошибки оператора.

Абсолютные методы ударной калибровки могут быть проведены с погрешностью менее 5 % практически во всем разумном диапазоне амплитуд и длительностей удара. При этом предполагается, что калибруемый датчик имеет линейную частотную характеристику в интересующем диапазоне частот. Если это условие не выполняется, то значение результирующей погрешности очень трудно оценить. Кроме того, определенное значение чувствительности не дает никакой практической информации об амплитудно-частотной и фазо-частотной характеристиках. Однако это не ограничивает использование данного метода. Более существенной проблемой является обеспечение требуемой точности.

5.3 Калибровка методом сличения

Вибрационные датчики, откалиброванные одним из вышеизложенных методов, могут быть использованы в качестве эталонных для калибровки других датчиков. Метод, описанный в 5.2.1, является предпочтительным.

При калибровке методом сличения эталонный и калибруемый датчик, установленные соответствующим образом, подвергают одному и тому же движению на входе и измеряют их выходные сигналы x_1 и x_2 или отношение двух выходных сигналов. Если оба датчика чувствительны к одному и тому же параметру вибрации, т. е. оба чувствительны к скорости или к ускорению, и если характеристики обоих датчиков линейны, то амплитуда чувствительности датчика $2-K_2$ связана с соответствующей амплитудой чувствительности K_1 эталонного датчика 1 следующим соотношением

$$K_2 = \frac{x_2}{x_1} \cdot K_1. \tag{42}$$

Калибровка методом сличения ограничена диапазоном частот, длительностью импульса и амплитудами, для которых датчик 1 был откалиброван. Также может быть определена и комплексная чувствительность k_2 датчика 2, если известна фазо-частотная характеристика датчика 1 и измерено отношение фаз между x_2 и x_1 .

Если два датчика чувствительны к различным параметрам вибрации, например, если датчик скорости сравнивают с датчиком ускорения, то чувствительность K_2 будет также связана с какой-то степенью j_{00} . В рассматриваемом случае K_2 , рассчитанное по формуле (42), следует умножить на j_{00} .

Наилучшие результаты обычно достигаются, когда датчики жестко установлены в положение «спина к спине» и их оси чувствительности параллельны направлению движения. Необходимо убедиться в том, что датчики 1 и 2 испытывают одно и то же движение. Если оба датчика линейны и размещены на столе генератора вибрации, качающиеся движения стола должны быть пренебрежительно малы. Искажения формы сигнала обычно не являются критичными для калибровки методом сличения, особенно если датчики чувствительны к одному и тому же параметру вибрации. Однако наличие гармоник в движении может увеличить выходные сигналы обоих датчиков на разные значения в зависимости от отношения чувствительностей датчиков на частотах гармоник.

Практически калибровка может быть выполнена с использованием электродинамического генератора вибрации (вибростенда). Эталонный датчик («спина к спине») крепят на столе вибростенда некалиброванной поверхностью к столу. Калибруемый датчик размещают на «спине» эталонного.

Для использования метода сличения на высоких частотах эталонный датчик должен быть откалиброван с нагружением массой, равной массе калибруемого по нему датчика.

Электрический выходной сигнал предусилителя эталонного датчика может быть удобно и точно сравнен с выходным сигналом калибруемого датчика, в случае использования прецизионного усилителя с аттенюатором и компаратором.

hr c

УДК 620.178.5.05:006.354

OKC 17 020

П18

OKΠ 42 7746

Ключевые слова: вибрация, удар, датчики, калибровка

Редактор Т. С. Шеко Технический редактор В. Н. Прусакова Корректор Т. А. Васильева Компьютерная верстка В. Н. Романова

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 19.06.96. Подписано в печать 02.09.96. Усл. печ. л. 1,86. Уч.-изд. л. 1,73. Тираж 512 экз. С 3771. Зак. 947.