

**АВАРИЙНА КАРТКА № 575**

Номер ООН	Найменування вантажу
1510	ТЕТРАНІТРОМЕТАН

**ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ**

<b>Тетранітрометан</b>				<b>559</b>
<b>C(NO<sub>2</sub>)<sub>4</sub></b>				<b>1510</b>
IMDG	HAZ	KН	ГДК	ЛД
<b>5086</b>	<b>2 WE</b>		<b>0.3</b>	<b>KХ</b>

<b>Основні властивості</b>	Рідина. Безбарвна. Різкий запах. Помірно кипляча. Слабо летка. Пара важча за повітря. Нерозчинна у воді. Важча за воду. Сильний окислювач. Корозійна. Забруднює водоймища.
<b>Вибухо- та пожежонебезпека</b>	Горюча. Вибухонебезпечна при нагріванні. Займає горючі речовини. Ємкості можуть вибухати при нагріванні. При горінні та вибуху утворюються токсичні гази (ціан, оксиди азоту).
<b>Небезпека для людини</b>	Небезпечна у випадку: I – вдихання, II – ковтання, III – потрапляння на шкіру, IV – потрапляння в очі. I – кашель, першіння в горлі; II – порушення координації руху, судоми; III – утворення білих плям, біль; IV – біль, слізотеча. Хімічний опік. Під час горіння та вибухів можливі опіки і травми.

**ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ**

Для хімрозвідки та керівника робіт – ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад – ізоляючий захисний костюм KIX-5 у комплекті з ізоляючим протигазом ІІІ-4М або дихальним апаратом АВС-2. При займанні – вогнезахисний костюм у комплекті із саморятувальніком СПІ-20. За відсутності вказаних зразків: захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2, у комплекті із промисловим протигазом і патронами А. При малих концентраціях у повітрі (при перевищенні ГДК до 100 разів) – спецодяг, промисловий протигаз малого габариту ПФМ-1, з універсальним захисним патроном ПЗУ, автономний захисний індивідуальний комплект із примусовою подачею в зону дихання очищеного повітря. Маслобензостійкі рукавички, рукавички з диспергованого бутилкаучуку, спеціальне взуття за ДСТ- 12265-78.

**НЕОБХІДНІ ДІЇ**

<b>Загального характеру</b>	Ізолювати небезпечну зону в радіусі не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону входити в захисних засобах. Потерпілим надати першу допомогу. Відправити людей з осередку ураження на медобстеження. Триматися з навітряного боку. Уникати низин.
<b>У разі витоків, розливів та розсипів</b>	Повідомити пожежно-рятувальну службу. Усунути течі з додержанням запобіжних заходів. Перекачати вміст у непошкоджену ємкість або ємкість для зливу з дотриманням умов змішання рідин. Не торкатися пролитої речовини. Розливи обвалиувати. Не допускати потрапляння речовини у водоймища, підвали, каналізацію. Не допускати контакту з нафтопродуктами, горючими матеріалами і металами.
<b>У разі пожежі</b>	Не наблизатися до палаючих ємкостей. Охолоджувати ємкості водою з максимальної відстані. Гасити з максимальної відстані тонкорозпиленою водою, повітряно-механічною і хімічною пінами. Організувати евакуацію людей з урахуванням напрямку руху токсичних продуктів горіння.

**НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ**

Для осадження (розсіювання, ізоляції) пари використовувати розпилену воду. Відкачати речовину з низин з використанням інертних стосовно окислювачів матеріалів і відправити для утилізації. Місце розливу ізолювати піском, обваливати і не допускати зіткнення з нафтопродуктами і іншими горючими матеріалами. Зрізати забруднений шар ґрунту, зібрати і вивезти для утилізації з додержанням заходів пожежної безпеки. Місця зрізів засипати свіжим шаром ґрунту. Поверхні промити мийними композиціями, обробити гострою парою. Поверхню території (окремі осередки) випалити при загрозі потрапляння речовини в ґрунтові води; обробити розчином пероксиду водню концентрації 30-50 %; ґрунт переорати.

---

### **ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ**

Викликати швидку медичну допомогу. Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. Очі і шкіру промити водою.

---