

АВАРИЙНА КАРТКА № 480

Номер ООН	Найменування вантажу	
2213	ПАРАФОРМАЛЬДЕГІД	

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ



Основні властивості	Тверда речовина. Порошок, паста або пластини. Нерозчинна у воді.
Вибухо- та пожежонебезпека	Горюча. Легко займається від іскор та полум'я.. Швидко горять зі спалахом. При нагріванні розкладається з утворенням горючих газів. Горить із утворенням токсичних газів. Пил може утворювати з повітрям вибухонебезпечні суміші. Ємкості можуть вибухати при нагріванні.
Небезпека для людини	Малотоксична. Пил викликає подразнення. При пожежі та вибуках можливі опіки і травми.

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

При зайнанні – вогнезахисний костюм у комплекті із саморятувальником СП-20. За відсутності вказаних зразків: захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2 у комплекті із промисловим протигазом з патроном А, промисловим протигазом малого габариту ПФМ-1, універсальним респіратором "Сніжок-КУ-М".

НЕОБХІДНІ ДІЇ

Загального характеру	Ізолювати небезпечну зону в радіусі не менше 100 .Відкоригувати вказану відстань за результатами хімрозвідки. Вивести сторонніх. Дотримуватися заходів пожежної безпеки. Не курити. Усунути джерела вогню та іскор.
У разі витоків, розливів та розсипів	Не торкатися розсипаної. Розсипи засипати піском або іншим інертним матеріалом, зібрати в сухі ємкості.
У разі пожежі	У зону аварії входити в захисному одязі і дихальному апараті. Не наблизятися до палаючих ємкостей. Охолоджувати ємкості водою з максимальної відстані. Гасити з максимальної відстані тонкорозпиленою водою зі змочувачем, повітряно-механічною піною, порошками. Організувати евакуацію людей з сусідніх будівель з урахуванням напряму руху токсичних продуктів горіння.

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ

Розсипи зібрати ганчір'ям і спалити. Місце розсипу ізолювати піском, промити великою кількістю води (гексаметентетрамін).

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ

Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. При опіку – асептична пов'язка; викликати швидку медичну допомогу.