

제5장 화재진압과 소방전술 — 제1절 일반가연물 화재진압 (6) 주택화재 진압요령·지하화재 특성/곤란성 (본문 279~281p)

핵심 개념

주택화재는 공동주택의 경우 경계벽이 천장속까지 내화구조라 연소확대 위험이 없다. 지하실 화재는 진입구가 1개소면 급기·배기 구별이 어려워 진압이 매우 곤란하다.

나. 화재진압 요령

주택 화재진압 요령은 목조·내화조건물 화재방어와 거의 같다. 그러나 주택은 일상생활 장소라 화재 시 항상 인명위험이 있어 신속한 인명구조가 요구된다. 공동주택은 각 세대가 독립되고 경계벽이 천장 속까지 내화구조이므로 연소확대 위험은 없다.

주택화재진압 유의사항 7가지

- 1) 인명검색은 평소 자주 쓰는 거실·화장실 중점 확인
- 2) 옥외에서 확인한 창 개방·전기 점등 상황으로도 사람 있을 가능성 고려, 적극 구조
- 3) 벽장·천장·지붕속 연소확대 대비, 인접방 천장 부분파괴해 관창 넣어 진압
- 4) 목조주택은 연소가 빨라 인접건물 확대 예상 — 조기에 뒤쪽에 관창 배치
- 5) 잔화정리는 기둥·보·기와·벽체 낙하·붕괴 위험 제거하며 구역 지정, 파괴기구 활용
- 6) 섬유원단·신문지 등은 내부까지 불씨 있다고 가정, 옥외 또는 물 채운 드럼통에 담가 안전하게 소화
- 7) 재발화 방지는 관계자에게 경계 철저 협조의뢰

시험 포인트

공동주택은 "경계벽이 천장 속까지 내화구조"라 세대 간 연소확대 위험이 없다는 것이 핵심 근거 — 단순 벽만이 아니라 천장 속까지 이어진 구조가 포인트.

5. 지하 화재진압 — 가. 지하실 화재의 특성

지하실 화재의 특성:

지하실 화재 특성 4가지

- 1) 농연 층만으로 진입구·계단·통로 사용 곤란
- 2) 공기유입 적어 연소는 완만하지만 시간경과에 따라 복잡한 연소상태
- 3) 출입구 1개소면 진입곤란, 급기구·배기구 구별이 어려움
- 4) 전기실·기계실 설치 시 소방대 활동이 매우 위험

나. 화재진압의 곤란성 4가지

- 1) 농연·열기로 내부상황 파악 어려움, 활동장애 요소 많음
- 2) 진입구 한정으로 활동범위 제한
- 3) 진입구 1개소면 한 방향으로만 활동해 혼잡·활동지장
- 4) 장비·기자재 집중관리장소를 현장 가까이 둘 수 없는 경우 많음

시험 포인트

지하실 화재의 근본적 어려움은 "급기구·배기구 구별이 어렵다"는 점 — 이 때문에 배연 계획 수립 자체가 지상 건물보다 훨씬 까다로움.