
Diagrama de operaciones de proceso

Queso Campesino cuña 250 g · lote de 4.500 kg de leche · Q-PRD-001 · Q-REC-001




Resumen

Operaciones ○: 14 Inspecciones □: 4

Símbolos ASME: ○ operación · □ inspección. Transportes, demoras y almacenamientos van en el análisis de proceso.

Diagrama de operaciones de proceso

Queso Mozzarella bloque 250 g · lote de 4.500 kg de leche · Q-PRD-002 · Q-REC-002




Resumen

Operaciones ○: 13 Inspecciones □: 5

Símbolos ASME: ○ operación · □ inspección. Transportes, demoras y almacenamientos van en el análisis de proceso.

Diagrama de operaciones de proceso

Queso Sopó maduro cuña 180 g · lote de 4.500 kg de leche · Q-PRD-003 · Q-REC-003



Resumen

Operaciones ○: 16 Inspecciones □: 5

Símbolos ASME: ○ operación · □ inspección. Transportes, demoras y almacenamientos van en el análisis de proceso.