Laboratorio 6 - VLan

Santiago Botta

Asignación de Dispositivos e IPs

Se crean 6 dispositivos hosts con ips:

10.1.0.10/8 10.2.0.10/8 10.3.0.10/8 10.1.0.11/8 10.2.0.11/8 10.3.0.11/8

Se asignan 2 switches

Switch0
Puerto 1 10.1.0.10
Puerto 2 10.2.0.10
Puerto 3 10.3.0.10

Switch1
Puerto 1 10.1.0.11/8
Puerto 2 10.2.0.11/8
Puerto 3 10.3.0.11/8

1) A continuación el resultado de las priemeras pruebas sobre la implementación

Se realizan llamados ping desde 10.1.0.10/8 hacia los demás dispositivos. Las respuestas llegan con normalidad y las tablas de ARP de los dispositivos se populan. La máquina host guarda las relaciones IP - MAC Address de las otras 5 máquinas. Mientras que cada una de las máquinas receptoras guarda la relación IP - MAC Address de la máquina emisore de los paquetes ping (*ICMP*). Se configura en el Switch0 dos VLan (Administracion y Gestion). Se repite el procedimiento de ping y todo funciona con normalidad, igual que antes.

Se corrobora que las VLan existen utilizando el comando show vlan . Ambas, en cada switch se visualizan como active .

2) Ejecutamos el comando show vlan y nos muestra el siguient output

VLAN						tus P	orts			
1	defau					F: F: F: F:	a0/5, I a0/9, I a0/13, a0/17, a0/21,	Fa0/2, Fa0/2, Fa0/6, Fa0/10, Fa0/14, Fa0/18, Fa0/22, Gig0/2	0/7, Fa0 a0/11, I a0/15, a0/19,	9/8 =a0/12 Fa0/16 Fa0/20
2	Admin	istracion			act	ive				
3	Gestion			act	active					
1002	fddi-default				act	ctive				
1003	93 token-ring-default active									
1004	fddinet-default				act	ive				
1005	trnet	-default			act	ive				
VLAN	Туре	SAID	MTU		_	_	-	_		
	enet			-	-	-	-	-	0	0
	enet		1500		-		-	-	0	0
3	enet					-			0	0
		101002			-		-	-	0	0
	tr		1500		-	-	-	-	0	0
		101004		-		-		-	0	0
1005	trnet	101005	1500	-	-	-	ibm	-	0	0
VLAN	Туре	SAID			-	_	-	_		
Remote SPAN VLANS										
Primary Secondary Type Ports										

Se observa en la sección de *VLAN* que en la columna *Ports* todo los puertos pertenecen a la VLAN 1, es decir, la VLAN por defecto, o sea que sí se encuentran en el mismo segmento de red. En la VLAN 2 Administración y VLAN 3 Gestion no se observan puertos del switch asignados.

Para poder asignar la pertenencia de un puerto a una vlan de la manera que se solicita en la práctica se creó una VLAN más, de manera que la Vlan 4 exista. Anteriormente se creó VLAN 2 Administración y VLAN 3 Gestion . Se crea una nueva VLAN 4 Dirección en ambos switches.

Observamos en las tablas de VLAN de los switches que los puertos están ahora asignados a las vlan 2, 3 y 4.

Switch0

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7 Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11 Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15 Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19 Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
			Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
2	Administracion	active	Fa0/1
3	Gestion	active	Fa0/2
4	Direccion	active	Fa0/3
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

Switch1

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7
		Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11
		Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
		Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
		Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
		Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
2 Administracion	active	Fa0/1
3 Gestion	active	Fa0/2
4 Direccion	active	Fa0/3
1002 fddi-default	active	
1003 token-ring-default	active	
1004 fddinet-default	active	
1005 trnet-default	active	

4) Se repite la experiencia del PING desde 10.1.0.10 y todas las solicitudes responden con timeout .

Se procede a modificar las interfaces GigabitEthernet 0/1 en ambos switches para que el acceso de switchport se realice a través de la vlan 2 .

5) Se repite la experiencia de PING, desde la máquina con IP address 10.1.0.10/8 hacia el resto de los equipos.

Se prueba primer realizar un ping hacia la dirección 10.2.0.10/8. La respuesta es timeout. El segundo, tercer y cuarto intento se realizan a las direcciones 10.3.0.10/8, 10.2.0.11/8 y 10.3.0.11/8 respectivamente. En todos los casos devuelve timeout. Esto se debe a que esas direcciones están asignadas a vlan distintas que vlan 2, por lo tanto el switch no puede referenciarlas.

Se intenta finalmente realizar un ping a la máquina con ip 10.1.0.11/8 y la respuesta son 4 ping positivos. En éste caso hay respuesta dado que esa IP fue asignada a la vlan 2 en el puerto 0/1 del segundo switch Switch1.

Para interconectar los switch se pueden interconectar más puertos, tanto FastEthernet como GigabitEthernet entre los switches, asignándoles a cada uno una de las vlan que aún no han sido asignadas (vlan 2, vlan 3). Otro método es asignar un switch intermedio entre los switches, asignándoles también el etiquetado de las 3 vlan.

6) Se realizan cambios para vincular los switches a cada vlan de modo físico.

La prueba de ping se vuelve a realizar entre las máquinas con direcciones 10.1.0.10/8 y 10.1.0.11/8, pertenecientes a vlan 2. No se detectan cambios en las cabeceras. El único cambio se observa al llegar a la máquina de destina, donde los campos para MAC Address e IP se cambian, asignando la direccion de MAC Address e IP de la máquina que originalmente realizó el envío del mensaje ICMP.

7) Se modifica la red con el comando dado por switchport mode trunk en cada vínculo entre switches: GigabitEthernet 0/1, GigabitEthernet 0/2 y FastEthernet 0/24.

Se observa que los mensajes ping entre dispositivos de vlan 2 se dan normalmente. Por otro lado, los mensajes ping entre dispositivos de vlan 3 y vlan 4 devuelven timeout como resultado.

En general, no es posible acceder con mensajes ICMP entre vlans.

8) Se configura un router y sus puertos a las interfaces de los switches, como indica la figura. Ademá se re-configuran las máscaras de todas las máquinas para que la red sea /16 y se los agregan gateways apropiados a cada máquina de cada switch.

Ahora cada máquina puede enviar mensajes ICMP con la otra máquina de su VLAN. Cuando se intenta enviar mensajes ICMP a máquinas fuera de la VLAN, la respuesta es de timeout.