

INFORME N° 112-26 - 05/06/2026

ATENCIÓN: Zaragoza (Adm)
ASUNTO: Informe técnico evaluación
REFERENCIA: Edificio Zaragoza 447
(Jr. Zaragoza 447 Pueblo Libre)

Estimados señores de nuestra especial consideración y estima personal.

Reciban mis cordiales saludos, la presente es para hacerles llegar algunos datos con respecto a la evaluación realizada de su Ascensor y montavehículo.

Ascensor: 1	Montavehículo: 1
Marca: Orona	Marca: Nacional
Capacidad: 320Kg 4 pers	Capacidad: 3000Kg
Paradas: 7	Paradas: 2
Embarque: 1	Embarques: 2

El presente informe tiene como objetivo dar inicio al proceso de evaluación. En este documento se describirá el procedimiento realizado y los aspectos que serán analizados. La evaluación se llevará a cabo siguiendo criterios de seguridad, con el fin de obtener información clara y organizada que permita llegar a conclusiones que nos permitan presentar nuestra propuesta de mantenimiento preventivo o correctivo.

1)



Se reviso guías de cabina de parte inferior



Se encontró fosa con suciedad



Se reviso espadín
de puerta de
operador

Se reviso contacto
de puerta de
puertas de pasillo



Se observo bajo
nivel de aceite de
lubricadores

Se observa faja
dentada con polvo



Se revisa tarjeta
de control de
tablero



Se ve pequeña
fuga de aceite de
piston





Se revisa botones de llamada de plataforma de monta vehículo



Se revisa control de abrir y cerrar puerta




Se revisa sistema hidraulico



Se observa partes con falta de lubricación



Se revisa compresora de aire



Se revisa sistema de control de bomba hidráulica

Conclusión:

Tras realizar la evaluación técnica del ascensor y el montavehículo, se determinó que el equipo se encuentra en condiciones generales adecuadas de funcionamiento. No obstante, durante la inspección se observó la presencia de acumulación de polvo en diferentes partes, sensores, mecanismos y partes mecánicas.

Se detectó que los aceiteros del sistema de contrapesa y cabina se encontraban bajos de aceite.

Se encontró

- Acumulación de polvo, grasa y aceite
- Sensores de parada sucios
- Requiere limpieza y regular contactos de puerta.
- Aceiteros con bajo nivel de aceite
- Estructura con mucho polvo

En base a lo observado, se recomienda en calidad de URGENTE

Se requiere realizar un mantenimiento general el cual incluya:

- Limpieza técnica de estructura y partes electromecánicas
- Regulación y ajuste de seguridades generales de puertas
- Eliminación del polvo en diferentes partes de los mecanismos
- Regulación de mecanismos de puertas y ajustes
- Llenado de aceite y limpieza de Brackets
- Limpieza de fosas

Se adjuntan a este informe las cotizaciones respectivas para la ejecución de los trabajos recomendados.

Sin otro particular, quedo a disposición para cualquier consulta adicional

Atentamente, Ing. Daniel Zamata