

INFORME N° 109-26 - 03/06/2026

ATENCIÓN: Mario Rivera (Adm)

ASUNTO: Informe técnico evaluación

REFERENCIA: Condominio residencial Horacio patiño
(Galvez Silvera 150 San Luis)

Estimados señores de nuestra especial consideración y estima personal.

Reciban mis cordiales saludos, la presente es para hacerles llegar algunos datos con respecto a la evaluación realizada de sus Ascensores y plataforma

3 ascensores:	1 plataforma:
• Paradas: 12 • Puertas automáticas • Tipo: Tracción • 1 embarque • Capacidad: 630Kg	• Marca: Nacional • Tipo: tracción • Parada: 2 • Carga: 120Kg


El presente informe tiene como objetivo dar inicio al proceso de evaluación. En este documento se describirá el procedimiento realizado y los aspectos que serán analizados. La evaluación se llevará a cabo siguiendo criterios de seguridad, con el fin de obtener información clara y organizada que permita llegar a conclusiones que nos permitan presentar nuestra propuesta de mantenimiento preventivo o correctivo.

1)



Se encontró
caja
deteriorada
y sucia fosa
del ascensor

Se reviso
fosa del
ascensor





Se reviso control
de inspección y
techo de cabina de
ascensores



Se reviso
mecanismos de
puerta de operador
de ascensores




Se reviso
seguridades de
puertas de cabina



Inspección de
variador de
puerta de cabina




Se reviso sistema
de inspección de
tablero



Se reviso tarjeta
de control




Se reviso motores de ascensores




Se reviso motor y acoplamiento



Se reviso tarjeta de control de plataforma



Se reviso estructura de plataforma



Se reviso circuito eléctrico de plataforma



Se reviso barandas de seguridad

Conclusión:

Tras realizar la evaluación técnica de los ascensores y de la plataforma, se determinó que los equipos se encuentran en condiciones generales adecuadas de funcionamiento. No obstante, durante la inspección se observó la presencia de acumulación de polvo en diferentes partes, sensores, mecanismos y partes mecánicas.

Nos comentaron los inconvenientes que tuvieron con el ascensor 1 con respecto a las paradas, se recomienda iniciar con el mantenimiento para realizar un seguimiento de la avería intermitente que está produciéndose.

Se encontró

- Acumulación de polvo, grasa y aceite
- Sensores de parada sucios
- Contactos flojos
- Estructura con mucho polvo
- Fosa sucia

En base a lo observado, se recomienda en calidad de URGENTE

Se requiere realizar un mantenimiento general el cual incluya:

- Limpieza técnica de estructura y partes electromecánicas
- Regulación y ajuste de seguridades generales de puertas
- Eliminación del polvo en diferentes partes de los mecanismos
- Regulación de mecanismos de puertas y ajustes
- Limpieza de fosas

Se adjuntan a este informe las cotizaciones respectivas para la ejecución de los trabajos recomendados.

Sin otro particular, quedo a disposición para cualquier consulta adicional

Atentamente, Ing. Daniel Zamata