<u>התרסקות ברישית</u>

שיפאא חטיב: 324095702

בשאר נאסר: 212487144

הקדמה:

ביצוע נחיתה על גוף שמימי כמו הירח מהווה אתגר הנדסי מורכב במיוחד. תהליך הנחיתה דורש שליטה מדויקת בגובה, מהירות, כיוון, ותזמון הפעלת המנועים. כל טעות קטנה – בחיישנים, בתקשורת, או בתוכנה – עלולה להוביל לכישלון חמור. לאורך השנים התרסקו משימות רבות עקב תקלות במערכות ניווט, כשלי חיישנים, או תגובה שגויה של תוכנת הבקרה. משימת בראשית מהווה דוגמה לכך, כאשר תקלה טכנית אחת הובילה לאובדן שליטה ולכישלון בתהליך הנחיתה.

הסיבות להתרסקות של בראשית:

-IMU (Inertial Measurement Unit): תקלה ביחידת ה

במהלך שלב הירידה הסופי, חלה תקלה באחת היחידות האינרציאליות (IMU2), שתפקידה למדוד תאוצה וזווית הטיה של החללית.

2. החלטת מערכת אוטונומית:

בעקבות התקלה, תוכנת הבקרה ניסתה לאפס את יחידת ה IMU-ולחזור לפעולה תקינה. אך הפעולה הזו גרמה, בטעות, ל**כיבוי מנוע הדחף הראשי** של החללית.

3. אובדן דחף וירידת גובה מהירה:

ללא המנוע הראשי, בראשית החלה לאבד גובה בקצב מהיר מאוד (מהירות ירידה של יותר מ- 134 מ'/שנ').

4. ניסיון התאוששות – מאוחר מדי:

הצוות זיהה את התקלה וניסה לשלוח פקודת הפעלה מחדש למנוע הראשי. הפקודה עברה בהצלחה, והמנוע הופעל מחדש – אך בשלב זה החללית כבר הייתה בגובה נמוך מאוד (כ-150 מטר) ולא הספיקה לבלום.

5. התרסקות:

החללית פגעה בפני הירח במהירות גבוהה מדי – דבר שלא איפשר נחיתה רכה, והיא התרסקה.

רצף האירועים:

- -IMU2 שלב ירידה סופי \rightarrow תקלה ב
- תוכנת הבקרה מבצעת איפוס \leftarrow כיבוי מנוע ראשי 2
 - 3. ירידה חופשית ללא דחף \leftarrow גובה יורד מהר
 - מאוחר מדי \rightarrow ניסיון הפעלה מחדש מחדש \rightarrow
 - 5. התרסקות

מסקנה:

מדובר בתקלה מערכתית קריטית – שגיאה בתקשורת בין מערכות החישה למערכת הבקרה, שהובילה לפעולה לא צפויה (כיבוי מנוע) בזמן קריטי. לקח חשוב ממשימה זו הוא חשיבות **בדיקות קצה ותחזיות תקלה**,במיוחד בתרחישים קריטיים כמו נחיתה על גוף שמיימי.