



珠海妇幼注射泵报错案例排查

E1工单号：SO-00057416-E1

武汉产品开发
王雅
2022.12.13

案例分析总结

□ 内容：

- 1.客户背景：珠海妇幼，2000测序仪
- 2.问题描述：新的国产恒永达注射泵在清洗阶段经常出现报错E7-P3-11。
- 3.现场FSE/FAS排查进展：无。
- 4.排查结论/临时解决方案：供应商已升级注射泵固件版本，在仓恒永达注射泵已完成全部升级，已发货配置（风险）注射泵正在完成逐步升级固件版本。

客户端案例分析—珠海妇幼注射泵报错

客户背景(谁, 仪器型号, 测序类型, 文库描述)

深圳华大医学检验实验室, 2000测序仪 (100410220093, /) , /, /

问题描述(问题点从简描述, 图文并茂)

新的国产恒永达注射泵在清洗阶段经常出现报错E7-P3-11。

■ 客户端案例分析—珠海妇幼注射泵报错

现场FSE解决方案:

(1) 无

客户端案例分析—珠海妇幼注射泵报错

排查思路

(1) 供应商已升级注射泵固件版本，在仓恒永达注射泵已完成全部升级，已发货配置（风险）注射泵正在完成逐步升级固件版本。

客户端案例分析—珠海妇幼注射泵报错

排查小结:

1. 供应商已升级注射泵固件版本，在仓恒永达注射泵已完成全部升级，已发货配置（风险）注射泵正在完成逐步升级固件版本。

Thanks for your
time!
感谢你的聆听！

华大智造
MGI

深圳市盐田区北山工业区11栋

Building No.11, Beishan Industrial Zone, Yantian District, Shenzhen 518083, China

MGI-service@mgi-tech.com | www.mgi-tech.com