



ERASMUS MC 新机安装Z轴lock后无法稳定案例排 查

E1工单号: SO-00059675-E1

武汉产品开发
王雅

2022.12.11

案例分析总结

□ 内容：

- 1.客户背景：ERASMUS MC, 2000测序仪
- 2.问题描述：新机安装，Z轴lock后无法稳定。
- 3.现场FSE/FAS排查进展：调节相关参数无改善，初步与研发沟通，检测出存在10H在低频震动，怀疑光机与结构存在干涉。
- 4.排查结论/临时解决方案：联系dell售后，发现内存配置异常，已解决。

客户端案例分析—ERASMUS MC 新机安装Z轴lock后无法稳定

客户背景(谁, 仪器型号, 测序类型, 文库描述)

ERASMUS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ROTTERDAM (ERASMUS MC), 2000测序仪
(R2150410220007, /) , /, /

问题描述(问题点从简描述, 图文并茂)

新机安装, Z轴lock后无法稳定。

客户端案例分析—ERASMUS MC 新机安装Z轴lock后无法稳定

现场FSE解决方案:

- (1) 调节相关参数无改善，初步与研发沟通，检测出存在10H在低频震动，怀疑光机与结构存在干涉。

客户端案例分析—ERASMUS MC 新机安装Z轴lock后无法稳定

排查思路

(1) 从开环扫频曲线看出，客户现场存在10HZ环境干扰噪声，另外从客户端静态扫频和研发端静态扫频曲线幅值对比来看，存在较大差异，说明客户端环境确实存在干扰，但缺少仪器判断干扰源，目前通过调整ACS控制参数补充对冲外界干扰对AF模块运动影响，可实现仪器运动状态下正常对焦，A/B边上机模拟测试正常。

| 客户端案例分析—ERASMUS MC 新机安装Z轴lock后无法稳定

排查小结:

- 1.

Thanks for your
time!
感谢你的聆听！

华大智造
MGI

深圳市盐田区北山工业区11栋

Building No.11, Beishan Industrial Zone, Yantian District, Shenzhen 518083, China

MGI-service@mgi-tech.com | www.mgi-tech.com