## Elecor® R 308H

### Электрод для сварки нержавеющей стали

#### Спецификация

AWS A5.4 : E308H-16 EN 1600 : E 19 9 H R 12

#### Температурный интервал

Нахождение изделия под -20 ... +730°C до 800°C

#### Общее описание

Рутил-основный нержавеющий электрод для сварки во всех положениях Специально разработан для коррозионностойких применений до 730 °C – например AISI 304H или W.Nr. 1.4948 Низкая склонность к образованию интерметаллидных фаз Возможность сваривания, как при постоянном, так и при переменном токе

Широко распространен в нефтехимической и атомной промышленности

#### Положение шва при сварке

ISO/ASME

PA/1G

PB/2F PC/2G

PF/3G up

Тип тока

AC / DC electr. + / -

Г	Типичнь	ІЙ ХИМИЧ	еский со	остав все	го наплав	ленного металла, (% по массе)
	С	Mn	Si	Cr	Ni	FN
	0.05	0.75	0.85	18.5	9.5	3-7

Механические св	ойства всего	наплавленного	металла				
	ойства всего Состояние AW		Предел прочности	Относительное	Ударная вязкость (ISO), Дж		
		текучести (Н/мм²)	(H/mm²)	удлинение (%)	+20°C	-20°C	
Требуемые AWS A5.4		не требуется	min. 550	min. 35	не требуется		
EN 1600		min. 350	min. 550	min. 30	не требуется		
Типичные значения после сварки	AW	450	600	44	70	50	

Упаковка, раз	змеры поставок и маркировка	a				
	Диаметр (мм)	2.5	3.2	4.0	5.0	
	Длина (мм)	350	350	350	350	
Ед поставки:	Шт./ед. поставки (стандартно)	145	150	100	65	
Коробка	Вес нетто/ед. поставки (кг)	2.8	4.8	4.9	4.8	

Маркировка Клеймо: Elecor® R 308H Цвет маркера: зеленый	Elecor® R 308H : rev. EN 20
---	-----------------------------

# Elecor® R 308H

Марки сталей	EN 10088-1/-2	EN 102 13-4	W.Nr.	ASTM/ACI	UNS
Среднеуглеродистая сталь	,			302	
C>0,03%	X4 CrNi 18-10		1.4301	(TP)304	S30400
				(TP)304H	S30409
		GX5 CrNi 19-10	1.4308	CF8	J92600
			1.4948		

Расчетные дань	ње							
Размер Диаметр и длина (мм)	Интервал тока (A)	Тип тока	Время горения дуги - на 1 электр (c)*	Подводимая энергия од при максима Е (кДж)	Степень расхода льном токе - Н (кг/ч)	Вес/ 1000 шт. (кг)	Количество электродов на 1 кг наплавленного металла (шт.)	кг электродов на 1 кг наплавленного металла (1/N)
2.5 x 350	40 - 75	DC+	51	89	0.99	19.4	79	1.54
3.2 x 350	60 - 110	DC+	58	121	1.3	31.5	48	1.52
4.0 x 350	80 - 150	DC+	64	258	1.8	48.0	32	1.54
5.0 x 350	140 - 220	DC+	72	493	2.3	72.6	22	1.56

<sup>\*</sup> неиспользуемый остаток = 35 мм

Параметры сварк	и, оптималы	ное заполнени	е проходов				
Положение сварки Диаметр (мм)	PA/1G Ток (A)	PB/2F	PC/2G	PF/3G up	PE/4G	PF/5G up	
2.5	70	70	70	60	60	60	
3.2	100	100	100	70	70	70	
4.0	140	140	140	80			
5.0	180	180	180				

Для заварки корней шва рекомендуется применение отрицательного постоянного тока

