Электрод ремонтный

Спецификация

AWS A5.4 : E312-17 EN 1600 : E 29 9 R 12

Общее описание

Рутил-основный высоколегированный CrNi-электрод для сварки во всех положениях

Превосходен для восстановительной сварки

Специально разработан для сварки трудносвариваемых сталей таких как:

- броневая сталь - аустенитная марганцевая сталь - высокоуглеродистая сталь

Отличная свариваемость, хорошее самошлакоотделение

Свариваемость при переменном и положительном постоянном токе

Нет склонности к образованию пористости



E PA/1G

ISO/ASME

PC/2G

PF/3G up

p PE/4G

PF/5G up

Тип тока AC / DC electr. +

Типичный химический состав всего наплавленного металла, (% по массе)

 C
 Mn
 Si
 Cr
 Ni

 0.11
 0.9
 0.95
 29.0
 9.0

PB/2F

Механические свойства всего наплавленного металла Состояние 0,2% Предела Предел прочности Относительное Ударная вязкость (ISO), Дж текучести (H/мм²) (H/MM²) удлинение (%) +20°C Требуемые AWS A5.4 min. 660 min. 22 не требуется не требуется EN 1600 min. 450 min. 650 min. 15 не требуется Типичные значения AW 700 800 20 50 после сварки

Упаковка, размеры поставок и маркировка 2.0 2.5 3.2 4.0 5.0 Диаметр (мм) Длина (мм) 300 350 350 350 350 Шт./ед. поставки (стандартно) 196 176 122 82 56 Ед. поставки: Пластиковый тубус Вес нетто/ед. поставки (кг) 2.5 3.7 4.0 4.0 4.0

Маркировка Клеймо: **Elerep® 312** Цвет маркера: красный **Elerep® 312 : rev. EN 20**

Свариваемые материалы

Различные типы сталей, такие как:

- листы брони;
- упрочняемые стали, включая трудносвариваемые;
- немагнитные аустенитные стали;
- деформационно упрочняемые аустенитные марганцевые стали;
 различные классы сталей (С-Mn стали к нержавеющей стали до 12 мм толщины).

Расчетные дань	ные							
Размер Диаметр и длина (мм)	Интервал тока (A)	Тип тока	Время горения дуги - на 1 электр (с)*	Подводимая энергия од при максима Е (кДж)	Степень расхода льном токе - Н (кг/ч)	Вес/ 1000 шт. (кг)	Количество электродов на 1 кг наплавленного металла (шт.)	кг электродов на 1 кг наплавленного металла (1/N)
2.0 x 300	40 - 55	DC+	41	45	0.59	12.0	150	1.80
2.5 x 350	50 - 70	DC+	57	91	0.73	20.7	87	1.79
3.2 x 350	70 - 100	DC+	60	126	1.1	33.0	52	1.72
4.0 x 350	100 - 130	DC+	72	273	1.4	49.7	35	1.72
5.0 x 350	130 - 140	DC+	79	313	2.4	71.5	19	1.36

^{*} неиспользуемый остаток = 35 мм

Параметры сварк	и, оптималь	ное заполнени	е проходов			
Положение сварки	PA/1G	PB/2F	PC/2G	PF/3G up	PE/4G	PF/5G up
Диаметр (мм)	Ток (А)					
2.5	70	70	70	60	60	60
3.2	100	90	100	65	65	65
4.0	130	125	130	80		