J_VCO1 — Conn_01x07
Pins: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
Labels: SYNC_DEFAULT, FM_DEFAULT, PWM_DEFAULT, CV_DEFAULT, EXTRA_DEFAULT (SUB), CV_INPUT, OUT_DEFAULT

J_VCO2 — Conn_01x07
Pins: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 / 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
Labels: SYNC_DEFAULT, FM_DEFAULT, PWM_DEFAULT, CV_DEFAULT, EXTRA_DEFAULT (NOISE), CV_INPUT, OUT_DEFAULT

J_MIXER1 — Conn_01x06
Pins: 2, 4, 6, 8, 10, 12 / 1, 3, 5, 7, 9, 11
Labels: IN_1_DEFAULT, IN_2_DEFAULT, IN_3_DEFAULT, IN_4_DEFAULT, OUT_DEFAULT, NC

J_FILTER1 — Conn_01x06
Pins: 2, 4, 6, 8, 10, 12 / 1, 3, 5, 7, 9, 11
Labels: HP_DEFAULT, LP_DEFAULT, CUTOFF_1_DEFAULT, CUTOFF_2_DEFAULT, OUT_DEFAULT, NC

J_ENV_VCA1 — Conn_01x06
Pins: 2, 4, 6, 8, 10, 12 / 1, 3, 5, 7, 9, 11
Labels: GATE_DEFAULT, GATE, ENV_OUT_DEFAULT, VCA_IN_DEFAULT, VCA_CV_DEFAULT, VCA_OUT_DEFAULT

J_ENV_VCA2 — Conn_01x06
Pins: 2, 4, 6, 8, 10, 12 / 1, 3, 5, 7, 9, 11
Labels: GATE_DEFAULT, GATE, ENV_OUT_DEFAULT, VCA_IN_DEFAULT, VCA_CV_DEFAULT, VCA_OUT_DEFAULT

J_UTILS_OUT1 — Conn_01x06
Pins: 2, 4, 6, 8, 10, 12 / 1, 3, 5, 7, 9, 11
Labels: CRUSH_OUT_DEFAULT, CRUSH_IN_DEFAULT, NC, OUTPUT_IN_DEFAULT, LFO_SQUARE_DEFAULT, LFO_TRIANGLE_DEFAULT

Jumpers: JP1, JP2, JP3, JP4, JP5, JP6, JP7, JP8, JP9, JP10, JP11, JP12, JP13 — Jumper_2_Bridged

H1 MountingHole
H2 MountingHole
H3 MountingHole
H4 MountingHole

Shmøergh
Sheet: /
File: default-patch.kicad_sch
Title: Default Patch
Size: A4   Date: 2025-12-11   Rev: v1.0
KiCad E.D.A. 9.0.6   Id: 1/1