## Radeburger Fensterbau GmbH Weinböhlaer Straße 5, 01471 Radeburg

Mägelar	nzeigen				7	9	10	11		
Kom	Aktenzeich. intern	Anzeige vom (Datum)	Eingang RF (Datum)	Anzeige von (Absender)	Mangelbeschreibung	Termin bis (Datum)	Abnahme Datum	Gewährlei- stungsende	Vorgang abge- schlossen	Status
(00110	1/00/1/0/1/000		1= 04 0040		Mangel 2158-2019 - GE, Geschoß 060, 070, TH GE Süd, 3 Fensterscheiben defekt					
K30119	K30119/MG22	16.01.2019	17.01.2019	WISAG	(Risse)	28.02.2019	11.11.2014	11.11.2019	Nein	
					Mangel 2160-2019 - GE, Geschoß 000, 010, TH GE Nord, Der Fensterrahmen ist im Bereich des Sturzes lose. Dadurch hat sich als Folgeschaden partiell das Fugenmaterial					
K30119	K30119/MG23	18.01.2019	21.01.2019	WISAG	gelöst.	08.02.2019	11.11.2014	11.11.2019	ia	Mangel n. anerk.
					Mangel 2161-2019 - GE, Geschoß 040, 050, TH GE Süd, Der Fensterrahmen ist im				,	J
					Bereich des Sturzes und der linken Bandseite lose. Dadurch hat sich als Folgeschaden					
K30119	K30119/MG24	18.01.2019	21.01.2019	WISAG	partiell das Fugenmaterial gelöst.	08.02.2019	11.11.2014	11.11.2019	ia	Mangel n. anerk.
					Mangel 2162-2019 - GE, Geschoß 050, 060, TH GE Süd, Der Fensterrahmen ist im				J	
					Bereich des Sturzes und der linken Bandseite lose. Dadurch hat sich als Folgeschaden					
K30119	K30119/MG25	18.01.2019	21.01.2019	WISAG	partiell das Fugenmaterial gelöst.	08.02.2019	11.11.2014	11.11.2019	ia	Mangel n. anerk.
	1.00110/111020				Mangel 2163-2019 - GE, Geschoß 070, 080, TH GE Süd, Der Fensterrahmen ist im	00.02.20.0			J~	a.i.ger iii aiileiiii
					Bereich des Sturzes und der linken Bandseite lose. Dadurch hat sich als Folgeschaden					
K30119	K30119/MG26	18 01 2019	21.01.2019	WISAG	partiell das Fugenmaterial gelöst.	08 02 2019	11.11.2014	11.11.2019	ia	Mangel n. anerk.
	1.00110/10/020	10.01.2019	21.01.2019		Mangel 2164-2019 - GE, Geschoß 070, 080, TH GE Nord, 2 Fensterrahmen sind im	00.02.2019	11.11.2014	11.11.2019	٦	mangor in anona
					Bereich des Sturzes und der linken Bandseite lose. Dadurch hat sich als Folgeschaden					
K30119	K30119/MG27	18.01.2019	21.01.2019	MISAG	partiell das Fugenmaterial gelöst.	08 02 2010	11.11.2014	11.11.2019	ia	Mangel n. anerk.
	130119/10021	10.01.2019	21.01.2019	WISAG	Mangel 2165-2019 - GE, Geschoß 050, 060, TH GE Nord, Fensterrahmen ist an der	00.02.2019	11.11.2014	11.11.2019	ja	iviangern. anerk.
K30119	V20440/MC20	10.01.2010	21.01.2019	MICAC	linken Bandseite lose.	00 00 0010	11 11 2014	11.11.2019	lio.	Mangal n. anark
	K30119/IVIG26	18.01.2019	21.01.2019	WISAG	Mangel 2166-2019 - GE, Geschoß 040, 050, TH GE Nord, Ein Fensterrahmen ist an	06.02.2019	11.11.2014	11.11.2019	ja	Mangel n. anerk.
	1/20440/14000	40.04.0040	04.04.0040	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	sämtlichen Seiten lose. Dadurch hat sich als Folgeschaden partiell das Fugenmaterial	00 00 0040	44 44 0044	44 44 0040		Managha anada
	K30119/MG29	18.01.2019	21.01.2019	WISAG	gelöst.	08.02.2019	11.11.2014	11.11.2019	ја	Mangel n. anerk.
					Mangel 2230-2019 - GE, Geschoß 010, Flur, Tür GE.010.E01F06.1: Die Bänder sind bis					
					zum Anschlag in die Höhe eingestellt. Das Spaltmaß zwischen Tür und Sturz-Zarge ist für					
					die Verrieglungsrückmeldung zu groß und nicht weiter einstellbar. Die Konstruktion					
					zwischen Sturz und Zarge ist lose. Der konstruktive Brandschutz ist an dieser Stelle nicht					
	K30119/MG30	12.03.2019	12.03.2019	WISAG	fachgerecht ausgeführt.	30.03.2019	11.11.2014	11.11.2019	ja	Mangel anerkannt
					Mangel 2231-2019 - GE, Geschoß 010, Flur, Tür GE.010.E01F22.2: Die Bänder sind bis					
					zum Anschlag in die Höhe eingestellt. Das Spaltmaß zwischen Tür und Sturz-Zarge ist für					
					die Verrieglungsrückmeldung zu groß und nicht weiter einstellbar. Die Konstruktion					
					zwischen Sturz und Zarge ist lose. Der konstruktive Brandschutz ist an dieser Stelle nicht					
	K30119/MG31	12.03.2019	12.03.2019	WISAG	fachgerecht ausgeführt.	30.03.2019	11.11.2014	11.11.2019	ja	Mangel anerkannt
					Mangel 2287-2019 - GE, Geschoß 010, Flur, Tür GE.010.E01F06.1: Die Konstruktion					
					zwischen Sturz und Zarge ist nicht fachgerecht und entspricht nicht der Bauplanung. Der					
	K30119/MG32	23.07.2019	29.07.2019	WISAG	Konstruktionve Brandschutz ist an dieser Stelle nicht gegeben.	09.08.2019	11.11.2014	11.11.2019	Nein	
					Mangel 2288-2019 - GE, Geschoß 010, Flur, Tür GE.010.E01F22.2: Die Konstruktion					
					zwischen Sturz und Zarge ist nicht fachgerecht und entspricht nicht der Bauplanung. Der					
<b>&lt;</b> 30119	K30119/MG33	23.07.2019	29.07.2019	WISAG	Konstruktionve Brandschutz ist an dieser Stelle nicht gegeben.	09.08.2019	11.11.2014	11.11.2019	Nein	
<b>&lt;</b> 30130	K30130/MG21	21.03.2019	21.03.2019	Staatliches Bauamt Ingols	sta(im Treppenhaus BT F hat sich innenseitig ein Teil der Fassade gelöst		29.11.2013	30.11.2017	ja	Mangel anerkannt
					Müllraumtor fährt im Automatikbetrieb nicht ganz zu. An der rechte Seite ist die unterste					
<b>&lt;</b> 30133	K30133/MG5	22.03.2019	22.03.2019	Terminal 2 GmbH & Co o	HG Kaufrolle schief.		11.04.2016	11.04.2021	nein	Mangel n. anerk.
K30134	K30134/MG6	06.11.2019		Diete + Siepmann	Wassertropfen im Fensterbereich im OH.OG2.078a	29.11.2019	15.12.2016	11.01.2021	nein	
	K30134/MG7	22.11.2019		Diete + Siepmann	defekte Obentürschließer Außentüren Opernterasse		15.12.2016			
	K30134/MG8	22.11.2019		Diete + Siepmann	defekte Tür TU 3005 OT-EG.018		15.12.2016			
	K30135/MG20			·	Jalousie an Südseite 5.OG abgerissen und auf Straße gefallen		21.04.2015			
					Ein Fensterflügel im Raum F.2.504, 2.OG EGG, hat sich abgesenkt, der Fensterrahmen					
K33197	K33197/MG1	04.03.2019	06.03.2019	mtp	ist verzogen. Eine sachgerechte Nutzung ist nicht mehr möglich.	05,05,2019	15.12.2017	15.12.2021	ia	Mangel anerkannt
K33197	K33197/MG1	04.03.2019	06.03.2019	mtp	ist verzogen. Eine sachgerechte Nutzung ist nicht mehr möglich.	05.05.2019	15.12.2017	15.12.2021	ја	Mangel anerkar

Datei Maengelliste.xls

Druckdatum 16.12.2019 Seite 1/1