

UNIVERSIDAD NACIONAL "SIGLO XX" CARRERA ODONTOLOGÍA

UNIDAD ACADEMICA ACREDITADA AL CEUB. POR RESOLUCIÓN Nº 006/2016 DE LA IX CNEU





Siglo XX, 17 de abril del 2023 CARR. ODONT. CITE. N.º 110/2023 UNIVERSIDAD NACIONAL "SIGLO XX"

Señor:

MSc. Abg. Pablo Ramiro Martínez Bustillos

RECTOR

UNIVERSIDAD NACIONAL "SIGLO XX"

Presente. -

Distinguido Rector:

Ref.: SOLICITUD DE MANTENIMIENTO COMPRESORAS
SCHULUZ EN LA CLÍNICA SIGLO XX Y
CALLE SUCRE

De mi mayor consideración:

La Dirección de la Carrera de Odontología, mediante la presente solicitamos a su distinguida Autoridad instruir a quien corresponda el mantenimiento de las compresoras marca schulz 20 hp de la Clínica de Siglo XX y Calle Sucre para que pueda realizar el respectivo mantenimiento de los equipos. Donde adjuntamos la nota informe del encargado de mantenimiento de la Clínica Odontologica.

Sin otro particular y en espera de contar con lo solicitado me despido con las consideraciones más distinguidas.

Atentamente.

DI RECTOR

CARRERA DE ODONTOLOGIA

UNIVERSIDAD NACIONAL SIGLO XX CARRERA DE ODONTOLOGIA

MANTENIMIENTO CLINICA ODONTOLOGIA

Siglo XX 14 de abril del 2023

Oficio N 012/23 Mant. Cl. Odt.

Señor:

Dr. Boris Patiño

DIRECTOR DE CARRERA U.N.S.XX

Presente.

Ref. SOLICITUD MANTENIMIENTO DE COMPESORAS SCHULZ

Distinguida Doctor.

A solicitud de su autoridad me permito informarle que se solicitó en varias oportunidades el mantenimiento de las 4 compresoras para lo cual detallo.

2 compresoras de 20 hp marca schulz a tornillo de industria Brasileña se realiza la reparación y corrección de la falta de fase por lo que se paralizaron ambas compresoras y dejan un informe y solicitud de compra para la instalación y protección de ambos equipos. Es menester su mantenimiento y reprogramar en el displey que tiene 6 funciones específicas de servicio y cambio de accesorios que necesita incluyendo sus secadores de aire. Ambas compresoras se tienen funcionando en siglo XX (sala de compresoras)

2 compresoras de 15 hp marca schulz a pistón de industria Brasilera solicitan mandarles todo el bloque compresor a la ciudad de Cochabamba para su reparación ya que el mismos tiene varios años de trabajo es menester el cambio de accesorios y añadir los filtros que se posee para su protección. El de la calle sucre es necesario valorar la vibración que produce en su funcionamiento, De ser negativo el informe se deberá pensar en adquirir otra compresora que reúna las condiciones que no dañe la infraestructura de la calle sucre. 1 compresora se tiene en siglo XX Carrera de Odontología y la otra se halla en la calle sucre de la población de Llallagua.

Adjunto informe emitido en fecha 28 de octubre del presente mes más informe de agencias generales de la ciudad de Cochabamba.

No dudando de su aceptación y comprensión me suscribo de su autoridad, con las consideraciones más distinguidas.


Atentamente.

Enc. Mant. Cl. Odt.

intos Cuellar S

Cc/ Dir. Carr, Jef. Cl. AA.FF. Arch

MANTENIMIENTO ES ODCINTOLOGICA A ODCINTOLOGICA





DE:

A:

INFORME

DAF

É OBONIOLOGIA RECIEI 17 NOV

Sr. Santos Cuellar Samacuri ENCARGADO MANTENIMIENTO CLINICA ODONTOLOBIA Lic. Nicanor Jiménez Ch.

JEFE DEPARTAMENTO ADMINSTRATIVO FINANCIERO

Lic, Grover Cabrera

Jefe de activos fijos UNS XX.

Fecha: 15 de noviembre del 2021

Asunto: ACLARACION INFORME DE AGENCIAS GENERALES

Mediante la presente hago llegar un saludo cordiál a su distinguida autoridad

Mediante el presente me permito aclarar a anterior informe de fecha 28 de octubre con numero de registro en su despacho N 5592, que el costo de reparación y mantenimiento de las dos compresoras de marca schulz de 15 hp de industria Brasileña haciende a la suma de 32. 405,76 bolivianos (treintay dos mil cuatrocientos cinco con setentay seis centavos) aparte que no se contempla el envío de lo mencionado a la ciudad de Cochabamba y la compra de un nuevo compresor cuesta la suma de 22 766 16 bolivianos (veinti dos mil sefecientos secentay seis con dieciséis centavos) la misma que es schulz de 15 hp por la que pongo a consideración de su autoridad la misma adjunto también las proformas originales y el informe.

La compra de un compresor nuevo scluiz brasileño de 15 hp es

32.405.76 bolivianos

no contempla el envio a nuestra distrito de la ciudad de Cochabamba.

Los accesorios por un compresor es la suma de 10.749,72 bolivianos

No contempla el envio a nuestro distrito de la ciudad de Cochabamba:

Para proteger el desfas de linea de las compresora de 20 hp el relay

Y indicador de falla tiene un costo de 1.557,96 bolivianos

El transporte de traslado de una movilidad de la ciudad de Cochabamba

A nuestro distrito es la suma de 3000 bolivianos

Aciendose un total de 47.693.34 bolivianos (cuarenta) siete mil seiscientos noventay tres con 34 centavos)

Adjunto al presente informe y proforma de la empresa Agencias Generales de la ciudad de Cochabamba tal como soficito.

Es cuanto informo a su autoridad, deseándolo exitos en las funciones que desempeña.

MANTENMENTO CLINICA

ODONTOLOGICA

Alentamente:

Ent. Mant. Cl. off

Ccf Jef Cl. Dir Carr. AA.FF

Señor:

Universidad Nacional Siglo XX

Presente .-

Ref. Informe Visita técnico.

En fecha 12 de agosto del presente nuestro técnico Andres Rodriguez realizo una visita técnica a sus instalaciones pudiendo detectar lo siguiente.

NA, WALL BASH TEACH

Se necesita para las compresoras a tornillo.

- 4 filtros de aire completos. (Adjunto cotización).
- Cambiar 3 elementos de los filtros de aire de la línea (Adjunto cotización).
- Llave de paso 1 1/4. (Adquirir en ferretería de su confianza).
- 2 purgadores de aire mas adaptadores (adjunto cotización).

Por otro lado la falla en las compresoras a tornillo es atribuible a un apagón de la red de alimentación de energía, y a la inversión de líneas que realizaron en la red.

Se recomienda colocar a la entrada de las líneas un contactor (adjunto cotización) de 100-120 amperes y un relay con reconocimiento de giro y falta fase (adjunto cotización)

Para detectar este tipo de fallas, el relay de reconocimiento de giro tiene una luz indicadora de fallas.

En cuanto a las compresoras a piston tienen que mandarnos los cabezales sueltos para su respectiva reparación.

También se regulo y reviso una bomba de agua la cual dejamos en buen estado de funcionamiento.

SANTA CRUZ Av. Cañoto No. 167 Telf.: 591(3) 3333467 fax: 591(3) 3322021

Taller y Repuestos C Buenos Aires No. 579 Telf. 591(3) 3376661 591(3) 3376662 SANTA CRUZ Sucursal Norte Carretera al norte Sto anillo pasando tres cuadras y 1 a la derech Teléfono: 591(3) 3432787 Fax: 591(3) 3424468

Sucursal Montero Circunvalación Oeste S/N Frente Coliseo Andrés Ibáñez Teléfono: 591(3) 9226499 COCHABAMBA
Calle Bolivar E-0520
Casilla 530
Telf: 591 (4) 4251062 al 65
Fax: 591 (4) 4257615 Central - Ventas
Fax: 591 (4) 4251061 Importac.

COBIJA Av. Fernández Molina No. 89 Telf.: 591(3) 8424948 EL ALTO
TALLER Y REPUESTOS:
Zona 12 de Octubre
Av. 6 de Marzo calle 13
y calle Alfredo Franco.

SUCRE Av. Ostria Gutierrez No. 137 Telf.: 591(4) 6449639 Fax: 591(4) 6912315 TARUA Av. Circunvalación casi esq. Regim. Montes (3 cuadras antes de la Torre) Barrio 3 de Mayo Telf: 591(4) 6653930

POTOSÍ
Caile Matos No. 19
Telf:: 591(2) 6224040
Fax: 591(2) 6126284
TRINIDAD

TRINIDAD

Av. Santa Cruz: # 371

entre Av. 6 de Agosto
y calle La Paz.

погосы	DESCRIPCION			CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	08/2021 Obs.
1Ux85965Z	FILTRO COALESCENTE FS0470-U 007.0258-0 SCHULZ	007.0258-0	MARCA:	2.000 PZ	3,326.88	6,653.76	
тозя8597SZ	FILTRO COALESCENTE FS0470-H 007.0259-0 SCHULZ	007.0259-0	MARCA:	2.000 PZ	3,925.44	7,850.88	
			C.1. +333				
	FILTRO SEPAR.CONDENS.FSCS490 007.0292-0(PVXALBERT MARCA: SCHULZ	007.0292-0		2.000 PZ	1,760.88	3,521.76	
T0388500SZ	PURGAD.ELEC.3/8" M220 PS-16 971.0258-0 SCHULZ	971.0258-0	MARCA:	2.000 PZ	807.36	1,614.72	
		ì					
T038548SZ	KIT PURGADOR PSE16 PSE 830.10 MARCA: SCHULZ	17-0/AT		2.000 PZ	132.24	264.48	
T12406602WE	CONTAC,TRIP.CWM112-22-30 220 10046222 WEG	V 10046222	MARCA:	1.000 PZ	1,286.42	1,286.42	
1123430WE	RELE MONITOREO RMW17-FSFD01 MARCA: WEG	D97 14226365	/10047120	1.000 PZ	271.44	271.44	
25200702990	ELEMENTO FILTRO COALESCENTE MARCA: SCHULZ	EFS 0200		1.000 PZ	716.88	716.88	
SZ00703000	ELEMENTO FILTRO COALESCENTE MARCA: SCHULZ	EFS 0200-H		1.000 PZ	876.96	876.96	
			0,00 - 00-	والمالة ومركا	40.00	DL 198 DG	berga _i
dones/Observaciones VENDIDO				14.000 Sub T	otal : Bs.	23,057.30	

TOTAL : Bs.

23,057.30

ENDEDOR: Aguilar Jimmy (010)

M(s): 4251062

Email:

PACAMORES 175 LB MSW4-65FCRT 4PL 2,000 PZ 16,202,88 32,405,76

MONTE MONTE SA

CANEZAL SUELTO PARA COMPRESOR DE 5 CILINDROS, 2 ETAPAS.

MOTOR ELECTRICO REQUERIDO IS HP 50 HZ 4 POLOS.
ROTACION DEL COMPRESOR 600
RIPAL TRANSMISION 3 CORREAS EN "V". ENTREGA DE AIRE 60
PIES CUBICOS (1680
LTS;MIN). PRESION MAXIMA 175 LIBRAS (PSI)

res/Observaciones

2,000 Sub Total : Es. 32.405,76

TOTAL: Bs. 32.405,76

Walt Javier

Email :

UNITARIO COMPRESOR IND.SUELTO C/T,425LT HORT MSWV-60 FORT-I 1,000 PZ 22.766,16 22,766,16 934.3460-0/B SCHULZ SCHULZ MODELO : MSWV 60 FORT/425 INDUSTRIA : BRASILERA COMPRESOR DE AIRE DE 2 ETAPAS, CON PROTECTOR DE CORREAS, CON POLEAS SIN MOTOR. TRANSMISION 2 CORREAS EN "V". COMPRESOR DE 5 CILINDROS, 2 ETAPAS. MOTOR ELECTRICO REQUERIDO : 15 HP 50 HZ IV POLOS ROTACION DEL COMPRESOR : 710 RPM CAPACIDAD DE TANQUE : 425 LTS. ENTREGA DE AIRE CUBICOS/MIN.) PRESION MAXIMA : 1700 LTS./MIN. (60 PIES PRESION MAXIMA : 175 LIBRAS (PSI)
PESO TOTAL CON MOTOR : 596 KGS. (APROXIMADO) MOTOR ELECTRICO 15HP 4P T380V 50HZ IE1 C.160M 11435276/10022674
MARCA : WEG
MODELO : TE-30
INDUSTRIA: BRASILERA 618WE 1,000 PZ 6.305,76 6.305,76 MOTOR TRIFASICO, IP 55, TOTALMENTE CERRADO, CON ROTOR DE JAULA DE ARDILLA, VENTILACION EXTERNA, AISLAMIENTO CLASE "F" CON RODAMIENTOS DE BOLA. 380/660 VOLTS 50 HZ 4 POLOS 1470 RPM POTENCIA 15 HP 2,000 Sub Total: Bs. 29.071,92 nes/Observaciones TOTAL : Bs. 29.071,92 Gastelu Javier): 4251062 Emall: