





Z 电源输入 7.4V



② 降压模块（排母对接）



⑦ 舵机接口



注：H2=LM2596S，H3=XL4015；1=IN+ 2=IN- 3=OUT+ 4=OUT-

注：J1=PS2 接收板，J2=ST-Link，J3~J5=舵机

注：J3=肘，J4=抬臂，J5=夹爪；M1~M4=左前/右前/左后/右后

注：电池红线经 KCD1 开关接 H1-1，黑线接 H1-2

注：SWDIO/SWCLK 接蓝板 4P 调试针（不在 U2 符号内）

注：同一电机两根线必须同组(A/B)；+3.3V 只由蓝板输出

原理图	Schematic1	创建日期	2026-10-13
		更新日期	2026-10-19
板子	Board1	图页	P1
绘制			
审阅			
		CRTC PCB	
	版本	尺寸	页 1 共 1
嘉立创EDA	V1.0	A4	嘉立创EDA