
20230325 验场报告

В

- 1. 一期 b 区和 c 区两侧铁连廊更换为玻璃连廊;
- 2. 次卧的飘窗按照建筑工艺可以打掉,按照销售口径不可以打掉;
- 3. 书房窗台玻璃后期会打胶固定;
- 4. 保温层, 前后为保温板铝板分开, 左右为一体板;
- 5. 侧门为刷卡手动门;



- 1. 在未告知业主的前提下对进行保障性住房销售,开发商需要对业
- 2. 工程经理确认 C 区飘窗可以拆掉进行改造,飘窗两侧主体外墙靠房内的墙面是砖砌的可以 拆掉,但是外墙不能



3. C区工程进度播报不清晰, 9年后几个月下来一点进展没有,工程经理解释工作内容视觉上面不可见。承诺出具C区盖章工程计划时间表,需跟进。