

BAB VI

KESIMPULAN HASIL KAJIAN BANGUNAN GEDUNG GUDANG HANAMASTER PADALARANG

6.1 Kesimpulan Hasil Kajian Bangunan Gedung

Bahwa terdapat dua aspek utama yang menjadi perhatian, yaitu persyaratan administrasi dan persyaratan teknis dalam bidang Arsitektur, Struktur, dan Mekanikal Elektrikal Plumbing (MEP).

Pertama, dalam konteks Arsitektur, penting untuk memastikan bahwa desain gudang ini memenuhi standar tata letak ruang, fungsi bangunan, dan aspek estetika yang sesuai. Selain itu, aspek administrasi seperti perizinan dan dokumentasi perencanaan menjadi fokus utama untuk memastikan bahwa Gudang Hanamaster Padalarang mematuhi regulasi yang berlaku serta memenuhi persyaratan legal yang diperlukan.

Kedua, dalam hal Struktur, evaluasi dilakukan terhadap kekuatan konstruksi gudang. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa bangunan gudang mampu menanggung beban-beban yang mungkin terjadi, seperti beban gempa atau beban angin, dengan keamanan yang optimal. Penilaian ini melibatkan analisis struktural mendalam serta verifikasi terhadap standar teknis yang diatur dalam kode bangunan yang berlaku.

Ketiga, dalam konteks MEP, pemeriksaan berfokus pada sistem-sistem mekanikal, elektrikal, dan plumbing yang terdapat di Gudang Hanamaster Padalarang. Hal ini meliputi pengecekan terhadap sistem kelistrikan, sistem tata udara, serta sistem plumbing yang harus dirancang dan dipasang sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan. Penting untuk memastikan bahwa semua sistem ini beroperasi dengan efisiensi tinggi, ketersediaan energi yang memadai, dan pengelolaan air yang efisien untuk mendukung operasional gudang secara berkelanjutan.

Keempat, hasil pemeriksaan ini juga menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap persyaratan teknis dalam setiap aspek Arsitektur, Struktur, dan MEP. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa Gudang Hanamaster Padalarang tidak hanya memenuhi kebutuhan fungsional sebagai fasilitas penyimpanan, tetapi juga memperhatikan aspek keamanan, keandalan, dan kenyamanan operasional. Setiap detail teknis harus diperhatikan secara teliti demi mencapai standar bangunan yang diharapkan.

Kelima, secara keseluruhan, pemeriksaan ini merupakan langkah krusial dalam memastikan bahwa pembangunan dan pemeliharaan bangunan dilakukan dengan mematuhi standar yang ditetapkan, baik dari segi administrasi maupun teknis. Dengan demikian, keseluruhan proses ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga untuk mengoptimalkan kualitas, keamanan, dan keberlanjutan bangunan dalam jangka panjang.

Dengan demikian, hasil pemeriksaan ini tidak hanya menyoroti kepatuhan terhadap persyaratan administrasi, tetapi juga menekankan pentingnya pemenuhan persyaratan teknis dalam setiap aspek Arsitektur, Struktur, dan MEP guna memastikan kualitas dan keamanan bangunan secara menyeluruh.

6.2 Teknik Arsitektur

Berdasarkan hasil pembahasan pemeriksaan terhadap Gudang Hanamaster Padalarang, baik dari sisi persyaratan administrasi maupun teknis arsitektural, dapat disimpulkan bahwa bangunan ini telah memenuhi aspek kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan yang diperlukan untuk memperoleh Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Evaluasi teknis menunjukkan bahwa secara umum, gudang telah memenuhi standar yang ditetapkan guna menjamin keamanan dan keberlanjutan fungsi bangunan.

Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian sebelum SLF dapat diterbitkan secara penuh. Beberapa perbaikan teknis pada sistem MEP (Mekanikal, Elektrikal, dan Plumbing) masih diperlukan, seperti pemeliharaan sistem kelistrikan, penyesuaian pada sistem tata udara, atau optimalisasi sistem plumbing, agar seluruh sistem berfungsi secara efisien dan sesuai dengan standar teknis yang berlaku.

Di sisi administrasi, masih terdapat dokumen atau prosedur perizinan yang perlu dilengkapi atau diperbarui guna memastikan bahwa seluruh aspek legal dan regulatif telah dipenuhi secara menyeluruh. Penyelesaian terhadap kewajiban administratif ini merupakan bagian penting dari proses penerbitan SLF.

Dengan dilaksanakannya perbaikan dan pemenuhan terhadap seluruh temuan administrasi dan teknis tersebut, diharapkan Gudang Hanamaster Padalarang dapat segera memperoleh Sertifikat Laik Fungsi secara resmi dan digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6.3 Teknik Struktur

Selanjutnya, rekomendasi diberikan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap kondisi struktural Gudang Hanamaster Padalarang. Evaluasi ini menjadi penting, terutama setelah terjadi peristiwa alam seperti gempa bumi atau perubahan lingkungan signifikan yang dapat mempengaruhi stabilitas dan kekuatan struktur bangunan. Langkah preventif semacam ini bertujuan untuk menjaga agar bangunan tetap berada dalam kondisi yang aman dan sesuai dengan standar teknis yang berlaku. Pemeriksaan rutin akan membantu mendeteksi potensi kerusakan sedini mungkin sehingga dapat dilakukan penanganan secara cepat dan tepat.

Selain itu, pemeliharaan terhadap elemen struktural dan sistem pendukung lainnya perlu dilakukan secara konsisten. Hal ini mencakup pemantauan terhadap sambungan struktur, pelat lantai, kolom, serta sistem drainase dan pondasi yang dapat mempengaruhi integritas bangunan secara keseluruhan. Dengan adanya upaya evaluasi dan pemeliharaan berkelanjutan, Gudang Hanamaster Padalarang dapat dipastikan akan tetap berada dalam kondisi laik fungsi. Rekomendasi teknis ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mitigasi risiko terhadap gangguan operasional maupun ancaman keselamatan.

Secara keseluruhan, hasil pengujian dan pengamatan yang telah dilakukan memberikan keyakinan bahwa Gudang Hanamaster Padalarang memiliki struktur bangunan yang kuat, stabil, dan layak untuk digunakan. Namun demikian, kelayakan jangka panjang tetap harus didukung oleh proses pemeliharaan dan evaluasi secara teratur demi menjamin keandalan dan keselamatan bangunan dalam penggunaan sehari-hari.

6.4 Teknik MEP (Mekanikal Elektrikal dan Plumbing)

Berdasarkan hasil kajian lapangan yang dilakukan melalui pengamatan visual terhadap sistem Mekanikal, Elektrikal, dan Plumbing (MEP) di Gudang Hanamaster Padalarang, dapat disimpulkan bahwa kondisi keseluruhan sistem masih tergolong layak dan tidak menimbulkan potensi bahaya bagi pekerja maupun pengunjung area gudang. Pemeriksaan ini mencakup evaluasi terhadap performa instalasi listrik, sistem tata udara, dan saluran plumbing guna memastikan seluruh elemen bekerja sesuai standar operasional dan keselamatan bangunan.

Sistem kelistrikan yang menjadi tulang punggung operasional gudang terpantau dalam kondisi fungsional dan stabil. Distribusi daya serta perlengkapan pengaman telah terpasang dengan baik dan tidak ditemukan indikasi gangguan teknis serius. Infrastruktur kelistrikan ini dinilai cukup mendukung aktivitas harian dan mampu menangani beban sesuai kebutuhan operasional.

Selanjutnya, sistem tata udara yang ada, meskipun bersifat sederhana, tetap menjalankan perannya dalam menjaga sirkulasi dan kualitas udara di dalam ruang penyimpanan. Pemeriksaan terhadap komponen ventilasi menunjukkan bahwa aliran udara berjalan dengan baik dan tidak ditemukan hambatan signifikan yang dapat mengganggu kenyamanan atau menimbulkan risiko kelembaban berlebih.

Pada sistem plumbing, baik untuk pasokan air bersih maupun saluran pembuangan, tidak ditemukan kebocoran atau kerusakan yang berarti. Jaringan perpipaan dan perangkat pendukung berfungsi sesuai harapan. Meski demikian, penting untuk tetap menjalankan prosedur perawatan berkala guna menjaga kinerja sistem serta mencegah kerusakan akibat pemakaian jangka panjang.

Sebagai rekomendasi, pengelola Gudang Hanamaster Padalarang disarankan untuk melakukan pemeliharaan preventif secara rutin terhadap seluruh sistem MEP. Tindakan ini mencakup pengecekan berkala, penggantian komponen yang sudah tidak layak pakai, serta pengujian fungsi untuk memastikan bahwa sistem tetap berjalan optimal. Dengan perawatan yang konsisten, keberlangsungan operasional gudang dapat terjamin dalam kondisi aman dan efisien.

6.5 Rekomendasi Teknis

Tim kajian teknis telah menyampaikan sejumlah saran dan rekomendasi penting terkait kondisi Gudang Hanamaster Padalarang, yang perlu menjadi perhatian dalam tiga aspek utama: Arsitektur, Struktur, dan Mekanikal Elektrikal Plumbing (MEP). Pada aspek arsitektural, ditemukan adanya kerusakan minor seperti retakan pada dinding luar dan pengelupasan cat yang dapat mengurangi ketahanan terhadap cuaca serta mengganggu tampilan fisik bangunan. Perbaikan pada elemen ini diperlukan untuk memastikan bangunan tetap terlindungi dan berfungsi optimal dalam jangka panjang.

Dari sisi struktural, hasil evaluasi menunjukkan adanya beberapa elemen struktural seperti kolom dan balok yang memerlukan penguatan dan perbaikan. Walaupun tidak dalam kondisi kritis, perawatan terhadap struktur utama gudang sangat penting untuk mencegah penurunan daya dukung bangunan akibat usia material atau potensi beban berlebih. Langkah perbaikan ini menjadi bagian penting dalam memastikan gudang tetap aman terhadap risiko seperti gempa atau deformasi akibat perubahan lingkungan.

Di bidang MEP, tim menemukan beberapa titik yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Sistem kelistrikan, meskipun masih berjalan baik, membutuhkan pengecekan pada panel distribusi dan beberapa titik sambungan untuk memastikan keselamatan dan efisiensi. Selain itu, sistem ventilasi udara dan drainase perlu ditingkatkan, terutama untuk menghindari kelembaban berlebih yang dapat memengaruhi kualitas penyimpanan barang. Pemeriksaan sistem plumbing juga penting untuk memastikan tidak ada kebocoran tersembunyi yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan gudang.

Selain permasalahan teknis, aspek administratif juga menjadi sorotan. Terdapat beberapa dokumen perizinan dan sertifikasi bangunan yang perlu diperbarui guna memenuhi ketentuan legal terbaru. Ketepatan dalam pelaporan administrasi ini penting agar bangunan tetap berada dalam status legal yang sesuai serta mendukung proses sertifikasi laik fungsi secara menyeluruh.

Sebagai tindak lanjut, tim merekomendasikan penyusunan rencana perbaikan dan pemeliharaan secara sistematis, yang mencakup jadwal kerja, pembagian tanggung jawab, dan estimasi anggaran. Perawatan rutin, pengawasan berkala, dan penggantian komponen yang aus sangat diperlukan untuk mempertahankan fungsi gudang secara maksimal. Dengan langkah yang terstruktur dan kolaboratif antara pemilik bangunan, pengelola, serta teknis,

diharapkan Gudang Hanamaster Padalarang