
# 5Kg 电子秤开发教程

- 一、电子秤制作需要的重要部件说明。
- 1. 5Kg 压力传感器




2. HX711 带 128 倍增益的 24bit AD 模块



3. 主 MCU 控制芯片 STC89C52 或者 AT89S52 等 51 内核单片机



# 二、主要框图说明:



电阻应变式压力传感器 → HX711AD模块 单片机MCU

#### 三、测重原理讲解:

# 基本原理讲解

#### 1. 5kg 传感器

满量程输出电压=激励电压\*灵敏度1.0mv/v


例如:供电电压是5v乘以灵敏度1.0mv/v=满量程5mv。

相当于有5Kg 重力产生时候产生5mV 的电压。

# 2. 711模块对产生的5mV 电压进行采样。

概述: 711模块 A 通道带有128倍信号增益,可以将5mV 的电压放大128倍,然后采样输出24bit AD 转换的值,单片机通过指定时序将24bit 数据读出。

# 详细讲解程序计算原理:



步骤1:如何计算传感器供电电压

HX711可以在产生 VAVDD 和 AGND 电压,即711模块上的 E+和 E-电压。

该电压通过 VAVDD=VBG(R1 +R2 )/R2计算。

VBG 为模块儿基准电压1.25v

R1 = 20K, R2 = 8.2K

因此得出 VAVDD = 4.3V

(为了降低功耗,该电压只在采样时刻才有输出,因此用万用表读取的值可能低于4.3v,因为万用表测量的是有效值。)

# 步骤2:如何计算 AD 输出最大值

在4.3V 的供电电压下5Kg 的传感器最大输出电压是4.3v\*1mv/V = 4.3mV

经过128倍放大后,最大电压为4.3mV\*128 = 550.4mV

经过 AD 转换后输出的24bit 数字值最大为:

 $550.4 \text{mV}^* 2^{24} / 4.3 \text{V} \approx 2147483$ 

### 步骤3:程序中数据如何转换

程序中通过

HX711\_Buffer = HX711\_Read();

获取当前采样的 AD 值,最大2147483,存放在 long 型变量 HX711\_Buffer 中,

因 long 型变量计算速率和存放空间占用资源太多,固除以100,缩放为 int 型,便于后续计算。

Weight\_Shiwu = HX711\_Buffer/100;

Weight\_Shiwu 最大为21474。

# 步骤4:如何将 AD 值反向转换为重力值。

假设重力为 A Kg, (x<5Kg),测量出来的 AD 值为 y

5Kg 传感器输出,发送给 AD 模块儿的电压为 A Kg \* 4.3mV / 5Kg = 0.86A mV

经过128倍增益后为 128 \* 0.86A = 110.08AmV

转换为24bit 数字信号为 110.08A mV \* 2<sup>24</sup> / 4.3V = 429496.7296A

所以 y = 429496.7296A /100 € 4294.967296 A

因此得出 A = y / 4294.967296 Kg ~ y / 4.30 g

所以得出程序中计算公式

Weight\_Shiwu = (unsigned int)((float)Weight\_Shiwu/4.30+0.05);

//+0.05是为了四舍五入百分位

# 特别注意:

因为不同的传感器斜率特性曲线不一样,因此,每一个传感器需要矫正这里的4.30这个除数。

当发现测试出来的重量偏大时,增加该数值。

如果测试出来的重量偏小时,减小改数值。

该数值一般在4.0-5.0之间。因传感器线性斜率不同而定。

每个传感器都要校准。