

Formation VSM : Maîtriser le Flux et la Valeur Ajoutée

Exported on: 24/01/2026 20:17:02

Voici une proposition de plan de formation structuré pour une journée, conçu pour être accessible et engageant pour un public mixte (salariés et personnes en reconversion). Ce plan privilégie l'approche "Learning to See" (Apprendre à Voir) pour démystifier les processus industriels.

Plan de Formation : "Apprendre à Voir" – Maîtriser la VSM (Value Stream Mapping)

Durée : 1 Journée (7 heures) **Public :** Salariés, demandeurs d'emploi en reconversion, techniciens, managers.

Objectif pédagogique : À la fin de la journée, les participants seront capables de cartographier un flux physique et d'information, d'identifier les gaspillages (Mudas) et de proposer un schéma directeur d'amélioration.

Matinée : Comprendre et Diagnostiquer (L'État Actuel)

09h00 - 09h45 : Introduction – Changer de Regard

L'objectif est de capter l'attention et de montrer pourquoi l'efficacité traditionnelle ne suffit plus.

1. L'iceberg de la performance :

- Discussion : Pourquoi travaillons-nous dur sans toujours créer de la valeur ?
- Concept : Ce que l'on voit (le processus, les machines) vs Ce qui est caché (les attentes, les stocks, les retouches).
- **Leçon clé :** "Dès qu'il y a un produit pour un client, il y a une chaîne de valeur. Le défi est de la voir."

2. Contexte économique :

- L'évolution du marché (après 1973) : On ne fixe plus le prix de vente en ajoutant une marge au coût. Le marché fixe le prix ; pour faire de la marge, il faut réduire les gaspillages.

3. Définition de la VSM :

- Un outil "papier-crayon" pour visualiser les flux de matières et d'informations, du fournisseur au client.

09h45 - 10h45 : La Chasse au Gaspillage (Théorie & Concepts)

1. Valeur Ajoutée (VA) vs Non-Valeur Ajoutée (NVA) :

- Définition : La valeur est ce pour quoi le client est prêt à payer.

2. Les 3 types de flux : Matières, Informations, et Personnes.

3. Les 7+1 Gaspillages (Mudas) :

- Présentation illustrée : Surproduction (le pire des gaspillages), Stocks, Attentes, Transports, Mouvements inutiles, Surtraitement, Défauts, et Potentiel humain inexploité.

4. Le ratio de tension (Le Choc) :

- Comparaison entre le *Temps de Traversée* (Lead Time) et le *Temps de Valeur Ajoutée*.

- Exemple frappant : 23,6 jours de présence dans l'usine pour seulement 188 secondes de travail réel.

10h45 - 11h00 : Pause

11h00 - 12h30 : Atelier Pratique 1 – Dessiner l'État Actuel (Current State)

Mise en pratique immédiate avec un cas simple (ex: Cas "Flash-Metal" ou "ABC").

1. La Boîte à Outils (Le Lexique VSM) :

- Apprentissage des logos standards : Usine, Camion, Flèche poussée (rayée), Triangle de stock, Boîte de données, Flux d'information manuel (flèche droite) vs électronique (éclair).

2. Règles d'or de la cartographie :

- Toujours commencer par le client (la demande).
- Remonter le flux vers l'amont (du client vers le fournisseur).
- **Interdiction des ordinateurs** : On dessine à la main, au crayon à papier, sur le terrain (Gemba).

3. Exercice guidé :

- Les participants dessinent la VSM de l'état actuel d'une usine fictive (ex: usine ABC ou Flash-Metal) étape par étape.
 - Calcul de la ligne de temps (Lead Time total).
-

Après-midi : Concevoir le Futur et Agir (L'État Futur)

13h30 - 14h30 : Les Principes du Lean pour transformer le flux

Comment passer d'un flux "poussé" (subi) à un flux "tiré" (piloté).

1. Le Takt Time : Le métronome de l'usine.

- Calcul : Temps disponible / Demande client.
- Objectif : Produire au rythme de la vente, pas plus vite.

2. Le Flux Continu vs Flux Poussé :

- Pourquoi faire du "pièce à pièce" est plus efficace que les gros lots.

3. Le Supermarché et le Kanban :

- Comment contrôler la production là où le flux continu est impossible.
- Analogie : Le fonctionnement d'un rayon de supermarché (on ne réapprovisionne que ce que le client a pris).

4. Le Processus Régulateur (Pacemaker) :

- Le point unique où l'on envoie le planning de production.

14h30 - 16h00 : Atelier Pratique 2 – Dessiner l'État Futur (Future State)

Les participants reprennent leur carte du matin et appliquent les concepts Lean.

1. Les 8 Questions structurantes :

- Quel est le Takt Time ?
- Où peut-on mettre du flux continu ?
- Où a-t-on besoin d'un supermarché ?.

2. Brainstorming et Dessin :

- Les groupes dessinent la carte cible.
- Introduction des symboles d'amélioration : L'éclair "Kaizen".
- Exemple de transformation : Regroupement des étapes de soudure et montage en une cellule.

16h00 - 16h45 : Le Plan d'Action et Conclusion

Une VSM sans plan d'action n'est qu'un joli dessin.

1. Découpage en chantiers (Boucles) :

- Ne pas tout faire en même temps. Découper l'usine en boucles (boucle Pacemaker, boucle amont).

2. Le cycle PDCA :

- Plan (Planifier), Do (Faire), Check (Vérifier), Act (Ajuster/Standardiser).

3. Le rôle du Manager de Chaîne de Valeur :

- Nécessité d'avoir une personne responsable du flux transversal, pas juste des départements isolés.

16h45 - 17h00 : Bilan de la journée

• Tour de table : "Quelle est la petite irritation ou le gaspillage que vous allez observer différemment dès demain dans votre travail ?".

• Remise des supports (Logos VSM, Guide de poche).

Supports Pédagogiques Recommandés (basés sur les sources) :

- **Feuilles A3 et crayons à papier** (impératif pour l'exercice).
- **Chronomètres** (pour simuler la prise de temps réelle).
- **Fiches mémo des icônes VSM** (Source 1 & 24).
- **Études de cas imprimées** : "Flash-Metal" pour l'échauffement et "ABC Emboutissage" ou "Industries TWI" pour le fil rouge.