

PARTIE V : IMPLANTATION DE LA CHAÎNE DE VALEUR REMANIÉE

- **Les diverses étapes de l'implantation**
- **Le plan de mise en œuvre de la chaîne de valeur**
- **L'amélioration de la chaîne de valeur: une responsabilité qui incombe à la direction**

Implantation de la chaîne de valeur remaniée

La cartographie de la chaîne de valeur n'est qu'un outil. Pour que vos efforts visant à optimiser la chaîne de valeur de votre entreprise ne restent pas vains, il faut que vous arriviez à implanter efficacement et rapidement — au moins, pour une partie d'entre elles — les modifications que vous avez élaborées.

La dernière section du guide *Bien voir pour mieux gérer* porte sur l'élaboration et l'application d'un plan annuel de mise en œuvre de la nouvelle chaîne de valeur. Elle est complétée par quelques directives à l'intention de la direction concernant l'élaboration des chaînes de valeur, dans l'optique d'une démarche au plus juste.

LE PLAN DE MISE EN ŒUVRE DE LA CHAÎNE DE VALEUR REMANIÉE PEUT ÊTRE SUCCINCT, MAIS IL DOIT COMPRENDRE LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

- 1) **la nouvelle carte de la chaîne de valeur (version remaniée),**
- 2) **les cartes ou schémas détaillés se rapportant aux processus,**
- 3) **un plan annuel de mise en œuvre de la chaîne de valeur.**

Les diverses étapes de l'implantation

La nouvelle carte de la chaîne de valeur que vous tracerez doit englober l'ensemble des flux de matières et d'information qui traversent votre usine, et ne pas se limiter à des aires de traitement particulières. Dans la plupart des cas, vous n'arriverez pas à implanter d'un seul coup le nouveau concept que vous venez d'élaborer, pour la simple raison que l'opération serait trop lourde. C'est au gestionnaire responsable de la chaîne qu'il reviendra de déterminer les différentes étapes d'implantation à suivre.

Il faut surtout se garder de penser que l'implantation d'une nouvelle chaîne de valeur se résume à l'application de quelques techniques nouvelles. La démarche est plus complexe et consiste à mettre en place, pour une famille donnée de produits, une série de flux connectés les uns aux autres, que vous pouvez considérer comme autant de «boucles de chaîne de valeur».


Pour faciliter votre travail, nous vous invitons donc à diviser votre nouvelle carte de chaîne de valeur en un certain nombre de segments ou de boucles, ainsi que nous le décrivons ci-dessous (texte et figures).

La boucle du processus régulateur : Cette boucle comprend les flux de matières et d'information entre votre client et votre processus régulateur. C'est la boucle la plus en aval de votre installation. La façon dont vous la gérez aura une influence sur tous les processus de la chaîne situés en amont.

Les boucles connexes : À l'amont du processus régulateur, il y a des boucles de flux de matières et de flux d'information entre les systèmes à flux tiré. Plus précisément, chaque dépôt de pièces rattaché à un système à flux tiré de la chaîne de valeur correspond généralement à la fin d'une autre boucle.

En encerclant l'aire de ces boucles sur votre carte, vous parviendrez à mieux visualiser les différents segments qui la composent. Les boucles constituent des entités distinctes naturelles, plus facilement gérables, que vous pourrez utiliser comme bases pour faciliter votre démarche d'implantation.

Dans la chaîne de valeur d'ABC, la carte remaniée peut être divisée en trois boucles: le processus régulateur, le segment emboutissage et le segment fournisseur (voir à la page 89 de ce document). En gardant cette division à l'esprit, vous pourrez fractionner la mise en œuvre de la nouvelle chaîne en trois étapes, correspondant à chacune des boucles, comme on le voit à la page 88 de ce document.



Étapes d'implantation de la chaîne de valeur remaniée d'ABC

Boucle 1 : processus régulateur

Objectifs :

- établir un flux continu entre les processus de soudage et de montage (création d'une cellule de soudage-montage) ;
- améliorer certaines opérations de production de façon à réduire le temps de cycle total à 168 secondes ou moins ;
- éliminer les temps de changement du montage de soudure ;
- porter le temps utilisable de la machine à souder n° 2 à 100 % ;
- élaborer des systèmes à flux tiré en remplacement du dépôt de produits finis (donc, éliminer la programmation à cet endroit).
- Élaborer à l'intention du manutentionnaire un itinéraire relatif à ses déplacements entre le dépôt de produits et la cellule.

Buts visés :

- maintenir dans le dépôt l'équivalent de deux jours de produits finis au plus ;
- éliminer les stocks entre les postes de travail ;
- exploiter la cellule de soudage-montage avec trois opérateurs (au niveau actuel de la demande).

Boucle 2 : emboutissage

Objectifs :

- établir un système à flux tiré complété par un dépôt de pièces embouties (donc, éliminer la programmation à cet endroit) ;
- réduire les lots de pièces embouties à 300 (pour conduite à gauche) et à 160 (pour conduite à droite) ;
- réduire les temps de changement de fabrication à moins de 10 minutes.

Buts visés :

- maintenir dans le dépôt l'équivalent d'une journée de pièces embouties au plus ;
- limiter les lots à 300 et à 160 pièces entre les changements de fabrication.


Boucle 3 : approvisionnement en rouleaux d'acier

Objectifs :

- créer un système à flux tiré comportant un dépôt de rouleaux ;
- instaurer une livraison quotidienne.

But visé :

- maintenir dans le dépôt l'équivalent de 1,5 jour de travail.



Plan de mise en œuvre de la chaîne de valeur

La carte de la chaîne de valeur remaniée montre où vous voulez vous rendre. Mais il vous faudra un autre document: un plan de mise en œuvre de la chaîne de valeur, étalé sur un an. Ce plan doit comporter les éléments d'information suivants :

- ce que vous entendez faire exactement, et quand vous voulez le faire, étape par étape ;
- des buts mesurables ;
- des points de contrôle clairs avec des échéances précises et le nom du ou des vérificateurs.

La première question qui vient naturellement à l'esprit lorsqu'on s'apprête à implanter un nouveau programme est celle-ci : « Dans quel ordre vais-je procéder ? », ou : « Par où commencer ? ». Nous vous suggérons de répondre à ces questions en ayant sous les yeux les boucles de votre chaîne de valeur remaniée.

Comme point de départ, vous pouvez encercler dans des boucles les zones suivantes :

- les endroits de la chaîne où les processus sont bien compris par votre personnel ;
- là où les chances de succès sont les plus grandes (pour partir du bon pied) ;
- les sections de la chaîne où l'opération est la plus rentable. (Mais attention: vous pourriez ainsi être entraînés dans les segments les plus difficiles de la chaîne, ce qui viendrait en contradiction avec les deux critères précédents.)

Après avoir tracé les boucles sur votre carte de chaîne de valeur remaniée, numérotez-les dans l'ordre où vous prévoyez les mettre en œuvre (mais utilisez pour ce faire un crayon à mine de plomb, car vos plans pourraient changer!). Une bonne stratégie consiste à commencer l'implantation par la boucle située en aval du processus régulateur, puis de remonter étape par étape aussi loin qu'il le faut. La boucle du processus régulateur, la plus proche du client final, est alors considérée comme un « client interne » qui contrôle la demande dans les boucles en amont. L'optimisation du processus régulateur par l'instauration de la gestion au plus juste fera ressortir en aval des problèmes auxquels il faudra s'arrêter. Toutefois, la stratégie de remontée vers l'amont n'exclut pas la recherche simultanée des objectifs de votre nouvelle chaîne dans plus d'une boucle. Par exemple, il nous est souvent arrivé de commencer à réduire la taille des lots et à introduire un flux tiré dans une boucle de fabrication en amont, tout en poursuivant la mise au point fine de la production en continu et en introduisant le lissage de la charge dans la boucle aval du processus régulateur.

À l'intérieur d'une boucle de la chaîne de valeur, les améliorations se font généralement dans l'ordre suggéré par les huit questions clés relatives à la reconfiguration de la chaîne de valeur (voir plus haut, page 58 de ce document).

Plus précisément, les améliorations apportées à une boucle se font souvent dans l'ordre suivant :

1. développement d'un flux continu obéissant au cycle de production ;
2. établissement d'un système à flux tiré pour contrôler la production ;
3. mise en place du lissage de la charge ;
4. diverses mesures pour éliminer le gaspillage, réduire la taille des lots et des dépôts de stockage et étendre les zones de production en continu.

Bien sûr, l'ordre réel pourra varier d'un cas à l'autre et la distinction entre les diverses étapes pourra s'estomper au point que les événements surviennent en même temps. Il est quand même utile d'avoir à l'esprit cette séquence générale de traitement au moment où vous planifiez votre action, en vous rappelant également que les objectifs de mise en œuvre s'ajoutent les uns aux autres.

Pourquoi avoir retenu la séquence de mise en œuvre susmentionnée ? D'abord, parce que l'instauration d'une production en continu est la mesure qui rapporte le plus en termes d'élimination du gaspillage et de réduction des délais de production. C'est aussi l'aspect le plus simple à mettre en œuvre au début de la démarche. (Évitez de mettre sur pied un système à flux tiré si vous pouvez fonctionner en flux continu.)

L'instauration d'un flux continu signifie bien sûr l'élimination de la surproduction et la réduction du gaspillage, ce qui suppose que vous pouvez (et devez) normaliser les tâches de façon que la production soit prévisible et adaptée au cycle. L'établissement d'un système à flux tiré vous permettra d'exercer un contrôle sur la production (et de lancer toute la séquence de production à partir du segment client s'il s'agit de la boucle englobant le processus régulateur). Finalement, le lissage est la meilleure façon d'arriver à un flux au plus juste lorsque vous travaillez sur plusieurs produits, pour la simple raison que l'absence de lissage suppose que vous continuez de fonctionner par lots. De toute manière, les entreprises qui ne font qu'un produit doivent quand même lisser leur volume de production.

Ce qui nous amène à la dernière question clé : « Quelles améliorations connexes des processus seront requises pour que la chaîne de valeur soit conforme à la nouvelle configuration que vous voulez lui donner ? » La mise en place d'un flux continu, tiré et lissé suppose un travail préparatoire complémentaire, plus ou moins poussé selon le cas. Par exemple, avant d'atteindre un degré élevé de lissage de la production, vous devrez développer des façons d'accélérer les changements de fabrication. Ou encore, pour parvenir à adapter le rythme de la cellule de soudage-montage à votre cycle de production, il vous faudra pouvoir compter sur des machines fiables et apprendre à faire des réglages réussis du premier coup. Vous devrez peut-être aussi modifier votre procédure d'enregistrement des commandes.

À cela se greffe une autre question embêtante : qu'est-ce qui précède l'autre, la mise en œuvre de ces mesures préparatoires ou l'instauration d'un flux continu, tiré et lissé ? Il est évident que les deux types d'amélioration doivent avancer main dans la main dans une certaine mesure. Nous savons toutefois par expérience que dans le doute, il vaut mieux s'attaquer d'abord à l'amélioration des flux et procéder ensuite aux améliorations connexes que l'instauration d'un flux continu pourrait commander. Autrement, vous pouvez vous épuiser à essayer d'améliorer l'efficacité de vos processus, et perdre ainsi beaucoup de temps. Surtout, ne vous enlisez pas dans une démarche obsessionnelle d'amélioration!

Une fois que vous aurez une bonne idée de l'ordre à suivre pour mettre en œuvre les divers volets de votre chaîne de valeur remaniée, il reviendra au gestionnaire de la chaîne de valeur de les consigner dans le plan annuel de mise en œuvre de la chaîne (voir le modèle à la page suivante, établi pour la société ABC). Ce genre de plan vous sera familier si vous vous occupez déjà du déploiement des politiques de l'entreprise, ou si vous utilisez les graphiques de Gantt.

Dernière suggestion : rédigez le rapport d'examen dans l'usine même, en suivant à la trace la chaîne de valeur en question.

[illegible]

L'amélioration de la chaîne de valeur : une responsabilité qui incombe à la direction

Comme nous l'avons mentionné plus tôt dans le présent guide, l'amélioration de la chaîne de valeur est avant tout la responsabilité de la direction. Celle-ci doit comprendre qu'il lui revient de prendre le portrait actuel du flux d'ensemble de l'entreprise, d'élaborer une vision claire de ce que serait une version améliorée, au plus juste, de ce flux, et d'en piloter la mise en œuvre. Il n'est pas possible dans ce cas-ci de déléguer le travail à des subordonnés. Vous pouvez demander aux agents de maîtrise d'éliminer le gaspillage, mais seule la haute direction est en mesure d'appréhender l'ensemble du flux, puisque celui-ci traverse les limites fonctionnelles et les limites des services. À partir de notre expérience des quinze dernières années auprès de nombreuses entreprises œuvrant dans divers secteurs industriels, nous pouvons affirmer que les conditions suivantes sont essentielles au succès d'une démarche au plus juste :

- La surproduction doit faire l'objet d'une lutte de tous les instants ; en éliminant la surproduction, on favorise un flux plus dynamique.
- Les gestionnaires doivent se convaincre que les principes de gestion au plus juste sont adaptables à leur situation et afficher une volonté bien arrêtée d'innover et d'apprendre de leurs erreurs éventuelles.

On n'entend pas beaucoup parler de la longue démarche parsemée d'essais et erreurs de Taiichi Ohno lorsqu'il s'est attaqué à la surproduction au sein de la jeune entreprise Toyota Motor Corporation. Plusieurs erreurs disparaissent d'elles-mêmes lorsqu'on introduit de nouvelles méthodes de production. Si vous procédez avec doigté, chaque nouvelle offensive vous amènera plus près de l'objectif et vous permettra de mieux saisir la situation d'ensemble. Ce travail à répétition fait partie de tout effort d'implantation des principes au plus juste. Le succès couronnera les efforts de ceux et celles qui sont déterminés à affronter eux-mêmes les obstacles et à les surmonter.

- Les gestionnaires doivent accepter de consacrer du temps à cette théorie et apprendre les principes qui la sous-tendent, au point de pouvoir eux-mêmes en faire la démonstration à d'autres. De fait, ils devront vraiment l'enseigner, non pas tellement en classe (encore que la chose soit envisageable), mais dans leurs relations quotidiennes avec leur personnel.

Quel que soit le niveau où ils interviennent, les gestionnaires — depuis le chef de la direction jusqu'aux contremaîtres d'usine — doivent favoriser la création d'une chaîne de valeur au plus juste. Il ne se passera rien si leurs efforts se limitent à quelques minutes de discussion à la réunion hebdomadaire des cadres. Cette préoccupation doit être intégrée à tous les aspects de l'activité quotidienne des cadres. La cartographie de la chaîne de valeur au point doit être maîtrisée au point où la méthode devient un moyen de communication instinctif.

- Il faut amener votre personnel à suivre la direction générale que vous lui donnez, sans attendre constamment vos ordres. Commencez par attirer son attention sur des aspects précis de la méthode (par exemple, gérer en s'appuyant sur la chaîne de valeur). L'ensemble du processus s'apparente au déploiement d'une nouvelle politique.

Plus tard, vous passerez à l'étape de la gestion de cette même politique, un processus plus dynamique où les échelons inférieurs de l'organisation prennent part à la formulation de la politique et à son application. À mesure que les principes de la gestion au plus juste s'imprégneront dans votre organisation, vous découvrirez que les grandes politiques de l'entreprise naissent peu à peu de l'interaction entre les différents niveaux de l'organisation et n'ont rien à voir avec une quelconque illumination venue du sommet.

- Offrez un soutien «collé aux réalités de l'usine», plutôt que de chercher à créer des équipes de production autonomes. Le type de soutien que nous préconisons est le suivant : 1) toutes les opérations indirectes doivent être considérées comme des moyens de soutien des opérations directes, et 2) le travail des services de soutien (contrôle de la production, encadrement général, direction d'équipe, manutention des matières, maintenance et résolution des problèmes) doit être lié au cycle et aux pas de production des opérations directes qui ajoutent de la valeur à votre production.

Si nous demandons aux opérateurs de se conformer aux exigences du cycle de production, nous devons être en mesure d'inscrire notre gestion à l'intérieur de ce même cadre horaire. Demandez-vous si vos services de soutien (maintenance, etc.) peuvent répondre aux problèmes des opérateurs dans les délais imposés par le cycle de production. Si la réponse est non (et c'est presque toujours le cas), alors votre organisation ne fonctionne pas au rythme du cycle de production.

Comment faire
fonctionner ce projet ?



s sommes toujours étonnés
 la réponse qu'on nous fait
 que, dans une usine, nous
 ons la simple question sui-
 te : « Qui est responsable, du
 ut à la fin, du coût, de la
 ité et du respect des délais
 vraison de ce produit ? »

éponse prend généralement
 rme suivante: « Eh bien,
 ervice de manutention des
 ières est responsable du
 ssert des éléments d'un
 essus à l'autre, le chef du
 ice de l'emboutissage et
 i du soudage s'assurent
 leurs délais sont respectés,
 ervice de l'expédition
 sure que le produit est livré
 mps, le service de contrôle
 a production détermine le
 ndrier de production de
 semble des services, le
 ice d'assurance-qualité
 sure que le taux d'erreurs ne
 asse pas la limite permise... »

, tout le monde est respon-
 e, de sorte que personne
 t vraiment responsable.


- L'équipe responsable du produit doit remplacer le service comme noyau de l'organisation.

- Il faut nommer des « gestionnaires de la chaîne de valeur », chargés de diriger le travail des opérateurs de processus (au niveau de la fabrication, mais aussi dans toutes les sphères de la gestion de l'entreprise) et d'assumer la responsabilité du coût, de la qualité et de la livraison du produit dans la configuration actuelle de la chaîne et dans sa configuration future, qu'il leur revient de mettre en œuvre.

- Il faut aussi créer une fonction de « promotion de la gestion au plus juste », dont les spécialistes aideront les gestionnaires de chaîne de valeur à repérer les diverses formes de gaspillage et à appliquer les mesures aptes à les éliminer à la source.

Au début, la plupart des gestionnaires de chaîne de valeur et des membres de leur équipe trouveront auprès des experts du groupe de promotion des conseils utiles sur la façon de mieux voir les choses, d'instaurer et d'affiner des systèmes à flux continu, d'accélérer les changements de fabrication, de mettre en œuvre des systèmes à flux tiré, de lisser les programmes de production, etc. Toutefois, ces spécialistes doivent agir comme pilotes plutôt que comme responsables de l'implantation, leur objectif étant de partager avec le gestionnaire de la chaîne de valeur et d'autres personnes concernées les connaissances qu'ils ont accumulées à partir de leur expérience en matière de gestion au plus juste.

Assurez-vous que le groupe de promotion de la gestion au plus juste est à pied d'œuvre, dans l'usine, pour superviser les changements, et qu'il participe à la résolution active des problèmes, tout en restant attentif aux besoins actuels de l'organisation et de ses clients. Ce groupe doit s'intéresser à toutes les fonctions de l'entreprise, non pas seulement à la fabrication.



Les spécialistes de la gestion au plus juste, qui relèvent de la haute direction, soutiennent le travail des cadres chargés de l'implantation de cette nouvelle vision de l'entreprise.

Nota :

La seule façon d'arriver à une maîtrise réelle des méthodes de la gestion au plus juste est, selon l'expérience que nous en avons, de les appliquer soi-même dans un contexte réel, avec l'aide occasionnelle d'un spécialiste. Nous sommes convaincus qu'il en est de même pour la vaste majorité des cadres. Malheureusement, nous constatons que de nombreux gestionnaires recourent plutôt aux services d'un consultant pour régler leurs problèmes immédiats, préférant ne pas s'en mêler. Ce faisant, ils n'apprennent jamais à régler leurs problèmes par leurs propres moyens et en viennent à développer une dépendance de plus en plus forte à l'égard des services de consultation externes. Il faut savoir dire non!

- Il faut créer, à l'intention des équipes responsables de produits, un nouvel ensemble de normes du rendement axées sur la réduction des délais, de l'espace occupé, de la charge de travail, des défauts et du non-respect des dates de livraison, normes qui viendront se substituer aux normes financières classiques concernant l'utilisation de l'actif et l'imputation des coûts indirects.

Ces normes doivent contenir une information pertinente en ce qui a trait à la gestion d'une installation exploitée au plus juste et ne doivent pas entraver l'atteinte des buts visés par cette démarche. Force est de constater en effet que nos systèmes de mesure classiques du rendement ne nous aident pas beaucoup quand vient le temps de gérer une chaîne de valeur au plus juste. Mais après tout — en gardant à l'esprit que notre principale préoccupation doit être d'améliorer le flux de production — quels effets peut-on attendre de critères qui mettent l'accent sur des aspects comme le taux d'utilisation des équipements et de la main-d'œuvre, ou les frais généraux ? Que des effets négatifs!

Malheureusement, rares sont ceux parmi nous qui avons le loisir d'écarter de notre gestion quotidienne les critères classiques du rendement financier (et qui stipulent — parfait exemple d'élément contre-productif — que les stocks sont un actif!). Il faut au moins faire en sorte que les critères qui ne nous aident pas dans la gestion de nos usines n'entravent pas nos efforts visant à favoriser une exploitation au plus juste.

Les critères de mesure du rendement des installations exploitées au plus juste devraient respecter les principes suivants :

1. ils doivent encourager les comportements recherchés chez les agents de maîtrise ;
2. ils doivent fournir à la haute direction l'information dont elle a besoin pour prendre ses décisions ;
3. la règle numéro 1 l'emporte toujours sur la règle numéro 2.

Ceci dit, voici une belle règle de gestion au plus juste qui s'applique à toutes les usines :
 « Est-ce que notre objectif de rendement basé sur le cycle de production est atteint tous les jours au processus régulateur ? »

CONCLUSION

On le voit, le cycle du «futur qui devient le présent» n'a pas de fin. Cette constatation devrait être au cœur de la gestion quotidienne de toute entreprise qui a un produit à vendre, qu'il s'agisse d'une marchandise, d'un service ou de toute combinaison de marchandise et de service qui représente une solution pour le client. Notre expérience nous a permis de le constater à l'évidence, l'élimination d'une source de gaspillage dans un cycle de fabrication révèle souvent l'existence d'autres sources de gaspillage dans le cycle voisin, qui doivent elles aussi être extirpées. La mission des gestionnaires de chaînes gérées au plus juste est de faire en sorte que ce cycle de recherche de la «vertu» ne cesse jamais.

Le présent guide a porté presque exclusivement sur les aspects techniques de l'instauration d'une chaîne de valeur au plus juste. C'est là un bon point de départ puisque pour faire face à la concurrence, la chaîne de valeur doit se porter à la défense des intérêts généraux du client en proposant le plus court délai de fabrication, les prix les plus bas, la meilleure qualité et la date de livraison la plus sûre. Il faut dans tous les cas se garder d'atténuer l'effort d'optimisation de la chaîne de valeur pour tenir compte des intérêts particuliers de certains responsables de processus, de service ou de fonctions, ou d'autres intervenants.

La mise en œuvre des changements d'ordre technique forcera aussi l'évolution des responsables de chaînes de valeur. Par exemple, un climat de confrontation entre la direction et le personnel d'exécution ne peut que nuire à une démarche d'implantation, tandis que la classification traditionnelle des emplois risque de ne pas faire bon ménage avec une exploitation au plus juste. Les méthodes courantes de mesure du rendement — dominées par la comptabilité standard des coûts de revient — favorisent le maintien d'un mode de production de masse. Et ainsi de suite.

Les chaînes de valeur au plus juste doivent bien sûr être élaborées dans le respect des gens. Mais le respect des gens n'est pas synonyme de respect des vieilles habitudes. L'instauration d'une chaîne de valeur au plus juste n'est pas toujours chose facile ; un pas en avant est souvent suivi d'un demi-pas en arrière. La démarche, nous le savons maintenant, fait apparaître des sources de gaspillage, ce qui signifie que des personnes dans toutes les fonctions de l'entreprise peuvent être appelées à changer leurs habitudes. Nous pensons que tout le personnel de l'entreprise — direction et employés — a un rôle à jouer dans l'implantation d'une chaîne au plus juste, et que tous devraient y trouver leur compte. Les avantages sont multiples : compétitivité accrue de l'entreprise, bonification du climat de travail, resserrement des liens entre la direction et le personnel d'exécution et — dernier avantage mais non le moindre — sens du devoir accompli à l'égard de la clientèle.

Il existe une chaîne de valeur dans tout établissement où l'on réalise des biens et des services pour des clients, le défi consistant à bien la circonscrire. La marche à suivre pour dessiner une carte de la chaîne de valeur est essentiellement la même partout, dans tous les secteurs d'activité. Une chaîne peut être prolongée vers l'amont et vers l'aval d'une entreprise de manière à tout englober, depuis la matière brute jusqu'au client. Il nous est impossible de donner ici des exemples de carte de chaîne de valeur pour tous les secteurs d'activité, mais nous espérons que le guide *Bien voir pour mieux gérer* vous soutiendra dans l'élaboration de vos propres chaînes de valeur et vous aidera à créer des chaînes de valeur au plus juste qui soient adaptées à vos activités.

**Passez à la
démarche au
plus juste**

