

Вопросы заказчику по заявке на запасные части

Приложение к письму об уточнении позиций заявки. Вопросов 87. Порядок — по цене вопроса: сначала то, где ошибка дороже. По каждой позиции указано, что именно не сходится, что мы просим подтвердить и что нам уже удалось установить самостоятельно.

Просим ответить по форме: обозначение позиции — уточнение. Если по какой-то позиции ответ требует времени, достаточно сказать об этом: мы продолжим работу по остальным и не будем ставить всю заявку в ожидание.

1. весь лист заявки — 7 907 шт

Что не сходится: один номер на нескольких строках: количество и опознание под вопросом

Просим подтвердить. В листе заявки 234 номера из 1 198 стоят более чем на одной строке, и на вторые и последующие вхождения приходится 7 907 штук. Подтвердите по каждому такому номеру одно из двух: (1) это одна и та же позиция, расписанная несколькими строками, и количество надо сложить; либо (2) это разные изделия, и номер в поле артикула к части строк не относится. Отдельно и в первую очередь — 27 номеров, под которыми стоят изделия из РАЗНЫХ категорий: по ним номер изделие не опознаёт вовсе.

Что мы установили сами. Самый ясный случай — 4007922: он стоит пять раз, по 18 штук, и называется «Газовый регистр», «Предохранительные клапаны», «Газоэлектрический запальник», «Реле давления», «Сканер факела». Это не одна деталь в пяти видах, а пять разных изделий с одним номером в поле артикула — так бывает, когда номер протянут по столбцу. Тот же случай: VS-4-57 — «Электрод розжига» и «Завихритель пламени горелки»; 64/60040226/2 — «Первичный запорный клапан газового топлива» и «Вторичный запорный клапан»; 64/60040257/1 — «Клапан BOV» и «Датчик положения»; 64/04012024/3 — «Набор для слива» (0 шт) и «Комплект для прокачки корпуса насоса» (16 шт). Замер: `gt/data/ship_demand_collisions.json`, считает `gt/tools/demand_collisions.py`.

Почему это важно. На повторные вхождения приходится 2 045 535 USD расчётной экспозиции при 9 277 410 USD по всей заявке — каждый пятый доллар. Из них 446 752 USD сидят под 27 номерами, где категории изделий расходятся: там недостоверно и количество, и опознание, и цена. Остальные 1 598 783 USD — под 207 номерами, где категория одна и сложение количества, вероятно, верно; «вероятно» здесь и есть цена вопроса.

2. пять строк Jenbacher с двойным номером — 1 628 шт

Что не сходится: два номера в одном поле

Просим подтвердить. В пяти строках Jenbacher в поле артикула стоят ДВА номера через дефис — старый и новый: 404492-1214569, 334976-433894, 245488-631265, 265174-263174, 344542-431447. Подтвердите, что заказывать надо по ВТОРОМУ (действующему) номеру каждой пары.

Что мы установили сами. Составного номера не существует нигде, поэтому поиск по нему ничего не находит — у трёх строк из пяти отсюда и вердикт «не найдено». По 334976-433894 цепочка замен установлена: 433894 заменил 389588 и является действующим. По 404492-1214569 действующий — 1214569 (свечи DENSO 518, банка из 4 шт).

Почему это важно. 589 633 USD по нашей оценке — почти шестьсот тысяч висят на номерах, которых ни один продавец не примет.

3. 64/60040226/2 — 8 шт

Что не сходится: противоположные исполнения под одним номером

Просим подтвердить. Под номером 64/60040226/2 в заявке идут противоположные исполнения: «Вторичный запорный клапан газового топлива СИМЕНС SGT-400 64/60040226/2» — 4 шт; «Первичный запорный клапан газового топлива СИМЕНС SGT-400 64/60040226/2» — 4 шт. Это один и тот же артикул, применённый в двух позициях, или в одной из строк номер указан по ошибке? Если артикул один — подтвердите это письмом, мы посчитаем строку одной позицией.

Что мы установили сами. Замер по сырым строкам заявки: «Вторичный запорный клапан газового топлива СИМЕНС SGT-400 64/60040226/2» — 4 шт; «Первичный запорный клапан газового топлива СИМЕНС SGT-400 64/60040226/2» — 4 шт. Основание класса — в наименованиях одного номера и «первичн...», и «вторичн...». Узлы: клапаны и арматура.

Почему это важно. В нашей сводке строка собрана по номеру поэтому количества сложились: 8 шт и экспозиция 236 000 USD — это арифметика по разным изделиям, а не оценка одной позиции. Ценой такую строку защищать нельзя, пока она не разложена.

4. VS-4-57 и VS-6-82 — 330 шт

Что не сходится: в поле артикула модель машины

Просим подтвердить. Что именно требуется по котлам Victory Energy VOYAGER-VS-4-57 (184 шт) и VOYAGER-VS-6-82 (146 шт)? «VS-4-57» — обозначение МОДЕЛИ котла, а не детали: 184 котла не заказывают. Нужен артикул с шильдика узла, позиция по чертежу или хотя бы наименование детали.

Что мы установили сами. В открытых перечнях оборудования эти обозначения встречаются как «VOYAGER-VS-4-57» и «VOYAGER-VS-6-82» — водотрубные котлы Victory Energy Operations. Деталей с такими номерами не существует, поэтому ни один продавец запрос принять не может. Экспозиция двух строк вместе — 211 000 USD.

Почему это важно. 211 000 USD по нашей оценке, но оценка построена на номере, которого у детали нет, то есть цифра не опирается ни на что.

5. 1701/15 / BN1701/15 — 110 шт

Что не сходится: одна деталь двумя строками, и не указано допустимое состояние изделия

Просим подтвердить. Модуль Bently Nevada FieldMonitor 1701/15 стоит в заявке двумя строками — 98 шт и 12 шт. Подтвердите сводную потребность 110 шт одного изделия. И главное: изделие снято с производства, нового его не выпускают — допустимо ли поставить восстановленное или изделие вторичного рынка, и какой входной контроль вы примете? Если требуется только новое, вопрос переходит в замену стойки контроля вибрации на действующую серию изготовителя.

Что мы установили сами. Одно изделие, три номера, все подтверждены дословно с карточки продавца: каталожный 1701/15, номер изготовителя Bently Nevada 141379-01, номер Solar 1034549-20. Линия принадлежит Baker Hughes. Серии 1701 нет в действующем составе изделий изготовителя, а в его же документе по стойке 3500 сказано, что для новых установок после 2020 года рекомендуется Orbit 60. У западных независимых складов изделия нет: Santa Clara Systems «Out of Stock», auto2mation «Out of stock», Atlas Shipcare «Sold out». Всё предложение — у посредников вторичного рынка, где цена 188–200 USD за штуку, то есть вдвое ниже пола нашей вилки; цена ниже вилки на снятое изделие сама указывает на восстановленное или неоригинальное. Правдоподобный остаток, названный числом, — 15 шт у одного продавца, то есть седьмая часть потребности.

Почему это важно. Две строки несут РАЗНЫЕ вилки — 450–1600 и 950–1650 USD за штуку, — значит минимум одна поставлена неверно. Экспозиция обеих по срединам вилок 116 050 USD, и это первая по деньгам строка заявки среди тех, где вилка держится на снятом с производства изделия. По цене вторичного рынка те же 110 штук стоят 20 680–22 000 USD, то есть впятеро дешевле, но закладывать это до ответа о допустимом состоянии изделия нельзя.

6. 64/60040257/1 — 12 шт

Что не сходится: один номер против разных деталей

Просим подтвердить. Под номером 64/60040257/1 в заявке идут разные изделия: «Датчик положения СИМЕНС SGT-400 64/60040257/1» — 8 шт; «Клапан BOV Сименс SGT-400 64/60040257/1» — 4 шт. Назовите артикул каждого отдельно — либо пришлите шильдик или страницу каталога. Одним номером эти позиции заказать нельзя.

Что мы установили сами. Замер по сырым строкам заявки: «Датчик положения СИМЕНС SGT-400 64/60040257/1» — 8 шт; «Клапан BOV Сименс SGT-400 64/60040257/1» — 4 шт. Основание класса — наименования попали в разные категории узла. Узлы: датчики и КИП, клапаны и арматура.

Почему это важно. В нашей сводке строка собрана по номеру поэтому количества сложились: 12 шт и экспозиция 105 000 USD — это арифметика по разным изделиям, а не оценка одной позиции. Ценой такую строку защищать нельзя, пока она не разложена.

7. Turbo-K — 90 шт по 25 л

Что не сходится: тары такой не существует

Просим подтвердить. Какая тара нужна для моющего средства Turbo-K? В 25-литровой оно не выпускается: у изготовителя канистра 20 л, бочка 200 л и куб 1 000 л. И второе: суммарно требуется около 1 800 литров — допускается поставка бочками или кубом? Литр в мелкой таре существенно дороже.

Что мы установили сами. Turbo-K — моющее средство для компрессора газовой турбины, изготовитель Turbo-K International, распространяется также под маркой Castrol Turbo-K. Стандартная фасовка по техническому описанию изготовителя: 20 л, 200 л, 1 000 л. Открытых цен нет ни у изготовителя, ни у дистрибьюторов — только по запросу.

Почему это важно. По нашей оценке 72 000 USD, но оценка построена на несуществующей таре, то есть на 90 единицах непонятно чего.

8. KFD2-VR-Ex1.50m / KCD2-RR-Ex1 — 126 шт

Что не сходится: одно- или двухканальное исполнение

Просим подтвердить. Барьеры Pepperl+Fuchs: нужны ОДНОканальные (KFD2-VR-Ex1, KCD2-RR-Ex1) или ДВУХканальные (KFD2-VR2-Ex1.50M, KCD2-RR2-Ex1)? Цена отличается в 2,6 раза. Отдельно: суффикс «.50M» в действующем каталоге стоит только у двухканального VR2 — проверьте, верен ли номер «KFD2-VR-Ex1.50m» в заявке.

Что мы установили сами. Заводские нетто-цены Pepperl+Fuchs открыты: KFD2-VR2-Ex1.50M — 524 USD, KCD2-RR2-Ex1 — 558 USD. По одноканальному KCD2-RR-Ex1 дистрибьютор даёт 216 USD. В заявке идут ОБА номера VR и VR2 отдельными строками (60 и 36 шт), плюс KFD2-VR-Ex1.19 (6 шт) — то есть различие может быть осознанным, а может быть опiskeй.

Почему это важно. По нашей оценке две строки дают 71 220 USD. По заводскому прайсу на одноканальные — около 46 тыс., на двухканальные — около 68 тыс. Ответ двигает цифру на 22 тыс.

9. 1794-OB16P и 1794-IB10XOB6 — 73 шт

Что не сходится: весь объём закрывается восстановленными изделиями — нужно решение о допустимости

Просим подтвердить. По двум модулям ввода-вывода найден продавец, закрывающий весь объём ВОССТАНОВЛЕННЫМИ изделиями со склада и с гарантией два года: 1794-OB16P — 45 шт по 64,00 USD, 1794-IB10XOB6 — 28 шт по 89,00 USD. Допускаете ли вы восстановленные модули и какой входной контроль примете? Новые те же модули стоят у авторизованного канала 921,58 и 662,25 USD за штуку.

Что мы установили сами. Продавец — Classic Automation, состояние изделий заявлено как Used/Refurbished, срок «IN STOCK», гарантия 2 года. Прежняя наша пометка по этим строкам — «наличия нет, покрытие не гарантировано» — больше не описывает состояние рынка.

Почему это важно. Разница между восстановленным и новым по этим двум строкам — примерно в десять раз: $45 \times 64 + 28 \times 89 = 5\,372$ USD против $45 \times 921,58 + 28 \times 662,25 = 59\,015$ USD. Это решение владельца и заказчика, а не сорсера.

10. KFD2-RR-Ex1 — 74 шт

Что не сходится: артикул снят с производства, нужна замена

Просим подтвердить. Барьер искробезопасности KFD2-RR-Ex1 снят изготовителем с производства: нового изделия под этим артикулом купить нельзя. Принимаете ли вы штатную замену изготовителя KCD2-RR2-Ex1 (артикул заказа 314455)? Дистрибьютор прямо предупреждает, что изделия серий могут не быть прямой заменой, поэтому замена требует подтверждения техническим отделом изготовителя под Taurus 60S. Второй вариант — восстановленные изделия под исходным артикулом, но на открытом рынке их нашлось 2 штуки против потребности в 74.

Что мы установили сами. Снятие подтверждено дословно: Kempston Controls печатает «Discontinued» и «Recommended replacement by the Manufacturer / Part number: KCD2-RR2-EX1», а поиск по сайту изготовителя по KFD2-RR-Ex1 отдаёт «No results». Цепочка замен: KFD2-RR-Ex1 (артикул 127819) → KCD2-RR-Ex1 → KCD2-RR2-Ex1 (артикул 314455). Преемник в корпусе 12,5 мм и с заявленным уровнем SIL 2. Цена преемника: 558,00 USD у изготовителя и 342,43 GBP (463,09 USD по курсу 0,739449 на 13.09.2026, курс межбанковский, не курс сделки) у Kempston.

Почему это важно. Наша вилка 110–320 USD за штуку, экспозиция 15 910 USD. Цена преемника выше потолка вилки в 1,5–1,7 раза: 74 штуки по 463–558 USD это 34 300–41 300 USD, то есть строка недосчитана примерно на 25 000 USD. Но это цена ДРУГОГО артикула, и в ценовой вердикт по нашей строке она не вошла: сначала нужно согласие заказчика на замену.

11. 64/60082044/1 — 10 шт

Что не сходится: один номер против разных деталей

Просим подтвердить. Под номером 64/60082044/1 в заявке идут разные изделия: «Запорный клапан продувки пилотного газового топлива СИМЕНС SGT-400 64/60082044/1» — 4 шт; «Скидовой запорный клапан пропановой системы СИМЕНС SGT-400 64/60082044/1» — 4 шт; «СБОРКА ШАРОВОГО КЛАПАНА ДВУХСТОРОННЕГО ПРИВОДА Сименс SGT-400 64/60082044/1» — 2 шт. Назовите артикул каждого отдельно — либо пришлите шильдик или страницу каталога. Одним номером эти позиции заказать нельзя.

Что мы установили сами. Замер по сырым строкам заявки: «Запорный клапан продувки пилотного газового топлива СИМЕНС SGT-400 64/60082044/1» — 4 шт; «Скидовой запорный клапан пропановой системы СИМЕНС SGT-400 64/60082044/1» — 4 шт; «СБОРКА ШАРОВОГО КЛАПАНА ДВУХСТОРОННЕГО ПРИВОДА Сименс SGT-400 64/60082044/1» — 2 шт. Основание класса — наименования почти не пересекаются: общих слов 44%. Узлы: клапаны и арматура.

Почему это важно. В нашей сводке строка собрана по номеру поэтому количества сложились: 10 шт и экспозиция 35 000 USD — это арифметика по разным изделиям, а не оценка одной позиции. Ценой такую строку защищать нельзя, пока она не разложена.

12. 1756-CNBR/D — 11 шт

Что не сходится: артикул снят с производства, преемник назван изготовителем

Просим подтвердить. Интерфейсная карта 1756-CNBR/D снята с производства с 31 декабря 2024 года. Изготовитель называет заменой 1756-CN2R (Engineering Replacement). Принимаете ли вы замену? Если требуется исходный артикул, он есть только на вторичном рынке.

Что мы установили сами. Авторизованная витрина группы Sonepar по этому артикулу уже отвечает «Not Authorized». Наша вилка 250–2 674 USD за штуку не накрыла ни одной живой цены: 37,95 и 189,00 ниже, 2 943,49 и 5 440,78 выше. Единственное предложение с достаточным остатком (10 шт, отгрузка 3–5 дней) стоит 2 943,49 USD за штуку. Замена 1756-CN2R в заявке стоит отдельной строкой на 12 шт, то есть заказчику она уже знакома.

Почему это важно. 11 штук по 2 943,49 USD это 32 378 USD против 16 082 USD расчётной экспозиции — примерно вдвое больше. Авторизованный канал вдвое дороже и этого.

13. 1043614-500 — 8 шт

Что не сходится: один номер против разных деталей

Просим подтвердить. Под номером 1043614-500 в заявке идут разные изделия: «КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ Солар Taurus 60S 1043614-500» — 4 шт; «РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ГЛАВНОГО И ПИЛОТНОГО ТОПЛИВА Солар Taurus 60S 1043614-500» — 4 шт. Назовите артикул каждого отдельно — либо пришлите шильдик или страницу каталога. Одним номером эти позиции заказать нельзя.

Что мы установили сами. Замер по сырым строкам заявки: «КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ Солар Taurus 60S 1043614-500» — 4 шт; «РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ГЛАВНОГО И ПИЛОТНОГО ТОПЛИВА Солар Taurus 60S 1043614-500» — 4 шт. Основание класса — наименования попали в разные категории узла. Узлы: клапаны и арматура, прочее.

Почему это важно. В нашей сводке строка собрана по номеру поэтому количества сложились: 8 шт и экспозиция 30 800 USD — это арифметика по разным изделиям, а не оценка одной позиции. Ценой такую строку защищать нельзя, пока она не разложена.

14. девять номеров с кириллическими буквами — 79 шт

Что не сходится: в обозначении кириллическая буква на месте латинской

Просим подтвердить. Подтвердите правильное написание девяти обозначений: 1794-IB10XOB6XT, PEDROLLO HF 50B, Y808750D9J, 962308C1, KFD2-CR-Ex1 30.300, RI01170B00-66, K5C2-X, HK-5187-ASK-A, MCRA040AT. В каждом из них на месте латинской буквы стоит кириллическая — она неотличима от латинской на вид, но это другой символ, и по такому обозначению не находит ничего ни один поставщик. Мы исходим из того, что верны латинские написания: 1794-IB10XOB6XT, PEDROLLO HF 50B, Y808750D9J, 962308C1, KFD2-CR-Ex1 30.300, RI01170B00-66, K5C2-X, HK-5187-ASK-A, MCRA040AT.

Что мы установили сами. Найдено сплошным разбором поля артикула: `gt/tools/homoglyphs.py`, набор `gt/data/ship_homoglyphs.json`. Наш поисковый указатель эти номера теперь находит в обоих написаниях — свод букв-двойников к латинице добавлен в сборщик указателя и в поиск по нему. Поле артикула в данных мы НЕ правим: там записано то, что прислал заказчик. У поставщиков такого свода нет, поэтому в письмо номер идёт латиницей.

Почему это важно. Экспозиция девяти строк 23 370 USD. Деньги невелики, но цена ошибки здесь не в деньгах: по такому номеру поиск даёт ноль, и строка выглядит как «детали не существует», хотя деталь обычная и есть на складе.

15. Danfoss APP: 180B4154 и 180B4158 — 12 шт

Что не сходится: нужен типоразмер насоса; две строки — РАЗНЫЕ комплекты, складывать нельзя

Просим подтвердить. Назовите типоразмер насоса Danfoss по заводской табличке: APP 5.1, 6.5, 7.2 или 8.2, и отдельно — APP или APP W. Комплекты между этими исполнениями не взаимозаменяемы. Подтвердите, что нужны оба комплекта: поршневой и клапанной плиты.

Что мы установили сами. Разведка установила заводские номера и сняла подозрение на дубль: строка «Комплект поршня нас. Danfoss APP 5.1-8.2» это Danfoss 180B4154, поршневой комплект, масса нетто 1,756 кг; строка «Комплект Danfoss APP 5.1-8.2 180B4158» это 180B4158, комплект клапанной плиты, 1,3 кг. Разные номера, разные массы, разные штрихкоды; оба ставятся на один насос, складывать строки нельзя. Восстановлен заводской перечень комплектов ряда: 180B4154 поршневой, 180B4158 клапанная плита, 180B4161 уплотнения, 180B4156 удерживающие кольца. На странице 180B4154 у изготовителя стоит оговорка о наличии более нового исполнения, но номер приемника не назван. ВНИМАНИЕ: в заявке «180B4158» набрано КИРИЛЛИЧЕСКОЙ буквой «В»; заводской номер пишется латиницей.

Почему это важно. Цены подтверждены обеими строками: 2 253,10 и 1 608,35 USD за штуку, вилки верны. Вопрос не о деньгах, а о применимости: комплект не того типоразмера — это полная потеря стоимости позиции, 23 170 USD по двум строкам.

16. 1060367-500 — 4 шт

Что не сходится: в заказе нужны два обозначения, иначе придёт не то изделие

Просим подтвердить. Подтвердите входное напряжение зарядного устройства: модель изготовителя ABC11B-120-10 стоит против ЧЕТЫРЁХ номеров Solar — 1060367-100, -500, -900 и -1300, — и различаются они только входным напряжением. В заказе нужны оба обозначения: и номер Solar, и модель изготовителя с напряжением.

Что мы установили сами. Изготовитель вскрыт документом: American Battery Charging, LLC, руководство 64073 ревизии 5 от 09.09.2021, таблица «Model / Solar P/N» дословно: «ABC11B-120-10 1060367-500 208/220/230/240VAC 20A»; там же «SPARE PARTS LIST - MODEL ABC11B-120-XX / SOLAR MODEL 1060367 SERIES -100 TO -1600». Канал изготовителя открыт: `service@abc-chargers.com`, +1 714-477-1599.

Почему это важно. Экспозиция строки 19 000 USD. Цены нет ни у одного канала, запрос изготовителю — первый шаг, и он же самый дешёвый: у зарядных устройств канал изготовителя обычно прямой.

17. БЕЗ_Артикула — 26 шт

Что не сходится: один номер против разных деталей

Просим подтвердить. В 6 строках заявки колонка артикула пустая — стоит прочерк: «S-уплотнение, тип В, наружный, 18.274/18.166 НД X 0.300 сечение X .531 длина: p/n P137446-0003; S-уплотнение, тип ВД, 8.705/8.671 НД X 0.300 сечение X .516 длина: p/n P126852-0003; S-Уплотнение, тип ВД, 8.705/8.671 НД X 0.300 Сечение X .516 Длина: p/n P107179-0003; Уплотнительное кольцо, .103 (2.62) дюйм (мм) сечение X 3.487(88.57) дюйм (мм) ВД: p/n P48-081-965; Кольцевое уплотнение SBMS: p/n 73-041-690; Кольцевое уплотнение SBMS многоразовое с резиновым уплотнением 18-3/4: p/n 73-041-690;» — 7 шт; «O-Rings-для инструмента монтажа/демонтажа подвески: p/n 702645-44-51; Уплотнение тип SLS, (0,375 угл.ст) ВД 1,00 x НД 1,75 x ДЛ 0,62, наполнение из ПТФЭ с пружинами из корп. Уст. Сплава ISO 10423 и API 6A, PSL 3: p/n 2012992-01-01; LS - уплотнение: p/n 2017000-11-08; SRL - МЕТАЛЛИЧ. МАНЖЕТНОЕ КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ 5-1/2" ТИП SRL С ПРОХОДНЫМ ОТВЕРСТИЕМ 5,200": p/n 2119760-25-01; Прокладка 18-3/4 CF-18, AISI Нерж. Сталь 316 с ксилановым покрытием, для применения с материалами API 6A, класс материала AA: PN 2034005-06-01; Кольцо SRL 5-1/2": PN 2120000-25-01;» — 5 шт; «УПЛОТНЕНИЕ S, НАРУЖНОЕ, УПОРНОЕ КОЛЬЦО ХВОСТОВИКА 0,275", ДЛИННАЯ КАНАВКА 0,579", 18,625" НОМ, ГИДРИРОВАННЫЙ БУТАДИЕН НИТРИЛЬНЫЙ КАУЧУК (HNBR) LT. (НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ) 80D, С ПРУЖИНАМИ ПРОТИВОВЫДАВЛИВАНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ. API 6A, M/C:FF, T/C:L+U, PSL 3: P/N CPN-542161-185; КОРПУС, МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ ПОДВЕСКИ НКТ, ТИП «MW-I», 18- 3/4" НОМИН., МАКС. РАБ. ДАВЛЕНИЕ 5К: P/N KPN-239200-001; Срезной винт: P/N KPN-579016-204; Фиксирующее уплотнительное кольцо: P/N CPN-545010-282; МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ WELOK, 18" НОМИН., МАКС. РАБ. ДАВЛЕНИЕ 5К, МИН. РАСТОЧКА: 18,995": P/N KPN-535070-180; МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ WEFIC, 5-1/4" НОМИН. МАКС. РАБ. ДАВЛЕНИЕ, 5К: P/N KPN-532020-052» — 5 шт; «УПЛОТНЕНИЕ S, НАРУЖНОЕ, УПОРНОЕ КОЛЬЦО ХВОСТОВИКА 0,275", ДЛИННАЯ КАНАВКА 0,579", 18,625" НОМ, ГИДРИРОВАННЫЙ БУТАДИЕН НИТРИЛЬНЫЙ КАУЧУК (HNBR) LT. (НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ) 80D, С ПРУЖИНАМИ ПРОТИВОВЫДАВЛИВАНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ. API 6A, M/C:FF, T/C:L+U, PSL 3: P/N CPN-542161-185; КОРПУС, МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ ПОДВЕСКИ НКТ, ТИП «MW-I», 18- 3/4" НОМИН., МАКС. РАБ. ДАВЛЕНИЕ 5К: P/N KPN-239200-001; Срезной винт: P/N KPN-579016-204; Фиксирующее уплотнительное кольцо: P/N CPN-545010-282; МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ WELOK, 18" НОМИН., МАКС. РАБ. ДАВЛЕНИЕ 5К, МИН. РАСТОЧКА: 18,995": P/N KPN-535070-180; МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ WEFIC, 5-1/4" НОМИН. МАКС. РАБ. ДАВЛЕНИЕ, 5К: P/N KPN-532020-054» — 5 шт; «УПЛОТНЕНИЕ S, НАРУЖНОЕ, УПОРНОЕ КОЛЬЦО ХВОСТОВИКА 0,275", ДЛИННАЯ КАНАВКА 0,579", 18,625" НОМ, ГИДРИРОВАННЫЙ БУТАДИЕН НИТРИЛЬНЫЙ КАУЧУК (HNBR) LT. (НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ) 80D, С ПРУЖИНАМИ ПРОТИВОВЫДАВЛИВАНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ. API 6A, M/C:FF, T/C:L+U, PSL 3: P/N CPN-542161-185; КОРПУС, МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ ПОДВЕСКИ НКТ, ТИП «MW-I», 18- 3/4" НОМИН., МАКС. РАБ. ДАВЛЕНИЕ 5К: P/N KPN-239200-001; Срезной винт: P/N KPN-579016-204; Фиксирующее уплотнительное кольцо: P/N CPN-545010-282; МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ WELOK, 18" НОМИН., МАКС. РАБ. ДАВЛЕНИЕ 5К, МИН. РАСТОЧКА: 18,995": P/N KPN-535070-180; МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ WEFIC, 5-1/4" НОМИН. МАКС. РАБ. ДАВЛЕНИЕ, 5К: P/N KPN-532020-053» — 2 шт; «Уплотнительное кольцо «O-ring»: p/n R301455-465 Уплотнительное кольцо «O-ring»: p/n R301455-387 Уплотнительное кольцо «O-ring»: p/n R301455-464 Уплотнение гидравлическое «Packing hydraulic»: p/n 72096 Уплотнение гидравлическое «Packing hydraulic»: p/n 72094 Штифт «Pins»: p/n H221859-2 Металлическое кольцо VG-192: p/n H90051-2 Пробка для опрессовки 3-1/2: p/n R76382-1 Пробка для опрессовки 4-1/2: p/n R76384-1 Уплотнение под вывод линий управления greylock/11: p/n 51233» — 2 шт. По ним нужен номер, чертёж или типоразмер с посадочными размерами: уплотнение подбирается по размеру, а не по наименованию.

Что мы установили сами. Замер по сырым строкам заявки: «S-уплотнение, тип В, наружный, 18.274/18.166 НД X 0.300 сечение X .531 длина: p/n P137446-0003; S-уплотнение, тип ВД, 8.705/8.671 НД X 0.300 сечение X .516 длина: p/n P126852-0003; S-Уплотнение, тип ВД, 8.705/8.671 НД X 0.300 Сечение X .516 Длина: p/n P107179-0003; Уплотнительное кольцо, .103 (2.62) дюйм (мм) сечение X 3.487(88.57) дюйм (мм) ВД: p/n P48-081-965; Кольцевое уплотнение SBMS: p/n 73-041-690; Кольцевое уплотнение SBMS многоразовое с резиновым уплотнением 18-3/4: p/n 73-041-690;» — 7 шт; «O-Rings-для инструмента монтажа/демонтажа подвески: p/n 702645-44-51; Уплотнение тип SLS, (0,375 угл.ст) ВД 1,00 x НД 1,75 x ДЛ 0,62, наполнение из ПТФЭ с пружинами из корп. Уст. Сплава ISO 10423 и API 6A, PSL 3: p/n 2012992-01-01; LS - уплотнение: p/n 2017000-11-08; SRL - МЕТАЛЛИЧ. МАНЖЕТНОЕ КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ 5-1/2" ТИП SRL С ПРОХОДНЫМ ОТВЕРСТИЕМ 5,200": p/n 2119760-25-01; Прокладка 18-3/4 CF-18, AISI Нерж. Сталь 316 с ксилановым покрытием, для применения с материалами API 6A, класс материала AA: PN 2034005-06-01; Кольцо SRL 5-1/2":

PN 2120000-25-01;» — 5 шт; «УПЛОТНЕНИЕ S, НАРУЖНОЕ, УПОРНОЕ КОЛЬЦО ХВОСТОВИКА 0,275", ДЛИННАЯ КАНАВКА 0,579", 18,625" НОМ, ГИДРИРОВАННЫЙ БУТАДИЕН НИТРИЛЬНЫЙ КАУЧУК (HNBR) LT. (НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ) 80D, С ПРУЖИНАМИ ПРОТИВОВЫДАВЛИВАНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ. API 6A, M/C:FF, T/C:L+U, PSL 3: P/N CPN-542161-185; КОРПУС, МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ ПОДВЕСКИ НКТ, ТИП «MW-I», 18- 3/4" НОМИН., МАКС. РАБ. ДАВЛЕНИЕ 5К: P/N KPN-239200-001; Срезной винт: P/N KPN-579016-204; Фиксирующее уплотнительное кольцо: P/N CPN-545010-282; МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ WELOK, 18" НОМИН., МАКС. РАБ. ДАВЛЕНИЕ 5К, МИН. РАСТОЧКА: 18,995": P/N KPN-535070-180; МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ WEFC, 5-1/4" НОМИН. МАКС. РАБ. ДАВЛЕНИЕ, 5К: P/N KPN-532020-052» — 5 шт; «УПЛОТНЕНИЕ S, НАРУЖНОЕ, УПОРНОЕ КОЛЬЦО ХВОСТОВИКА 0,275", ДЛИННАЯ КАНАВКА 0,579", 18,625" НОМ, ГИДРИРОВАННЫЙ БУТАДИЕН НИТРИЛЬНЫЙ КАУЧУК (HNBR) LT. (НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ) 80D, С ПРУЖИНАМИ ПРОТИВОВЫДАВЛИВАНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ. API 6A, M/C:FF, T/C:L+U, PSL 3: P/N CPN-542161-185; КОРПУС, МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ ПОДВЕСКИ НКТ, ТИП «MW-I», 18- 3/4" НОМИН., МАКС. РАБ. ДАВЛЕНИЕ 5К: P/N KPN-239200-001; Срезной винт: P/N KPN-579016-204; Фиксирующее уплотнительное кольцо: P/N CPN-545010-282; МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ WELOK, 18" НОМИН., МАКС. РАБ. ДАВЛЕНИЕ 5К, МИН. РАСТОЧКА: 18,995": P/N KPN-535070-180; МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ WEFC, 5-1/4" НОМИН. МАКС. РАБ. ДАВЛЕНИЕ, 5К: P/N KPN-532020-054» — 5 шт; «УПЛОТНЕНИЕ S, НАРУЖНОЕ, УПОРНОЕ КОЛЬЦО ХВОСТОВИКА 0,275", ДЛИННАЯ КАНАВКА 0,579", 18,625" НОМ, ГИДРИРОВАННЫЙ БУТАДИЕН НИТРИЛЬНЫЙ КАУЧУК (HNBR) LT. (НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ) 80D, С ПРУЖИНАМИ ПРОТИВОВЫДАВЛИВАНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ. API 6A, M/C:FF, T/C:L+U, PSL 3: P/N CPN-542161-185; КОРПУС, МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ ПОДВЕСКИ НКТ, ТИП «MW-I», 18- 3/4" НОМИН., МАКС. РАБ. ДАВЛЕНИЕ 5К: P/N KPN-239200-001; Срезной винт: P/N KPN-579016-204; Фиксирующее уплотнительное кольцо: P/N CPN-545010-282; МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ WELOK, 18" НОМИН., МАКС. РАБ. ДАВЛЕНИЕ 5К, МИН. РАСТОЧКА: 18,995": P/N KPN-535070-180; МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ WEFC, 5-1/4" НОМИН. МАКС. РАБ. ДАВЛЕНИЕ, 5К: P/N KPN-532020-053» — 2 шт; «Уплотнительное кольцо «O-ring»: p/n R301455-465 Уплотнительное кольцо «O-ring»: p/n R301455-387 Уплотнительное кольцо «O-ring»: p/n R301455-464 Уплотнение гидравлическое «Packing hydraulic»: p/n 72096 Уплотнение гидравлическое «Packing hydraulic»: p/n 72094 Штифт «Pins»: p/n H221859-2 Металлическое кольцо VG-192: p/n H90051-2 Пробка для опрессовки 3-1/2: p/n R76382-1 Пробка для опрессовки 4-1/2: p/n R76384-1 Уплотнение под вывод линий управления greylock/11: p/n 51233» — 2 шт. Основание класса — наименования почти не пересекаются: общих слов 7%. Узлы: прокладки и уплотнения.

Почему это важно. В нашей сводке строка собрана по номеру поэтому количества сложились: 26 шт и экспозиция 17 550 USD — это арифметика по разным изделиям, а не оценка одной позиции. Ценой такую строку защищать нельзя, пока она не разложена.

18. - — 26 шт

Что не сходится: шесть номеров в одной строке, количество не разложено

Просим подтвердить. В строке без артикула («-», 26 шт) перечислены ШЕСТЬ разных изделий со своими номерами: 702645-44-51 (кольца круглого сечения для инструмента монтажа и демонтажа подвески), 2012992-01-01 (уплотнение типа SLS, 0,375 угл. ст., внутренний диаметр 1,00 x наружный 1,75 x длина 0,62, наполнение из политетрафторэтилена с пружинами из коррозионностойкого сплава, ISO 10423 и API 6A, PSL 3), 2017000-11-08 (уплотнение типа LS), 2119760-25-01 (металлическое манжетное кольцевое уплотнение 5-1/2 дюйма типа SRL с проходным отверстием 5,200 дюйма), 2034005-06-01 (прокладка 18-3/4 CF-18, нержавеющей сталь AISI 316 с ксилановым покрытием, класс материала AA по API 6A), 2120000-25-01 (кольцо SRL 5-1/2 дюйма). Разложите 26 штук по этим шести номерам и назовите изготовителя оборудования, на которое они ставятся. Отдельно подтвердите по 2119760-25-01, что нужно: уплотнение или инструмент его установки — по номерному ряду изготовителя это инструмент, а уплотнение идёт по номеру 2120000-25-01, который в этой же строке стоит шестым. И расшифруйте сокращение «К-Т» в строке.

Что мы установили сами. Номера в строке есть, но как номера они у нас не работают: ни одного из шести нет в поисковом индексе — строка попала в данные одним куском текста, и найти по ним ничего нельзя. Стандарты и типы, названные в самой строке (API 6A, ISO 10423, PSL 3, фланец 18-3/4 CF-18, уплотнения типов SLS, LS, SRL), однозначно относят набор к устьевому оборудованию скважины. Формат номеров с двумя суффиксами совпадает с практикой нумерации Cameron, но это предположение по форме номера, а не подтверждение: без названия оборудования его проверить нельзя. РАЗВЕДКА 18.09.2026 ДОБАВИЛА ТРИ ФАКТА. Первое: «р/п» в этой строке — это кириллическая запись «р/п», номер изделия, а не «рабочее давление». В той же строке заказчик пишет и латиницей («р/п 2012992-01-01»), и кириллицей («р/п 2017000-11-08»), то есть «р/п 70» — начало номера 702645-44-51, а не типоразмер. Уточнять здесь нечего, уточнять надо размеры кольца. Второе: одна из шести позиций, похоже, ИНСТРУМЕНТ, а не уплотнение. У Cameron семейство 2119760-XX-XX — инструмент установки уплотнения типа SRL (2119760-34-01 это «7" 'SRL' seal installation tool»), а само уплотнение идёт по 2120000-XX-XX. Значит 2119760-25-01 — вероятно инструмент для SRL 5-1/2 дюйма, а уплотнение — 2120000-25-01, шестая позиция той же строки. Попутно опознаны семейства 702645 (кольца круглого сечения) и 2034005 (прокладки серии CF). Третье: по позиции 2012992-01-01 НАЙДЕНА ЖИВАЯ ЦЕНА — 74,99 USD за штуку при заказе одной и 72,99 USD за штуку при девяти, видимый остаток 11 шт у двух продавцов (auto2mation и Aeliya Marine Tech). Это вдвое ниже пола нашей вилки 150-1 200 USD, то есть вилка по строке, скорее всего, завышена — но проверить это можно только после разложения 26 штук по шести номерам.

Почему это важно. Экспозиция строки по середине вилки — 17 550 USD, это восьмая по деньгам неразобранная строка заявки. Пока 26 штук не разложены по шести номерам, запрос цены невозможен: непонятно, сколько чего покупать.

19. 997396C1 — 46 шт

Что не сходится: один номер против разных деталей

Просим подтвердить. Под номером 997396C1 в заявке идут разные изделия: «РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ, КЛАПАН Солар Taurus 60S 997396C1» — 24 шт; «РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ, КЛАПАН Солар Taurus 70MD 997396C1» — 9 шт; «РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ, КЛАПАН 997396C1» — 9 шт; «РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ Солар Taurus 60S, НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 997396C1» — 4 шт. Назовите артикул каждого отдельно — либо пришлите шильдик или страницу каталога. Одним номером эти позиции заказать нельзя.

Что мы установили сами. Замер по сырым строкам заявки: «РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ, КЛАПАН Солар Taurus 60S 997396C1» — 24 шт; «РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ, КЛАПАН Солар Taurus 70MD 997396C1» — 9 шт; «РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ, КЛАПАН 997396C1» — 9 шт; «РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ Солар Taurus 60S, НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 997396C1» — 4 шт. Основание класса — наименования попали в разные категории узла. Узлы: клапаны и арматура, ремкомплекты и наборы.

Почему это важно. В нашей сводке строка собрана по номеру поэтому количества сложились: 46 шт и экспозиция 16 560 USD — это арифметика по разным изделиям, а не оценка одной позиции. Ценой такую строку защищать нельзя, пока она не разложена.

20. 64/60082040/1 — 6 шт

Что не сходится: количество

Просим подтвердить. Шесть штук — это на сколько машин? Англоязычный лист заявки подтверждает по этому номеру только 2 штуки, а в русской сводке строка идёт двумя наименованиями («СБОРКА ПРОДУВНОГО КЛАПАНА» 2 шт и «КЛАПАН ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОДУВКИ P2» 4 шт). Это одна позиция на шесть машин или две разные позиции?

Что мы установили сами. Номер стоит в открытом перечне ЗИП SGT-400 как «PURGE VALVE ASSEMBLY, 2 pcs» — сборка с пневмоприводом, пилотным соленоидом и концевым выключателем (у родственного исполнения опубликованы четыре отдельных ремкомплекта). Цены по номеру нет ни у кого: изготовитель и четыре независимых канала проверены, открытых карточек с ценой не существует. Изготовитель клапана не вскрыт, и это измеренный отказ: тот же лист называет изготовителя в двух строках из 189, а против наших семи клапанов — ни разу.

Почему это важно. Незакрытое количество — 4 штуки, это 14 000 USD по середине нашей вилки. Та же картина ещё у одной строки того же кластера (64/60082046/1, 4 штуки на 10 600 USD): в обеих сводка сложила два наименования под одним номером и применила одну вилку к сумме.

21. 64/04012024/3 — 16 шт

Что не сходится: один номер против разных деталей

Просим подтвердить. Под номером 64/04012024/3 в заявке идут разные изделия: «Комплект для прокачки корпуса насоса Сименс SGT-400 64/04012024/3» — 16 шт; «НАБОР ДЛЯ СЛИВА Сименс SGT-400 64/04012024/3» — 0 шт. Назовите артикул каждого отдельно — либо пришлите шильдик или страницу каталога. Одним номером эти позиции заказать нельзя.

Что мы установили сами. Замер по сырым строкам заявки: «Комплект для прокачки корпуса насоса Сименс SGT-400 64/04012024/3» — 16 шт; «НАБОР ДЛЯ СЛИВА Сименс SGT-400 64/04012024/3» — 0 шт. Основание класса — наименования попали в разные категории узла. Узлы: насосы, ремкомплекты и наборы.

Почему это важно. В нашей сводке строка собрана по номеру поэтому количества сложились: 16 шт и экспозиция 13 600 USD — это арифметика по разным изделиям, а не оценка одной позиции. Ценой такую строку защищать нельзя, пока она не разложена.

22. Danfoss APP 5.1-8.2 (два комплекта) — 9 шт

Что не сходится: нужен типоразмер насоса; заводские номера комплектов установлены

Просим подтвердить. Назовите типоразмер насоса Danfoss по заводской табличке: APP 5.1, 6.5, 7.2 или 8.2, и отдельно — APP или APP W. Комплекты между этими исполнениями не взаимозаменяемы, а «APP 5.1-8.2» в заявке — это диапазон ряда, а не модель. Заводские номера комплектов мы уже установили сами: 180B4154 поршневой и 180B4158 клапанной плиты.

Что мы установили сами. В поле артикула у обеих строк стоит русская фраза, а не номер: «К-т колец стопорных Danfoss APP 5.1-8.2» и «Комплект поршня нас. Danfoss APP 5.1-8.2». Обозначение «APP 5.1-8.2» — это диапазон типоразмеров ряда водяных насосов высокого давления Danfoss APP, а не модель одного насоса. Danfoss публикует сервисные комплекты собственными номерами; без них запрос уходит впустую. Вилка есть только у комплекта поршня — 1 600–2 400 USD за штуку. НАЙДЕНО 18.09.2026, часть вопроса снята. Заводские номера комплектов восстановлены: «Комплект поршня нас.» это Danfoss 180B4154, поршневой комплект, масса нетто 1,756 кг; «Комплект Danfoss APP 5.1-8.2 180B4158» это 180B4158, комплект клапанной плиты, 1,3 кг. Это РАЗНЫЕ изделия, оба ставятся на один насос, складывать строки нельзя. Полный перечень комплектов ряда: 180B4154 поршневой, 180B4158 клапанная плита, 180B4161 уплотнения, 180B4156 удерживающие кольца. Цены подтверждены: 2 253,10 и 1 608,35 USD за штуку, вилки верны. На странице 180B4154 у изготовителя стоит оговорка о наличии более нового исполнения, номер приемника не назван. ОСТАЁТСЯ открытым только типоразмер насоса.

Почему это важно. Экспозиция по комплекту поршня — 12 000 USD. По комплекту колец вилки нет вовсе. Вдобавок эти две строки в наших данных сходятся в один ключ (различие только в русских словах, которые ключ отбрасывает), поэтому любой счёт по ключу номера сложит их в одну позицию — складывать их нельзя, это разные комплекты.

23. STP 42-28-100 — 4 шт

Что не сходится: нужен шильдик: изготовитель опознан по каталогу, происхождение не доказано

Просим подтвердить. Пришлите фотографию заводской таблички блока питания STP 42-28-100 либо строку ведомости комплектации Taurus 60S, где он указан. Нужно подтвердить, что на машине стоит именно источник SolaHD, а не однотипное изделие другого изготовителя.

Что мы установили сами. Августовская пометка «артикул не найден» опровергнута: это действующая позиция каталога SolaHD (входит в Emerson), описание изготовителя дословно «1260W 28V AT 45A MAX 1P PS IECEX», состояние «Commercialized» и «Active», срок изготовления 6 недель. ВНИМАНИЕ НА ИМЯ: изготовитель — SolaHD, а не Solar Turbines. Первые четыре буквы совпадают, и в ведомости это уже приводило к путанице; исправить надо в наших данных. Цена найдена у трёх продавцов: 2 169,90 / 2 534,49 / 3 341,65 USD за штуку, вилка 2 300–3 600 USD подтверждена. Складского наличия нет ни у одного: «not kept in stock at DigiKey», «Contact for availability».

Почему это важно. Экспозиция строки 11 800 USD, цена подтверждена. Вопрос не о деньгах, а о применимости: совпадение каталожной строки не доказывает, что на машине стоит этот источник. Запрос цены при этом не задерживается — его можно посылать параллельно.

24. 585703 / 585704 — 82 шт

Что не сходится: два номера в одной строке и расхождение наименований

Просим подтвердить. Что нужно по строке «Скоба, артикул 585703»: изделие 585703, изделие 585704 или оба? Количество 82 штуки относится к одному номеру или делится между двумя? И что именно требуется — шарнир (подвижное соединение) или скоба (неподвижный хомут, кронштейн)?

Что мы установили сами. В наименовании строки заявки стоят два номера: 585703 в поле артикула и 585704 в тексте наименования. У торгового канала parts-systems.de это две отдельные карточки по одной цене: SW47516 «Gelenk Jenbacher / 585703» и SW47517 на 585704, по 123,72 EUR без налога. «Gelenk» — шарнир, а не скоба: это разные изделия. Наша вилка 5–35 USD за штуку, цена канала в пересчёте 143,55 USD за штуку, то есть выше потолка вилки вчетверо, — но выносить это как занижение вилки нельзя, пока не ясно, шарнир покупается или скоба.

Почему это важно. Экспозиция строки по середине вилки — 1 640 USD. Если же покупается изделие по цене канала, 82 штуки стоят 11 771 USD, то есть в семь раз дороже заложенного. Строка малая по вилке и крупная по риску.

25. 186212-100 — 40 шт

Что не сходится: один номер против разных деталей

Просим подтвердить. Под номером 186212-100 в заявке идут разные изделия: «КОМПЛЕКТ, ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ, СМАЗОЧНОЕ МАСЛО Солар Taurus 60S 186212-100» — 36 шт; «КОМПЛЕКТ ЭЛЕМЕНТА Солар Taurus 60S 186212-100» — 4 шт. Назовите артикул каждого отдельно — либо пришлите шильдик или страницу каталога. Одним номером эти позиции заказать нельзя.

Что мы установили сами. Замер по сырым строкам заявки: «КОМПЛЕКТ, ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ, СМАЗОЧНОЕ МАСЛО Солар Taurus 60S 186212-100» — 36 шт; «КОМПЛЕКТ ЭЛЕМЕНТА Солар Taurus 60S 186212-100» — 4 шт. Основание класса — наименования попали в разные категории узла. Узлы: ремкомплекты и наборы, фильтры.

Почему это важно. В нашей сводке строка собрана по номеру поэтому количества сложились: 40 шт и экспозиция 11 400 USD — это арифметика по разным изделиям, а не оценка одной позиции. Ценой такую строку защищать нельзя, пока она не разложена.

26. PP7953-04 — 3 шт

Что не сходится: обозначение не опознаётся ни в одном каталоге

Просим подтвердить. Обозначение PP7953-04 («Двигатель – ГБЦ») не находится ни по полному написанию, ни по основе PP7953, ни в русскоязычных каталогах. Пришлите: модель двигателя по заводской табличке с исполнением, число цилиндров и расположение рядов, заводской номер двигателя, исполнение головки (на цилиндр или на ряд, дизельная или газовая под свечу), требуется новая или восстановленная, фотографию таблички и страницу каталога, откуда взято обозначение.

Что мы установили сами. Формат обозначения не совпадает с номенклатурой Cummins (там семь цифр без букв); вероятнее всего это внутренний код поставщика или номер позиции по спецификации. Сама ширина нашей вилки 1 200–6 000 USD, то есть впятеро, — признак того, что изделие не было опознано и при составлении заявки.

Почему это важно. Экспозиция строки 10 800 USD. Пока обозначение не расшифровано, запрос цены невозможен: непонятно, что покупать.

27. MW03627 — 12 шт

Что не сходится: один номер против разных деталей

Просим подтвердить. Под номером MW03627 в заявке идут разные изделия: «PROBE - T/C SLEEVED Сименс SGT-400 MW03627» — 8 шт; «ТЕРМОПАРНЫЙ ЗОНД Сименс SGT-400 MW03627» — 4 шт. Назовите артикул каждого отдельно — либо пришлите шильдик или страницу каталога. Одним номером эти позиции заказать нельзя.

Что мы установили сами. Замер по сырым строкам заявки: «PROBE - T/C SLEEVED Сименс SGT-400 MW03627» — 8 шт; «ТЕРМОПАРНЫЙ ЗОНД Сименс SGT-400 MW03627» — 4 шт. Основание класса — наименования попали в разные категории узла. Узлы: датчики и КИП, прочее.

Почему это важно. В нашей сводке строка собрана по номеру поэтому количества сложились: 12 шт и экспозиция 10 680 USD — это арифметика по разным изделиям, а не оценка одной позиции. Ценой такую строку защищать нельзя, пока она не разложена.

28. 64/60082045/1 — 4 шт

Что не сходится: номера не существует за пределами нашей заявки

Просим подтвердить. Проверьте номер 64/60082045/1 по своей документации: за пределами вашей же заявки он не встречается нигде. В англоязычном перечне-первоисточнике номера этой группы идут подряд — /37/3, /38/1, /39/1, /44/1, /40/1, /41/1, /46/1, — а нашего /45 в ряду нет. Пришлите правильный номер либо страницу каталога, откуда он взят.

Что мы установили сами. Функция изделия подтверждена независимо: инструментальный воздух работает буферным воздухом уплотнений при остановленной машине (учебный документ завода-изготовителя в Линкольне). А вот приписанная нашей базе цитата «BLOCK VALVE. INSTRUMENT AIR SUPPLY to SEALS» не подтверждена ни одним источником и снята. Ни один продавец и ни один независимый склад номера не знает.

Почему это важно. Экспозиция строки 10 000 USD. Вопрос о правильности самого номера стоит РАНЬШЕ вопроса о цене: пока номер не подтверждён, запрос уходит впустую.

29. 3423495 — 24 шт

Что не сходится: один номер против разных деталей

Просим подтвердить. Под номером 3423495 в заявке идут разные изделия: «Подогреватель двигателя Cummins QSV91G 3423495» — 14 шт; «Двигатель - Тэн для подогрева ОЖ» — 10 шт. Назовите артикул каждого отдельно — либо пришлите шильдик или страницу каталога. Одним номером эти позиции заказать нельзя.

Что мы установили сами. Замер по сырым строкам заявки: «Подогреватель двигателя Cummins QSV91G 3423495» — 14 шт; «Двигатель - Тэн для подогрева ОЖ» — 10 шт. Основание класса — наименования почти не пересекаются: общих слов 0%. Узлы: механика и приводы.

Почему это важно. В нашей сводке строка собрана по номеру поэтому количества сложились: 24 шт и экспозиция 9 360 USD — это арифметика по разным изделиям, а не оценка одной позиции. Ценой такую строку защищать нельзя, пока она не разложена.

30. SP027886 — 18 шт

Что не сходится: комплект, состав которого не опубликован

Просим подтвердить. Пришлите состав комплекта уплотнения SP027886 (перекрёстный код Сименс ESP000648): перечень входящих позиций с номерами и количеством. Без состава цена комплекта бессмысленна — два комплекта под одним номером могут отличаться вдвое по цене.

Что мы установили сами. Состав не опубликован ни в одном открытом источнике. Количество в заявке — 18 шт, и оно сложено из двух строк («Комплект уплотнения» 2 шт и «Ремонтный комплект» 16 шт), то есть тоже требует подтверждения.

Почему это важно. Экспозиция строки 9 180 USD. Запрос состава можно послать параллельно с письмом заказчику — прямо в Siemens Energy, он не ждёт ответа заказчика.

31. SP103394 — 20 шт

Что не сходится: количество и среда

Просим подтвердить. Сколько нужно на самом деле — 4, 8 или 20 штук? И в какой системе стоит этот элемент: масло, топливный газ, воздух или гидравлика? В наименовании есть только тонкость («5 микрон»), а среда не названа.

Что мы установили сами. По одному номеру ходят ТРИ разных количества: англоязычный лист заявки даёт 4 шт, вторая страница того же перечня — 8 шт, русская сводка — 20 шт. Среду не называет ни одна открытая страница, а соседние номера того же листа её называют прямо («LUB OIL FILTER ELEMENT», «HYDROCEL 95 FILTER ELEMENT»). Независимый фильтровый кросс по номеру отвечает нулём при положительном контроле, то есть серийным изделием известных фильтровых домов элемент не является.

Почему это важно. При вилке до 450 USD за штуку разброс количества 4 / 8 / 20 даёт разброс строки от 240 до 9 000 USD. Без среды подбор эквивалента невозможен: 5 микрон бывают и в масле, и в газе, и в гидравлике, с разными материалами и уплотнениями.

32. Kinetrol ARB025H26FA3LOO — 4 шт

Что не сходится: наименование в заявке называет другое изделие

Просим подтвердить. Подтвердите, что нужен СБРОСНОЙ клапан, а не запорный. В заявке позиция названа запорным клапаном, но в заводской ведомости номер ARB025H26FA3LOO стоит дважды и оба раза как сбросной клапан топливного газа (позиции XV31 и XV212). Запорный клапан той же обвязки имеет другой номер и вдвое больший проход: ARB050H25FA3LOO — внескидовой, ARB050H26FA3LOO — первичный и вторичный.

Что мы установили сами. Изготовитель вскрыт документально — Kinetrol Ltd. При этом по собственному листу кодов Kinetrol (WEBDS 062) префикса ARB в системе обозначений приводов нет вовсе: значит это сборочное обозначение узла, а не код привода, и заказывать по нему напрямую у Kinetrol нельзя без расшифровки.

Почему это важно. Экспозиция строки около 8 200 USD. Ошибка здесь не в цене, а в изделии: сбросной и запорный клапаны не взаимозаменяемы, и поставка не того означает полную потерю стоимости позиции плюс срок на переделку.

33. 3929935 — 7 шт

Что не сходится: расход газа или расход топлива

Просим подтвердить. Уточните среду: в заявке изделие названо датчиком массового расхода ГАЗА, а карточка изготовителя называет его датчиком массового расхода ТОПЛИВА (Mass Fuel Flow Sensor). Это одно и то же изделие или требуется другое?

Что мы установили сами. Номер принадлежит Cummins, применимость QSK60 CM500 и CM850. Цена подтверждена — 1 079,00 USD за штуку, вилка 600–1 600 USD верна. Остаток у продавца дословно «only 1 left in stock» против потребности в 7 штук.

Почему это важно. Экспозиция строки 7 700 USD, цена подтверждена. Риск не в цене, а в подборе: объём одним продавцом не покрывается, нужен второй канал.

34. MW21224A — 28 шт

Что не сходится: наша база описывает деталь иначе, чем перечни изготовителя

Просим подтвердить. Подтвердите узел установки поршневого кольца MW21224A: наша запись описывает его как уплотнение подшипникового узла или вала, а оба перечня изготовителя ставят его внутрь камерного блока — последовательность «камера сгорания, тарельчатая пружина, кольцо, болт, горелка». От этого зависят материал и приёмка, а не только адресат запроса.

Что мы установили сами. В пользу камерного блока говорит и количество: 12 штук это ровно шесть камер на две машины, а руководство изготовителя дословно называет «six tubular combustion chambers». В заявке стоит 28 штук — сумма двух строк об одной позиции (28 против 12).

Почему это важно. Экспозиция строки 7 560 USD. Цены нет ни у одного канала. Ошибка в узле — это ошибка в материале и в приёмке, а не только в цене.

35. 190392-3 — 13 шт

Что не сходится: один номер против разных деталей

Просим подтвердить. Под номером 190392-3 в заявке идут разные изделия: «ЗАДВИЖКА ЗАПОРНАЯ/ДРЕНАЖНАЯ Солар Taurus 60S 190392-3» — 12 шт; «КЛАПАН, РУЧНОЙ, 0,50 ДЮЙМА, 6000 PSI СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 190392-3» — 1 шт. Назовите артикул каждого отдельно — либо пришлите шильдик или страницу каталога. Одним номером эти позиции заказать нельзя.

Что мы установили сами. Замер по сырым строкам заявки: «ЗАДВИЖКА ЗАПОРНАЯ/ДРЕНАЖНАЯ Солар Taurus 60S 190392-3» — 12 шт; «КЛАПАН, РУЧНОЙ, 0,50 ДЮЙМА, 6000 PSI СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 190392-3» — 1 шт. Основание класса — наименования почти не пересекаются: общих слов 43%. Узлы: клапаны и арматура.

Почему это важно. В нашей сводке строка собрана по номеру поэтому количества сложились: 13 шт и экспозиция 6 370 USD — это арифметика по разным изделиям, а не оценка одной позиции. Ценой такую строку защищать нельзя, пока она не разложена.

36. 3AUA0000040000 — 2 шт

Что не сходится: это не запасная часть, а программа с лицензией

Просим подтвердить. Подтвердите, что нужна ПРОГРАММА DriveWindow 2.x с адаптером RUSB-02, а не запасная часть. И назовите операционную систему, под которой она будет работать: перечень поддерживаемых у изготовителя заканчивается на Windows 8.

Что мы установили сами. Позиция числится в заявке как комплект карт, но по каталогу изготовителя это программное обеспечение. Отдельный риск: лицензия, купленная у перепродавца, может оказаться непередаваемой — её надо брать у изготовителя или его представителя.

Почему это важно. Экспозиция строки 5 470 USD. Купленная у перепродавца непередаваемая лицензия — полная потеря суммы.

37. 1053038-35 — 7 шт

Что не сходится: один номер против разных деталей

Просим подтвердить. Под номером 1053038-35 в заявке идут разные изделия: «РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ, ПОВТОРИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1053038-35» — 5 шт; «ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ БАРЬЕР Солар Taurus 60S 1053038-35» — 2 шт. Назовите артикул каждого отдельно — либо пришлите шильдик или страницу каталога. Одним номером эти позиции заказать нельзя.

Что мы установили сами. Замер по сырым строкам заявки: «РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ, ПОВТОРИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 1053038-35» — 5 шт; «ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ БАРЬЕР Солар Taurus 60S 1053038-35» — 2 шт. Основание класса — наименования попали в разные категории узла. Узлы: прочее, электрика и автоматика.

Почему это важно. В нашей сводке строка собрана по номеру поэтому количества сложились: 7 шт и экспозиция 4 025 USD — это арифметика по разным изделиям, а не оценка одной позиции. Ценой такую строку защищать нельзя, пока она не разложена.

38. 1SCA022079R9050 — 1 шт

Что не сходится: нужно напряжение катушки: восемь исполнений под одним типом

Просим подтвердить. Назовите напряжение катушки электрической блокировки рубильника OETL3150: обозначение OETLZT80A220AC имеет восемь исполнений по напряжению, и они не взаимозаменяемы.

Что мы установили сами. Изделие опознано: электрическая блокировка рубильника на 3 150 А, цена найдена — 3 432,72 USD за штуку. Это вторая по деньгам позиция блока ABB листа НВН.

Почему это важно. Цена подтверждена, но при неверном напряжении катушки позиция не работает вовсе: 3 432,72 USD теряются целиком.

39. 1456598, 1510078, 1583320 — 3 шт

Что не сходится: внутренний складской код, а не заводской номер

Просим подтвердить. Три позиции, названные в заявке «Реле», идут под семизначными номерами 1456598, 1510078 и 1583320. Это внутренние складские коды вашей учётной системы: заводскими номерами они не являются. Пришлите фотографию заводской таблички каждого реле либо страницу ведомости, где указан изготовитель и его обозначение.

Что мы установили сами. Проверено сплошным перебором, а не на глаз: этих номеров нет в каталоге Kempston Controls (сверены все 1 358 470 адресов товаров каталога), нет в 620 просмотренных ведомостях запасных частей SGT-400, нет у Phoenix Contact и нет как учётный номер TURCK. Отрицательный результат при работающем контроле: соседние номера заявки в том же каталоге находятся.

Почему это важно. Экспозиция трёх строк невелика — около 2 900 USD, — но закрыть их поиском невозможно в принципе: по внутреннему коду не ответит ни один поставщик в мире. Одно фото таблички закрывает все три.

40. KFD2-SR2-Ex2.W — 7 шт

Что не сходится: один номер против разных деталей

Просим подтвердить. Под номером KFD2-SR2-Ex2.W в заявке идут разные изделия: «Барьер искробезопасности Солар Taurus 60S KFD2-SR2-Ex2.W» — 4 шт; «БЛОК ПАЗВЯЗКИ, D/I 2-CH Солар Taurus 70MD KFD2-SR2-Ex2.W» — 3 шт. Назовите артикул каждого отдельно — либо пришлите шильдик или страницу каталога. Одним номером эти позиции заказать нельзя.

Что мы установили сами. Замер по сырым строкам заявки: «Барьер искробезопасности Солар Taurus 60S KFD2-SR2-Ex2.W» — 4 шт; «БЛОК ПАЗВЯЗКИ, D/I 2-CH Солар Taurus 70MD KFD2-SR2-Ex2.W» — 3 шт. Основание класса — наименования попали в разные категории узла. Узлы: прочее, электрика и автоматика.

Почему это важно. В нашей сводке строка собрана по номеру поэтому количества сложились: 7 шт и экспозиция 2 100 USD — это арифметика по разным изделиям, а не оценка одной позиции. Ценой такую строку защищать нельзя, пока она не разложена.

41. 635148 — 10 шт

Что не сходится: один номер, у канала и в заявке разные изделия

Просим подтвердить. Что нужно по номеру 635148 — кабельный жгут в сборе (готовая связка проводов с разъёмами) или кабельная разделка (оконцевание кабеля)? У торгового канала Jenbacher этот номер продаётся как кабельный жгут, в заявке он назван кабельной разделкой.

Что мы установили сами. Карточка канала parts-systems.de, номер витрины SW47373, заголовок дословно: «Kabelbaum Jenbacher / 635148», цена 139,17 EUR без налога. «Kabelbaum» — кабельный жгут. В заявке строка названа «Кабельная разделка». Это разные изделия, и цена канала может относиться не к тому, что требуется. Наша вилка — 130–250 USD за штуку, цена канала в пересчёте 161,48 USD, то есть внутри вилки; но прикладывать её к строке нельзя, пока предмет не подтверждён.

Почему это важно. Экспозиция строки — 1 900 USD. Деньги малые, но строка показательна: цена найдена, а приложить её не к чему.

42. CT1126C/1 — 8 шт

Что не сходится: один номер против разных деталей

Просим подтвердить. Под номером CT1126C/1 в заявке идут разные изделия: «Прокладка Сименс SGT-400 CT1126C/1» — 4 шт; «СОЕДИНЕНИЕ - 1.1 / 2 SAE Сименс SGT-400 CT1126C/1» — 2 шт; «СОЕДИНЕНИЕ - 1.1 / 2 SAE Сименс SGT-400 CT1126C/1» — 2 шт. Назовите артикул каждого отдельно — либо пришлите шильдик или страницу каталога. Одним номером эти позиции заказать нельзя.

Что мы установили сами. Замер по сырым строкам заявки: «Прокладка Сименс SGT-400 CT1126C/1» — 4 шт; «СОЕДИНЕНИЕ - 1.1 / 2 SAE Сименс SGT-400 CT1126C/1» — 2 шт; «СОЕДИНЕНИЕ - 1.1 / 2 SAE Сименс SGT-400 CT1126C/1» — 2 шт. Основание класса — наименования попали в разные категории узла. Узлы: прокладки и уплотнения, соединения и фитинги.

Почему это важно. В нашей сводке строка собрана по номеру поэтому количества сложились: 8 шт и экспозиция 1 440 USD — это арифметика по разным изделиям, а не оценка одной позиции. Ценой такую строку защищать нельзя, пока она не разложена.

43. 4650 N-465 / 4650N-465 — 20 шт

Что не сходится: одна деталь двумя строками с разными вилками

Просим подтвердить. Вентилятор 4650 N-465 стоит в заявке двумя строками: 12 шт и 8 шт. Это одна и та же деталь общим количеством 20 шт или две разные позиции? Если позиции разные — чем они отличаются (напряжение, исполнение, направление потока)?

Что мы установили сами. Изготовитель назван в обеих строках — ebm-papst, обозначение совпадает посимвольно после снятия пробела и дефиса: «4650 N-465» и «4650N-465». Наша ценовая вилка у этих строк РАЗНАЯ: 22–70 USD за штуку у первой и 40–85 USD у второй. Одна деталь не может иметь двух вилок, поэтому минимум одна из них поставлена неверно.

Почему это важно. Суммарная экспозиция обеих строк по серединам вилок — 1 052 USD. Деньги невелики, но это единственный найденный в заявке случай, где одна деталь несёт две противоречащие вилки, и он показывает, что вилки ставились построчно, без сверки по номеру.

44. 6ES7197-1LB00-0XA0 — 5 шт

Что не сходится: один номер против разных деталей

Просим подтвердить. Под номером 6ES7197-1LB00-0XA0 в заявке идут разные изделия: «Y-CUPLER модуль Profibus SIEMENS SGT400 6ES7197-1LB00-0XA0» — 4 шт; «СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ SIMATIC S7-400H, Y-LINK - DP SALVES TO S7-400 СИМЕНС 6ES7197-1LB00-0XA0» — 1 шт. Назовите артикул каждого отдельно — либо пришлите шильдик или страницу каталога. Одним номером эти позиции заказать нельзя.

Что мы установили сами. Замер по сырым строкам заявки: «Y-CUPLER модуль Profibus SIEMENS SGT400 6ES7197-1LB00-0XA0» — 4 шт; «СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ SIMATIC S7-400H, Y-LINK - DP SALVES TO S7-400 СИМЕНС 6ES7197-1LB00-0XA0» — 1 шт. Основание класса — наименования почти не пересекаются: общих слов 38%. Узлы: электрика и автоматика.

Почему это важно. В нашей сводке строка собрана по номеру поэтому количества сложились: 5 шт и экспозиция 925 USD — это арифметика по разным изделиям, а не оценка одной позиции. Ценой такую строку защищать нельзя, пока она не разложена.

45. 346321080 — 16 шт

Что не сходится: один номер против разных деталей

Просим подтвердить. Под номером 346321080 в заявке идут разные изделия: «ПРОКЛАДКА - 3 ДЮЙМА NPS CL150 Сименс SGT-400 346321080» — 8 шт; «Прокладка Солар Taurus 60S 346321080» — 4 шт; «Прокладка 3" Class150 Сименс SGT-400 346321080» — 4 шт. Назовите артикул каждого отдельно — либо пришлите шильдик или страницу каталога. Одним номером эти позиции заказать нельзя.

Что мы установили сами. Замер по сырым строкам заявки: «ПРОКЛАДКА - 3 ДЮЙМА NPS CL150 Сименс SGT-400 346321080» — 8 шт; «Прокладка Солар Taurus 60S 346321080» — 4 шт; «Прокладка 3" Class150 Сименс SGT-400 346321080» — 4 шт. Основание класса — наименования почти не пересекаются: общих слов 40%. Узлы: прокладки и уплотнения.

Почему это важно. В нашей сводке строка собрана по номеру поэтому количества сложились: 16 шт и экспозиция 840 USD — это арифметика по разным изделиям, а не оценка одной позиции. Ценой такую строку защищать нельзя, пока она не разложена.

46. 1236100 — 66 компл.

Что не сходится: единица

Просим подтвердить. 66 — это комплектов по 4 свечи или отдельных свечей?

Что мы установили сами. Свеча P611, номер снят с производства: карточка Energy Choice прямо пишет «Part Number replaced by: JEN 21669416». Все найденные карточки показывают фасовку банкой по 4 шт. Оригинальный комплект 21669416 — 2 604,75 EUR у Parts & Systems против 4 155,48 USD у Energy Choice: европейский канал заметно дешевле. Фасовка подтверждена ТРЕТЬИМ независимым источником — кросс-таблицей изготовителя альтернативы (Hatraco/ERS), где 1236100 стоит в одной строке с P611 и с номером отдельной свечи 1236099; там же паспорт взаимозаменяемой свечи: резьба M18x1,5, вылет 20,6 мм, иридий, шестигранник 22,2 мм. Регулировка зазора не требуется по заявлению самого изготовителя машины. ОТДЕЛЬНО: два продавца ставят против 1236100 кросс Federal Mogul FV76WWCC, но по той же кросс-таблице этот номер относится к ПРЕДЫДУЩЕМУ поколению (P603 / Denso 518), то есть оба склеили два поколения свечи.

Почему это важно. 66 комплектов — это 264 свечи, и ошибка в единице меняет объем вчетверо. В деньгах разница между двумя чтениями строки — около 148 тыс. USD: 17 банок (если 66 это свечи) стоят примерно 51 тыс. USD по оригиналу, 66 банок — около 199 тыс. по оригиналу или 178 тыс. по независимому афтермаркету. И независимо от чтения наша собственная вилка 55–90 USD за штуку занижена в 7,5–13,7 раза: реальный уровень 675–756 USD за свечу. Это самая дорогая ошибка оценки из всех, что нашла перепроверка.

47. CT1014/3 — 12 шт

Что не сходится: один номер против разных деталей

Просим подтвердить. Под номером CT1014/3 в заявке идут разные изделия: «ГЕРМЕТИК ТРУБКА 100 г Сименс SGT-400 CT1014/3» — 8 шт; «HYLOMAR Герметик УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СИНИЙ x 100 г Сименс SGT-400 CT1014/3» — 4 шт. Назовите артикул каждого отдельно — либо пришлите шильдик или страницу каталога. Одним номером эти позиции заказать нельзя.

Что мы установили сами. Замер по сырым строкам заявки: «ГЕРМЕТИК ТРУБКА 100 г Сименс SGT-400 CT1014/3» — 8 шт; «HYLOMAR Герметик УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СИНИЙ x 100 г Сименс SGT-400 CT1014/3» — 4 шт. Основание класса — наименования попали в разные категории узла. Узлы: масла и химия, шланги и трубки.

Почему это важно. В нашей сводке строка собрана по номеру поэтому количества сложились: 12 шт и экспозиция 690 USD — это арифметика по разным изделиям, а не оценка одной позиции. Ценой такую строку защищать нельзя, пока она не разложена.

48. 903732C1 — 38 шт

Что не сходится: один номер против разных деталей

Просим подтвердить. Под номером 903732C1 в заявке идут разные изделия: «УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, SAE 225, ВИТОН, 1,859 ВНУТР. ДИАМЕТР Солар Taurus 60S 903732C1» — 9 шт; «УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, SAE 225, ВИТОН, 1,859 ВНУТР. ДИАМЕТР Сименс SGT-400 903732C1» — 9 шт; «УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, SAE 225, ВИТОН, 1,859 ВНУТР. ДИАМЕТР Солар Taurus 70 903732C1» — 6 шт; «УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, SAE 225, ВИТОН, 1,859 ВНУТР. ДИАМЕТР Солар Taurus 70MD 903732C1» — 3 шт; «Уплотнительное кольцо топливного газового коллектора (главного/пилотного) 1 1/2" Солар Taurus 60S 903732C1» — 2 шт; «Уплотнительное кольцо основного/пилотного топлива Солар Taurus 70 903732C1» — 2 шт; «Уплотнительное кольцо для основного/пилотного газового топлива Солар Taurus 70MD 903732C1» — 2 шт; «Уплотнительное кольцо подачи масла в редуктор Солар Taurus 60S 903732C1» — 1 шт; «Подшипник маслоснабжения № 2,3 1 1/2" Солар Taurus 60S 903732C1» — 1 шт; «Уплотнительное кольцо маслоснабжения подшипников 2/3 Солар Taurus 70 903732C1» — 1 шт; «Уплотнительное кольцо маслоснабжения подшипников 2/3 Солар Taurus 70MD 903732C1» — 1 шт; «O-ring for back-up lube oil supply line of PT bearings Солар Taurus 70MD 903732C1» — 1 шт. Назовите артикул каждого отдельно — либо пришлите шильдик или страницу каталога. Одним номером эти позиции заказать нельзя.

Что мы установили сами. Замер по сырым строкам заявки: «УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, SAE 225, ВИТОН, 1,859 ВНУТР. ДИАМЕТР Солар Taurus 60S 903732C1» — 9 шт; «УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, SAE 225, ВИТОН, 1,859 ВНУТР. ДИАМЕТР Сименс SGT-400 903732C1» — 9 шт; «УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, SAE 225, ВИТОН, 1,859 ВНУТР. ДИАМЕТР Солар Taurus 70 903732C1» — 6 шт; «УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, SAE 225, ВИТОН, 1,859 ВНУТР. ДИАМЕТР Солар Taurus 70MD 903732C1» — 3 шт; «Уплотнительное кольцо топливного газового коллектора (главного/пилотного) 1 1/2" Солар Taurus 60S 903732C1» — 2 шт; «Уплотнительное кольцо основного/пилотного топлива Солар Taurus 70 903732C1» — 2 шт; «Уплотнительное кольцо для основного/пилотного газового топлива Солар Taurus 70MD 903732C1» — 2 шт; «Уплотнительное кольцо подачи масла в редуктор Солар Taurus 60S 903732C1» — 1 шт; «Подшипник маслоснабжения № 2,3 1 1/2" Солар Taurus 60S 903732C1» — 1 шт; «Уплотнительное кольцо маслоснабжения подшипников 2/3 Солар Taurus 70 903732C1» — 1 шт; «Уплотнительное кольцо маслоснабжения подшипников 2/3 Солар Taurus 70MD 903732C1» — 1 шт; «O-ring for back-up lube oil supply line of PT bearings Солар Taurus 70MD 903732C1» — 1 шт. Основание класса — наименования попали в разные категории узла. Узлы: подшипники, прокладки и уплотнения.

Почему это важно. В нашей сводке строка собрана по номеру поэтому количества сложились: 38 шт и экспозиция 608 USD — это арифметика по разным изделиям, а не оценка одной позиции. Ценой такую строку защищать нельзя, пока она не разложена.

49. CT887B/6 — 6 шт

Что не сходится: один номер против разных деталей

Просим подтвердить. Под номером CT887B/6 в заявке идут разные изделия: «Соединение - против заедания Сименс SGT-400 CT887B/6» — 4 шт; «ПРОТИВОЗАДИРНАЯ СОСТАВ - 0,5 КГ Сименс SGT-400 CT887B/6» — 2 шт. Назовите артикул каждого отдельно — либо пришлите шильдик или страницу каталога. Одним номером эти позиции заказать нельзя.

Что мы установили сами. Замер по сырым строкам заявки: «Соединение - против заедания Сименс SGT-400 CT887B/6» — 4 шт; «ПРОТИВОЗАДИРНАЯ СОСТАВ - 0,5 КГ Сименс SGT-400 CT887B/6» — 2 шт. Основание класса — наименования попали в разные категории узла. Узлы: прочее, соединения и фитинги.

Почему это важно. В нашей сводке строка собрана по номеру поэтому количества сложились: 6 шт и экспозиция 465 USD — это арифметика по разным изделиям, а не оценка одной позиции. Ценой такую строку защищать нельзя, пока она не разложена.

50. CT886/16 — 6 шт

Что не сходится: один номер против разных деталей

Просим подтвердить. Под номером CT886/16 в заявке идут разные изделия: «Резьбовой фиксатор LOCTITE 243 Сименс SGT-400 CT886/16» — 4 шт; «NUTLOCK - ТРУБКА 10 МЛ Сименс SGT-400 CT886/16» — 2 шт. Назовите артикул каждого отдельно — либо пришлите шильдик или страницу каталога. Одним номером эти позиции заказать нельзя.

Что мы установили сами. Замер по сырым строкам заявки: «Резьбовой фиксатор LOCTITE 243 Сименс SGT-400 CT886/16» — 4 шт; «NUTLOCK - ТРУБКА 10 МЛ Сименс SGT-400 CT886/16» — 2 шт. Основание класса — наименования попали в разные категории узла. Узлы: соединения и фитинги, шланги и трубки.

Почему это важно. В нашей сводке строка собрана по номеру поэтому количества сложились: 6 шт и экспозиция 465 USD — это арифметика по разным изделиям, а не оценка одной позиции. Ценой такую строку защищать нельзя, пока она не разложена.

51. CT886/13 — 6 шт

Что не сходится: один номер против разных деталей

Просим подтвердить. Под номером CT886/13 в заявке идут разные изделия: «Резьбовой фиксатор 572 Сименс SGT-400 CT886/13» — 4 шт; «ГЕРМЕТИК - 50 МЛ Сименс SGT-400 CT886/13» — 2 шт. Назовите артикул каждого отдельно — либо пришлите шильдик или страницу каталога. Одним номером эти позиции заказать нельзя.

Что мы установили сами. Замер по сырым строкам заявки: «Резьбовой фиксатор 572 Сименс SGT-400 CT886/13» — 4 шт; «ГЕРМЕТИК - 50 МЛ Сименс SGT-400 CT886/13» — 2 шт. Основание класса — наименования попали в разные категории узла. Узлы: масла и химия, соединения и фитинги.

Почему это важно. В нашей сводке строка собрана по номеру поэтому количества сложились: 6 шт и экспозиция 366 USD — это арифметика по разным изделиям, а не оценка одной позиции. Ценой такую строку защищать нельзя, пока она не разложена.

52. 912642C1 — 14 шт

Что не сходится: один номер против разных деталей

Просим подтвердить. Под номером 912642C1 в заявке идут разные изделия: «Дренаж подшипника 2/3 и маслоотвод и всас масляного насоса Солар Taurus 60S 912642C1» — 4 шт; «Уплотнительное кольцо маслоснабжения подшипника 1 Солар Taurus 70 912642C1» — 2 шт; «Уплотнительное кольцо дренажного клапана подшипников 2/3 Солар Taurus 70 912642C1» — 2 шт; «Уплотнительное кольцо маслоснабжения подшипника 1 Солар Taurus 70MD 912642C1» — 2 шт; «Уплотнительное кольцо дренажного клапана подшипников 2/3 Солар Taurus 70MD 912642C1» — 2 шт; «Уплотнительное кольцо для подачи масла на СТ Солар Taurus 70MD 912642C1» — 2 шт. Назовите артикул каждого отдельно — либо пришлите шильдик или страницу каталога. Одним номером эти позиции заказать нельзя.

Что мы установили сами. Замер по сырым строкам заявки: «Дренаж подшипника 2/3 и маслоотвод и всас масляного насоса Солар Taurus 60S 912642C1» — 4 шт; «Уплотнительное кольцо маслоснабжения подшипника 1 Солар Taurus 70 912642C1» — 2 шт; «Уплотнительное кольцо дренажного клапана подшипников 2/3 Солар Taurus 70 912642C1» — 2 шт; «Уплотнительное кольцо маслоснабжения подшипника 1 Солар Taurus 70MD 912642C1» — 2 шт; «Уплотнительное кольцо дренажного клапана подшипников 2/3 Солар Taurus 70MD 912642C1» — 2 шт; «Уплотнительное кольцо для подачи масла на СТ Солар Taurus 70MD 912642C1» — 2 шт. Основание класса — наименования попали в разные категории узла. Узлы: подшипники, прокладки и уплотнения.

Почему это важно. В нашей сводке строка собрана по номеру поэтому количества сложились: 14 шт и экспозиция 343 USD — это арифметика по разным изделиям, а не оценка одной позиции. Ценой такую строку защищать нельзя, пока она не разложена.

53. СТ4017А/1 — 6 шт

Что не сходится: один номер против разных деталей

Просим подтвердить. Под номером СТ4017А/1 в заявке идут разные изделия: «КЛЕЙ - ТЮБИК Сименс SGT-400 СТ4017А/1» — 4 шт; «КЛЕЙ - ТРУБКА 65 ГРАММ. Сименс SGT-400 СТ4017А/1» — 2 шт. Назовите артикул каждого отдельно — либо пришлите шильдик или страницу каталога. Одним номером эти позиции заказать нельзя.

Что мы установили сами. Замер по сырым строкам заявки: «КЛЕЙ - ТЮБИК Сименс SGT-400 СТ4017А/1» — 4 шт; «КЛЕЙ - ТРУБКА 65 ГРАММ. Сименс SGT-400 СТ4017А/1» — 2 шт. Основание класса — наименования попали в разные категории узла. Узлы: прочее, шланги и трубы.

Почему это важно. В нашей сводке строка собрана по номеру поэтому количества сложились: 6 шт и экспозиция 315 USD — это арифметика по разным изделиям, а не оценка одной позиции. Ценой такую строку защищать нельзя, пока она не разложена.

54. 505728/000 — 16 шт

Что не сходится: один номер против разных деталей

Просим подтвердить. Под номером 505728/000 в заявке идут разные изделия: «СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО - 33/64 I / D Сименс SGT-400 505728/000» — 8 шт; «ШАЙБА Сименс SGT-400 505728/000» — 8 шт. Назовите артикул каждого отдельно — либо пришлите шильдик или страницу каталога. Одним номером эти позиции заказать нельзя.

Что мы установили сами. Замер по сырым строкам заявки: «СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО - 33/64 I / D Сименс SGT-400 505728/000» — 8 шт; «ШАЙБА Сименс SGT-400 505728/000» — 8 шт. Основание класса — наименования попали в разные категории узла. Узлы: крепёж, прокладки и уплотнения.

Почему это важно. В нашей сводке строка собрана по номеру поэтому количества сложились: 16 шт и экспозиция 272 USD — это арифметика по разным изделиям, а не оценка одной позиции. Ценой такую строку защищать нельзя, пока она не разложена.

55. 903249C1 — 7 шт

Что не сходится: один номер против разных деталей

Просим подтвердить. Под номером 903249C1 в заявке идут разные изделия: «УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, SAE 237, ВИТОН СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 903249C1» — 5 шт; «Уплотнительное кольцо трубопровода подачи масла главного насоса Солар Taurus 70 903249C1» — 1 шт; «Главный масляный насос, уплотнительная прокладка подающего трубопровода Солар Taurus 70MD 903249C1» — 1 шт. Назовите артикул каждого отдельно — либо пришлите шильдик или страницу каталога. Одним номером эти позиции заказать нельзя.

Что мы установили сами. Замер по сырым строкам заявки: «УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, SAE 237, ВИТОН СОЛАР Taurus 70 и Taurus 70MD (унифицированные) 903249C1» — 5 шт; «Уплотнительное кольцо трубопровода подачи масла главного насоса Солар Taurus 70 903249C1» — 1 шт; «Главный масляный насос, уплотнительная прокладка подающего трубопровода Солар Taurus 70MD 903249C1» — 1 шт. Основание класса — наименования почти не пересекаются: общих слов 40%. Узлы: прокладки и уплотнения.

Почему это важно. В нашей сводке строка собрана по номеру поэтому количества сложились: 7 шт и экспозиция 168 USD — это арифметика по разным изделиям, а не оценка одной позиции. Ценой такую строку защищать нельзя, пока она не разложена.

56. 64/09001231/091 — 38 шт

Что не сходится: количество и исполнение

Просим подтвердить. Из 38 штук 32 записаны как «резервная батарея 3,6 В / 1,9 А·ч», а остальные шесть — как 3,6 В / 2,3 А·ч. Под одним номером стоят две разные ёмкости: это описка в одной из строк или действительно две разные батареи? И сколько машин на самом деле обслуживается — англоязычный лист заявки подтверждает только 6 штук.

Что мы установили сами. По характеристике «BACK UP BATTERY 3.6 V/2.3AH» позиция опознаётся как буферная батарея контроллера SIMATIC (официальное наименование изготовителя — «Backup battery 3.6V/2.3Ah для PS405/PS407», литий-тионилхлорид, типоразмер AA). Это массовый расходник промышленной автоматики, и турбинный канал для него не нужен: две независимые витрины публикуют цену без регистрации — 19,00 и 27,10 USD за штуку, у одной 28 шт на складе. Равенство с номером изготовителя получено РАСШИФРОВКОЙ ПО ХАРАКТЕРИСТИКЕ, ни один открытый каталог двух номеров рядом не ставит.

Почему это важно. 84 % количества строки (32 из 38 шт) держится на позиции с другой ёмкостью. Отдельно: в ТКП по строке стоит 82,50 USD за штуку против реальных 19–27 — завышение втрое-вчетверо, около 2,1–2,4 тыс. USD на строке. Прежняя наша прикидка «завышено на порядок» была неверна и уточнена.

57. 4067146 — 773 шт

Что не сходится: один номер, два разных наименования в каталогах

Просим подтвердить. Подтвердите узел установки прокладки 4067146: авторизованный дилер Cummins называет её прокладкой пускового устройства (Starting Aid Gasket), а Interstate-McBee по тому же номеру — прокладкой катушки зажигания (Ignition Coil Gasket), что совпадает с наименованием в заявке. Назовите узел и модель двигателя.

Что мы установили сами. Номер принадлежит Cummins, подтверждён с двух сторон, применимость QSK60 и ряд K. Цена подтверждена на странице дилера — 10,35 USD за штуку, вилка 5–25 USD верна. Расхождение наименований уже было записано в нашей базе и осталось нерассмотренным.

Почему это важно. 773 штуки — самая массовая строка заявки. Ступени цены от количества ни один открытый источник не публикует, поэтому 10,35 USD это розница за штуку и умножать её на 773 нельзя: ступень запрашивается дилеру тремя порогами — 100, 500 и 773 штуки. Условие продавца по этой позиции дословно «All sales are final. Parts are non-cancelable and non-returnable»: при таком объёме ошибка подбора возвратом не исправляется, поэтому узел установки надо подтвердить ДО заказа.

58. DCA4 — 345 шт

Что не сходится: фасовка

Просим подтвердить. Какая фасовка нужна — номер DCA60L, DCA65L, DCA75L или DCA80L? Если же в строке имелись в виду фильтры системы охлаждения, а не жидкая присадка, — назовите их артикул (WF2071 и подобные).

Что мы установили сами. DCA4 — не артикул, а семейство продуктов Fleetguard. Жидкая присадка идёт четырьмя фасовками: DCA60L — пинта 0,47 л, DCA65L — 1,89 л, DCA75L — ведро 18,9 л, DCA80L — бочка 208 л. Кроме того, DCA4 существует как навинчиваемый фильтр охлаждающей жидкости, где дозировка меряется «единицами DCA4»: на WF2071 написано «16 DCA4 units». Склад под DCA65L найден — 912 шт у Parts & Filters (Великобритания) по 25,80 GBP, отгрузка со склада.

Почему это важно. «345» — это либо 163 литра (пинты), либо 652 литра (канистры по 1,89 л), либо 345 фильтров. Разброс по деньгам между крайними чтениями больше чем в двадцать раз. Пока строка не расшифрована, её сумма в отчёт не идёт.

59. 404492-1214569 — 587 компл.

Что не сходится: единица

Просим подтвердить. 587 — это комплектов по 4 свечи или отдельных свечей?

Что мы установили сами. Позиция — банка из 4 свечей DENSO 518. Двойной номер разложен: 404492 и 1214569 обозначают одну и ту же банку, это старый и новый номер INNIO. Актуальный номер сегодня — 21669416, по нему и надо заказывать. Оригинальный комплект у Parts & Systems (Германия) — 1 160,92 EUR без НДС за банку.

Почему это важно. Если 587 — комплекты, это 2 348 свечей и порядка 680 тыс. EUR по прайсу. Если штуки — 147 банок и вчетверо меньше. Разница в объёме и в деньгах четырёхкратная.

60. 657541 — 242 шт

Что не сходится: тип

Просим подтвердить. Какого типа двигатель Jenbacher на площадке — Type 2/3/4 или Type 6?

Что мы установили сами. Продавцы описывают эту позицию по-разному, и это не различие, а разные изделия. ONERGYS и RS Motor называют 657541 кабелем зажигания для Type 2/3/4 (габарит 440×120×120 мм, лист-прайс 284,90 EUR). Energy Choice называет её наконечником свечи для Type 6 (452,90 USD). Дополнительно: RS Motor на соседней карточке подаёт 657541 как снятый номер, преемник — 578732.

Почему это важно. На 242 штуки ошибка означает поставку не той детали целиком: кабель зажигания и наконечник свечи не взаимозаменяемы.

61. 4970773 — 869 шт

Что не сходится: наименование

Просим подтвердить. Подтвердите, что нужна именно эта деталь: в заявке она названа уплотнительной шайбой свечи зажигания, а в каталоге Cummins проходит как RING, SPARK PLUG — кольцо свечи.

Что мы установили сами. Обе найденные карточки (WETZ Group и ПАРТС ЕКБ) дают наименование «4970773 RING, SPARK PLUG». Позиция редкая: в западных каналах — FinditParts, Heavy Duty Kits, Diesel Parts Direct — её нет вовсе, в отличие от самой свечи. Российский канал: 2 213 руб. без НДС, срок 60–90 дней. ПРЕЖНЕЕ ОСНОВАНИЕ ЭТОЙ СТРОКИ ОПРОВЕРГНУТО: оно опиралось на страницу номера 3920773, а это «Oil Pan Drain Plug Sealing Washer» — медная шайба слива масла для двигателей B/QSB/C/ISC/ISL, то есть ДРУГАЯ система двигателя. Страницы нашего номера у того же продавца сегодня нет (HTTP 404).

Почему это важно. 869 штук. Если в ведомости заказчика под этим номером учтена другая деталь, расхождение вскрыется только на площадке при монтаже.

62. 265174-263174 — 138 шт

Что не сходится: номер

Просим подтвердить. Откуда взялся номер 265174 — это ваш внутренний код, номер другого поставщика или опечатка?

Что мы установили сами. Половина номера разложена надёжно: 263174 — снятый номер INNIO, актуальный преемник 1219670, изделие — газовый фильтроэлемент ZPZ 25, DN 25, целлюлоза, 99,9 % по частицам крупнее 1 мкм, до 70 °C. Подтверждено двумя независимыми карточками (Energy Choice и GLMW, Лейпциг). А вот 265174 не находится НИГДЕ: ни у одного из семи опрошенных поставщиков Jenbacher, ни в общем поиске по точной строке. Заказывать надо по 1219670.

Почему это важно. Сам по себе риск невелик — позиция опознана по второй половине номера. Но если 265174 означает другое изделие, 138 штук уйдут не те.

63. 334976-433894 — 662 шт

Что не сходится: номер

Просим подтвердить. Подтвердите переход на актуальный номер 433894 — по номеру из заявки заказ разместить нельзя.

Что мы установили сами. Цепочка замен разложена и подтверждена карточкой: 334976 → 389588 → 433894. Изделие — клапан газовый форкамеры Jenbacher Type 6 (JMS/JGS 612/616/620/624). Оригинал 1 229,52 USD с завода, срок 14–21 день. Аналог ONERGYS ONE222082 — 282,83 EUR, то есть вчетверо дешевле оригинала.

Почему это важно. 662 штуки — крупнейшая позиция по Jenbacher. Разница между оригиналом и аналогом на этот объём — порядка 600 тыс. EUR, и решение об аналоге должен принять инженер, а не снабженец.

64. 201601 — 135 шт

Что не сходится: номер

Просим подтвердить. Подтвердите переход на актуальный номер 1219674.

Что мы установили сами. Цепочка: 201601 → 255377 → 1219674, газовый фильтроэлемент ZPZ 50. Подтверждено двумя источниками: карточкой Energy Choice и карточкой RS Motor, где 201601 явно помечен ярлыком «no stock» с указанием преемника. Оригинал 82,68 USD. Тот же элемент есть у ONERGYS как ZPZ 50 — европейский канал по 135 шт предпочтительнее.

Почему это важно. По снятому номеру заказ не разместится вовсе — это не риск переплаты, а потерянное время на цикл переписки.

65. RW21222/4 — 1 168 шт

Что не сходится: тип

Просим подтвердить. Проверьте количество: 1 168 винтов при норме 16 шт на двигатель — это 73 машинокомплекта, тогда как соседний болт того же узла RW21223/1 заказан на 10 машинокомплектов. Сколько двигателей реально обслуживается?

Что мы установили сами. Позиция — НЕ стандартный крепёж, а чертёжная деталь Ruston/Alstom: «CAP SCREW M8», 16 шт на двигатель, узел камеры сгорания. Это крепёж горячей зоны: в таком классе применяют A286, Nimonic 80A или жаропрочную нержавеющую сталь с антизадирным составом. Заказ размещается по номеру чертежа RW21222, вариант /4. Каналы: Gas Turbine Services (Дания, gts@gasturbineservices.com) и Hangzhou Gas Turbine Parts.

Почему это важно. Замена на товарный DIN 912 класса 12.9 НЕДОПУСТИМА без подтверждения материала: обычная легированная сталь в зоне камеры сгорания разупрочняется. Нужны длина, материал и покрытие по чертежу, плюс момент затяжки.

66. RW21223/1 — 356 шт

Что не сходится: тип

Просим подтвердить. Дайте чертёж RW21223 или снимите с детали диаметр, длину и материал — по стандарту эта позиция не заказывается.

Что мы установили сами. «BI-HEXAGON HEAD BOLT», 36 шт на двигатель (3 болта на камеру при 12 камерах). Двенадцатигранная головка в системе DIN/ISO вообще не стандартизована — её несут ASME B18.2.5M, авиационные NAS 1303-1320 и фирменные серии Ferry-Cap. Указание на ISO 14579 было бы ошибкой: это TORX, а не 12 граней. Довод, что деталь заведомо чертёжная: в ведомости SGT-400 ВЕСЬ 12-гранный крепёж идёт чертёжными номерами (RW13034, MW35039, MW35040) и ни один не попал в каталог стандартных деталей.

Почему это важно. 356 шт при норме 36 на двигатель — около 10 машинокомплектов. Узел горячий, товарный 12-гранный болт без подтверждения материала ставить нельзя.

67. СТ91035/239 — 452 шт

Что не сходится: исполнение

Просим подтвердить. Назовите длину и ширину стяжки и где она стоит: выхлопной тракт и обшивка камеры требуют нержавейки, жгут в шкафу закрывается полимером ETFE.

Что мы установили сами. «CABLE TIE - HIGH TEMPERATURE», 52 шт на двигатель, участок жгутов термопар и кабельных вводов. Размер из номера НЕ выводится: серия СТ91035/xxx — покупная мелочёвка со сквозным суффиксом, в ней же /16 и /17 обычные стяжки, /140 наконечник-лопатка, /368 кримп-наконечник. Рабочий эквивалент по стандарту: HellermannTyton MBT-SS316L, нержавейка 316L с шариковым замком, −80...+538 °С, разрыв от 900 Н. Склад в Великобритании есть по нескольким длинам: 616 шт 201×4,6 мм, 121 шт 362×4,6, 46 шт 521×4,6.

Почему это важно. Только по ширине 4,6 мм в серии четыре длины. Без габарита позиция на 452 шт не закрывается, а сопоставление с номером Siemens пока держится на описании «high temperature», без подтверждающего документа.

68. 231121012 — 188 шт

Что не сходится: исполнение

Просим подтвердить. Допускается ли замена никелированной шайбы на нержавеющую A2/A4 или на оцинкованную? Если никель обязателен — электролитический или химический Ni-P?

Что мы установили сами. Расшифровка надёжна: шайба плоская DIN 125A M12 (13×24×2,5), никелированная. Код покрытия «21» подтверждён сразу в двух семействах ведомости — плоские шайбы 231121xxx и пружинные 233221xxx. Проблема в снабжении: никелированных СТАЛЬНЫХ шайб нет на складе ни у одного из шести проверенных поставщиков (Orbital, Accu, Fabory, Westfield, Cromwell, Fastenal) — в наличии только никелированная латунь и оцинкованная сталь.

Почему это важно. Маршрут закупки зависит от ответа: либо партия с никелированием под заказ (Bossard, Würth, TR Fastenings делают гальванику), либо замена — и тогда позиция закрывается со склада немедленно.

69. __КЛАСС_ПРОЧНОСТИ__

Что не сходится: исполнение

Просим подтвердить. Подтвердите класс прочности для стандартного крепежа SGT-400: 8.8, 10.9 или A2-70? Достаточно чертежа сборки или выписки из руководства по обслуживанию.

Что мы установили сами. Схема девятизначных номеров Ruston разложена и проверена: тип, диаметр, длина и покрытие читаются из номера, и правило сошлось на 85 строках из 85 в открытой ведомости SGT-400 на 437 позиций. Этим закрываются все сто с лишним строк стандартного крепежа заявки, а не только проверенные вручную. Но КЛАСС ПРОЧНОСТИ в номере не закодирован вовсе: при одинаковом описании встречаются 1154 и 1156, 1194 и 1196 — четвёртый разряд несёт нерасшифрованный признак.

Почему это важно. Это один вопрос, закрывающий сразу весь блок крепежа. Пока класс не назван, заказывать можно только вспомогательный крепёж; несущий — нет. Разница между 8.8 и 10.9 на резьбе M10 — почти полуторная по допустимой нагрузке.

70. К-т колец стопорных Danfoss APP 5.1-8.2 — 3 шт

Что не сходится: исполнение

Просим подтвердить. Насос APP или APP W? Комплект удерживающих колец у них разный: 180B4156 для APP 5.1-8.2 и 180B4086 для APP W 5.1-8.2. Достаточно фотографии шильдика насоса.

Что мы установили сами. Артикула в строке нет, только описание. По заводскому перечню запчастей Danfoss «комплект удерживающих колец» для этого семейства существует в двух исполнениях, и они не взаимозаменяемы. Оба в наличии: 180B4156 — 909,78 USD. Остальные пять строк ЗИП Danfoss из заявки расшифрованы однозначно: 180B4154 поршневой комплект, 180B4158 клапанная плита, 180B4161 комплект уплотнений, 180B4130 и 180B4131 наклонные шайбы APP 6.5 и APP 7.2.

71. 4007922 — 90 шт

Что не сходится: номер не существует

Просим подтвердить. Дайте настоящий артикул с шильдика или из спецификации горелки SAACKE TEMINOX GS 250 — либо чертёж узла. Номера 4007922 нет ни у SAACKE, ни у Cummins.

Что мы установили сами. Проверка не нашла номер ни у одного изготовителя. Номера SAACKE имеют другой формат — вида 2-8453-076322; семизначного 4007922 у них не бывает. Линейка TEMINOX активна, ЗИП поддерживается, но только по запросу через info@saacke.com. Пока номера нет, ни один продавец не может принять заказ, и цену по этой строке дать физически нечем.

72. MW22316B/01 — 12 шт

Что не сходится: несовпадение классификации

Просим подтвердить. Подтвердите, что это горелка в сборе камеры сгорания SGT-400 (DLE, gold seal), а не прокладка: в вашем же перечне строка стоит в категории «прокладки и уплотнения», а камера сгорания MW21215M — в другой. Если это действительно горелка, нужна ревизия с шильдика.

Что мы установили сами. По конвенции наименований OEM существительное в строке стоит первым: «MAIN BURNER ASSEMBLY - DUAL DLE - GOLD SEAL» — значит изделие это горелка в сборе, а «GOLD SEAL» признак исполнения. У SGT-400 шесть трубчатых камер на двигатель, поэтому 12 шт — ровно два двигательных комплекта, и весь блок SGT-400 в заявке читается как комплект переборки камер сгорания на два двигателя. Открытой цены по номеру нет ни в одном канале.

73. MW21215M — 12 шт

Что не сходится: ревизия

Просим подтвердить. Ревизия G или M? В каталогах ходят и MW21215G, и MW21215M под одной и той же надписью «combustion chamber». Определяется по шильдику двигателя и ведомости ЗИП.

Что мы установили сами. Камера сгорания (жаровая труба) SGT-400, ex-Ruston/Alstom Cyclone. Система сгорания can-annular: шесть трубчатых камер на двигатель, то есть 12 шт — два комплекта. Коммодити-аналога под чужой шильдой у такого узла не бывает: это высокотемпературный сварной узел по чертежу OEM. Открытой цены нет ни в одном канале, только квота Siemens Energy.

74. аккаунт в Shop Solar — 7 219 шт по 497 строкам

Что не сходится: нужен доступ, а не ответ заказчика

Просим подтвердить. Это не вопрос заказчику, а действие для нас: зарегистрировать аккаунт на shop.solarturbines.com. Регистрация открывает цену и остаток в реальном времени по 70 000 позициям Solar.

Что мы установили сами. В заявке 497 строк Solar на 2 396 349 USD, у 301 из них оценки нет вовсе, а «артикул не найден» стоит у 195. Магазин изготовителя закрывает эти строки прайсом и складом, а не разведкой по витринам. Номенклатура заявки в магазине присутствует — проверено на родственном номере 1019431-1500 «Valve, Control, Liquid Fuel».

Почему это важно. одна регистрация закрывает больше, чем вся разведка по отдельным строкам: 2,4 млн USD экспозиции против 419 тыс., найденных за ночь поштучно.

75. 1053038-26 — 2 шт

Что не сходится: один номер против разных деталей

Просим подтвердить. Под номером 1053038-26 в заявке идут разные изделия: «ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ БАРЬЕР Солар Taurus 60S 1053038-26» — 1 шт; «РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Солар Taurus 70, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПЕРЕДАТЧИК ПОДАЧИ ПИТАНИЯ 1053038-26» — 1 шт. Назовите артикул каждого отдельно — либо пришлите шильдик или страницу каталога. Одним номером эти позиции заказать нельзя.

Что мы установили сами. Замер по сырым строкам заявки: «ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ БАРЬЕР Солар Taurus 60S 1053038-26» — 1 шт; «РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ Солар Taurus 70, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПЕРЕДАТЧИК ПОДАЧИ ПИТАНИЯ 1053038-26» — 1 шт. Основание класса — наименования попали в разные категории узла. Узлы: датчики и КИП, электрика и автоматика.

Почему это важно. В нашей сводке строка собрана по номеру поэтому количества сложились: 2 шт и экспозиция 0 USD — это арифметика по разным изделиям, а не оценка одной позиции. Ценой такую строку защищать нельзя, пока она не разложена.

76. 199543-2 — 5 шт

Что не сходится: один номер против разных деталей

Просим подтвердить. Под номером 199543-2 в заявке идут разные изделия: «МАТ Солар Taurus 70 199543-2» — 3 шт; «МАТ Солар Taurus 70MD199543-2» — 1 шт; «Мат для выходной трубы выпускного клапана Солар Taurus 70 199543-2» — 1 шт. Назовите артикул каждого отдельно — либо пришлите шильдик или страницу каталога. Одним номером эти позиции заказать нельзя.

Что мы установили сами. Замер по сырым строкам заявки: «МАТ Солар Taurus 70 199543-2» — 3 шт; «МАТ Солар Taurus 70MD199543-2» — 1 шт; «Мат для выходной трубы выпускного клапана Солар Taurus 70 199543-2» — 1 шт. Основание класса — наименования попали в разные категории узла. Узлы: инструмент и расходка, клапаны и арматура.

Почему это важно. В нашей сводке строка собрана по номеру поэтому количества сложились: 5 шт и экспозиция 0 USD — это арифметика по разным изделиям, а не оценка одной позиции. Ценой такую строку защищать нельзя, пока она не разложена.

77. 64/03001673/1 — 4 шт

Что не сходится: один номер против разных деталей

Просим подтвердить. Под номером 64/03001673/1 в заявке идут разные изделия: «Корпус фильтра инструментального воздуха Сименс SGT-400 64/03001673/1» — 2 шт; «ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР И ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН В СБОРЕ Сименс SGT-400 64/03001673/1» — 2 шт. Назовите артикул каждого отдельно — либо пришлите шильдик или страницу каталога. Одним номером эти позиции заказать нельзя.

Что мы установили сами. Замер по сырым строкам заявки: «Корпус фильтра инструментального воздуха Сименс SGT-400 64/03001673/1» — 2 шт; «ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР И ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН В СБОРЕ Сименс SGT-400 64/03001673/1» — 2 шт. Основание класса — наименования попали в разные категории узла. Узлы: клапаны и арматура, фильтры.

Почему это важно. В нашей сводке строка собрана по номеру поэтому количества сложились: 4 шт и экспозиция 0 USD — это арифметика по разным изделиям, а не оценка одной позиции. Ценой такую строку защищать нельзя, пока она не разложена.

78. 1034347-1 — 2 шт

Что не сходится: один номер против разных деталей

Просим подтвердить. Под номером 1034347-1 в заявке идут разные изделия: «АКСЕЛЕРОМЕТР, 25 МВ/Г Солар Taurus 60S 1034347-1» — 1 шт; «Акселерометр редуктора Солар Taurus 60S 1034347-1» — 1 шт. Назовите артикул каждого отдельно — либо пришлите шильдик или страницу каталога. Одним номером эти позиции заказать нельзя.

Что мы установили сами. Замер по сырым строкам заявки: «АКСЕЛЕРОМЕТР, 25 МВ/Г Солар Taurus 60S 1034347-1» — 1 шт; «Акселерометр редуктора Солар Taurus 60S 1034347-1» — 1 шт. Основание класса — наименования попали в разные категории узла. Узлы: механика и приводы, прочее.

Почему это важно. В нашей сводке строка собрана по номеру поэтому количества сложились: 2 шт и экспозиция 0 USD — это арифметика по разным изделиям, а не оценка одной позиции. Ценой такую строку защищать нельзя, пока она не разложена.

79. 1038428-3 — 7 шт

Что не сходится: один номер против разных деталей

Просим подтвердить. Под номером 1038428-3 в заявке идут разные изделия: «КЛАПАН РЕГУЛЯТОР МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ Солар Taurus 70 1038428-3» — 3 шт; «КЛАПАН РЕГУЛЯТОР МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ Солар Taurus 70MD 1038428-3» — 3 шт; «РЕГУЛЯТОР, ДАВЛЕНИЕ, Солар Taurus 70MD ЗАСЛОНКА, 2 ДЮЙМА, 12 1038428-3» — 1 шт. Назовите артикул каждого отдельно — либо пришлите шильдик или страницу каталога. Одним номером эти позиции заказать нельзя.

Что мы установили сами. Замер по сырым строкам заявки: «КЛАПАН РЕГУЛЯТОР МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ Солар Taurus 70 1038428-3» — 3 шт; «КЛАПАН РЕГУЛЯТОР МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ Солар Taurus 70MD 1038428-3» — 3 шт; «РЕГУЛЯТОР, ДАВЛЕНИЕ, Солар Taurus 70MD ЗАСЛОНКА, 2 ДЮЙМА, 12 1038428-3» — 1 шт. Основание класса — наименования попали в разные категории узла. Узлы: клапаны и арматура, прочее.

Почему это важно. В нашей сводке строка собрана по номеру поэтому количества сложились: 7 шт и экспозиция 0 USD — это арифметика по разным изделиям, а не оценка одной позиции. Ценой такую строку защищать нельзя, пока она не разложена.

80. 64/60097007/1 — 6 шт

Что не сходится: один номер против разных деталей

Просим подтвердить. Под номером 64/60097007/1 в заявке идут разные изделия: «Контроль температуры смазочного масла СИМЕНС SGT-400 64/60097007/1» — 4 шт; «КЛАПАН КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ Сименс SGT-400 64/60097007/1» — 2 шт. Назовите артикул каждого отдельно — либо пришлите шильдик или страницу каталога. Одним номером эти позиции заказать нельзя.

Что мы установили сами. Замер по сырым строкам заявки: «Контроль температуры смазочного масла СИМЕНС SGT-400 64/60097007/1» — 4 шт; «КЛАПАН КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ Сименс SGT-400 64/60097007/1» — 2 шт. Основание класса — наименования попали в разные категории узла. Узлы: клапаны и арматура, прочее.

Почему это важно. В нашей сводке строка собрана по номеру поэтому количества сложились: 6 шт и экспозиция 0 USD — это арифметика по разным изделиям, а не оценка одной позиции. Ценой такую строку защищать нельзя, пока она не разложена.

81. FAS-115DG — 5 шт

Что не сходится: один номер против разных деталей

Просим подтвердить. Под номером FAS-115DG в заявке идут разные изделия: «Синхронизер SIEMENS SGT400 FAS-115DG» — 4 шт; «АТОМАТИЧЕСКИЙ СИНХРОНИЗАТОР СИМЕНС FAS-115DG» — 1 шт. Назовите артикул каждого отдельно — либо пришлите шильдик или страницу каталога. Одним номером эти позиции заказать нельзя.

Что мы установили сами. Замер по сырым строкам заявки: «Синхронизер SIEMENS SGT400 FAS-115DG» — 4 шт; «АТОМАТИЧЕСКИЙ СИНХРОНИЗАТОР СИМЕНС FAS-115DG» — 1 шт. Основание класса — наименования почти не пересекаются: общих слов 40%. Узлы: прочее.

Почему это важно. В нашей сводке строка собрана по номеру поэтому количества сложились: 5 шт и экспозиция 0 USD — это арифметика по разным изделиям, а не оценка одной позиции. Ценой такую строку защищать нельзя, пока она не разложена.

82. 628476 — 28 шт

Что не сходится: количество

Просим подтвердить. Не перепутаны ли количества местами между 628476 и 628477? Заявка просит 28 штук ПЕРВИЧНОГО фильтра (628476) и 55 штук ЗАЩИТНОГО (628477), а в эксплуатации первичный меняют чаще защитного, обычно в отношении два-три к одному.

Что мы установили сами. Независимый кросс-каталог воздушных фильтров разделяет пару однозначно: 628476 — «filtre à air primaire» (кроссы MANN C 45 3280, HIFI SA 17496), 628477 — «filtre à air sécurité» (MANN C 35 1820, HIFI SA 17495). Оба — воздушный тракт газового двигателя Jenbacher типа 6, а не жидкостной фильтр-патрон, как читается из русского наименования. Цена по кроссу у независимых дилеров: первичный 167,10 EUR нетто, защитный 146,40 и 152,53 EUR нетто.

Почему это важно. Если количества переставлены, деньги по обеим строкам меняются местами: сейчас по нашим ценам защитный даёт около 9,3–9,7 тыс. USD, первичный около 5,4 тыс. Ошибка в комплектации на 83 штуки выясняется на первом же ТО.

83. DBET 26/2 / DBET-26/2 — 3 шт

Что не сходится: один номер, в наименованиях разные изготовители

Просим подтвердить. Термостат DBET 26/2 стоит в заявке двумя строками: 1 шт с изготовителем Industrie Technik и 2 шт с изготовителем Drillmec. Это одна деталь общим количеством 3 шт или две разные? Если одна — на какое оборудование она ставится?

Что мы установили сами. Обозначение совпадает посимвольно: разница только в пробеле и дефисе. Термостаты серии DBET выпускает Industrie Technik (Италия); Drillmec — изготовитель бурового оборудования, который покупные изделия перепродаёт под своим наименованием. То есть вторая строка почти наверняка называет не изготовителя термостата, а изготовителя машины. Проверить это по нашим данным нельзя: цены и вилки нет ни у одной из двух строк.

Почему это важно. Вилки нет ни у одной строки, в деньгах заявки они не участвуют. Цена вопроса — один запрос вместо двух и правильное количество в запросе: 3 шт против 1 и 2.

84. LNKY 0275 N 0,1 A BW 2786 — 2 шт

Что не сходится: номер изготовителя против номера машиностроителя

Просим подтвердить. Датчик линейного положения LNKY 0275 N 0,1 A BW 2786 стоит в заявке двумя строками по 1 шт: в одной изготовителем назван ROTA, в другой — Drillmec с номером 47511824. Подтвердите, что это одна и та же деталь общим количеством 2 шт, и скажите, какой номер написан на шильде самого датчика.

Что мы установили сами. Обозначение LNKY 0275 N 0,1 A BW 2786 в двух строках совпадает посимвольно (различаются только запятая и точка в «0,1» и пробел в «B W»). Во второй строке рядом стоит номер 47511824 — по формату это учётный номер машиностроителя, а не обозначение датчика. Если это подтвердится, у нас появится связка: номер Drillmec 47511824 равен датчику LNKY 0275 N 0,1 A BW 2786. Обоих номеров в нашем поисковом индексе нет, то есть кросс мы получим впервые.

Почему это важно. Вилки нет ни у одной строки. Ценность не в деньгах этой строки, а в связке номеров: она открывает закупку у изготовителя датчика вместо закупки через машиностроителя.

85. MW35025B/01, SP103393, 64/05002092/2, 64/05002096/6 — 118 шт

Что не сходится: количество по машине SGT-400 удвоено двумя записями одной позиции

Просим подтвердить. По четырём позициям SGT-400 в заявке две записи одного номера с разными наименованиями и разными количествами. Подтвердите итоговое количество по каждой: MW35025B/01 — «Сборка заглушки бороскопа, ступень 2» 4 шт и «PT2 штекер бороскопа в сборе» 16 шт; SP103393 — «Сервисный комплект» 2 шт и «Ремонтный комплект» 16 шт; 64/05002092/2 — «Элемент фильтра смазочного масла» 8 шт и «Фильтрующий элемент для смазки» 32 шт; 64/05002096/6 — «Элемент фильтра» 8 шт и «Фильтрующий элемент» 32 шт. Это одна позиция дважды или две разные?

Что мы установили сами. Сводка заявки складывает обе записи, поэтому в ней стоят 20, 18, 40 и 40 штук. Наименования в парах говорят об одном и том же изделии разными словами, то есть это похоже на две записи одной позиции, но утверждать этого мы не можем. Отдельно: у записи «Набор для слива 64/04012024/3» в поле машины стоит SGT-401, а не SGT-400 — либо опечатка, либо другая машина. И само наименование неверно: в листе-первоисточнике по этому номеру стоит BLEED KIT — комплект удаления воздуха и прокачки, а не слива; с переводом «слив» поставщик подберёт не то изделие.

Почему это важно. Если количество удвоено, то по четырём строкам заявки завышено 78 штук из 118. Вилки по этим строкам стоят, значит завышена и расчётная экспозиция. Запрос цены при этом не задерживается: цену спрашивают на подтверждённое количество, а до ответа — на меньшее из двух.

86. 3AXD50000260683 — 1 шт

Что не сходится: рассыпной комплект снят с предложения, преемник дороже

Просим подтвердить. Комплект ACS800-104 R8I KIT 6 в россыпи изготовитель снял с предложения: по его же извещению 9AKK108470A1192 рассыпные комплекты PM9 не предлагаются с 1 октября 2024 года, последний день заказа был 31 декабря 2024. Принимаете ли вы заводской предсобранный комплект 3AXD50000890736 «ACS800-104 R8I PM9 PRE-ASSEM.KIT6»? Он дороже, и это сказано самим изготовителем.

Что мы установили сами. Ряд преемников подтверждён по карточкам ABB: KIT4 — 3AXD50000890712, KIT5 — ...890729, KIT6 — ...890736, KIT7 — ...890743, KIT8 — ...890750. Цены ни по старому, ни по новому обозначению в открытом доступе нет.

Почему это важно. Вилки по строке в наших данных нет, в денежный счёт она не входит. Но замена предсобранным комплектом — это удорожание, названное изготовителем, и решение о нём принимает заказчик, а не мы.

87. 2CDE282001R0125 — 1 шт

Что не сходится: наименование обещает защиту, которой у изделия нет

Просим подтвердить. Подтвердите, что нужен именно РУБИЛЬНИК-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ. В заявке позиция названа выключателем, а по каталогу изготовителя 2CDE282001R0125 — это E202/125r, рубильник, который защиты от тока короткого замыкания и перегрузки НЕ ДАЁТ. Если требуется защита, нужен автоматический выключатель, и это другое изделие с другим номером.

Что мы установили сами. Обозначение и тип сверены по каталогу ABB. Расхождение именно в наименовании заявки, номер при этом действующий.

Почему это важно. Ошибка здесь не в деньгах, а в безопасности: рубильник вместо автоматического выключателя оставляет цепь без защиты.