

'25년 남사허브센터 정기위험성평가 결과 보고

목 차

1. "위험성평가" 실시 배경 및 절차
2. '25년 남사허브센터 정기위험성평가 조직도
3. '25년 남사허브센터 정기위험성평가 일정
4. 유해·위험요인 파악
5. 위험성 결정 및 개선조치 수립
6. 위험성평가 결과 및 추후계획

남사허브센터 안전관리팀

2025.12.27

1. “위험성평가” 실시 배경 및 절차

사업장 내의 *유해·위험요인을 사업주와 근로자가 함께 파악하고, 해당 요인의 위험성(부상이나 질병의 가능성 및 중대성)을 결정한 후,
**위험성을 낮추기 위한 적절한 대책을 수립하고 실행하는 과정

*유해·위험요인 : 유해위험을 일으킬 잠재적 가능성이 있는 것의 고유한 특징이나 속성

**위험성 : 유해위험요인이 사망, 부상 또는 질병으로 이어질 수 있는 위험의 정도

정기평가

매년 정기적으로 실시하는 평가

'24년 위험성 평가 결과 보고서

< 목 차 >

1. 위험성 평가 추진 배경 및 개요
2. 위험성 평가 조직도
3. 위험성 평가 일정
4. 유해위험요인의 파악
5. 위험성 평가
6. 위험성 평가 결과보고

2024. 12. 20

남사하브센터 안전관리팀

수시평가

아래에 해당하는 계획의 실행을 착수하기 전 실시

- 1) 사업장 건설물의 설치, 이전, 변경 또는 해체 시
- 2) 기계기구, 설비 등의 신규 도입 또는 변경 시
- 3) 작업방법 또는 절차의 신규 도입 또는 변경 시
- 4) 중대재해 또는 산업재해 발생 시

결재	참여 근로자	팀장	부서장	센터장	검토	안전관리팀
	김민서	김민서	홍성태	김민서		

위험성평가 결과보고

평가 구분	정 기	수 시	비 고
		○	2025/02/08 산업재해 발생
평가 대상	온라인센터 온라인피킹분류팀		
평가 일자	2025-02-26		
평가 자	관리감독자 양가용 과장		

최초평가

사업장 설립 후 1개월 이내에
사업장 전체 작업에 대해 최초로 실시하는 평가

'24년 안성온라인센터 최초 위험성 평가 결과 보고서

2024. 06. 05
안전관리팀

1. “위험성평가” 실시 배경 및 절차

가. 위험성평가 실시 목적 및 법적 근거

1) 실시 목적

- 가) 사업장 내 유해위험요인을 파악하고 그 위험성을 결정하여 산업재해를 예방하기 위함
- 나) 사전 예방 및 재해 감소를 통한 인·물적 손실 절감
- 다) 안전한 작업 환경 조성
- 라) 근로자 참여를 통한 현장 실정에 맞는 유해·위험요인 파악 및 개선 대책 수립
- 마) 산업안전보건법 및 중대재해처벌법 준수

나. 위험성평가 실시 주체 및 역할

- 1. **사업주** : 위험성평가의 총괄적인 책임, 평가 실시 방향을 정하고 필요한 자원을 지원
- 2. **안전보건관리책임자** : 사업주를 대신하여 위험성평가 전반적 관리
- 3. **관리감독자** : 유해·위험요인의 파악에 대한 참여 및 개선대책의 수립/시행
- 4. **근로자** : 현장의 유해·위험요인 발굴, 개선 의견 제시
- 5. **안전·보건관리자** : 위험성평가에 관한 보좌 및 지도·조언

다. 법적 근거

- 1. 산업안전보건법 제36조(위험성평가의 실시)
- 2. 산업안전보건법 시행규칙 제37조(위험성평가 실시내용 및 결과의 기록·보존)
- 3. 중대재해처벌법 제4조(사업주와 경영책임자등의 안전 및 보건 확보 의무)
- 4. 중대재해처벌법 시행령 제4조 3호 및 7호

가. 남사허브센터 위험성평가 실시 현황

1) '24년 위험성평가


- 가) 실시 일자 : 2024년 08월 06일 ~ 2024년 12월 17일
- 나) 참여 인원 : 근로자 전원 참여
- 다) 위험성평가 요약

개선이 필요 유해·위험요인	개선 완료	개선 미완료
90 건	50 건	40 건

- 중대재해처벌법 내용 중 종사자의 의견청취 이행
(네이버폼을 통한 설문조사 및 현장 근로자 의견 청취)
- 각 팀별 공정·작업에 대한 위험성평가 실시
- 발굴된 유해·위험요인에 대해 3단계 판단법(상중하)를 통한 위험성 결정
- 집체교육을 통한 위험성평가 결과 공유 실시 ('25년 2월)

- 라) '24년 위험성평가 결과 미개선 40건에 대해서는 '25년 위험성평가 유해·위험요인에 재반영하여 위험성 결정 및 감소대책 수립 예정

1. “위험성평가” 실시 배경 및 절차




가. 2024년 比 변경사항

1) 위험성결정 기법 변경

가) [기존] 3단계 판단법 → [변경] 빈도강도법

나) ISO45001 절차서 中 “위험성평가 절차서 ” 를 따라 위험성결정 기법을 통일화 하기 위함



1. “위험성평가” 실시 배경 및 절차

나. 빈도·강도법

1) 유해위험요인의 **가능성(빈도)**과 **중대성(강도)**를 곱의 방법으로 조합하여 위험도를 산출하고, 이를 기준으로 **허용 가능한 수준인지** 판단하는 위험성평가 방법

가) **가능성(빈도)** : 피해 발생 가능성이 얼마나 높은지 평가

나) **중대성(강도)** : 피해 발생 시 피해의 크기를 평가

2) 아래의 <표-1> 을 기준에 따라 가능성과 중대성을 곱하여 위험성을 정하고 <표-2> 의 기준에 따라 위험성 감소대책 수립여부를 결정

구분		중대성 (강도)			
		최대(4)	대(3)	중(2)	소(1)
가능성 (빈도)	최상(5)	매우 높음 (20)	높음 (15)	약간 높음 (10)	낮음 (5)
	상(4)	매우 높음 (16)	약간 높음 (12)	보통(8)	낮음 (4)
	중(3)	약간 높음 (12)	약간 높음(9)	낮음(6)	매우 낮음 (3)
	하(2)	보통 (8)	낮음 (6)	낮음 (4)	매우 낮음 (2)
	최하(1)	낮음 (4)	매우 낮음 (3)	매우 낮음 (2)	매우 낮음 (1)


<표-1>

위험성 수준		관리기준
1~3	매우 낮음	현재의 안전대책 유지
4~6	낮음	안전정보 및 주기적 안전보건교육의 제공이 필요한 위험
8	보통	개선해야 할 위험
9~12	약간 높음	위험성 평가 후 분기 내 개선해야 할 위험
15	높음	안전보건 대책을 수립하고 개선해야 할 위험
16~20	매우 높음	즉시 작업 중지 (작업을 지속하려면 즉시 개선을 실행하는 위험)

<표-2>

2. '25년 남사허브센터 정기위험성평가 조직도

- : 팀장
- : 위험성평가 담당 관리자
- : 현장 관리감독자
- : 위험성평가 참여 근로자



3. '25년 남사허브센터 정기위험성평가 일정


	25.10.24	25.10.28	25.10 5주차	25.11.03	25.11 2주차	25.11 4주차	25.12 2주차	25.12월 4주차
위험성평가 준비	위험성평가 착수	Kick off 미팅						
	*상기 일정은 센터 운영상황 또는 팀별 상황에 따라 조정될 수 있음							
유해위험요인 파악	설문조사 실시 (~11/03) 현장 근로자 의견 청취 작업장 순회점검 (현장확인)							
위험성 결정	위험성 결정							
감소대책 수립	위험성 감소대책 수립							
감소대책 실행	팀별 협의 및 필요 물품 등 품의							
결과 보고 및 공유	결과 보고 및 공유							

1. 유해위험요인 파악								2. 위험성결정			
가. 현장근로자 의견 청취				나. 작업장 순회점검							
일자	10시	14시	16시	일자	10시	14시	16시	일자	10시	14시	16시
장소	남사허브센터 지원동 3층 세미나실 5번			장소	각 팀 현장 전 구역			장소	남사허브센터 지원동 3층 세미나실 5번 (필요 시 각 팀 현장 이동)		
10월 29일 (수)	-	-	-	11월 10일 (월)	안전관리팀 일정 有			11월 27일 (목)			
10월 30일 (목)	-	보충팀 (1차)	-	11월 11일 (화)	수불반품팀 (1차)	설비관리팀 (2차)	매장분류포장팀 (1차)	11월 28일 (금)	안전관리팀 (1차)		입고팀 (3차)
10월 31일 (금)	-	-	-	11월 12일 (수)	-	입고팀 (2차)	-	12월 01일 (월)	-	-	-
11월 03일 (월)	-	배송방면분류팀 (1차)	-	11월 13일 (목)	물류총무팀 (2차)	피킹팀 (2차)	-	12월 02일 (화)		설비관리팀 (3차)	
11월 04일 (화)	-	-	시설관리팀 (1차)	11월 14일 (금)	-	매장분류포장팀 (2차)	-	12월 03일 (수)	피킹팀 (3차)	보충팀 (3차)	
11월 05일 (수)	물류운영개선부 (1차)	설비관리팀 (1차)	피킹팀 (1차)	11월 24일 (월)		시설관리팀 (2차)		12월 04일 (목)	수불반품팀(3차)	매장분류포장팀(3차)	물류총무팀 (3차, 17시)
11월 06일 (목)	-	-	입고팀 (1차)	11월 25일 (화)		보충팀 (2차)	배송방면분류팀 (2차)	12월 08일 (월)	배차팀 (3차)	배송방면분류팀(3차)	
11월 07일 (금)	물류총무팀 (1차)	배차팀 (1차)	물류인사팀 (1차)	11월 26일 (수)	수불반품팀 (2차, 09시 15분)	배차팀 (2차)		12월 10일 (수)	직출고 보관장소 및 보행자동선 구역 유관부서 전체 회의 (14시 ~ 15시)		

4. 유해·위험요인 파악


가. 근로자 설문조사

- 1) 전체 근로자를 대상으로 네이버폼을 이용한 설문조사 실시
- 2) 근로자 전체 설문조사 참여 문자 발송
- 3) 설문조사 결과를 통한 유해·위험요인 발굴
- 4) 실시일 : 2025년 10월 27일 (월) ~ 2025년 11월 3일 (월)





나. 현장 근로자 의견 청취

- 1) 팀별 위험성평가 참여근로자와 관리감독자 의견청취를 통한 유해위험요인 발굴
- 2) 설문조사 결과 공유 및 그 결과를 반영하여 유해·위험요인 발굴
- 3) 위험성평가 시스템 (KRAS)를 이용



다. 작업장 순회점검

- 1) 각 팀별 현장방문을 통해 작업 공정 확인
- 2) 각 공정 및 세부작업별 유해·위험요인 파악
- 3) 현장 근로자 의견 청취 내용 확인



- 1) 야간 유해위험요인 파악은 안전관리팀(야간) 관리감독자와 야간 현장 관리감독자가 실시
- 2) 실시 일정은 각 팀별 협의를 통하여 진행

4. 유해·위험요인 파악

가. 근로자 설문조사


- 1) 설문조사 기간 : 2025년 10월 27일 (월) ~ 2025년 11월 03일 (월)
- 2) 설문조사 대상자 : 남사허브센터 전임직원
- 3) 설문조사 내용 : 남사허브센터 내 유해위험요인 파악

팀명	설문조사 대표 내용
입고팀	지게차 동선과 타 팀과의 동선이 겹치는 공간이 있어 부딪힘 사고 위험이 높음
피킹팀	운반도구들이 오래되어 사고 위험이 높습니다
배송방면 분류팀	롤러컨베이어 구간에서 JAM이 많이 발생하며, 예러조치 시 떨어짐 위험이 있음
배차팀	출고장 내 롤테이너 이동 시 롤테이너를 밀어 전달하는 행동이 위험합니다


4) 설문조사 결과

- 가) 총 참여자 : **369 명 (60.2% 참여)** [대상자 : 613명]
- 나) 참여자 중 **5년 이상 근무자 200 명 (54.2%)**
- 다) 남사허브센터 안전인식 점수 평균 3.8 점
 - 안전수칙 준수를 위한 노력을 하고 있음에 대해 **260 명** 답변
 - 안전인식에 대해 부족함 점은 반복작업에 대한 경각심 부족 (**212 명**)

*설문조사 참여자 및 설문 참여자 근속연수



*설문조사 참여자 안전인식 점수




4. 유해·위험요인 파악

가. 근로자 설문조사

5) 설문조사 결과

*설문조사 참여자 중 아차사고 경험 유무



*경험한 아차사고 재해유형




라) 설문조사 참여자 중 **190명 (51.49%)**가 아차사고 경험으로 응답

마) 아차사고 **재해유형**은 부딪힘 (230명) 재해 경험이 가장 많으며, 다음으로 넘어짐 (109명), 물체에 의한 맞음 (51명), 절단/베임/찢림 (45명)으로 나타남

바) 아차사고 **작업유형**은 R/T, 자키 등 이동 작업 (125명) 이 가장 많으며, 다음으로 칼 사용 작업 (75명), 지게차 작업 (66명) 으로 나타남

*경험한 아차사고 작업유형



4. 유해·위험요인 파악

나. 각 팀별 유해·위험요인 및 사용/취급 기계기구


구분	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	작업환경 요인																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	6.6 작업안전마화	6.5 작업시간	6.4 추/열/노출	6.3 방사선/노출	6.2 진동	6.1 기온/습도/노출	5.10 작업(작업 부위)	5.9 불안전한 작업 자세	5.8 화/배/전도	5.7 K/노출/작업/전도	5.6 전/아열·신속/전도	5.5 작업 부위/근육/관절	5.4 긴박/강속(후진/동진)	5.3 진동	5.2 진동/충격/노이즈/열	5.1 신미	4.5 잔해	4.4 미생	4.3 해충/파생 매체	4.2 야생(파생)매체(GMO)	4.1 포접/전도/냉/열/음향/자장/파	3.9 폐수/배/열/아열	3.8 화/냉/배/열/아열	3.7 방사선	3.6 화/아열/냉	3.5 단척(파괴)	3.4 액체·미시비	3.3 에어리플·흡	3.2 소리	3.1 가시	2.3 정전기	2.2 아지	2.1 감전(안전전압초과)	1.6 추락/압박/부위(개구부 등)	1.5 고정된 미끄러짐/전도위험	1.4 충돌/압박/부위	1.3 기계의 낙하/전도위험	1.2 아젠하/피해/전도위험	1.1 협착위험부위(감각 기관)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
구분	특수 관리대상	입고팀	보충팀	피킹팀	매장분류포장팀	배송방면분류팀	배차팀	수불반품팀	설비관리팀	시설관리팀	인사/총무/개선	안전관리팀																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</

팀 명	기계·기구
입고팀	지게차(카운터밸런스, 리치, 하이리치), EPT, 자동창고(스태커크레인, RGV) 컨베이어(신축, PLT) 수직반송기, 화물EV
보충팀	지게차(리치, 하이리치, 오더피커), EPT, 자동창고, 컨베이어, 수직반송기, 화물EV, 핸드자키
피킹팀	EPT, 컨베이어, 화물EV, 롤테이너, 핸드자키, 대차
매장분류포장팀	컨베이어, 호퍼컨베이어, 화물EV, PCS소터, 롤테이너
배송방면분류팀	컨베이어, BOX소터, 롤테이너
배차팀	롤테이너, 도크레벨러, 자바라컨베이어
수불반품팀	전동지게차, EPT, 수직반송기, 화물EV, 롤테이너, 핸드자키, 자바라컨베이어
설비관리팀	컨베이어(신축, PLT), 자동창고(스태커크레인, RGV) PCS/BOX소터, 수직반송기, 고소작업대, 사다리, 수공구
시설관리팀	고소작업대, 사다리, 수공구

5. 위험성 결정 및 개선조치 수립

가. 입고팀 위험성평가 일정표

구분		평가 일시	참여자
1. 유해·위험요인 파악	현장근로자 의견 청취	2025년 11월 06일, (목) 16시 ~ 17시 30분	1. 안전관리팀 양성훈 과장, 채민준 주임 2. 입고팀 전원석 과장, 이신영 직장, 김종범 부조장
	작업장 순회점검	2025년 11월 12일, (수) 14시 ~ 16시	
2. 위험성 결정 및 개선조치 수립		2025년 11월 28일, (금) 16시 ~ 17시	



1. 유해·위험요인파악



2. 위험성 결정 및 개선조치 수립

나. 입고팀 위험성평가 요약

1) 설문조사 현황

대상자	참여인원	참여율
75 명	47 명	62.68 %

2) 설문조사 내용 (일부 발췌)

가) 직출고 작업 시 주위요건이 불안하거나 협소합니다

나) 맨파워 9~11번 도크 앞 피난유도표지가 바람에 의해 움직입니다

다) 입고장 내 상품PLT가 많은 시 시야 및 동선이 겹쳐 위험합니다

라) 입고사무실 앞 보행 시 시야가 확보되지 않아 위험이 있습니다

3) 유해·위험요인 요약

총 유해·위험요인	*개선필요 요인	개선완료 요인	개선예정 요인
89 건	8 건	3 건	5 건

*개선필요 요인은 위험성 점수가 8점 이상 나타난 것


가) 전체 개선 예정일 : 2026년 1월 內

나) 개선 책임자 : 전원석 과장

다) 개선 총 비용 : 100,000 원

5. 위험성 결정 및 개선조치 수립

□ 위험성 개선

감소대책수립 및 실행계획서									평가대상 공정(팀 명)	입고팀
평가법	유해 · 위험요인	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	위험성 감소대책	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	개선완료 예정일	2026년 1월 內
					세부내용				개선 책임자	전원석 과장
빈도·강도법	물류동 1층 내 직출고 상품PLT 보관으로 인한 작업자 이동 시 시야미확보로 인한 부딪힘 위험이 있는가?	4	3	12	유관부서 전체 회의를 통하여 개선 방안 도출 예정 (2025년 12월 10일 1차 회의 진행) 개선 방안은 TBM 시간을 통하여 지속 교육 실시	2	3	6	개선비용	미정
									개선완료 일자	2026년 1월 內
개선 전 사진					개선 후 사진				관련근거(법규)	
									산업안전보건기준에 관한 규칙 제172조(접촉의 방지)	
작업장 내 지게차 ↔ 작업자 간의 부딪힘 위험 有					1. 2025월 12월 10일 1차 회의 진행 완료 2. 추후 관리자 2차 회의를 통한 개선방안 도출 예정					

5. 위험성 결정 및 개선조치 수립

□ 위험성 개선

감소대책수립 및 실행계획서									평가대상 공정(팀 명)	입고팀
평가법	유해 · 위험요인	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	위험성 감소대책	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	개선완료 예정일	2026년 1월 內
					세부내용				개선 책임자	전원석 과장
빈도·강도법	작업장 내 지게차 등과의 부딪힘 사고를 예방하기 위한 보행자 동선이 구획되어 있는가?	3	3	9	입고 예정 상품PLT 적치 장소 별도 구획 실시	3	2	6	개선비용	100,000 원
									개선완료 일자	2025년 12월 15일
개선 전 사진					개선 후 사진				관련근거(법규)	
									산업안전보건기준에 관한 규칙 제172조(접촉의 방지)	
보행자 동선이 미구획으로 보행자 이동 시 지게차 작업구역을 지나 이동					1. 주간 : P7L 15번 ~ 16번 보관랙 사이 상품PLT 적재 2. 조출 및 야간 : P7L 17번 ~ 18번 보관랙 사이 상품PLT 적재					

5. 위험성 결정 및 개선조치 수립

□ 위험성 개선

감소대책수립 및 실행계획서									평가대상 공정(팀 명)	입고팀
평가법	유해 · 위험요인	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	위험성 감소대책	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	개선완료 예정일	2026년 1월 內
					세부내용				개선 책임자	전원석 과장
빈도·강도법	자동창고 투입/배출라인 내 작업 중 컨베이어로 인한 끼임 위험이 있는가?	3	3	9	위험 구간 작업자 하차 금지 작업자 하차 금지구역 표시(페인트 등) 고정 작업자 배치 및 업무전 해당 내용 반복 인지 교육	2	3	6	개선비용	0 원
									개선완료 일자	2026년 1월 內
개선 전 사진					개선 후 사진				관련근거(법규)	
									산업안전보건기준에 관한 규칙 제17조(접촉의 방지) 제87조(원동기, 회전축 등의 위험 방지)	
지게차 하차금지 구역 불명확					자동창고 앞 하차 금지 구역 표시 및 작업자 반복 교육 실시					

5. 위험성 결정 및 개선조치 수립

위험성 개선

감소대책수립 및 실행계획서										평가대상 공정(팀 명)		입고팀																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
평가법	유해 · 위험요인	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	위험성 감소대책					가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	개선완료 예정일	2025년 12월 09일																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					세부내용								개선 책임자	전원석 과장																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
빈도·강도법	물류동 5층 P5R-16 보관랙 상품PLT 입고 작업 시 피킹팀 컨베이어 투입 작업자와의 부딪힘 사고 위험이 있는가?	3	3	9	해당 셀 사용 금지 완료					1	3	3	개선비용	0 원																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
													개선완료 일자	2025년 12월 09일																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
개선 전 사진					개선 후 사진					관련근거(법규)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
					참고정보관리 참고 LOCATION 설상해변경 셀 상품등급 변경 PLT존구성일치율 셀 변경이력 참고명 5F-PLT일반R 존구분 전체 역구분 전체 LOCATION 016 혼재여부 전체 셀제한구분 입고금지 셀제한구분 전체 보관위치정보 [총 40개] <table><tr><th>No</th><th>참고명</th><th>층</th><th>존구분</th><th>역</th><th>행</th><th>단</th><th>LOCATION</th><th>바코드</th><th>혼재여부</th><th>상품형태</th><th>상품타입</th><th>소터구분</th><th>상품등급</th><th>셀제한구분</th><th>셀상태</th><th>역구</th></tr><tr><td>1</td><td>5F-PLT일반R</td><td>5층</td><td>보관존</td><td>016</td><td>15</td><td>01</td><td>016-15-01</td><td>P5R-016-15-01</td><td>NO</td><td>일반상품</td><td>종포 OPP</td><td>포종포PCS소터</td><td>A2,B,C,D,E,I</td><td>입고금지</td><td>공셀</td><td>일반R</td></tr><tr><td>2</td><td>5F-PLT일반R</td><td>5층</td><td>보관존</td><td>016</td><td>15</td><td>02</td><td>016-15-02</td><td>P5R-016-15-02</td><td>NO</td><td>일반상품</td><td>종포 OPP</td><td>포종포PCS소터</td><td>A2,B,C,D,E,I</td><td>입고금지</td><td>실셀</td><td>일반R</td></tr><tr><td>3</td><td>5F-PLT일반R</td><td>5층</td><td>보관존</td><td>016</td><td>15</td><td>03</td><td>016-15-03</td><td>P5R-016-15-03</td><td>NO</td><td>일반상품</td><td>종포 OPP</td><td>포종포PCS소터</td><td>A2,B,C,D,E,I</td><td>입고금지</td><td>실셀</td><td>일반R</td></tr><tr><td>4</td><td>5F-PLT일반R</td><td>5층</td><td>보관존</td><td>016</td><td>15</td><td>04</td><td>016-15-04</td><td>P5R-016-15-04</td><td>NO</td><td>일반상품</td><td>종포 OPP</td><td>포종포PCS소터</td><td>A2,B,C,D,E,I</td><td>입고금지</td><td>공셀</td><td>일반R</td></tr><tr><td>5</td><td>5F-PLT일반R</td><td>5층</td><td>보관존</td><td>016</td><td>15</td><td>05</td><td>016-15-05</td><td>P5R-016-15-05</td><td>NO</td><td>일반상품</td><td>종포 OPP</td><td>포종포PCS소터</td><td>A2,B,C,D,E,I</td><td>입고금지</td><td>공셀</td><td>일반R</td></tr><tr><td>6</td><td>5F-PLT일반R</td><td>5층</td><td>보관존</td><td>016</td><td>16</td><td>01</td><td>016-16-01</td><td>P5R-016-16-01</td><td>NO</td><td>일반상품</td><td>종포 OPP</td><td>포종포PCS소터</td><td>A2,B,C,D,E,I</td><td>입고금지</td><td>공셀</td><td>일반R</td></tr><tr><td>7</td><td>5F-PLT일반R</td><td>5층</td><td>보관존</td><td>016</td><td>16</td><td>02</td><td>016-16-02</td><td>P5R-016-16-02</td><td>NO</td><td>일반상품</td><td>종포 OPP</td><td>포종포PCS소터</td><td>A2,B,C,D,E,I</td><td>입고금지</td><td>공셀</td><td>일반R</td></tr><tr><td>8</td><td>5F-PLT일반R</td><td>5층</td><td>보관존</td><td>016</td><td>16</td><td>03</td><td>016-16-03</td><td>P5R-016-16-03</td><td>NO</td><td>일반상품</td><td>종포 OPP</td><td>포종포PCS소터</td><td>A2,B,C,D,E,I</td><td>입고금지</td><td>공셀</td><td>일반R</td></tr><tr><td>9</td><td>5F-PLT일반R</td><td>5층</td><td>보관존</td><td>016</td><td>16</td><td>04</td><td>016-16-04</td><td>P5R-016-16-04</td><td>NO</td><td>일반상품</td><td>종포 OPP</td><td>포종포PCS소터</td><td>A2,B,C,D,E,I</td><td>입고금지</td><td>공셀</td><td>일반R</td></tr><tr><td>10</td><td>5F-PLT일반R</td><td>5층</td><td>보관존</td><td>016</td><td>16</td><td>05</td><td>016-16-05</td><td>P5R-016-16-05</td><td>NO</td><td>일반상품</td><td>종포 OPP</td><td>포종포PCS소터</td><td>A2,B,C,D,E,I</td><td>입고금지</td><td>실셀</td><td>일반R</td></tr><tr><td>11</td><td>5F-PLT일반R</td><td>5층</td><td>보관존</td><td>016</td><td>17</td><td>01</td><td>016-17-01</td><td>P5R-016-17-01</td><td>NO</td><td>일반상품</td><td>종포 OPP</td><td>포종포PCS소터</td><td>A2,B,C,D,E,I</td><td>입고금지</td><td>공셀</td><td>일반R</td></tr><tr><td>12</td><td>5F-PLT일반R</td><td>5층</td><td>보관존</td><td>016</td><td>17</td><td>02</td><td>016-17-02</td><td>P5R-016-17-02</td><td>NO</td><td>일반상품</td><td>종포 OPP</td><td>포종포PCS소터</td><td>A2,B,C,D,E,I</td><td>입고금지</td><td>공셀</td><td>일반R</td></tr><tr><td>13</td><td>5F-PLT일반R</td><td>5층</td><td>보관존</td><td>016</td><td>17</td><td>03</td><td>016-17-03</td><td>P5R-016-17-03</td><td>NO</td><td>일반상품</td><td>종포 OPP</td><td>포종포PCS소터</td><td>A2,B,C,D,E,I</td><td>입고금지</td><td>실셀</td><td>일반R</td></tr><tr><td>14</td><td>5F-PLT일반R</td><td>5층</td><td>보관존</td><td>016</td><td>17</td><td>04</td><td>016-17-04</td><td>P5R-016-17-04</td><td>NO</td><td>일반상품</td><td>종포 OPP</td><td>포종포PCS소터</td><td>A2,B,C,D,E,I</td><td>입고금지</td><td>실셀</td><td>일반R</td></tr><tr><td>15</td><td>5F-PLT일반R</td><td>5층</td><td>보관존</td><td>016</td><td>17</td><td>05</td><td>016-17-05</td><td>P5R-016-17-05</td><td>NO</td><td>일반상품</td><td>종포 OPP</td><td>포종포PCS소터</td><td>A2,B,C,D,E,I</td><td>입고금지</td><td>실셀</td><td>일반R</td></tr><tr><td>16</td><td>5F-PLT일반R</td><td>5층</td><td>보관존</td><td>016</td><td>18</td><td>01</td><td>016-18-01</td><td>P5R-016-18-01</td><td>NO</td><td>일반상품</td><td>종포 OPP</td><td>포종포PCS소터</td><td>A2,B,C,D,E,I</td><td>입고금지</td><td>공셀</td><td>일반R</td></tr><tr><td>17</td><td>5F-PLT일반R</td><td>5층</td><td>보관존</td><td>016</td><td>18</td><td>02</td><td>016-18-02</td><td>P5R-016-18-02</td><td>NO</td><td>일반상품</td><td>종포 OPP</td><td>포종포PCS소터</td><td>A2,B,C,D,E,I</td><td>입고금지</td><td>공셀</td><td>일반R</td></tr></table>										No	참고명	층	존구분	역	행	단	LOCATION	바코드	혼재여부	상품형태	상품타입	소터구분	상품등급	셀제한구분	셀상태	역구	1	5F-PLT일반R	5층	보관존	016	15	01	016-15-01	P5R-016-15-01	NO	일반상품	종포 OPP	포종포PCS소터	A2,B,C,D,E,I	입고금지	공셀	일반R	2	5F-PLT일반R	5층	보관존	016	15	02	016-15-02	P5R-016-15-02	NO	일반상품	종포 OPP	포종포PCS소터	A2,B,C,D,E,I	입고금지	실셀	일반R	3	5F-PLT일반R	5층	보관존	016	15	03	016-15-03	P5R-016-15-03	NO	일반상품	종포 OPP	포종포PCS소터	A2,B,C,D,E,I	입고금지	실셀	일반R	4	5F-PLT일반R	5층	보관존	016	15	04	016-15-04	P5R-016-15-04	NO	일반상품	종포 OPP	포종포PCS소터	A2,B,C,D,E,I	입고금지	공셀	일반R	5	5F-PLT일반R	5층	보관존	016	15	05	016-15-05	P5R-016-15-05	NO	일반상품	종포 OPP	포종포PCS소터	A2,B,C,D,E,I	입고금지	공셀	일반R	6	5F-PLT일반R	5층	보관존	016	16	01	016-16-01	P5R-016-16-01	NO	일반상품	종포 OPP	포종포PCS소터	A2,B,C,D,E,I	입고금지	공셀	일반R	7	5F-PLT일반R	5층	보관존	016	16	02	016-16-02	P5R-016-16-02	NO	일반상품	종포 OPP	포종포PCS소터	A2,B,C,D,E,I	입고금지	공셀	일반R	8	5F-PLT일반R	5층	보관존	016	16	03	016-16-03	P5R-016-16-03	NO	일반상품	종포 OPP	포종포PCS소터	A2,B,C,D,E,I	입고금지	공셀	일반R	9	5F-PLT일반R	5층	보관존	016	16	04	016-16-04	P5R-016-16-04	NO	일반상품	종포 OPP	포종포PCS소터	A2,B,C,D,E,I	입고금지	공셀	일반R	10	5F-PLT일반R	5층	보관존	016	16	05	016-16-05	P5R-016-16-05	NO	일반상품	종포 OPP	포종포PCS소터	A2,B,C,D,E,I	입고금지	실셀	일반R	11	5F-PLT일반R	5층	보관존	016	17	01	016-17-01	P5R-016-17-01	NO	일반상품	종포 OPP	포종포PCS소터	A2,B,C,D,E,I	입고금지	공셀	일반R	12	5F-PLT일반R	5층	보관존	016	17	02	016-17-02	P5R-016-17-02	NO	일반상품	종포 OPP	포종포PCS소터	A2,B,C,D,E,I	입고금지	공셀	일반R	13	5F-PLT일반R	5층	보관존	016	17	03	016-17-03	P5R-016-17-03	NO	일반상품	종포 OPP	포종포PCS소터	A2,B,C,D,E,I	입고금지	실셀	일반R	14	5F-PLT일반R	5층	보관존	016	17	04	016-17-04	P5R-016-17-04	NO	일반상품	종포 OPP	포종포PCS소터	A2,B,C,D,E,I	입고금지	실셀	일반R	15	5F-PLT일반R	5층	보관존	016	17	05	016-17-05	P5R-016-17-05	NO	일반상품	종포 OPP	포종포PCS소터	A2,B,C,D,E,I	입고금지	실셀	일반R	16	5F-PLT일반R	5층	보관존	016	18	01	016-18-01	P5R-016-18-01	NO	일반상품	종포 OPP	포종포PCS소터	A2,B,C,D,E,I	입고금지	공셀	일반R	17	5F-PLT일반R	5층	보관존	016	18	02	016-18-02	P5R-016-18-02	NO	일반상품	종포 OPP	포종포PCS소터	A2,B,C,D,E,I	입고금지	공셀	일반R	산업안전보건기준에 관한 규칙 제14조(낙하물에 의한 위험의 방지) 제172조(접촉의 방지)	
No	참고명	층	존구분	역	행	단	LOCATION	바코드	혼재여부	상품형태	상품타입	소터구분	상품등급	셀제한구분	셀상태	역구																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	5F-PLT일반R	5층	보관존	016	15	01	016-15-01	P5R-016-15-01	NO	일반상품	종포 OPP	포종포PCS소터	A2,B,C,D,E,I	입고금지	공셀	일반R																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
2	5F-PLT일반R	5층	보관존	016	15	02	016-15-02	P5R-016-15-02	NO	일반상품	종포 OPP	포종포PCS소터	A2,B,C,D,E,I	입고금지	실셀	일반R																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
3	5F-PLT일반R	5층	보관존	016	15	03	016-15-03	P5R-016-15-03	NO	일반상품	종포 OPP	포종포PCS소터	A2,B,C,D,E,I	입고금지	실셀	일반R																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
4	5F-PLT일반R	5층	보관존	016	15	04	016-15-04	P5R-016-15-04	NO	일반상품	종포 OPP	포종포PCS소터	A2,B,C,D,E,I	입고금지	공셀	일반R																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
5	5F-PLT일반R	5층	보관존	016	15	05	016-15-05	P5R-016-15-05	NO	일반상품	종포 OPP	포종포PCS소터	A2,B,C,D,E,I	입고금지	공셀	일반R																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
6	5F-PLT일반R	5층	보관존	016	16	01	016-16-01	P5R-016-16-01	NO	일반상품	종포 OPP	포종포PCS소터	A2,B,C,D,E,I	입고금지	공셀	일반R																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
7	5F-PLT일반R	5층	보관존	016	16	02	016-16-02	P5R-016-16-02	NO	일반상품	종포 OPP	포종포PCS소터	A2,B,C,D,E,I	입고금지	공셀	일반R																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
8	5F-PLT일반R	5층	보관존	016	16	03	016-16-03	P5R-016-16-03	NO	일반상품	종포 OPP	포종포PCS소터	A2,B,C,D,E,I	입고금지	공셀	일반R																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
9	5F-PLT일반R	5층	보관존	016	16	04	016-16-04	P5R-016-16-04	NO	일반상품	종포 OPP	포종포PCS소터	A2,B,C,D,E,I	입고금지	공셀	일반R																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
10	5F-PLT일반R	5층	보관존	016	16	05	016-16-05	P5R-016-16-05	NO	일반상품	종포 OPP	포종포PCS소터	A2,B,C,D,E,I	입고금지	실셀	일반R																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
11	5F-PLT일반R	5층	보관존	016	17	01	016-17-01	P5R-016-17-01	NO	일반상품	종포 OPP	포종포PCS소터	A2,B,C,D,E,I	입고금지	공셀	일반R																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
12	5F-PLT일반R	5층	보관존	016	17	02	016-17-02	P5R-016-17-02	NO	일반상품	종포 OPP	포종포PCS소터	A2,B,C,D,E,I	입고금지	공셀	일반R																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
13	5F-PLT일반R	5층	보관존	016	17	03	016-17-03	P5R-016-17-03	NO	일반상품	종포 OPP	포종포PCS소터	A2,B,C,D,E,I	입고금지	실셀	일반R																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
14	5F-PLT일반R	5층	보관존	016	17	04	016-17-04	P5R-016-17-04	NO	일반상품	종포 OPP	포종포PCS소터	A2,B,C,D,E,I	입고금지	실셀	일반R																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
15	5F-PLT일반R	5층	보관존	016	17	05	016-17-05	P5R-016-17-05	NO	일반상품	종포 OPP	포종포PCS소터	A2,B,C,D,E,I	입고금지	실셀	일반R																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
16	5F-PLT일반R	5층	보관존	016	18	01	016-18-01	P5R-016-18-01	NO	일반상품	종포 OPP	포종포PCS소터	A2,B,C,D,E,I	입고금지	공셀	일반R																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
17	5F-PLT일반R	5층	보관존	016	18	02	016-18-02	P5R-016-18-02	NO	일반상품	종포 OPP	포종포PCS소터	A2,B,C,D,E,I	입고금지	공셀	일반R																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
상품PLT 입고 작업 중 컨베이어 투입작업자와의 부딪힘 사고 위험					입고 금지 Cell 지정을 통한 위험 감소																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													


5. 위험성 결정 및 개선조치 수립

□ 위험성 개선

감소대책수립 및 실행계획서									평가대상 공정(팀 명)	입고팀
평가법	유해 · 위험요인	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	위험성 감소대책	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	개선완료 예정일	2025년 12월 內
					세부내용				개선 책임자	전원석 과장
빈도·강도법	입고상품 하차 작업 시 보행자(기사 등)과의 부딪힘 사고를 예방하기 위한 적절한 안내가 이루어지고 있는가?	3	3	9	방문자 안내 자료 부착 예정 - 화장실 위치 안내 - 보행자 동선 안내 - 그 외 안전 안내사항	2	3	6	개선비용	0 원
									개선완료 일자	2025년 12월 內
개선 전 사진					개선 후 사진				관련근거(법규)	
									산업안전보건기준에 관한 규칙 제22조(통로의 설치)	
구두로 안내하여 방문자가 정확한 정보를 이해하기 힘들					방문자에 대한 안내 표지 부착으로 지정 장소 및 준수사항 안내					

5. 위험성 결정 및 개선조치 수립

□ 위험성 개선

감소대책수립 및 실행계획서									평가대상 공정(팀 명)	입고팀
평가법	유해 · 위험요인	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	위험성 감소대책	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	개선완료 예정일	2025년 12월 09일
					세부내용				개선 책임자	전원석 과장
빈도·강도법	1. 물류동 1층에서 스티커작업장 내로 상품PLT를 전달하는 작업 중 부딪힘 사고를 예방하기 위한 지게차 주변 통제가 이루어지고 있는가? 2. 작업 중 하부작업자(지게차)와 상부작업자(상품PLT 이동작업자)간의 소통 방법이 있는가?	3	3	9	작업 전 안전펜스 설치 후 작업 진행 안전 유도 사원 배치	2	3	6	개선비용	0 원
									개선완료 일자	2025년 12월 09일
개선 전 사진					개선 후 사진				관련근거(법규)	
									산업안전보건기준에 관한 규칙 제14조(낙하물에 의한 위험의 방지) 제172조(접촉의 방지)	
유도자를 배치하고 있지만 완벽한 주변 통제의 어려움 상부작업자와의 수신호 등의 소통방법이 없음					작업 반경 3면 안전펜스 설치 및 유도자 배치를 통하여 주변 보행자 진입 방지					

5. 위험성 결정 및 개선조치 수립

□ 위험성 개선

감소대책수립 및 실행계획서									평가대상 공정(팀 명)	입고팀
평가법	유해 · 위험요인	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	위험성 감소대책	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	개선완료 예정일	2026년 1월 內
					세부내용				개선 책임자	전원석 과장
빈도·강도법	직출고 상품 하차 및 이동 작업 시 시야 미확보로 인한 부딪힘 위험, 상품의 무너짐으로 인한 주변 근로자 맞음 위험이 있는가?	3	3	9	*방안 1. 직출고 상품 입고 높이 조절을 통한 맞음 위험 예방 2. 입고된 직출고 상품 재작업 실시	1	3	3	개선비용	0 원
									개선완료 일자	2026년 1월 內
개선 전 사진					개선 후 사진				관련근거(법규)	
					입고팀-피킹팀 협의를 통한 개선 예정				산업안전보건기준에 관한 규칙 제14조(낙하물에 의한 위험의 방지)	
직출고 상품의 경우 입고 높이 제한이 없음					1. 직출고 상품 높이를 낮추어 상품 떨어짐으로 인한 맞음 사고 예방 2. 25년 4분기 야간 직제간담회 안전 상정					

5. 위험성 결정 및 개선조치 수립

가. 보충팀 위험성평가 일정표

구분		평가 일시	참여자
1. 유해·위험요인 파악	현장근로자 의견 청취	2025년 10월 30일 (목) 14시 ~ 16시	1. 안전관리팀 양성훈 과장, 채민준 주임 2. 보충팀 문형민 주임, 최성인 직장, 조신형 라인장
	작업장 순회점검	2025년 11월 25일 (화) 14시 ~ 16시	
2. 위험성 결정 및 개선조치 수립		2025년 12월 03일 (수) 14시 ~ 15시	



1. 유해·위험요인파악



2. 위험성 결정 및 개선조치 수립

나. 보충팀 위험성평가 요약

1) 설문조사 현황

대상자	참여인원	참여율
78 명	43 명	55.13 %

2) 설문조사 내용 (일부 발췌)

- 가) 작업 중 핸드자키 작업자, 입고팀 지게차와의 부딪힘 위험이 있습니다
- 나) 보관랙 내 적치 상태와 이동 중 주변 확인이 필요합니다
- 다) 추운날씨 칼 사용하여 랩 제거, 중포를 꺼낼 때 베임 위험이 있습니다
- 라) 바닥 파손구간 이동 시 충격으로 인해 부상 위험이 있습니다

3) 유해·위험요인 요약

총 유해·위험요인	*개선필요 요인	개선완료 요인	개선예정 요인
101 건	9 건	5 건	4 건

*개선필요 요인은 위험성 점수가 8점 이상 나타난 것


가) 전체 개선 예정일 : 2026년 1월 內

나) 개선 책임자 : 문형민 주임

다) 개선 총 비용 : 1,250,000 원


5. 위험성 결정 및 개선조치 수립

□ 위험성 개선

감소대책수립 및 실행계획서									평가대상 공정(팀 명)	보충팀
평가법	유해 · 위험요인	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	위험성 감소대책	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	개선완료 예정일	2026년 1월 內
					세부내용				개선 책임자	문형민 주임
빈도·강도법	물류동 1층 내 직출고 상품PLT 보관으로 인한 작업자 이동 시 시야미확보로 인한 부딪힘 위험이 있는가?	4	3	12	유관부서 전체 회의를 통하여 개선 방안 도출 예정 (2025년 12월 10일 1차 회의 진행) 개선 방안은 TBM 시간을 통하여 지속 교육 실시	2	3	6	개선비용	미정
									개선완료 일자	2026년 1월 內
개선 전 사진					개선 후 사진				관련근거(법규)	
									산업안전보건기준에 관한 규칙 제172조(접촉의 방지)	
작업장 내 지게차 ↔ 작업자 간의 부딪힘 위험 有					1. 2025월 12월 10일 1차 회의 진행 완료 2. 추후 관리자 2차 회의를 통한 개선방안 도출 예정					

5. 위험성 결정 및 개선조치 수립

□ 위험성 개선

감소대책수립 및 실행계획서									평가대상 공정(팀 명)	보충팀
평가법	유해 · 위험요인	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	위험성 감소대책	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	개선완료 예정일	2026년 1월 內
					세부내용				개선 책임자	문형민 주임
빈도·강도법	매장분류포장팀 출입구 앞 지게차 작업자와 이동작업자 간의 부딪힘 위험이 있는가?	3	3	9	보관랙 철거를 통한 보행자동선 확장 예정	1	3	3	개선비용	1,000,000 원
									개선완료 일자	2026년 1월 內
개선 전 사진					개선 후 사진				관련근거(법규)	
									산업안전보건기준에 관한 규칙 제172조(접촉의 방지)	
폐기물 롤테이너 이동 작업 중 이동작업자 ↔ 지게차 간의 부딪힘 위험					보관랙 철거 대상 Cell 수, 보관금액, 보관량 확인 후 진행 예정					

5. 위험성 결정 및 개선조치 수립

□ 위험성 개선

감소대책수립 및 실행계획서									평가대상 공정(팀 명)	보충팀
평가법	유해 · 위험요인	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	위험성 감소대책	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	개선완료 예정일	2026년 1월 內
					세부내용				개선 책임자	문형민 주임
빈도·강도법	보관랙 내 핸드자키 작업 중 상품PLT 또는 상품 낙하로 인한 맞음 위험이 있는가?	2	4	8	*방안 보관랙 내 작업 시 안전모 착용을 통한 맞음 사고 피해 경감	2	2	4	개선비용	50,000 원
									개선완료 일자	2026년 1월 內
개선 전 사진					개선 후 사진				관련근거(법규)	
 P3R-28 보관랙 5단 상품PLT 떨어짐 사고 사진					핸드자키 작업자 안전모 착용 방안 검토				산업안전보건기준에 관한 규칙 제14조(낙하물에 의한 위험의 방지) 제32조(보호구의 지급 등)	
핸드자키를 통한 피킹 작업 중 상품PLT 낙하로 인한 맞음 위험, 지게차와 동선 겹침으로 인한 부딪힘 위험					보관랙 내 작업 시 안전모 착용에 대한 검토 중					


5. 위험성 결정 및 개선조치 수립

□ 위험성 개선

감소대책수립 및 실행계획서									평가대상 공정(팀 명)	보충팀
평가법	유해 · 위험요인	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	위험성 감소대책	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	개선완료 예정일	2026년 1월 內
					세부내용				개선 책임자	문형민 주임
빈도·강도법	작업장 내 지게차 등과의 부딪힘 사고를 예방하기 위한 보행자 동선이 구획되어 있는가?	3	3	9	입고 예정 상품PLT 적치 장소 별도 구획 실시	3	2	6	개선비용	100,000 원
									개선완료 일자	2025년 12월 15일
개선 전 사진					개선 후 사진				관련근거(법규)	
									산업안전보건기준에 관한 규칙 제172조(접촉의 방지)	
보행자 동선이 미구획으로 보행자 이동 시 지게차 작업구역을 지나 이동					1. 주간 : P7L 15번 ~ 16번 보관랙 사이 상품PLT 적재 2. 조출 및 야간 : P7L 17번 ~ 18번 보관랙 사이 상품PLT 적재					

5. 위험성 결정 및 개선조치 수립

□ 위험성 개선

감소대책수립 및 실행계획서										평가대상 공정(팀 명)	보충팀
평가법	유해 · 위험요인	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	위험성 감소대책	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	개선완료 예정일	2025년 12월 31일	
					세부내용				개선 책임자	문형민 주임	
빈도·강도법	인출된 상품PLT를 컨베이어 투입공간 내 전달 시 작업자 등과의 부딪힘 위험이 있는가? (물류동 3층/5층/7층)	2	3	6	보관랙 끝선 기준으로 적재PLT이동 작업 지시	1	3	3	개선비용	0 원	
									개선완료 일자	2025년 12월 31일	
개선 전 사진					개선 후 사진				관련근거(법규)		
									산업안전보건기준에 관한 규칙 제172조(접촉의 방지)		
투입공간 내 상품PLT 전달 시 작업자-지게차 간의 부딪힘, 끼임 등의 위험					전 층 동일 적용 / 피킹팀에서 컨베이어 투입공간까지 상품이동						

5. 위험성 결정 및 개선조치 수립

□ 위험성 개선

감소대책수립 및 실행계획서									평가대상 공정(팀 명)	보충팀
평가법	유해 · 위험요인	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	위험성 감소대책	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	개선완료 예정일	2025년 12월 09일
					세부내용				개선 책임자	문형민 주임
빈도·강도법	5번 계단실 앞 컨베이어 투입 작업공간 내 지게차 작업으로 인한 투입 작업자와의 부딪힘 또는 상품 낙하로 인한 맞음 위험이 있는가?	3	4	12	해당 구간 로케이션(P5R-16-15~22) 작업 금지 지정 및 상품이동	1	4	4	개선비용	0 원
									개선완료 일자	2025년 12월 09일
개선 전 사진					개선 후 사진				관련근거(법규)	
									산업안전보건기준에 관한 규칙 제14조(낙하물에 의한 위험의 방지) 제172조(접촉의 방지)	
1. 보관랙 상품 적치/인출 작업으로 지게차 진입 시 투입작업자와의 부딪힘 위험 2. 보관랙 후면 작업 중 조작 실수로 인하여 상품PLT가 떨어져 맞음 위험					공PLT 및 미사용 비품 등 보관 예정 (단, 4, 5단 적재 금지)					

5. 위험성 결정 및 개선조치 수립

□ 위험성 개선

감소대책수립 및 실행계획서										평가대상 공정(팀 명)	보충팀
평가법	유해 · 위험요인	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	위험성 감소대책	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	개선완료 예정일	2026년 01월 內	
					세부내용				개선 책임자	문형민 주임	
빈도·강도법	자동창고 상품 인출/이동 작업중 사이드12단(5층) 방향 보행자와의 부딪힘 위험이 있는가?	2	2	4	경보음 벨 설치 → 보행자 이동 시 벨 작동하여 지게차 작업자 보행자 인지	1	2	2	개선비용	100,000 원	
									개선완료 일자	2026년 01월 內	
개선 전 사진					개선 후 사진				관련근거(법규)		
									산업안전보건기준에 관한 규칙 제172조(접촉의 방지)		
자동창고 상품 이동 작업 중 사이드피킹 12단에서 나오는 작업자와의 부딪힘 위험					위험구역 입/출 시 경보음 벨 작동						

5. 위험성 결정 및 개선조치 수립

□ 위험성 개선

감소대책수립 및 실행계획서									평가대상 공정(팀 명)	보충팀
평가법	유해 · 위험요인	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	위험성 감소대책	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	개선완료 예정일	2025년 12월 內
					세부내용				개선 책임자	문형민 주임
빈도·강도법	지게차 정비 시 정비사(탑에프엘)는 부딪힘, 떨어짐 등을 방지할 수 있는 조치를 하고 있는가?	3	3	9	지게차 정비 업체에 출입 시 안전 가이드라인 안내	3	2	6	개선비용	0 원
									개선완료 일자	2025년 12월 內
개선 전 사진					개선 후 사진				관련근거(법규)	
					외부인원 출입 규정 공유 				산업안전보건기준에 관한 규칙 제3조(전도의 방지) 제42조(추락의 방지) 제92조(정비 등의 작업 시 운전정지 등) 제172조(접촉의 방지) 제176조 수리 등의 작업 시 조치)	
지게차 하부 정비 중 지게차에 의한 깔림, 오더피커 정비 중 떨어짐, 센터 내 보행 중 부딪힘 등의 사고 위험					1. 안전화/안전모 필수 착용 2. 보관랙 내부 이동 금지					

5. 위험성 결정 및 개선조치 수립


□ 위험성 개선

감소대책수립 및 실행계획서									평가대상 공정(팀 명)	보충팀
평가법	유해 · 위험요인	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	위험성 감소대책	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	개선완료 예정일	2025년 12월 09일
					세부내용				개선 책임자	문형민 주임
빈도·강도법	지게차 충전함, 충전 커넥터 체결 불량 등으로 인한 화재 위험이 있는가?	3	4	12	지게차 충전함 및 화재감지기 추가 설치	1	4	4	개선비용	자체 제작 및 설치
									개선완료 일자	2025년 12월 09일
개선 전 사진					개선 후 사진				관련근거(법규)	
									-	
지게차 충전함 내 화재 발생 시 연기/열 감지기의 부재로 화재 경보 안내 불가 충전함 화재 발생 시 불이 상승하며 주변 보관랙 내 적재된 상품이 가연물로 작용하여 화재 확대 위험					1. 지게차 충전함이 보이도록 CCTV 각도 조절 2. 화재감지기 추가 설치					


5. 위험성 결정 및 개선조치 수립

가. 피킹팀 위험성평가 일정표

구분		평가 일시	참여자
1. 유해·위험요인 파악	현장근로자 의견 청취	2025년 11월 05일 (수) 16시 ~ 17시	1. 안전관리팀 양성훈 과장, 채민준 주임 2. 피킹팀 서형오 차장, 안재우 라인장, 김동식 라인장
	작업장 순회점검	2025년 11월 13일 (목) 14시 ~ 15시 30분	
2. 위험성 결정 및 개선조치 수립		2025년 12월 03일 (수) 10시 ~ 11시	



1. 유해·위험요인파악



2. 위험성 결정 및 개선조치 수립

나. 피킹팀 위험성평가 요약

1) 설문조사 현황

대상자	참여인원	참여율
122 명	54 명	44.26 %

2) 설문조사 내용 (일부 발췌)

- 가) 중경량랙 상단 상품을 인출하는 작업 중 박스에 맞는 경우가 있습니다
- 나) 컨베이어 JAM처리 작업 중 사고 위험이 있습니다
- 다) 컨베이어 투입 작업 중 박스가 무너져 맞은 적이 있습니다

3) 유해·위험요인 요약


총 유해·위험요인	*개선필요 요인	개선완료 요인	개선예정 요인
62 건	8 건	1 건	7 건

*개선필요 요인은 위험성 점수가 8점 이상 나타난 것

- 가) 전체 개선 예정일 : 2026년 1월 內
- 나) 개선 책임자 : 서형오 차장
- 다) 개선 총 비용 : 420,000 원

5. 위험성 결정 및 개선조치 수립

□ 위험성 개선

감소대책수립 및 실행계획서									평가대상 공정(팀 명)	피킹팀
평가법	유해 · 위험요인	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	위험성 감소대책	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	개선완료 예정일	2026년 1월 內
					세부내용				개선 책임자	서형오 차장
빈도·강도법	물류동 1층 구름다리 컨베이어 부근 이동 시 지게차/EPT와의 부딪힘 위험이 있는가?	4	3	12	유관부서 전체 회의를 통하여 개선 방안 도출 예정 (2025년 12월 10일 1차 회의 진행) 개선 방안은 TBM 시간을 통하여 지속 교육 실시	2	3	6	개선비용	미정
									개선완료 일자	2026년 1월 內
개선 전 사진					개선 후 사진				관련근거(법규)	
									산업안전보건기준에 관한 규칙 제172조(접촉의 방지)	
작업장 내 지게차 ↔ 작업자 간의 부딪힘 위험 有					1. 2025월 12월 10일 1차 회의 진행 완료 2. 추후 관리자 2차 회의를 통한 개선방안 도출 예정					

5. 위험성 결정 및 개선조치 수립

□ 위험성 개선

감소대책수립 및 실행계획서									평가대상 공정(팀 명)	피킹팀
평가법	유해 · 위험요인	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	위험성 감소대책	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	개선완료 예정일	2026년 1월 内
					세부내용				개선 책임자	서형오 차장
빈도·강도법	작업장 내 지게차 등과의 부딪힘 사고를 예방하기 위한 보행자 동선이 구획되어 있는가?	4	3	12	입고 예정 상품PLT 적치 장소 별도 구획 실시	3	2	6	개선비용	100,000 원
									개선완료 일자	2025년 12월 15일
개선 전 사진					개선 후 사진				관련근거(법규)	
									산업안전보건기준에 관한 규칙 제172조(접촉의 방지)	
보행자 동선이 미구획으로 보행자 이동 시 지게차 작업구역을 지나 이동					1. 주간 : P7L 15번 ~ 16번 보관랙 사이 상품PLT 적재 2. 조출 및 야간 : P7L 17번 ~ 18번 보관랙 사이 상품PLT 적재					


5. 위험성 결정 및 개선조치 수립

□ 위험성 개선

감소대책수립 및 실행계획서									평가대상 공정(팀 명)	피킹팀
평가법	유해 · 위험요인	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	위험성 감소대책	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	개선완료 예정일	2026년 1월 內
					세부내용				개선 책임자	서형오 차장
빈도·강도법	1. 투입 작업 중 나온 폐기물 이동 시 지게차/EPT와 부딪힘 위험이 있는가? (물류동 7층) 2. 7층 4번계단실 부근 폐기물 처리작업자와 지게차/EPT와의 부딪힘 위험이 있는가?	4	3	12	바닥 동선구획을 통하여 해당구역 내 지게차 및 작업자 이동동선 구분을 통한 부딪힘 예방	2	3	6	개선비용	100,000 원
									개선완료 일자	2025년 1월 內
개선 전 사진					개선 후 사진				관련근거(법규)	
									산업안전보건기준에 관한 규칙 제172조(접촉의 방지)	
보행자 동선이 미구획으로 보행자 이동 시 지게차 작업구역을 지나 이동					보행자 동선 설치를 통한 부딪힘 사고 예방					


5. 위험성 결정 및 개선조치 수립

□ 위험성 개선

감소대책수립 및 실행계획서									평가대상 공정(팀 명)	피킹팀
평가법	유해 · 위험요인	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	위험성 감소대책	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	개선완료 예정일	2026년 1월 內
					세부내용				개선 책임자	서형오 차장
빈도·강도법	1. 보관랙에서 피킹된 상품PLT를 컨베이어 라인 앞으로 전달시 지게차/EPT와의 부딪힘 위험이 있는가? (물류동 3층/5층/7층) 2.컨베이어 투입 작업장 내 라인테이프 등을 통한 작업장 구획이 되어 있는가?	4	3	12	1. 투입공간 라인테이프로 A,B구역 구획 후 A구역 작업자 투입시 B구역에만 지게차/EPT 작업진행으로 부딪힘 사고 예방	2	3	6	개선비용	150,000 원
									개선완료 일자	미정
개선 전 사진					개선 후 사진				관련근거(법규)	
									산업안전보건기준에 관한 규칙 제172조(접촉의 방지)	
컨베이어 투입작업장 내 공간 구획이 없어 작업 중 부딪힘, 끼임 등의 위험 有					라인테이프 부착으로 투입 작업 구역 설정					


5. 위험성 결정 및 개선조치 수립

□ 위험성 개선

감소대책수립 및 실행계획서									평가대상 공정(팀 명)	피킹팀
평가법	유해 · 위험요인	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	위험성 감소대책	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	개선완료 예정일	2025년 12월 內
					세부내용				개선 책임자	서형오 차장
빈도·강도법	도기류 폐기물 처리 시 파편으로 인한 맞음 위험을 방지하기 위한 보호구를 착용하는가?	3	3	9	안전장구(얼굴보호용) 구매를 통하여 파편으로 부터 보호	3	1	3	개선비용	20,000원
									개선완료 일자	미정
개선 전 사진					개선 후 사진				관련근거(법규)	
 폐기 도기류									산업안전보건기준에 관한 규칙 제32조(보호구의 지급 등)	
도기류 폐기 시 파편에 의한 맞음을 방지하기 위한 보안경 등 미사용					보안경 구매 및 지급을 통한 파편에 의한 맞음 위험 예방 예정					



5. 위험성 결정 및 개선조치 수립

□ 위험성 개선

감소대책수립 및 실행계획서									평가대상 공정(팀 명)	피킹팀
평가법	유해 · 위험요인	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	위험성 감소대책	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	개선완료 예정일	2025년 12월 內
					세부내용				개선 책임자	서형오 차장
빈도·강도법	1. 강제보충 작업 시 상부에 있는 상부작업자가 공급되는 상품PLT에 의해 부딪힘 위험이 있는가? 2. 작업 중 상부작업자가 떨어짐 위험이 있는가? 3. 상부작업자와 하부작업자간의 소통 방법이 있는가?	3	4	12	PLT 이동작업 시 지게차 이외 난간 1.5M이내 접근 금지. 필요시 안전대 착용 후 작업 진행	1	4	4	개선비용	20,000 원
									개선완료 일자	2025년 12월 內
개선 전 사진					개선 후 사진				관련근거(법규)	
									산업안전보건기준에 관한 규칙 제32조(보호구의 지급 등) 제42조(추락의 방지)	
개방된 셔터 앞 작업 시 아래로 떨어짐 위험					1. 셔터 앞 1.5m 내 접근 금지 2. 떨어짐 사고 예방을 위한 안전대 착용 후 작업 실시					


5. 위험성 결정 및 개선조치 수립

□ 위험성 개선

감소대책수립 및 실행계획서									평가대상 공정(팀 명)	피킹팀
평가법	유해 · 위험요인	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	위험성 감소대책	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	개선완료 예정일	2026년 1월 内
					세부내용				개선 책임자	서형오 차장
빈도·강도법	6층 5번 계단실 앞 상부컨베이어 JAM 처리 작업 중 떨어짐 사고 위험이 있는가?	3	3	9	매장용 발판 및 작업도구를 이용한 JAM 조치 작업 실시	3	2	6	개선비용	0 원
									개선완료 일자	2025년 12월 12일
개선 전 사진					개선 후 사진				관련근거(법규)	
									산업안전보건기준에 관한 규칙 제32조(보호구의 지급 등) 제42조(추락의 방지)	
JAM 처리 시 중경량랙 상단을 밟고 작업하는 불안전행동					매장용 발판을 배치하여 JAM 처리 실시 (허용 하중 150 kg)					

5. 위험성 결정 및 개선조치 수립

□ 위험성 개선

감소대책수립 및 실행계획서									평가대상 공정(팀 명)	피킹팀
평가법	유해 · 위험요인	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	위험성 감소대책	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	개선완료 예정일	2025년 1월 內
					세부내용				개선 책임자	서형오 차장
빈도·강도법	전면대 작업 중 개별비상정지버튼의 오작동으로 인한 사고 위험이 있는가? (일 3~5회 힘색 눌림으로 인한 오작동)	3	3	9	개별비상정지버튼 어깨 착용으로 오작동 횟수 절감	2	3	6	개선비용	30,000원
									개선완료 일자	2025년 1월 內
개선 전 사진					개선 후 사진				관련근거(법규)	
									산업안전보건기준에 관한 규칙 제192조(비상정지장치)	
비상정지장치 오작동으로 인한 작업자 부상 위험 (주간 기준 일 3~5회 힘색 눌림으로 인한 오작동)					원격 비상정지장치 착용 위치 변경					

5. 위험성 결정 및 개선조치 수립

가. 매장분류포장팀 위험성평가 일정표

구분		평가 일시	참여자
1. 유해·위험요인 파악	현장근로자 의견 청취	2025년 11월 11일 (화) 16시 ~ 17시	1. 안전관리팀 양성훈 과장, 채민준 주임 2. 매장분류포장팀 박의란 대리, 송혜림 대리 백인혁 사원, 김금숙 직장, 서민정 사원
	작업장 순회점검	2025년 11월 14일 (금) 14시 ~ 15시 30분	
2. 위험성 결정 및 개선조치 수립		2025년 12월 04일 (목) 14시 ~ 15시	



1. 유해·위험요인파악



2. 위험성 결정 및 개선조치 수립

나. 매장분류포장팀 위험성평가 요약

1) 설문조사 현황

대상자	참여인원	참여율
119 명	92 명	77.31 %

2) 설문조사 내용 (일부 발췌)

- 가) 공박스 소분 작업 시 박스에 발이 걸려 사고 위험이 있습니다
- 나) 합포작업장 내 이동 시 넘어짐 위험이 있습니다
- 다) 롤테이너 시 지게차와의 부딪힘 위험이 있습니다
- 라) 반복적인 작업으로 인해 사고 위험이 있습니다

3) 유해·위험요인 요약


총 유해·위험요인	*개선필요 요인	개선완료 요인	개선예정 요인
59 건	2 건	0 건	2 건

*개선필요 요인은 위험성 점수가 8점 이상 나타난 것

- 가) 전체 개선 예정일 : 2026년 1월 內
- 나) 개선 책임자 : 백인혁 사원
- 다) 개선 총 비용 : 220,000 원


5. 위험성 결정 및 개선조치 수립

□ 위험성 개선

감소대책수립 및 실행계획서									평가대상 공정(팀 명)	매장분류포장팀
평가법	유해 · 위험요인	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	위험성 감소대책	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	개선완료 예정일	26년 1월 內
					세부내용				개선 책임자	백인혁 사원
빈도·강도법	슈트 1단 개폐기 모서리에 의한 부딪힘 위험이 있는가?	3	3	9	1. 모서리 보호가드 구매 후 Test 진행 2. Test 후 전체 슈트에 대하여 설치 실시	3	1	3	개선비용	20,000원
									개선완료 일자	26년 1월 內
개선 전 사진					개선 후 사진				관련근거(법규)	
									산업안전보건법 제38조(안전조치)	
슈트 1단 개폐기 모서리 부딪힘 위험					모서리 보호가드를 부착하여 부딪힘 시 피해 감소					

5. 위험성 결정 및 개선조치 수립

□ 위험성 개선

감소대책수립 및 실행계획서									평가대상 공정(팀 명)	매장분류포장팀
평가법	유해 · 위험요인	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	위험성 감소대책	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	개선완료 예정일	26년 1월 內
					세부내용				개선 책임자	백인혁 사원
빈도·강도법	인덕션 내 호퍼컨베이어 모서리 부분으로 인한 굽힘, 부딪힘 등의 위험이 있는가?	3	3	9	1. 보호패드 및 덕트테이프를 활용하여 모서리 보강작업 실시 2. 보호패드 손상 시 지속적인 보수 작업 실시	3	1	3	개선비용	200,000원
									개선완료 일자	26년 1월 內
개선 전 사진					개선 후 사진				관련근거(법규)	
									산업안전보건법 제38조(안전조치)	
호퍼컨베이어 모서리에 부딪힘 위험					모서리 패드 설치를 통하여 부딪힘 위험 감소					

5. 위험성 결정 및 개선조치 수립

가. 배송방면분류팀 위험성평가 일정표

구분		평가 일시	참여자
1. 유해·위험요인 파악	현장근로자 의견 청취	2025년 11월 03일 (월) 14시 ~ 15시 30분	1. 안전관리팀 양성훈 과장, 채민준 주임 2. 배송방면분류팀 송재형 과장, 나선엽 라인장, 이경형 부조장
	작업장 순회점검	2025년 11월 25일 (화) 16시 ~ 17시	
2. 위험성 결정 및 개선조치 수립		2025년 12월 08일 (월) 16시 ~ 18시	



1. 유해·위험요인파악



2. 위험성 결정 및 개선조치 수립

나. 배송방면분류팀 위험성평가 요약

1) 설문조사 현황

대상자	참여인원	참여율
87 명	63 명	72.41 %

2) 설문조사 내용 (일부 발췌)

- 가) 안전고리가 체결되지 않는 롤테이너로 인한 부상 위험이 있습니다
- 나) 만재롤 이동 시 시야 미확보로 인한 부딪힘 위험이 있습니다
- 다) 합포나 부피가 큰 상품적재 시 부상 위험이 있습니다
- 라) 롤테이너 마감 불량부로 인한 긁힘 위험이 있습니다

3) 유해·위험요인 요약


총 유해·위험요인	*개선필요 요인	개선완료 요인	개선예정 요인
59 건	8 건	7 건	1 건

*개선필요 요인은 위험성 점수가 8점 이상 나타난 것

- 가) 전체 개선 예정일 : 2026년 1월 內
- 나) 개선 책임자 : 송재형 과장
- 다) 개선 총 비용 : 701,800 원

5. 위험성 결정 및 개선조치 수립

□ 위험성 개선

감소대책수립 및 실행계획서									평가대상 공정(팀 명)	배송방면분류팀
평가법	유해 · 위험요인	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	위험성 감소대책	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	개선완료 예정일	2025년 12월 10일
					세부내용				개선 책임자	송재형 과장
빈도·강도법	사용하는 화학물질에 대한 MSDS가 배치되어 있으며, 그 외 화학물질 사용 시 안전관리팀의 검토를 받는가?	3	3	9	'- MSDS가 비치되지 않은 화학물질 폐기 완료 - 화학물질 취급 관련 직원교육 진행 및 화학물질 구비 전 관리자 및 안전관리팀 확인 의무화	1	3	3	개선비용	0원
									개선완료 일자	2025년 12월 9일
개선 전 사진					개선 후 사진				관련근거(법규)	
									산업안전보건법 제114조 (물질안전보건자료의 게시 및 교육)	
기존 사용 중인 신에츠실리콘 외 관리대상유해물질 포함된 네일리무버(아세톤), 순간접착제(아크릴레이트) 사용					미승인된 화학물질 전량 폐기					

5. 위험성 결정 및 개선조치 수립

□ 위험성 개선

감소대책수립 및 실행계획서									평가대상 공정(팀 명)	배송방면분류팀
평가법	유해 · 위험요인	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	위험성 감소대책	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	개선완료 예정일	2025년 12월 10일
					세부내용				개선 책임자	송재형 과장
빈도·강도법	보관 중인 화학물질은 누출 등이 없이 정리정돈이 잘 되어 있는가?	2	4	8	- 누액이 발생한 실리콘 윤활제 분무기 폐기 完 - 실리콘 분문기 세척 및 정리 진행 - 신규 분무기 구매 및 교체 예정 (12월 內)	1	4	4	개선비용	0원
									개선완료 일자	2025년 12월 9일
개선 전 사진					개선 후 사진				관련근거(법규)	
									산업안전보건기준에 관한 규칙 제4조(작업장의 청결) 제16조(위험물 등의 보관)	
화학물질 보관함 및 소분용기 내 화학물질 누출					1. 화학물질 보관함 교체 및 소분용기 정리 2. 신규 소분용기 교체 예정					



5. 위험성 결정 및 개선조치 수립

□ 위험성 개선

감소대책수립 및 실행계획서									평가대상 공정(팀 명)	배송방면분류팀
평가법	유해 · 위험요인	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	위험성 감소대책	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	개선완료 예정일	2025년 12월 10일
					세부내용				개선 책임자	송재형 과장
빈도·강도법	멀티탭 주변은 화재예방을 위해 먼지 제거 등 정리정돈이 잘 되어 있는가?	2	4	8	- 1차 PDA 충전기 전선 정리 및 먼지 제거 완료 - 타팀 유사 물품 관리 상태 확인 - 2차 철제케비넷 구매를 통한 정리검토 및 진행 예정	2	2	4	개선비용	0원
									개선완료 일자	2025년 12월 9일
개선 전 사진					개선 후 사진				관련근거(법규)	
									산업안전보건기준에 관한 규칙 제4조(작업장의 청결)	
무전기 충전기 및 멀티탭 주변 정리정돈 미흡 주변 먼지 등으로 인한 화재 위험					주변 정리정돈 및 멀티탭함을 이용하여 정리 실시 2차 케비넷 및 전선보호대 활용					


5. 위험성 결정 및 개선조치 수립

□ 위험성 개선

감소대책수립 및 실행계획서									평가대상 공정(팀 명)	배송방면분류팀
평가법	유해 · 위험요인	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	위험성 감소대책	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	개선완료 예정일	2025년 12월 01일
					세부내용				개선 책임자	송재형 과장
빈도·강도법	1. 11/12번, 13/14번 인덕션 워크웨이에서 물체(JAM 처리용품 등)의 떨어짐으로 인한 맞음 위험이 있는가?	3	3	9	- 박스 JAM 처리용 도구 보관위치 조정 - 박스 걸림 처리용 봉 봉걸이를 활용하여 안전한 장소에 거치	1	3	3	개선비용	0원
									개선완료 일자	2025년 12월 10일
개선 전 사진					개선 후 사진				관련근거(법규)	
									산업안전보건기준에 관한 규칙 제14조(낙하물에 의한 위험의 방지)	
워크웨이 아래로 물체 떨어짐으로 인하여 하부 작업자 맞음 위험					JAM 처리용 도구 고정 보관위치 지정 (거치대 설치)					


5. 위험성 결정 및 개선조치 수립

□ 위험성 개선

감소대책수립 및 실행계획서									평가대상 공정(팀 명)	배송방면분류팀
평가법	유해 · 위험요인	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	위험성 감소대책	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	개선완료 예정일	2025년 12월 10일
					세부내용				개선 책임자	송재형 과장
빈도·강도법	13/14번 인덱션 내 한랭질환 예방하기 위한 온열기구 등이 설치되어 있는가?	5	2	10	- 신규 온열기 구매 (구형 온열기 폐기 完) - 시설팀에 부착 요청 (설치일자 조정 中) - 현장 관리자 지근거리 위치 위험성 및 온열기 관리 교육 진행 完	5	1	5	개선비용	76,800 원
					개선완료 일자				2025년 12월 10일	
개선 전 사진					개선 후 사진				관련근거(법규)	
									산업안전보건기준에 관한 규칙 제560조(온도습도 조절 등)	
온열기기 미설치로 인하여 작업자 한랭질환 위험					온열기 설치를 통한 한랭질환 예방					



5. 위험성 결정 및 개선조치 수립

□ 위험성 개선

감소대책수립 및 실행계획서									평가대상 공정(팀 명)	배송방면분류팀
평가법	유해 · 위험요인	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	위험성 감소대책	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	개선완료 예정일	2025년 12월 10일
					세부내용				개선 책임자	송재형 과장
빈도·강도법	13/14번 인덕션 컨베이어를 넘어갈 때 머리 부딪힘 위험이 있는가?	4	2	8	- 13/14번 인덕션 컨베이어 머리보호대 노후화 - 13/14번 인덕션 컨베이어 머리보호대 신규 교체 (추후 노후현상 발생 시 卽 교체 예정)	4	1	4	개선비용	0원
									개선완료 일자	2025년 12월 10일
개선 전 사진					개선 후 사진				관련근거(법규)	
									산업안전보건기준에 관한 규칙 제22조(통로의 설치)	
인덕션 건널다리 상부 보호대 손상으로 인한 두부 등의 부딪힘 위험					보호대 교체를 통한 부딪힘 위험 감소					



5. 위험성 결정 및 개선조치 수립

□ 위험성 개선

감소대책수립 및 실행계획서									평가대상 공정(팀 명)	배송방면분류팀
평가법	유해 · 위험요인	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	위험성 감소대책	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	개선완료 예정일	2026년 1월 內
					세부내용				개선 책임자	송재형 과장
빈도·강도법	JAM 처리를 위해 슈트 위에 올라가는 과정에서 발판 등을 사용하여 올라가는가?	3	3	9	- JAM 처리를 위한 슈트 발판 일부 파손 발생(전체 23 중 9개) - 파손 발판 제거 完 - 튼튼한 메탈 재질의 발판 구매 검토 중 (피킹팀 → 무거움) - 신규 발판 사다리 구매 검토 中	3	2	6	개선비용	625,000 원
									개선완료 일자	2026년 1월 內
개선 전 사진					개선 후 사진				관련근거(법규)	
					 [신규 구매 검토 中] 				산업안전보건기준에 관한 규칙 제3조(전도의 방지) 제55조(작업발판의 최대적재하중)	
1. 발판은 배치 되어있지만 파손으로 인하여 발빠짐에 의한 굴힘, 떨어짐 등의 위험 有 2. 최대허용하중 80kg					파손된 발판 현장 제거 및 신규 발판 구매 예정					

5. 위험성 결정 및 개선조치 수립

□ 위험성 개선

감소대책수립 및 실행계획서									평가대상 공정(팀 명)	배송방면분류팀
평가법	유해 · 위험요인	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	위험성 감소대책	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	개선완료 예정일	2025년 12월 10일
					세부내용				개선 책임자	송재형 과장
빈도·강도법	작업장 소화전 앞 설치된 삼각볼라드에 의한 걸려 넘어짐 위험이 있는가?	3	3	9	지속적인 롤테이너 안전 작업방법 교육 실시 (매주 수요일 전체 TBM 현장교육 실시)	2	3	6	개선비용	0원
									개선완료 일자	2025년 12월 10일
개선 전 사진					개선 후 사진				관련근거(법규)	
										
볼라드로 인한 걸려 넘어짐 사고 有					주 1회 TBM을 활용하여 작업장 내 이동 시 주의 교육 실시 (매주 수요일)					

5. 위험성 결정 및 개선조치 수립

가. 배차팀 위험성평가 일정표

구분		평가 일시	참여자
1. 유해·위험요인 파악	현장근로자 의견 청취	2025년 11월 07일 (금) 14시 ~ 15시 30분	1. 안전관리팀 양성훈 과장, 채민준 주임 2. 배차팀 조경민 사원, 송재윤 직장, 임광혁 조장
	작업장 순회점검	2025년 11월 26일 (수) 14시 ~ 15시	
2. 위험성 결정 및 개선조치 수립		2025년 12월 08일 (월) 14시 ~ 15시	



1. 유해·위험요인파악



2. 위험성 결정 및 개선조치 수립

나. 배차팀 위험성평가 요약

1) 설문조사 현황

대상자	참여인원	참여율
42 명	23 명	54.76 %

2) 설문조사 내용 (일부 발췌)

가) 노후화된 롤테이너로 인한 사고 위험이 있습니다

나) 현장 내 보행자 동선을 다시 그렸으면 좋겠습니다

다) 도크 내부로의 강한 한기 유입으로 한랭질환 위험이 있습니다

3) 유해·위험요인 요약

총 유해·위험요인	*개선필요 요인	개선완료 요인	개선예정 요인
44 건	2 건	0 건	2 건

*개선필요 요인은 위험성 점수가 8점 이상 나타난 것


가) 전체 개선 예정일 : 2026년 1월 內

나) 개선 책임자 : 조경민 사원

다) 개선 총 비용 : 0 원

5. 위험성 결정 및 개선조치 수립

□ 위험성 개선

감소대책수립 및 실행계획서									평가대상 공정(팀 명)	배차팀
평가법	유해 · 위험요인	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	위험성 감소대책	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	개선완료 예정일	2026년 1월 內
					세부내용				개선 책임자	조경민 사원
빈도·강도법	물류동 1층 구름다리 컨베이어 부근 이동 시 지게차/EPT와의 부딪힘 위험이 있는가?	4	3	12	유관부서 전체 회의를 통하여 개선 방안 도출 예정 (2025년 12월 10일 1차 회의 진행) 개선 방안은 TBM 시간을 통하여 지속 교육 실시	2	3	6	개선비용	미정
									개선완료 일자	2026년 1월 內
개선 전 사진					개선 후 사진				관련근거(법규)	
									산업안전보건기준에 관한 규칙 제172조(접촉의 방지)	
작업장 내 지게차 ↔ 작업자 간의 부딪힘 위험 有					1. 2025월 12월 10일 1차 회의 진행 완료 2. 추후 관리자 2차 회의를 통한 개선방안 도출 예정					

5. 위험성 결정 및 개선조치 수립


□ 위험성 개선

감소대책수립 및 실행계획서									평가대상 공정(팀 명)	배차팀
평가법	유해 · 위험요인	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	위험성 감소대책	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	개선완료 예정일	2026년 2월 內
					세부내용				개선 책임자	조경민 사원
빈도·강도법	1. 1ton 차량 상차 작업 시 적재함 아래로 떨어짐 위험이 있는가? 2. 1ton 차량 상차 작업 시 도크 위 롤테이너 상부 상품을 꺼내는 과정에서 상품 떨어짐으로 인한 맞음 등의 위험이 있는가?	3	3	9	1톤 차량 상차 시, 안전모 및 안전화 착용 의무화(계절무관)	3	2	6	개선비용	0 원
									개선완료 일자	2026년 2월 內
개선 전 사진					개선 후 사진				관련근거(법규)	
					안전화 및 안전모 착용은 계약서에 포함 필요 3센터 동일 적용 여부 확인 필요				산업안전보건기준에 관한 규칙 제32조(보호구의 지급 등) 제42조(추락의 방지)	
1. 상차 작업 중 롤테이너 상단 상품 떨어짐으로 인한 맞음 위험 有 2. 상차 작업 중 적재함 아래로 떨어짐 위험 有					기사 계약서 내 안전보호구 착용 관련 내용 검토 (물류본부 통합)					


5. 위험성 결정 및 개선조치 수립

가. 수불반품팀 위험성평가 일정표

구분		평가 일시	참여자
1. 유해·위험요인 파악	현장근로자 의견 청취	2025년 11월 11일 (화) 10시 ~ 11시	1. 안전관리팀 양성훈 과장, 채민준 주임 2. 배송방면분류팀 최운조 과장, 김경준 라인장, 한덕림 사원
	작업장 순회점검	2025년 11월 26일 (수) 9시 15분 ~ 10시 30분	
2. 위험성 결정 및 개선조치 수립		2025년 12월 04일 (목) 10시 ~ 11시	



1. 유해·위험요인파악



2. 위험성 결정 및 개선조치 수립

나. 수불반품팀 위험성평가 요약

1) 설문조사 현황

대상자	참여인원	참여율
20 명	14 명	70 %

2) 설문조사 내용 (일부 발췌)

- 가) 롤테이너 불량으로 인하여 넘어짐 위험이 있습니다
- 나) 불량한 운반도구에 대한 교체 또는 수리가 필요합니다
- 다) 폐기물장 내려가는 길 조명이 없어 어둡습니다

3) 유해·위험요인 요약

총 유해·위험요인	*개선필요 요인	개선완료 요인	개선예정 요인
36 건	1 건	0 건	1 건

*개선필요 요인은 위험성 점수가 8점 이상 나타난 것

- 가) 전체 개선 예정일 : 2026년 1월 內
- 나) 개선 책임자 : 최운조 과장
- 다) 개선 총 비용 : 30,000 원

5. 위험성 결정 및 개선조치 수립

□ 위험성 개선

감소대책수립 및 실행계획서									평가대상 공정(팀 명)	수불반품팀
평가법	유해 · 위험요인	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	위험성 감소대책	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	개선완료 예정일	2026년 1월 內
					세부내용				개선 책임자	최운조 과장
빈도·강도법	라이터, 화약류 등 폐기 시 화재, 폭발 등의 위험이 있는가?	3	3	9	1) 반품 업체에 정식 폐기 문의 및 회신 대기 중 2) 반품 불가 시 방화포 위에 라이터를 펼친 후 차량으로 저속 압착하여 가스 배출 후 폐기 계획 수립 3) 작업 구역 통제 및 작업자 보호구 착용, 주변 발화물 제거 4) 폐기물 보관 장소 지정 및 안전 경고표지 부착	1	3	3	개선비용	100,000 원
									개선완료 일자	2026년 1월 內
개선 전 사진					개선 후 사진				관련근거(법규)	
									산업안전보건기준에 관한 규칙 제241조(화재위험작업 시의 준수사항)	
현재 반품된 라이터는 지정 장소에 보관 중이며 별도의 폐기 조치 방법 없음 (폐기물 업체에서도 폐기 불가 답변)					반품 업체를 통한 폐기 협의 불가 시 불티방지포와 회사차량을 이용하여 자체 폐기 실시					

5. 위험성 결정 및 개선조치 수립

가. 설비관리팀 위험성평가 일정표

구분		평가 일시	참여자
1. 유해·위험요인 파악	현장근로자 의견 청취	2025년 11월 05일 (수) 14시 ~ 15시	1. 안전관리팀 양성훈 과장, 채민준 주임 2. 설비관리팀 도형민 대리, 최동석 주임 안철균 반장, 위대한 사원
	작업장 순회점검	2025년 11월 11일 (화) 14시 ~ 15시	
2. 위험성 결정 및 개선조치 수립		2025년 12월 02일 (화) 14시 ~ 15시	



1. 유해·위험요인파악



2. 위험성 결정 및 개선조치 수립

나. 설비관리팀 위험성평가 요약

1) 설문조사 현황

대상자	참여인원	참여율
19 명	8 명	42.11 %

2) 설문조사 내용 (일부 발췌)

- 가) 이동 시 사각지대로 인한 부딪힘 위험이 있습니다
- 나) 한 순간의 실수로 사고 발생 위험이 있습니다
- 다) 안전고리 체결 구간의 추가 설치가 필요합니다

3) 유해·위험요인 요약

총 유해·위험요인	*개선필요 요인	개선완료 요인	개선예정 요인
39 건	3 건	3 건	0 건

*개선필요 요인은 위험성 점수가 8점 이상 나타난 것


가) 전체 개선 예정일 : 2025년 12월 10일

나) 개선 책임자 : 도형민 대리, 최동석 주임

다) 개선 총 비용 : 0 원

5. 위험성 결정 및 개선조치 수립

□ 위험성 개선

감소대책수립 및 실행계획서										평가대상 공정(팀 명)	설비관리팀
평가법	유해 · 위험요인	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	위험성 감소대책	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	개선완료 예정일	2025년 12월 10일	
					세부내용				개선 책임자	도형민 대리	
빈도·강도법	물류동 3층 RO-422BS 컨베이어 구간의 점검 또는 수리 시 보조도구(안전블럭 등)를 사용하여 떨어짐 사고를 예방하는가?	2	4	8	해당 컨베이어 라인 점검 또는 수리 시 보조도구를 항상 소지하고 설치하며 작업 진행 예정	2	3	6	개선비용	0 원	
									개선완료 일자	2025년 12월 10일	
개선 전 사진					개선 후 사진				관련근거(법규)		
									산업안전보건기준에 관한 규칙 제32조(보호구의 지급 등) 제42조(추락의 방지)		
안전블럭은 보유하고 있지만, 안전블럭 걸이 보조줄 미설치 상태로 점검 또는 수리 시 안전블럭 사용 불가					지급된 안전 보조도구는 해당 라인 점검 시 매회 휴대하여 사용할 예정						


5. 위험성 결정 및 개선조치 수립

□ 위험성 개선

감소대책수립 및 실행계획서									평가대상 공정(팀 명)	설비관리팀
평가법	유해 · 위험요인	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	위험성 감소대책	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	개선완료 예정일	2025년 12월 10일
					세부내용				개선 책임자	도형민 대리
빈도·강도법	중경량랙 상단 컨베이어 점검 및 수리 시 안전대를 걸기 위한 적절한 위치가 있는가?	3	3	9	중경량랙 상단 컨베이어 작업시 안전대를 착용 및 상시 낮은 자세로 이동하며 작업 진행 예정	3	2	6	개선비용	0 원
									개선완료 일자	2025년 12월 10일
개선 전 사진					개선 후 사진				관련근거(법규)	
									산업안전보건기준에 관한 규칙 제42조(추락의 방지)	
안전대를 걸기 위한 구조물은 있지만, 구조물이 견고하지 못하며, 떨어질 경우 바닥면과 접촉					중경량랙 상단 컨베이어 작업시 안전대를 착용하고, 항상 낮은 자세를 유지하여 작업 및 이동					

5. 위험성 결정 및 개선조치 수립

□ 위험성 개선

감소대책수립 및 실행계획서										평가대상 공정(팀 명)	설비관리팀
평가법	유해 · 위험요인	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	위험성 감소대책	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	개선완료 예정일	2025년 12월 10일	
					세부내용				개선 책임자	도형민 대리	
빈도·강도법	화재 발생 등 비상상황 대응을 위한 시건장치의 비밀번호는 방재실에 공유되어 있는가? (7F)	3	3	9	시설관리팀 방재실에 비밀번호 공유 완료	3	1	3	개선비용	0 원	
									개선완료 일자	2025년 12월 10일	
개선 전 사진					개선 후 사진					관련근거(법규)	
										-	
10월 시건장치 신규 설치로 인한 비밀번호 미공유					시건 장치 비밀번호 (0119)						

5. 위험성 결정 및 개선조치 수립

가. 시설관리팀 위험성평가 일정표

구분		평가 일시	참여자
1. 유해·위험요인 파악	현장근로자 의견 청취	2025년 11월 04일 (화) 16시 ~ 17시	1. 안전관리팀 양성훈 과장, 채민준 주임 2. 시설관리팀 이은제 주임, 이영진 소장, 이대훈 선임
	작업장 순회점검	2025년 11월 24일 (월) 14시 ~ 15시 30분	
2. 위험성 결정 및 개선조치 수립		추가 진행 예정	



1. 유해·위험요인파악



2. 위험성 결정 및 개선조치 수립

나. 시설관리팀 위험성평가 요약

1) 설문조사 현황

대상자	참여인원	참여율
19 명	4 명	21.05 %

2) 설문조사 내용 (일부 발췌)

가) 지게차가 빠르게 움직이며, 주변을 살피지 않아 사고 위험이 있습니다

3) 유해·위험요인 요약

총 유해·위험요인	*개선필요 요인	개선완료 요인	개선예정 요인
48 건	1 건	1 건	0 건

*개선필요 요인은 위험성 점수가 8점 이상 나타난 것

가) 전체 개선 예정일 : 2025년 12월 16일

나) 개선 책임자 : 이은제 주임

다) 개선 총 비용 : 0 원

5. 위험성 결정 및 개선조치 수립


□ 위험성 개선

감소대책수립 및 실행계획서										평가대상 공정(팀 명)	시설관리팀
평가법	유해 · 위험요인	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	위험성 감소대책	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	개선완료 예정일	2025년 12월 內	
					세부내용				개선 책임자	이은제 주임	
빈도·강도법	청소에 사용되는 화학물질 소분용기에는 MSDS 표지가 부착되어 있는가?	3	3	9	전체 화학물질 소분용기 확인 및 훼손된 표지 교체	3	1	3	개선비용	0 원	
									개선완료 일자	2025년 12월 16일	
개선 전 사진					개선 후 사진				관련근거(법규)		
									산업안전보건법 제115조 (물질안전보건자료대상물질 용기 등의 경고표시)		
화학물질 소분 용기 내 부착된 MSDS 표지 훼손					화학물질 소분용기 내 MSDS경고표지 부착 상태 확인 및 훼손된 표지 교체 실시						

5. 위험성 결정 및 개선조치 수립

가. 물류총무팀 위험성평가 일정표

구분		평가 일시	참여자
1. 유해·위험요인 파악	현장근로자 의견 청취	2025년 11월 07일 (금) 10시 ~ 11시	1. 안전관리팀 양성훈 과장, 채민준 주임 2. 물류총무팀 원세령 주임, 채유지 사원
	작업장 순회점검	2025년 11월 13일 (목) 10시 ~ 11시	
2. 위험성 결정 및 개선조치 수립		2025년 12월 04일 (목) 17시 ~ 18시	



1. 유해·위험요인파악



2. 위험성 결정 및 개선조치 수립

나. 물류총무팀 위험성평가 요약

1) 설문조사 현황

대상자	참여인원	참여율
5 명	3 명	60%

2) 설문조사 내용 (일부 발췌)

- 가) 입고장 부근 차량이 횡단보도까지 정차되어 부딪힘 위험이 있습니다
- 나) 불량 운반도구로 인한 넘어짐, 부딪힘 위험이 있습니다
- 다) 무거운 물건을 손으로 옮기는 경우 허리나 손목에 무리가 있습니다

3) 유해·위험요인 요약

총 유해·위험요인	*개선필요 요인	개선완료 요인	개선예정 요인
45 건	5 건	5 건	0 건

*개선필요 요인은 위험성 점수가 8점 이상 나타난 것

가) 전체 개선 예정일 : 2025년 12월 16일

나) 개선 책임자 : 원세령 주임

다) 개선 총 비용 : 0 원

5. 위험성 결정 및 개선조치 수립

□ 위험성 개선

감소대책수립 및 실행계획서									평가대상 공정(팀 명)	물류총무팀
평가법	유해 · 위험요인	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	위험성 감소대책	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	개선완료 예정일	2025년 12월 內
					세부내용				개선 책임자	원세령 주임
빈도·강도법	1. 택배사를 통해 수령한 비품 이동 시 차량으로 인한 부딪힘 위험이 있는가? 2. 비품 이동 시 운반도구의 넘어짐 등으로 인한 사고 위험이 있는가?	3	3	9	1. 비품 이동 시 소량으로 이동으로 선조치 후 다른 대안 검토 2. 택배 외 다량으로 입고되는 물품(하팩 등)은 입고장 또는 맨파워하역장으로 전달 받아 지게차를 통한 물품 이동	2	3	6	개선비용	0원
									개선완료 일자	2025년 12월 04일
개선 전 사진					개선 후 사진				관련근거(법규)	
									산업안전보건기준에 관한 규칙 제663조(중량물의 제한)	
비품 이동을 위해 롤테이너 사용 중 넘어짐 사고 비품 이동 시 배송차량 운행으로 인한 부딪힘 위험					1. 비품 이동 시 소량으로 이동할 수 있도록 선조치 2. 추후 안전하게 옮길 수 있는 방안 검토 및 조치 (유관부서 협의) 3. 중량물 또는 부피가 큰 상품의 경우 입고장/출하장을 통하여 수령					


5. 위험성 결정 및 개선조치 수립

□ 위험성 개선

감소대책수립 및 실행계획서										평가대상 공정(팀 명)	물류총무팀
평가법	유해 · 위험요인	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	위험성 감소대책	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	개선완료 예정일	2025년 12월 內	
					세부내용				개선 책임자	원세령 주임	
빈도·강도법	식당 내 폐부탄가스는 적절하게 처리되고 있는가?	3	3	9	주 1회 폐부탄가스 폐기	1	3	3	개선비용	0원	
									개선완료 일자	2025년 12월 04일	
개선 전 사진					개선 후 사진				관련근거(법규)		
									산업안전보건기준에 관한 규칙 제4조(작업장의 청결)		
폐부탄가스 폐기에 대한 주기 등이 없음					주 1회 (매주 금요일) 폐부탄가스 폐기						


5. 위험성 결정 및 개선조치 수립

□ 위험성 개선

감소대책수립 및 실행계획서									평가대상 공정(팀 명)	물류총무팀
평가법	유해 · 위험요인	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	위험성 감소대책	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	개선완료 예정일	2025년 12월 內
					세부내용				개선 책임자	원세령 주임
빈도·강도법	매점 외부에서 사용 되는 콘센트의 선은 걸려 넘어지지 않도록 정리가 되어 있는가?	3	3	9	전선 정리 및 손상된 전선 피복 교체	1	3	3	개선비용	0원
									개선완료 일자	2025년 12월 04일
개선 전 사진					개선 후 사진				관련근거(법규)	
									산업안전보건기준에 관한 규칙 제3조(전도의 방지)	
전선 정리 미흡으로 인한 걸려 넘어짐 위험 전선 밟힘으로 인한 전선 피복 손상					전선 정리하여 조치 (벽면 부착) 및 손상된 전선 피복 교체하여 사용					


5. 위험성 결정 및 개선조치 수립

□ 위험성 개선

감소대책수립 및 실행계획서									평가대상 공정(팀 명)	물류총무팀
평가법	유해 · 위험요인	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	위험성 감소대책	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	개선완료 예정일	2025년 12월 內
					세부내용				개선 책임자	원세령 주임
빈도·강도법	교육장 내 냉온수기 사용으로 인한 화상 위험 등이 안내가 되어 있는가?	3	3	9	교육장 내 냉온수기 화상주의 안내표지 부착하여 사용	1	3	3	개선비용	0원
									개선완료 일자	2025년 12월 15일
개선 전 사진					개선 후 사진				관련근거(법규)	
									산업안전보건법 시행규칙 제39조(안전보건표지의 설치)	
정수기 내 뜨거운물 주의 등의 안내표지 없음					화상주의 안내표지 부착					

5. 위험성 결정 및 개선조치 수립

□ 위험성 개선

감소대책수립 및 실행계획서									평가대상 공정(팀 명)	물류총무팀
평가법	유해 · 위험요인	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	위험성 감소대책	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	개선완료 예정일	2025년 12월 內
					세부내용				개선 책임자	원세령 주임
빈도·강도법	방송시설로 인한 감전, 화재 등의 사고 위험이 있는가?	3	3	9	방송시설 사용 전원 차단 관련 안내문 부착 및 잠금하여 사용	2	2	3	개선비용	0원
									개선완료 일자	2025년 12월 15일
개선 전 사진					개선 후 사진				관련근거(법규)	
									-	
방송시설 사용 후 전원 차단 등의 안내 없음 휴대용 스피커 충전 시 스파크 발생					방송시설 사용 전원 차단 등의 안내 부착 방송시설 문 잠금하여 사용					


5. 위험성 결정 및 개선조치 수립

가. 물류인사팀 위험성평가 일정표

구분		평가 일시	참여자
1. 유해·위험요인 파악	현장근로자 의견 청취	2025년 11월 07일 (금) 16시 ~ 16시 30분	1. 안전관리팀 양성훈 과장, 채민준 주임 2. 물류인사팀 김인수 대리, 임다운 주임 정다현 사원
	작업장 순회점검	2025년 11월 27일 (목) 10시 ~ 10시 30분	
2. 위험성 결정 및 개선조치 수립		2025년 12월 09일 (화) 10시 ~ 10시 30분	



1. 유해·위험요인파악



2. 위험성 결정 및 개선조치 수립

나. 물류인사팀 위험성평가 요약

1) 설문조사 현황

대상자	참여인원	참여율
5 명	5 명	100%

2) 설문조사 내용 (일부 발췌)

- 가) 작업 공간적, 시설/장비적 측면에서 위험적 요소가 상시 존재합니다
 나) 항상 사고에 대해 경각심을 가지고 주의를 하여야 합니다

3) 유해·위험요인 요약

총 유해·위험요인	*개선필요 요인	개선완료 요인	개선예정 요인
1 건	1 건	1 건	0 건

*개선필요 요인은 위험성 점수가 8점 이상 나타난 것

가) 전체 개선 예정일 : 2025년 11월 28일

나) 개선 책임자 : 임다운 주임

다) 개선 총 비용 : 0 원

5. 위험성 결정 및 개선조치 수립

□ 위험성 개선

감소대책수립 및 실행계획서									평가대상 공정(팀 명)	물류인사팀
평가법	유해 · 위험요인	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	위험성 감소대책	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	개선완료 예정일	즉시
					세부내용				개선 책임자	임다운 주임
빈도·강도법	면접자 귀가 안내 시 주변 차량 운행으로 인한 부딪힘 위험이 있는가?	4	2	8	귀가 차량 유도원(보안대원) 배치 및 면접자 귀가 대기 장소 (보안실 펜스 후면) 지정을 통한 부딪힘 위험 방지	4	1	4	개선비용	0 원
									개선완료 일자	2025년 11월 28일
개선 전 사진					개선 후 사진				관련근거(법규)	
									산업안전보건기준에 관한 규칙 제172조(접촉의 방지)	
면접귀가 택시 승차지가 없어 배송차량과의 부딪힘 위험					1. 면접자 귀가 대기 장소 지정 2. 귀가 차량 입차 시 보안대원 유도 실시					

5. 위험성 결정 및 개선조치 수립

가. 수불반품팀 위험성평가 일정표

구분		평가 일시	참여자
1. 유해·위험요인 파악	현장근로자 의견 청취	2025년 11월 28일 (금) 10시 ~ 11시	1. 안전관리팀 양성훈 과장, 채민준 주임 조규성 조장, 함창윤 사원
	작업장 순회점검	2025년 12월 04일 (목) 16시 ~ 17시	
2. 위험성 결정 및 개선조치 수립		2025년 12월 17일 (수) 10시 ~ 10시 30분	



1. 유해·위험요인파악



2. 위험성 결정 및 개선조치 수립

나. 수불반품팀 위험성평가 요약

1) 설문조사 현황

대상자	참여인원	참여율
14 명	11 명	78.57 %

2) 설문조사 내용 (일부 발췌)

- 가) 대부분의 사고는 부주의로 발생하므로 안전의식 향상이 필요합니다
- 나) 운반도구를 통한 이동 시 주변을 살피지 않아 부딪힘 위험이 있습니다
- 다) 작업공간으로 인하여 지게차-작업자간의 부딪힘 위험이 있습니다

3) 유해·위험요인 요약

총 유해·위험요인	*개선필요 요인	개선완료 요인	개선예정 요인
28 건	4 건	2 건	2 건

*개선필요 요인은 위험성 점수가 8점 이상 나타난 것

가) 전체 개선 예정일 : 2026년 1월 內

나) 개선 책임자 : 채민준 주임

다) 개선 총 비용 : 0 원

5. 위험성 결정 및 개선조치 수립

□ 위험성 개선

감소대책수립 및 실행계획서									평가대상 공정(팀 명)	안전관리팀
평가법	유해 · 위험요인	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	위험성 감소대책	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	개선완료 예정일	2025년 12월 內
					세부내용				개선 책임자	채민준 주임
빈도·강도법	안전순찰 업무 중 넘어짐 위험이 있는가?	4	2	8	물류동 8층 이동 시 손전등을 이용한 점검 실시	4	1	4	개선비용	0 원
									개선완료 일자	2025년 12년 26일
개선 전 사진					개선 후 사진				관련근거(법규)	
									산업안전보건기준에 관한 규칙 제21조(통로의 조명)	
물류동 8층 점검 시 조도 미확보로 인하여 넘어짐 위험 (8층 일일점검 작성 후 진입 시)					손전등을 사용 한 계단실 이동 시 조도 확보					


5. 위험성 결정 및 개선조치 수립

□ 위험성 개선

감소대책수립 및 실행계획서									평가대상 공정(팀 명)	안전관리팀
평가법	유해 · 위험요인	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	위험성 감소대책	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	개선완료 예정일	2025년 12월 內
					세부내용				개선 책임자	채민준 주임
빈도·강도법	센터 외곽 차량 속도 단속 시 점검자가 차량에 의한 부딪힘 위험이 있는가?	3	3	9	차량 속도 단속 장소 변경을 통한 부딪힘 위험 방지 (차량이 사람을 인지할 수 있도록 단속 장소 변경)	3	2	6	개선비용	0 원
									개선완료 일자	2025년 12월 17일
개선 전 사진					개선 후 사진				관련근거(법규)	
									산업안전보건기준에 관한 규칙 제172조(접촉의 방지)	
출하장 내 총 3곳의 단속 장소가 있으나 지입차량 등의 도크 접안, 이동 시 부딪힘 위험					40번 도크 부근 외곽 도로에서 속도 단속 실시					


5. 위험성 결정 및 개선조치 수립

□ 위험성 개선

감소대책수립 및 실행계획서									평가대상 공정(팀 명)	안전관리팀
평가법	유해 · 위험요인	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	위험성 감소대책	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	개선완료 예정일	2025년 12월 內
					세부내용				개선 책임자	채민준 주임
빈도·강도법	지하주차장 부딪힘 사고를 예방하기 위한 부딪힘주의, 충돌주의 등의 표지가 부착되어 있는가?	3	3	9	주차장 내 충돌/부딪힘주의 표지 부착을 통한 부딪힘 위험 안내	2	3	6	개선비용	0 원
									개선완료 일자	2025년 12월 內
개선 전 사진					개선 후 사진				관련근거(법규)	
									산업안전보건기준에 관한 규칙 제172조(접촉의 방지)	
코너 및 주차장 내 주의표지 無					주차장 코너 부분 및 벽부 표지 부착					

5. 위험성 결정 및 개선조치 수립

□ 위험성 개선


감소대책수립 및 실행계획서									평가대상 공정(팀 명)	안전관리팀
평가법	유해 · 위험요인	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	위험성 감소대책	가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	개선완료 예정일	2026년 1월 內
					세부내용				개선 책임자	장세환 대리
빈도·강도법	지하주차장 내 화재 예방을 위한 흡연금지 등의 경고표지가 부착되어 있는가?	2	4	8	'25년 동절기 화재예방 특별점검 시 개선 실시	1	4	4	개선비용	0 원
									개선완료 일자	2026년 1월 內
개선 전 사진					개선 후 사진				관련근거(법규)	
					'25년 동절기 화재예방 특별점검 시 개선 예정				산업안전보건법 시행규칙 제39조(안전보건표지의 설치)	
흡연금지 등의 표지가 있었지만 대부분 탈락됨										
					'25년 동절기 화재예방 특별점검을 통한 개선 예정					

6. 위험성평가 결과 및 추후 계획

가. 위험성평가 요약표

- 1) '25년 정기 위험성평가 결과 유해·위험요인 619 건 발굴
- 2) 빈도·강도법을 통해 위험성 8점 이상 52 건 결정
- 3) 전체 개선 완료 예정일 : 2026년 1월 內

발굴된 유해·위험요인	개선필요 (위험성 8점 이상)	개선완료	개선예정
619 건	52 건	28 건	24 건



구분	발굴된 유해·위험요인	개선필요 (위험성 8점 이상)	개선완료	개선예정	최종 개선 완료(예정)일	개선 소요 (예상) 비용	개선 책임자
입고팀	90 건	8 건	3 건	5 건	2026년 1월 內	100,000 원	전원석 과장
보충팀	101 건	9 건	5 건	4 건	2026년 1월 內	1,250,000 원	문형민 주임
피킹팀	62 건	8 건	1 건	7 건	2026년 1월 內	420,000 원	서형오 차장
매장분류포장팀	59 건	2 건	0 건	2 건	2026년 1월 內	220,000 원	백인혁 사원
배송방면분류팀	59 건	8 건	7 건	1 건	2026년 1월 內	701,800 원	송재형 과장
배차팀	44 건	2 건	0 건	2 건	2026년 1월 內	0 원	조경민 사원
수불반품팀	36 건	1 건	0 건	1 건	2026년 1월 內	100,000 원	최운조 과장
시설관리팀	48 건	1 건	1 건	0 건	2025년 12월 16일	0 원	이은제 주임
설비관리팀	39 건	3 건	3 건	0 건	2025년 12월 10일	0 원	최동석 주임
물류총무팀	45 건	5 건	5 건	0 건	2025년 12월 16일	0 원	원세령 주임
물류인사팀	1 건	1 건	1 건	0 건	2025년 11월 28일	0 원	임다운 주임
안전관리팀	34 건	4 건	2 건	2 건	2026년 1월 內	0 원	채민준 주임
물류운영개선부	1 건	0 건	0 건	0 건	-	-	김문석 주임
합계	619 건	52 건	28 건	24 건	2026년 1월 內	2,791,800 원	-

6. 위험성평가 결과 및 추후 계획

나. 추후 계획

- 1) 미개선 24 건에 대해 개선 책임자 및 일정 정립 (1월 1주차)
 - 가) 주차별 각 사항에 대한 개선 진척도 확인
 - 나) 개선대책 미수립 사항 7건은 유관부서 회의를 통해 개선대책 도출
- 2) 위험성평가를 통해 개선완료된 사항에 대하여 지속 모니터링 실시
 - 가) 개선 완료된 사항이라도 빈도 또는 강도 증가로 위험성 8점 이상일 시 수시위험성평가 실시
- 3) 전체 유해위험요인에 대한 개선 완료 시 최종 보고 실시 ('26년 1월 4주차)
- 4) 위험성평가 결과 보고서는 중대재해 이행평가 자료 활용

구분	미개선 요인	최종 개선 완료(예정)일	개선 책임자
입고팀	5 건	2026년 1월 內	전원석 과장
보충팀	4 건	2026년 1월 內	문형민 주임
피킹팀	7 건	2026년 1월 內	서형오 차장
매장분류포장팀	2 건	2026년 1월 內	백인혁 사원
배송방면분류팀	1 건	2026년 1월 內	송재형 과장
배차팀	2 건	2026년 1월 內	조경민 사원
수불반품팀	1 건	2026년 1월 內	최운조 과장
안전관리팀	2 건	2026년 1월 內	채민준 주임
총 합	24 건	2026년 1월 內	-

	25.12.29	'26년 1월 1주차	'26년 1월 2주차	'26년 1월 3주차	'26년 1월 4주차	'26년 1월 5주차
개선보고 및 진척상황 점검 일정	'25년 위험성평가 결과보고 (1차)	개선 담당자 및 일정 정립	개선 진척도 1차 확인	개선 진척도 2차 확인	'25년 위험성평가 최종 결과 보고	'25년 위험성평가 공유회
개선 회의 일정		위험성 결정 유관부서 1차 회의		위험성 결정 유관부서 2차 회의		

*상기 일정은 센터 운영상황 또는 팀별 상황에 따라 조정될 수 있음