

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: **Березовая аллея (Зеленоград г.)** дом № _____ корп. № **1** стр. № _____

Район / поселение: **Матушкино**

АО ЗлаО

Назначение: **МКД**

Объединение собственников жилья

Управляющая **ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
12	1	15143	84	3635	3635	0
Серия проекта: П-18			Год постройки/реконстр.: 1967 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2016 г.					37,1	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,1
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				70,0
		Величина отклонения (%)				28,24

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 14.08.2013	№ Зл-13-192685	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля: замена кровли	100	2014	100
	Свесы: замена окрытий	100	2014	100
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы: замена кровли и окрытий	100	2014	100
Водоотвод	Замена водоотвода, ремонт отмостки		2014	100
Герметиз.	Герметизация межпанельных стыков		2014	100
Фасад	Ремонт: ремонт фасадов Оконные заполнения:	100	2014	100
Балконы	Балконы: ремонт балконов		2014	100
	Лоджии:			
	Козырьки: ремонт козырьков		2014	100
	Эркеры:			
	Все элементы: ремонт балконов и козырьков		2014	100
Стены	Ремонт: ремонт Утепление: выполнено утепление стен		2014	100
Подвал				
Тех. подполье	Ремонт помещения		2014	100
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные: монтаж пандусов		2014	100
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы: монтаж пандусов		2014	10
Лестницы	Косметический ремонт л/к		2014	100

1	2	3	4	5
Перекрыт.	Ремонт перекрытий		2014	100
Система отопления	Тех.подполье/тех.этаж: Замена системы, монтаж АУУ		2014	100
	Транзит питающий:			
	Чердак: Замена системы		2014	100
	Этажи: Замена системы		2014	100
	Вся система: замена системы в здании		2014	100
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж: Замена системы		2014	100
	Транзит питающий:			
	Чердак: Замена системы		2014	100
	Этажи: Замена системы		2014	100
	Вся система: замена системы в здании		2014	100
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж: Замена системы		2014	100
	Транзит питающий:			
	Этажи: Замена системы		2014	100
	Внутренний пожарный водопровод: ремонт водопровода		2014	100
	Вся система: замена системы в здании, пожарного водопровода		2014	100
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж: Замена системы	100	2014	100
	Этажи: Замена системы	100	2014	100
	Вся система: замена системы в здании	100	2014	100

1	2	3	4	5
Мусоропр.	Ремонт системы	100	2014	100
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция	Ремонт системы		2014	100
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для малоомобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)	Ремонт системы		2014	100
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре	Монтаж системы		2014	100
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)	Монтаж системы		2014	100
Общий вывод	Выполнены полностью и выполнены непредусмотренные работы			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша Холодн. чердак Кровля: Рулонная 461 кв.м	Кровля: Незначительные растрескивания рулонного покрытия кровли. ПО данным ОДС протечки отсутствуют.	Н	10	У
	Свесы: Незначительные механические повреждения.	Н	5	У
	Стропильная система: отсутствует			
	Чердак: незначительные растрескивания бетонной стяжки пола	У	10	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Работоспособное состояние кровли. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Н	10	Р
Водоотвод Внутренний Материал: ПВХ	Незначительные краевые сколы асфальтового покрытия отмостки на отдельных участках. Негерметичность стыков трубопровода водоотводящей системы.	У	10	У
Межпанельные стыки Закрытые	Утратили свое назначение.	У		Н/о
Фасад 3180 кв.м Отделка стен: окраска по штукатурке и утеплителю Отделка цоколя: Окраска по штукатурке Оконные заполнения: деревянные и пластиковые	Незначительные краевые сколы.	Н	10	У
Балконы 95 шт. Лоджии: 0 шт. Козырьки: - над входами: 1 шт. - над лоджиями / балконами верхних этажей: 0 шт. - непроектные: 6 шт. Эркеры: 0 шт.	Балконы: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит балконов.	Р	10	Р
	Лоджии:			
	Козырьки: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырька.	Р	10	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Крупн.блоки</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	выполнено утепление стен Незначительные волосные трещины.	Р	10	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Повреждение цементной стяжки пола на отдельных участках пола. ТВР в норме.	У	5	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>1 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: Отсутствует.			
	Крыльца: незначительные растрескивания покрытия площадки входа.	У	10	У
	Пандусы наружные: Поверхностная коррозия.		5	У
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери: Рассыхание оконных переплетов.		5	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		5	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Краевые потертости ступеней	Р	10	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопле- ния <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>биметаллические ра- диаторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизи- рованный узел управления): <i>1 шт.</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>0 шт.</i> Тепловой узел: <i>1 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубо- проводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Транзит питающий: Поверхностная коррозия трубо- провода. Нарушение местами теплоизоляции. Аварий за год не зафиксировано.		25	У
	Чердак: нарушение местами теплоизоляции трубопро- водов, поверхностная коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводок. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: нарушение местами теплоизо- ляции трубопроводов, поверхностная коррозия резьбо- вых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Транзит питающий: Поверхностная коррозия трубо- провода. Нарушение местами теплоизоляции. Аварий за год не зафиксировано.		25	У
	Чердак: поверхностная коррозия резьбовых соедине- ний, нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: нарушение местами теплоизо- ляции трубопроводов, поверхностная коррозия резьбо- вых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Транзит питающий: Поверхностная коррозия трубо- провода. Нарушение местами теплоизоляции. Аварий за год не зафиксировано.	У	25	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Внутренний пожарный водопровод: Заполнен водой. Пожарные шкафы полностью укомплектованы. Поверх- ностная коррозия водопровода.	У	10	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>ПВХ</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: По техподполью чугун. Поверхностная коррозия трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	Н	10	У
	Этажи: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано	Н	10	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Н	10	У
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Незначительные механические повреждения мусороприемного оборудования.	Н	10	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	Акт б/н от 08.2016 г.	ГБУ «Жилищник района Матушкино»		У
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: 2 шт. гр.пасс: 0 шт. в т.ч. навесные: 0 шт.	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения 0 шт.					
Устройство для автоматического опускания лифта Отсутствует					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: На 1 этаже Кол-во ВРУ: 1 шт.	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) Имеется	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) Отсутствует					
Система ППАиДУ Не комплексная (ДУ)	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система оповещения о пожаре Имеется	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система ГС Вводы: Отсутствует Разводка:					
Система видеонаблюдения Прилегающей территории	В работоспособном состоянии	н/п			У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.
5. Уточнено наличие транзитов ЦО, ГВС, ХВС.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.****Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневольская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: **Березовая аллея (Зеленоград г.)** дом № _____ корп. № **2** стр. № _____

Район / поселение: **Матушкино**

АО ЗлаО

Назначение: **МКД**

Объединение собственников жилья

Управляющая **ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
12	1	14468	83	3617	3554	63
Серия проекта: П-18			Год постройки/реконстр.: 1967 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2016 г.					54,9	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,1
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				70,0
		Величина отклонения (%)				28,24

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 15.08.2013	№ Зл-13-192686	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля: замена кровли		2014	100
	Свесы: замена окрытий		2014	100
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы: замена кровли и окрытий		2014	100
Водоотвод	Замена водоотвода, ремонт отмостки		2014	100
Герметиз.	Герметизация межпанельных стыков		2014	100
Фасад	Ремонт: ремонт фасадов Оконные заполнения:	100	2014	100
Балконы	Балконы: ремонт балконов		2014	100
	Лоджии:			
	Козырьки: ремонт козырьков		2014	100
	Эркеры:			
	Все элементы: ремонт балконов и козырьков		2014	100
Стены	Ремонт: Утепление: выполнено утепление стен		2014	100
Подвал				
Тех. подполье	Ремонт помещения		2014	100
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные: монтаж пандусов		2014	100
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы: монтаж пандусов		2014	10
Лестницы	Косметический ремонт л/к		2014	100

1	2	3	4	5
Перекрытия	Ремонт перекрытий		2014	100
Система отопления	Тех.подполье/тех.этаж: Замена системы, монтаж АУУ		2014	100
	Транзит питающий:			
	Чердак: Замена системы		2014	100
	Этажи: Замена системы		2014	100
	Вся система: замена системы в здании		2014	100
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж: Замена системы		2014	100
	Транзит питающий:			
	Чердак: Замена системы		2014	100
	Этажи: Замена системы		2014	100
	Вся система: замена системы в здании		2014	100
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж: Замена системы		2014	100
	Транзит питающий:			
	Этажи: Замена системы		2014	100
	Внутренний пожарный водопровод: ремонт водопровода		2014	100
	Вся система: замена системы в здании, пожарного водопровода		2014	100
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж: Замена системы	100	2014	100
	Этажи: Замена системы	100	2014	100
	Вся система: замена системы в здании	100	2014	100

1	2	3	4	5
Мусоропр.	Ремонт системы	100	2014	100
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция	Ремонт системы		2014	100
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для малоомобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)	Ремонт системы		2014	100
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ	Капитальный ремонт системы		2014	100
Система оповещения о пожаре	Монтаж системы		2014	100
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)	Монтаж системы		2014	100
Общий вывод	Выполнены полностью и выполнены непредусмотренные работы			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша Холодн. чердак Кровля: Рулонная 465 кв.м	Кровля: Незначительные растрескивания рулонного покрытия кровли. ПО данным ОДС протечки отсутствуют.	У	10	У
	Свесы: Незначительные механические повреждения.	У	5	У
	Стропильная система: отсутствует			
	Чердак: незначительные растрескивания бетонной стяжки пола	У	10	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Работоспособное состояние кровли. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Р	10	Р
Водоотвод Внутренний Материал: ПВХ	Незначительные краевые сколы асфальтового покрытия отмостки на отдельных участках. Негерметичность стыков трубопровода водоотводящей системы.	У	10	У
Межпанельные стыки Закрытые	Утратили свое назначение.	У		Н/о
Фасад 3180 кв.м Отделка стен: окраска по штукатурке и утеплителю Отделка цоколя: Окраска по штукатурке Оконные заполнения: деревянные и пластиковые	Незначительные краевые сколы.	Н	10	У
Балконы 95 шт. Лоджии: 0 шт. Козырьки: - над входами: 1 шт. - над лоджиями / балконами верхних этажей: 6 шт. - непроектные: 0 шт. Эркеры: 0 шт.	Балконы: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит балконов.	Р	10	Р
	Лоджии:			
	Козырьки: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырька.	Р	10	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Крупн.блоки</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	выполнено утепление стен Незначительные волосные трещины.	Р	10	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Повреждение цементной стяжки пола на отдельных участках пола. ТВР в норме.	У	5	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>1 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: отсутствуют			
	Крыльца: незначительные растрескивания покрытия площадки входа.	У	10	У
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные: Поверхностная коррозия.		5	У
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери: Рассыхание оконных переплетов.		5	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		5	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Краевые потертости ступеней.	Р	10	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопления <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>биметаллические радиаторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>1 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>0 шт.</i> Тепловой узел: <i>1 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Транзит питающий: Поверхностная коррозия трубопровода. Нарушение местами теплоизоляции. Аварий за год не зафиксировано.		25	У
	Чердак: нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Транзит питающий: Поверхностная коррозия трубопровода. Нарушение местами теплоизоляции. Аварий за год не зафиксировано.		25	У
	Чердак: поверхностная коррозия резьбовых соединений, нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Транзит питающий: Поверхностная коррозия трубопровода. Нарушение местами теплоизоляции. Аварий за год не зафиксировано.		25	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Внутренний пожарный водопровод: Заполнен водой. Пожарные шкафы полностью укомплектованы. Поверхностная коррозия водопровода.	У	10	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>ПВХ</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: По техподполью чугун. Поверхностная коррозия трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	Н	10	У
	Этажи: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано	Н	10	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Н	10	У
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Незначительные механические повреждения мусороприемного оборудования.	Н	10	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «ЭКОСИНТЕЗ»		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	Акт б/н от 08.2016 г.	ГБУ «Жилищник района Матушкино»		У
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: 2 шт. гр.пасс.: 0 шт. в т.ч. навесные: 0 шт.	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения 0 шт.					
Устройство для автоматического опускания лифта Отсутствует					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: На 1 этаже Кол-во ВРУ: 1 шт.	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) Имеется	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) Отсутствует					
Система ППАиДУ Не комплексная (ДУ)	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система оповещения о пожаре Имеется	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система ГС Вводы: Отсутствует Разводка:					
Система видеонаблюдения Прилегающей территории	В работоспособном состоянии	н/п			У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.
5. Уточнено наличие транзитов ЦО, ГВС, ХВС.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.****Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневольская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: **Березовая аллея (Зеленоград г.)** дом № _____ корп. № **3** стр. № _____

Район / поселение: **Матушкино**

АО ЗлаО

Назначение: **МКД**

Объединение собственников жилья

Управляющая организация **ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
12	1	15348	84	3635	3635	0
Серия проекта: П-18			Год постройки/реконстр.: 1967 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2016 г.					40,1	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,1
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				70,0
		Величина отклонения (%)				28,24

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 14.08.2013	№ Зл-13-192687	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля: замена кровли	100	2014	100
	Свесы: замена окрытий	100	2014	100
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы: замена кровли и окрытий	100	2014	100
Водоотвод	Замена водоотвода, ремонт отмостки	100	2014	100
Герметиз.	Герметизация межпанельных стыков	100	2014	100
Фасад	Ремонт: ремонт фасадов Оконные заполнения:	100	2014	100
Балконы	Балконы: ремонт балконов		2014	100
	Лоджии:			
	Козырьки: ремонт козырьков		2014	100
	Эркеры:			
	Все элементы: ремонт балконов и козырьков		2014	100
Стены	Ремонт: Утепление: выполнено утепление стен		2014	100
Подвал				
Тех. подполье	Ремонт помещения		2014	100
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные: монтаж пандусов		2014	100
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы: монтаж пандусов		2014	10
Лестницы	Косметический ремонт л/к		2014	100

1	2	3	4	5
Перекрыт.	Ремонт перекрытий		2014	100
Система отопления	Тех.подполье/тех.этаж: Замена системы, монтаж АУУ		2014	100
	Транзит питающий:			
	Чердак: Замена системы		2014	100
	Этажи: Замена системы		2014	100
	Вся система: замена системы в здании		2014	100
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж: Замена системы		2014	100
	Транзит питающий:			
	Чердак: Замена системы		2014	100
	Этажи: Замена системы		2014	100
	Вся система: замена системы в здании		2014	100
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж: Замена системы		2014	100
	Транзит питающий:			
	Этажи: Замена системы		2014	100
	Внутренний пожарный водопровод: ремонт водопровода		2014	100
	Вся система: замена системы в здании, пожарного водопровода		2014	100
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж: Замена системы	100	2014	100
	Этажи: Замена системы	100	2014	100
	Вся система: замена системы в здании	100	2014	100

1	2	3	4	5
Мусоропр.	Ремонт системы	100	2014	100
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов	Монтаж системы		2014	100
Вентиляция	Ремонт системы		2014	100
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для малоомобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)	Ремонт системы		2014	100
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ	Капитальный ремонт системы		2014	100
Система оповещения о пожаре	Монтаж системы		2014	100
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)	Монтаж системы		2014	100
Общий вывод	Выполнены полностью и выполнены непредусмотренные работы			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обсл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша Холодн. чердак Кровля: Рулонная 461 кв.м	Кровля: Незначительные растрескивания рулонного покрытия кровли. ПО данным ОДС протечки отсутствуют.	Н	10	У
	Свесы: Незначительные механические повреждения.	Н	5	У
	Стропильная система: отсутствует			
	Чердак: незначительные растрескивания бетонной стяжки пола	У	10	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Работоспособное состояние кровли. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Н	10	Р
Водоотвод Внутренний Материал: ПВХ	Незначительные краевые сколы асфальтового покрытия отмостки на отдельных участках. Негерметичность стыков.	Н	10	У
Межпанельные стыки Закрытые	Утратили свое назначение.	Н		Н/о
Фасад 3180 кв.м Отделка стен: окраска по штукатурке и утеплителю Отделка цоколя: Окраска по штукатурке Оконные заполнения: деревянные и пластиковые	Незначительные краевые сколы.	Н	10	У
Балконы 95 шт. Лоджии: 0 шт. Козырьки: - над входами: 1 шт. - над лоджиями / балконами верхних этажей: 0 шт. - непроектные: 6 шт. Эркеры: 0 шт.	Балконы: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит балконов.	Р	10	Р
	Лоджии:			
	Козырьки: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырька.	Р	10	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Крупн.блоки</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	выполнено утепление стен Незначительные волосные трещины.	Р	10	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Повреждение цементной стяжки пола на отдельных участках пола. ТВР в норме.	У	5	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>1 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: отсутствуют			
	Крыльца: незначительные растрескивания покрытия площадки входа.	У	10	У
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные: Поверхностная коррозия.		5	У
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери: Рассыхание оконных переплетов.		5	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		5	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Краевые потертости ступеней.	Р	10	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопле- ния <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>биметаллические ра- диаторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизи- рованный узел управления): <i>1 шт.</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>0 шт.</i> Тепловой узел: <i>1 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубо- проводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Транзит питающий: Поверхностная коррозия трубо- провода. Нарушение местами теплоизоляции. Аварий за год не зафиксировано.		25	У
	Чердак: нарушение местами теплоизоляции трубопро- водов, поверхностная коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводок. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Отсутствует</i>	Тех.подполье/тех.этаж: нарушение местами теплоизо- ляции трубопроводов, поверхностная коррозия резьбо- вых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Транзит питающий: Поверхностная коррозия трубо- провода. Нарушение местами теплоизоляции. Аварий за год не зафиксировано.		25	У
	Чердак: поверхностная коррозия резьбовых соедине- ний, нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: нарушение местами теплоизо- ляции трубопроводов, поверхностная коррозия резьбо- вых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Транзит питающий: Поверхностная коррозия трубо- провода. Нарушение местами теплоизоляции. Аварий за год не зафиксировано.		25	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Внутренний пожарный водопровод: Заполнен водой. Пожарные шкафы полностью укомплектованы. Поверх- ностная коррозия водопровода.	У	10	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>ПВХ</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: По техподполью чугун. Поверхностная коррозия трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	Н	10	У
	Этажи: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	Н	10	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Н	10	У
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Незначительные механические повреждения мусороприемного оборудования.	Н	10	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	Акт б/н от 09.2015 г.	ГБУ «Жилищник района Матушкино»		У
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	Акт б/н от 09.2015 г.	ГБУ «Жилищник района Матушкино»		У
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: 2 шт. гр.пасс.: 0 шт. в т.ч. навесные: 0 шт.	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения 0 шт.					
Устройство для автоматического опускания лифта Отсутствует					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: На 1 этаже Кол-во ВРУ: 1 шт.	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) Имеется	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) Отсутствует		№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		
Система ППАиДУ Не комплексная (ДУ)	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система оповещения о пожаре Имеется	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система ГС Вводы: Отсутствует Разводка:					
Система видеонаблюдения Прилегающей территории	В работоспособном состоянии	н/п			У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.
5. Уточнено наличие транзитов ЦО, ГВС, ХВС.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.****Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневольская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: **Березовая аллея (Зеленоград г.)** дом № _____ корп. № **6** стр. № _____

Район / поселение: **Матушкино**

АО ЗлаО

Назначение: **МКД**

Объединение собственников жилья

Управляющая **ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
10	5	49539	184	9216	9130	87
Серия проекта: П-46			Год постройки/реконстр.: 2002 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2016 г.					11,2	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистральи транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,1
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				72,0
		Величина отклонения (%)				24,68

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 12.08.2013	№ Зл-13-192697	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы	Косметический ремонт л/к		2014	100

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отопления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи:			
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система:			
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи:			
	Вся система:			

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Ремонтные работы не предусматривались, выполнены не-предусмотренные работы			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Теплый чердак</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>1709 кв.м</i>	Кровля: Многочисленные растрескивания, разрывы, вздутия рулонного покрытия кровли. ПО данным ОДС протечки в кв. последних этажей.	У	30	Н
	Свесы: Незначительные механические повреждения, коррозия.	У	10	У
	Стропильная система: отсутствует			
	Чердак: Коррозия поддона-испарителя.	У	25	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Неудовлетворительное состояние кровли.	Р	30	Н
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>Черн.сталь</i>	Незначительные краевые сколы асфальтового покрытия отмостки на отдельных участках. Поверхностная коррозия водопровода на чердаке.	У	20	У
Межпанельные стыки <i>Закрытые</i>	Высыхание, растрескивание герметика. Следы ремонта (промазки) швов. По данным ОДС протечки в кв. 18, 51, 90, 110, 127, 136.	У	20	Н
Фасад <i>6250 кв.м</i> Отделка стен: <i>окраска по штукатурке (в т.ч. панели, блоки)</i> Отделка цоколя: <i>Окраска по штукатурке</i> Оконные заполнения: <i>пластиковые</i>	Шелушение штукатурного слоя на отдельных участках. Загрязнение фасада и цоколя.	У	15	У
Балконы <i>0 шт.</i> Лоджии: <i>290 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>1 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>6 шт.</i> - непроектные: <i>0 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы:			
	Лоджии: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит балконов, краевые сколы. Протечки балконов последних этажей.	Р	15	Р
	Козырьки: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырька.	Р	10	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Р	15	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Ж/б панели</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	10	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Повреждение цементной стяжки пола на отдельных участках пола. ТВР в норме.	У	15	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: незначительные дефекты отделки пола.	У	10	У
	Крыльца: незначительные растрескивания покрытия площадки входа.	У	10	У
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери: Рассыхание оконных переплетов. Наличие протечек через окна в подъезд.		15	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		5	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У
Лестницы <i>Ж/бет.мариш</i>	Краевые потертости ступеней.	Р	10	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопления <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>5 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубопроводов. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Транзит питающий: отсутствует			
	Чердак: нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подвอดок. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Транзит питающий: отсутствует			
	Чердак: поверхностная коррозия резьбовых соединений, нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Транзит питающий: отсутствует			
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Внутренний пожарный водопровод: отсутствует			
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>ПВХ</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано	У	15	У
	Этажи: негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано	У	10	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Незначительные механические повреждения мусороприемного оборудования, поверхностная коррозия.	У	20	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «ЭКОСИНТЕЗ»		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>5 шт.</i> гр.пасс: <i>5 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		у
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Отсутствует</i>					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На I этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		у
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		у
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Отсутствует</i>					
Система ППАиДУ <i>Отсутствует</i>					
Система оповещения о пожаре <i>Отсутствует</i>					
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>Прилегающей территории</i>	В работоспособном состоянии	н/п			у

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:**

- Замена кровли;
- Герметизация межпанельных стыков.

2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.**Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневольская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: **Березовая аллея (Зеленоград г.)** дом № _____ корп. № **6** стр. № **А**

Район / поселение: **Матушкино**

АО ЗлаО

Назначение: **МКД**

Объединение собственников жилья

Управляющая **ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
10	5	44610	158	9293	9264	29
Серия проекта: П-46			Год постройки/реконстр.: 2000 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2016 г.					12,6	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания		D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м			0,1
			Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)			72,0
			Величина отклонения (%)			24,68

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 12.08.2013	№ Зл-13-192698	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы	Косметический ремонт л/к		2014	100

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отопления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи:			
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система:			
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи:			
	Вся система:			

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Ремонтные работы не предусматривались, выполнены не-предусмотренные работы			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Теплый чердак</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>1643 кв.м</i>	Кровля: Многочисленные растрескивания, разрывы, вздутия рулонного покрытия кровли. По данным ОДС протечки в кв. последних этажей.	У	30	Н
	Свесы: Незначительные механические повреждения, коррозия.	У	10	У
	Стропильная система: Отсутствует.			
	Чердак: Коррозия поддона-испарителя.	У	25	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины.	Р	10	Р
	Все элементы: Неудовлетворительное состояние кровли.	Р	30	Н
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>ПВХ</i>	Незначительные краевые сколы асфальтового покрытия отмостки на отдельных участках. Негерметичность стыков трубопровода водоотводящей системы.	У	20	У
Межпанельные стыки <i>Закрытые</i>	Высыхание, растрескивание герметика. Следы ремонта (промазки) швов. По данным ОДС протечки в многочисленных квартирах.	У	15	Н
Фасад <i>6180 кв.м</i> Отделка стен: <i>Окраска по штукатурке (в т.ч. панели, блоки)</i> Отделка цоколя: <i>Окраска по штукатурке</i> Оконные заполнения: <i>пластиковые</i>	Шелушение окрасочного слоя на отдельных участках, загрязнение фасада и цоколя.	У	15	У
Балконы <i>0 шт.</i> Лоджии: <i>284 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>5 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>25 шт.</i> - непроектные: <i>0 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы:			
	Лоджии: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит лоджий, краевые сколы. Протечки лоджий последних этажей.	Р	15	Р
	Козырьки: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырька.	Р	10	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Р	15	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Ж/б панели</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	10	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Повреждение цементной стяжки пола на отдельных участках пола. ТВР в норме.	У	15	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: незначительные дефекты отделки пола.	У	10	У
	Крыльца: незначительные растрескивания покрытия площадки входа.	У	10	У
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери: Рассыхание оконных переплетов. Наличие протечек через окна в подъезд.		15	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки помещений.		5	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У
Лестницы <i>Ж/бет.мариш</i>	Краевые потертости ступеней.	Р	10	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопления <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>5 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубопроводов. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Транзит питающий: Поверхностная коррозия трубопровода. Нарушение местами теплоизоляции. Аварий за год не зафиксировано.		15	У
	Чердак: нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводок. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: поверхностная коррозия резьбовых соединений, частично не действует запорная арматура. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Внутренний пожарный водопровод: Отсутствует.			
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>ПВХ</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Этажи: негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	15	У
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Незначительные механические повреждения мусороприемного оборудования, поверхностная коррозия.	У	20	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>5 шт.</i> гр.пасс: <i>5 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Отсутствует</i>					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На 1 этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Отсутствует</i>					
Система ППАиДУ <i>Отсутствует</i>					
Система оповещения о пожаре <i>Отсутствует</i>					
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>Прилегающей территории</i>	В работоспособном состоянии	Н/П			У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.
5. Уточнено количество балконов и лоджий, наличие транзита ЦО.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:**

- Замену кровли;
- Герметизацию межпанельных стыков.

2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.**Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневольская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: **Березовая аллея (Зеленоград г.)** дом № _____ корп. № **8** стр. № _____

Район / поселение: **Матушкино**

АО ЗлаО

Назначение: **МКД**

Объединение собственников жилья

Управляющая организация **ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
15	1	24713	52	4707	4075	632
Серия проекта: Индивид.			Год постройки/реконстр.: 1983 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					23,4	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,1
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				70,0
		Величина отклонения (%)				28,24

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 14.08.2013	№ Зл-13-192893	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье	Ликвидация причин подтопления техподполья	100	2013	30
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы	Косметический ремонт л/к		2018	100

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отоп- ления	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы	100		
	Транзит питающий:			
	Чердак: замена системы	100		
	Этажи: замена системы	100		
	Вся система: замена системы в здании	100		
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы	100		
	Транзит питающий:			
	Чердак: замена системы	100		
	Этажи: замена системы	100		
	Вся система: замена системы в здании	100		
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы	100		
	Транзит питающий:			
	Этажи: замена системы	100		
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система: замена системы в здании	100		
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы	100		
	Этажи: замена системы	100		
	Вся система: замена системы	100		

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Выполнены частично и выполнены непредусмотренные работы			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Теплый чердак</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>600 кв.м</i>	Кровля: Незначительные разрывы, вздутия рулонного покрытия кровли. По данным ОДС протечки в кв. отсутствуют.	У	10	У
	Свесы: Незначительные механические повреждения, коррозия.	У	10	У
	Стропильная система: отсутствует			
	Чердак: Незначительные растрескивания бетонной стяжки пола.	У	10	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Работоспособное состояние кровли. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Р	10	Р
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>Черн.сталь</i>	Незначительные растрескивания асфальтового покрытия отмостки на отдельных участках. Поверхностная коррозия водопровода на чердаке.	У	20	У
Межпанельные стыки <i>Отсутствуют</i>				
Фасад <i>4340 кв.м</i> Отделка стен: <i>облицовка кирпичом</i> Отделка цоколя: <i>Облицовка</i> Оконные заполнения: <i>деревянные и пластиковые</i>	Краевые сколы отдельных кирпичей.	У	15	У
Балконы <i>0 шт.</i> Лоджии: <i>104 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>2 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>0 шт.</i> - непроектные: <i>0 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы:			
	Лоджии: Незначительные краевые сколы.	Р	15	Р
	Козырьки: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырька.	Р	15	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Р	15	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Красн.кирпич</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	10	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Повреждение цементной стяжки пола на отдельных участках пола. ТВР в норме.	Н	15	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>1 шт</i>	Вестибюли: незначительные дефекты отделки пола.	У	15	У
	Крыльца: незначительные растрескивания покрытия площадки входа.	У	15	У
	Пандусы наружные:	У		
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды: Поверхностная коррозия.	У	5	У
	Окна, двери: Рассыхание оконных переплетов. Наличие протечек через окна в подъезд.		15	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		5	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Краевые потертости ступеней.	Р	10	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопления <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>1 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: глубокая коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Нарушение теплоизоляции трубопроводов. За год 6 аварий.	Н	30	Н
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: нарушение теплоизоляции трубопроводов, глубокая коррозия резьбовых соединений. Следы ремонтов. За год 4 аварии.	Н	30	Н
	Этажи: глубокая коррозия резьбовых соединений, подвоек. Нарушение теплоизоляции трубопроводов. Не действует запорная арматура. За год 5 аварий.	Н	30	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в здании.	Н	30	Н
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: нарушение теплоизоляции трубопроводов, глубокая коррозия резьбовых соединений. Не действует запорная арматура. За год 5 аварий.	Н	30	Н
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: глубокая коррозия резьбовых соединений, частично не действует запорная арматура. Следы ремонтов. За год 7 аварий.	Н	30	Н
	Этажи: глубокая коррозия резьбовых соединений, запорной арматуры. Нарушение теплоизоляции трубопроводов. За год 5 аварий.	Н	30	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в здании.	Н	30	Н
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: нарушение теплоизоляции трубопроводов, глубокая коррозия резьбовых соединений. За год 4 аварии.	Н	30	Н
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Этажи: глубокая коррозия резьбовых соединений, запорной арматуры. Следы ремонтов. За год 6 аварий.	Н	30	Н
	Внутренний пожарный водопровод: глубокая коррозия водопровода. Заполнен водой. За год 4 аварии.	У	30	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в здании.	Н	30	Н

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>Чугун</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: глубокая коррозия трубопроводов. За год 5 аварий.	Н	30	Н
	Этажи: глубокая коррозия трубопроводов. За год 4 аварий.	У	30	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в здании.	Н	30	Н
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Механические повреждения мусороприемного оборудования, глубокая коррозия.	У	30	Н

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>1 шт.</i> гр.пасс.: <i>1 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На I этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система ППАиДУ <i>Комплексная (ППАиДУ)</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система оповещения о пожаре <i>Отсутствует</i>					
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>Прилегающей территории</i>	В работоспособном состоянии	Н/П	Н/П		У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:**

- Замена систем ЦО, ГВС, ХВС, канализации в здании;
- Замена пожарного водопровода;
- Замена мусороприемного оборудования.

2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.**Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**

_____ Д.С. Беневольская

_____ О.М. Воробьев

_____ В.Г. Алдакимов

_____ Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: **Березовая аллея (Зеленоград г.)** дом № _____ корп. № **9** стр. № _____

Район / поселение: **Матушкино**

АО ЗлаО

Назначение: **МКД**

Объединение собственников жилья

Управляющая организация **ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
10	4	36536	127	7553	7417	136
Серия проекта: П-46			Год постройки/реконстр.: 1997 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2016 г.					14,7	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания		D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м			0,1
			Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)			72,0
			Величина отклонения (%)			24,68

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 12.08.2013	№ Зл-13-192699	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы	Косметический ремонт л/к		2014	100

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отопления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи:			
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система:			
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи:			
	Вся система:			

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Ремонтные работы не предусматривались, выполнены не-предусмотренные работы			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Теплый чердак</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>1239 кв.м</i>	Кровля: Многочисленные растрескивания, разрывы, вздутия рулонного покрытия кровли. ПО данным ОДС протечки в кв. последних этажей.	У	30	Н
	Свесы: Незначительные механические повреждения, коррозия.	У	10	У
	Стропильная система: отсутствует			
	Чердак: Коррозия поддона-испарителя.	У	25	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Неудовлетворительное состояние кровли.	Р	30	Н
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>Черн.сталь</i>	Незначительные краевые сколы асфальтового покрытия отмостки на отдельных участках. Поверхностная коррозия водопровода на чердаке.	У	20	У
Межпанельные стыки <i>Закрытые</i>	Высыхание, растрескивание герметика. Следы ремонта (промазки) швов. По данным ОДС протечки в кв. 10, 43, 66, 98, 110.	У	20	Н
Фасад <i>5750 кв.м</i> Отделка стен: <i>облицовка плиткой</i> Отделка цоколя: <i>Облицовка</i> Оконные заполнения: <i>деревянные и пластиковые</i>	Краевые сколы, выпадения отдельных плиток. Загрязнение фасада и цоколя.	У	15	У
Балконы <i>132 шт.</i> Лоджии: <i>0 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>1 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>6 шт.</i> - непроектные: <i>0 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит балконов, краевые сколы. Протечки балконов последних этажей.		15	Р
	Лоджии:	Р		
	Козырьки: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырька.	Р	10	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Р	15	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Ж/б панели</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	10	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Повреждение цементной стяжки пола на отдельных участках пола. ТВР в норме.	У	15	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: незначительные дефекты отделки пола.	У	10	У
	Крыльца: незначительные растрескивания покрытия площадки входа.	У	10	У
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери: Рассыхание оконных переплетов. Наличие протечек через окна в подъезд.		15	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		5	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Краевые потертости ступеней.	Р	10	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопления <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>4 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубопроводов. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Транзит питающий: отсутствует			
	Чердак: нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подвอดок. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Транзит питающий: отсутствует			
	Чердак: поверхностная коррозия резьбовых соединений, нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Транзит питающий: отсутствует			
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Внутренний пожарный водопровод: отсутствует			
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>ПВХ</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано	У	15	У
	Этажи: негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано	У	10	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Незначительные механические повреждения мусороприемного оборудования, поверхностная коррозия.	У	20	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>4 шт.</i> гр.пасс: <i>4 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		у
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Отсутствует</i>					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На I этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		у
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		у
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Отсутствует</i>					
Система ППАиДУ <i>Отсутствует</i>					
Система оповещения о пожаре <i>Отсутствует</i>					
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>Прилегающей территории</i>	В работоспособном состоянии	н/п			у

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.
5. Уточнено количество балконов и лоджий.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:**

- Замена кровли;
- Герметизация межпанельных стыков.

2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.**Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневольская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: **Зеленоград г. (Зеленоград г.)** дом № _____ корп. № **105** стр. № _____

Район / поселение: **Матушкино** АО ЗлаО **Назначение: МКД**
Объединение собственников жилья

Управляющая **ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
10	2	18172	78	3580	3544	36
Серия проекта: П-46			Год постройки/реконстр.: 2001 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					11,9	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,1
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				72,0
		Величина отклонения (%)				24,68

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание
-------------	---------	--------------------------

Выводы по результатам предыдущего обследования

Дата: 12.08.2013	№ Зл-13-192538	Техническое состояние здания в целом	Р
-------------------------	----------------	--------------------------------------	----------

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля: Ремонт кровли		2013	100
	Свесы: Ремонт свесов		2013	100
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы: Ремонт кровли, свесов		2013	100
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отоп- ления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи:			
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система:			
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи:			
	Вся система:			

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Ремонтные работы не предусматривались, выполнены не-предусмотренные работы			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Теплый чердак</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>638 кв.м</i>	Кровля: незначительные растрескивания рулонного покрытия. По данным ОДС протечки в кв. отсутствуют.	У	10	У
	Свесы: поверхностная коррозия.	У	10	У
	Стропильная система: отсутствует			
	Чердак: Незначительные растрескивания бетонной стяжки пола.	У	15	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Работоспособное состояние кровли. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Р	15	Р
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>Черн.сталь</i>	Растрескивание отмостки на отдельных участках. Поверхностная коррозия трубопровода на чердаке.	У	15	У
Межпанельные стыки <i>Закрытые</i>	Старение, высыхание, трещины герметика. Протечки и промерзания в кв. 10, 23, 53, 68.	У	15	Н
Фасад <i>7970 кв.м</i> Отделка стен: <i>Окраска по штукатурке (в т.ч. панели, блоки)</i> Отделка цоколя: <i>Окраска по штукатурке</i> Оконные заполнения: <i>деревянные и пластиковые</i>	Незначительное шелушение окрасочного слоя фасада.	У	10	У
Балконы <i>0 шт.</i> Лоджии: <i>84 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>0 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>0 шт.</i> - непроектные: <i>0 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы:			
	Лоджии: Шелушение окрасочного слоя, незначительные краевые сколы. Нарушение гидроизоляции козырьков верхних этажей	Р	20	Р
	Козырьки: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырька.	Р	15	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Работоспособное состояние кровли. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Р	20	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Ж/б панели</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	10	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Незначительные сколы ступеней входа. Разрушение бетонной стяжки пола на отдельных участках. ТВР в норме.	У	15	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: Встроенно-пристроенные. Незначительные дефекты стен.	У	10	У
	Крыльца: растрескивание покрытия площадки входа на отдельных участках.	У	10	У
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери: Рассыхание оконных переплетов.		20	У
	Внутренняя отделка помещений: Дефекты внутренней отделки лестничных маршей.		10	У
	Все элементы: Состояние удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Краевые сколы и потертости ступеней.	Р	10	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	5	Р

1	2	3	4	5
Система отопления <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>2 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия запорной арматуры, трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Транзит питающий: Отсутствует			
	Чердак: Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Этажи: Коррозия резьбовых соединений. Нарушение теплоизоляции. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Транзит питающий: Отсутствует			
	Чердак: Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Этажи: Коррозия резьбовых соединений, трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Транзит питающий: Отсутствует			
	Этажи: Коррозия резьбовых соединений, трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Внутренний пожарный водопровод: Отсутствует	У		
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом .	У	15	У

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>ПВХ</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Негерметичность отдельных стыков. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Этажи: Негерметичность отдельных стыков. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом .	У	15	У
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Поверхностная коррозия, незначительная деформация.	У	15	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: 2 шт. гр.пасс.: 2 шт. в т.ч. навесные: 0 шт.	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения 0 шт.					
Устройство для автоматического опускания лифта Отсутствует					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: На 1 этаже Кол-во ВРУ: 1 шт.	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) Имеется	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) Отсутствует					
Система ППАиДУ Не комплексная (ДУ)	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система оповещения о пожаре Имеется	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система ГС Вводы: Отсутствует Разводка:					
Система видеонаблюдения Прилегающей территории	В работоспособном состоянии	н/п			У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:****- Герметизация межпанельных стыков.****2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.****Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневольская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоград г. (Зеленоград г.)

дом №

корп. № 106 стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
14	6	73943	270	14435	14314	121
Серия проекта: П-46			Год постройки/реконстр.: 2001 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					11,9	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные: тепловая				
Класс энергетической эффективности здания		D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м			0,1
			Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)			70,0
			Величина отклонения (%)			28,24

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 12.08.2013	№ Зл-13-192539	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отопления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи:			
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система:			
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи:			
	Вся система:			

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Ремонтные работы не предусматривались и не выполнялись			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Теплый чердак</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>1859 кв.м</i>	Кровля: Значительные растрескивания, разрывы рулонного покрытия. Следы ремонтов. По данным ОДС протечки в кв. последних этажей.	У	30	Н
	Свесы: Глубокая коррозия, механические повреждения.	У	30	Н
	Стропильная система: отсутствует			
	Чердак: Незначительные растрескивания бетонной стяжки пола.	У	15	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Неудовлетворительное состояние кровли и свесов.	Р	30	Н
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>Черн.сталь</i>	Растрескивание, провалы отмостки на отдельных участках. Поверхностная коррозия трубопровода на чердаке. В 1 и 2 под. ПВХ. по этажам.	У	15	У
Межпанельные стыки <i>Закрытые</i>	Старение, высыхание, трещины герметика. Протечки и промерзания в кв. 54, 110, 149, 266.	У	15	Н
Фасад <i>9555 кв.м</i> Отделка стен: <i>Окраска по штукатурке (в т.ч. панели, блоки)</i> Отделка цоколя: <i>Окраска по штукатурке</i> Оконные заполнения: <i>деревянные и пластиковые</i>	Шелушение фасада на отдельных участках. Незначительное загрязнение фасада и цоколя.	У	15	У
Балконы <i>0 шт.</i> Лоджии: <i>431 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>6 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>24 шт.</i> - непроектные: <i>0 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы:			
	Лоджии: Шелушение окрасочного слоя, незначительные краевые сколы. Незначительные краевые сколы. Нарушение гидроизоляции козырьков верхних этажей.	Р	25	Р
	Козырьки: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырька.	Р	15	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Р	25	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Ж/б панели</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	10	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Незначительные сколы ступеней входа. Разрушение бетонной стяжки пола на отдельных участках. ТВР в норме.	У	15	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: Встроенно-пристроенные. Незначительные дефекты стен.	У	10	У
	Крыльца: растрескивание покрытия площадки входа на отдельных участках.	У	10	У
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери: Рассыхание оконных переплетов.		15	У
	Внутренняя отделка помещений: Дефекты внутренней отделки лестничных маршей.		10	У
	Все элементы: Состояние удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Краевые сколы и потертости ступеней.	Р	10	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	5	Р

1	2	3	4	5
Система отопления Централизованное Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>6 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия запорной арматуры, трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Транзит питающий: Поверхностная коррозия трубопроводов, нарушение местами теплоизоляции. Аварий за год не зафиксировано.		20	У
	Чердак: поверхностная коррозия запорной арматуры, трубопроводов. Частично не действует запорная арматура. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Этажи: Коррозия резьбовых соединений. Нарушение теплоизоляции. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У
Система ГВС Централизованное Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия запорной арматуры, трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Транзит питающий: Поверхностная коррозия трубопроводов, нарушение местами теплоизоляции. Аварий за год не зафиксировано.		20	У
	Чердак: Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Этажи: Коррозия резьбовых соединений. Нарушение теплоизоляции. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Транзит питающий: Поверхностная коррозия трубопроводов, нарушение местами теплоизоляции. Аварий за год не зафиксировано.		20	У
	Этажи: Коррозия резьбовых соединений, трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Внутренний пожарный водопровод: Заполнен водой. Пожарные шкафы полностью укомплектованы. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	20	У

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>ПВХ</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Этажи: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Поверхностная коррозия, незначительная деформация.	У	15	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «ЭКОСИНТЕЗ»		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>6 шт.</i> гр.пасс.: <i>6 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На 1 этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система ППАиДУ <i>Комплексная (ППАиДУ)</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система оповещения о пожаре <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>Прилегающей территории</i>	В работоспособном состоянии	н/п			У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.
5. Уточнено количество балконов и лоджий.
6. Уточнено наличие транзитов питающих.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:**

- Замену кровли, свесов;
- Герметизацию межпанельных стыков.

2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.**Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневольская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: **Зеленоград г. (Зеленоград г.)** дом № _____ корп. № **107А** стр. № _____

Район / поселение: **Матушкино** АО ЗлАО Назначение: **МКД**

Объединение собственников жилья

Управляющая **ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
14	2	25296	104	6192	5728	464
Серия проекта: П-44			Год постройки/реконстр.: 1995 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					16,1	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистральи транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,1
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				70,0
		Величина отклонения (%)				28,24

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 12.08.2013	№ Зл-13-192540	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отопления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи:			
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система:			
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи:			
	Вся система:			

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Ремонтные работы не предусматривались и не выполнялись			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Теплый чердак</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>788 кв.м</i>	Кровля: Незначительные растрескивания рулонного покрытия кровли. По данным ОДС протечки в кв. отсутствуют.	У	15	У
	Свесы: Незначительна деформация свесов на отдельных участках.	У	10	У
	Стропильная система: отсутствует			
	Чердак: незначительные растрескивания бетонной стяжки пола	У	15	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Работоспособное состояние кровли. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Р	15	Р
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>Черн.сталь</i>	Поверхностная коррозия трубопровода в тех.подполье. Незначительные растрескивания асфальтового покрытия отмостки на отдельных участках.	У	20	У
Межпанельные стыки <i>Закрытые</i>	Наличие отслоений, старения и высыхания герметика. Следы ремонта межпанельных швов. По данным ОДС протечки и промерзания в многочисленных квартирах.	У	15	Н
Фасад <i>4900 кв.м</i> Отделка стен: <i>облицовка плиткой</i> Отделка цоколя: <i>Облицовка</i> Оконные заполнения: <i>деревянные и пластиковые</i>	Незначительные краевые сколы, выпадения отдельных облицовочных плиток.	У	10	У
Балконы <i>48 шт.</i> Лоджии: <i>48 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>2 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>0 шт.</i> - непроектные: <i>0 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы: Незначительные краевые сколы. Нарушение гидроизоляции козырьков верхних этажей.		20	Р
	Лоджии: Незначительные краевые сколы. Нарушение гидроизоляции козырьков верхних этажей.	Р	20	Р
	Козырьки: Незначительная деформация металлической обделки козырьков.	Р	15	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Р	20	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Ж/б панели</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	10	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Незначительные растрескивания бетонной стяжки пола. ТВР в норме.	У	15	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: Встроенно-пристроенные. Незначительные дефекты отделки стен, пола.	У	10	У
	Крыльца: Незначительные сколы площадки входа.	У	10	У
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери: Рассыхание оконных переплетов.		10	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		10	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Лестницы <i>Ж/бет.мариши</i>	Краевые сколы и потертости ступеней.	Р	10	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопле- ния <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизи- рованный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>2 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Глубокая коррозия трубопро- водов, резьбовых соединений. Нарушение теплоизоля- ции трубопроводов. За год 6 аварий.	У	30	Н
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: нарушение местами теплоизоляции на чердаке, поверхностная коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводок. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы по тех.подполью.	У	30	Н
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: глубокая коррозия трубопрово- дов, резьбовых соединений. Нарушение теплоизоляции трубопроводов. Наличие блуждающих токов. За год 5 аварий.	У	30	Н
	Транзит питающий: отсутствует			
	Чердак: нарушение местами теплоизоляции на чердаке, поверхностная коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводок. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы по тех.подполью.	У	30	Н
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: глубокая коррозия трубопрово- дов, резьбовых соединений. Нарушение теплоизоляции трубопроводов. Наличие блуждающих токов. За год 4 аварии.	У	30	Н
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводок. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Внутренний пожарный водопровод: Заполнен водой. Пожарные шкафы полностью укомплектованы. Поверх- ностная коррозия водопровода.	У	20	У
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы по тех.подполью.	У	30	Н

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>ПВХ</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Этажи: негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Поверхностная коррозия, деформация мусороприемного оборудования.	У	15	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>2 шт.</i> гр.пасс.: <i>2 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На 1 этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система ППАиДУ <i>Комплексная (ППАиДУ)</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система оповещения о пожаре <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>Прилегающей территории</i>	В работоспособном состоянии	Н/П			У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.
5. Уточнено количество балконов и лоджий.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:**

- Герметизация межпанельных стыков;
- Замена систем ГВС, ХВС по тех.подполью.
- Замена системы ЦО по тех.подполью.

2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.**Генеральный директор ООО «Группа «Ю.
С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**

Д.С. Беневольская

О.М. Воробьев

В.Г. Алдакимов

Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: **Зеленоград г. (Зеленоград г.)** дом № **107Б** корп. № **107Б** стр. № **107Б**

Район / поселение: **Матушкино** АО ЗлаО **Назначение: МКД**

Объединение собственников жилья

Управляющая **ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
14	2	29540	108	6195	5963	233
Серия проекта: П-44			Год постройки/реконстр.: 1996 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					15,4	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные: комплексная (тепловая и водопроводная)				
Класс энергетической эффективности здания		D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м			0,1
			Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)			70,0
			Величина отклонения (%)			28,24

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 13.08.2013	№ Зл-13-192541	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля: замена кровли	100	2017	100
	Свесы: замена свесов	100	2017	100
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы: замена кровли, свесов	100	2017	100
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отопления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи:			
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система:			
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи:			
	Вся система:			

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Выполнены полностью			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Теплый чердак</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>807 кв.м</i>	Кровля: Незначительные растрескивания рулонного покрытия кровли. По данным ОДС протечки в кв. отсутствуют.	Н	10	У
	Свесы: Незначительна деформация свесов на отдельных участках.	Н	5	У
	Стропильная система: отсутствует			
	Чердак: незначительные растрескивания бетонной стяжки пола	У	15	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Работоспособное состояние кровли. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Н	10	Р
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>Черн.сталь</i>	Поверхностная коррозия трубопровода в тех.подполье. Незначительные растрескивания асфальтового покрытия отмостки на отдельных участках.	У	20	У
Межпанельные стыки <i>Закрытые</i>	Наличие отслоений, старения и высыхания герметика. Следы ремонта межпанельных швов. По данным ОДС протечки и промерзания в многочисленных квартирах.	У	15	Н
Фасад <i>4940 кв.м</i> Отделка стен: <i>облицовка плиткой</i> Отделка цоколя: <i>Облицовка</i> Оконные заполнения: <i>деревянные и пластиковые</i>	Незначительные краевые сколы, выпадения отдельных облицовочных плиток.	У	10	У
Балконы <i>48 шт.</i> Лоджии: <i>48 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>2 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>0 шт.</i> - непроектные: <i>0 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы: Незначительные краевые сколы. Нарушение гидроизоляции козырьков верхних этажей.		20	Р
	Лоджии: Незначительные краевые сколы. Нарушение гидроизоляции козырьков верхних этажей.	Р	20	Р
	Козырьки: Незначительная деформация металлической обделки козырьков.	Р	15	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Р	20	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Ж/б панели</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	10	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Незначительные растрескивания бетонной стяжки пола. ТВР в норме.	У	15	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: Незначительные дефекты отделки стен, пола.	У	10	У
	Крыльца: Незначительные сколы площадки входа.	У	10	У
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери: Рассыхание оконных переплетов.		10	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		10	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Краевые сколы и потертости ступеней.	Р	10	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопления <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>2 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Глубокая коррозия трубопроводов, резьбовых соединений. Нарушение теплоизоляции трубопроводов. За год 7 аварий.	У	30	Н
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: нарушение местами теплоизоляции на чердаке, поверхностная коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводок. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Вся система: неудовлетворительное состояние системы по тех.подполью.	У	30	Н
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: глубокая коррозия трубопроводов, резьбовых соединений. Не действует запорная арматура. За год 5 аварий.	У	30	Н
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: нарушение местами теплоизоляции на чердаке, поверхностная коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводок. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Вся система: неудовлетворительное состояние системы по тех.подполью.	У	30	Н
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: глубокая коррозия трубопроводов, резьбовых соединений. Не действует запорная арматура. За год 6 аварий.	У	30	Н
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводок. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Внутренний пожарный водопровод: Заполнен водой. Пожарные шкафы полностью укомплектованы. Поверхностная коррозия водопровода.	У	20	У
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы по тех.подполью.	У	30	Н

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>ПВХ</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Этажи: негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Поверхностная коррозия, деформация мусороприемного оборудования.	У	15	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>2 шт.</i> гр.пасс.: <i>2 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На I этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система ППАиДУ <i>Комплексная (ППАиДУ)</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система оповещения о пожаре <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>Прилегающей территории</i>	В работоспособном состоянии	Н/П			У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.
5. Уточнено количество балконов и лоджий.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:**

- Герметизация межпанельных стыков.
- Замену систем ЦО, ГВС, ХВС по тех.подполью.

2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.**Генеральный директор ООО «Группа «Ю.****С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**

Д.С. Беневольская

О.М. Воробьев

В.Г. Алдакимов

Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: **Зеленоград г. (Зеленоград г.)** дом № _____ корп. № **107В** стр. № _____

Район / поселение: **Матушкино** АО ЗлАО Назначение: **МКД**

Объединение собственников жилья

Управляющая **ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
14	4	38936	188	9972	9744	228
Серия проекта: П-46			Год постройки/реконстр.: 1997 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					14,7	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,1
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				70,0
		Величина отклонения (%)				28,24

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 12.08.2013	№ Зл-13-192542	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля: Ремонт кровли	100		
	Свесы: Ремонт окрытий	100		
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы: Ремонт кровли, окрытий	100		
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отоп- ления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи:			
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система:			
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи:			
	Вся система:			

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Не выполнены			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обсл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Теплый чердак</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>986 кв.м</i>	Кровля: значительные растрескивания, разрывы рулонного покрытия. Наличие застойных зон. Следы ремонтов. По данным ОДС протечки в кв. последних этажей.	Н	30	Н
	Свесы: Механические повреждения, глубокая коррозия.	Н	30	Н
	Стропильная система: отсутствует			
	Чердак: Незначительные растрескивания бетонной стяжки пола.	У	15	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Неудовлетворительное состояние кровли, свесов.	Н	30	Н
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>Черн.сталь</i>	Растрескивание отмостки на отдельных участках. Поверхностная коррозия трубопровода на чердаке.	У	15	У
Межпанельные стыки <i>Закрытые</i>	Старение, высыхание, трещины герметика. Протечки и промерзания в кв. 15, 43, 66, 119.	У	15	Н
Фасад <i>4680 кв.м</i> Отделка стен: <i>Окраска по штукатурке (в т.ч. панели, блоки)</i> Отделка цоколя: <i>Облицовка</i> Оконные заполнения: <i>деревянные и пластиковые</i>	Незначительное шелушение окрасочного слоя фасада.	У	10	У
Балконы <i>0 шт.</i> Лоджии: <i>230 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>4 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>20 шт.</i> - непроектные: <i>0 шт.</i> Эркеры: <i>4 шт.</i>	Балконы:			
	Лоджии: Шелушение окрасочного слоя, незначительные краевые сколы. Нарушение гидроизоляции козырьков верхних этажей.	Р	20	Р
	Козырьки: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырька.	Р	15	Р
	Эркеры: Незначительное шелушение окрасочного слоя.		15	Р
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Р	20	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Ж/б панели</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	10	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Незначительные сколы ступеней входа. Разрушение бетонной стяжки пола на отдельных участках. ТВР в норме.	У	15	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: Встроенно-пристроенные. Незначительные дефекты стен.	У	10	У
	Крыльца: растрескивание покрытия площадки входа на отдельных участках.	У	10	У
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери: Протечки через окна в подъездах. Негерметичность окон.		20	У
	Внутренняя отделка помещений: Дефекты внутренней отделки лестничных маршей.		10	У
	Все элементы: Состояние удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Краевые сколы и потертости ступеней.	Р	10	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	5	Р

1	2	3	4	5
Система отопления <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>4 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Нарушение теплоизоляции трубопроводов, глубокая коррозия запорной арматуры, трубопроводов. За год 7 аварий.	У	30	Н
	Транзит питающий: Глубокая коррозия трубопроводов. Блуждающие токи, наличие хомутов. За год 3 аварии.		30	Н
	Чердак: Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия запорной арматуры, трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Этажи: Коррозия резьбовых соединений. Нарушение теплоизоляции. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы по тех.подполью.	У	30	Н
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Нарушение теплоизоляции трубопроводов, глубокая коррозия резьбовых соединений, запорной арматуры. За год 6 аварий.	У	30	Н
	Транзит питающий: Глубокая коррозия, нарушение теплоизоляции трубопроводов. За год 5 аварий.		30	Н
	Чердак: Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия запорной арматуры, трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Этажи: Коррозия резьбовых соединений, трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы по тех.подполью, транзита питающего.	У	30	Н
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Нарушение теплоизоляции трубопроводов, глубокая коррозия резьбовых соединений. Не действует запорная арматура. За год 5 аварий.	У	30	Н
	Транзит питающий: Глубокая коррозия, нарушение теплоизоляции трубопроводов. За год 5 аварий.		30	Н
	Этажи: Коррозия резьбовых соединений, трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Внутренний пожарный водопровод: Отсутствует.	У		
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы по тех.подполью, транзита питающего.	У	30	Н

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>ПВХ</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Этажи: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Поверхностная коррозия, незначительная деформация.	У	15	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>4 шт.</i> гр.пасс.: <i>4 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На 1 этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система ППАиДУ <i>Комплексная (ППАиДУ)</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система оповещения о пожаре <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>Прилегающей территории</i>	В работоспособном состоянии	н/п			У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.
5. Уточнено количество балконов и лоджий.
6. Уточнено наличие транзитов питающих.
7. Уточнена площадь фасада.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:**

- Замену кровли;
- Герметизация межпанельных стыков;
- Замену систем ЦО, ГВС, ХВ по тех.подполью;
- Замену транзитов ЦО, ГВС, ХВС.

2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.**Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**

Д.С. Беневольская

О.М. Воробьев

В.Г. Алдакимов

Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: **Зеленоград г. (Зеленоград г.)** дом № _____ корп. № **107Г** стр. № _____

Район / поселение: **Матушкино** АО ЗлАО Назначение: **МКД**

Объединение собственников жилья

Управляющая **ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
10	2	17480	74	3511	3497	15
Серия проекта: П-46			Год постройки/реконстр.: 1997 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					14,7	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,1
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				72,0
		Величина отклонения (%)				24,68

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 12.08.2013	№ Зл-13-192543	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отопления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи:			
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система:			
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи:			
	Вся система:			

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Ремонтные работы не предусматривались и не выполнялись			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Теплый чердак</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>573 кв.м</i>	Кровля: значительные растрескивания, разрывы рулонного покрытия. Наличие застойных зон. Следы ремонтов. По данным ОДС протечки в кв. последних этажей.	У	30	Н
	Свесы: Механические повреждения, поверхностная коррозия.	У	15	У
	Стропильная система: Отсутствует.			
	Чердак: Незначительные растрескивания бетонной стяжки пола.	У	15	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Неудовлетворительное состояние кровли.	Р	30	Н
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>Черн.сталь</i>	Растрескивание отмостки на отдельных участках. Поверхностная коррозия трубопровода на чердаке.	У	15	У
Межпанельные стыки <i>Закрытые</i>	Старение, высыхание, трещины герметика. Протечки и промерзания в многочисленных квартирах.	У	15	Н
Фасад <i>2700 кв.м</i> Отделка стен: <i>Окраска по штукатурке (в т.ч. панели, блоки)</i> Отделка цоколя: <i>Облицовка</i> Оконные заполнения: <i>деревянные и пластиковые</i>	Незначительное шелушение окрасочного слоя фасада.	У	15	У
Балконы <i>0 шт.</i> Лоджии: <i>110 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>2 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>19 шт.</i> - непроектные: <i>0 шт.</i> Эркеры: <i>2 шт.</i>	Балконы:			
	Лоджии: Шелушение окрасочного слоя, незначительные краевые сколы. Нарушение гидроизоляции козырьков верхних этажей.	Р	20	Р
	Козырьки: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырька.	Р	15	Р
	Эркеры: Незначительное шелушение окрасочного слоя.		15	Р
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Р	20	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Ж/б панели</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	10	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Незначительные сколы ступеней входа. Разрушение бетонной стяжки пола на отдельных участках. ТВР в норме.	У	15	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: Встроенно-пристроенные. Незначительные дефекты стен.	У	10	У
	Крыльца: растрескивание покрытия площадки входа на отдельных участках.	У	10	У
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери: Протечки через окна в подъездах. Негерметичность окон.		20	У
	Внутренняя отделка помещений: Дефекты внутренней отделки лестничных маршей.		10	У
	Все элементы: Состояние удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Краевые сколы и потертости ступеней.	Р	10	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	5	Р

1	2	3	4	5
Система отопления <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>2 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Транзит питающий: Поверхностная коррозия трубопроводов. За год аварий не зафиксировано.		15	У
	Чердак: Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Этажи: Коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Транзит питающий: Поверхностная коррозия трубопроводов. За год аварий не зафиксировано.		15	У
	Чердак: Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Этажи: Коррозия резьбовых соединений, трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Транзит питающий: Поверхностная коррозия трубопроводов. За год аварий не зафиксировано.		15	У
	Этажи: Коррозия резьбовых соединений, трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Внутренний пожарный водопровод: Отсутствует			
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>ПВХ</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Этажи: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Поверхностная коррозия, незначительная деформация.	У	15	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «ЭКОСИНТЕЗ»		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>2 шт.</i> гр.пасс: <i>2 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Отсутствует</i>					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На 1 этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Отсутствует</i>					
Система ППАиДУ <i>Отсутствует</i>					
Система оповещения о пожаре <i>Отсутствует</i>					
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>Прилегающей территории</i>	В работоспособном состоянии	н/п			У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.
5. Уточнено количество балконов и лоджий.
6. Уточнено наличие транзитов питающих.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:**

- Замена кровли;
- Герметизация межпанельных стыков.

2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.**Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневольская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

Дата: 01.01.2015	№ б/н	Техническое состояние здания в целом	Н/о
-------------------------	--------------	--------------------------------------	------------

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отопления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи:			
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система:			
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи:			
	Вся система:			

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Ремонтные работы не предусматривались и не выполнялись			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обсл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Теплый чердак</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>1422 кв.м</i>	Кровля: незначительные растрескивания рулонного покрытия кровли на отдельных участках. По данным ОДС протечки в кв. отсутствуют.		5	У
	Свесы: незначительные механические повреждения.		5	У
	Стропильная система: Отсутствует.			
	Чердак: Незначительные волосные трещины.		5	У
	Покрытие ж/б: Незначительные дефекты.		3	НОР
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.		5	Р
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>Черн.сталь</i>	Незначительные дефекты.		3	У
Межпанельные стыки <i>Отсутствуют</i>				
Фасад <i>4700 кв.м</i> Отделка стен: <i>вентилируемый с воздушной прослойкой</i> Отделка цоколя: <i>Утеплен</i> Оконные заполнения: <i>деревянные и пластиковые</i>	Незначительные краевые сколы, местами выпадения облицовочных плиток.		5	У
Балконы <i>194 шт.</i> Лоджии: <i>0 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>0 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>0 шт.</i> - непроектные: <i>0 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы: Незначительные краевые сколы, шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит балконов.		5	Р
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.		5	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Ж/б монолит</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные дефекты.		3	P
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Незначительные дефекты.		3	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>4 шт</i>	Вестибюли: Отсутствует.			
	Крыльца: незначительные растрескивания покрытия площадки входа, сколы ступеней.		5	У
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды: Незначительные дефекты.		3	У
	Окна, двери: Незначительные дефекты.		3	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты.		3	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.		5	У
Лестницы <i>Ж/бет.мариш</i>	Краевые потертости ступеней		5	P
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Краевые потертости ступеней		3	НОР

1	2	3	4	5
Система отопления <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>0 шт.</i> Тепловой узел: <i>4 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.		5	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: поверхностная коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.		5	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.		5	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.		5	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.		5	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: поверхностная коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.		5	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.		5	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.		5	У
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.		5	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.		5	У
	Внутренний пожарный водопровод: Отсутствует.			
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.		5	У

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>ПВХ</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Незначительные дефекты.		3	У
	Этажи: Незначительные дефекты.		3	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.		5	У
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Незначительная деформация мусороприемного оборудования.		5	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Комплексная (лифтовая + охранная)</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>4 шт.</i> гр.пасс.: <i>4 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На 1 этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система ППАиДУ <i>Комплексная (ППАиДУ)</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система оповещения о пожаре <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>Комплексная (в подъезде + прилегающей территории)</i>	В работоспособном состоянии	н/п	н/п		У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные не представлены.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.****Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**

_____ Д.С. Беневольская

_____ О.М. Воробьев

_____ В.Г. Алдакимов

_____ Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоград г. (Зеленоград г.)

дом №

корп. № 109 стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
10	2	19973	78	3780	3703	77
Серия проекта: П-46			Год постройки/реконстр.: 2003 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					6,3	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,1
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				72,0
		Величина отклонения (%)				24,68

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 12.08.2013	№ Зл-13-192544	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отопления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи:			
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система:			
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи:			
	Вся система:			

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Ремонтные работы не предусматривались и не выполнялись			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Теплый чердак</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>678 кв.м</i>	Кровля: значительные растрескивания, разрывы рулонного покрытия. Наличие застойных зон. Следы ремонтов. По данным ОДС протечки в кв. последних этажей.	У	30	Н
	Свесы: Механические повреждения, поверхностная коррозия.	У	15	У
	Стропильная система: отсутствует			
	Чердак: Незначительные растрескивания бетонной стяжки пола.	У	15	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Неудовлетворительное состояние кровли.	Р	30	Н
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>ПВХ</i>	Растрескивание отмостки на отдельных участках. Негерметичность соединений.	У	15	У
Межпанельные стыки <i>Закрытые</i>	Старение, высыхание, трещины герметика. Протечки и промерзания в многочисленных квартирах.	У	15	Н
Фасад <i>1840 кв.м</i> Отделка стен: <i>Окраска по штукатурке (в т.ч. панели, блоки)</i> Отделка цоколя: <i>Окраска по штукатурке</i> Оконные заполнения: <i>деревянные и пластиковые</i>	Незначительное шелушение окрасочного слоя фасада и цоколя.	У	10	У
Балконы <i>0 шт.</i> Лоджии: <i>108 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>2 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>10 шт.</i> - непроектные: <i>0 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы:			
	Лоджии: Шелушение окрасочного слоя, незначительные краевые сколы. Нарушение гидроизоляции.	Р	20	Р
	Козырьки: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырька.	Р	15	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Р	20	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Крупн.блоки</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	10	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Незначительные сколы ступеней входа. Разрушение бетонной стяжки пола на отдельных участках. ТВР в норме.	У	15	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: Встроенно-пристроенные. Незначительные дефекты стен.	У	10	У
	Крыльца: растрескивание покрытия площадки входа на отдельных участках.	У	10	У
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери: Рассыхание оконных переплетов.		10	У
	Внутренняя отделка помещений: Дефекты внутренней отделки лестничных маршей.		10	У
	Все элементы: Состояние удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Краевые сколы и потертости ступеней.	Р	10	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	5	Р

1	2	3	4	5
Система отопления <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>2 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Этажи: Коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Нарушение теплоизоляции трубопроводов, глубокая коррозия резьбовых соединений. За год 5 аварий.	У	30	Н
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Этажи: Коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы по техподполью.	У	30	Н
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Нарушение теплоизоляции трубопроводов, глубокая коррозия резьбовых соединений. За год 7 аварий.	У	30	Н
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Этажи: Коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Внутренний пожарный водопровод: Отсутствует.			
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы по техподполью.	У	30	Н

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>ПВХ</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Этажи: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Поверхностная коррозия, незначительная деформация.	У	15	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «ЭКОСИНТЕЗ»		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>2 шт.</i> гр.пасс: <i>2 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		у
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Отсутствует</i>					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На 1 этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		у
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		у
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Отсутствует</i>					
Система ППАиДУ <i>Отсутствует</i>					
Система оповещения о пожаре <i>Отсутствует</i>					
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>Прилегающей территории</i>	В работоспособном состоянии	н/п			у

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.
5. Уточнено количество балконов и лоджий.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:**

- Замена кровли;
- Герметизация межпанельных стыков;
- Замена систем ГВС, ХВ по тех.подполью.

2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.**Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневольская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоград г. (Зеленоград г.)

дом №

корп. № 117 стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
9	4	37340	120	7084	5924	1160
Серия проекта: Индивид.			Год постройки/реконстр.: 2006 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					8,4	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,1
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				76,0
		Величина отклонения (%)				18,12

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 14.08.2013	№ Зл-13-192689	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отопления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи:			
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система:			
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи:			
	Вся система:			

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Ремонтные работы не предусматривались и не выполнялись			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. obsl.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Теплый чердак</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>1624 кв.м</i>	Кровля: Незначительные растрескивания рулонного покрытия кровли. Наличие протечек над нежилыми помещениями.	У	25	У
	Свесы: Поверхностная коррозия, механическая деформация на отдельных участках.	У	15	У
	Стропильная система: Отсутствует.			
	Чердак: незначительные растрескивания бетонной стяжки пола	У	10	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Работоспособное состояние кровли. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Р	25	Р
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>ПВХ</i>	Негерметичность соединений. Незначительные растрескивания асфальтового покрытия отмостки на отдельных участках.	У	15	У
Межпанельные стыки <i>Отсутствуют</i>				
Фасад <i>7400 кв.м</i> Отделка стен: <i>облицовка кирпичом</i> Отделка цоколя: <i>Облицовка</i> Оконные заполнения: <i>пластиковые</i>	Выпадения облицовочных кирпичей на многочисленных участках.	У	30	Н
Балконы <i>56 шт.</i> Лоджии: <i>63 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>4 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>0 шт.</i> - непроектные: <i>0 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы: Незначительные краевые сколы, выпадения отдельных облицовочных кирпичей.		10	Р
	Лоджии: Незначительные краевые сколы, выпадения отдельных облицовочных кирпичей.	Р	10	Р
	Козырьки: Шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырька.	Р	5	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Ж/б монолит</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	5	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Разрушения ступеней входов. ТВР в норме. Незначительные растрескивания бетонной стяжки пола на отдельных участках.	У	10	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>5 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: незначительные дефекты отделки пола.	У	10	У
	Крыльца: Незначительные сколы площадки входа.	У	10	У
	Пандусы наружные: Поверхностная коррозия.	У	5	У
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери: Рассыхание дверных переплетов.		10	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		10	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Краевые сколы и потертости ступеней	Р	10	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	5	Р

1	2	3	4	5
Система отопления <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>4 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Транзит питающий: отсутствует			
	Чердак: поверхностная коррозия резьбовых соединений трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводок. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Транзит питающий: отсутствует			
	Чердак: поверхностная коррозия резьбовых соединений трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводок. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Вся система: состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводок. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Внутренний пожарный водопровод: Отсутствует.			
	Вся система: удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>ПВХ</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Этажи: негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Поверхностная коррозия, незначительная деформация мусороприемного оборудования.	У	15	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: 4 шт. гр.пасс.: 4 шт. в т.ч. навесные: 0 шт.	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения 0 шт.					
Устройство для автоматического опускания лифта Отсутствует					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: На I этаже Кол-во ВРУ: 1 шт.	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) Имеется	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) Отсутствует					
Система ПШАиДУ Отсутствует					
Система оповещения о пожаре Отсутствует					
Система ГС Вводы: Отсутствует Разводка:					
Система видеонаблюдения Комплексная (в подъезде + прилегающей территории)	В работоспособном состоянии	Н/П			У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.
5. Уточнено количество балконов и лоджий.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:****- Ремонт фасадов.****2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.****Генеральный директор ООО «Группа «Ю.****С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневольская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоград г. (Зеленоград г.)

дом №

корп. № 118 стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
12	5	51540	156	10079	8767	1313
Серия проекта: Индивид.			Год постройки/реконстр.: 2006 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					8,4	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,1
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				70,0
		Величина отклонения (%)				28,24

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 14.08.2013	№ Зл-13-192690	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отопления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи:			
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система:			
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи:			
	Вся система:			

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Ремонтные работы не предусматривались и не выполнялись			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Теплый чердак</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>2245 кв.м</i>	Кровля: Незначительные растрескивания рулонного покрытия кровли. По данным ОДС протечки в кв. отсутствуют.	У	20	У
	Свесы: Поверхностная коррозия, механическая деформация на отдельных участках.	У	15	У
	Стропильная система: отсутствует			
	Чердак: незначительные растрескивания бетонной стяжки пола	У	10	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Работоспособное состояние кровли. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Р	20	Р
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>ПВХ</i>	Негерметичность соединений. Незначительные растрескивания асфальтового покрытия отмостки на отдельных участках.	У	15	У
Межпанельные стыки <i>Отсутствуют</i>				
Фасад <i>10300 кв.м</i> Отделка стен: <i>облицовка кирпичом</i> Отделка цоколя: <i>Облицовка</i> Оконные заполнения: <i>деревянные и пластиковые</i>	Выпадения облицовочных кирпичей на многочисленных участках.	У	30	Н
Балконы <i>68 шт.</i> Лоджии: <i>100 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>5 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>0 шт.</i> - непроектные: <i>0 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы: Незначительные краевые сколы, выпадения отдельных облицовочных кирпичей.		10	Р
	Лоджии: Незначительные краевые сколы, выпадения отдельных облицовочных кирпичей.	Р	10	Р
	Козырьки: Шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырька.	Р	5	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Ж/б монолит</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины	P	5	P
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Разрушения ступеней входов. ТВР в норме. Незначительные растрескивания бетонной стяжки пола на отдельных участках.	У	10	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>5 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: незначительные дефекты отделки пола.	У	10	У
	Крыльца: Незначительные сколы площадки входа.	У	10	У
	Пандусы наружные: Поверхностная коррозия	У	5	У
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери: Рассыхание дверных переплетов.		10	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		10	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Краевые сколы и потертости ступеней.	P	10	P
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Незначительные волосные трещины.	P	5	P

1	2	3	4	5
Система отопления <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>5 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Транзит питающий: отсутствует			
	Чердак: поверхностная коррозия резьбовых соединений трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводок. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Транзит питающий: отсутствует			
	Чердак: поверхностная коррозия резьбовых соединений трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводок. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Вся система: состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводок. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Внутренний пожарный водопровод: Заполнен водой. Пожарные шкафы полностью укомплектованы. Поверхностная коррозия водопровода.		10	У
	Вся система: состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>ПВХ</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Этажи: негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом	У	10	У
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Поверхностная коррозия, незначительная деформация мусороприемного оборудования.	У	15	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «ЭКОСИНТЕЗ»		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>5 шт.</i> гр.пасс.: <i>5 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Отсутствует</i>					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На I этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Отсутствует</i>					
Система ППАиДУ <i>Не комплексная (ДУ)</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система оповещения о пожаре <i>Отсутствует</i>					
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>Комплексная (в подъезде + прилегающей территории)</i>	В работоспособном состоянии	Н/П			У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.
5. Уточнено количество балконов и лоджий, наличие пожарного водопровода.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:****- Ремонт фасадов.****2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.****Генеральный директор ООО «Группа «Ю.
С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневольская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоград г. (Зеленоград г.)

дом №

корп. № 119 стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
10	2	21584	74	3953	3704	249
Серия проекта: Индивид.			Год постройки/реконстр.: 2005 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					9,1	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания		С	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м			0,08
			Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)			72,0
			Величина отклонения (%)			-0,26

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 14.08.2013	№ Зл-13-192691	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы	Косметический ремонт л/к		2012	100

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отопления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи:			
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система:			
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи:			
	Вся система:			

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Ремонтные работы не предусматривались, выполнены не-предусмотренные работы			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Теплый чердак</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>706 кв.м</i>	Кровля: Незначительные растрескивания рулонного покрытия кровли. По данным ОДС протечки в кв. отсутствуют.	У	20	У
	Свесы: Поверхностная коррозия, механическая деформация на отдельных участках.	У	15	У
	Стропильная система: отсутствует			
	Чердак: незначительные растрескивания бетонной стяжки пола	У	10	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Работоспособное состояние кровли. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Р	20	Р
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>ПВХ</i>	Негерметичность соединений. Незначительные растрескивания асфальтового покрытия отмостки на отдельных участках.	У	15	У
Межпанельные стыки <i>Отсутствуют</i>				
Фасад <i>4800 кв.м</i> Отделка стен: <i>облицовка кирпичом</i> Отделка цоколя: <i>Облицовка</i> Оконные заполнения: <i>деревянные и пластиковые</i>	Выпадения облицовочных кирпичей на многочисленных участках.	У	30	Н
Балконы <i>36 шт.</i> Лоджии: <i>45 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>2 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>0 шт.</i> - непроектные: <i>0 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы: Незначительные краевые сколы, выпадения отдельных облицовочных кирпичей.		5	Р
	Лоджии: Незначительные краевые сколы, выпадения отдельных облицовочных кирпичей.	Р	5	Р
	Козырьки: Шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырька.	Р	5	Р
	Эркеры: отсутствуют.			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Р	5	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Ж/б монолит</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	5	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Разрушения ступеней входов. ТВР в норме. Незначительные растрескивания бетонной стяжки пола на отдельных участках.	У	10	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>1 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: незначительные дефекты отделки пола.	У	10	У
	Крыльца: Незначительные сколы площадки входа.	У	10	У
	Пандусы наружные: Поверхностная коррозия.	У	5	У
	Пандусы внутри-подъездные: отсутствуют.			
	Сходы/съезды: отсутствуют.			
	Окна, двери: Рассыхание дверных переплетов.		10	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		10	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Краевые сколы и потертости ступеней.	Р	10	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	5	Р

1	2	3	4	5
Система отопления <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>2 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Транзит питающий: отсутствует.			
	Чердак: поверхностная коррозия резьбовых соединений трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводок. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Транзит питающий: отсутствует.			
	Чердак: поверхностная коррозия резьбовых соединений трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводок. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Вся система: состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Транзит питающий: отсутствует.			
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводок. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Внутренний пожарный водопровод: отсутствует.			
	Вся система: состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>ПВХ</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Этажи: негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Поверхностная коррозия, незначительная деформация мусороприемного оборудования.	У	15	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «ЭКОСИНТЕЗ»		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>2 шт.</i> гр.пасс.: <i>2 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Отсутствует</i>					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На I этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Отсутствует</i>					
Система ПШАиДУ <i>Отсутствует</i>					
Система оповещения о пожаре <i>Отсутствует</i>					
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>Комплексная (в подъезде + прилегающей территории)</i>	В работоспособном состоянии	н/п	н/п		У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.
5. Уточнено количество балконов и лоджий.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:****- Ремонт фасадов.****2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.****Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневольская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоград г. (Зеленоград г.)

дом №

корп. № 120 стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
18	1	26609	68	4683	4441	242
Серия проекта: Индивид.			Год постройки/реконстр.: 2005 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					9,1	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания		С	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м			0,08
			Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)			70,0
			Величина отклонения (%)			2,59

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 14.08.2013	№ Зл-13-192692	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отоп- ления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи:			
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система:			
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи:			
	Вся система:			

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Ремонтные работы не предусматривались и не выполнялись			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Теплый чердак</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>436 кв.м</i>	Кровля: Незначительные растрескивания рулонного покрытия кровли. По данным ОДС протечки в кв. отсутствуют.	У	20	У
	Свесы: Поверхностная коррозия, механическая деформация на отдельных участках.	У	15	У
	Стропильная система: отсутствует			
	Чердак: незначительные растрескивания бетонной стяжки пола	У	10	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Работоспособное состояние кровли. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Р	20	Р
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>ПВХ</i>	Негерметичность соединений. Незначительные растрескивания асфальтового покрытия отмостки на отдельных участках.	У	10	У
Межпанельные стыки <i>Отсутствуют</i>				
Фасад <i>4320 кв.м</i> Отделка стен: <i>облицовка кирпичом</i> Отделка цоколя: <i>Облицовка</i> Оконные заполнения: <i>пластиковые</i>	Выпадения облицовочных кирпичей на многочисленных участках, наличие трещин раскрытием до 5 мм.	У	30	Н
Балконы <i>205 шт.</i> Лоджии: <i>0 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>1 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>0 шт.</i> - непроектные: <i>0 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы: Незначительные краевые сколы, выпадения отдельных облицовочных кирпичей.		5	Р
	Лоджии: отсутствуют.	Р		
	Козырьки: Шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырька.	Р	5	Р
	Эркеры: отсутствуют.			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Р	5	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Ж/б монолит</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	5	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Разрушения ступеней входов. ТВР в норме. Незначительные растрескивания бетонной стяжки пола на отдельных участках.	У	10	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>1 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: незначительные дефекты отделки пола.	У	10	У
	Крыльца: Незначительные сколы площадки входа.	У	10	У
	Пандусы наружные: Поверхностная коррозия.	У	5	У
	Пандусы внутри-подъездные: отсутствуют.			
	Сходы/съезды: отсутствуют.			
	Окна, двери: Рассыхание дверных переплетов.		10	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		10	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Краевые сколы и потертости ступеней.	Р	10	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	5	Р

1	2	3	4	5
Система отопления <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>1 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Транзит питающий: отсутствует			
	Чердак: поверхностная коррозия резьбовых соединений трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводок. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Транзит питающий: отсутствует			
	Чердак: поверхностная коррозия резьбовых соединений трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводок. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Вся система: состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Транзит питающий: отсутствует			
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводок. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Внутренний пожарный водопровод: Заполнен водой. Пожарные шкафы полностью укомплектованы. Поверхностная коррозия водопровода.	У	15	У
	Вся система: состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>ПВХ</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Этажи: негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Поверхностная коррозия, незначительная деформация мусороприемного оборудования.	У	15	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «ЭКОСИНТЕЗ»		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>1 шт.</i> гр.пасс.: <i>1 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На 1 этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система ППАиДУ <i>Комплексная (ППАиДУ)</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система оповещения о пожаре <i>Имеется</i>					
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>Комплексная (в подъезде + прилегающей территории)</i>	В работоспособном состоянии	н/п	н/п		У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.
5. Уточнено количество балконов и лоджий.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:****- Ремонт фасадов.****2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.****Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневольская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоград г. (Зеленоград г.)

дом №

корп. № 125 стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
14	3	34542	113	6108	5695	413
Серия проекта: Индивид.			Год постройки/реконстр.: 2009 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					6,3	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания		С	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м			0,08
			Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)			70,0
			Величина отклонения (%)			2,59

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 12.08.2013	№ Зл-13-192693	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы	Косметический ремонт л/к		2015	100

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отопления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи:			
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система:			
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи:			
	Вся система:			

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Ремонтные работы не предусматривались, выполнены не-предусмотренные работы			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Теплый чердак</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>899 кв.м</i>	Кровля: Незначительные растрескивания рулонного покрытия кровли. По данным ОДС протечки в кв. отсутствуют.	У	20	У
	Свесы: Поверхностная коррозия, механическая деформация на отдельных участках.	У	15	У
	Стропильная система: отсутствует			
	Чердак: незначительные растрескивания бетонной стяжки пола	У	10	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Работоспособное состояние кровли. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Р	20	Р
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>ПВХ</i>	Негерметичность соединений. Незначительные растрескивания асфальтового покрытия отмостки на отдельных участках.	У	10	У
Межпанельные стыки <i>Отсутствуют</i>				
Фасад <i>6533 кв.м</i> Отделка стен: <i>облицовка кирпичом</i> Отделка цоколя: <i>Облицовка</i> Оконные заполнения: <i>деревянные и пластиковые</i>	Выпадения облицовочных кирпичей на многочисленных участках.	У	30	Н
Балконы <i>81 шт.</i> Лоджии: <i>70 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>3 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>0 шт.</i> - непроектные: <i>0 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы: Незначительные краевые сколы.		5	Р
	Лоджии: Незначительные краевые сколы.	Р	5	Р
	Козырьки: Шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырька.	Р	5	Р
	Эркеры: отсутствует	НОР		
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Р	5	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Ж/б монолит</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	5	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Разрушения ступеней входов. ТВР в норме. Незначительные растрескивания бетонной стяжки пола на отдельных участках.	У	10	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: незначительные дефекты отделки пола.	У	5	У
	Крыльца: Незначительные сколы площадки входа.	У	5	У
	Пандусы наружные: отсутствуют.	У		
	Пандусы внутри-подъездные: отсутствуют.			
	Сходы/съезды: отсутствуют.			
	Окна, двери: Рассыхание дверных переплетов.		10	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		10	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Краевые сколы и потертости ступеней.	Р	5	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	5	Р

1	2	3	4	5
Система отопления <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>3 шт.</i> Тепловой узел: <i>3 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Транзит питающий: отсутствует			
	Чердак: поверхностная коррозия резьбовых соединений трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводок. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Транзит питающий: отсутствует			
	Чердак: поверхностная коррозия резьбовых соединений трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводок. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Транзит питающий: отсутствует			
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводок. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Внутренний пожарный водопровод: Заполнен водой. Пожарные шкафы полностью укомплектованы. Поверхностная коррозия водопровода.	У	15	У
	Вся система: состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>ПВХ</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	5	У
	Этажи: негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Поверхностная коррозия, незначительная деформация мусороприемного оборудования.	У	15	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>3 шт.</i> гр.пасс.: <i>3 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Отсутствует</i>					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На 1 этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система ППАиДУ <i>Отсутствует</i>					
Система оповещения о пожаре <i>Имеется</i>					
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>Прилегающей территории</i>	В работоспособном состоянии	н/п	н/п		У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.
5. Уточнено отсутствие эркеров, количество балконов и лоджий.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:****- Ремонт фасадов.****2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.****Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневольская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоград г. (Зеленоград г.)

дом №

корп. № 126 стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
12	4	51012	134	9144	7735	1409
Серия проекта: Индивид.			Год постройки/реконстр.: 2009 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					6,3	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания		С	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м			0,08
			Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)			70,0
			Величина отклонения (%)			2,59

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 12.08.2013	№ Зл-13-192545	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы	Косметический ремонт л/к		2015	100

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отопления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи:			
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система:			
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи:			
	Вся система:			

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Ремонтные работы не предусматривались, выполнены не-предусмотренные работы			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Теплый чердак</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>1391 кв.м</i>	Кровля: Незначительные растрескивания рулонного покрытия кровли. По данным ОДС протечки в кв. отсутствуют.	У	20	У
	Свесы: Поверхностная коррозия, механическая деформация на отдельных участках.	У	20	У
	Стропильная система: отсутствует			
	Чердак: незначительные растрескивания бетонной стяжки пола	У	10	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Работоспособное состояние кровли. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Р	20	Р
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>ПВХ</i>	Негерметичность соединений. Незначительные растрескивания асфальтового покрытия отмостки на отдельных участках.	У	10	У
Межпанельные стыки <i>Отсутствуют</i>				
Фасад <i>10144 кв.м</i> Отделка стен: <i>облицовка кирпичом</i> Отделка цоколя: <i>Облицовка</i> Оконные заполнения: <i>деревянные и пластиковые</i>	Выпадения облицовочных кирпичей на многочисленных участках.	У	30	Н
Балконы <i>103 шт.</i> Лоджии: <i>72 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>4 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>0 шт.</i> - непроектные: <i>0 шт.</i> Эркеры: <i>6 шт.</i>	Балконы: Незначительные краевые сколы, выпадения отдельных облицовочных кирпичей.		10	Р
	Лоджии: Незначительные краевые сколы, выпадения отдельных облицовочных кирпичей.	Р	10	Р
	Козырьки: Шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырька	Р	5	Р
	Эркеры:	НОР	5	Р
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Ж/б монолит</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	5	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Разрушения ступеней входов. ТВР в норме. Незначительные растрескивания бетонной стяжки пола на отдельных участках. Периодические подтопления грунтовыми водами.	У	25	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>5 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: незначительные дефекты отделки пола.	У	10	У
	Крыльца: Незначительные сколы площадки входа.	У	10	У
	Пандусы наружные: Поверхностная коррозия.	У	5	У
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери: Рассыхание дверных переплетов.		10	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		10	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Краевые сколы и потертости ступеней.	Р	10	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	5	Р

1	2	3	4	5
Система отопления <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>4 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: поверхностная коррозия резьбовых соединений трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводок. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: поверхностная коррозия резьбовых соединений трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводок. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Транзит питающий: от			
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводок. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Внутренний пожарный водопровод: Заполнен водой. Пожарные шкафы полностью укомплектованы. Поверхностная коррозия водопровода.	У	15	У
	Вся система: состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>ПВХ</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Этажи: негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Поверхностная коррозия, незначительная деформация мусороприемного оборудования.	У	15	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: 4 шт. гр.пасс.: 4 шт. в т.ч. навесные: 0 шт.	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения 0 шт.					
Устройство для автоматического опускания лифта Имеется	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: На 1 этаже Кол-во ВРУ: 3 шт.	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) Имеется	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) Имеется	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система ППАиДУ Комплексная (ППАиДУ)	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система оповещения о пожаре Имеется	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система ГС Вводы: Отсутствует Разводка:					
Система видеонаблюдения Комплексная (в подъезде + прилегающей территории)	В работоспособном состоянии	н/п	н/п		У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Данные БТИ взяты из предыдущего обследования.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.
5. Уточнено количество балконов и лоджий, отсутствие эркеров.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:****- Ремонт фасадов.****2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.****Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневольская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоград г. (Зеленоград г.)

дом №

корп. № 127 стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
11	3	33074	88	6243	5077	1166
Серия проекта: Индивид.			Год постройки/реконстр.: 2009 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					6,3	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	С	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,08
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				72,0
		Величина отклонения (%)				-0,26

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 12.08.2013	№ Зл-13-192694	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы	Косметический ремонт л/к		2015	100

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отоп- ления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи:			
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система:			
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи:			
	Вся система:			

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Ремонтные работы не предусматривались, выполнены не-предусмотренные работы			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обсл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Теплый чердак</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>1472 кв.м</i>	Кровля: Незначительные растрескивания рулонного покрытия кровли. По данным ОДС протечки в кв. отсутствуют.	У	20	У
	Свесы: Поверхностная коррозия, механическая деформация на отдельных участках.	У	15	У
	Стропильная система: отсутствует			
	Чердак: незначительные растрескивания бетонной стяжки пола	У	10	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Работоспособное состояние кровли. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Р	20	Р
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>ПВХ</i>	Негерметичность соединений. Незначительные растрескивания асфальтового покрытия отмостки на отдельных участках.	У	10	У
Межпанельные стыки <i>Отсутствуют</i>				
Фасад <i>6615 кв.м</i> Отделка стен: <i>облицовка кирпичом</i> Отделка цоколя: <i>Облицовка</i> Оконные заполнения: <i>пластиковые</i>	Выпадения облицовочных кирпичей на многочисленных участках.	У	30	Н
Балконы <i>68 шт.</i> Лоджии: <i>60 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>3 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>0 шт.</i> - непроектные: <i>0 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы: Незначительные краевые сколы.		5	Р
	Лоджии: Незначительные краевые сколы.	Р	5	Р
	Козырьки: Шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырька.	Р	5	Р
	Эркеры: отсутствуют			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Р	5	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Ж/б монолит</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	5	Р
Подвал <i>Под частью здания</i> <i>227 кв.м</i>	Нарушение стяжки пола на отдельных участках.	У	10	У
Тех. подполье <i>Под частью здания</i>	Разрушения ступеней входов. ТВР в норме. Незначительные растрескивания бетонной стяжки пола на отдельных участках.	У	10	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: незначительные дефекты отделки пола.	У	5	У
	Крыльца: Незначительные сколы площадки входа.	У	5	У
	Пандусы наружные: отсутствуют.			
	Пандусы внутри-подъездные: отсутствуют.			
	Сходы/съезды: отсутствуют.			
	Окна, двери: Рассыхание дверных переплетов.		10	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		10	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Краевые сколы и потертости ступеней.	Р	5	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	5	Р

1	2	3	4	5
Система отопления <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>3 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Транзит питающий: отсутствует			
	Чердак: поверхностная коррозия резьбовых соединений трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводок. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Транзит питающий: отсутствует			
	Чердак: поверхностная коррозия резьбовых соединений трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводок. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Транзит питающий: отсутствует			
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводок. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Внутренний пожарный водопровод: Заполнен водой. Пожарные шкафы полностью укомплектованы. Поверхностная коррозия водопровода.	У	15	У
	Вся система: состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>ПВХ</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	5	У
	Этажи: негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Поверхностная коррозия, незначительная деформация мусороприемного оборудования.	У	15	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>3 шт.</i> гр.пасс.: <i>3 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Отсутствует</i>					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На 1 этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система ППАиДУ <i>Отсутствует</i>					
Система оповещения о пожаре <i>Отсутствует</i>					
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>Прилегающей территории</i>	В работоспособном состоянии	н/п	н/п		У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.
5. Уточнено количество балконов и лоджий.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:****- Ремонт фасадов.****2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.****Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневольская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоград г. (Зеленоград г.)

дом №

корп. № 128 стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
12	4	49205	133	9196	7682	1514
Серия проекта: Индивид.			Год постройки/реконстр.: 2009 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					6,3	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	С	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,08
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				70,0
		Величина отклонения (%)				2,59

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 12.08.2013	№ Зл-13-192546	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы	Косметический ремонт л/к		2015	100

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отопления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи:			
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система:			
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи:			
	Вся система:			

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Ремонтные работы не предусматривались, выполнены не-предусмотренные работы			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Теплый чердак</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>2631 кв.м</i>	Кровля: Незначительные растрескивания рулонного покрытия кровли. По данным ОДС протечки в кв. отсутствуют.	У	20	У
	Свесы: Поверхностная коррозия, механическая деформация на отдельных участках.	У	15	У
	Стропильная система: отсутствует			
	Чердак: незначительные растрескивания бетонной стяжки пола	У	10	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Работоспособное состояние кровли. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Р	20	Р
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>ПВХ</i>	Негерметичность соединений. Незначительные растрескивания асфальтового покрытия отмостки на отдельных участках.	У	10	У
Межпанельные стыки <i>Отсутствуют</i>				
Фасад <i>6627 кв.м</i> Отделка стен: <i>облицовка кирпичом</i> Отделка цоколя: <i>Облицовка</i> Оконные заполнения: <i>деревянные и пластиковые</i>	Выпадения облицовочных кирпичей на многочисленных участках.	У	30	Н
Балконы <i>101 шт.</i> Лоджии: <i>40 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>4 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>0 шт.</i> - непроектные: <i>0 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы: Незначительные краевые сколы.		5	Р
	Лоджии: Незначительные краевые сколы.	Р	5	Р
	Козырьки: Шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырька.	Р	5	Р
	Эркеры: отсутствуют.	НОР		
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Р	5	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Ж/б монолит</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	5	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Разрушения ступеней входов. ТВР в норме. Незначительные растрескивания бетонной стяжки пола на отдельных участках.	У	10	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>4 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: незначительные дефекты отделки пола.	У	5	У
	Крыльца: Незначительные сколы площадки входа.	У	5	У
	Пандусы наружные: Поверхностная коррозия.	У	5	У
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери: Рассыхание дверных переплетов.		10	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		10	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Краевые сколы и потертости ступеней.	Р	5	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	5	Р

1	2	3	4	5
Система отопления <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>4 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: поверхностная коррозия резьбовых соединений трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводок. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: поверхностная коррозия резьбовых соединений трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводок. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводок. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Внутренний пожарный водопровод: Заполнен водой. Пожарные шкафы полностью укомплектованы. Поверхностная коррозия водопровода.	У	15	У
	Вся система: состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>ПВХ</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	5	У
	Этажи: негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Поверхностная коррозия, незначительная деформация мусороприемного оборудования.	У	15	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «ЭКОСИНТЕЗ»		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: 4 шт. гр.пасс.: 4 шт. в т.ч. навесные: 0 шт.	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения 0 шт.					
Устройство для автоматического опускания лифта Имеется	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: На 1 этаже Кол-во ВРУ: 2 шт.	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) Имеется	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) Имеется	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система ППАиДУ Комплексная (ППАиДУ)	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система оповещения о пожаре Имеется	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система ГС Вводы: Отсутствует Разводка:					
Система видеонаблюдения Прилегающей территории	В работоспособном состоянии	н/п	н/п		У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.
5. Уточнено отсутствие эркеров, количество балконов и лоджий.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:**

1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:
- Ремонт фасадов.
2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.

Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»**Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневольская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоград г. (Зеленоград г.)

дом №

корп. № 129 стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая организация ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
14	3	33137	132	5969	5542	427
Серия проекта: Индивид.			Год постройки/реконстр.: 2009 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					6,3	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	С	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,08
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				70,0
		Величина отклонения (%)				2,59

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 12.08.2013	№ Зл-13-192695	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы	Косметический ремонт л/к		2015	100

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отопления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи:			
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система:			
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи:			
	Вся система:			

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Ремонтные работы не предусматривались, выполнены не-предусмотренные работы			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обсл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Теплый чердак</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>899 кв.м</i>	Кровля: Незначительные растрескивания рулонного покрытия кровли. По данным ОДС протечки в кв. отсутствуют.	У	20	У
	Свесы: Поверхностная коррозия, механическая деформация на отдельных участках.	У	15	У
	Стропильная система: Отсутствует.			
	Чердак: незначительные растрескивания бетонной стяжки пола	У	10	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Работоспособное состояние кровли. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Р	20	Р
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>ПВХ</i>	Негерметичность соединений. Незначительные растрескивания асфальтового покрытия отмостки на отдельных участках.	У	10	У
Межпанельные стыки <i>Отсутствуют</i>				
Фасад <i>6627 кв.м</i> Отделка стен: <i>облицовка кирпичом</i> Отделка цоколя: <i>Облицовка</i> Оконные заполнения: <i>деревянные и пластиковые</i>	Выпадения облицовочных кирпичей на многочисленных участках.	У	30	Н
Балконы <i>130 шт.</i> Лоджии: <i>74 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>3 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>0 шт.</i> - непроектные: <i>0 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы: Незначительные краевые сколы.		10	Р
	Лоджии: Незначительные краевые сколы.	Р	10	Р
	Козырьки: Шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырька.	Р	10	Р
	Эркеры:	НОР		
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Ж/б монолит</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	5	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Разрушения ступеней входов. ТВР в норме. Незначительные растрескивания бетонной стяжки пола на отдельных участках.	У	10	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: незначительные дефекты отделки пола.	У	5	У
	Крыльца: Незначительные сколы площадки входа.	У	5	У
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери: Рассыхание дверных переплетов.		10	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		10	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Краевые сколы и потертости ступеней.	Р	5	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	5	Р

1	2	3	4	5
Система отопления <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>3 шт.</i> Тепловой узел: <i>3 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: поверхностная коррозия резьбовых соединений трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводок. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: поверхностная коррозия резьбовых соединений трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводок. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводок. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Внутренний пожарный водопровод: Заполнен водой. Пожарные шкафы полностью укомплектованы. Поверхностная коррозия водопровода.	У	15	У
	Вся система: состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>ПВХ</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	5	У
	Этажи: негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Поверхностная коррозия, незначительная деформация мусороприемного оборудования.	У	15	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: 3 шт. гр.пасс.: 3 шт. в т.ч. навесные: 0 шт.	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения 0 шт.					
Устройство для автоматического опускания лифта Имеется	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: На 1 этаже Кол-во ВРУ: 1 шт.	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) Имеется	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) Имеется	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система ППАиДУ Комплексная (ППАиДУ)	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система оповещения о пожаре Имеется	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система ГС Вводы: Отсутствует Разводка:					
Система видеонаблюдения Комплексная (в подъезде + прилегающей территории)	В работоспособном состоянии	н/п	н/п		У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Данные БТИ взяты из предыдущего этапа обследования.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.
5. Уточнено отсутствие эркеров, количество балконов и лоджий.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:**

1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:
- Ремонт фасадов.
2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.

Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»**Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневольская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: **Зеленоград г. (Зеленоград г.)** дом № **130А** корп. № **130А** стр. № **130А**

Район / поселение: **Матушкино** АО ЗлАО Назначение: **МКД**

Объединение собственников жилья

Управляющая организация **ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
18	1	24386	68	4760	4521	239
Серия проекта: Индивид.			Год постройки/реконстр.: 2009 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					6,3	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,08
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				70,0
		Величина отклонения (%)				9,01

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 12.08.2013	№ Зл-13-192884	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы	Косметический ремонт л/к		2015	100

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отопления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи:			
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система:			
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи:			
	Вся система:			

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Ремонтные работы не предусматривались, выполнены не-предусмотренные работы			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Теплый чердак</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>520 кв.м</i>	Кровля: Незначительные растрескивания рулонного покрытия кровли. По данным ОДС протечки в кв. отсутствуют.	У	20	У
	Свесы: Поверхностная коррозия, механическая деформация на отдельных участках.	У	15	У
	Стропильная система: отсутствует			
	Чердак: незначительные растрескивания бетонной стяжки пола	У	10	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Работоспособное состояние кровли. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Р	20	Р
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>ПВХ</i>	Негерметичность соединений. Незначительные растрескивания асфальтового покрытия отмостки на отдельных участках.	У	10	У
Межпанельные стыки <i>Отсутствуют</i>				
Фасад <i>3648 кв.м</i> Отделка стен: <i>облицовка кирпичом</i> Отделка цоколя: <i>Облицовка</i> Оконные заполнения: <i>деревянные и пластиковые</i>	Выпадения облицовочных кирпичей на многочисленных участках.	У	30	Н
Балконы <i>72 шт.</i> Лоджии: <i>69 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>1 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>0 шт.</i> - непроектные: <i>0 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы: Незначительные краевые сколы, шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит балконов.		10	Р
	Лоджии: Незначительные краевые сколы.	Р	10	Р
	Козырьки: Шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырька.	Р	10	Р
	Эркеры: отсутствуют			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Ж/б монолит</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	10	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Разрушения ступеней входов. ТВР в норме. Незначительные растрескивания бетонной стяжки пола на отдельных участках.	У	10	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: незначительные дефекты отделки пола.	У	5	У
	Крыльца: Незначительные сколы площадки входа.	У	5	У
	Пандусы наружные: отсутствуют.			
	Пандусы внутри-подъездные: отсутствуют.			
	Сходы/съезды: отсутствуют.			
	Окна, двери: Рассыхание дверных переплетов.		10	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		10	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Краевые сколы и потертости ступеней.	Р	5	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	5	Р

1	2	3	4	5
Система отопления <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Имеется</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>1 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>1 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Транзит питающий: отсутствует			
	Чердак: поверхностная коррозия резьбовых соединений трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводок. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом	У	10	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Транзит питающий: отсутствует			
	Чердак: поверхностная коррозия резьбовых соединений трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводок. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом	У	10	У
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Транзит питающий: отсутствует			
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводок. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Внутренний пожарный водопровод: Заполнен водой. Пожарные шкафы полностью укомплектованы. Поверхностная коррозия водопровода.	У	15	У
	Вся система: состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом	У	15	У

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>ПВХ</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	5	У
	Этажи: негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом	У	10	У
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Поверхностная коррозия, незначительная деформация мусороприемного оборудования.	У	15	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «ЭКОСИНТЕЗ»		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>1 шт.</i> гр.пасс.: <i>1 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На 1 этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система ППАиДУ <i>Комплексная (ППАиДУ)</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система оповещения о пожаре <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>Прилегающей территории</i>	В работоспособном состоянии	н/п	н/п		У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:****- Ремонт фасадов.****2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.****Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневольская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: **Зеленоград г. (Зеленоград г.)** дом № **130Б** корп. № **130Б** стр. № **130Б**

Район / поселение: **Матушкино** АО ЗлАО Назначение: **МКД**

Объединение собственников жилья

Управляющая организация **ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
18	1	24283	68	4733	4506	227
Серия проекта: Индивид.			Год постройки/реконстр.: 2009 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					6,3	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,1
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				70,0
		Величина отклонения (%)				28,24

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 12.08.2013	№ Зл-13-192547	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы	Косметический ремонт л/к		2015	100

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отопления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи:			
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система:			
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи:			
	Вся система:			

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Ремонтные работы не предусматривались, выполнены не-предусмотренные работы			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Теплый чердак</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>522 кв.м</i>	Кровля: Незначительные растрескивания рулонного покрытия кровли. По данным ОДС протечки в кв. отсутствуют.	У	20	У
	Свесы: Поверхностная коррозия, механическая деформация на отдельных участках.	У	15	У
	Стропильная система: отсутствует			
	Чердак: незначительные растрескивания бетонной стяжки пола	У	10	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Работоспособное состояние кровли. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Р	20	Р
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>ПВХ</i>	Негерметичность соединений. Незначительные растрескивания асфальтового покрытия отмостки на отдельных участках.	У	10	У
Межпанельные стыки <i>Отсутствуют</i>				
Фасад <i>3648 кв.м</i> Отделка стен: <i>облицовка кирпичом</i> Отделка цоколя: <i>Облицовка</i> Оконные заполнения: <i>деревянные и пластиковые</i>	Выпадение облицовочного кирпича на многочисленных участках.	У	30	Н
Балконы <i>72 шт.</i> Лоджии: <i>69 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>1 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>0 шт.</i> - непроектные: <i>0 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы: Незначительные краевые сколы, шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит балконов.	НОР	10	Р
	Лоджии: Незначительные краевые сколы.	Р	10	Р
	Козырьки: Шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырька.	Р	10	Р
	Эркеры: отсутствуют			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Ж/б монолит</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	10	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Разрушения ступеней входов. ТВР в норме. Незначительные растрескивания бетонной стяжки пола на отдельных участках.	У	10	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: незначительные дефекты отделки пола.	У	5	У
	Крыльца: Незначительные сколы площадки входа.	У	5	У
	Пандусы наружные: отсутствуют.			
	Пандусы внутри-подъездные: отсутствуют.			
	Сходы/съезды: отсутствуют.			
	Окна, двери: Рассыхание дверных переплетов.		10	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		10	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Краевые сколы и потертости ступеней.	Р	5	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	5	Р

1	2	3	4	5
Система отопления <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>1 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Транзит питающий: отсутствует			
	Чердак: поверхностная коррозия резьбовых соединений трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводок. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Транзит питающий: отсутствует			
	Чердак: поверхностная коррозия резьбовых соединений трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводок. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Транзит питающий: отсутствует			
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводок. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Внутренний пожарный водопровод: Заполнен водой. Пожарные шкафы полностью укомплектованы. Поверхностная коррозия водопровода.	У	15	У
	Вся система: состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>ПВХ</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	5	У
	Этажи: негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Поверхностная коррозия, незначительная деформация мусороприемного оборудования.	У	15	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «ЭКОСИНТЕЗ»		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>1 шт.</i> гр.пасс.: <i>1 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На 1 этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система ППАиДУ <i>Комплексная (ППАиДУ)</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система оповещения о пожаре <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>Прилегающей территории</i>	В работоспособном состоянии	н/п	н/п		У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:**

1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:
- Ремонт фасадов.
2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.

Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»**Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**

_____ Д.С. Беневольская

_____ О.М. Воробьев

_____ В.Г. Алдакимов

_____ Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоград г. (Зеленоград г.)

дом №

корп. № 138 стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
14	3	38115	162	7731	7694	37
Серия проекта: П-46			Год постройки/реконстр.: 2002 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					11,2	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,09
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				70,0
		Величина отклонения (%)				14,13

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 12.08.2013	№ Зл-13-192548	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отопления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи:			
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система:			
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи:			
	Вся система:			

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Ремонтные работы не предусматривались и не выполнялись			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Теплый чердак</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>982 кв.м</i>	Кровля: значительные растрескивания, разрывы рулонного покрытия. Следы ремонтов. По данным ОДС протечки в кв. последних этажей.	У	30	Н
	Свесы: глубокая коррозия, механические повреждения.	У	30	Н
	Стропильная система: Отсутствует.			
	Чердак: Незначительные растрескивания бетонной стяжки пола.	У	15	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Неудовлетворительное состояние кровли, свесов	Р	30	Н
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>Черн.сталь</i>	Растрескивание, провалы отмоксти на отдельных участках. Поверхностная коррозия трубопровода в тех.подполье.	У	20	У
Межпанельные стыки <i>Закрытые</i>	Старение, высыхание, трещины герметика. Протечки и промерзания в кв. 19, 33, 76, 113, 157.	У	15	Н
Фасад <i>5880 кв.м</i> Отделка стен: <i>Окраска по штукатурке (в т.ч. панели, блоки)</i> Отделка цоколя: <i>Окраска по штукатурке</i> Оконные заполнения: <i>деревянные и пластиковые</i>	Шелушение фасада на отдельных участках. Незначительное загрязнение фасада и цоколя.	У	15	У
Балконы <i>0 шт.</i> Лоджии: <i>154 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>3 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>10 шт.</i> - непроектные: <i>0 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы:			
	Лоджии: Шелушение окрасочного слоя, незначительные краевые сколы. Незначительные краевые сколы. Нарушение гидроизоляции козырьков верхних этажей.	Р	20	Р
	Козырьки: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырька.	Р	15	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Р	20	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Ж/б панели</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	10	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Незначительные сколы ступеней входа. Разрушение бетонной стяжки пола на отдельных участках. ТВР в норме.	У	15	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: Встроенно-пристроенные. Незначительные дефекты стен.	У	15	У
	Крыльца: растрескивание покрытия площадки входа на отдельных участках.	У	15	У
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери: Рассыхание оконных переплетов.		15	У
	Внутренняя отделка помещений: Дефекты внутренней отделки лестничных маршей.		15	У
	Все элементы: Состояние удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Краевые сколы и потертости ступеней.	Р	10	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	5	Р

1	2	3	4	5
Система отопления <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>3 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия запорной арматуры, трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: поверхностная коррозия запорной арматуры, трубопроводов. Частично не действует запорная арматура. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Этажи: Коррозия резьбовых соединений. Нарушение теплоизоляции. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, частично не действует запорная арматура. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Транзит питающий: Отсутствует			
	Чердак: Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Этажи: Коррозия резьбовых соединений, трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Этажи: Коррозия резьбовых соединений, трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Внутренний пожарный водопровод: Заполнен водой. Пожарные шкафы полностью укомплектованы. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	20	У

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>ПВХ</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Этажи: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Поверхностная коррозия, незначительная деформация.	У	20	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «ЭКОСИНТЕЗ»		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: 3 шт. гр.пасс.: 3 шт. в т.ч. навесные: 0 шт.	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения 0 шт.					
Устройство для автоматического опускания лифта Имеется	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: На 1 этаже Кол-во ВРУ: 1 шт.	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) Имеется	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) Имеется	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система ППАиДУ Комплексная (ППАиДУ)	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система оповещения о пожаре Имеется	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система ГС Вводы: Отсутствует Разводка:					
Система видеонаблюдения Прилегающей территории	В работоспособном состоянии	н/п			У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.
5. Уточнено количество балконов и лоджий.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:**

- Замена кровли, свесов;
- Герметизация межпанельных стыков.

2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.**Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневольская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоград г. (Зеленоград г.)

дом №

корп. № 139 стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая организация ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
14	5	59611	247	12656	12565	91
Серия проекта: П-46			Год постройки/реконстр.: 2002 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					11,2	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,09
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				70,0
		Величина отклонения (%)				14,13

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 12.08.2013	№ Зл-13-192549	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отопления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи:			
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система:			
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи:			
	Вся система:			

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты	Замена лифтов		2013	10
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Ремонтные работы не предусматривались, выполнены не-предусмотренные работы			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Теплый чердак</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>1444 кв.м</i>	Кровля: значительные растрескивания, разрывы рулонного покрытия. Следы ремонтов. По данным ОДС протечки в кв. последних этажей.	У	30	Н
	Свесы: поверхностная коррозия, механические повреждения на отдельных участках.	У	20	У
	Стропильная система: отсутствует			
	Чердак: Незначительные растрескивания бетонной стяжки пола.	У	15	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Неудовлетворительное состояние кровли.	Р	30	Н
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>Черн.сталь</i>	Растрескивание, провалы отмостки на отдельных участках. Поверхностная коррозия трубопровода на чердаке.	У	15	У
Межпанельные стыки <i>Закрытые</i>	Старение, высыхание, трещины герметика. Протечки и промерзания в многочисленных квартирах.	У	15	Н
Фасад <i>8190 кв.м</i> Отделка стен: <i>Окраска по штукатурке (в т.ч. панели, блоки)</i> Отделка цоколя: <i>Окраска по штукатурке</i> Оконные заполнения: <i>деревянные и пластиковые</i>	Шелушение фасада на отдельных участках. Незначительное загрязнение фасада и цоколя.	У	15	У
Балконы <i>0 шт.</i> Лоджии: <i>376 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>5 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>28 шт.</i> - непроектные: <i>0 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы:			
	Лоджии: Шелушение окрасочного слоя, незначительные краевые сколы. Незначительные краевые сколы. Нарушение гидроизоляции козырьков верхних этажей	Р	20	Р
	Козырьки: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырька.	Р	15	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Р	20	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Ж/б панели</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	10	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Незначительные сколы ступеней входа. Разрушение бетонной стяжки пола на отдельных участках. ТВР в норме.	У	15	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: Встроенно-пристроенные. Незначительные дефекты стен.	У	15	У
	Крыльца: растрескивание покрытия площадки входа на отдельных участках.	У	15	У
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери: Рассыхание оконных переплетов.		15	У
	Внутренняя отделка помещений: Дефекты внутренней отделки лестничных маршей.		15	У
	Все элементы: Состояние удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Краевые сколы и потертости ступеней.	Р	10	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	5	Р

1	2	3	4	5
Система отопления <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>5 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия запорной арматуры, трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Транзит питающий: Отсутствует			
	Чердак: поверхностная коррозия запорной арматуры, трубопроводов. Частично не действует запорная арматура. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Этажи: Коррозия резьбовых соединений. Нарушение теплоизоляции. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, частично не действует запорная арматура. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Транзит питающий: Отсутствует			
	Чердак: Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Этажи: Коррозия резьбовых соединений, трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Транзит питающий: Отсутствует			
	Этажи: Коррозия резьбовых соединений, трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Внутренний пожарный водопровод: Заполнен водой. Пожарные шкафы полностью укомплектованы. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	20	У

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>ПВХ</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Этажи: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Поверхностная коррозия, незначительная деформация.	У	20	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «ЭКОСИНТЕЗ»		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>5 шт.</i> гр.пасс.: <i>5 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На 1 этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система ППАиДУ <i>Комплексная (ППАиДУ)</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система оповещения о пожаре <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>Прилегающей территории</i>	В работоспособном состоянии	н/п			У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.
5. Уточнено количество балконов и лоджий.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:**

- Замена кровли.
- Герметизация межпанельных стыков.

2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.**Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневольская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоград г. (Зеленоград г.)

дом №

корп. № 141 стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая организация ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
14	3	40931	123	7835	7751	84
Серия проекта: П-46			Год постройки/реконстр.: 2003 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					10,5	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,09
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				70,0
		Величина отклонения (%)				15,42

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 12.08.2013	№ Зл-13-192550	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отопления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи:			
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система:			
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи:			
	Вся система:			

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Ремонтные работы не предусматривались и не выполнялись			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Теплый чердак</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>1013 кв.м</i>	Кровля: значительные растрескивания, разрывы рулонного покрытия. Следы ремонтов. По данным ОДС протечки в кв. последних этажей.	У	30	Н
	Свесы: поверхностная коррозия, механические повреждения на отдельных участках.	У	20	У
	Стропильная система: отсутствует			
	Чердак: Незначительные растрескивания бетонной стяжки пола.	У	15	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Неудовлетворительное состояние кровли.	Р	30	Н
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>Черн.сталь</i>	Растрескивание, провалы отмостки на отдельных участках. Поверхностная коррозия трубопровода на чердаке.	У	15	У
Межпанельные стыки <i>Закрытые</i>	Старение, высыхание, трещины герметика. Протечки и промерзания в многочисленных квартирах.	У	15	Н
Фасад <i>6020 кв.м</i> Отделка стен: <i>Окраска по штукатурке (в т.ч. панели, блоки)</i> Отделка цоколя: <i>Окраска по штукатурке</i> Оконные заполнения: <i>деревянные и пластиковые</i>	Шелушение фасада на отдельных участках. Незначительное загрязнение фасада и цоколя.	У	15	У
Балконы <i>0 шт.</i> Лоджии: <i>154 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>3 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>10 шт.</i> - непроектные: <i>0 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы:			
	Лоджии: Шелушение окрасочного слоя, незначительные краевые сколы. Незначительные краевые сколы. Нарушение гидроизоляции козырьков верхних этажей	Р	25	Р
	Козырьки: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырька.	Р	15	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Р	25	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Ж/б панели</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	10	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Незначительные сколы ступеней входа. Разрушение бетонной стяжки пола на отдельных участках. ТВР в норме.	У	15	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: Встроенно-пристроенные. Незначительные дефекты стен.	У	15	У
	Крыльца: растрескивание покрытия площадки входа на отдельных участках.	У	15	У
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери: Рассыхание оконных переплетов.		15	У
	Внутренняя отделка помещений: Дефекты внутренней отделки лестничных маршей.		15	У
	Все элементы: Состояние удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Краевые сколы и потертости ступеней.	Р	10	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	5	Р

1	2	3	4	5
Система отопления <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>3 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия запорной арматуры, трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Этажи: Коррозия резьбовых соединений, трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, частично не действует запорная арматура. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Этажи: Коррозия резьбовых соединений, трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Этажи: Коррозия резьбовых соединений, трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано	У	15	У
	Внутренний пожарный водопровод: Заполнен водой. Пожарные шкафы полностью укомплектованы. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	20	У

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>ПВХ</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Этажи: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Поверхностная коррозия, незначительная деформация.	У	20	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «ЭКОСИНТЕЗ»		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>3 шт.</i> гр.пасс.: <i>3 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На 1 этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система ППАиДУ <i>Комплексная (ППАиДУ)</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система оповещения о пожаре <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>Прилегающей территории</i>	В работоспособном состоянии	н/п			У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.
5. Уточнено количество балконов и лоджий.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:**

- Замена кровли.
- Герметизация межпанельных стыков.

2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.**Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневольская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоград г. (Зеленоград г.)

дом №

корп. № 145 стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
9	1	10988	64	2606	2327	280
Серия проекта: П-18			Год постройки/реконстр.: 1961 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					43,2	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистральи транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,1
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				76,0
		Величина отклонения (%)				18,12

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 12.08.2013	№ Зл-13-192688	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля: замена кровли	100	2016	100
	Свесы: замена свесов	100	2016	100
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы: замена кровли, свесов	100	2016	100
Водоотвод	Замена водоотвода	100	2016	100
Герметиз.	Окраска межпанельных стыков		2016	30
Фасад	Ремонт: Окраска фасадов Оконные заполнения:		2016	30
Балконы	Балконы: Ремонт балконов		2016	100
	Лоджии:			
	Козырьки: Ремонт козырька		2016	100
	Эркеры:			
	Все элементы: Ремонт балконов и козырьков		2016	100
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца: Ремонт крылец		2016	30
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы: Ремонт крылец		2016	30
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отопления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж: Замена системы	100	2016	100
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи: Замена системы	100		
	Вся система: Замена системы по тех.подполью	100	2016	30
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж: Замена системы	100	2016	100
	Транзит питающий:			
	Этажи: Замена системы	100		
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система: замена системы по тех.подполью	100	2016	30
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж: Замена системы	100	2016	100
	Этажи: Замена системы	100		
	Вся система: замена системы по тех.подполью	100	2016	50

1	2	3	4	5
Мусоропр.	Замена системы мусороудаления	100	2016	100
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для малоомобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)	Ремонт системы		2016	100
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Выполнены частично и выполнены непредусмотренные работы			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Теплый чердак</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>438 кв.м</i>	Кровля: незначительные растрескивания рулонного покрытия. Наличие застойных зон. По данным ОДС протечки в кв. отсутствуют.	Н	10	У
	Свесы: Механические повреждения, поверхностная коррозия.	Н	10	У
	Стропильная система: отсутствует			
	Чердак: Сухие следы протечек.	У	20	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Работоспособное состояние кровли. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Н	20	Р
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>ПВХ</i>	Незначительные краевые сколы асфальтового покрытия отмостки.	Н	10	У
Межпанельные стыки <i>Закрытые</i>	Многочисленные протечки и промерзания в квартирах. В 2016 г. была выполнена окраска межпанельных стыков без герметизации.	У	20	Н
Фасад <i>1428 кв.м</i> Отделка стен: <i>Окраска по штукатурке (в т.ч. панели, блоки)</i> Отделка цоколя: <i>Окраска по штукатурке</i> Оконные заполнения: <i>деревянные и пластиковые</i>	Незначительное шелушение окрасочного слоя фасадов на отдельных участках.	У	15	У
Балконы <i>56 шт.</i> Лоджии: <i>0 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>1 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>0 шт.</i> - непроектные: <i>6 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит балконов.	Р	10	Р
	Лоджии:			
	Козырьки: Незначительное шелушение нижней плоскости плит козырьков. Непроектные козырьки выполнены из подручных материалов.	Р	10	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Крупн.блоки</i> Теплофизические свойства: <i>Соответствуют</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	15	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Незначительное растрескивание бетонной стяжки пола на отдельных участках. ТВР в норме.	У	20	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: Отсутствуют.			
	Крыльца: Краевые сколы, растрескивание покрытия площадки входа.	У	10	У
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери: Рассыхание оконных переплетов.		10	У
	Внутренняя отделка помещений: Дефекты внутренней отделки лестничных маршей.		10	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Краевые сколы и потертости ступеней.	Р	15	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопления <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>чугунные радиаторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>1 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	25	У
	Транзит питающий: Отсутствует			
	Чердак: Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	25	У
	Этажи: Коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	25	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	25	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	Н	10	У
	Транзит питающий: Отсутствует			
	Чердак: Отсутствует			
	Этажи: Коррозия резьбовых соединений. Не действует запорная арматура, нарушение теплоизоляции. За год 4 аварии.	Н	40	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы по этажам.	Н	40	Н
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	Н	10	У
	Транзит питающий: Отсутствует			
	Этажи: Глубокая коррозия трубопроводов. Нарушение теплоизоляции. Следы ремонтов. За год 3 аварии.	Н	40	Н
	Внутренний пожарный водопровод: Отсутствует			
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы по этажам.	Н	40	Н

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>Чугун</i> Тип стояков: <i>Закрытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: По тех.подполью ПВХ. Негерметичность соединений. Бытовые засоры. Аварий за год не зафиксировано.	Н	10	У
	Этажи: Негерметичность соединений, глубокая коррозия трубопроводов. За год 5 аварий.	Н	30	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы по этажам.	Н	30	Н
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>Заглубленные</i>	Незначительные механические повреждения.	Н	10	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 0173200001417001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>1 шт.</i> гр.пасс: <i>0 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		у
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Отсутствует</i>					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На 1 этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		у
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		у
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Отсутствует</i>					
Система ППАиДУ <i>Отсутствует</i>					
Система оповещения о пожаре <i>Отсутствует</i>					
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>Прилегающей территории</i>	В работоспособном состоянии	н/п			у

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:**

- Герметизация межпанельных стыков;
- Замена систем ГВС, ХВС, канализации по этажам.

2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.**Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневольская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоград г. (Зеленоград г.)

дом №

корп. № 146 стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая организация ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
9	1	10981	64	2595	2320	275
Серия проекта: П-18			Год постройки/реконстр.: 1961 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					50,0	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,1
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				76,0
		Величина отклонения (%)				18,12

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 12.08.2013	№ Зл-13-192571	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля: замена кровли	100	2016	100
	Свесы: замена свесов	100	2016	100
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы: замена кровли, свесов	100	2016	100
Водоотвод	Замена водоотвода, ремонт отомстки	100	2016	100
Герметиз.	Герметизация межпанельных стыков		2016	100
Фасад	Ремонт: Окраска фасадов Оконные заполнения:		2016	100
Балконы	Балконы: Ремонт балконов		2016	100
	Лоджии:			
	Козырьки: Ремонт козырька		2016	100
	Эркеры:			
	Все элементы: Ремонт балконов и козырька		2016	100
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы	Косметический ремонт л/к		2016	100

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отоп- ления	Тех.подполье/тех.этаж: Замена системы		2016	100
	Транзит питающий:			
	Чердак: Замена системы		2016	100
	Этажи:			
	Вся система: Замена системы по тех.подполью и чердаку		2016	70
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж: Замена системы	100	2016	100
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи: Замена системы	100		
	Вся система: Замена системы по тех.подполью	100	2016	30
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж: Замена системы	100	2016	100
	Транзит питающий:			
	Этажи: Замена системы	100		
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система: замена системы по тех.подполью	100	2016	100
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж: Замена системы	100	2016	100
	Этажи: Замена системы	100		
	Вся система: замена системы по тех.подполью	100	2016	50

1	2	3	4	5
Мусоропр.	Замена системы мусороудаления	100	2016	100
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)	Ремонт системы		2016	100
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Выполнены частично и выполнены непредусмотренные работы			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша Холодн. чердак Кровля: Рулонная 437 кв.м	Кровля: незначительные растрескивания рулонного покрытия. Наличие застойных зон. По данным ОДС протечки в кв. отсутствуют.	Н	10	У
	Свесы: Механические повреждения, поверхностная коррозия.	Н	10	У
	Стропильная система: Отсутствует.			
	Чердак: Сухие следы протечек.	У	20	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Работоспособное состояние кровли. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Н	20	Р
Водоотвод Внутренний Материал: ПВХ	Незначительные краевые сколы асфальтового покрытия отмостки.	Н	10	У
Межпанельные стыки Закрытые	Многочисленные протечки и промерзания в квартирах. В 2016 г. была выполнена окраска межпанельных стыков без герметизации.	У	5	У
Фасад 1429 кв.м Отделка стен: Окраска по штукатурке (в т.ч. панели, блоки) Отделка цоколя: Окраска по штукатурке Оконные заполнения: деревянные и пластиковые	Незначительное шелушение окрасочного слоя фасадов на отдельных участках.	У	15	У
Балконы 56 шт. Лоджии: 0 шт. Козырьки: - над входами: 1 шт. - над лоджиями / балконами верхних этажей: 0 шт. - непроектные: 6 шт. Эркеры: 0 шт.	Балконы: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит балконов.	Р	10	Р
	Лоджии:			
	Козырьки: Незначительное шелушение нижней плоскости плит козырьков. Непроектные козырьки выполнены из подручных материалов.	Р	10	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Крупн.блоки</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	15	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Незначительное растрескивание бетонной стяжки пола на отдельных участках. Частично земляной пол. ТВР в норме.	У	20	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: Отсутствует.			
	Крыльца: Краевые сколы, растрескивание покрытия площадки входа.	У	10	У
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери: Рассыхание оконных переплетов.		10	У
	Внутренняя отделка помещений: Дефекты внутренней отделки лестничных маршей.		10	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Краевые сколы и потертости ступеней.	Р	15	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопления <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>1 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Транзит питающий: Отсутствует.	У		
	Чердак: Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Этажи: Коррозия трубопроводов. Нарушение теплоизоляции. Не действует запорная арматура. Следы ремонтов. За год 5 аварий.	У	30	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы по этажам.	У	30	Н
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Закрытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	Н	10	У
	Транзит питающий: Отсутствует.	У		
	Чердак: Отсутствует.			
	Этажи: Тип стояков частично скрытые. Коррозия резьбовых соединений. Не действует запорная арматура, нарушение теплоизоляции. За год 4 аварии.	Н	40	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы по этажам.	Н	40	Н
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков:	Тех.подполье/тех.этаж: Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	Н	10	У
	Транзит питающий: Поверхностная коррозия трубопровода. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Этажи: Тип стояков частично скрытые. Глубокая коррозия трубопроводов. Нарушение теплоизоляции. Следы ремонтов. За год 6 аварий.	Н	40	Н
	Внутренний пожарный водопровод: Отсутствует.			
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы по этажам.	Н	40	Н

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>Чугун</i> Тип стояков: <i>Закрытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: По тех.подполью ПВХ. Негерметичность соединений. Бытовые засоры. Аварий за год не зафиксировано.	Н	10	У
	Этажи: Негерметичность соединений, глубокая коррозия трубопроводов. За год 5 аварий.	Н	30	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы по этажам.	Н	30	Н
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>Заглубленные</i>	Незначительные механические повреждения.	Н	10	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 0173200001417001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «ЭКОСИНТЕЗ»		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>1 шт.</i> гр.пасс: <i>0 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Отсутствует</i>					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На I этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Отсутствует</i>					
Система ППАиДУ <i>Отсутствует</i>					
Система оповещения о пожаре <i>Отсутствует</i>					
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>Прилегающей территории</i>	В работоспособном состоянии	н/п			У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.
5. Уточнено отсутствие транзитов питающих.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:**

- Герметизация межпанельных стыков;
- Замена системы ЦО по этажам;
- Замена систем ГВС, ХВС, канализации по этажам.

2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.**Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневольская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоград г. (Зеленоград г.)

дом №

корп. № 147 стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
9	1	11631	64	2592	2313	278
Серия проекта: П-18			Год постройки/реконстр.: 1961 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					44,5	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,1
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				76,0
		Величина отклонения (%)				18,12

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 12.08.2013	№ Зл-13-192572	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля: замена кровли	100	2016	100
	Свесы: замена свесов	100	2016	100
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы: замена кровли, свесов	100	2016	100
Водоотвод	Замена водоотвода, ремонт отомстки	100	2016	100
Герметиз.	Окраска межпанельных стыков		2016	100
Фасад	Ремонт: Окраска фасадов Оконные заполнения:		2016	100
Балконы	Балконы: Ремонт балконов		2016	100
	Лоджии:			
	Козырьки: Ремонт козырька		2016	100
	Эркеры:			
	Все элементы: Ремонт балконов и козырька		2016	100
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы	Косметический ремонт л/к		2016	100

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отоп- ления	Тех.подполье/тех.этаж: Замена системы		2016	100
	Транзит питающий:			
	Чердак: Замена системы		2016	100
	Этажи:			
	Вся система: Замена системы по тех.подполью и чердаку		2016	70
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж: Замена системы	100	2016	100
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи: Замена системы	100		
	Вся система: замена системы по тех.подполью	100	2016	30
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж: Замена системы	100	2016	100
	Транзит питающий:			
	Этажи: Замена системы	100		
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система: замена системы по тех.подполью	100	2016	100
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж: Замена системы	100	2016	100
	Этажи: Замена системы	100		
	Вся система: замена системы по тех.подполью	100	2016	50

1	2	3	4	5
Мусоропр.	Замена системы мусороудаления	100	2016	100
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для малоомобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)	Ремонт системы		2016	100
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Выполнены частично и выполнены непредусмотренные работы			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша Холодн. чердак Кровля: Рулонная 437 кв.м	Кровля: незначительные растрескивания рулонного покрытия. Наличие застойных зон. По данным ОДС протечки в кв. отсутствуют.	Н	10	У
	Свесы: Механические повреждения, поверхностная коррозия.	Н	10	У
	Стропильная система: отсутствует			
	Чердак: Сухие следы протечек.	У	20	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Работоспособное состояние кровли. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Н	20	Р
Водоотвод Внутренний Материал: ПВХ	Незначительные краевые сколы асфальтового покрытия отмостки.	Н	10	У
Межпанельные стыки Закрытые	Многочисленные протечки и промерзания в квартирах. В 2016 г. была выполнена окраска межпанельных стыков без герметизации.	У	20	Н
Фасад 1430 кв.м Отделка стен: Окраска по штукатурке (в т.ч. панели, блоки) Отделка цоколя: Окраска по штукатурке Оконные заполнения: деревянные и пластиковые	Незначительное шелушение окрасочного слоя фасадов на отдельных участках.	У	15	У
Балконы 56 шт. Лоджии: 0 шт. Козырьки: - над входами: 1 шт. - над лоджиями / балконами верхних этажей: 0 шт. - непроектные: 6 шт. Эркеры: 0 шт.	Балконы: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит балконов.	Р	10	Р
	Лоджии:			
	Козырьки: Незначительное шелушение нижней плоскости плит козырьков. Непроектные козырьки выполнены из подручных материалов.	Р	10	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Крупн.блоки</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	15	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Незначительное растрескивание бетонной стяжки пола на отдельных участках. Частично земляной пол. ТВР в норме.	У	20	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: Отсутствует.			
	Крыльца: Краевые сколы, растрескивание покрытия площадки входа.	У	10	У
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери: Рассыхание оконных переплетов.		10	У
	Внутренняя отделка помещений: Дефекты внутренней отделки лестничных маршей.		10	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Краевые сколы и потертости ступеней.	Р	15	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопле- ния <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>чугунные радиаторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизи- рованный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>1 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Нарушение местами теплоизо- ляции трубопроводов, поверхностная коррозия резьбо- вых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Транзит питающий: Отсутствует.	У		
	Чердак: Нарушение местами теплоизоляции трубопро- водов, поверхностная коррозия запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Этажи: Коррозия резьбовых соединений. Не действует запорная арматура. Следы ремонтов. За год 5 аварий.	У	30	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы по этажам.	У	30	Н
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Закрытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Нарушение местами теплоизо- ляции трубопроводов, поверхностная коррозия резьбо- вых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	Н	10	У
	Транзит питающий: Отсутствует.	У		
	Чердак: Отсутствует.			
	Этажи: Стояки частично скрытые. Коррозия резьбовых соединений. Не действует запорная арматура, наруше- ние теплоизоляции. За год 3 аварии.	Н	40	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы по этажам.	Н	40	Н
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Закрытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Нарушение местами теплоизо- ляции трубопроводов, поверхностная коррозия резьбо- вых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	Н	10	У
	Транзит питающий: Поверхностная коррозия трубо- провода. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Этажи: Стояки частично скрытые. Глубокая коррозия трубопроводов. Нарушение теплоизоляции. Следы ре- монтов. За год 3 аварии.	Н	40	Н
	Внутренний пожарный водопровод: Отсутствует.			
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы по этажам.	Н	40	Н

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>Чугун</i> Тип стояков: <i>Закрытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: По тех.подполью ПВХ. Негерметичность соединений. Бытовые засоры. Аварий за год не зафиксировано.	Н	10	У
	Этажи: Негерметичность соединений, глубокая коррозия трубопроводов. За год 5 аварий.	Н	30	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы по этажам.	Н	30	Н
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>Заглубленные</i>	Незначительные механические повреждения.	Н	10	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>1 шт.</i> гр.пасс: <i>0 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		у
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Отсутствует</i>					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На 1 этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		у
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		у
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Отсутствует</i>					
Система ППАиДУ <i>Отсутствует</i>					
Система оповещения о пожаре <i>Отсутствует</i>					
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>Прилегающей территории</i>	В работоспособном состоянии	н/п			у

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.
5. Уточнено отсутствие транзитов питающих ЦО и ГВС.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:**

- Герметизация межпанельных стыков;
- Замена системы ЦО по этажам;
- Замена систем ГВС, ХВС, канализации по этажам.

2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.**Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневольская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоград г. (Зеленоград г.)

дом №

корп. № 148 стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
9	1	11612	64	2586	2310	276
Серия проекта: П-18			Год постройки/реконстр.: 1962 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					48,2	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,1
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				76,0
		Величина отклонения (%)				18,12

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 14.08.2013	№ Зл-13-192573	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля: замена кровли	100	2016	100
	Свесы: замена свесов	100	2016	100
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы: замена кровли, свесов	100	2016	100
Водоотвод	Замена водоотвода, ремонт отомстки	100	2016	100
Герметиз.	Окраска межпанельных стыков		2016	100
Фасад	Ремонт: Окраска фасадов Оконные заполнения:		2016	100
Балконы	Балконы: Ремонт балконов		2016	100
	Лоджии:			
	Козырьки: Ремонт козырька		2016	100
	Эркеры:			
	Все элементы: Ремонт балконов и козырька		2016	100
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы	Косметический ремонт л/к		2016	100

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отоп- ления	Тех.подполье/тех.этаж: Замена системы		2016	100
	Транзит питающий:			
	Чердак: Замена системы		2016	100
	Этажи:			
	Вся система: Замена системы по тех.подполью и чердаку		2016	70
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж: Замена системы	100	2016	100
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи: Замена системы	100		
	Вся система: Замена системы по тех.подполью и чердаку	100	2016	30
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж: Замена системы	100	2016	100
	Транзит питающий:			
	Этажи: Замена системы	100		
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система: Замена системы по тех.подполью и чердаку	100	2016	100
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж: Замена системы	100	2016	100
	Этажи: Замена системы	100		
	Вся система: Замена системы по тех.подполью и чердаку	100	2016	50

1	2	3	4	5
Мусоропр.	Замена системы мусороудаления	100	2016	100
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Выполнены частично и выполнены непредусмотренные работы			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша Холодн. чердак Кровля: Рулонная 440 кв.м	Кровля: незначительные растрескивания рулонного покрытия. Наличие застойных зон. По данным ОДС протечки в кв. отсутствуют.	Н	10	У
	Свесы: Механические повреждения, поверхностная коррозия.	Н	10	У
	Стропильная система: отсутствует			
	Чердак: Сухие следы протечек.	У	20	У
	Покрытие ж/б: Отсутствует.	Р		
	Все элементы: Работоспособное состояние кровли. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Н	20	Р
Водоотвод Внутренний Материал: ПВХ	Незначительные краевые сколы асфальтового покрытия отмостки.	Н	10	У
Межпанельные стыки Закрытые	Многочисленные протечки и промерзания в квартирах. В 2016 г. была выполнена окраска межпанельных стыков без герметизации.	У	20	Н
Фасад 1429 кв.м Отделка стен: Окраска по штукатурке (в т.ч. панели, блоки) Отделка цоколя: Окраска по штукатурке Оконные заполнения: деревянные и пластиковые	Незначительное шелушение окрасочного слоя фасадов на отдельных участках.	У	15	У
Балконы 56 шт. Лоджии: 0 шт. Козырьки: - над входами: 1 шт. - над лоджиями / балконами верхних этажей: 0 шт. - непроектные: 6 шт. Эркеры: 0 шт.	Балконы: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит балконов.	Р	10	Р
	Лоджии:			
	Козырьки: Незначительное шелушение нижней плоскости плит козырьков. Непроектные козырьки выполнены из подручных материалов.	Р	10	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Крупн.блоки</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	15	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Незначительное растрескивание бетонной стяжки пола на отдельных участках. Частично земляной пол. ТВР в норме.	У	20	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: Отсутствует.			
	Крыльца: Краевые сколы, растрескивание покрытия площадки входа.	У	10	У
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери: Рассыхание оконных переплетов.		10	У
	Внутренняя отделка помещений: Дефекты внутренней отделки лестничных маршей.		10	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Краевые сколы и потертости ступеней.	Р	15	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопления <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>1 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Транзит питающий: Отсутствует.	У		
	Чердак: Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Этажи: Коррозия резьбовых соединений. Не действует запорная арматура. Следы ремонтов. За год 4 аварии.	У	30	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы по этажам.	У	30	Н
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Неудовлетворительное состояние системы по этажам.	Н	10	У
	Транзит питающий: Отсутствует.	У		
	Чердак: Отсутствует.			
	Этажи: Тип стояков частично скрытые. Коррозия резьбовых соединений. Не действует запорная арматура, нарушение теплоизоляции. За год 6 аварий.	Н	40	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы по этажам.	Н	40	Н
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Коррозия резьбовых соединений. Не действует запорная арматура, нарушение теплоизоляции. За год 6 аварий.	Н	10	У
	Транзит питающий: Поверхностная коррозия трубопровода. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Этажи: Тип стояков частично скрытые. Глубокая коррозия трубопроводов. Нарушение теплоизоляции. Следы ремонтов. За год 5 аварий.	Н	40	Н
	Внутренний пожарный водопровод: Отсутствует.			
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы по этажам.	Н	40	Н

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>Чугун</i> Тип стояков: <i>Закрытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: По тех.подполью ПВХ. Негерметичность соединений. Бытовые засоры. Аварий за год не зафиксировано.	Н	10	У
	Этажи: Негерметичность соединений, глубокая коррозия трубопроводов. За год 5 аварий.	Н	30	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы по этажам.	Н	30	Н
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>Заглубленные</i>	Незначительные механические повреждения.	Н	10	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 0173200001417001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>1 шт.</i> гр.пасс: <i>0 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Отсутствует</i>					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На 1 этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Отсутствует</i>					
Система ППАиДУ <i>Отсутствует</i>					
Система оповещения о пожаре <i>Отсутствует</i>					
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>Прилегающей территории</i>	В работоспособном состоянии	н/п			У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.
5. Уточнено отсутствие транзитов питающих ЦО и ГВС.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:**

- Герметизация межпанельных стыков;
- Замена системы ЦО по этажам;
- Замена систем ГВС, ХВС, канализации по этажам.

2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.**Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневольская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоград г. (Зеленоград г.)

дом №

корп. № 153 стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая организация ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
9	1	14380	71	2937	2937	0
Серия проекта: Индивид.			Год постройки/реконстр.: 1964 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					36,5	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,1
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				76,0
		Величина отклонения (%)				18,12

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 14.08.2013	№ Зл-13-192574	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля: замена кровли	100	2016	100
	Свесы: замена свесов	100	2016	100
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы: замена кровли, свесов	100	2016	100
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Ремонт фасадов Оконные заполнения:		2016	100
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье	Ремонт помещения тех.подполья		2016	100
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отоп- ления	Тех.подполье/тех.этаж: Замена системы	100	2016	100
	Транзит питающий:			
	Чердак: Замена системы	100	2016	100
	Этажи: Замена системы	100	2016	100
	Вся система: Замена системы в здании	100	2016	100
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж: Замена системы	100	2016	100
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи: Замена системы	100	2016	100
	Вся система: Замена системы	100	2016	30
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж: Замена системы	100	2016	100
	Транзит питающий:			
	Этажи: Замена системы	100	2016	100
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система: Замена системы в здании	100	2016	100
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж: Замена системы	100	2016	100
	Этажи: Замена системы	100		
	Вся система: Замена системы в здании	100	2016	50

1	2	3	4	5
Мусоропр.	Ремонт системы мусороудаления		2016	100
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Выполнены полностью и выполнены непредусмотренные работы			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обсл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша Холодн. чердак Кровля: Рулонная 524 кв.м	Кровля: незначительные растрескивания рулонного покрытия. По данным ОДС протечки в кв. отсутствуют.	Н	10	У
	Свесы: поверхностная коррозия на отдельных участках.	Н	10	У
	Стропильная система: отсутствует			
	Чердак: Незначительные растрескивания бетонной стяжки пола.	У	15	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Работоспособное состояние кровли. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Н	15	Р
Водоотвод Внутренний Материал: Черн. сталь	Растрескивание, провалы отмостки на отдельных участках. Поверхностная коррозия трубопровода в тех. подполье.	У	20	У
Межпанельные стыки Отсутствуют				
Фасад 3188 кв.м Отделка стен: облицовка керамическими блоками Отделка цоколя: Окраска по штукатурке Оконные заполнения: деревянные и пластиковые	Незначительные сколы отдельных блоков.	У	10	У
Балконы 36 шт. Лоджии: 45 шт. Козырьки: - над входами: 1 шт. - над лоджиями / балконами верхних этажей: 0 шт. - непроектные: 6 шт. Эркеры: 0 шт.	Балконы: Незначительные краевые сколы.	Р	10	Р
	Лоджии: Незначительные краевые сколы.	Р	10	Р
	Козырьки: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырька. Непроjektные козырьки выполнены из подручных материалов.	Р	15	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Р	15	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Красн.кирпич</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	10	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Разрушение бетонной стяжки пола на отдельных участках. ТВР в норме.	У	10	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) Площадь: <i>0 кв.м</i> <i>отсутствует</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: Отсутствуют			
	Крыльца: растрескивание покрытия площадки входа на отдельных участках.	У	15	У
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери: Рассыхание оконных переплетов.		15	У
	Внутренняя отделка помещений: Дефекты внутренней отделки лестничных маршей.		15	У
	Все элементы: Состояние удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Краевые сколы и потертости ступеней.	Р	15	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	5	Р

1	2	3	4	5
Система отопления <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>биметаллические радиаторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>1 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия запорной арматуры, трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	Н	10	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Частично не действует запорная арматура. Аварий за год не зафиксировано.	Н	10	У
	Этажи: Коррозия резьбовых соединений. Нарушение теплоизоляции. Аварий за год не зафиксировано.	Н	15	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Н	15	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, частично не действует запорная арматура. Аварий за год не зафиксировано.	Н	10	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.		10	У
	Этажи: Стояки частично скрыты. Коррозия резьбовых соединений, трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	Н	10	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Н	10	У
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	Н	10	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Этажи: Стояки частично скрыты. Коррозия резьбовых соединений, трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	Н	10	У
	Внутренний пожарный водопровод: Отсутствует.			
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Н	10	У

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>Чугун</i> Тип стояков: <i>Закрытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: По тех.подполью ПВХ. Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	Н	10	У
	Этажи: Глубокая коррозия трубопроводов. За год 5 аварий.	Н	35	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы по этажам.	Н	35	Н
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Незначительные механические повреждения.	У	10	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>1 шт.</i> гр.пасс: <i>0 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		у
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Отсутствует</i>					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>В подвале</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		у
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		у
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Отсутствует</i>					
Система ППАиДУ <i>Отсутствует</i>					
Система оповещения о пожаре <i>Отсутствует</i>					
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>Прилегающей территории</i>	В работоспособном состоянии	н/п			у

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:****- Замену системы канализации по этажам.****2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.****Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневольская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоград г. (Зеленоград г.)

дом №

корп. № 158 стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
12	8	129952	508	26058	25635	423
Серия проекта: П-68			Год постройки/реконстр.: 1972 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					24,6	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,1
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				70,0
		Величина отклонения (%)				28,24

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 12.08.2013	№ Зл-13-192575	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отоп- ления	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы	100	2018	10
	Транзит питающий:			
	Чердак: замена системы	100	2018	10
	Этажи: замена системы	100	2018	10
	Вся система: замена системы в здании	100	2018	10
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак: замена системы	100	2018	10
	Этажи: замена системы	100	2018	10
	Вся система: замена системы по чердаку и этажам	70	2018	10
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж: Замена системы	100	2018	10
	Транзит питающий:			
	Этажи: Замена системы	100	2018	10
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система: Замена системы в здании	100	2018	10
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж: Замена системы	100	2018	10
	Этажи: Замена системы	100	2018	10
	Вся система: замена системы в здании	100	2018	10

1	2	3	4	5
Мусоропр.	Замена системы	100	2018	10
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Выполнены частично			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Теплый чердак</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>3584 кв.м</i>	Кровля: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
	Свесы: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
	Стропильная система: Отсутствует.			
	Чердак: незначительные растрескивания бетонной стяжки пола	У	20	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Работоспособное состояние кровли. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Р	25	Р
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>ПВХ</i>	На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
Межпанельные стыки <i>Закрытые</i>	На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
Фасад <i>8740 кв.м</i> Отделка стен: <i>Окраска по штукатурке (в т.ч. панели, блоки)</i> Отделка цоколя: <i>Окраска по штукатурке</i> Оконные заполнения: <i>деревянные и пластиковые</i>	На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
Балконы <i>0 шт.</i> Лоджии: <i>423 шт.</i> Козырьки: <i>- над входами:</i> <i>0 шт.</i> <i>- над лоджиями / балконами верхних этажей:</i> <i>36 шт.</i> <i>- непроектные:</i> <i>33 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы:			
	Лоджии: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	Р	25	Р
	Козырьки: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт. Непроектные козырьки выполнены из подручных материалов.	Р	25	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Р	25	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Крупн.блоки</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	10	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
	Крыльца: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.		25	У
	Внутренняя отделка помещений: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.		25	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	25	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Краевые сколы и потертости ступеней.	Р	20	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопле- ния <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизи- рованный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>8 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: На момент обследования зда- ния проводится федеральный капитальный ремонт.	Н	25	У
	Транзит питающий: Поверхностная коррозия водопро- вода. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Чердак: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	Н	25	У
	Этажи: На момент обследования здания проводится фе- деральный капитальный ремонт.	Н	25	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Н	25	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Полимеры</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: На момент обследования зда- ния проводится федеральный капитальный ремонт. Под тех.подполью оцинк.сталь.	У	25	У
	Транзит питающий: Поверхностная коррозия водопро- вода. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Чердак: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	Н	25	У
	Этажи: На момент обследования здания проводится фе- деральный капитальный ремонт.	Н	25	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Н	25	У
Система ХВС Трубопроводы: <i>Полимеры</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: На момент обследования зда- ния проводится федеральный капитальный ремонт. Под тех.подполью оцинк.сталь.	Н	25	У
	Транзит питающий: Поверхностная коррозия водопро- вода. Аварий за год не зафиксировано.		15	У
	Этажи: На момент обследования здания проводится фе- деральный капитальный ремонт.	Н	25	У
	Внутренний пожарный водопровод: На момент обсле- дования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Н	25	У

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>ПВХ</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	Н	25	У
	Этажи: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	Н	25	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Н	25	У
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>Заглубленные</i>	На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	Н	25	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «ЭКОСИНТЕЗ»		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>8 шт.</i> гр.пасс.: <i>8 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Отсутствует</i>					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На I этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Отсутствует</i>					
Система ПШАиДУ <i>Не комплексная (ДУ)</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система оповещения о пожаре <i>Отсутствует</i>					
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>Прилегающей территории</i>	В работоспособном состоянии	н/п			У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.
5. Уточнено количество балконов и лоджий.
6. На момент обследования здания проводился ФКР.
7. Уточнено наличие транзита ХВС.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.****Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
ООО «Группа Ю.С.Т.Э.»_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоград г. (Зеленоград г.)

дом №

корп. № 160 стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
12	7	96456	427	21694	21509	185
Серия проекта: П-68			Год постройки/реконстр.: 1972 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					37,0	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,1
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				70,0
		Величина отклонения (%)				28,24

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 12.08.2013	№ Зл-13-192576	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца: Ремонт крылец		2015	100
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы: Ремонт крылец		2015	40
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отоп- ления	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы	100		
	Транзит питающий:			
	Чердак: замена системы	100		
	Этажи: замена системы	100		
	Вся система: замена системы в здании	100		
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы		2014	100
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи: замена системы		2017	100
	Вся система: Замена системы по тех.подполью и этажам		2017	100
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи: Замена системы		2017	100
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система: Замена системы по этажам		2017	30
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж: Замена системы	100		
	Этажи: Замена системы	100		
	Вся система: замена системы в здании	100		

1	2	3	4	5
Мусоропр.	Замена системы	100		
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты	Замена лифтов		2013	10
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Не выполнены, а выполнены непредусмотренные работы			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Теплый чердак</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>3070 кв.м</i>	Кровля: Многочисленные растрескивания, разрывы, вздутия рулонного покрытия рулонного покрытия. Следы ремонтов. По данным ОДС протечки в кв. последних этажей.	У	30	Н
	Свесы: Глубокая коррозия, деформация.	У	30	Н
	Стропильная система: отсутствует			
	Чердак: незначительные растрескивания бетонной стяжки пола	У	15	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Неудовлетворительное состояние кровли и свесов.	Р	30	Н
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>Черн.сталь</i>	Глубокая коррозия трубопровода в техподполье. Незначительные растрескивания асфальтового покрытия от мостки на отдельных участках.	У	30	Н
Межпанельные стыки <i>Закрытые</i>	Наличие растрескиваний, старения и высыхания герметика. По данным ОДС протечки и промерзания в кв. 54, 119, 320, 390.	У	15	Н
Фасад <i>7360 кв.м</i> Отделка стен: <i>Окраска по штукатурке (в т.ч. панели, блоки)</i> Отделка цоколя: <i>Окраска по штукатурке</i> Оконные заполнения: <i>деревянные и пластиковые</i>	Незначительные шелушения штукатурного слоя.	У	20	У
Балконы <i>0 шт.</i> Лоджии: <i>365 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>0 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>28 шт.</i> - непроектные: <i>0 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы: Краевые разрушения, растрескивания нижней плоскости балконов.		25	Р
	Лоджии:	Р		
	Козырьки: Поверхностная коррозия. Непроектные козырьки выполнены из подручных материалов.	Р	25	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Р	25	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Крупн.блоки</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	10	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Растрескивания цементной стяжки пола на отдельных участках. Незначительная сырость в помещении. ТВР в норме.	У	20	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: Незначительные дефекты пола.	У	20	У
	Крыльца: Незначительные растрескивания асфальтового покрытия площадки входа.	У	5	У
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери: Незначительное рассыхание оконных переплетов.		20	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		20	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У
Лестницы <i>Ж/бет.мариш</i>	Краевые сколы и потертости ступеней.	Р	20	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопления <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>7 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: многочисленные нарушение теплоизоляции трубопроводов, коррозия резьбовых соединений. За год 4 аварии.	Н	35	Н
	Транзит питающий: Глубокая коррозия водопровода. За год 5 аварий.	У	30	Н
	Чердак: нарушение теплоизоляции на чердаке, коррозия резьбовых соединений, глубокая коррозия трубопроводов. За год 3 аварии.	Н	30	Н
	Этажи: глубокая коррозия резьбовых соединений, подводок. Нарушения теплоизоляции. Неисправность запорной арматуры. За год 2 аварии.	Н	35	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в здании, транзита питающего.	Н	35	Н
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Поверхностная коррозия трубопроводов, частично не действует запорная арматура. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Транзит питающий: Глубокая коррозия водопровода. За год 5 аварий.	У	30	Н
	Чердак: Поверхностная коррозия трубопроводов, резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	25	У
	Этажи: Негерметичность соединений, нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Вся система: Неудовлетворительное состояние транзита питающего.	У	30	Н
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Поверхностная коррозия трубопроводов, резьбовых соединений. За год 1 авария.	У	25	У
	Транзит питающий: Глубокая коррозия водопровода. За год 5 аварий.	У	30	Н
	Этажи: Негерметичность соединений, нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Внутренний пожарный водопровод: Заполнен водой. Глубокая коррозия трубопровода. За год 3 аварии.	У	30	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние транзита питающего, пожарного водопровода.	У	30	Н

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>Чугун</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Коррозия трубопровода. Отсутствие заглушек прочисток, нарушение герметичности соединений. За год 5 аварий.	Н	30	Н
	Этажи: Негерметичность соединений. Глубокая коррозия трубопровода, повреждение креплений. За год 4 аварий.	Н	30	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в здании.	Н	30	Н
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>Заглубленные</i>	Глубокая коррозия и деформация мусороприемного оборудования.	Н	35	Н

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: 7 шт. гр.пасс.: 7 шт. в т.ч. навесные: 0 шт.	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения 2 шт.					
Устройство для автоматического опускания лифта Отсутствует					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: На I этаже Кол-во ВРУ: 2 шт.	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) Имеется	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) Отсутствует					
Система ПШАиДУ Не комплексная (ДУ)	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система оповещения о пожаре Отсутствует					
Система ГС Вводы: Отсутствует Разводка:					
Система видеонаблюдения Прилегающей территории	В работоспособном состоянии	н/п			У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.
5. Уточнено количество балконов и лоджий.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:**

- Замена кровли и свесов;
- Замена внутреннего водоотвода;
- Герметизация межпанельных стыков;
- Замена системы ЦО в здании;
- Замена транзита ЦО, ГВС, ХВС;
- Замена внутреннего пожарного водопровода;
- Замена системы канализации в здании;
- Замена мусороприемного оборудования.

2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.**Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**

Д.С. Беневольская

О.М. Воробьев

В.Г. Алдакимов

Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоград г. (Зеленоград г.)

дом №

корп. № 161 стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
12	1	19658	80	4268	4076	192
Серия проекта: П-68			Год постройки/реконстр.: 1972 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					37,7	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,1
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				70,0
		Величина отклонения (%)				28,24

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 12.08.2013	№ Зл-13-192577	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля: замена кровли	100	2018	10
	Свесы: замена свесов	100	2018	10
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы: замена кровли, свесов	100	2018	10
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отоп- ления	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы	100	2018	10
	Транзит питающий:			
	Чердак: замена системы	100	2018	10
	Этажи: замена системы	100	2018	10
	Вся система: замена системы в здании	100	2018	10
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак: Замена системы	100	2018	10
	Этажи: Замена системы	100	2018	10
	Вся система: замена системы по чердаку и этажам	70	2018	10
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж: Замена системы	100	2018	10
	Транзит питающий:			
	Этажи: Замена системы	100	2018	10
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система: замена системы в здании	100	2018	10
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж: Замена системы	100	2018	10
	Этажи: Замена системы	100	2018	10
	Вся система: замена системы в здании	100	2018	10

1	2	3	4	5
Мусоропр.	Замена системы мусороудаления	100	2018	10
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Выполнены частично			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Теплый чердак</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>591 кв.м</i>	Кровля: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	Н	25	У
	Свесы: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	Н	25	У
	Стропильная система: Отсутствует.			
	Чердак: незначительные растрескивания бетонной стяжки пола	У	20	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Работоспособное состояние кровли. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Н	25	Р
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>ПВХ</i>	На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
Межпанельные стыки <i>Закрытые</i>	На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
Фасад <i>1840 кв.м</i> Отделка стен: <i>Окраска по штукатурке (в т.ч. панели, блоки)</i> Отделка цоколя: <i>Окраска по штукатурке</i> Оконные заполнения: <i>деревянные и пластиковые</i>	На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
Балконы <i>61 шт.</i> Лоджии: <i>0 шт.</i> Козырьки: <i>- над входами:</i> <i>0 шт.</i> <i>- над лоджиями / балконами верхних этажей:</i> <i>12 шт.</i> <i>- непроектные:</i> <i>14 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.		25	Р
	Лоджии:	Р		
	Козырьки: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт. Непроектные козырьки выполнены из подручных материалов.	Р	25	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Работоспособное состояние кровли. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Р	25	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Крупн.блоки</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	10	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
	Крыльца: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.		25	У
	Внутренняя отделка помещений: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.		25	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	25	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Краевые сколы и потертости ступеней.	Р	20	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопле- ния <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизи- рованный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>1 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: На момент обследования зда- ния проводится федеральный капитальный ремонт.	Н	25	У
	Транзит питающий: Поверхностная коррозия водопро- вода. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Чердак: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	Н	25	У
	Этажи: На момент обследования здания проводится фе- деральный капитальный ремонт.	Н	25	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Н	25	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Полимеры</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: На момент обследования зда- ния проводится федеральный капитальный ремонт. Под тех.подполью оцинк.сталь.	У	25	У
	Транзит питающий: Поверхностная коррозия водопро- вода. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Чердак: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	Н	25	У
	Этажи: На момент обследования здания проводится фе- деральный капитальный ремонт.	Н	25	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Н	25	У
Система ХВС Трубопроводы: <i>Полимеры</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: На момент обследования зда- ния проводится федеральный капитальный ремонт. Под тех.подполью оцинк.сталь.	Н	25	У
	Транзит питающий: Поверхностная коррозия водопро- вода. Аварий за год не зафиксировано.		15	У
	Этажи: На момент обследования здания проводится фе- деральный капитальный ремонт.	Н	25	У
	Внутренний пожарный водопровод: На момент обсле- дования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Н	25	У

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>ПВХ</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	Н	25	У
	Этажи: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	Н	25	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Н	25	У
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>Заглубленные</i>	На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	Н	25	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>1 шт.</i> гр.пасс.: <i>0 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Отсутствует</i>					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На I этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Отсутствует</i>					
Система ПШАиДУ <i>Не комплексная (ДУ)</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система оповещения о пожаре <i>Отсутствует</i>					
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>Прилегающей территории</i>	В работоспособном состоянии	н/п			У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.
5. Уточнено количество балконов и лоджий.
6. На момент обследования здания проводился ФКР.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.****Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**

_____ Д.С. Беневольская

_____ О.М. Воробьев

_____ В.Г. Алдакимов

_____ Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоград г. (Зеленоград г.)

дом №

корп. № 162 стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
12	4	81196	371	16907	16890	17
Серия проекта: П-68			Год постройки/реконстр.: 1972 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					16,1	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,1
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				70,0
		Величина отклонения (%)				28,24

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 14.08.2013	№ Зл-13-192578	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля: замена кровли	100	2018	10
	Свесы: замена свесов	100	2018	10
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы: замена кровли, свесов	100	2018	10
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отоп- ления	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы	100	2018	10
	Транзит питающий:			
	Чердак: замена системы	100	2018	10
	Этажи: замена системы	100	2018	10
	Вся система: замена системы в здании	100	2018	10
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак: замена системы	100	2018	10
	Этажи: замена системы	100	2018	10
	Вся система: замена системы по чердаку и этажам	70	2018	10
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж: Замена системы	100	2018	5
	Транзит питающий:			
	Этажи: Замена системы	100	2018	5
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система: Замена системы в здании	100	2018	5
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи:			
	Вся система:			

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Выполнены частично			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Теплый чердак</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>2470 кв.м</i>	Кровля: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	Н	25	У
	Свесы: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	Н	25	У
	Стропильная система: отсутствует			
	Чердак: незначительные растрескивания бетонной стяжки пола	У	20	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Работоспособное состояние кровли. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Н	25	Р
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>ПВХ</i>	На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
Межпанельные стыки <i>Закрытые</i>	На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
Фасад <i>6014 кв.м</i> Отделка стен: <i>Окраска по штукатурке (в т.ч. панели, блоки)</i> Отделка цоколя: <i>Окраска по штукатурке</i> Оконные заполнения: <i>деревянные и пластиковые</i>	На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
Балконы <i>210 шт.</i> Лоджии: <i>0 шт.</i> Козырьки: <i>- над входами:</i> <i>0 шт.</i> <i>- над лоджиями / балконами верхних этажей:</i> <i>48 шт.</i> <i>- непроектные:</i> <i>42 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.		25	Р
	Лоджии:	Р		
	Козырьки: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт. Непроектные козырьки выполнены из подручных материалов.	Р	25	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Р	25	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Крупн.блоки</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	10	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
	Крыльца: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.		25	У
	Внутренняя отделка помещений: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.		25	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	25	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Краевые сколы и потертости ступеней.	Р	20	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопле- ния <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизи- рованный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>4 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: На момент обследования зда- ния проводится федеральный капитальный ремонт.	Н	25	У
	Транзит питающий: Поверхностная коррозия водопро- вода. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Чердак: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	Н	25	У
	Этажи: На момент обследования здания проводится фе- деральный капитальный ремонт.	Н	25	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Н	25	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Полимеры</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: На момент обследования зда- ния проводится федеральный капитальный ремонт. Под тех.подполью оцинк.сталь.	У	25	У
	Транзит питающий: Поверхностная коррозия водопро- вода. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Чердак: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	Н	25	У
	Этажи: На момент обследования здания проводится фе- деральный капитальный ремонт.	Н	25	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Н	25	У
Система ХВС Трубопроводы: <i>Полимеры</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: На момент обследования зда- ния проводится федеральный капитальный ремонт. Под тех.подполью оцинк.сталь.	Н	25	У
	Транзит питающий: Поверхностная коррозия водопро- вода. Аварий за год не зафиксировано.		15	У
	Этажи: На момент обследования здания проводится фе- деральный капитальный ремонт.	Н	25	У
	Внутренний пожарный водопровод: На момент обсле- дования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Н	25	У

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>ПВХ</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
	Этажи: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	25	У
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>Заглубленные</i>	На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>4 шт.</i> гр.пасс.: <i>4 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Отсутствует</i>					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На I этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Отсутствует</i>					
Система ПШАиДУ <i>Не комплексная (ДУ)</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система оповещения о пожаре <i>Отсутствует</i>					
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>Прилегающей территории</i>	В работоспособном состоянии	н/п			У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.
5. Уточнено количество балконов и лоджий.
6. На момент обследования здания проводился ФКР.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.****Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**

_____ Д.С. Беневольская

_____ О.М. Воробьев

_____ В.Г. Алдакимов

_____ Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоград г. (Зеленоград г.)

дом №

корп. № 164 стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: Жилой дом

Объединение собственников жилья

Управляющая ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
14	2	28865	144	7104	7104	0
Серия проекта: И-209А			Год постройки/реконстр.: 1971 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					39,7	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,1
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				70,0
		Величина отклонения (%)				21,83

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 14.08.2013	№ Зл-13-192579	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля: замена кровли	100		
	Свесы: замена свесов	100		
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы: замена кровли, свесов	100		
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отоп- ления	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы	100		
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи: замена системы		2014	100
	Вся система: замена системы в здании	30	2014	30
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы	100		
	Транзит питающий:			
	Чердак: замена системы	100		
	Этажи: замена системы	100		
	Вся система: замена системы в здании	100		
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы	100		
	Транзит питающий:			
	Этажи: замена системы	100		
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система: замена системы в здании	100		
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи:			
	Вся система:			

1	2	3	4	5
Мусоропр.	Замена системы	100		
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Не выполнены, а выполнены непредусмотренные работы			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Теплый чердак</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>1121 кв.м</i>	Кровля: Многочисленные растрескивания, разрывы, вздутия рулонного покрытия кровли. По данным ОДС протечки в кв. последних этажей.	Н	40	Н
	Свесы: Глубокая коррозия, механическая деформация на многочисленных участках, местами отсутствие свесов.	Н	30	Н
	Стропильная система: отсутствует			
	Чердак: незначительные растрескивания бетонной стяжки пола	У	15	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Неудовлетворительное состояние кровли, свесов.	Н	40	Н
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>Черн.сталь</i>	Поверхностная коррозия трубопровода в техподполье. Незначительные растрескивания асфальтового покрытия отмостки на отдельных участках.	У	25	У
Межпанельные стыки <i>Закрытые</i>	Наличие отслоений, старения и высыхания герметика. Следы ремонта межпанельных швов. По данным ОДС протечки и промерзания в многочисленных квартирах.	У	20	Н
Фасад <i>3360 кв.м</i> Отделка стен: <i>Фактурная</i> Отделка цоколя: <i>Окраска по штукатурке</i> Оконные заполнения: <i>деревянные и пластиковые</i>	Загрязнение фасада и цоколя. Незначительные краевые сколы плит.	У	25	У
Балконы <i>108 шт.</i> Лоджии: <i>148 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>2 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>0 шт.</i> - непроектные: <i>10 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы: Глубокая коррозия металлических решёток, частично отсутствуют защитные экраны, ослабление креплений. Краевые сколы.	Р	30	ОГР
	Лоджии: Глубокая коррозия металлических решёток, частично отсутствуют защитные экраны, ослабление креплений. Краевые сколы.	Р	30	ОГР
	Козырьки: Незначительная деформация металлической обделки козырьков. Непроектные козырьки выполнены из подручных материалов.	Р	15	Р
	Эркеры: отсутствует			
	Все элементы: Ограниченно-работоспособное состояние балконов и лоджий.	Р	30	ОГР

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Крупн.блоки</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	10	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Частично земляной пол. Разрушения ступеней входов. ТВР в норме.	У	20	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: незначительные дефекты отделки стен, пола.	У	20	У
	Крыльца: Незначительные сколы площадки входа.	У	20	У
	Пандусы наружные: отсутствуют.			
	Пандусы внутри-подъездные: отсутствуют.			
	Сходы/съезды: отсутствуют.			
	Окна, двери: Рассыхание оконных переплетов.		15	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		15	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Краевые сколы и потертости ступеней.	Р	20	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопле- ния <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизи- рованный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>2 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Многочисленные нарушения и утрата теплоизоляции трубопроводов, коррозия резьбовых соединений. За год 4 аварии.	Н	35	Н
	Транзит питающий: Отсутствует			
	Чердак: Нарушение теплоизоляции на чердаке, коррозия резьбовых соединений, глубокая коррозия трубопроводов. За год 5 аварий.	У	30	Н
	Этажи: Поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводок. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы по техподполью и чердаку.	Н	35	Н
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Нарушение теплоизоляции трубопроводов, глубокая коррозия резьбовых соединений. Неисправность запорной арматуры. За год 5 аварий.	Н	30	Н
	Транзит питающий: Отсутствует			
	Чердак: Глубокая коррозия трубопроводов, резьбовых соединений. Не действует запорная арматура. За год 4 аварии.	Н	30	Н
	Этажи: Значительная коррозия резьбовых соединений, запорной арматуры. Нарушение теплоизоляции трубопроводов. За год 6 аварий.	Н	40	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в здании.	Н	40	Н
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Нарушение теплоизоляции трубопроводов, глубокая коррозия резьбовых соединений, частично не действует запорная арматура. За год 4 аварии.	Н	30	Н
	Транзит питающий: Отсутствует			
	Этажи: Неисправность запорной арматуры, коррозия подводок, резьбовых соединений, трубопроводов. За год 2 аварии.	Н	30	Н
	Внутренний пожарный водопровод: Заполнен водой. Пожарные шкафы полностью укомплектованы. Глубокая коррозия водопровода.	У	30	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в здании, пожарного водопровода.	Н	30	Н

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>Чугун</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Коррозия трубопровода. Отсутствие заглушек прочисток, нарушение герметичности соединений. Протечки. За год 5 аварий.	У	30	Н
	Этажи: Негерметичность стыков. Протечки. Глубокая коррозия трубопровода, повреждение креплений. За год 4 аварии.	У	30	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в здании.	У	30	Н
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Глубокая коррозия, деформация мусороприемного оборудования. Частые поломки мусороприемных ковшей.	Н	30	Н

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: 4 шт. гр.пасс: 0 шт. в т.ч. навесные: 0 шт.	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения 0 шт.					
Устройство для автоматического опускания лифта Отсутствует					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: На I этаже Кол-во ВРУ: 1 шт.	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) Имеется	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) Отсутствует					
Система ПШАиДУ Не комплексная (ДУ)	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система оповещения о пожаре Отсутствует					
Система ГС Вводы: Отсутствует Разводка:					
Система видеонаблюдения Прилегающей территории	В работоспособном состоянии	н/п	н/п		У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.
5. Уточнены данные БТИ.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Ограниченно-работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:**

- Замена кровли и свесов;
- Герметизация межпанельных стыков;
- Замена защитных экранов балконов и лоджий;
- Замена системы ЦО по техподполью и чердаку;
- Замена системы ГВС, ХВС, канализации в здании;
- Замена пожарного водопровода;
- Замена мусороприемного оборудования.

2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.**Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневольская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_or_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоград г. (Зеленоград г.)

дом №

корп. № 165 стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: Жилой дом

Объединение собственников жилья

Управляющая ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
14	1	19724	98	4234	4234	0
Серия проекта: И-209А			Год постройки/реконстр.: 1974 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					32,9	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,1
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				70,0
		Величина отклонения (%)				21,83

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 14.08.2013	№ Зл-13-192580	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отоп- ления	Тех.подполье/тех.этаж: Замена системы	100		
	Транзит питающий:			
	Чердак: Замена системы	100		
	Этажи: Замена системы	100	2014	100
	Вся система: Замена системы по этажам	100	2014	30
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж: Замена системы	100		
	Транзит питающий:			
	Чердак: Замена системы	100		
	Этажи: Замена системы	100		
	Вся система: Замена системы в здании	100		
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж: Замена системы	100		
	Транзит питающий:			
	Этажи: Замена системы	100		
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система: Замена системы в здании	100		
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи:			
	Вся система:			

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Выполнены частично			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Теплый чердак</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>528 кв.м</i>	Кровля: Незначительные растрескивания рулонного покрытия. Наличие застойных зон. По данным ОДС протечки в кв. отсутствуют.	У	25	У
	Свесы: Поверхностная коррозия на отдельных участках.	У	20	У
	Стропильная система: Отсутствует			
	Чердак: Незначительные растрескивания бетонной стяжки пола.	У	15	У
	Покрытие ж/б: Волосные трещины.	Р	10	Р
	Все элементы: Работоспособное состояние кровли. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Р	15	Р
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>Черн.сталь</i>	Растрескивание, провалы отмостки на отдельных участках. Поверхностная коррозия трубопровода в техподполье.	У	20	У
Межпанельные стыки <i>Закрытые</i>	Высыхание, старение, отслаивание герметика. Протечки и промерзания в многочисленных квартирах.	У	20	Н
Фасад <i>3360 кв.м</i> Отделка стен: <i>Фактурная</i> Отделка цоколя: <i>Окраска по штукатурке</i> Оконные заполнения: <i>деревянные и пластиковые</i>	Загрязнение фасадов и цоколя.	У	20	У
Балконы <i>72 шт.</i> Лоджии: <i>67 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>2 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>10 шт.</i> - непроектные: <i>5 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы: Разрушение, глубокая коррозия защитных решёток экранов, креплений. Отсутствие защитных экранов на многочисленных участках.	Р	30	ОГР
	Лоджии: Разрушение, глубокая коррозия защитных решёток экранов, креплений. Отсутствие защитных экранов на многочисленных участках.	Р	30	ОГР
	Козырьки: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырька. Непроектные козырьки выполнены из подручных материалов.	Р	15	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Ограниченно-работоспособное состояние балконов и лоджий.	Р	30	ОГР

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Крупн.блоки</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	10	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Разрушение бетонной стяжки пола на отдельных участках. ТВР в норме. Частично земляной пол.	У	25	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: Встроенные. Незначительные дефекты стен и пола.	У	20	У
	Крыльца: Растрескивание покрытия площадки входа на отдельных участках.	У	20	У
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери: Рассыхание оконных переплетов.		15	У
	Внутренняя отделка помещений: Дефекты внутренней отделки лестничных маршей.		15	У
	Все элементы: Состояние удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Краевые сколы и потертости ступеней.	Р	20	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопле- ния <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизи- рованный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>1 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Частичная утрата теплоизоля- ции. Глубокая коррозия запорной арматуры, трубопро- водов. Следы ремонтов. За год 5 аварий.	Н	30	Н
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Не действует запорная арматура. Глубокая кор- розия запорной арматуры. Нарушение теплоизоляции. За год 6 аварий.	Н	30	Н
	Этажи: Поверхностная коррозия трубопроводов. Ава- рий за год не зафиксировано.	Н	10	У
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы по техподполью и чердаку.	Н	30	Н
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Нарушение теплоизоляции трубопроводов, не действует запорная арматура. Глубо- кая коррозия трубопроводов, резьбовых соединений. За год 4 аварии.	Н	30	Н
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Нарушение теплоизоляции трубопроводов, глубокая коррозия запорной арматуры. За год 4 аварии.	Н	30	Н
	Этажи: Коррозия резьбовых соединений, трубопрово- дов. За год 5 аварий.	Н	30	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы по зданию.	Н	30	Н
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Нарушение теплоизоляции трубопроводов, значительная коррозия резьбовых со- единений. Следы ремонтов. За год 3 аварии.	Н	35	Н
	Транзит питающий: Глубокая коррозия трубопрово- дов, запорной арматуры. Следы ремонтов. За год 2 ава- рий.		30	Н
	Этажи: Коррозия резьбовых соединений, трубопрово- дов. За год 5 аварий.	Н	30	Н
	Внутренний пожарный водопровод: Заполнен водой. Глубокая коррозия водопровода. За год 5 аварий.	У	30	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в здании, транзита питающего, пожарного водопровода.	Н	30	Н

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>Чугун</i> Тип стояков: <i>Закрытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Глубокая коррозия трубопроводов, негерметичность стыков. Протечки. За год 4 аварий.	У	30	Н
	Этажи: Глубокая коррозия трубопроводов. За год 5 аварий.	У	30	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в здании.	У	30	Н
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Глубокая коррозия, деформация мусороприемного оборудования. Пробоины в стволах мусоропровода.	У	30	Н

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: 2 шт. гр.пасс: 0 шт. в т.ч. навесные: 0 шт.	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения 0 шт.					
Устройство для автоматического опускания лифта Отсутствует					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: На I этаже Кол-во ВРУ: 1 шт.	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) Имеется	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) Отсутствует					
Система ППАиДУ Комплексная (ППАиДУ)	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система оповещения о пожаре Отсутствует					
Система ГС Вводы: Отсутствует Разводка:					
Система видеонаблюдения Прилегающей территории	В работоспособном состоянии	н/п			У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.
5. Уточнено наличие транзитов питающих.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Ограниченно-работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:**

- Герметизация межпанельных стыков;
- Замена защитных экранов балконов и лоджий;
- Замена системы ЦО по техподполью и чердаку;
- Замена систем ГВС, ХВС, канализации в здании;
- Замена транзита ХВС;
- Замена пожарного водопровода;
- Замена мусороприемного оборудования.

2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.**Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневольская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоград г. (Зеленоград г.)

дом №

корп. № 166 стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: Жилой дом

Объединение собственников жилья

Управляющая ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
14	2	35254	196	8565	8565	0
Серия проекта: И-209А			Год постройки/реконстр.: 1971 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					38,1	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,1
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				70,0
		Величина отклонения (%)				21,83

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 12.08.2013	№ Зл-13-192847	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля: замена кровли	100		
	Свесы: замена свесов	100		
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы: замена кровли и свесов	100		
Водоотвод				
Герметиз.	Герметизация межпанельных стыков	100		
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы	Косметический ремонт л/к		2016	100

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отоп- ления	Тех.подполье/тех.этаж: Замена системы	100		
	Транзит питающий:			
	Чердак: Замена системы	100		
	Этажи: Замена системы	100	2014	100
	Вся система: Замена системы по этажам	100	2014	30
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж: Замена системы	100		
	Транзит питающий:			
	Чердак: Замена системы	100		
	Этажи: Замена системы	100		
	Вся система: Замена системы в здании	100		
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж: Замена системы	100		
	Транзит питающий:			
	Этажи: Замена системы	100		
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система: Замена системы в здании	100		
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи:			
	Вся система:			

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Выполнены частично и выполнены непредусмотренные работы			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Теплый чердак</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>939 кв.м</i>	Кровля: Значительные растрескивания рулонного покрытия. Наличие застойных зон. Следы ремонтов. По данным ОДС протечки в кв. последних этажей.	Н	30	Н
	Свесы: Глубокая коррозия на отдельных участках. Деформации.	Н	30	Н
	Стропильная система: Отсутствует.			
	Чердак: Незначительные растрескивания бетонной стяжки пола.	У	15	У
	Покрытие ж/б: Волосные трещины, следы протечек.	Р	10	Р
	Все элементы: Неудовлетворительное состояние кровли и свесов.	Н	30	Н
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>Черн.сталь</i>	Растрескивание, провалы отмостки на отдельных участках. Поверхностная коррозия трубопровода в техподполье.	У	20	У
Межпанельные стыки <i>Закрытые</i>	Высыхание, старение, отслоение герметика. Протечки и промерзания в многочисленных квартирах.	Н	15	Н
Фасад <i>3360 кв.м</i> Отделка стен: <i>Фактурная</i> Отделка цоколя: <i>Окраска по штукатурке</i> Оконные заполнения: <i>деревянные и пластиковые</i>	Загрязнение фасадов и цоколя.	У	20	У
Балконы <i>72 шт.</i> Лоджии: <i>67 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>2 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>10 шт.</i> - непроектные: <i>5 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы: Разрушение, глубокая коррозия защитных экранов, решёток, креплений. Отсутствие защитных экранов на многочисленных участках. Следы подтёков.	Р	30	ОГР
	Лоджии: Разрушение, глубокая коррозия защитных экранов, решёток, креплений. Отсутствие защитных экранов на многочисленных участках. Следы подтёков.	Р	30	ОГР
	Козырьки: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырька. Непроектные козырьки выполнены из подручных материалов.	Р	15	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Ограниченно-работоспособное состояние балконов и лоджий.	Р	30	ОГР

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Крупн.блоки</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	10	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Разрушение бетонной стяжки пола на отдельных участках. ТВР в норме. Частично земляной пол.	У	25	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) Площадь: <i>0 кв.м</i> <i>отсутствует</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: Встроенные. Незначительные дефекты стен и пола.	У	20	У
	Крыльца: Растрескивание покрытия площадки входа на отдельных участках.	У	20	У
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери: Рассыхание оконных переплетов.		15	У
	Внутренняя отделка помещений: Дефекты внутренней отделки лестничных маршей.		15	У
	Все элементы: Состояние удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Краевые сколы и потертости ступеней.	Р	20	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопле- ния <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизи- рованный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>2 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Глубокая коррозия запорной арматуры, трубопроводов. Частичная утрата теплоизоляции. Следы ремонтов. За год 4 аварии.	Н	30	Н
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Не действует запорная арматура. Глубокая коррозия запорной арматуры. Нарушение теплоизоляции. За год 3 аварии.	Н	30	Н
	Этажи: Поверхностная коррозия трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	Н	10	У
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы по техподполью и чердаку.	Н	30	Н
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Нарушение теплоизоляции трубопроводов, не действует запорная арматура. Глубокая коррозия трубопроводов, резьбовых соединений. За год 6 аварий.	Н	30	Н
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Нарушение теплоизоляции трубопроводов, глубокая коррозия запорной арматуры. За год 4 аварии.	Н	30	Н
	Этажи: Коррозия резьбовых соединений, трубопрово- дов. За год 3 аварии.	Н	30	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы по зданию.	Н	30	Н
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Нарушение теплоизоляции трубопроводов, глубокая коррозия резьбовых соедине- ний. Следы ремонтов. За год 4 аварии.	Н	35	Н
	Транзит питающий: Глубокая коррозия трубопрово- дов, запорной арматуры. Следы ремонтов. За год 5 ава- рий.		30	Н
	Этажи: Коррозия резьбовых соединений, трубопрово- дов. За год 5 аварий.	Н	30	Н
	Внутренний пожарный водопровод: Заполнен водой. Глубокая коррозия водопровода. За год 3 аварии.	У	30	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в здании, транзита питающего, пожарного водопровода.	Н	30	Н

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>Чугун</i> Тип стояков: <i>Закрытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Глубокая коррозия трубопроводов. За год 5 аварий.	У	30	Н
	Этажи: Глубокая коррозия трубопроводов. За год 3 аварий.	У	30	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в здании.	У	30	Н
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Глубокая коррозия, деформация мусороприемного оборудования. Пробоины в стволах мусоропровода.	У	30	Н

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «ЭКОСИНТЕЗ»		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: 7 шт. гр.пасс: 0 шт. в т.ч. навесные: 0 шт.	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения 0 шт.					
Устройство для автоматического опускания лифта Отсутствует					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: На I этаже Кол-во ВРУ: 1 шт.	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) Имеется	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) Отсутствует					
Система ППАиДУ Комплексная (ППАиДУ)	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система оповещения о пожаре Отсутствует					
Система ГС Вводы: Отсутствует Разводка:					
Система видеонаблюдения Прилегающей территории	В работоспособном состоянии	н/п			У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.
5. Уточнено наличие транзитов питающих.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Ограниченно-работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:**

- Герметизация межпанельных стыков;
- Замена защитных экранов балконов и лоджий;
- Замена системы ЦО по техподполью и чердаку;
- Замена систем ГВС, ХВС, канализации в здании;
- Замена транзита ХВС;
- Замена пожарного водопровода;
- Замена мусороприемного оборудования;
- Замена кровли и свесов.

2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.**Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**

Д.С. Беневольская

О.М. Воробьев

В.Г. Алдакимов

Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: **Зеленоград г. (Зеленоград г.)** дом № _____ корп. № **200А** стр. № _____

Район / поселение: **Матушкино** АО ЗлАО Назначение: **МКД**

Объединение собственников жилья

Управляющая **ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
9	4	28865	144	7104	7104	0
Серия проекта: П-49			Год постройки/реконстр.: 1970 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					41,1	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистральи транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,1
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				76,0
		Величина отклонения (%)				18,12

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 14.08.2013	№ Зл-13-192681	Техническое состояние здания в целом	ОГР

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод	Замена водоотвода	100	2013	100
Герметиз.	Герметизация межпанельных стыков	100		
Фасад	Ремонт: Ремонт фасадов Оконные заполнения:	100	2013	30
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Устранить промерзания и дефекты стен Утепление:	100		
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отоп- ления	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы		2013	100
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система: замена системы в тех.подполье		2013	30
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы		2013	100
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи: замена системы	100		
	Вся система: замена системы в тех.подполье и на этажах	30	2013	30
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы		2013	100
	Транзит питающий:			
	Этажи: замена системы	100		
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система: замена системы в тех.подполье и на этажах	30	2013	30
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы	100	2013	100
	Этажи: замена системы	100		
	Вся система: замена системы в тех.подполье и на этажах	100	2013	50

1	2	3	4	5
Мусоропр.	Ремонт системы мусороудаления	100		
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция	Ремонт системы	10	2013	10
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для малоомобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Выполнены частично и выполнены непредусмотренные работы			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Вент.совм.</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>1121 кв.м</i>	Кровля: Многочисленные разрывы, вздутия рулонного покрытия кровли. Наличие застойных зон. По данным ОДС протечки в кв. последних этажей.	У	30	Н
	Свесы: механические повреждения, глубокая коррозия.	У	30	Н
	Стропильная система: отсутствует			
	Чердак: отсутствует			
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Неудовлетворительное состояние кровли и свесов.	Р	30	Н
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>Черн.сталь</i>	Незначительные растрескивания асфальтового покрытия отмостки на отдельных участках. Поверхностная коррозия водопровода в тех.подполье.	Н	10	У
Межпанельные стыки <i>Закрытые</i>	Старение, вывихание, растрескивание герметика. Следы ремонтов (промазки) швов. По данным ОДС протечки и промерзания в многочисленных квартирах.	Н	25	Н
Фасад <i>4934 кв.м</i> Отделка стен: <i>облицовка плиткой</i> Отделка цоколя: <i>Окраска по штукатурке</i> Оконные заполнения: <i>деревянные и пластиковые</i>	Многочисленные выпадения и сколы облицовочных плиток. Загрязнение фасада и цоколя.	Н	30	Н
Балконы <i>0 шт.</i> Лоджии: <i>90 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>4 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>0 шт.</i> - непроектные: <i>2 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы:			
	Лоджии: Шелушение окрасочного слоя, поражение гнилью, ослабление креплений защитных экранов лоджий. Незначительные краевые сколы.	Р	20	Р
	Козырьки: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырька. Непроектные козырьки выполнены из подручных материалов.	Р	15	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Р	20	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Ж/б панели</i> Теплофизические свойства: <i>Не соответствуют</i>	Незначительные волосные трещины. Наличие промерзаний в отдельных квартирах.	ОГР	15	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Повреждение цементной стяжки пола на отдельных участках пола. ТВР в норме.	У	20	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: отсутствуют			
	Крыльца: незначительные растрескивания покрытия площадки входа.	У	20	У
	Пандусы наружные: отсутствуют			
	Пандусы внутри-подъездные: отсутствуют			
	Сходы/съезды: отсутствуют			
	Окна, двери: Рассыхание оконных переплетов.		15	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		15	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У
Лестницы <i>Ж/бет.мариш</i>	Краевые потертости ступеней.	Р	20	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопле- ния <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизи- рованный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>4 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубо- проводов, запорной арматуры. За год аварий не зафик- сировано.	У	15	У
	Транзит питающий: Отсутствует			
	Чердак: Отсутствует			
	Этажи: глубокая коррозия резьбовых соединений, под- водок. Нарушение теплоизоляции трубопроводов. Не действует запорная арматура. За год 6 аварий.	У	30	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы по этажам.	У	30	Н
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубо- проводов, запорной арматуры. За год аварий не зафик- сировано.	У	15	У
	Транзит питающий: Поверхностная коррозия трубо- провода. За год аварий не зафиксировано.		15	У
	Чердак: Отсутствует			
	Этажи: глубокая коррозия резьбовых соединений, за- порной арматуры. Нарушение теплоизоляции трубопро- водов. За год 5 аварий.	Н	40	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы по этажам.	Н	30	Н
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубо- проводов, запорной арматуры. За год аварий не зафик- сировано.	У	15	У
	Транзит питающий: Глубокая коррозия трубопровода, нарушение теплоизоляции. За год 4 аварии.	У	30	Н
	Этажи: глубокая коррозия резьбовых соединений, за- порной арматуры. Не действует запорная арматура. Следы ремонтов. За год 3 аварии.	Н	35	Н
	Внутренний пожарный водопровод: отсутствует			
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы по этажам, транзита питающего.	Н	35	Н

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>ПВХ</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Негерметичность соединений. За год 6 аварий.	Н	35	Н
	Этажи: По этажам черный ПВХ. Негерметичность соединений. За год 5 аварий.	Н	35	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в здании.	Н	35	Н
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Механические повреждения мусороприемного оборудования, глубокая коррозия. Негерметичность соединений.	Н	30	Н

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>4 шт.</i> гр.пасс: <i>0 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		у
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Отсутствует</i>					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На I этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		у
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>		№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		у
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Отсутствует</i>					
Система ППАиДУ <i>Отсутствует</i>					
Система оповещения о пожаре <i>Отсутствует</i>					
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>Прилегающей территории</i>		Н/П	Н/П		у

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.
5. Уточнена оценка стен.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:**

- Замена кровли, свесов;
- Герметизация межпанельных стыков;
- Ремонт фасадов;
- Замена систем ЦО, ГВС, ХВС по этажам;
- Замена системы канализации в здании;
- Замена транзита ХВС;
- Замена мусороприемного оборудования.

2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.**Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневольская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: **Зеленоград г. (Зеленоград г.)** дом № **200Б** корп. № **200Б** стр. № **200Б**

Район / поселение: **Матушкино** АО ЗлАО Назначение: **МКД**

Объединение собственников жилья

Управляющая организация **ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
9	4	28080	144	7100	7100	0
Серия проекта: П-49			Год постройки/реконстр.: 1970 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					40,1	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,1
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				76,0
		Величина отклонения (%)				18,12

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 14.08.2013	№ Зл-13-192682	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод	Замена водоотвода	100	2013	100
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Замена оконных заполнений Оконные заполнения:		2013	100
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекры.				
Система отопления	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы		2013	100
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система: замена системы по тех.подполью		2013	30
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы		2013	100
	Транзит питающий: замена транзита		2013	100
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система: замена системы по тех.подполью, замена транзита питающего		2013	50
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы		2013	100
	Транзит питающий:			
	Этажи:			
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система: замена системы по тех.подполью		2013	30
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы	100	2013	100
	Этажи: замена системы	100		
	Вся система: замена системы по тех.подполью	100	2013	50

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Выполнены частично и выполнены непредусмотренные работы			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Вент.совм.</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>1166 кв.м</i>	Кровля: Многочисленные разрывы, вздутия рулонного покрытия кровли. Наличие застойных зон. По данным ОДС протечки в кв. последних этажей.	У	30	Н
	Свесы: механические повреждения, глубокая коррозия.	У	30	Н
	Стропильная система: отсутствует			
	Чердак: отсутствует			
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Неудовлетворительное состояние кровли и свесов.	Р	30	Н
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>Черн.сталь</i>	Незначительные растрескивания асфальтового покрытия отмостки на отдельных участках. Поверхностная коррозия водопровода в тех.подполье.	Н	10	У
Межпанельные стыки <i>Закрытые</i>	Старение, высыхание, растрескивание герметика. Следы ремонтов (промазки) швов. По данным ОДС протечки и промерзания в многочисленных квартирах.	У	25	Н
Фасад <i>4934 кв.м</i> Отделка стен: <i>облицовка плиткой</i> Отделка цоколя: <i>Окраска по штукатурке</i> Оконные заполнения: <i>деревянные и пластиковые</i>	Многочисленные выпадения и сколы облицовочных плиток. Загрязнение фасада и цоколя.	У	30	Н
Балконы <i>0 шт.</i> Лоджии: <i>90 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>4 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>0 шт.</i> - непроектные: <i>2 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы:			
	Лоджии: Шелушение окрасочного слоя, поражение гнилью, ослабление креплений защитных экранов лоджий. Незначительные краевые сколы.	Р	20	Р
	Козырьки: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырька. Непроектные козырьки выполнены из подручных материалов.	Р	15	Р
	Эркеры: отсутствует			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Р	20	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Ж/б панели</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	10	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Повреждение цементной стяжки пола на отдельных участках пола. ТВР в норме.	У	20	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: отсутствуют			
	Крыльца: незначительные растрескивания покрытия площадки входа.	У	20	У
	Пандусы наружные: отсутствуют			
	Пандусы внутри-подъездные: отсутствуют			
	Сходы/съезды: отсутствуют			
	Окна, двери: Рассыхание оконных переплетов.		15	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		15	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У
Лестницы <i>Ж/бет.мариш</i>	Краевые потертости ступеней.	Р	20	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопления <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>4 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. За год аварий не зафиксировано.	У	15	У
	Транзит питающий: Поверхностная коррозия трубопровода. За год аварий не зафиксировано.		15	У
	Чердак: отсутствует.			
	Этажи: глубокая коррозия резьбовых соединений, подвоек. Нарушение теплоизоляции трубопроводов. Не действует запорная арматура. За год 7 аварий.	У	30	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы по этажам.	У	30	Н
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. За год аварий не зафиксировано.	У	15	У
	Транзит питающий: Поверхностная коррозия трубопровода. За год аварий не зафиксировано.		15	У
	Чердак: отсутствует.			
	Этажи: глубокая коррозия резьбовых соединений, запорной арматуры. Нарушение теплоизоляции трубопроводов. За год 4 аварии.	У	30	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы по этажам.	У	30	Н
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. За год аварий не зафиксировано.	У	15	У
	Транзит питающий: Глубокая коррозия трубопровода, нарушение теплоизоляции. За год 4 аварии.		30	Н
	Этажи: глубокая коррозия резьбовых соединений, запорной арматуры. Следы ремонтов. За год 6 аварий.	У	30	Н
	Внутренний пожарный водопровод: отсутствует			
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы по этажам, транзита питающего.	У	30	Н

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>ПВХ</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	Н	10	У
	Этажи: По этажам черный ПВХ. Негерметичность соединений. За год 5 аварий.	Н	30	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы по этажам.	Н	30	Н
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Механические повреждения мусороприемного оборудования, глубокая коррозия.	У	30	Н

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>4 шт.</i> гр.пасс: <i>0 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>1 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Отсутствует</i>					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На 1 этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Отсутствует</i>					
Система ППАиДУ <i>Отсутствует</i>					
Система оповещения о пожаре <i>Отсутствует</i>					
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>Прилегающей территории</i>	В работоспособном состоянии	н/п	н/п		У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.
5. Уточнено наличие транзитов ЦО, ГВС, ХВС.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:**

- Замена кровли, свесов;
- Герметизация межпанельных стыков;
- Ремонт фасадов;
- Замена систем ЦО, ГВС, ХВС, канализации по этажам;
- Замена транзита ХВС;
- Замена мусороприемного оборудования.

2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.**Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**

Д.С. Беневольская

О.М. Воробьев

В.Г. Алдакимов

Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: **Зеленоград г. (Зеленоград г.)** дом № _____ корп. № **200В** стр. № _____

Район / поселение: **Матушкино** АО ЗлаО **Назначение: МКД**

Объединение собственников жилья

Управляющая **ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
9	4	28374	142	7105	7017	88
Серия проекта: П-49			Год постройки/реконстр.: 1970 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					46,6	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,1
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				76,0
		Величина отклонения (%)				18,12

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 14.08.2013	№ Зл-13-192683	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод	Замена водоотвода	100	2013	100
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения: Выполнена замена оконных и балконных заполнений на блоки со стеклопакетами		2013	30
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекры.				
Система отопления	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы		2013	100
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система: замена системы по тех.подполью		2013	30
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы		2013	100
	Транзит питающий: замена транзита		2013	100
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система: замена системы по тех.подполью, замена транзита питающего		2013	50
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы		2013	100
	Транзит питающий:			
	Этажи:			
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система: замена системы по тех.подполью		2013	100
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы	100	2013	100
	Этажи:			
	Вся система: замена системы по тех.подполью	50	2013	100

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Выполнены полностью и выполнены непредусмотренные работы			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Вент.совм.</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>1166 кв.м</i>	Кровля: Многочисленные разрывы, вздутия рулонного покрытия кровли. Наличие застойных зон. По данным ОДС протечки в кв. последних этажей.	У	30	Н
	Свесы: механические повреждения, глубокая коррозия.	У	30	Н
	Стропильная система: отсутствует			
	Чердак: отсутствует			
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Неудовлетворительное состояние кровли и свесов.	Р	30	Н
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>Черн.сталь</i>	Незначительные растрескивания асфальтового покрытия отмостки на отдельных участках. Поверхностная коррозия водопровода в тех.подполье.	Н	10	У
Межпанельные стыки <i>Закрытые</i>	Старение, вывихание, растрескивание герметика. Следы ремонтов (промазки) швов. По данным ОДС протечки и промерзания в многочисленных квартирах.	У	25	Н
Фасад <i>4934 кв.м</i> Отделка стен: <i>облицовка плиткой</i> Отделка цоколя: <i>Окраска по штукатурке</i> Оконные заполнения: <i>деревянные и пластиковые</i>	Выполнена замена оконных и балконных заполнений на блоки со стеклопакетами Многочисленные выпадения и сколы облицовочных плиток. Загрязнение фасада и цоколя.	У	30	Н
Балконы <i>0 шт.</i> Лоджии: <i>90 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>4 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>0 шт.</i> - непроектные: <i>2 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы: отсутствует			
	Лоджии: Шелушение окрасочного слоя, поражение гнилью, ослабление креплений защитных экранов лоджий. Незначительные краевые сколы.	Р	20	Р
	Козырьки: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырька. Непроектные козырьки выполнены из подручных материалов.	Р	15	Р
	Эркеры: отсутствует			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Р	20	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Ж/б панели</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	10	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Повреждение цементной стяжки пола на отдельных участках пола. ТВР в норме.	У	20	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: отсутствуют			
	Крыльца: незначительные растрескивания покрытия площадки входа.	У	20	У
	Пандусы наружные: отсутствуют			
	Пандусы внутри-подъездные: отсутствуют			
	Сходы/съезды: отсутствуют			
	Окна, двери: Рассыхание оконных переплетов.		15	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		15	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Краевые потертости ступеней.	Р	20	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопления <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>4 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. За год аварий не зафиксировано.	У	15	У
	Транзит питающий: Поверхностная коррозия трубопровода. За год аварий не зафиксировано.		15	У
	Чердак: отсутствует			
	Этажи: глубокая коррозия резьбовых соединений, подвоек. Нарушение теплоизоляции трубопроводов. Не действует запорная арматура. За год 6 аварий.	У	30	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы по этажам.	У	30	Н
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. За год аварий не зафиксировано.	У	15	У
	Транзит питающий: Поверхностная коррозия трубопровода. За год аварий не зафиксировано.		15	У
	Чердак: отсутствует			
	Этажи: глубокая коррозия резьбовых соединений, запорной арматуры. Нарушение теплоизоляции трубопроводов. За год 5 аварий.	У	30	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы по этажам.	У	30	Н
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. За год аварий не зафиксировано.	У	15	У
	Транзит питающий: Глубокая коррозия трубопровода, нарушение теплоизоляции. За год 5 аварий.		30	Н
	Этажи: глубокая коррозия резьбовых соединений, запорной арматуры. Следы ремонтов. За год 5 аварий.	У	30	Н
	Внутренний пожарный водопровод: отсутствует			
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы по этажам, транзита питающего.	У	30	Н

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>ПВХ</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	Н	10	У
	Этажи: По этажам черный ПВХ. Негерметичность соединений. За год 6 аварий.	У	30	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы по этажам.	Н	30	Н
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Механические повреждения мусороприемного оборудования, глубокая коррозия.	У	30	Н

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>4 шт.</i> гр.пасс: <i>0 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Отсутствует</i>					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На 1 этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Отсутствует</i>					
Система ППАиДУ <i>Отсутствует</i>					
Система оповещения о пожаре <i>Отсутствует</i>					
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>Прилегающей территории</i>	В работоспособном состоянии	н/п	н/п		У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.
5. Уточнено наличие транзитов ЦО, ГВС, ХВС.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:**

- Замена кровли, свесов;
- Герметизация межпанельных стыков;
- Ремонт фасадов;
- Замена систем ЦО, ГВС, ХВС, канализации по этажам;
- Замена транзита ХВС;
- Замена мусороприемного оборудования.

2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.**Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**

Д.С. Беневольская

О.М. Воробьев

В.Г. Алдакимов

Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: **Зеленоград г. (Зеленоград г.)** дом № _____ корп. № _____ стр. № _____
200Г

Район / поселение: **Матушкино** АО ЗлАО Назначение: **МКД**
Объединение собственников жилья

Управляющая **ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
9	4	28087	139	7067	6824	243
Серия проекта: П-49			Год постройки/реконстр.: 1970 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					37,7	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистральи транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,1
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				76,0
		Величина отклонения (%)				18,12

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 14.08.2013	№ Зл-13-192684	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод	Замена водоотвода	100	2013	100
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Ремонт фасадов Оконные заполнения: Выполнена замена оконных и балконных заполнений на блоки со стеклопакетами	100	2013	30
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отоп- ления	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы		2013	100
	Транзит питающий: замена транзита питающего		2014	100
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система: замена транзита питающего, системы по тех.подполью		2014	100
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы		2013	100
	Транзит питающий: замена транзита питающего		2014	100
	Чердак:			
	Этажи: замена системы	100		
	Вся система: замена транзита питающего, системы по тех.подполью	30	2014	70
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы		2013	100
	Транзит питающий:			
	Этажи: замена системы	100		
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система: замена транзита питающего, системы по тех.подполью	30	2013	70
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы	100	2013	100
	Этажи: замена системы	100		
	Вся система: замена системы по тех.подполью	100	2013	50

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Выполнены частично и выполнены непредусмотренные работы			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Вент.совм.</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>1160 кв.м</i>	Кровля: Многочисленные разрывы, вздутия рулонного покрытия кровли. Наличие застойных зон. По данным ОДС протечки в кв. последних этажей.	У	30	Н
	Свесы: механические повреждения, глубокая коррозия.	У	30	Н
	Стропильная система: отсутствует			
	Чердак: отсутствует			
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Неудовлетворительное состояние кровли и свесов.	Р	30	Н
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>Черн.сталь</i>	Незначительные растрескивания асфальтового покрытия отмостки на отдельных участках. Поверхностная коррозия водопровода в тех.подполье.	Н	10	У
Межпанельные стыки <i>Закрытые</i>	Старение, вывихание, растрескивание герметика. Следы ремонтов (промазки) швов. По данным ОДС протечки и промерзания в многочисленных квартирах.	У	25	Н
Фасад <i>4934 кв.м</i> Отделка стен: <i>облицовка плиткой</i> Отделка цоколя: <i>Окраска по штукатурке</i> Оконные заполнения: <i>деревянные и пластиковые</i>	Выполнена замена оконных и балконных заполнений на блоки со стеклопакетами Многочисленные выпадения и сколы облицовочных плиток. Загрязнение фасада и цоколя.	Н	30	Н
Балконы <i>0 шт.</i> Лоджии: <i>90 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>4 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>0 шт.</i> - непроектные: <i>2 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы: Отсутствует			
	Лоджии: Шелушение окрасочного слоя, поражение гнилью, ослабление креплений защитных экранов лоджий. Незначительные краевые сколы.	Р	25	Р
	Козырьки: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырька. Непроектные козырьки выполнены из подручных материалов.	Р	15	Р
	Эркеры: Отсутствует			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Р	25	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Ж/б панели</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	15	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Повреждение цементной стяжки пола на отдельных участках пола. ТВР в норме.	У	20	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: отсутствуют			
	Крыльца: незначительные растрескивания покрытия площадки входа.	У	20	У
	Пандусы наружные: отсутствуют			
	Пандусы внутри-подъездные: отсутствуют			
	Сходы/съезды: отсутствуют			
	Окна, двери: Рассыхание оконных переплетов.		15	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		15	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У
Лестницы <i>Ж/бет.мариш</i>	Краевые потертости ступеней.	Р	20	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопления <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>4 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. За год аварий не зафиксировано.	У	15	У
	Транзит питающий: Поверхностная коррозия трубопровода. За год аварий не зафиксировано.		15	У
	Чердак: отсутствует.			
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводок. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. За год аварий не зафиксировано.	У	15	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. За год аварий не зафиксировано.	У	20	У
	Транзит питающий: Поверхностная коррозия трубопровода. За год аварий не зафиксировано.		10	У
	Чердак: отсутствует.			
	Этажи: глубокая коррозия резьбовых соединений, запорной арматуры. Нарушение теплоизоляции трубопроводов. Не действует запорная арматура. За год 6 аварий.	Н	40	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы по этажам.	Н	40	Н
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. За год аварий не зафиксировано.	У	20	У
	Транзит питающий: Глубокая коррозия трубопровода, нарушение теплоизоляции. Следы ремонтов. За год 5 аварий.	У	30	Н
	Этажи: глубокая коррозия резьбовых соединений, запорной арматуры. Следы ремонтов. За год 6 аварий.	Н	35	Н
	Внутренний пожарный водопровод: отсутствует.			
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы по этажам, транзита питающего.	Н	35	Н

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>ПВХ</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	Н	10	У
	Этажи: По этажам черный ПВХ. Негерметичность соединений. За год 5 аварий.	Н	35	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы по этажам.	Н	35	Н
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Механические повреждения мусороприемного оборудования, глубокая коррозия.	У	30	Н

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>4 шт.</i> гр.пасс: <i>0 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>		№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Отсутствует</i>					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На I этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Отсутствует</i>					
Система ППАиДУ <i>Отсутствует</i>					
Система оповещения о пожаре <i>Отсутствует</i>					
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>Прилегающей территории</i>	В работоспособном состоянии	н/п	н/п		У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.
5. Уточнено наличие транзитов ЦО, ГВС.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:**

- Замена кровли, свесов;
- Герметизация межпанельных стыков;
- Ремонт фасадов;
- Замена систем ГВС, ХВС, канализации по этажам;
- Замена транзита ХВС;
- Замена мусороприемного оборудования.

2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.**Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**

Д.С. Беневольская

О.М. Воробьев

В.Г. Алдакимов

Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоград г. (Зеленоград г.)

дом №

корп. № 219 стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
10	3	23825	72	5329	4821	507
Серия проекта: П-46			Год постройки/реконстр.: 1999 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					13,3	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,1
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				72,0
		Величина отклонения (%)				24,68

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 12.08.2013	№ Зл-13-192885	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля: замена кровли	100		
	Свесы: замена свесов	100		
	Стропильная система:			
	Чердак: ремонт чердачного помещения	100		
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы: замена кровли, свесов, ремонт чердачного по- мещения	100		
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отопления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи:			
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система:			
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи:			
	Вся система:			

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Не выполнены			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Теплый чердак</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>950 кв.м</i>	Кровля: растрескивания, разрывы, вздутия рулонного слоя кровли. Следы ремонтов. По данным ОДС протечки в кв. последних этажей.	Н	30	Н
	Свесы: механические повреждения на многочисленных участках, глубокая коррозия.	Н	30	Н
	Стропильная система: отсутствует			
	Чердак: Незначительные дефекты стяжки пола, глубокая коррозия поддона-испарителя.	Н	30	Н
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Неудовлетворительное состояние кровли, свесов, чердачного помещения.	Н	30	Н
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>ПВХ</i>	Незначительные краевые сколы на отдельных участках. Негерметичность соединений.	У	15	У
Межпанельные стыки <i>Закрытые</i>	Трещины, высыхание, старение герметика. По данным ОДС протечки и промерзания в кв. 19, 43, 66, 71, 72.	У	20	Н
Фасад <i>4500 кв.м</i> Отделка стен: <i>Окраска по штукатурке (в т.ч. панели, блоки)</i> Отделка цоколя: <i>Окраска по штукатурке</i> Оконные заполнения: <i>деревянные и пластиковые</i>	Шелушение окрасочного слоя. Загрязнение фасада и цоколя.	У	20	У
Балконы <i>0 шт.</i> Лоджии: <i>130 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>0 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>14 шт.</i> - непроектные: <i>0 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы:			
	Лоджии: Незначительные краевые сколы. Шелушение окрасочного слоя.	Р	15	Р
	Козырьки: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырьков.	Р	15	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Р	15	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Ж/б панели</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	10	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Повреждение цементной стяжки пола на отдельных участках пола. ТВР в норме.	У	15	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: Встроенно-пристроенные. Незначительные дефекты отделки стен.	У	15	У
	Крыльца: незначительные растрескивания покрытия площадки входа.	У	15	У
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери: Рассыхание оконных переплетов.		15	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		15	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	15	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Краевые потертости ступеней.	Р	15	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопления <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>3 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Поверхностная коррозия трубопроводов, резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подвоек. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Транзит питающий: Отсутствует.		15	У
	Чердак: Поверхностная коррозия трубопроводов, резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Этажи: Поверхностная коррозия трубопроводов, резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подвоек. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Внутренний пожарный водопровод: отсутствует			
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>ПВХ</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Этажи: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Поверхностная коррозия, незначительная деформация мусороприемного оборудования.	У	20	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>3 шт.</i> гр.пасс: <i>0 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Отсутствует</i>					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На 1 этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Отсутствует</i>					
Система ППАиДУ <i>Отсутствует</i>					
Система оповещения о пожаре <i>Отсутствует</i>					
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>Прилегающей территории</i>	В работоспособном состоянии	Н/П			У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:**

- Замена кровли, свесов;
- Ремонт чердачного помещения;
- Герметизация межпанельных стыков.

2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.**Генеральный директор ООО «Группа «Ю.
С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневольская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоград г. (Зеленоград г.)

дом №

корп. № 231 стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая организация ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
9	1	12926	64	2772	2429	343
Серия проекта: Индивид.			Год постройки/реконстр.: 1965 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					46,3	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания		D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м			0,1
			Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)			76,0
			Величина отклонения (%)			18,12

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание
Выводы по результатам предыдущего обследования		
Дата: 15.08.2013	№ Зл-13-192839	Техническое состояние здания в целом
		ОГР

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля: замена кровли		2013	100
	Свесы: замена свесов		2013	100
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы: замена кровли, свесов		2013	100
Водоотвод	Ремонт водоотвода, отмостки	100	2013	100
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии: Ремонт лоджий	100	2013	30
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы: Ремонт лоджий	100	2013	30
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отопления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи: замена системы	100		
	Вся система: замена системы по этажам	30		
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи: замена системы	100		
	Вся система: замена системы по этажам	30		
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи: замена системы	100		
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система: замена системы по этажам	30		
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы	100		
	Этажи: замена системы	100		
	Вся система: замена системы в здании	100		

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты	Капитальный ремонт лифтов		2013	100
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Выполнены частично и выполнены непредусмотренные работы			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обсл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Холодн. чердак</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>450 кв.м</i>	Кровля: Незначительные растрескивания рулонного слоя кровли. По данным ОДС протечки в кв. отсутствуют.	У	10	У
	Свесы: механические повреждения на отдельных участках.	У	10	У
	Стропильная система: Отсутствует.			
	Чердак: Незначительные дефекты стяжки пола, неплотности притворов переходных дверей.	У	20	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Работоспособное состояние кровли. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Р	20	Р
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>Черн. сталь</i>	Незначительные растрескивания асфальтового покрытия отмостки на отдельных участках. Поверхностная коррозия трубопроводов на чердаке.	Н	10	У
Межпанельные стыки <i>Отсутствуют</i>				
Фасад <i>2902 кв.м</i> Отделка стен: <i>облицовка кирпичом</i> Отделка цоколя: <i>Облицовка</i> Оконные заполнения: <i>пластиковые</i>	Выпадения облицовочных кирпичей на отдельных участках. Краевые сколы. Загрязнение фасада и цоколя.	У	20	У
Балконы <i>0 шт.</i> Лоджии: <i>30 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>2 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>0 шт.</i> - непроектные: <i>5 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы:			
	Лоджии: Разрушения французских балконов на отдельных участках. Краевые сколы. Остекление: непроектное	ОГР	15	Р
	Козырьки: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырьков.	Р	10	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	ОГР	15	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Красн.кирпич</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	15	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Повреждение цементной стяжки пола на отдельных участках пола. ТВР в норме.	У	20	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: Незначительные дефекты отделки стен.	У	15	У
	Крыльца: незначительные растрескивания покрытия площадки входа.	У	20	У
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери: Рассыхание оконных переплетов.		10	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		10	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Краевые потертости ступеней.	Р	15	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопления <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>чугунные радиаторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>1 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: глубокая коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Нарушение теплоизоляции трубопроводов. За год 5 аварий.	У	30	Н
	Транзит питающий: Поверхностная коррозия трубопровода, нарушение теплоизоляции. Аварий за год не зафиксировано.		25	У
	Чердак: глубокая коррозия трубопроводов, запорной арматуры. За год 6 аварий.	У	30	Н
	Этажи: глубокая коррозия резьбовых соединений, подводов. Нарушение теплоизоляции трубопроводов. За год 5 аварий.	Н	40	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в здании.	Н	40	Н
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: глубокая коррозия трубопроводов, запорной арматуры. За год 4 аварии.	У	30	Н
	Транзит питающий: Поверхностная коррозия трубопровода, нарушение теплоизоляции. Аварий за год не зафиксировано.		25	У
	Чердак: Отсутствует.			
	Этажи: глубокая коррозия резьбовых соединений, подводов. Нарушение теплоизоляции трубопроводов. За год 6 аварий.	Н	40	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в здании.	Н	40	Н
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: глубокая коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Не действует запорная арматура. За год 4 аварии.	У	30	Н
	Транзит питающий: Поверхностная коррозия трубопровода, нарушение теплоизоляции. Аварий за год не зафиксировано.		25	У
	Этажи: глубокая коррозия резьбовых соединений, подводов. Нарушение теплоизоляции трубопроводов. За год 5 аварий.	Н	40	Н
	Внутренний пожарный водопровод: Отсутствует.			
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в здании.	Н	40	Н

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>Чугун</i> Тип стояков: <i>Закрытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Глубокая коррозия трубопроводов. За год 6 аварий.	Н	30	Н
	Этажи: Глубокая коррозия трубопроводов. За год 4 аварии.	Н	30	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в здании.	Н	30	Н
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Глубокая коррозия, незначительная деформация мусороприемного оборудования. Негерметичность приемных клапанов	У	30	Н

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>1 шт.</i> гр.пасс.: <i>2 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		у
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		у
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На 1 этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		у
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		у
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Отсутствует</i>					
Система ППАиДУ <i>Отсутствует</i>					
Система оповещения о пожаре <i>Отсутствует</i>					
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>Прилегающей территории</i>	В работоспособном состоянии	Н/П	н/п		у

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:**

- Замена систем ЦО, ГВС, ХВС, канализации в здании;
- Замена мусороприемного оборудования.

2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.**Генеральный директор ООО «Группа «Ю.****С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневольская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоград г. (Зеленоград г.)

дом №

корп. № 232 стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
9	1	16484	64	3078	2486	592
Серия проекта: Индивид.			Год постройки/реконстр.: 1965 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					39,9	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные: водопроводная				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,1
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				76,0
		Величина отклонения (%)				18,12

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 15.08.2013	№ Зл-13-192838	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод	Замена водоотвода	100	2017	100
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы	Косметический ремонт л/к		2017	100

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отоп- ления	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы		2017	100
	Транзит питающий:			
	Чердак: замена системы		2017	100
	Этажи: замена системы	100	2017	100
	Вся система: замена системы в здании	30	2017	100
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы	100	2017	100
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи: замена системы	100		
	Вся система: замена системы по тех.подполью	100	2017	30
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы	100	2017	100
	Транзит питающий:			
	Этажи: замена системы	100		
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система: замена системы по тех.подполью	100	2017	30
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы	100	2017	100
	Этажи: замена системы	100		
	Вся система: замена системы по тех.подполью	100	2017	50

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Выполнены частично и выполнены непредусмотренные работы			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обсл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша Холодн. чердак Кровля: Рулонная 639 кв.м	Кровля: Незначительные растрескивания рулонного слоя кровли. По данным ОДС протечки в кв. отсутствуют.	У	15	У
	Свесы: механические повреждения на отдельных участках.	У	15	У
	Стропильная система: Отсутствует.			
	Чердак: Незначительные дефекты стяжки пола, неплотности притворов переходных дверей.	У	20	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Работоспособное состояние кровли. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Р	20	Р
Водоотвод Внутренний Материал: ПВХ	Незначительные краевые сколы на отдельных участках. Негерметичность соединений.	Н	10	У
Межпанельные стыки Отсутствуют				
Фасад 2902 кв.м Отделка стен: облицовка кирпичом Отделка цоколя: Облицовка Оконные заполнения: пластиковые	Незначительные краевые сколы выпадения облицовочных кирпичей на отдельных участках.	У	20	У
Балконы 0 шт. Лоджии: 30 шт. Козырьки: - над входами: 2 шт. - над лоджиями / балконами верхних этажей: 0 шт. - непроектные: 5 шт. Эркеры: 0 шт.	Балконы:			
	Лоджии: Незначительные краевые сколы. Коррозия, ослабление креплений, местами отсутствие защитных экранов.	Р	25	Р
	Козырьки: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырьков.	Р	10	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Р	25	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Красн.кирпич</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	15	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>		У		
Тех. подполье <i>Под частью здания</i>	Повреждение цементной стяжки пола на отдельных участках пола. ТВР в норме.	У	20	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: Незначительные дефекты отделки стен.	У	15	У
	Крыльца: незначительные растрескивания покрытия площадки входа.	У	20	У
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери: Рассыхание оконных переплетов.		10	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		10	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Краевые потертости ступеней.	Р	15	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопления <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>биметаллические радиаторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>1 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Поверхностная коррозия трубопроводов, резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводок. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	Н	10	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Н	10	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	Н	10	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Отсутствует.			
	Этажи: глубокая коррозия резьбовых соединений, подводок. Нарушение теплоизоляции трубопроводов. За год 6 аварий.	Н	30	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы по этажам.	Н	30	Н
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	Н	10	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Этажи: глубокая коррозия резьбовых соединений, подводок. Нарушение теплоизоляции трубопроводов. За год 5 аварий.	Н	30	Н
	Внутренний пожарный водопровод: отсутствует			
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы по этажам.	Н	30	Н

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>Чугун</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: По тех.подполью ПВХ. Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	Н	10	У
	Этажи: Глубокая коррозия трубопроводов. За год 5 аварий.	Н	30	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы по этажам.	Н	30	Н
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Поверхностная коррозия, незначительная деформация мусороприемного оборудования.	У	20	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>1 шт.</i> гр.пасс: <i>0 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Отсутствует</i>					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На 1 этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Отсутствует</i>					
Система ППАиДУ <i>Отсутствует</i>					
Система оповещения о пожаре <i>Отсутствует</i>					
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>Прилегающей территории</i>	В работоспособном состоянии	Н/П			У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.
5. Уточнено отсутствие подвала.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:****- Замена систем ГВС, ХВС, канализации по этажам.****2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.****Генеральный директор ООО «Группа «Ю.****С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневольская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоград г. (Зеленоград г.)

дом №

корп. № 234 стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
14	1	11983	65	2453	2301	152
Серия проекта: П-68			Год постройки/реконстр.: 1997 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					14,7	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные: тепловая				
Класс энергетической эффективности здания		D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м			0,1
			Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)			70,0
			Величина отклонения (%)			28,24

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 15.08.2013	№ Зл-13-192840	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля: замена кровли	100		
	Свесы: замена окрытий	100		
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы: замена кровли, окрытий	100		
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отоп- ления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи:			
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система:			
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи:			
	Вся система:			

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты	Капитальный ремонт лифтов		2013	100
Подъёмное устройство для малоомобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Не выполнены, а выполнены непредусмотренные работы			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Теплый чердак</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>403 кв.м</i>	Кровля: Значительные растрескивания, разрывы, вздутия кровли. Наличие застойных зон. Следы латочного ремонта. По данным ОДС протечки в кв. последних этажей.	Н	35	Н
	Свесы: механические повреждения, глубокая коррозия, деформация окрытий.	Н	30	Н
	Стропильная система: отсутствует			
	Чердак: Незначительные дефекты стяжки пола.	У	15	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Неудовлетворительное состояние кровли и свесов.	Н	35	Н
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>Черн.сталь</i>	Незначительные краевые сколы на отдельных участках. Поверхностная коррозия трубопровода в тех.подполье.	У	20	У
Межпанельные стыки <i>Закрытые</i>	Высыхание, старение, выпучивание герметика. По данным ОДС протечки и промерзания в кв. 15, 24, 31, 55.	У	15	Н
Фасад <i>3185 кв.м</i> Отделка стен: <i>облицовка плиткой</i> Отделка цоколя: <i>Облицовка</i> Оконные заполнения: <i>деревянные и пластиковые</i>	Выпадения облицовочных плиток на отдельных участках, краевые сколы. Загрязнение фасада и цоколя.	У	20	У
Балконы <i>0 шт.</i> Лоджии: <i>82 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>2 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>6 шт.</i> - непроектные: <i>0 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы:			
	Лоджии: Незначительные краевые сколы. Протечки лоджий последних этажей. Выпадения отдельных облицовочных плиток.	Р	20	Р
	Козырьки: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырьков.	Р	15	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Р	20	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Крупн.блоки</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	10	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Повреждение цементной стяжки пола на отдельных участках пола. ТВР в норме.	У	15	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: Встроенные. Незначительные дефекты отделки стен.	У	15	У
	Крыльца: незначительные растрескивания покрытия площадки входа.	У	20	У
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери: Рассыхание оконных переплетов.		15	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		15	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Краевые потертости ступеней	Р	15	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопле- ния <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизи- рованный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>0 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубо- проводов, запорной арматуры. Частично не действует запорная арматура. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Поверхностная коррозия трубопроводов, резь- бовых соединений. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводок. Нарушение местами теплоизоляции трубо- проводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубо- проводов, запорной арматуры. Аварий за год не зафик- сировано.	У	20	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Поверхностная коррозия трубопроводов, резь- бовых соединений. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводок. Нарушение местами теплоизоляции трубо- проводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: ХВС на чердаке. Поверхност- ная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Ава- рий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводок. Нарушение местами теплоизоляции трубо- проводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Внутренний пожарный водопровод: Заполнен водой. Пожарные шкафы полностью укомплектованы. Поверх- ностная коррозия водопровода. Аварий за год не зафик- сировано.	У	25	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	25	У

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>ПВХ</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Этажи: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Глубокая коррозия, деформация мусороприемного оборудования. Негерметичность приемных клапанов. Пробоины стволов мусоропровода.	У	30	Н

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>1 шт.</i> гр.пасс.: <i>1 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На I этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система ППАиДУ <i>Комплексная (ППАиДУ)</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система оповещения о пожаре <i>Отсутствует</i>					
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>Прилегающей территории</i>	В работоспособном состоянии	Н/П			У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:**

- Замена кровли, свесов;
- Герметизация межпанельных стыков;
- Замена мусороприемного оборудования.

2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.**Генеральный директор ООО «Группа «Ю.
С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневольская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоград г. (Зеленоград г.)

дом №

корп. № 235 стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
7	5	32750	100	6184	6077	107
Серия проекта: П-46			Год постройки/реконстр.: 1997 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					14,7	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,1
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				80,0
		Величина отклонения (%)				12,21

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 12.08.2013	№ Зл-13-192841	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля: замена кровли	100	2016	100
	Свесы: замена свесов	100	2016	100
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы: замена кровли, свесов	100	2016	100
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы	Косметический ремонт л/к		2015	100

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отопления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи:			
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система:			
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи:			
	Вся система:			

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для малоомобильной группы населения	Монтаж устройства		2013	40
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Выполнены полностью и выполнены непредусмотренные работы			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Теплый чердак</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>1550 кв.м</i>	Кровля: Незначительные растрескивания рулонного слоя кровли. По данным ОДС протечки в кв. отсутствуют.	Н	10	У
	Свесы: механические повреждения на отдельных участках.	Н	10	У
	Стропильная система: отсутствует			
	Чердак: Незначительные дефекты стяжки пола, коррозия поддона-испарителя.	У	20	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Работоспособное состояние кровли. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Н	20	Р
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>ПВХ</i>	Незначительные краевые сколы на отдельных участках. Негерметичность соединений.	У	15	У
Межпанельные стыки <i>Закрытые</i>	Трещины, высыхание, старение герметика. По данным ОДС протечки и промерзания в кв. 13, 27, 31, 66, 85, 98.	У	15	Н
Фасад <i>4970 кв.м</i> Отделка стен: <i>облицовка плиткой</i> Отделка цоколя: <i>Облицовка</i> Оконные заполнения: <i>деревянные и пластиковые</i>	Краевые сколы, выпадения отдельных облицовочных плиток. Загрязнение фасада и цоколя.	У	20	У
Балконы <i>0 шт.</i> Лоджии: <i>165 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>5 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>22 шт.</i> - непроектные: <i>5 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы:			
	Лоджии: Незначительные краевые сколы. Шелушение окрасочного слоя. Протечки лоджий последних этажей.	Р	15	Р
	Козырьки: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырьков.	Р	10	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Р	15	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Ж/б панели</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	10	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Повреждение цементной стяжки пола на отдельных участках пола. ТВР в норме.	У	15	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: Встроенно-пристроенные. Незначительные дефекты отделки стен, пола.	У	10	У
	Крыльца: незначительные растрескивания покрытия площадки входа.	У	10	У
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери: Рассыхание оконных переплетов.		15	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		15	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	15	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Краевые потертости ступеней.	Р	10	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопления <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>5 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Поверхностная коррозия трубопроводов, резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подвоек. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Поверхностная коррозия трубопроводов, резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подвоек. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подвоек. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Внутренний пожарный водопровод: отсутствует			
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>ПВХ</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Этажи: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Поверхностная коррозия, незначительная деформация мусороприемного оборудования.	У	20	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «ЭКОСИНТЕЗ»		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>5 шт.</i> гр.пасс.: <i>5 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>2 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Отсутствует</i>					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На 1 этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Отсутствует</i>					
Система ППАиДУ <i>Отсутствует</i>					
Система оповещения о пожаре <i>Отсутствует</i>					
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>Прилегающей территории</i>	В работоспособном состоянии	Н/П			У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:****- Герметизация межпанельных стыков.****2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.****Генеральный директор ООО «Группа «Ю.****С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневольская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоград г. (Зеленоград г.)

дом №

корп. № 236 стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
10	2	17633	79	3719	3704	16
Серия проекта: П-46			Год постройки/реконстр.: 1997 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					14,7	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,1
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				72,0
		Величина отклонения (%)				24,68

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 12.08.2013	№ Зл-13-192842	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля: замена кровли	100		
	Свесы: замена окрытий	100		
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы: замена кровли, окрытий	100		
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы	Косметический ремонт л/к		2018	100

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отопления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи:			
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система:			
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи:			
	Вся система:			

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Не выполнены, а выполнены непредусмотренные работы			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Теплый чердак</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>640 кв.м</i>	Кровля: Значительные растрескивания, разрывы, вздутия рулонного слоя кровли. Следы латочного ремонта. Наличие застойных зон. По данным ОДС протечки в кв. последних этажей.	Н	40	Н
	Свесы: механические повреждения на многочисленных участках, глубокая коррозия.	Н	30	Н
	Стропильная система: отсутствует			
	Чердак: Незначительные дефекты стяжки пола, коррозия поддона-испарителя.	У	20	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Неудовлетворительное состояние кровли, свесов.	Н	40	Н
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>ПВХ</i>	Незначительные краевые сколы на отдельных участках. Негерметичность соединений.	У	15	У
Межпанельные стыки <i>Закрытые</i>	Трещины, высыхание, старение герметика. По данным ОДС протечки и промерзания в кв. 15, 28, 37, 55, 64.	У	20	Н
Фасад <i>3250 кв.м</i> Отделка стен: <i>облицовка плиткой</i> Отделка цоколя: <i>Облицовка</i> Оконные заполнения: <i>деревянные и пластиковые</i>	Краевые сколы, выпадения отдельных облицовочных плиток. Загрязнение фасада и цоколя.	У	20	У
Балконы <i>0 шт.</i> Лоджии: <i>108 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>0 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>12 шт.</i> - непроектные: <i>0 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы:			
	Лоджии: Незначительные краевые сколы. Шелушение окрасочного слоя защитных экранов.	Р	15	Р
	Козырьки: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырьков.	Р	15	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Р	15	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Ж/б панели</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	10	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Повреждение цементной стяжки пола на отдельных участках пола. ТВР в норме.	У	15	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: Встроенно-пристроенные. Незначительные дефекты отделки стен, пола.	У	20	У
	Крыльца: незначительные растрескивания покрытия площадки входа.	У	20	У
	Пандусы наружные:	У		
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери: Рассыхание оконных переплетов.		15	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		15	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Краевые потертости ступеней.	Р	10	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопления <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>2 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Поверхностная коррозия трубопроводов, резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подвоек. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	20	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Поверхностная коррозия трубопроводов, резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подвоек. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	20	У
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: ХВС на чердаке. Поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Транзит питающий: ХВС на чердаке. Поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.			
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подвоек. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Внутренний пожарный водопровод: отсутствует	У		
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	20	У

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>ПВХ</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Этажи: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Поверхностная коррозия, незначительная деформация мусороприемного оборудования.	У	20	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>2 шт.</i> гр.пасс.: <i>2 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Отсутствует</i>					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На I этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Отсутствует</i>					
Система ПШАиДУ <i>Не комплексная (ДУ)</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система оповещения о пожаре <i>Отсутствует</i>					
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>Прилегающей территории</i>	В работоспособном состоянии	Н/П			У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.
5. Уточнено отсутствие пожарного водопровода.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:**

- Замена кровли, свесов;
- Герметизация межпанельных стыков.

2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.**Генеральный директор ООО «Группа «Ю.
С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневольская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоград г. (Зеленоград г.)

дом №

корп. № 237 стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
14	2	23929	97	5209	5194	15
Серия проекта: П-46			Год постройки/реконстр.: 1998 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					14,0	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,1
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				70,0
		Величина отклонения (%)				28,24

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 12.08.2013	№ Зл-13-192843	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля: замена кровли	100		
	Свесы: замена свесов	100		
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы: замена кровли и свесов	100		
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отопления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи:			
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система:			
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи:			
	Вся система:			

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Не выполнены			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Теплый чердак</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>671 кв.м</i>	Кровля: Значительные растрескивания, разрывы, вздутия рулонного покрытия. Наличие застойных зон. По данным ОДС протечки в кв. последних этажей.	Н	40	Н
	Свесы: механические повреждения, глубокая коррозия.	Н	30	Н
	Стропильная система: отсутствует			
	Чердак: Незначительные дефекты стяжки пола, протечки поддонов-испарителей.	У	20	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Неудовлетворительное состояние кровли, свесов.	Н	40	Н
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>Черн.сталь</i>	Незначительные краевые сколы на отдельных участках. Поверхностная коррозия водопровода в тех.подполье.	У	15	У
Межпанельные стыки <i>Закрытые</i>	Трещины, высыхание, старение герметика. По данным ОДС протечки и промерзания в многочисленных квартирах.	У	15	Н
Фасад <i>4760 кв.м</i> Отделка стен: <i>Окраска по штукатурке (в т.ч. панели, блоки)</i> Отделка цоколя: <i>Облицовка</i> Оконные заполнения: <i>деревянные и пластиковые</i>	Шелушение окрасочного слоя, краевые сколы.	У	20	У
Балконы <i>0 шт.</i> Лоджии: <i>160 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>2 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>0 шт.</i> - непроектные: <i>0 шт.</i> Эркеры: <i>2 шт.</i>	Балконы:			
	Лоджии: Незначительные краевые сколы. Шелушение окрасочного слоя.	Р	15	Р
	Козырьки: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырьков.	Р	15	Р
	Эркеры: Шелушение окрасочного слоя.		10	Р
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Р	15	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Ж/б панели</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	10	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Повреждение цементной стяжки пола на отдельных участках пола. ТВР в норме.	У	15	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>2 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: Встроенно-пристроенные. Незначительные дефекты отделки стен, пола.	У	20	У
	Крыльца: незначительные растрескивания покрытия площадки входа.	У	20	У
	Пандусы наружные: Поверхностная коррозия.	У	5	У
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери: Рассыхание оконных переплетов. Протечки через окна в подъезд.		20	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		15	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Краевые потертости ступеней.	Р	15	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопления <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>2 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Транзит питающий: Поверхностная коррозия трубопровода. Аварий за год не зафиксировано.		20	У
	Чердак: Поверхностная коррозия трубопроводов, резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводов. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Транзит питающий: Поверхностная коррозия трубопровода. Аварий за год не зафиксировано.		20	У
	Чердак: Поверхностная коррозия трубопроводов, резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводов. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Транзит питающий: Поверхностная коррозия трубопровода. Аварий за год не зафиксировано.		20	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводов. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Внутренний пожарный водопровод: Заполнен водой. Пожарные шкафы полностью укомплектованы. Поверхностная коррозия водопровода. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>ПВХ</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Этажи: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Поверхностная коррозия, незначительная деформация мусороприемного оборудования.	У	20	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>2 шт.</i> гр.пасс.: <i>2 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Отсутствует</i>					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На I этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Отсутствует</i>					
Система ПШАИДУ <i>Не комплексная (ДУ)</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система оповещения о пожаре <i>Отсутствует</i>					
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>Прилегающей территории</i>	В работоспособном состоянии	Н/П			У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.
5. Уточнено наличие транзитов ЦО, ГВС, ХВС.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:**

- Замена кровли, свесов;
- Герметизация межпанельных стыков.

2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.**Генеральный директор ООО «Группа «Ю.
С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневольская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоград г. (Зеленоград г.)

дом №

корп. № 238 стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
7	5	33347	88	6061	5937	124
Серия проекта: П-46			Год постройки/реконстр.: 2000 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					12,6	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,1
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				80,0
		Величина отклонения (%)				12,21

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 15.08.2013	№ Зл-13-192844	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля: замена кровли	100	2014	100
	Свесы: замена свесов	100	2014	100
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы: замена кровли, свесов	100	2014	100
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отопления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи:			
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система:			
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи:			
	Вся система:			

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Выполнены полностью			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Теплый чердак</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>1541 кв.м</i>	Кровля: Незначительные растрескивания рулонного слоя кровли. По данным ОДС протечки в кв. отсутствуют.	Н	10	У
	Свесы: механические повреждения на отдельных участках.	Н	10	У
	Стропильная система: отсутствует			
	Чердак: Незначительные дефекты стяжки пола, коррозия поддона-испарителя.	У	20	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Работоспособное состояние кровли. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Н	20	Р
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>Черн.сталь</i>	Незначительные краевые сколы на отдельных участках. Поверхностная коррозия трубопровода на чердаке.	У	15	У
Межпанельные стыки <i>Закрытые</i>	Трещины, высыхание, старение герметика. Следы ремонтов (промазки) швов. По данным ОДС протечки и промерзания в кв. 18, 44,59, 70, 74.	У	15	Н
Фасад <i>4970 кв.м</i> Отделка стен: <i>Окраска по штукатурке (в т.ч. панели, блоки)</i> Отделка цоколя: <i>Окраска по штукатурке</i> Оконные заполнения: <i>деревянные и пластиковые</i>	Шелушение окрасочного слоя. Загрязнение фасада и цоколя.	У	20	У
Балконы <i>0 шт.</i> Лоджии: <i>154 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>2 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>20 шт.</i> - непроектные: <i>0 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы:			
	Лоджии: Незначительные краевые сколы. Шелушение окрасочного слоя.	Р	15	Р
	Козырьки: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырьков.	Р	15	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Р	15	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Ж/б панели</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	10	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Повреждение цементной стяжки пола на отдельных участках пола. ТВР в норме.	У	15	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>2 шт</i>	Вестибюли: Повреждение цементной стяжки пола на отдельных участках пола. ТВР в норме.	У	10	У
	Крыльца: незначительные растрескивания покрытия площадки входа.	У	10	У
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды: Поверхностная коррозия.	У	5	У
	Окна, двери: Рассыхание оконных переплетов.		15	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		15	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	15	У
Лестницы <i>Ж/бет.мариш</i>	Краевые потертости ступеней.	Р	10	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопления <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>5 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Поверхностная коррозия трубопроводов, резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводок. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Закрытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Поверхностная коррозия трубопроводов, резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводок. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводок. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Внутренний пожарный водопровод: отсутствует			
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>ПВХ</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Этажи: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Поверхностная коррозия, незначительная деформация мусороприемного оборудования.	У	20	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>5 шт.</i> гр.пасс.: <i>5 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		у
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Отсутствует</i>					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На 1 этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		у
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		у
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Отсутствует</i>					
Система ППАиДУ <i>Отсутствует</i>					
Система оповещения о пожаре <i>Отсутствует</i>					
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>Прилегающей территории</i>	В работоспособном состоянии	Н/П			у

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:****- Герметизация межпанельных стыков.****2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.****Генеральный директор ООО «Группа «Ю.****С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневольская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоград г. (Зеленоград г.)

дом №

корп. № 239 стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
10	4	35537	126	7374	6736	638
Серия проекта: П-46			Год постройки/реконстр.: 2002 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					11,2	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,1
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				72,0
		Величина отклонения (%)				24,68

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 12.08.2013	№ Зл-13-192845	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отопления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи:			
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система:			
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи:			
	Вся система:			

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Ремонтные работы не предусматривались и не выполнялись			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Теплый чердак</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>1309 кв.м</i>	Кровля: Значительные растрескивания, разрывы, вздутия рулонного покрытия. Наличие застойных зон. По данным ОДС протечки в кв. последних этажей.	У	30	Н
	Свесы: механические повреждения на отдельных участках.	У	15	У
	Стропильная система: отсутствует			
	Чердак: Незначительные дефекты стяжки пола, коррозия поддона-испарителя.	У	20	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Неудовлетворительное состояние кровли.	Р	30	Н
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>ПВХ</i>	Незначительные краевые сколы на отдельных участках. Негерметичность соединений.	У	15	У
Межпанельные стыки <i>Закрытые</i>	Трещины, высыхание, старение герметика. По данным ОДС протечки и промерзания в многочисленных квартирах.	У	15	Н
Фасад <i>6000 кв.м</i> Отделка стен: <i>Окраска по штукатурке (в т.ч. панели, блоки)</i> Отделка цоколя: <i>Окраска по штукатурке</i> Оконные заполнения: <i>деревянные и пластиковые</i>	Шелушение окрасочного слоя.	У	15	У
Балконы <i>0 шт.</i> Лоджии: <i>168 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>4 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>12 шт.</i> - непроектные: <i>0 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы:			
	Лоджии: Незначительные краевые сколы. Шелушение окрасочного слоя. Протечки лоджий последних этажей.	Р	20	Р
	Козырьки: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырьков.	Р	15	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Р	20	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Ж/б панели</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	10	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Повреждение цементной стяжки пола на отдельных участках пола. ТВР в норме.	У	15	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>2 шт</i>	Вестибюли: Встроенно-пристроенные. Незначительные дефекты отделки стен, пола.	У	10	У
	Крыльца: незначительные растрескивания покрытия площадки входа.	У	10	У
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды: Поверхностная коррозия.	У	5	У
	Окна, двери: Рассыхание оконных переплетов.		15	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		15	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	15	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Краевые потертости ступеней.	Р	15	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопле- ния <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизи- рованный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>4 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубо- проводов, запорной арматуры. Нарушение местами теп- лоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафикси- ровано.	У	20	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Поверхностная коррозия трубопроводов, резь- бовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводок. Нарушение местами теплоизоляции трубо- проводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубо- проводов, запорной арматуры. Аварий за год не зафик- сировано.	У	20	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Поверхностная коррозия трубопроводов, резь- бовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводок. Нарушение местами теплоизоляции трубо- проводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: ХВС частично на чердаке. По- верхностная коррозия трубопроводов, запорной армату- ры. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводок. Нарушение местами теплоизоляции трубо- проводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Внутренний пожарный водопровод: отсутствует			
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>ПВХ</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Этажи: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Поверхностная коррозия, незначительная деформация мусороприемного оборудования.	У	20	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>4 шт.</i> гр.пасс: <i>4 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Отсутствует</i>					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На I этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Отсутствует</i>					
Система ППАиДУ <i>Отсутствует</i>					
Система оповещения о пожаре <i>Отсутствует</i>					
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>Прилегающей территории</i>	В работоспособном состоянии	Н/П			У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:**

- Замена кровли;
- Герметизация межпанельных стыков.

2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.**Генеральный директор ООО «Группа «Ю.****С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневольская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоград г. (Зеленоград г.)

дом №

корп. № 240 стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
10	4	53008	178	10890	9774	1116
Серия проекта: Индивид.			Год постройки/реконстр.: 2002 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					11,2	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,1
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				72,0
		Величина отклонения (%)				24,68

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 14.08.2013	№ Зл-13-192846	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отопления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи:			
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система:			
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи:			
	Вся система:			

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Ремонтные работы не предусматривались и не выполнялись			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Теплый чердак</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>1730 кв.м</i>	Кровля: Значительные растрескивания, разрывы, вздутия кровли. Наличие застойных зон. По данным ОДС протечки в кв. последних этажей.	У	30	Н
	Свесы: механические повреждения, поверхностная коррозия.	У	15	У
	Стропильная система: отсутствует			
	Чердак: Незначительные дефекты стяжки пола, разрушения переходных мостиков.	У	15	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Неудовлетворительное состояние кровли.	Р	30	Н
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>Черн.сталь</i>	Незначительные краевые сколы, растрескивания асфальтового покрытия отмотки на отдельных участках. Поверхностная коррозия трубопровода в тех.подполье.	У	20	У
Межпанельные стыки <i>Отсутствуют</i>				
Фасад <i>7800 кв.м</i> Отделка стен: <i>Окраска по штукатурке (в т.ч. панели, блоки)</i> Отделка цоколя: <i>Облицовка</i> Оконные заполнения: <i>деревянные и пластиковые</i>	Шелушение окрасочного слоя, загрязнение фасада и цоколя.	У	25	У
Балконы <i>0 шт.</i> Лоджии: <i>174 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>4 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>0 шт.</i> - непроектные: <i>0 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы:			
	Лоджии: Незначительные краевые сколы. Протечки лоджий последних этажей. Шелушение окрасочного слоя.	Р	20	Р
	Козырьки: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырьков.	Р	15	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Р	20	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Ж/б монолит</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	10	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Повреждение цементной стяжки пола на отдельных участках. ТВР в норме.	У	15	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: Встроенные. Незначительные дефекты отделки стен.	У	10	У
	Крыльца: незначительные растрескивания покрытия площадки входа.	У	10	У
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери: Рассыхание оконных переплетов.		15	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		15	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У
Лестницы <i>Ж/бет.мариш</i>	Краевые потертости ступеней.	Р	15	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопления <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>4 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: 5-й элеваторный узел для нежилых помещений. Поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Частично не действует запорная арматура. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Поверхностная коррозия трубопроводов, резьбовых соединений. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводок. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Поверхностная коррозия трубопроводов, резьбовых соединений. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводок. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: ХВС на чердаке. Поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводок. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Внутренний пожарный водопровод: Отсутствует			
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	25	У

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>ПВХ</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Этажи: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Поверхностная коррозия, незначительная деформация мусороприемного оборудования.	У	15	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>4 шт.</i> гр.пасс: <i>4 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		у
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Отсутствует</i>					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На 1 этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		у
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		у
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Отсутствует</i>					
Система ППАиДУ <i>Отсутствует</i>					
Система оповещения о пожаре <i>Отсутствует</i>					
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>Прилегающей территории</i>	В работоспособном состоянии	Н/П			у

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:****- Замена кровли.****2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.****Генеральный директор ООО «Группа «Ю.****С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневольская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоград г. (Зеленоград г.)

дом №

корп. № 241 стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
11	3	46803	168	8316	7348	968
Серия проекта: Индивид.			Год постройки/реконстр.: 2007 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					7,7	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,1
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				72,0
		Величина отклонения (%)				24,68

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 14.08.2013	№ Зл-13-192886	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы	Косметический ремонт л/к		2017	100

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отоп- ления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи:			
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система:			
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи:			
	Вся система:			

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Ремонтные работы не предусматривались, выполнены не-предусмотренные работы			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обсл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Теплый чердак</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>1580 кв.м</i>	Кровля: Незначительные растрескивания. Наличие застойных зон. По данным ОДС протечки в кв. отсутствуют.	У	20	У
	Свесы: механические повреждения, поверхностная коррозия.	У	15	У
	Стропильная система: отсутствует			
	Чердак: Незначительные дефекты стяжки пола, разрушения переходных мостиков.	У	10	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	15	Р
	Все элементы: Работоспособное состояние кровли. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Р	20	Р
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>ПВХ</i>	Незначительные краевые сколы, растрескивания покрытия отмостки на отдельных участках. Поверхностная коррозия трубопровода в тех.подполье.	У	15	У
Межпанельные стыки <i>Отсутствуют</i>				
Фасад <i>11034 кв.м</i> Отделка стен: <i>облицовка кирпичом</i> Отделка цоколя: <i>Облицовка</i> Оконные заполнения: <i>пластиковые</i>	Незначительные краевые сколы.	У	10	У
Балконы <i>0 шт.</i> Лоджии: <i>94 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>3 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>0 шт.</i> - непроектные: <i>0 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы:			
	Лоджии: Незначительные краевые сколы плит.	Р	15	Р
	Козырьки: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырьков.	Р	15	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Р	15	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Ж/б монолит</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	10	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Повреждение цементной стяжки пола на отдельных участках. ТВР в норме.	У	20	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>3 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: Встроенные. Незначительные дефекты отделки стен.	У	10	У
	Крыльца: незначительные растрескивания покрытия площадки входа.	У	10	У
	Пандусы наружные: Поверхностная коррозия.	У	5	У
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери: Рассыхание оконных переплетов.		10	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		10	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Лестницы <i>Ж/бет.мариш</i>	Краевые потертости ступеней.	Р	10	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопления <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>3 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: 5-й элеваторный узел для нежилых помещений. Поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Поверхностная коррозия трубопроводов, резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводок. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Поверхностная коррозия трубопроводов, резьбовых соединений. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводок. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: ХВС на чердаке. Поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводок. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Внутренний пожарный водопровод: Заполнен водой. Пожарные шкафы полностью укомплектованы. Поверхностная коррозия водопровода.	У	10	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>ПВХ</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Этажи: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Поверхностная коррозия, незначительная деформация мусороприемного оборудования.	У	15	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>3 шт.</i> гр.пасс.: <i>3 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Отсутствует</i>					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На I этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Отсутствует</i>					
Система ПШАиДУ <i>Не комплексная (ДУ)</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система оповещения о пожаре <i>Отсутствует</i>					
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>Прилегающей территории</i>	В работоспособном состоянии	Н/П			У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:**

1. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.

**Генеральный директор ООО «Группа «Ю.
С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневольская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоград г. (Зеленоград г.)

дом №

корп. № 247 стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая организация ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
14	6	81539	286	15508	15411	97
Серия проекта: П-46			Год постройки/реконстр.: 2003 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					10,5	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,1
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				70,0
		Величина отклонения (%)				28,24

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 12.08.2013	№ Зл-13-192887	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы	Косметический ремонт л/к		2014	100

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отоп- ления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи:			
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система:			
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи:			
	Вся система:			

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Ремонтные работы не предусматривались, выполнены не-предусмотренные работы			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Теплый чердак</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>2051 кв.м</i>	Кровля: Значительные растрескивания, разрывы, вздутия рулонного покрытия. Наличие застойных зон. Следы ремонтов. По данным ОДС протечки в кв. последних этажей.	У	30	Н
	Свесы: механические повреждения на отдельных участках, поверхностная коррозия.	У	15	У
	Стропильная система: отсутствует			
	Чердак: Незначительные дефекты стяжки пола, коррозия поддона-испарителя.	У	20	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Неудовлетворительное состояние кровли.	Р	30	Н
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>ПВХ</i>	Незначительные краевые сколы, растрескивания на отдельных участках. Негерметичность соединений.	У	15	У
Межпанельные стыки <i>Закрытые</i>	Трещины, высыхание, старение герметика. По данным ОДС протечки и промерзания в кв. 34, 59, 77, 139, 166, 270.	У	15	Н
Фасад <i>10010 кв.м</i> Отделка стен: <i>Окраска по штукатурке (в т.ч. панели, блоки)</i> Отделка цоколя: <i>Окраска по штукатурке</i> Оконные заполнения: <i>деревянные и пластиковые</i>	Шелушение окрасочного слоя. Незначительные краевые сколы. Загрязнение фасада и цоколя.	У	15	У
Балконы <i>0 шт.</i> Лоджии: <i>315 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>4 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>0 шт.</i> - непроектные: <i>0 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы:			
	Лоджии: Незначительные краевые сколы. Шелушение окрасочного слоя.	Р	15	Р
	Козырьки: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырьков.	Р	15	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Р	15	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Ж/б панели</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	10	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Повреждение цементной стяжки пола на отдельных участках пола. ТВР в норме.	У	15	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>3 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>5 шт</i>	Вестибюли: Встроенно-пристроенные. Незначительные дефекты отделки стен, пола.	У	20	У
	Крыльца: незначительные растрескивания покрытия площадки входа.	У	20	У
	Пандусы наружные: Поверхностная коррозия.	У	5	У
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды: Поверхностная коррозия.	У	5	У
	Окна, двери: Рассыхание оконных переплетов.		10	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		10	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Краевые потертости ступеней.	Р	15	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопления <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>6 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	25	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Поверхностная коррозия трубопроводов, резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подвоек. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	25	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	У	25	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Поверхностная коррозия трубопроводов, резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подвоек. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	25	У
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: ХВС частично на чердаке. Поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	У	25	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подвоек. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Внутренний пожарный водопровод: Заполнен водой. Пожарные шкафы полностью укомплектованы. Поверхностная коррозия водопровода.	У	25	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	25	У

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>ПВХ</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Этажи: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Поверхностная коррозия, незначительная деформация мусороприемного оборудования.	У	20	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>6 шт.</i> гр.пасс.: <i>6 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На 1 этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система ППАиДУ <i>Комплексная (ППАиДУ)</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система оповещения о пожаре <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>Комплексная (в подъезде + прилегающей территории)</i>	В работоспособном состоянии	Н/П			У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:**

- Замена кровли;
- Герметизация межпанельных стыков.

2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.**Генеральный директор ООО «Группа «Ю.****С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневольская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоград г. (Зеленоград г.)

дом №

корп. № 248 стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
14	4	53346	165	10453	10261	192
Серия проекта: П-46			Год постройки/реконстр.: 2002 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					11,2	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания		С	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м			0,08
			Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)			70,0
			Величина отклонения (%)			-1,26

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 14.08.2013	№ Зл-13-192888	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
1	2	3	Год	Факт. %
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы	Косметический ремонт л/к		2014	100

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отопления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи:			
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система:			
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи:			
	Вся система:			

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Ремонтные работы не предусматривались, выполнены не-предусмотренные работы			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Теплый чердак</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>1326 кв.м</i>	Кровля: Значительные растрескивания, разрывы, вздутия рулонного покрытия. Наличие застойных зон. Следы ремонтов. По данным ОДС протечки в кв. последних этажей.	У	30	Н
	Свесы: механические повреждения на отдельных участках, поверхностная коррозия.	У	15	У
	Стропильная система: механические повреждения на отдельных участках, поверхностная коррозия.			
	Чердак: Незначительные дефекты стяжки пола, коррозия поддона-испарителя.	У	20	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Неудовлетворительное состояние кровли.	Р	30	Н
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>ПВХ</i>	Незначительные краевые сколы, растрескивания на отдельных участках. Негерметичность соединений.	У	15	У
Межпанельные стыки <i>Закрытые</i>	Трещины, высыхание, старение герметика. По данным ОДС протечки и промерзания в кв. 24, 51, 89, 117, 148, 161.	У	15	Н
Фасад <i>9620 кв.м</i> Отделка стен: <i>Окраска по штукатурке (в т.ч. панели, блоки)</i> Отделка цоколя: <i>Облицовка</i> Оконные заполнения: <i>деревянные и пластиковые</i>	Шелушение окрасочного слоя. Незначительные краевые сколы.	У	15	У
Балконы <i>0 шт.</i> Лоджии: <i>213 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>4 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>0 шт.</i> - непроектные: <i>0 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы:			
	Лоджии: Незначительные краевые сколы. Шелушение окрасочного слоя.	Р	15	Р
	Козырьки: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырьков.	Р	15	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Р	15	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Ж/б панели</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	10	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Повреждение цементной стяжки пола на отдельных участках пола. ТВР в норме.	У	15	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>2 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>2 шт</i>	Вестибюли: Встроенно-пристроенные. Незначительные дефекты отделки стен, пола.	У	10	У
	Крыльца: незначительные растрескивания покрытия площадки входа.	У	10	У
	Пандусы наружные: Поверхностная коррозия.	У	5	У
	Пандусы внутри-подъездные:	У		
	Сходы/съезды: Поверхностная коррозия.		5	У
	Окна, двери: Рассыхание оконных переплетов.		10	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		10	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Краевые потертости ступеней	Р	15	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопления <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>4 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	25	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Поверхностная коррозия трубопроводов, резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подвоек. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	25	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	У	25	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Поверхностная коррозия трубопроводов, резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подвоек. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	25	У
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: ХВС частично на чердаке. Поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	У	25	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подвоек. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Внутренний пожарный водопровод: Заполнен водой. Пожарные шкафы полностью укомплектованы. Поверхностная коррозия водопровода.	У	15	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	25	У

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>ПВХ</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Этажи: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Поверхностная коррозия, незначительная деформация мусороприемного оборудования.	У	20	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>4 шт.</i> гр.пасс.: <i>4 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На 1 этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система ППАиДУ <i>Комплексная (ППАиДУ)</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система оповещения о пожаре <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>Комплексная (в подъезде + прилегающей территории)</i>	В работоспособном состоянии	Н/П			У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:**

- Замена кровли;
- Герметизация межпанельных стыков.

2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.**Генеральный директор ООО «Группа «Ю.****С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневольская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоград г. (Зеленоград г.)

дом №

корп. № 249 стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
9	8	80264	256	16002	13985	2017
Серия проекта: Индивид.			Год постройки/реконстр.: 2007 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					7,7	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	С	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,08
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				76,0
		Величина отклонения (%)				-1,96

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 14.08.2013	№ Зл-13-192889	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отопления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи:			
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система:			
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи:			
	Вся система:			

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Ремонтные работы не предусматривались и не выполнялись			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Теплый чердак</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>5113 кв.м</i>	Кровля: Незначительные растрескивания рулонного слоя кровли. По данным ОДС протечки в кв. отсутствуют.	У	15	У
	Свесы: механические повреждения на отдельных участках.	У	10	У
	Стропильная система: отсутствует			
	Чердак: незначительные растрескивания бетонной стяжки пола, наличие трещин в б под.	У	10	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Работоспособное состояние кровли. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Р	15	Р
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>ПВХ</i>	Незначительные растрескивания асфальтового покрытия отмостки на отдельных участках. Негерметичность соединений.	У	15	У
Межпанельные стыки <i>Отсутствуют</i>				
Фасад <i>18922 кв.м</i> Отделка стен: <i>облицовка кирпичом</i> Отделка цоколя: <i>Облицовка</i> Оконные заполнения: <i>деревянные и пластиковые</i>	Многочисленные выпадения и сколы облицовочных кирпичей. Под. 6 , 9 эт. многочисленные трещины прогрессирующего характера. Установлены маяки.	У	30	Н
Балконы <i>70 шт.</i> Лоджии: <i>233 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>8 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>0 шт.</i> - непроектные: <i>0 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы: Шелушение окрасочного слоя, краевые сколы. Выпадения отдельных облицовочных кирпичей.	Р	15	Р
	Лоджии: Шелушение окрасочного слоя, краевые сколы. Выпадения отдельных облицовочных кирпичей.	Р	15	Р
	Козырьки: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырька.	Р	15	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Р	15	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Ж/б монолит</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	10	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Повреждение цементной стяжки пола на отдельных участках пола. ТВР в норме.	У	15	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>	место нахождения:			
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>8 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: Незначительные дефекты отделки стен.	У	10	У
	Крыльца: незначительные растрескивания покрытия площадки входа.	У	10	У
	Пандусы наружные: Поверхностная коррозия.	У	5	У
	Пандусы внутри-подъездные: отсутствуют			
	Сходы/съезды: отсутствуют			
	Окна, двери: Рассыхание оконных переплетов.		10	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		10	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Лестницы <i>Ж/бет.мариш</i>	Краевые потертости ступеней.	Р	15	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопления <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Имеется</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>8 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. За год аварий не зафиксировано.	У	15	У
	Транзит питающий: Отсутствует			
	Чердак: Поверхностная коррозия запорной арматура, трубопроводов. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. За год аварий не зафиксировано.	У	15	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подвоек. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. За год аварий не зафиксировано.	У	15	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. За год аварий не зафиксировано.	У	15	У
	Транзит питающий: Отсутствует			
	Чердак: Поверхностная коррозия запорной арматура, трубопроводов. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. За год аварий не зафиксировано.	У	15	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подвоек. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. За год аварий не зафиксировано.	У	15	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. За год аварий не зафиксировано.	У	15	У
	Транзит питающий: Отсутствует			
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подвоек. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. За год аварий не зафиксировано.	У	15	У
	Внутренний пожарный водопровод: отсутствует			
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>ПВХ</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Негерметичность соединений. За год аварий не зафиксировано.	У	15	У
	Этажи: Негерметичность соединений. За год аварий не зафиксировано.	У	15	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Поверхностная коррозия, незначительная деформация мусороприемного оборудования.	У	20	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «ЭКОСИНТЕЗ»		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>0 шт.</i> гр.пасс.: <i>8 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Отсутствует</i>					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На I этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>2 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Отсутствует</i>					
Система ПШАиДУ <i>Отсутствует</i>					
Система оповещения о пожаре <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>Прилегающей территории</i>	В работоспособном состоянии	Н/П	н/п		У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:****- Ремонт фасадов.****2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.****Генеральный Директор ООО «Группа «Ю.****С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневольская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоград г. (Зеленоград г.)

дом №

корп. № 250 стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
10	3	45391	144	9024	8094	930
Серия проекта: Индивид.			Год постройки/реконстр.: 2006 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					8,4	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	С	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,08
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				72,0
		Величина отклонения (%)				-2,75

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 14.08.2013	№ Зл-13-192890	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отоп- ления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи:			
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система:			
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи:			
	Вся система:			

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Ремонтные работы не предусматривались и не выполнялись			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Вент.совм.</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>1563 кв.м</i>	Кровля: Незначительные растрескивания рулонного слоя кровли. Наличие застойных зон. По данным ОДС протечки в кв. отсутствуют.	У	20	У
	Свесы: механические повреждения на отдельных участках.	У	10	У
	Стропильная система: отсутствует			
	Чердак: отсутствует	У		
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Работоспособное состояние кровли. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Р	20	Р
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>ПВХ</i>	Незначительные растрескивания асфальтового покрытия отмостки на отдельных участках. Негерметичность соединений.	У	15	У
Межпанельные стыки <i>Отсутствуют</i>				
Фасад <i>5400 кв.м</i> Отделка стен: <i>Вентилируемый с воздушной прослойкой</i> Отделка цоколя: <i>Утеплен</i> Оконные заполнения: <i>пластиковые</i>	Незначительные краевые сколы.	У	10	У
Балконы <i>18 шт.</i> Лоджии: <i>118 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>2 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>0 шт.</i> - непроектные: <i>0 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы: Незначительные краевые сколы.	НОР	5	Р
	Лоджии: Незначительные краевые сколы.	НОР	5	Р
	Козырьки: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырьков.	Р	5	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Р	5	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Ж/б монолит</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	10	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Повреждение цементной стяжки пола на отдельных участках пола. ТВР в норме.	У	15	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>	место нахождения:			
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>2 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: Незначительные дефекты отделки стен.	У	10	У
	Крыльца: незначительные растрескивания покрытия площадки входа.	У	10	У
	Пандусы наружные: Поверхностная коррозия.	У	5	У
	Пандусы внутри-подъездные: отсутствуют			
	Сходы/съезды: отсутствуют			
	Окна, двери: Рассыхание оконных переплетов.		10	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		10	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Лестницы <i>Ж/бет.мариш</i>	Краевые потертости ступеней.	Р	10	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	5	Р

1	2	3	4	5
Система отопления <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Имеется</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>1 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>0 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. За год аварий не зафиксировано.	У	15	У
	Транзит питающий: Отсутствует			
	Чердак: Закольцовка на последнем этаже под навесным потолком.	У	10	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводок. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. За год аварий не зафиксировано.	У	15	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. За год аварий не зафиксировано.	У	15	У
	Транзит питающий: Отсутствует			
	Чердак: Закольцовка на последнем этаже под навесным потолком.	У	10	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводок. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. За год аварий не зафиксировано.	У	15	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. За год аварий не зафиксировано.	У	15	У
	Транзит питающий: Отсутствует			
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводок. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. За год аварий не зафиксировано.	У	15	У
	Внутренний пожарный водопровод: Отсутствует			
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>ПВХ</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Негерметичность соединений. За год аварий не зафиксировано.	У	15	У
	Этажи: Негерметичность соединений. За год аварий не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Поверхностная коррозия, незначительная деформация мусороприемного оборудования. Негерметичность приемных клапанов.	У	20	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>2 шт.</i> гр.пасс.: <i>2 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Отсутствует</i>					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На I этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Отсутствует</i>					
Система ПШАиДУ <i>Отсутствует</i>					
Система оповещения о пожаре <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>Прилегающей территории</i>	В работоспособном состоянии	Н/П	н/п		У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.
5. Уточнено отсутствие чердака.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:**

1. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.

**Генеральный директор ООО «Группа «Ю.
С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**

_____ Д.С. Беневольская

_____ О.М. Воробьев

_____ В.Г. Алдакимов

_____ Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоград г. (Зеленоград г.)

дом №

корп. № 251 стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
17	1	47950	165	9907	9133	774
Серия проекта: Индивид.			Год постройки/реконстр.: 2006 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					8,4	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания		С	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м			0,08
			Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)			70,0
			Величина отклонения (%)			-1,26

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 15.08.2013	№ Зл-13-192891	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отопления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи:			
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система:			
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи:			
	Вся система:			

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Ремонтные работы не предусматривались и не выполнялись			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Теплый чердак</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>1191 кв.м</i>	Кровля: Незначительные растрескивания рулонного слоя кровли. Наличие застойных зон. По данным ОДС протечки в кв. отсутствуют.	У	25	У
	Свесы: механические повреждения на отдельных участках.	У	10	У
	Стропильная система: отсутствует			
	Чердак: Незначительные дефекты стяжки пола.	У	10	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Работоспособное состояние кровли. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Р	25	Р
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>Черн.сталь</i>	Незначительные растрескивания асфальтового покрытия отмостки на отдельных участках. Поверхностная коррозия трубопроводов на чердаке.	У	15	У
Межпанельные стыки <i>Отсутствуют</i>				
Фасад <i>3600 кв.м</i> Отделка стен: <i>Вентилируемый с воздушной прослойкой</i> Отделка цоколя: <i>Утеплен</i> Оконные заполнения: <i>пластиковые</i>	Незначительные краевые сколы.	У	10	У
Балконы <i>18 шт.</i> Лоджии: <i>103 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>2 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>0 шт.</i> - непроектные: <i>0 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы: Незначительные краевые сколы.	НОР	5	Р
	Лоджии: Незначительные краевые сколы	НОР	5	Р
	Козырьки: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырьков.	Р	10	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Ж/б монолит</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	10	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Повреждение цементной стяжки пола на отдельных участках пола. ТВР в норме.	У	15	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: Незначительные дефекты отделки стен.	У	10	У
	Крыльца: незначительные растрескивания покрытия площадки входа.	У	10	У
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери: Рассыхание оконных переплетов.		10	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		10	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Краевые потертости ступеней.	Р	10	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	5	Р

1	2	3	4	5
Система отопле- ния <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Имеется</i> АУУ (автоматизи- рованный узел управления): <i>1 шт.</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>0 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубо- проводов, запорной арматуры. За год аварий не зафик- сировано.	У	15	У
	Транзит питающий: Отсутствует			
	Чердак: поверхностная коррозия трубопроводов, запор- ной арматуры. За год аварий не зафиксировано.	У	10	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводок. Нарушение местами теплоизоляции трубо- проводов. За год аварий не зафиксировано.	У	15	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубо- проводов, запорной арматуры. За год аварий не зафик- сировано.	У	15	У
	Транзит питающий: Отсутствует			
	Чердак: поверхностная коррозия трубопроводов, запор- ной арматуры. За год аварий не зафиксировано.	У	10	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводок. Нарушение местами теплоизоляции трубо- проводов. За год аварий не зафиксировано.	У	15	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Состояние системы удовлетво- рительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У
	Транзит питающий: Отсутствует			
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводок. Нарушение местами теплоизоляции трубо- проводов. За год аварий не зафиксировано.	У	15	У
	Внутренний пожарный водопровод: Заполнен водой. Поверхностная коррозия водопровода. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>ПВХ</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Негерметичность соединений. За год аварий не зафиксировано.	У	15	У
	Этажи: Негерметичность соединений. За год аварий не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Поверхностная коррозия, незначительная деформация мусороприемного оборудования. Негерметичность приемных клапанов.	У	20	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>2 шт.</i> гр.пасс.: <i>2 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На 1 этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система ППАиДУ <i>Комплексная (ППАиДУ)</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система оповещения о пожаре <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>Прилегающей территории</i>	В работоспособном состоянии	Н/П			У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:**

1. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.

**Генеральный директор ООО «Группа «Ю.
С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневольская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоград г. (Зеленоград г.)

дом №

корп. № 401 стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: Жилой дом

Объединение собственников жилья

Управляющая организация ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
17	1	44304	102	9403	5167	4236
Серия проекта: Повт.прим.			Год постройки/реконстр.: 1971 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2016 г.					36,2	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,1
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				70,0
		Величина отклонения (%)				21,83

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 15.08.2013	№ Зл-13-192894	Техническое состояние здания в целом	ОГР

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод				
Герметиз.	Герметизация межпанельных стыков	100		
Фасад	Ремонт: Ремонт фасадов Оконные заполнения:	100		
Балконы	Балконы:			
	Лоджии: Ремонт лоджий	100	2013	30
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы: Ремонт лоджий	100	2013	30
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отоп- ления	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы	100		
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система: замена системы по подвалу	30		
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи: Замена системы	100		
	Вся система: замена системы по этажам	30		
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи: Замена системы	100		
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система: замена системы по этажам	30		
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж: Замена системы	100		
	Этажи: Замена системы	100		
	Вся система: Замена системы в здании	100		

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для малоомобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)	Ремонт системы ЭС		2013	100
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Выполнены частично и выполнены непредусмотренные работы			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша Холодн. чердак Кровля: Рулонная 2074 кв.м	Кровля: Незначительные растрескивания рулонного покрытия, наличие застойных зон на отдельных участках. По данным ОДС протечки в кв. отсутствуют.	У	20	У
	Свесы: Поверхностная коррозия, незначительная деформация.	У	15	У
	Стропильная система: отсутствует.			
	Чердак: незначительные растрескивания бетонной стяжки пола.	У	20	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины.	Р	10	Р
	Все элементы: Работоспособное состояние кровли. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Р	20	Р
Водоотвод Внутренний Материал: Черн. сталь	Поверхностная коррозия трубопровода в техподполье. Незначительные растрескивания асфальтового покрытия отмостки на отдельных участках.	У	25	У
Межпанельные стыки Закрытые	Наличие отслоений, старения и высыхания герметика. Следы ремонта межпанельных швов. По данным ОДС протечки и промерзания отдельных квартир.	Н	25	Н
Фасад 4802 кв.м Отделка стен: облицовка плиткой Отделка цоколя: Облицовка Оконные заполнения: деревянные и пластиковые	Отслоение облицовочной плитки на многочисленных участках. Краевые разрушения выступающих элементов.	Н	30	Н
Балконы 0 шт. Лоджии: 120 шт. Козырьки: - над входами: 0 шт. - над лоджиями / балконами верхних этажей: 0 шт. - непроектные: 0 шт. Эркеры: 0 шт.	Балконы:			
	Лоджии: Глубокая коррозия креплений, неисправности многочисленных защитных экранов. Краевые сколы плит. Остекление: непроектное	ОГР	30	ОГР
	Козырьки: Поверхностная коррозия козырьков.	Р	20	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Ограниченно-работоспособное состояние лоджий.	ОГР	30	ОГР

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Ж/б панели</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	10	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>		У		
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Повреждение цементной стяжки пола на отдельных участках. ТВР в норме.		20	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>1 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: незначительные дефекты отделки стен, пола.	У	15	У
	Крыльца: Незначительные сколы ступеней лестницы входа, краевые сколы.	У	15	У
	Пандусы наружные: Поверхностная коррозия.	У	5	У
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери: Рассыхание оконных и дверных переплетов. Старение, поражение гнилью дверей переходных балконов.		30	Н
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки. Шелушение окрасочного слоя. Загрязнения.		10	У
	Все элементы: Неудовлетворительное состояние дверей переходных балконов.	У	30	Н
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Краевые сколы и потертости ступеней.	Р	15	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопле- ния <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>чугунные радиаторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизи- рованный узел управления): <i>1 шт.</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>0 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Многочисленные нарушение теплоизоляции трубопроводов, коррозия резьбовых соединений. Неисправность запорной арматуры. За год 3 аварии.	Н	30	Н
	Транзит питающий: отсутствует			
	Чердак: Нарушение теплоизоляции на чердаке, коррозия резьбовых соединений, глубокая коррозия трубопроводов, резьбовых соединений. За год 5 аварий.	У	30	Н
	Этажи: Глубокая коррозия резьбовых соединений, под- водок. Нарушения теплоизоляции. Неисправность за- порной арматуры. За год 4 аварии.	У	30	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в здании.	Н	30	Н
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Нарушение теплоизоляции трубопроводов, глубокая коррозия резьбовых соедине- ний. Неисправность запорной арматуры. За год 6 ава- рий.	У	30	Н
	Транзит питающий: отсутствует			
	Чердак: Глубокая коррозия запорной арматуры, следы ремонт. Нарушение теплоизоляции. За год 3 аварии.		30	Н
	Этажи: Глубокая коррозия резьбовых соединений, за- порной арматуры. Нарушение теплоизоляции трубопро- водов. За год 3 аварии.	Н	30	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в здании.	Н	30	Н
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Нарушение теплоизоляции трубопроводов, глубокая коррозия резьбовых соедине- ний, частично не действует запорная арматура. За год 5 аварий.	У	30	Н
	Транзит питающий: отсутствует			
	Этажи: Неисправность запорной арматуры, коррозия подводок, резьбовых соединений, трубопроводов. За год 4 аварии.	Н	30	Н
	Внутренний пожарный водопровод: Заполнен водой. Наличие хомутов, следы ремонт, глубокая коррозия водопровода.	У	30	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в здании, пожарного водопровода.	Н	30	Н

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>Чугун</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Коррозия трубопровода. Отсутствие заглушек прочисток, нарушение герметичности соединений. За год 5 аварий.	Н	30	Н
	Этажи: Негерметичность стыков. Глубокая коррозия трубопровода, повреждение креплений. За год 6 аварий.	Н	30	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в здании.	Н	30	Н
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Глубокая коррозия, деформация мусороприемного оборудования. Частые поломки мусороприемных ковшей.	У	30	Н

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>1 шт.</i> гр.пасс.: <i>1 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На I этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система ППАиДУ <i>Комплексная (ППАиДУ)</i>	В неработоспособном состоянии Устаревшее оборудование	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		Н
Система оповещения о пожаре <i>Отсутствует</i>					
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>Прилегающей территории</i>	В работоспособном состоянии	н/п			У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.
5. Уточнено количество козырьков.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Ограниченно-работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:**

- Герметизация межпанельных стыков
- Ремонт фасадов
- Замена защитных экранов лоджий
- Замена дверей переходных балконов
- Замена систем ЦО, ГВС, ХВС, канализации в здании
- Замена пожарного водопровода
- Модернизация системы ППАиДУ
- Замена мусороприемного оборудования

2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.**Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**

Д.С. Беневольская

О.М. Воробьев

В.Г. Алдакимов

Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоград г. (Зеленоград г.)

дом №

корп. № 402 стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: Жилой дом

Объединение собственников жилья

Управляющая ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
17	1	22872	102	5544	5208	336
Серия проекта: Повт.прим.			Год постройки/реконстр.: 1971 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2016 г.					36,0	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,1
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				70,0
		Величина отклонения (%)				28,24

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 15.08.2013	№ Зл-13-192895	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод				
Герметиз.	Герметизация межпанельных стыков	100		
Фасад	Ремонт: Ремонт фасадов Оконные заполнения:	100		
Балконы	Балконы:			
	Лоджии: Ремонт лоджий		2013	30
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы: Ремонт лоджий		2013	30
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отоп- ления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж: Замена системы	100		
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи: Замена системы	100		
	Вся система: замена системы в здании	100		
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж: Замена системы	100		
	Транзит питающий:			
	Этажи: Замена системы	100		
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система: замена системы в здании	100		
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж: Замена системы	100		
	Этажи: Замена системы	100		
	Вся система: замена системы в здании	100		

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для малоомобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)	Ремонт системы		2013	100
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Не выполнены, а выполнены непредусмотренные работы			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша Холодн. чердак Кровля: Рулонная 535 кв.м	Кровля: Незначительные растрескивания рулонного покрытия кровли. Протечки над нежилыми помещениями.	У	20	У
	Свесы: Поверхностная коррозия, незначительная механическая деформация.	У	20	У
	Стропильная система: отсутствует			
	Чердак: незначительные растрескивания бетонной стяжки пола.	У	20	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины.	Р	10	Р
	Все элементы: Работоспособное состояние кровли. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Р	20	Р
Водоотвод Внутренний Материал: Черн. сталь	Поверхностная коррозия трубопровода в техподполье. Незначительные растрескивания асфальтового покрытия отмостки на отдельных участках.	У	25	У
Межпанельные стыки Закрытые	Наличие отслоений, старения и высыхания герметика. Следы ремонта межпанельных швов. По данным ОДС протечки и промерзания отдельных квартир.	Н	25	Н
Фасад 4802 кв.м Отделка стен: облицовка плиткой Отделка цоколя: Облицовка Оконные заполнения: деревянные и пластиковые	Отслоение облицовочной плитки на многочисленных участках. Краевые разрушения выступающих элементов.	Н	30	Н
Балконы 0 шт. Лоджии: 120 шт. Козырьки: - над входами: 0 шт. - над лоджиями / балконами верхних этажей: 0 шт. - непроектные: 0 шт. Эркеры: 0 шт.	Балконы:			
	Лоджии: Глубокая коррозия, частично отсутствуют защитные экраны, ослабление креплений. Краевые сколы. Остекление: непроектное	Р	30	ОГР
	Козырьки: Поверхностная коррозия козырьков.	Р	20	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Ограниченно-работоспособное состояние лоджий.	Р	30	ОГР

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Ж/б панели</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	10	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Повреждение цементной стяжки пола на отдельных участках. ТВР в норме.	У	20	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>1 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: незначительные дефекты отделки стен, пола.	У	15	У
	Крыльца: Незначительные сколы ступеней лестницы входа.	У	15	У
	Пандусы наружные: Поверхностная коррозия.	У	5	У
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери: Рассыхание оконных и дверных переплетов. Старение, поражение гнилью дверей переходных балконов.		30	Н
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		10	У
	Все элементы: Неудовлетворительное состояние дверей переходных балконов.	У	30	Н
Лестницы <i>Ж/бет.мариши</i>	Краевые сколы и потертости ступеней.	Р	15	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопле- ния <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>чугунные радиаторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизи- рованный узел управления): <i>1 шт.</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>0 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: многочисленные нарушение теплоизоляции трубопроводов, коррозия резьбовых соединений. За год 4 аварии.	У	30	Н
	Транзит питающий: отсутствует			
	Чердак: нарушение теплоизоляции на чердаке, коррозия резьбовых соединений, глубокая коррозия трубопрово-дов. За год 3 аварии.	У	30	Н
	Этажи: глубокая коррозия резьбовых соединений, под-водок. Нарушения теплоизоляции. Неисправность за-порной арматуры. За год 2 аварии.	У	30	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в здании.	У	30	Н
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: нарушение теплоизоляции тру-бопроводов, глубокая коррозия резьбовых соединений. Неисправность запорной арматуры. За год 5 аварий.	Н	30	Н
	Транзит питающий: отсутствует			
	Чердак: Глубокая коррозия трубопроводов, резьбовых соединений. Не действует запорная арматура. За год 5 аварий.		30	Н
	Этажи: глубокая коррозия резьбовых соединений, за-порной арматуры. Нарушение теплоизоляции трубопро-водов. За год 2 аварии.	Н	30	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в здании.	Н	30	Н
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: нарушение теплоизоляции тру-бопроводов, глубокая коррозия резьбовых соединений, частично не действует запорная арматура. За год 4 ава-рии.	Н	30	Н
	Транзит питающий: отсутствует			
	Этажи: неисправность запорной арматуры, коррозия подводок, резьбовых соединений, трубопроводов. За год 2 аварии.	Н	30	Н
	Внутренний пожарный водопровод: Заполнен водой. Пожарные шкафы полностью укомплектованы. Поверх-ностная коррозия водопровода.	У	25	У
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в здании.	Н	30	Н

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>Чугун</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Коррозия трубопровода. Отсутствие заглушек прочисток, нарушение герметичности соединений. За год 5 аварий.	Н	30	Н
	Этажи: Негерметичность соединений. Глубокая коррозия трубопровода, повреждение креплений. За год 4 аварий.	Н	30	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в здании.	Н	30	Н
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Глубокая коррозия, деформация мусороприемного оборудования. Частые поломки мусороприемных ковшей.	У	30	Н

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>1 шт.</i> гр.пасс.: <i>1 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На I этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система ППАиДУ <i>Комплексная (ППАиДУ)</i>	В неработоспособном состоянии Устаревшее оборудование	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		Н
Система оповещения о пожаре <i>Отсутствует</i>					
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>Прилегающей территории</i>	В работоспособном состоянии	н/п			У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.
5. Уточнено количество козырьков.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Ограниченно-работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:**

- Замена кровли и свесов
- Герметизация межпанельных стыков
- Ремонт фасадов
- Замена защитных экранов лоджий
- Замена дверей переходных балконов
- Замена систем ЦО, ГВС, ХВС, канализации в здании
- Модернизация системы ППАиДУ
- Замена мусороприемного оборудования

2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.**Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**

Д.С. Беневольская

О.М. Воробьев

В.Г. Алдакимов

Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоград г. (Зеленоград г.)

дом №

корп. № 403 стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
9	6	43200	210	10642	10375	266
Серия проекта: П-57			Год постройки/реконстр.: 1967 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					35,4	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,1
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				76,0
		Величина отклонения (%)				18,12

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 12.08.2013	№ Зл-13-192896	Техническое состояние здания в целом	ОГР

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод				
Герметиз.	Герметизация межпанельных стыков	100	2018	10
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии: ремонт лоджий	100		
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы: ремонт лоджий	100		
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отоп- ления	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы	100	2018	10
	Транзит питающий:			
	Чердак: замена системы	100	2018	10
	Этажи: замена системы	100	2018	10
	Вся система: замена системы в здании	100		
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи: Замена системы	100	2018	10
	Вся система: замена системы по этажам	30		
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи: Замена системы	100	2018	10
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система: замена системы по этажам	30	2018	10
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи:			
	Вся система:			

1	2	3	4	5
Мусоропр.	замена системы по этажам	100	2018	10
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Выполнены частично			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша Холодн. чердак Кровля: Рулонная 1737 кв.м	Кровля: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
	Свесы: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
	Стропильная система: отсутствует			
	Чердак: неплотности притвора дверей, незначительные сколы стяжки пола.	У	20	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Работоспособное состояние кровли. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Р	25	Р
Водоотвод Внутренний Материал: ПВХ	На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
Межпанельные стыки Закрытые	На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	Н	25	У
Фасад 7042 кв.м Отделка стен: Окраска по штукатурке (в т.ч. панели, блоки) Отделка цоколя: Облицовка Оконные заполнения: деревянные и пластиковые	На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
Балконы 0 шт. Лоджии: 126 шт. Козырьки: - над входами: 6 шт. - над лоджиями / балконами верхних этажей: 0 шт. - непроектные: 0 шт. Эркеры: 0 шт.	Балконы:			
	Лоджии: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	ОГР	25	Р
	Козырьки: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	Р	25	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	ОГР	25	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Ж/б панели</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	P	15	P
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: Незначительные дефекты внутренней отделки стен.	У	15	У
	Крыльца: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.		25	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		25	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	25	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Краевые сколы и потертости ступеней.	P	15	P
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	P	10	P

1	2	3	4	5
Система отопле- ния <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизи- рованный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>6 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: На момент обследования зда- ния проводится федеральный капитальный ремонт.	Н	25	У
	Транзит питающий: Глубокая коррозия, многочислен- ные хомуты, за год 5 аварий.	У	30	Н
	Чердак: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	Н	25	У
	Этажи: На момент обследования здания проводится фе- деральный капитальный ремонт.	Н	25	У
	Вся система: Неудовлетворительное состояние транзита питающего.	Н	30	Н
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: На момент обследования зда- ния проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
	Транзит питающий: Глубокая коррозия, многочислен- ные хомуты, за год 5 аварий.	У	30	Н
	Чердак: Отсутствует			
	Этажи: На момент обследования здания проводится фе- деральный капитальный ремонт.	Н	25	У
	Вся система: Неудовлетворительное состояние транзита питающего.	Н	30	Н
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: На момент обследования зда- ния проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Этажи: На момент обследования здания проводится фе- деральный капитальный ремонт.	Н	25	У
	Внутренний пожарный водопровод: Отсутствует			
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Н	25	У

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>ПВХ</i> Тип стояков: <i>Закрытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
	Этажи: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	25	У
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	Н	25	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «ЭКОСИНТЕЗ»		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>6 шт.</i> гр.пасс: <i>0 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		у
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Отсутствует</i>					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На 1 этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		у
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		у
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Отсутствует</i>					
Система ППАиДУ <i>Отсутствует</i>					
Система оповещения о пожаре <i>Отсутствует</i>					
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>Прилегающей территории</i>	В работоспособном состоянии	Н/П			у

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.
5. На момент обследования здания проводился ФКР.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:****- Замена транзитов ЦО, ГВС.****2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.****Генеральный директор ООО «Группа «Ю.****С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**

Д.С. Беневольская

О.М. Воробьев

В.Г. Алдакимов

Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоград г. (Зеленоград г.)

дом №

корп. № 405 стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
9	10	72722	356	18391	18267	124
Серия проекта: Индивид.			Год постройки/реконстр.: 1967 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2016 г.					43,2	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,1
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				76,0
		Величина отклонения (%)				18,12

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание
-------------	---------	--------------------------

Выводы по результатам предыдущего обследования

Дата: 12.08.2013	№ Зл-13-192897	Техническое состояние здания в целом	ОГР
-------------------------	----------------	--------------------------------------	------------

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод				
Герметиз.	Герметизация межпанельных стыков	100	2018	10
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии: Ремонт лоджий	100	2018	10
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы: Ремонт лоджий	100	2018	10
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отопления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы	100	2018	10
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи: Замена системы	100	2018	10
	Вся система: замена системы в здании	100	2018	10
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж: Замена системы	100	2018	10
	Транзит питающий:			
	Этажи: Замена системы	100	2018	10
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система: замена системы в здании	100	2018	10
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи: Замена системы	100	2018	10
	Вся система: Замена системы в здании	50	2018	10

1	2	3	4	5
Мусоропр.	Ремонт системы	100	2018	10
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для малоомобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Выполнены частично			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Вент.совм.</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>2996 кв.м</i>	Кровля: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
	Свесы: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
	Стропильная система: отсутствует			
	Чердак: отсутствует			
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Работоспособное состояние кровли. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Р	25	Р
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>Черн.сталь</i>	На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
Межпанельные стыки <i>Закрытые</i>	На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	Н	25	У
Фасад <i>11790 кв.м</i> Отделка стен: <i>Окраска по штукатурке (в т.ч. панели, блоки)</i> Отделка цоколя: <i>Окраска по штукатурке</i> Оконные заполнения: <i>деревянные и пластиковые</i>	На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
Балконы <i>320 шт.</i> Лоджии: <i>36 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>10 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>36 шт.</i> - непроектные: <i>0 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы: Незначительное шелушение окрасочного слоя. Коррозия защитных ограждений, неисправность экранов.		25	Р
	Лоджии: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	ОГР	25	Р
	Козырьки: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	Р	25	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	ОГР	25	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Ж/б панели</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	15	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>9 шт</i>	Вестибюли: отсутствуют	У		
	Крыльца: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды: Поверхностная коррозия.	У	10	У
	Окна, двери: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.		25	У
	Внутренняя отделка помещений: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.		25	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	25	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Краевые сколы и потертости ступеней.	Р	15	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопления <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>биметаллические радиаторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>0 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
	Транзит питающий: отсутствует			
	Чердак: отсутствует			
	Этажи: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	25	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Полимеры</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	Н	25	У
	Транзит питающий: отсутствует			
	Чердак: отсутствует			
	Этажи: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	Н	25	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Н	25	У
Система ХВС Трубопроводы: <i>Полимеры</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
	Транзит питающий: отсутствует			
	Этажи: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	Н	25	У
	Внутренний пожарный водопровод: отсутствует			
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Н	25	У

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>ПВХ</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
	Этажи: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	Н	25	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Н	25	У
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	Н	25	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>10 шт.</i> гр.пасс: <i>0 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		у
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Отсутствует</i>					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На 1 этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>2 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		у
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		у
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Отсутствует</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		у
Система ППАиДУ <i>Отсутствует</i>					
Система оповещения о пожаре <i>Отсутствует</i>					
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>Прилегающей территории</i>	В работоспособном состоянии	н/п			у

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.
5. На момент обследования здания проводился ФКР.
6. Уточнена серия здания на основании информации Управы района.
7. Уточнено количество балконов и лоджий.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:**

1. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.

Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»**Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневольская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: **Зеленоград г. (Зеленоград г.)** дом № _____ корп. № **406** стр. № _____

Район / поселение: **Матушкино** АО ЗлаО Назначение: **Жилой дом**
Объединение собственников жилья

Управляющая **ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
17	1	40808	102	9514	5239	4275
Серия проекта: Повт.прим.			Год постройки/реконстр.: 1971 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2016 г.					38,3	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,1
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				70,0
		Величина отклонения (%)				28,24

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание
-------------	---------	--------------------------

Выводы по результатам предыдущего обследования

Дата: 15.08.2013	№ Зл-13-192898	Техническое состояние здания в целом	ОГР
-------------------------	----------------	--------------------------------------	------------

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля: Замена кровельного покрытия	100		
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б: заменить дефектные участки	100		
	Все элементы: Замена кровли и покрытия ж/б	100		
Водоотвод				
Герметиз.	Герметизация межпанельных стыков	100		
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии: Ремонт лоджий	100		
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы: Ремонт лоджий	100		
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отопления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак: замена системы	100		
	Этажи: замена системы	100		
	Вся система: замена системы на этажах и по чердаку	70		
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы	100		
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи: замена системы	100		
	Вся система: замена системы в здании	100		
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи: замена системы	100		
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система: замена системы на этажах	30		
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы	100		
	Этажи: замена системы	100		
	Вся система: Замена системы в здании	100		

1	2	3	4	5
Мусоропр.	Замена системы мусороудаления.	100		
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Не выполнены			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Холодн. чердак</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>535 кв.м</i>	Кровля: Многочисленные разрывы, вздутия рулонного покрытия. Наличие застойных зон. По данным ОДС протечки в кв. последних этажей.	Н	35	Н
	Свесы: Значительные механические повреждения, глубокая коррозия.	У	30	Н
	Стропильная система: отсутствует			
	Чердак: незначительные растрескивания бетонной стяжки пола.	У	15	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины.	ОГР	10	Р
	Все элементы: Неудовлетворительное состояние кровли и свесов.	ОГР	35	Н
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>Черн. сталь</i>	Поверхностная коррозия трубопровода на чердаке. Незначительные растрескивания асфальтового покрытия отмостки на отдельных участках.	У	20	У
Межпанельные стыки <i>Закрытые</i>	Наличие отслоений, старения и высыхания герметика. Следы ремонта межпанельных швов. По данным ОДС протечки и промерзания в кв. № 24,41,68,84.	Н	25	Н
Фасад <i>4802 кв.м</i> Отделка стен: <i>облицовка плиткой</i> Отделка цоколя: <i>Облицовка</i> Оконные заполнения: <i>деревянные и пластиковые</i>	Отслоение облицовочной плитки на многочисленных участках. Краевые разрушения выступающих элементов.	У	30	Н
Балконы <i>0 шт.</i> Лоджии: <i>120 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>0 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>7 шт.</i> - непроектные: <i>0 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы:			
	Лоджии: Глубокая коррозия, неисправности многочисленных защитных экранов. Краевые сколы.	ОГР	30	ОГР
	Козырьки: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырька.	Р	20	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Ограниченно-работоспособное состояние лоджий.	ОГР	30	ОГР

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Ж/б панели</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	10	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>		У		
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Повреждение цементной стяжки пола на отдельных участках. ТВР в норме.		20	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>1 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: незначительные дефекты отделки стен, пола.	У	15	У
	Крыльца: Незначительные сколы ступеней лестницы входа.	У	15	У
	Пандусы наружные: Поверхностная коррозия.	У	5	У
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери: Рассыхание оконных и дверных переплетов. Старение, поражение гнилью дверей переходных балконов.		30	Н
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		10	У
	Все элементы: Неудовлетворительное состояние дверей переходных балконов.	У	30	Н
Лестницы <i>Ж/бет.мариш</i>	Краевые сколы и потертости ступеней.	Р	15	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопле- ния <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>чугунные радиаторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизи- рованный узел управления): <i>1 шт.</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>0 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: многочисленные нарушение теплоизоляции трубопроводов, коррозия резьбовых соединений. За год 3 аварии.	У	30	Н
	Транзит питающий: отсутствует			
	Чердак: нарушение теплоизоляции на чердаке, коррозия резьбовых соединений, глубокая коррозия трубопрово-дов. За год 5 аварий.	Н	30	Н
	Этажи: глубокая коррозия резьбовых соединений, под-водок. Нарушения теплоизоляции. Неисправность за-порной арматуры. За год 5 аварий.	Н	40	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в здании.	Н	40	Н
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: нарушение теплоизоляции тру-бопроводов, глубокая коррозия резьбовых соединений. Неисправность запорной арматуры. За год 3 аварии.	Н	40	Н
	Транзит питающий: отсутствует			
	Чердак: Глубокая коррозия трубопроводов, резьбовых соединений. Не действует запорная арматура. За год 3 аварии.		30	Н
	Этажи: глубокая коррозия резьбовых соединений, за-порной арматуры. Нарушение теплоизоляции трубопро-водов. За год 5 аварий.	Н	40	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в здании.	Н	40	Н
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: нарушение теплоизоляции тру-бопроводов, глубокая коррозия резьбовых соединений, частично не действует запорная арматура. За год 2 ава-рии.	У	30	Н
	Транзит питающий: отсутствует			
	Этажи: неисправность запорной арматуры, коррозия подводок, резьбовых соединений, трубопроводов. За год 5 аварий.	Н	40	Н
	Внутренний пожарный водопровод: Заполнен водой. Глубокая коррозия водопровода. Следы ремонтов.	У	30	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в здании, пожарного водопровода.	Н	40	Н

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>Чугун</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Коррозия трубопровода. Отсутствие заглушек прочисток, нарушение герметичности соединений. За год 4 аварии.	Н	30	Н
	Этажи: Негерметичность соединений. Глубокая коррозия трубопровода, повреждение креплений. За год 3 аварии.	Н	30	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в здании.	Н	30	Н
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Глубокая коррозия, деформация мусороприемного оборудования. Частые поломки мусороприемных ковшей.	Н	30	Н

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «ЭКОСИНТЕЗ»		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>1 шт.</i> гр.пасс.: <i>1 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На I этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система ППАиДУ <i>Комплексная (ППАиДУ)</i>	В неработоспособном состоянии Устаревшее оборудование.	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		Н
Система оповещения о пожаре <i>Отсутствует</i>					
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>Прилегающей территории</i>	В работоспособном состоянии	н/п			У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.
5. Уточнена оценка покрытия ж/б.
6. Уточнено количество козырьков.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Ограниченно-работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:**

- Замена кровли и свесов
- Герметизация межпанельных стыков
- Ремонт фасадов
- Замена защитных экранов лоджий
- Замена дверей переходных балконов
- Замена систем ЦО, ГВС, ХВС, канализации в здании
- Замена пожарного водопровода
- Модернизация системы ППАиДУ
- Замена мусороприемного оборудования

2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.**Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**

Д.С. Беневоляская

О.М. Воробьев

В.Г. Алдакимов

Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоград г. (Зеленоград г.)

дом №

корп. № 407 стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: Жилой дом

Объединение собственников жилья

Управляющая ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
17	1	24667	102	5541	5209	331
Серия проекта: Повт.прим.			Год постройки/реконстр.: 1970 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2016 г.					42,6	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания		D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м			0,1
			Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)			70,0
			Величина отклонения (%)			28,24

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание
-------------	---------	--------------------------

Выводы по результатам предыдущего обследования

Дата: 15.08.2013	№ Зл-13-192899	Техническое состояние здания в целом	ОГР
------------------	----------------	--------------------------------------	-----

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля: Замена кровельного покрытия	100		
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б: восстановить дефектные участки	100		
	Все элементы: Замена кровли и покрытия ж/б	100		
Водоотвод				
Герметиз.	Герметизация межпанельных стыков	100		
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии: Ремонт лоджий	100		
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы: Ремонт лоджий	100		
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отопления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак: замена системы	100		
	Этажи: замена системы	100		
	Вся система: замена системы на этажах и по чердаку	70		
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы	100		
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи: замена системы	100		
	Вся система: замена системы в здании	100		
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи: замена системы	100		
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система: замена системы на этажах	30		
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы	100		
	Этажи: замена системы	100		
	Вся система: Замена системы в здании	100		

1	2	3	4	5
Мусоропр.	Замена системы мусороудаления	100		
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Не выполнены			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Холодн. чердак</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>536 кв.м</i>	Кровля: Многочисленные разрывы, вздутия рулонного покрытия. Наличие застойных зон. Следы латочного ремонта. По данным ОДС протечки в кв. последних этажей.	Н	35	Н
	Свесы: Значительные механические повреждения, глубокая коррозия.	У	30	Н
	Стропильная система: отсутствует			
	Чердак: незначительные растрескивания бетонной стяжки пола	У	15	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	ОГР	10	Р
	Все элементы: Неудовлетворительное состояние кровли и свесов.	ОГР	35	Н
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>Черн. сталь</i>	Поверхностная коррозия трубопровода на чердаке. Незначительные растрескивания асфальтового покрытия отмостки на отдельных участках.	У	20	У
Межпанельные стыки <i>Закрытые</i>	Наличие отслоений, старения и высыхания герметика. Следы ремонта межпанельных швов. По данным ОДС протечки и промерзания в кв. № 30,42,59,93.	Н	25	Н
Фасад <i>4802 кв.м</i> Отделка стен: <i>облицовка плиткой</i> Отделка цоколя: <i>Облицовка</i> Оконные заполнения: <i>деревянные и пластиковые</i>	Отслоение облицовочной плитки на многочисленных участках. Краевые разрушения выступающих элементов.	У	30	Н
Балконы <i>0 шт.</i> Лоджии: <i>120 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>0 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>8 шт.</i> - непроектные: <i>0 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы:			
	Лоджии: Глубокая коррозия, частично отсутствуют защитные экраны, ослабление креплений. Краевые сколы.	ОГР	30	ОГР
	Козырьки: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырька.	Р	20	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Ограниченно-работоспособное состояние лоджий.	ОГР	30	ОГР

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Ж/б панели</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	10	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Повреждение цементной стяжки пола на отдельных участках. ТВР в норме.	У	20	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>1 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: незначительные дефекты отделки стен, пола.	У	15	У
	Крыльца: Незначительные сколы ступеней лестницы входа.	У	15	У
	Пандусы наружные: Поверхностная коррозия.	У	5	У
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери: Рассыхание оконных и дверных переплетов. Старение, поражение гнилью дверей переходных балконов.		30	Н
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		10	У
	Все элементы: Неудовлетворительное состояние дверей.	У	30	Н
Лестницы <i>Ж/бет.мариш</i>	Краевые сколы и потертости ступеней.	Р	15	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопле- ния <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>чугунные радиаторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизи- рованный узел управления): <i>1 шт.</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>0 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: многочисленные нарушение теплоизоляции трубопроводов, коррозия резьбовых соединений. За год 4 аварии.	У	30	Н
	Транзит питающий: отсутствует			
	Чердак: нарушение теплоизоляции на чердаке, коррозия резьбовых соединений, глубокая коррозия трубопрово- дов. За год 6 аварий.	Н	30	Н
	Этажи: глубокая коррозия резьбовых соединений, под- водок. Нарушения теплоизоляции. Неисправность за- порной арматуры. За год 3 аварии.	Н	40	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в здании.	Н	40	Н
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: нарушение теплоизоляции тру- бопроводов, глубокая коррозия резьбовых соединений. Неисправность запорной арматуры. За год 5 аварий.	Н	40	Н
	Транзит питающий: отсутствует			
	Чердак: Глубокая коррозия трубопроводов, резьбовых соединений. Не действует запорная арматура. За год 4 аварии.		30	Н
	Этажи: глубокая коррозия резьбовых соединений, за- порной арматуры. Наличие хомутов. Нарушение тепло- изоляции трубопроводов. За год 6 аварий.	Н	40	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в здании.	Н	40	Н
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: нарушение теплоизоляции тру- бопроводов, глубокая коррозия резьбовых соединений, частично не действует запорная арматура. За год 3 ава- рии.	У	30	Н
	Транзит питающий: отсутствует			
	Этажи: неисправность запорной арматуры, коррозия подводок, резьбовых соединений, трубопроводов. За год 3 аварии.	Н	40	Н
	Внутренний пожарный водопровод: Заполнен водой. Пожарные шкафы полностью укомплектованы. Поверх- ностная коррозия водопровода.	У	25	У
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в здании.	Н	40	Н

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>Чугун</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Коррозия трубопровода. Отсутствие заглушек прочисток, нарушение герметичности соединений. За год 3 аварии.	Н	30	Н
	Этажи: Негерметичность соединений. Глубокая коррозия трубопровода, повреждение креплений. За год 6 аварий.	Н	30	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в здании.	Н	30	Н
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Глубокая коррозия, деформация мусороприемного оборудования. Частые поломки мусороприемных ковшей.	Н	30	Н

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	Многочисленные жалобы на слабую тягу	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		Н
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>1 шт.</i> гр.пасс.: <i>1 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На I этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система ППАиДУ <i>Комплексная (ППАиДУ)</i>	В работоспособном состоянии Устаревшее оборудование.	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		Н
Система оповещения о пожаре <i>Отсутствует</i>					
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>Прилегающей территории</i>	В работоспособном состоянии	н/п			У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.
5. Уточнена оценка покрытия ж/б.
6. Уточнено количество козырьков.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Ограниченно-работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:**

- Замена кровли и свесов
- Герметизация межпанельных стыков
- Ремонт фасадов
- Замена защитных экранов лоджий
- Замена дверей переходных балконов
- Замена систем ЦО, ГВС, ХВС, канализации в здании
- Ремонт системы вентиляции
- Модернизация системы ППАиДУ
- Замена мусороприемного оборудования

2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.**Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневоляская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: **Зеленоград г. (Зеленоград г.)** дом № _____ корп. № **409** стр. № _____

Район / поселение: **Матушкино** АО ЗлаО Назначение: **Жилой дом**
Объединение собственников жилья

Управляющая **ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
9	4	28181	130	7108	6422	685
Серия проекта: П-49			Год постройки/реконстр.: 1966 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					45,7	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные: водопроводная				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,1
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				76,0
		Величина отклонения (%)				18,12

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 15.08.2013	№ Зл-13-192900	Техническое состояние здания в целом	ОГР

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод	Ремонт водоотвода	100		
Герметиз.	Герметизация межпанельных стыков	100		
Фасад	Ремонт: Ремонт фасадов Оконные заполнения:	100		
Балконы	Балконы:			
	Лоджии: ремонт лоджий	100		
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы: ремонт лоджий	100		
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отоп- ления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи: замена системы		2014	100
	Вся система: замена системы по этажам	100	2014	100
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы	100	2014	100
	Транзит питающий: .		2014	10
	Чердак:			
	Этажи: замена системы	100		
	Вся система: замена системы по тех.подполью	100	2014	30
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы	100	2014	100
	Транзит питающий:			
	Этажи: замена системы	100		
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система: замена системы по тех.подполью, транзита питающего	100	2014	30
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы	100		
	Этажи: замена системы	100		
	Вся система: замена системы в здании	100		

1	2	3	4	5
Мусоропр.	Ремонт системы	100		
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Выполнены частично и выполнены непредусмотренные работы			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Вент.совм.</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>1133 кв.м</i>	Кровля: Значительные растрескивания, разрывы, вздутия рулонного покрытия. Наличие застойных зон. Следы ремонтов. По данным ОДС протечки в кв. последних этажей.	У	30	Н
	Свесы: механические повреждения, глубокая коррозия, местами отсутствие свесов.	У	30	Н
	Стропильная система: Отсутствует.			
	Чердак: Отсутствует.			
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Неудовлетворительное состояние кровли, свесов.	Р	30	Н
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>Черн.сталь</i>	Многочисленные краевые сколы, растрескивания, провалы отмоски. Глубокая коррозия водопровода.	Н	30	Н
Межпанельные стыки <i>Закрытые</i>	Трещины, высыхание, старение герметика. По данным ОДС протечки и промерзания в многочисленных квартирах.	Н	30	Н
Фасад <i>4837 кв.м</i> Отделка стен: <i>облицовка плиткой</i> Отделка цоколя: <i>Облицовка</i> Оконные заполнения: <i>деревянные и пластиковые</i>	Выпадения облицовочных плиток на многочисленных участках, краевые сколы. Загрязнение фасада и цоколя.	Н	30	Н
Балконы <i>0 шт.</i> Лоджии: <i>90 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>4 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>0 шт.</i> - непроектные: <i>0 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы:			
	Лоджии: Шелушение окрасочного слоя, поражение гниль. защитных экранов лоджий. Ослабление креплений, местами отсутствие экранов. Краевые разрушения.	ОГР	30	ОГР
	Козырьки: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырьков.	Р	20	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Ограниченно-работоспособное состояние лоджий.	ОГР	30	ОГР

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Ж/б панели</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	15	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Земляной пол. Периодические подтопления грунтовыми водами помещения тех.подполья. ТВР нарушен.	У	30	Н
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) Площадь: <i>0 кв.м</i> <i>отсутствует</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>2 шт</i>	Вестибюли: Встроенные. Незначительные дефекты отделки стен, пола.	У	20	У
	Крыльца: незначительные растрескивания покрытия площадки входа.	У	20	У
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды: Поверхностная коррозия.	У	5	У
	Окна, двери: Рассыхание оконных переплетов.		20	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		20	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Краевые потертости ступеней.	Р	15	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопления <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>4 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: глубокая коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Нарушение теплоизоляции трубопроводов. За год 5 аварий.	У	30	Н
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Отсутствует.			
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Вся система: неудовлетворительное состояние системы по техподполью.	У	30	Н
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	Н	15	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Отсутствует.			
	Этажи: глубокая коррозия резьбовых соединений, подвоек. Нарушение теплоизоляции трубопроводов. За год 4 аварии.	Н	30	Н
	Вся система: неудовлетворительное состояние системы по этажам.	Н	30	Н
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	Н	15	У
	Транзит питающий: Поверхностная коррозия трубопровода. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Этажи: глубокая коррозия резьбовых соединений, подвоек. Нарушение теплоизоляции трубопроводов. Не действует запорная арматура. За год 6 аварий.	Н	30	Н
	Внутренний пожарный водопровод: Отсутствует.			
	Вся система: неудовлетворительное состояние системы по этажам.	Н	30	Н

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>Чугун</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Глубокая коррозия трубопроводов. Просадка лежаков, замена участков трубопроводов. За год 5 аварий.	Н	30	Н
	Этажи: Негерметичность соединений трубопровода, за год 4 аварии.	Н	30	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в здании.	Н	30	Н
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Глубокая коррозия, деформация мусороприемного оборудования. Негерметичны приемные клапаны стволов мусоропроводов.	Н	30	Н

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: 4 шт. гр.пасс: 0 шт. в т.ч. навесные: 0 шт.	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения 0 шт.					
Устройство для автоматического опускания лифта Отсутствует					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: На I этаже Кол-во ВРУ: 1 шт.	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) Имеется	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) Отсутствует					
Система ПШАиДУ Отсутствует					
Система оповещения о пожаре Отсутствует					
Система ГС Вводы: Отсутствует Разводка:					
Система видеонаблюдения Комплексная (в подъезде + прилегающей территории)	В работоспособном состоянии	Н/П			У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Ограниченно-работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:**

- Замена кровли, свесов;
- Ремонт отмостки;
- Замена внутреннего водоотвода;
- Герметизация межпанельных стыков;
- Ремонт фасадов;
- Ремонт лоджий;
- Ремонт помещения тех.подполья с восстановлением гидроизоляции;
- Замена системы ЦО по тех.подполью;
- Замена систем ХВС, ГВС по этажам;
- Замена системы канализации в здании;
- Замена мусороприемного оборудования.

2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.**Генеральный директор ООО «Группа «Ю.
С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневольская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоград г. (Зеленоград г.)

дом №

корп. № 410 стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: Жилой дом

Объединение собственников жилья

Управляющая ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
9	4	28517	128	7121	6327	794
Серия проекта: П-49			Год постройки/реконстр.: 1966 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					46,0	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные: водопроводная				
Класс энергетической эффективности здания		D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м			0,1
			Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)			76,0
			Величина отклонения (%)			18,12

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 15.08.2013	№ Зл-13-192901	Техническое состояние здания в целом	ОГР

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля: замена кровли	100		
	Свесы: замена свесов	100		
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы: замена кровли, свесов	100		
Водоотвод	Замена водоотвода	100		
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Ремонт фасадов Оконные заполнения:	100		
Балконы	Балконы:			
	Лоджии: ремонт лоджий	100		
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы: ремонт лоджий	100		
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отопления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи: замена системы	100		
	Вся система: замена системы по этажам	30		
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи: замена системы	100		
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система: замена системы этажам	30		
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи: замена системы	100		
	Вся система: замена системы этажам	50		

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для малоомобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Не выполнены			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обсл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Вент.совм.</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>1136 кв.м</i>	Кровля: Значительные растрескивания, разрывы, вздутия рулонного покрытия. Наличие застойных зон. Следы ремонтов. По данным ОДС протечки в кв. последних этажей.	Н	50	Н
	Свесы: механические повреждения, глубокая коррозия, местами отсутствие свесов.	Н	30	Н
	Стропильная система: отсутствует			
	Чердак: отсутствует			
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Неудовлетворительное состояние кровли, свесов.	Н	50	Н
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>Черн.сталь</i>	Незначительные растрескивания покрытия отмостки. Глубокая коррозия водопровода. В двух подъездах водоотвод ПВХ.	Н	30	Н
Межпанельные стыки <i>Закрытые</i>	Трещины, высыхание, старение герметика. По данным ОДС протечки и промерзания в многочисленных квартирах.	У	30	Н
Фасад <i>4837 кв.м</i> Отделка стен: <i>облицовка плиткой</i> Отделка цоколя: <i>Облицовка</i> Оконные заполнения: <i>деревянные и пластиковые</i>	Выпадения облицовочных плиток на многочисленных участках, краевые сколы. Загрязнение фасада и цоколя.	Н	30	Н
Балконы <i>0 шт.</i> Лоджии: <i>90 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>4 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>0 шт.</i> - непроектные: <i>0 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы:			
	Лоджии: Шелушение окрасочного слоя, поражение гниль. защитных экранов лоджий. Ослабление креплений, местами отсутствие экранов. Краевые разрушения.	ОГР	30	ОГР
	Козырьки: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырьков.	Р	20	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Ограниченно-работоспособное состояние лоджий.	ОГР	30	ОГР

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Ж/б панели</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	15	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Частично земляной пол. Периодические подтопления грунтовыми водами помещения техподполья. ТВР нарушен.	У	30	Н
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>3 шт</i>	Вестибюли: Встроенные. Незначительные дефекты отделки стен, пола.	У	20	У
	Крыльца: незначительные растрескивания покрытия площадки входа.	У	20	У
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды: Поверхностная коррозия.	У	5	У
	Окна, двери: Рассыхание оконных переплетов.		20	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		20	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Краевые потертости ступеней.	Р	15	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопле- ния <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизи- рованный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>4 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубо- проводов, запорной арматуры. Нарушение местами теп- лоизоляции трубопроводов. Частично не действует за- порная арматура. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Отсутствует.			
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубо- проводов, запорной арматуры. Нарушение местами теп- лоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафикси- ровано.	У	20	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Отсутствует.			
	Этажи: глубокая коррозия резьбовых соединений, под- водок. Нарушение теплоизоляции трубопроводов. За год 6 аварий.	Н	35	Н
	Вся система: неудовлетворительное состояние системы по этажам.	Н	35	Н
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубо- проводов, запорной арматуры. Аварий за год не зафик- сировано.	У	20	У
	Транзит питающий: Поверхностная коррозия трубо- провода. Аварий за год не зафиксировано.		10	У
	Этажи: глубокая коррозия резьбовых соединений, под- водок. Нарушение теплоизоляции трубопроводов. Не действует запорная арматура. За год 5 аварий.	Н	40	Н
	Внутренний пожарный водопровод: Отсутствует			
	Вся система: неудовлетворительное состояние системы по этажам.	Н	40	Н

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>Чугун</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Глубокая коррозия трубопроводов. Просадка лежаков, замена участков трубопроводов. За год 5 аварий.	У	30	Н
	Этажи: Негерметичность соединений трубопровода, за год 4 аварии.	Н	30	Н
	Вся система: неудовлетворительное состояние системы в здании.	Н	30	Н
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Глубокая коррозия, деформация мусороприемного оборудования. Негерметичны приемные клапаны стволов мусоропроводов.	Н	35	Н

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: 4 шт. гр.пасс: 0 шт. в т.ч. навесные: 0 шт.	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения 0 шт.					
Устройство для автоматического опускания лифта Отсутствует					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: На I этаже Кол-во ВРУ: 1 шт.	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) Имеется	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) Отсутствует					
Система ПШАиДУ Отсутствует					
Система оповещения о пожаре Отсутствует					
Система ГС Вводы: Отсутствует Разводка:					
Система видеонаблюдения Комплексная (в подъезде + прилегающей территории)	В работоспособном состоянии	Н/П			У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Ограниченно-работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:**

- Замена кровли, свесов;
- Замена внутреннего водоотвода;
- Герметизация межпанельных стыков;
- Ремонт фасадов;
- Ремонт лоджий;
- Ремонт помещения тех.подполья с восстановлением гидроизоляции;
- Замена систем ХВС, ГВС по этажам;
- Замена системы канализации в здании;
- Замена мусороприемного оборудования.

2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.**Генеральный директор ООО «Группа «Ю.****С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневольская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоград г. (Зеленоград г.)

дом №

корп. № 414 стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
10	4	46299	144	7981	7235	746
Серия проекта: Индивид.			Год постройки/реконстр.: 2007 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					3,5	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	С	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,08
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				72,0
		Величина отклонения (%)				-2,75

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 12.08.2013	№ Зл-13-192892	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отоп- ления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи:			
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система:			
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи:			
	Вся система:			

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Ремонтные работы не предусматривались и не выполнялись			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Теплый чердак</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>1527 кв.м</i>	Кровля: Значительные растрескивания, разрывы, вздутия рулонного покрытия. Наличие застойных зон. Следы ремонтов. По данным ОДС протечки в кв. последних этажей.	У	30	Н
	Свесы: механические повреждения на отдельных участках, глубокая коррозия, местами отсутствие свесов.	У	30	Н
	Стропильная система: отсутствует			
	Чердак: Незначительные дефекты стяжки пола.	У	15	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Неудовлетворительное состояние кровли, свесов.	Р	30	Н
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>ПВХ</i>	Незначительные краевые сколы отмостки. Негерметичность соединений.	У	10	У
Межпанельные стыки <i>Закрытые</i>	Трещины, высыхание, старение герметика. По данным ОДС протечки и промерзания в кв. 13, 34, 56, 98, 117, 142.	У	15	Н
Фасад <i>9272 кв.м</i> Отделка стен: <i>Окраска по штукатурке (в т.ч. панели, блоки)</i> Отделка цоколя: <i>Окраска по штукатурке</i> Оконные заполнения: <i>пластиковые</i>	Шелушение окрасочного слоя. Незначительные краевые сколы.	У	10	У
Балконы <i>44 шт.</i> Лоджии: <i>141 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>4 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>0 шт.</i> - непроектные: <i>0 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы: Незначительные краевые сколы. Шелушение окрасочного слоя.		10	Р
	Лоджии: Незначительные краевые сколы. Шелушение окрасочного слоя.	НОР	10	Р
	Козырьки: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырьков.	Р	10	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Ж/б панели</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	10	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Повреждение цементной стяжки пола на отдельных участках пола. ТВР в норме.	У	10	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>4 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>4 шт</i>	Вестибюли: Встроенные. Незначительные дефекты отделки стен, пола.	У	10	У
	Крыльца: незначительные растрескивания покрытия площадки входа.	У	10	У
	Пандусы наружные: Поверхностная коррозия.	У	5	У
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды: Поверхностная коррозия.	У	5	У
	Окна, двери: Рассыхание дверных переплетов.		10	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		10	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Лестницы <i>Ж/бет.мариши</i>	Краевые потертости ступеней.	Р	10	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопления <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Имеется</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>4 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Поверхностная коррозия трубопроводов, резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводок. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Полимеры</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: По тех.подполью оцинк.сталь. Поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: По чердаку оцинк.сталь. Поверхностная коррозия трубопроводов, резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Этажи: негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	5	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Система ХВС Трубопроводы: <i>Полимеры</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: По техподполью оцинк.сталь. Поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Этажи: негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	5	У
	Внутренний пожарный водопровод: Отсутствует			
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>ПВХ</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	5	У
	Этажи: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	5	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	5	У
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Незначительная деформация мусороприемного оборудования.	У	5	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	Акт б/н от 08.2015 г.	ГБУ «Жилищник района Матушкино»		У
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: 4 шт. гр.пасс.: 4 шт. в т.ч. навесные: 0 шт.	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения 0 шт.					
Устройство для автоматического опускания лифта Отсутствует					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: На I этаже Кол-во ВРУ: 2 шт.	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) Имеется	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) Имеется	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система ПШАиДУ Отсутствует					
Система оповещения о пожаре Отсутствует					
Система ГС Вводы: Отсутствует Разводка:					
Система видеонаблюдения Комплексная (в подъезде + прилегающей территории)	В работоспособном состоянии	Н/П			У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Данные БТИ взяты из предыдущего этапа обследования.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.
5. Уточнено количество балконов и лоджий.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:**

- Замена кровли, свесов;
- Герметизация межпанельных стыков.

2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.**Генеральный директор ООО «Группа «Ю.
С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневольская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоград г. (Зеленоград г.)

дом №

корп. № 415 стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая организация ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
12	1	15169	84	3628	3628	0
Серия проекта: П-18			Год постройки/реконстр.: 1966 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2016 г.					40,1	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания		D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м			0,1
			Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)			70,0
			Величина отклонения (%)			28,24

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 12.08.2013	№ Зл-13-192525	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля: замена кровли		2014	100
	Свесы: замена свесов		2014	100
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы: замена кровли и свесов		2014	100
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отопления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи: замена системы	100	2018	10
	Вся система: замена системы по этажам	30	2018	10
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы	100	2018	10
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи: замена системы	100	2018	10
	Вся система: замена системы по этажам и тех.подполью	70	2018	10
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы	100	2018	10
	Транзит питающий:			
	Этажи: Замена системы	100	2018	10
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система: Замена системы	30	2018	10
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи:			
	Вся система:			

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Выполнены частично и выполнены непредусмотренные работы			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша Холодн. чердак Кровля: Рулонная 467 кв.м	Кровля: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
	Свесы: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
	Стропильная система: отсутствует			
	Чердак: сухие следы протечек	У	10	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Работоспособное состояние кровли. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Р	25	Р
Водоотвод Внутренний Материал: ПВХ	На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт	У	25	У
Межпанельные стыки Закрытые	На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт	У	25	У
Фасад 3180 кв.м Отделка стен: Окраска по штукатурке (в т.ч. панели, блоки) Отделка цоколя: Облицовка Оконные заполнения: деревянные и пластиковые	На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт	У	25	У
Балконы 95 шт. Лоджии: 0 шт. Козырьки: - над входами: 1 шт. - над лоджиями / балконами верхних этажей: 0 шт. - непроектные: 4 шт. Эркеры: 0 шт.	Балконы: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт	Р	25	Р
	Лоджии:			
	Козырьки: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырька.	Р	10	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Р	25	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Крупн.блоки</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	15	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: незначительные дефекты отделки стен.	У	15	У
	Крыльца: незначительные растрескивания покрытия площадки входа.	У	15	У
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.		15	У
	Внутренняя отделка помещений: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.		15	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	25	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Краевые сколы и потертости ступеней.	Р	15	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопле- ния <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>чугунные радиаторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизи- рованный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>1 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: На момент обследования зда- ния проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
	Транзит питающий: отсутствует			
	Чердак: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
	Этажи: На момент обследования здания проводится фе- деральный капитальный ремонт.	Н	25	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Н	25	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: На момент обследования зда- ния проводится федеральный капитальный ремонт.	Н	25	У
	Транзит питающий: отсутствует			
	Чердак: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
	Этажи: На момент обследования здания проводится фе- деральный капитальный ремонт.	Н	25	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Н	25	У
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: На момент обследования зда- ния проводится федеральный капитальный ремонт.	Н	25	У
	Транзит питающий: отсутствует			
	Этажи: На момент обследования здания проводится фе- деральный капитальный ремонт.	Н	25	У
	Внутренний пожарный водопровод: На момент обсле- дования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Н	25	У

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>ПВХ</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
	Этажи: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	25	У
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: 2 шт. гр.пасс: 0 шт. в т.ч. навесные: 0 шт.	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения 0 шт.					
Устройство для автоматического опускания лифта Отсутствует					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: На I этаже Кол-во ВРУ: 1 шт.	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) Имеется	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) Имеется	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система ПШАиДУ Не комплексная (ДУ)	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система оповещения о пожаре Отсутствует					
Система ГС Вводы: Отсутствует Разводка:					
Система видеонаблюдения Прилегающей территории	В работоспособном состоянии	н/п			У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.
5. На момент обследования здания проводился ФКР.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.****Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**

Д.С. Беневольская

О.М. Воробьев

В.Г. Алдакимов

Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоград г. (Зеленоград г.)

дом №

корп. № 416 стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
12	1	15281	84	3601	3601	0
Серия проекта: П-18			Год постройки/реконстр.: 1966 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2016 г.					42,9	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,1
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				70,0
		Величина отклонения (%)				28,24

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 12.08.2013	№ Зл-13-192526	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля: замена кровли	100	2014	100
	Свесы: замена свесов		2014	100
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы: замена кровли и свесов	100	2014	100
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отоп- ления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи: замена системы	100	2018	10
	Вся система: замена системы по этажам	30	2018	10
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи: Замена системы	100	2018	10
	Вся система: замена системы по этажам	30	2018	10
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж: Замена системы	100	2018	10
	Транзит питающий:			
	Этажи: Замена системы	100	2018	10
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система: замена системы в здании	100	2018	10
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи:			
	Вся система:			

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Выполнены частично и выполнены непредусмотренные работы			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша Холодн. чердак Кровля: Рулонная 462 кв.м	Кровля: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	Н	25	У
	Свесы: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
	Стропильная система: отсутствует			
	Чердак: сухие следы протечек	У	10	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Работоспособное состояние кровли. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Н	25	Р
Водоотвод Внутренний Материал: ПВХ	На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
Межпанельные стыки Закрытые	На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
Фасад 3180 кв.м Отделка стен: Окраска по штукатурке (в т.ч. панели, блоки) Отделка цоколя: Облицовка Оконные заполнения: деревянные и пластиковые	На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
Балконы 95 шт. Лоджии: 0 шт. Козырьки: - над входами: 1 шт. - над лоджиями / балконами верхних этажей: 0 шт. - непроектные: 4 шт. Эркеры: 0 шт.	Балконы: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	Р	25	Р
	Лоджии:			
	Козырьки: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырька.	Р	10	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Р	25	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Крупн.блоки</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	10	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: незначительные дефекты отделки стен.	У	15	У
	Крыльца: незначительные растрескивания покрытия площадки входа.	У	15	У
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.		25	У
	Внутренняя отделка помещений: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.		25	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	25	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Краевые сколы и потертости ступеней.	Р	15	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопле- ния <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>чугунные радиаторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизи- рованный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>1 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: На момент обследования зда- ния проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
	Транзит питающий: отсутствует			
	Чердак: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
	Этажи: На момент обследования здания проводится фе- деральный капитальный ремонт.	Н	25	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Н	25	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Полимеры</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: На момент обследования зда- ния проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
	Транзит питающий: отсутствует			
	Чердак: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
	Этажи: На момент обследования здания проводится фе- деральный капитальный ремонт.	Н	25	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Н	25	У
Система ХВС Трубопроводы: <i>Полимеры</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: На момент обследования зда- ния проводится федеральный капитальный ремонт.	Н	25	У
	Транзит питающий: отсутствует			
	Этажи: На момент обследования здания проводится фе- деральный капитальный ремонт.	Н	25	У
	Внутренний пожарный водопровод: На момент обсле- дования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Н	25	У

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>ПВХ</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
	Этажи: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	25	У
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «ЭКОСИНТЕЗ»		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: 2 шт. гр.пасс: 0 шт. в т.ч. навесные: 0 шт.	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения 0 шт.					
Устройство для автоматического опускания лифта Отсутствует					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: На I этаже Кол-во ВРУ: 1 шт.	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) Имеется	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) Имеется	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система ПШАиДУ Не комплексная (ДУ)	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система оповещения о пожаре Отсутствует					
Система ГС Вводы: Отсутствует Разводка:					
Система видеонаблюдения Прилегающей территории	В работоспособном состоянии	н/п	н/п		У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.
5. На момент обследования здания проводился ФКР.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.****Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**

Д.С. Беневольская

О.М. Воробьев

В.Г. Алдакимов

Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоград г. (Зеленоград г.)

дом №

корп. № 417 стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
14	2	34356	104	6105	5703	402
Серия проекта: Индивид.			Год постройки/реконстр.: 2007 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2016 г.					7,7	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	С	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,08
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				70,0
		Величина отклонения (%)				-0,61

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 25.08.2013	№ Зл-13-192700	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод				
Герметиз.	Герметизация межпанельных стыков	100		
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отопления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи:			
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система:			
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи:			
	Вся система:			

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция	Ремонт системы		2015	10
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Не выполнены, а выполнены непредусмотренные работы			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обсл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Теплый чердак</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>751 кв.м</i>	Кровля: Незначительные повреждения рулонного покрытия.	У	10	У
	Свесы: Незначительные механические повреждения.	У	5	У
	Стропильная система: Отсутствует.			
	Чердак: незначительные растрескивания бетонной стяжки пола	У	10	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Работоспособное состояние кровли. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Р	10	Р
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>Черн.сталь</i>	Поверхностная коррозия трубопровода на чердаке. Незначительные растрескивания асфальтового покрытия отмостки на отдельных участках.	У	10	У
Межпанельные стыки <i>Закрытые</i>	Наличие отслоений, старения и высыхания герметика. Следы ремонта межпанельных швов. По данным ОДС протечки и промерзания в многочисленных квартирах.	Н	25	Н
Фасад <i>7812 кв.м</i> Отделка стен: <i>Окраска по штукатурке (в т.ч. панели, блоки)</i> Отделка цоколя: <i>Окраска по штукатурке</i> Оконные заполнения: <i>деревянные и пластиковые</i>	Незначительное шелушение окрасочного слоя.	У	10	У
Балконы <i>60 шт.</i> Лоджии: <i>112 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>14 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>5 шт.</i> - непроектные: <i>0 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы: Незначительное шелушение окрасочного слоя.		10	Р
	Лоджии: Незначительное шелушение окрасочного слоя.	Р	10	Р
	Козырьки: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырька.	Р	10	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Ж/б панели</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	10	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Повреждение цементной стяжки пола на отдельных участках пола. ТВР в норме.	У	5	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>2 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>2 шт</i>	Вестибюли: незначительные дефекты отделки стен, пола.	У	10	У
	Крыльца: Незначительные краевые сколы, растрескивания площадки входа.	У	10	У
	Пандусы наружные: Поверхностная коррозия.	У	5	У
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды: Поверхностная коррозия.	У	5	У
	Окна, двери: Рассыхание дверных переплетов.		5	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		10	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Лестницы <i>Ж/бет.мариши</i>	Краевые сколы и потертости ступеней.	Р	10	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	5	Р

1	2	3	4	5
Система отопления <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Имеется</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>2 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубопроводов. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Транзит питающий: отсутствует			
	Чердак: нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводок. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия резьбовых соединений. Частичная неисправность запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: поверхностная коррозия резьбовых соединений, нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия резьбовых соединений. Частичная неисправность запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Транзит питающий: Отсутствует.	У		
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Внутренний пожарный водопровод: Заполнен водой. Пожарные шкафы полностью укомплектованы. Поверхностная коррозия водопровода.	У	10	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>ПВХ</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	5	У
	Этажи: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	5	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Поверхностная коррозия мусороприемного оборудования.	У	10	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «ЭКОСИНТЕЗ»		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	Акт б/н от 07.2016 г.	ГБУ «Жилищник района Матушкино»		У
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	Акт б/н от 07.2016 г.	ГБУ «Жилищник района Матушкино»		У
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>2 шт.</i> гр.пасс.: <i>2 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На I этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система ППАиДУ <i>Комплексная (ППАиДУ)</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система оповещения о пожаре <i>Отсутствует</i>					
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>Прилегающей территории</i>	В работоспособном состоянии	н/п	н/п		У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.
5. Уточнено количество балконов и лоджий, отсутствие транзита ХВС.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:****- Герметизация межпанельных стыков****2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.****Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневольская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоград г. (Зеленоград г.)

дом №

корп. № 418 стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
14	2	103505	351	18283	17079	1204
Серия проекта: Индивид.			Год постройки/реконстр.: 2007 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2016 г.					7,7	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,09
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				70,0
		Величина отклонения (%)				15,42

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 25.08.2013	№ Зл-13-192701	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод				
Герметиз.	Герметизация межпанельных стыков	100		
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отопления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи:			
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система:			
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи:			
	Вся система:			

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Не выполнены			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обсл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Теплый чердак</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>2370 кв.м</i>	Кровля: Незначительные повреждения рулонного покрытия.	У	10	У
	Свесы: Незначительные механические повреждения.	У	5	У
	Стропильная система: отсутствует			
	Чердак: незначительные растрескивания бетонной стяжки пола	У	10	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Работоспособное состояние кровли. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Р	10	Р
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>Черн.сталь</i>	Поверхностная коррозия трубопровода на чердаке. Незначительные растрескивания асфальтового покрытия отмостки на отдельных участках.	У	10	У
Межпанельные стыки <i>Закрытые</i>	Наличие отслоений, старения и высыхания герметика. Следы ремонта межпанельных швов. По данным ОДС протечки и промерзания в многочисленных квартирах.	Н	15	Н
Фасад <i>24935 кв.м</i> Отделка стен: <i>Окраска по штукатурке (в т.ч. панели, блоки)</i> Отделка цоколя: <i>Окраска по штукатурке</i> Оконные заполнения: <i>деревянные и пластиковые</i>	Незначительное шелушение окрасочного слоя.	У	10	У
Балконы <i>118 шт.</i> Лоджии: <i>411 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>14 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>8 шт.</i> - непроектные: <i>0 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы: Незначительное шелушение окрасочного слоя.	Р	10	Р
	Лоджии: Незначительное шелушение окрасочного слоя.	Р	10	Р
	Козырьки: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырька.	Р	10	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Ж/б панели</i> Теплофизические свойства: <i>Соответствуют</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	10	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Повреждение цементной стяжки пола на отдельных участках пола. ТВР в норме.	У	5	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) Площадь: <i>0 кв.м</i> <i>отсутствует</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>8 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>2 шт</i>	Вестибюли: незначительные дефекты отделки стен, пола.	У	10	У
	Крыльца: Незначительные краевые сколы, растрескивания площадки входа.	У	10	У
	Пандусы наружные: Поверхностная коррозия.	У	5	У
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды: Поверхностная коррозия.	У	5	У
	Окна, двери: Рассыхание дверных переплетов.		5	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		10	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Лестницы <i>Ж/бет.мариши</i>	Краевые сколы и потертости ступеней.	Р	10	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	5	Р

1	2	3	4	5
Система отопления <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>7 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубопроводов. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Транзит питающий: отсутствует			
	Чердак: нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводок. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия резьбовых соединений. Частичная неисправность запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: поверхностная коррозия резьбовых соединений, нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия резьбовых соединений. Частичная неисправность запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Транзит питающий: Отсутствует.	У		
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Внутренний пожарный водопровод: Заполнен водой. Пожарные шкафы полностью укомплектованы. Поверхностная коррозия водопровода.	У	10	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>ПВХ</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	5	У
	Этажи: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	5	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Поверхностная коррозия мусороприемного оборудования.	У	10	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «ЭКОСИНТЕЗ»		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	Акт б/н от 07.2016 г.	ГБУ «Жилищник района Матушкино»		У
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	Акт б/н от 07.2016 г.	ГБУ «Жилищник района Матушкино»		У
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: 7 шт. гр.пасс: 7 шт. в т.ч. навесные: 0 шт.	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения 0 шт.					
Устройство для автоматического опускания лифта Имеется	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: На I этаже Кол-во ВРУ: 3 шт.	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) Имеется	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) Имеется	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система ППАиДУ Комплексная (ППАиДУ)	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система оповещения о пожаре Отсутствует					
Система ГС Вводы: Отсутствует Разводка:					
Система видеонаблюдения Прилегающей территории	В работоспособном состоянии	н/п	н/п		У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.
5. Уточнено количество балконов и лоджий, отсутствие транзита ХВС.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:****- Герметизация межпанельных стыков****2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.****Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневоляская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоград г. (Зеленоград г.)

дом №

корп. № 419 стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
14	5	65289	206	11163	10358	806
Серия проекта: Индивид.			Год постройки/реконстр.: 2007 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2016 г.					7,7	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,1
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				70,0
		Величина отклонения (%)				28,24

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 25.08.2013	№ Зл-13-192702	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод				
Герметиз.	Герметизация межпанельных стыков	100		
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отоп- ления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи:			
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система:			
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи:			
	Вся система:			

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция	Ремонт системы		2015	10
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Не выполнены, а выполнены непредусмотренные работы			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Теплый чердак</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>1791 кв.м</i>	Кровля: Незначительные повреждения рулонного покрытия.	У	10	У
	Свесы: Незначительные механические повреждения	У	5	У
	Стропильная система: отсутствует			
	Чердак: незначительные растрескивания бетонной стяжки пола	У	10	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Работоспособное состояние кровли. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Р	10	Р
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>Черн.сталь</i>	Поверхностная коррозия трубопровода на чердаке. Незначительные растрескивания асфальтового покрытия отмостки на отдельных участках.	У	10	У
Межпанельные стыки <i>Закрытые</i>	Наличие отслоений, старения и высыхания герметика. Следы ремонта межпанельных швов. По данным ОДС протечки и промерзания в кв.№ 15,28,66,73.	Н	20	Н
Фасад <i>15736 кв.м</i> Отделка стен: <i>Окраска по штукатурке (в т.ч. панели, блоки)</i> Отделка цоколя: <i>Окраска по штукатурке</i> Оконные заполнения: <i>деревянные и пластиковые</i>	Незначительное шелушение окрасочного слоя.	У	10	У
Балконы <i>46 шт.</i> Лоджии: <i>210 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>14 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>5 шт.</i> - непроектные: <i>0 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы: Незначительное шелушение окрасочного слоя.	Р	5	Р
	Лоджии: Незначительное шелушение окрасочного слоя.	Р	5	Р
	Козырьки: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырька.	Р	10	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Ж/б панели</i> Теплофизические свойства: <i>Соответствуют</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	10	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Повреждение цементной стяжки пола на отдельных участках пола. ТВР в норме.	У	5	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>5 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>5 шт</i>	Вестибюли: незначительные дефекты отделки стен, пола.	У	10	У
	Крыльца: Незначительные краевые сколы площадки входа.	У	10	У
	Пандусы наружные: Поверхностная коррозия.	У	5	У
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды: Поверхностная коррозия.	У	5	У
	Окна, двери: Рассыхание оконных переплетов.		5	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		10	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Лестницы <i>Ж/бет.мариши</i>	Краевые сколы и потертости ступеней.	Р	10	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	5	Р

1	2	3	4	5
Система отопления <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>5 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубопроводов. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводок. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия резьбовых соединений. Частичная неисправность запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: поверхностная коррозия резьбовых соединений, нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: нарушение местами теплоизоляции трубопроводов, поверхностная коррозия резьбовых соединений. Частичная неисправность запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Внутренний пожарный водопровод: Заполнен водой. Пожарные шкафы полностью укомплектованы. Поверхностная коррозия водопровода.	У	10	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>ПВХ</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	5	У
	Этажи: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	5	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	5	У
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Поверхностная коррозия мусороприемного оборудования.	У	10	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	Акт б/н от 07.2016 г.	ГБУ «Жилищник района Матушкино»		У
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	Акт б/н от 07.2016 г.	ГБУ «Жилищник района Матушкино»		У
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: 7 шт. гр.пасс: 7 шт. в т.ч. навесные: 0 шт.	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения 0 шт.					
Устройство для автоматического опускания лифта Имеется	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: На 1 этаже Кол-во ВРУ: 2 шт.	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) Имеется	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) Имеется	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система ППАиДУ Комплексная (ППАиДУ)	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система оповещения о пожаре Отсутствует					
Система ГС Вводы: Отсутствует Разводка:					
Система видеонаблюдения Прилегающей территории	В работоспособном состоянии	Н/П			У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:****- Герметизация межпанельных стыков****2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.****Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневольская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоград г. (Зеленоград г.)

дом №

корп. № 422 стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
12	1	15451	84	3637	3637	0
Серия проекта: П-18			Год постройки/реконстр.: 1965 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					51,3	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания		D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м			0,1
			Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)			70,0
			Величина отклонения (%)			28,24

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 14.08.2013	№ Зл-13-192527	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отопления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи:			
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система:			
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи:			
	Вся система:			

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Ремонтные работы не предусматривались и не выполнялись			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша Холодн. чердак Кровля: Рулонная 466 кв.м	Кровля: Незначительные растрескивания рулонного покрытия. По данным ОДС протечки в кв. отсутствуют.	У	20	У
	Свесы: механические повреждения на отдельных участках.	У	10	У
	Стропильная система: отсутствует			
	Чердак: Незначительные дефекты стяжки пола, коррозия поддона-испарителя.	У	10	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Работоспособное состояние кровли. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Р	20	Р
Водоотвод Внутренний Материал: ПВХ	Незначительные краевые сколы, растрескивания на отдельных участках. Негерметичность соединений.	У	10	У
Межпанельные стыки Закрытые	Утратили свое назначение.	Н/о		
Фасад 3030 кв.м Отделка стен: Вентилируемый с воздушной прослойкой Отделка цоколя: Утеплен Оконные заполнения: пластиковые	Незначительные краевые сколы.	У	10	У
Балконы 95 шт. Лоджии: 0 шт. Козырьки: - над входами: 1 шт. - над лоджиями / балконами верхних этажей: 9 шт. - непроектные: 0 шт. Эркеры: 0 шт.	Балконы: Незначительные краевые сколы.	Р	10	Р
	Лоджии:			
	Козырьки: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырьков. Деформация металлической обделки козырька	Р	10	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Крупн.блоки</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	НОР	5	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Повреждение цементной стяжки пола на отдельных участках пола. ТВР в норме.	У	10	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>1 шт</i>	Вестибюли: Отсутствуют.			
	Крыльца: незначительные растрескивания покрытия площадки входа.	У	5	У
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды: Поверхностная коррозия.	У	5	У
	Окна, двери: Рассыхание оконных переплетов.		5	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		5	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	5	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Краевые потертости ступеней.	Р	15	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопления <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>чугунные радиаторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Имеется</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>1 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Поверхностная коррозия трубопроводов, резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводов. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Полимеры</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: По тех.подполью оцинк.сталь. Поверхностная коррозия трубопроводов.. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Транзит питающий: Глубокая коррозия трубопровода. Нарушение теплоизоляции. За год 5 аварий.		30	Н
	Чердак: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Этажи: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: Неудовлетворительное состояние транзита питающего.	У	30	Н
Система ХВС Трубопроводы: <i>Полимеры</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: По тех.подполью оцинк.сталь. Поверхностная коррозия трубопроводов.. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Транзит питающий: Глубокая коррозия трубопровода. Нарушение теплоизоляции. За год 4 аварии.		30	Н
	Этажи: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Внутренний пожарный водопровод: Заполнен водой. Пожарные шкафы полностью укомплектованы. Поверхностная коррозия водопровода.	У	10	У
	Вся система: Неудовлетворительное состояние транзита питающего.	У	30	Н

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>ПВХ</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	5	У
	Этажи: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Поверхностная коррозия, незначительная деформация мусороприемного оборудования.	У	10	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>2 шт.</i> гр.пасс.: <i>0 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Отсутствует</i>					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На 1 этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система ППАиДУ <i>Не комплексная (ДУ)</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система оповещения о пожаре <i>Отсутствует</i>					
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>Комплексная (в подъезде + прилегающей территории)</i>	В работоспособном состоянии	Н/П			У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:****- Замена транзитов ГВС, ХВС.****2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.****Генеральный директор ООО «Группа «Ю.****С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневольская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоград г. (Зеленоград г.)

дом №

корп. № 423 стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
12	1	16070	84	3641	3641	0
Серия проекта: П-18			Год постройки/реконстр.: 1965 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					32,3	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,1
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				70,0
		Величина отклонения (%)				28,24

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 14.08.2013	№ Зл-13-192528	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отопления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи:			
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система:			
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы	100		
	Этажи: замена системы	100		
	Вся система: замена системы в здании	100		

1	2	3	4	5
Мусоропр.	Замена системы	100		
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для малоомобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Не выполнены			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обсл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Холодн. чердак</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>462 кв.м</i>	Кровля: Незначительные растрескивания рулонного покрытия. По данным ОДС протечки в кв. отсутствуют.	У	20	У
	Свесы: механические повреждения на отдельных участках, местами отсутствие ограждений.	У	10	У
	Стропильная система: отсутствует			
	Чердак: Незначительные дефекты стяжки пола, коррозия поддона-испарителя.	У	10	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	20	Р
	Все элементы: Работоспособное состояние кровли. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Р	20	Р
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>ПВХ</i>	Незначительные краевые сколы, растрескивания на отдельных участках. Негерметичность соединений.	У	10	У
Межпанельные стыки <i>Закрытые</i>	Утратили свое назначение.	Н/о		
Фасад <i>3030 кв.м</i> Отделка стен: <i>Вентилируемый с воздушной прослойкой</i> Отделка цоколя: <i>Утеплен</i> Оконные заполнения: <i>пластиковые</i>	Незначительные краевые сколы.	У	10	У
Балконы <i>95 шт.</i> Лоджии: <i>0 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>1 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>9 шт.</i> - непроектные: <i>0 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы: Незначительные краевые сколы.	Р	10	Р
	Лоджии:			
	Козырьки: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырьков. Деформация металлической обделки козырька.	Р	10	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Крупн.блоки</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	5	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Повреждение цементной стяжки пола на отдельных участках пола. ТВР в норме.	У	10	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>1 шт</i>	Вестибюли: Отсутствуют.			
	Крыльца: незначительные растрескивания покрытия площадки входа.	У	5	У
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды: Поверхностная коррозия.	У	5	У
	Окна, двери: Рассыхание оконных переплетов.		5	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		5	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	5	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Краевые потертости ступеней.	Р	15	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопления <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>1 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Поверхностная коррозия трубопроводов, резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводок. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Полимеры</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: По тех.подполью оцинк.сталь. Поверхностная коррозия трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Транзит питающий: Глубокая коррозия трубопровода. Нарушение теплоизоляции. За год 3 аварии.		30	Н
	Чердак: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Этажи: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: Неудовлетворительное состояние транзита питающего.	У	30	Н
Система ХВС Трубопроводы: <i>Полимеры</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: По тех.подполью оцинк.сталь. Поверхностная коррозия трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Транзит питающий: Глубокая коррозия трубопровода. Нарушение теплоизоляции. За год 5 аварий.		30	Н
	Этажи: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Внутренний пожарный водопровод: Заполнен водой. Пожарные шкафы полностью укомплектованы. Поверхностная коррозия водопровода.	У	10	У
	Вся система: Неудовлетворительное состояние транзита питающего.	У	30	Н

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>Чугун</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Глубокая коррозия трубопроводов. Нарушения уклонов, наличие трещин в трубах. За год 6 аварий.	Н	30	Н
	Этажи: Глубокая коррозия трубопроводов. За год 5 аварий.	Н	30	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в здании.	Н	30	Н
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Глубокая коррозия, деформация мусороприемного оборудования. Частые поломки мусороприемных ковшей, пробойны стволов мусоропроводов.	Н	30	Н

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: 2 шт. гр.пасс.: 0 шт. в т.ч. навесные: 0 шт.	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения 0 шт.					
Устройство для автоматического опускания лифта Отсутствует					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: На 1 этаже Кол-во ВРУ: 1 шт.	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) Имеется	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) Имеется	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система ППАиДУ Не комплексная (ДУ)	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система оповещения о пожаре Отсутствует					
Система ГС Вводы: Отсутствует Разводка:					
Система видеонаблюдения Комплексная (в подъезде + прилегающей территории)	В работоспособном состоянии	Н/П			У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:**

- Замена транзитов ГВС, ХВС;
- Замена системы канализации в здании;
- Замена мусороприемного оборудования.

2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.**Генеральный директор ООО «Группа «Ю.****С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневольская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоград г. (Зеленоград г.)

дом №

корп. № 424 стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
12	1	15295	84	3597	3597	0
Серия проекта: П-18			Год постройки/реконстр.: 1965 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					41,1	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,1
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				70,0
		Величина отклонения (%)				28,24

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 14.08.2013	№ Зл-13-192537	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отопления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи:			
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система:			
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи:			
	Вся система:			

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Ремонтные работы не предусматривались и не выполнялись			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша Холодн. чердак Кровля: Рулонная 462 кв.м	Кровля: Незначительные растрескивания рулонного покрытия. По данным ОДС протечки в кв. отсутствуют.	У	20	У
	Свесы: механические повреждения на отдельных участках, местами отсутствие ограждений.	У	10	У
	Стропильная система: отсутствует			
	Чердак: Незначительные дефекты стяжки пола, коррозия поддона-испарителя.	У	10	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Работоспособное состояние кровли. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Р	20	Р
Водоотвод Внутренний Материал: ПВХ	Незначительные краевые сколы, растрескивания на отдельных участках. Негерметичность соединений	У	10	У
Межпанельные стыки Закрытые	Утратили свое назначение.	Н/о		
Фасад 3030 кв.м Отделка стен: Вентилируемый с воздушной прослойкой Отделка цоколя: Утеплен Оконные заполнения: пластиковые	Незначительные краевые сколы.	У	10	У
Балконы 95 шт. Лоджии: 0 шт. Козырьки: - над входами: 1 шт. - над лоджиями / балконами верхних этажей: 9 шт. - непроектные: 0 шт. Эркеры: 0 шт.	Балконы: Незначительные краевые сколы.	Р	10	Р
	Лоджии:			
	Козырьки: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырьков. Деформация металлической обделки козырька.	Р	10	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Крупн.блоки</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	НОР	5	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Повреждение цементной стяжки пола на отдельных участках пола. ТВР в норме.	У	10	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>1 шт</i>	Вестибюли: Отсутствуют.			
	Крыльца: незначительные растрескивания покрытия площадки входа.	У	15	У
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды: Поверхностная коррозия.	У	10	У
	Окна, двери: Рассыхание оконных переплетов.		10	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		5	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Краевые потертости ступеней.	Р	5	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	НОР	5	Р

1	2	3	4	5
Система отопления <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>1 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Поверхностная коррозия трубопроводов, резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводов. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Полимеры</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Этажи: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У
Система ХВС Трубопроводы: <i>Полимеры</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: По тех.подполью оцинк.сталь. Поверхностная коррозия трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Этажи: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Внутренний пожарный водопровод: Заполнен водой. Пожарные шкафы полностью укомплектованы. Поверхностная коррозия водопровода.	У	10	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>ПВХ</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	5	У
	Этажи: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	5	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	5	У
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Поверхностная коррозия мусороприемного оборудования.	У	5	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: 2 шт. гр.пасс.: 0 шт. в т.ч. навесные: 0 шт.	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения 0 шт.					
Устройство для автоматического опускания лифта Отсутствует					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: На 1 этаже Кол-во ВРУ: 1 шт.	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) Имеется	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) Имеется	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система ППАиДУ Не комплексная (ДУ)	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система оповещения о пожаре Отсутствует					
Система ГС Вводы: Отсутствует Разводка:					
Система видеонаблюдения Комплексная (в подъезде + прилегающей территории)	В работоспособном состоянии	Н/П			У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:**

1. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.

**Генеральный директор ООО «Группа «Ю.
С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневольская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: **Зеленоград г. (Зеленоград г.)** дом № _____ корп. № **424А** стр. № _____

Район / поселение: **Матушкино** АО ЗлАО Назначение: **МКД**

Объединение собственников жилья

Управляющая **ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
9	4	28145	143	7128	7078	50
Серия проекта: П-49			Год постройки/реконстр.: 1969 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					37,1	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,1
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				76,0
		Величина отклонения (%)				18,12

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 15.08.2013	№ Зл-13-192708	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии: Остеклены при ремонте		2015	100
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы: остекление лоджий		2015	100
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отопления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи:			
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система:			
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи:			
	Вся система:			

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Не выполнены, а выполнены непредусмотренные работы			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Вент.совм.</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>1126 кв.м</i>	Кровля: Незначительные растрескивания рулонного покрытия. По данным ОДС протечки в кв. отсутствуют.	У	15	У
	Свесы: механические повреждения на отдельных участках, местами отсутствие ограждений.	У	15	У
	Стропильная система: отсутствует			
	Чердак: отсутствует			
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Работоспособное состояние кровли. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Р	15	Р
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>Черн.сталь</i>	Растрескивания, провалы отмостки. Поверхностная коррозия водопровода в тех.подполье.	У	30	Н
Межпанельные стыки <i>Закрытые</i>	Утратили свое назначение.	Н/о		Н/о
Фасад <i>4837 кв.м</i> Отделка стен: <i>окраска по штукатурке и утеплителю</i> Отделка цоколя: <i>Утеплен</i> Оконные заполнения: <i>пластиковые</i>	Незначительные краевые сколы.	У	10	У
Балконы <i>0 шт.</i> Лоджии: <i>90 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>4 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>4 шт.</i> - непроектные: <i>0 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы: отсутствуют.			
	Лоджии: Остеклены при ремонте незначительные краевые сколы, шелушение окрасочного слоя.	НОР	10	Р
	Козырьки: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырьков. Деформация металлической обделки козырька.	Р	10	Р
	Эркеры: отсутствуют.			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Ж/б панели</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	НОР	10	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Незначительные растрескивания цементной стяжки пола на отдельных участках. ТВР в норме.	У	10	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>3 шт</i> Пандусы внутренние: <i>3 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: встроенные. Незначительные дефекты пола.	У	10	У
	Крыльца: незначительные растрескивания покрытия площадки входа.	У	10	У
	Пандусы наружные: Поверхностная коррозия.	У	10	У
	Пандусы внутри-подъездные: Поверхностная коррозия.	У	10	У
	Сходы/съезды: отсутствуют.			
	Окна, двери: Рассыхание оконных переплетов.		10	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		10	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Краевые потертости ступеней.	Р	15	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопления <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>4 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Отсутствует.			
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводок. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Поверхностная коррозия трубопроводов, резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Отсутствует.			
	Этажи: Негерметичность соединений. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Поверхностная коррозия трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Этажи: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Внутренний пожарный водопровод: Отсутствует.			
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>ПВХ</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	5	У
	Этажи: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	5	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	5	У
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Незначительная деформация мусороприемного оборудования.	У	10	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: 4 шт. гр.пасс: 0 шт. в т.ч. навесные: 0 шт.	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения 0 шт.					
Устройство для автоматического опускания лифта Отсутствует					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: На I этаже Кол-во ВРУ: 1 шт.	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) Имеется	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) Отсутствует					
Система ПШАиДУ Отсутствует					
Система оповещения о пожаре Отсутствует					
Система ГС Вводы: Отсутствует Разводка:					
Система видеонаблюдения Комплексная (в подъезде + прилегающей территории)	В работоспособном состоянии	н/п	н/п		У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:****- Ремонт отмостки.****2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.****Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневольская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: **Зеленоград г. (Зеленоград г.)** дом № _____ корп. № **424Б** стр. № _____

Район / поселение: **Матушкино** АО ЗлАО Назначение: **МКД**

Объединение собственников жилья

Управляющая **ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
9	4	27950	144	7102	7102	0
Серия проекта: П-49			Год постройки/реконстр.: 1969 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					34,3	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,1
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				76,0
		Величина отклонения (%)				18,12

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 20.08.2013	№ Зл-13-192709	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отопления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи:			
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система:			
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи:			
	Вся система:			

1	2	3	4	5
Мусоропр.	Ремонт системы	100		
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для малоомобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Не выполнены			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обсл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Вент.совм.</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>1120 кв.м</i>	Кровля: Незначительные растрескивания рулонного покрытия. Наличие застойных зон. По данным ОДС протечки в кв. отсутствуют.	У	20	У
	Свесы: механические повреждения на отдельных участках, поверхностная коррозия.	У	15	У
	Стропильная система: отсутствует			
	Чердак: отсутствует			
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Работоспособное состояние кровли. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Р	20	Р
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>Черн.сталь</i>	Растрескивания отмостки на отдельных участках. Поверхностная коррозия водопровода в тех.подполье.	У	10	У
Межпанельные стыки <i>Закрытые</i>	Утратили свое назначение.	Н/о		Н/о
Фасад <i>4837 кв.м</i> Отделка стен: <i>окраска по штукатурке и утеплителю</i> Отделка цоколя: <i>Утеплен</i> Оконные заполнения: <i>пластиковые</i>	Незначительные краевые сколы.	У	10	У
Балконы <i>0 шт.</i> Лоджии: <i>90 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>4 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>0 шт.</i> - непроектные: <i>0 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы: отсутствуют.			
	Лоджии: незначительные краевые сколы, шелушение окрасочного слоя.	НОР	10	Р
	Козырьки: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырьков. Деформация металлической обделки козырька.	НОР	10	Р
	Эркеры: отсутствуют.			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	НОР	10	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Ж/б панели</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	10	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Незначительные растрескивания цементной стяжки пола на отдельных участках. ТВР в норме.	У	20	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: встроенные. Незначительные дефекты пола.	У	10	У
	Крыльца: незначительные растрескивания покрытия площадки входа.	У	10	У
	Пандусы наружные: отсутствуют.			
	Пандусы внутри-подъездные: отсутствуют.			
	Сходы/съезды: отсутствуют.			
	Окна, двери: Рассыхание оконных переплетов.		10	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		10	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Краевые потертости ступеней.	Р	15	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопления <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>4 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Отсутствует.			
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводов. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Поверхностная коррозия трубопроводов, резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Отсутствует.			
	Этажи: Негерметичность соединений. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Поверхностная коррозия трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Транзит питающий: Отсутствует.	У		
	Этажи: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Внутренний пожарный водопровод: Отсутствует.			
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>ПВХ</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Этажи: Негерметичность соединений. Замена участков труб. Аварий за год не зафиксировано.	У	25	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	25	У
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Деформация, глубокая коррозия мусороприемного оборудования. Частые поломки мусороприемных ковшей.	Н	30	Н

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «ЭКОСИНТЕЗ»		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: 4 шт. гр.пасс: 0 шт. в т.ч. навесные: 0 шт.	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения 0 шт.					
Устройство для автоматического опускания лифта Отсутствует					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: На I этаже Кол-во ВРУ: 1 шт.	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) Имеется	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) Отсутствует					
Система ПШАиДУ Отсутствует					
Система оповещения о пожаре Отсутствует					
Система ГС Вводы: Отсутствует Разводка:					
Система видеонаблюдения Комплексная (в подъезде + прилегающей территории)	В работоспособном состоянии	н/п	н/п		У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:****- Замена мусороприемного оборудования.****2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.****Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневольская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: **Зеленоград г. (Зеленоград г.)** дом № **424В** корп. № **424В** стр. № **424В**

Район / поселение: **Матушкино** АО ЗлаО Назначение: **МКД**

Объединение собственников жилья

Управляющая организация **ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
9	4	28396	144	7105	7105	0
Серия проекта: П-49			Год постройки/реконстр.: 1969 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					34,3	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,1
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				76,0
		Величина отклонения (%)				18,12

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 25.08.2013	№ Зл-13-192710	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отопления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи:			
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система:			
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи:			
	Вся система:			

1	2	3	4	5
Мусоропр.	Ремонт системы	100		
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для малоомобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Не выполнены			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обсл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Вент.совм.</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>1123 кв.м</i>	Кровля: Незначительные растрескивания рулонного покрытия. Наличие застойных зон. По данным ОДС протечки в кв. отсутствуют.	У	20	У
	Свесы: механические повреждения на отдельных участках, поверхностная коррозия.	У	15	У
	Стропильная система: отсутствует			
	Чердак: отсутствует			
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Работоспособное состояние кровли. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Р	20	Р
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>Черн.сталь</i>	Растрескивания отмостки на отдельных участках. Поверхностная коррозия водопровода в тех.подполье.	У	10	У
Межпанельные стыки <i>Закрытые</i>	Утратили свое назначение.	Н/о		Н/о
Фасад <i>4837 кв.м</i> Отделка стен: <i>окраска по штукатурке и утеплителю</i> Отделка цоколя: <i>Утеплен</i> Оконные заполнения: <i>пластиковые</i>	Незначительные краевые сколы.	У	10	У
Балконы <i>0 шт.</i> Лоджии: <i>90 шт.</i> Козырьки: <i>- над входами:</i> <i>4 шт.</i> <i>- над лоджиями / балконами верхних этажей:</i> <i>10 шт.</i> <i>- непроектные:</i> <i>0 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы: отсутствуют.			
	Лоджии: незначительные краевые сколы, шелушение окрасочного слоя.	НОР	10	Р
	Козырьки: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырьков. Деформация металлической обделки козырька.	НОР	10	Р
	Эркеры: отсутствуют.			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	НОР	10	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Ж/б панели</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	10	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Незначительные растрескивания цементной стяжки пола на отдельных участках. ТВР в норме.	У	20	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>2 шт</i> Пандусы внутренние: <i>2 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: Незначительные дефекты пола.	У	10	У
	Крыльца: незначительные растрескивания покрытия площадки входа.	У	10	У
	Пандусы наружные: Поверхностная коррозия.	У	5	У
	Пандусы внутри-подъездные: Поверхностная коррозия.	У	5	У
	Сходы/съезды: отсутствуют			
	Окна, двери: Рассыхание оконных переплетов.		10	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		10	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Краевые потертости ступеней	Р	15	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопле- ния <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизи- рованный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>4 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубо- проводов, запорной арматуры. Нарушение местами теп- лоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксиро- вано.	У	10	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Отсутствует.			
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводок. Нарушение местами теплоизоляции трубо- проводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Поверхностная коррозия тру- бопроводов, резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Отсутствует.			
	Этажи: Негерметичность соединений. Нарушение ме- стами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Поверхностная коррозия тру- бопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Этажи: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Внутренний пожарный водопровод: Отсутствует.			
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>ПВХ</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Этажи: Негерметичность соединений. Замена участков труб. Аварий за год не зафиксировано.	У	25	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	25	У
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Деформация, глубокая коррозия мусороприемного оборудования. Частые поломки мусороприемных ковшей.	Н	30	Н

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «ЭКОСИНТЕЗ»		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>4 шт.</i> гр.пасс: <i>0 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Отсутствует</i>					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На 1 этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Отсутствует</i>					
Система ППАиДУ <i>Отсутствует</i>					
Система оповещения о пожаре <i>Отсутствует</i>					
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>В подъезде</i>	В работоспособном состоянии	н/п	н/п		У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:****- Замена мусороприемного оборудования.****2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.****Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневольская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоград г. (Зеленоград г.)

дом №

корп. № 425 стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
12	1	16020	83	3638	3574	63
Серия проекта: П-18			Год постройки/реконстр.: 1965 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					35,3	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные: водопроводная				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,1
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				70,0
		Величина отклонения (%)				28,24

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 07.08.2013	№ Зл-13-192711	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод	Замена водоотвода	100	2014	100
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье	Восстановление гидроизоляции помещения тех.подполья	100	2014	100
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отопления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи:			
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система:			
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы	100		
	Этажи:			
	Вся система: замена системы по тех.подполью	50		

1	2	3	4	5
Мусоропр.	Ремонт системы	100	2014	100
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для малоомобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Выполнены частично			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша Холодн. чердак Кровля: Рулонная 464 кв.м	Кровля: Незначительные растрескивания рулонного покрытия. По данным ОДС протечки в кв. отсутствуют.	У	20	У
	Свесы: механические повреждения на отдельных участках, местами отсутствие ограждений.	У	10	У
	Стропильная система: отсутствует			
	Чердак: Незначительные дефекты стяжки пола, коррозия поддона-испарителя.	У	10	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Работоспособное состояние кровли. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Р	20	Р
Водоотвод Внутренний Материал: Черн. сталь	Незначительные краевые сколы, растрескивания на отдельных участках. Поверхностная коррозия водопровода на чердаке.	Н	10	У
Межпанельные стыки Закрытые	Утратили свое назначение.	Н/о		
Фасад 3030 кв.м Отделка стен: Вентилируемый с воздушной прослойкой Отделка цоколя: Утеплен Оконные заполнения: пластиковые	Незначительные краевые сколы.	У	10	У
Балконы 95 шт. Лоджии: 0 шт. Козырьки: - над входами: 1 шт. - над лоджиями / балконами верхних этажей: 9 шт. - непроектные: 0 шт. Эркеры: 0 шт.	Балконы: Незначительные краевые сколы.	НОР	10	Р
	Лоджии:			
	Козырьки: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырьков. Деформация металлической обделки козырька.	НОР	10	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	НОР	10	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Крупн.блоки</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	5	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Повреждение цементной стяжки пола на отдельных участках пола. ТВР в норме.	Н	10	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>1 шт</i>	Вестибюли: Отсутствуют.	У		
	Крыльца: незначительные растрескивания покрытия площадки входа.	У	10	У
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды: Поверхностная коррозия.	У	10	У
	Окна, двери: Рассыхание оконных переплетов.		10	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		5	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Краевые потертости ступеней.	Р	15	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	15	Р

1	2	3	4	5
Система отопления <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>чугунные радиаторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>0 шт.</i> Тепловой узел: <i>1 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Поверхностная коррозия трубопроводов, резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводов. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Полимеры</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: По тех.подполью оцинк.сталь. Поверхностная коррозия трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	5	У
	Этажи: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	5	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Система ХВС Трубопроводы: <i>Полимеры</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: По тех.подполью оцинк.сталь. Поверхностная коррозия трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Транзит питающий: Отсутствует.	У		
	Этажи: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Внутренний пожарный водопровод: Заполнен водой. Пожарные шкафы полностью укомплектованы. Поверхностная коррозия водопровода.	У	10	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>Чугун</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Глубокая коррозия трубопроводов. За год 6 аварий.	Н	35	Н
	Этажи: Глубокая коррозия трубопроводов, следы ремонтов. За год 4 аварии.	У	30	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в здании.	Н	35	Н
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Поверхностная коррозия мусороприемного оборудования.	Н	10	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: 2 шт. гр.пасс: 0 шт. в т.ч. навесные: 0 шт.	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения 0 шт.					
Устройство для автоматического опускания лифта Отсутствует					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: На 1 этаже Кол-во ВРУ: 1 шт.	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) Имеется	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) Имеется	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система ППАиДУ Не комплексная (ДУ)	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система оповещения о пожаре Отсутствует					
Система ГС Вводы: Отсутствует Разводка:					
Система видеонаблюдения Комплексная (в подъезде + прилегающей территории)	В работоспособном состоянии	Н/П			У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:****- Замена системы канализации в здании.****2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.****Генеральный директор ООО «Группа «Ю.****С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневольская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоград г. (Зеленоград г.)

дом №

корп. № 426 стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
12	1	15284	84	3623	3623	0
Серия проекта: П-18			Год постройки/реконстр.: 1966 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					40,1	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания		D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м			0,1
			Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)			70,0
			Величина отклонения (%)			28,24

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 20.08.2013	№ Зл-13-192712	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отопления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи:			
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система:			
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи:			
	Вся система:			

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Ремонтные работы не предусматривались и не выполнялись			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обсл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша Холодн. чердак Кровля: Рулонная 466 кв.м	Кровля: Незначительные растрескивания рулонного покрытия. Наличие застойных зон. По данным ОДС протечки в кв. отсутствуют.	У	20	У
	Свесы: механические повреждения на отдельных участках, местами отсутствие ограждений.	У	25	У
	Стропильная система: отсутствует			
	Чердак: Незначительные дефекты стяжки пола.	У	20	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Работоспособное состояние кровли. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Р	25	Р
Водоотвод Внутренний Материал: Чугун	Незначительные краевые сколы, провалы, растрескивания на отдельных участках. Негерметичность соединений.	У	15	У
Межпанельные стыки Закрытые	Утратили свое назначение.	Н/о		Н/о
Фасад 3030 кв.м Отделка стен: Вентилируемый с воздушной прослойкой Отделка цоколя: Утеплен Оконные заполнения: пластиковые	Незначительные краевые сколы.	У	10	У
Балконы 95 шт. Лоджии: 0 шт. Козырьки: - над входами: 1 шт. - над лоджиями / балконами верхних этажей: 9 шт. - непроектные: 0 шт. Эркеры: 0 шт.	Балконы: Незначительные краевые сколы.	НОР	10	Р
	Лоджии: отсутствуют.			
	Козырьки: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырьков. Деформация металлической обделки козырька.	НОР	10	Р
	Эркеры: отсутствуют.			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом	НОР	10	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Крупн.блоки</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	10	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Повреждение цементной стяжки пола на отдельных участках пола. ТВР в норме.	У	20	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: Отсутствуют.	У		
	Крыльца: незначительные растрескивания покрытия площадки входа.	У	10	У
	Пандусы наружные: Отсутствуют.			
	Пандусы внутри-подъездные: Отсутствуют.			
	Сходы/съезды: Отсутствуют.			
	Окна, двери: Рассыхание оконных переплетов.		10	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		10	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Краевые потертости ступеней.	Р	15	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопле- ния <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>чугунные радиаторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизи- рованный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>1 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубо- проводов, запорной арматуры. Нарушение местами теп- лоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксиро- вано.	У	10	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Поверхностная коррозия трубопроводов, резь- бовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводок. Нарушение местами теплоизоляции трубо- проводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Поверхностная коррозия тру- бопроводов, запорной арматуры. Аварий за год не за- фиксировано.	У	10	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Поверхностная коррозия трубопроводов, за- порной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Этажи: Негерметичность соединений. Нарушение ме- стами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Поверхностная коррозия тру- бопроводов, резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Транзит питающий: Поверхностная коррозия трубо- провода. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Этажи: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Внутренний пожарный водопровод: Заполнен водой. Пожарные шкафы полностью укомплектованы. Поверх- ностная коррозия водопровода.	У	10	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>Чугун</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Этажи: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Поверхностная коррозия, незначительная деформация мусороприемного оборудования.	У	10	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>2 шт.</i> гр.пасс: <i>0 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Отсутствует</i>					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На 1 этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система ППАиДУ <i>Не комплексная (ДУ)</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система оповещения о пожаре <i>Отсутствует</i>					
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>В подъезде</i>	В работоспособном состоянии	н/п	н/п		У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.****Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневольская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоград г. (Зеленоград г.)

дом №

корп. № 427 стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
12	1	15661	84	3619	3619	0
Серия проекта: П-18			Год постройки/реконстр.: 1966 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					32,3	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,1
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				70,0
		Величина отклонения (%)				28,24

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 04.08.2013	№ Зл-13-192713	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод	Замена системы	100		
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца: ремонт крылец		2015	50
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы: ремонт крылец		2015	50
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отопления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи:			
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система:			
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы	100		
	Этажи:			
	Вся система: замена системы по тех.подполью	50		

1	2	3	4	5
Мусоропр.	Ремонт системы	100		
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для малоомобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Не выполнены, а выполнены непредусмотренные работы			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша Холодн. чердак Кровля: Рулонная 463 кв.м	Кровля: Незначительные растрескивания рулонного покрытия. Наличие застойных зон. По данным ОДС протечки в кв. отсутствуют.	У	15	У
	Свесы: механические повреждения на отдельных участках, местами отсутствие ограждений.	У	15	У
	Стропильная система: отсутствует			
	Чердак: Незначительные дефекты стяжки пола.	У	10	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Работоспособное состояние кровли. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Р	15	Р
Водоотвод Внутренний Материал: Чугун	Незначительные краевые сколы, растрескивания отмокотки на отдельных участках. Глубокая коррозия водопровода в тех.подполье и на чердаке.	Н	30	Н
Межпанельные стыки Закрытые	Утратили свое назначение.	Н/о		Н/о
Фасад 3030 кв.м Отделка стен: Вентилируемый с воздушной прослойкой Отделка цоколя: Утеплен Оконные заполнения: пластиковые	Незначительные краевые сколы.	У	10	У
Балконы 95 шт. Лоджии: 0 шт. Козырьки: - над входами: 1 шт. - над лоджиями / балконами верхних этажей: 9 шт. - непроектные: 0 шт. Эркеры: 0 шт.	Балконы: Незначительные краевые сколы.	НОР	10	Р
	Лоджии: отсутствуют.			
	Козырьки: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырьков. Деформация металлической обделки козырька.	НОР	10	Р
	Эркеры: отсутствуют.			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	НОР	10	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Крупн.блоки</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	10	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Повреждение цементной стяжки пола на отдельных участках пола. ТВР в норме.	У	20	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: Отсутствуют.	У		
	Крыльца: незначительные растрескивания покрытия площадки входа.	У	10	У
	Пандусы наружные: Отсутствуют.			
	Пандусы внутри-подъездные: Отсутствуют.			
	Сходы/съезды: Отсутствуют.			
	Окна, двери: Рассыхание оконных переплетов.		10	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		10	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Краевые потертости ступеней.	Р	10	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопления <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>чугунные радиаторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>1 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Поверхностная коррозия трубопроводов, резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводов. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Поверхностная коррозия трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Этажи: Негерметичность соединений. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Поверхностная коррозия запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Транзит питающий: Поверхностная коррозия трубопровода. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Этажи: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Внутренний пожарный водопровод: Заполнен водой. Пожарные шкафы полностью укомплектованы. Поверхностная коррозия водопровода.	У	10	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>Чугун</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Глубокая коррозия трубопроводов. Нарушение теплоизоляции трубопроводов. За год 5 аварий.	Н	30	Н
	Этажи: Глубокая коррозия трубопроводов. Замена участков трубопроводов. За год 4 аварии.	У	30	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в здании.	Н	30	Н
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Глубокая коррозия, деформация мусороприемного оборудования. Пробоины стволов мусоропроводов.	Н	30	Н

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: 2 шт. гр.пасс: 0 шт. в т.ч. навесные: 0 шт.	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения 0 шт.					
Устройство для автоматического опускания лифта Отсутствует					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: На 1 этаже Кол-во ВРУ: 1 шт.	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) Имеется	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) Имеется	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система ППАиДУ Не комплексная (ДУ)	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система оповещения о пожаре Отсутствует					
Система ГС Вводы: Отсутствует Разводка:					
Система видеонаблюдения Комплексная (в подъезде + прилегающей территории)	В работоспособном состоянии	н/п	н/п		У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.
5. Уточнена оценка лестниц.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:**

- Замена внутреннего водоотвода;
- Замена системы канализации в здании;
- Замена мусороприемного оборудования.

2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.**Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневольская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоград г. (Зеленоград г.)

дом №

корп. № 428 стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
12	1	15685	84	3601	3601	0
Серия проекта: П-18			Год постройки/реконстр.: 1966 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					37,3	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,1
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				70,0
		Величина отклонения (%)				28,24

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 07.08.2013	№ Зл-13-192714	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод	Замена системы	100		
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье	Ремонт помещения тех.подполья с восстановлением гидроизо- ляции	100		
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отопления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи:			
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система:			
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы	100		
	Этажи:			
	Вся система: замена системы по тех.подполью	50		

1	2	3	4	5
Мусоропр.	Ремонт системы	100		
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Не выполнены			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обсл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша Холодн. чердак Кровля: Рулонная 471 кв.м	Кровля: Незначительные растрескивания рулонного покрытия. Наличие застойных зон. По данным ОДС протечки в кв. отсутствуют.	У	20	У
	Свесы: механические повреждения на отдельных участках, местами отсутствие ограждений.	У	20	У
	Стропильная система: отсутствует			
	Чердак: Незначительные дефекты стяжки пола.	У	20	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Работоспособное состояние кровли. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Р	20	Р
Водоотвод Внутренний Материал: Чугун	Незначительные краевые сколы, растрескивания отмокотки на отдельных участках. Глубокая коррозия водопровода в тех.подполье и на чердаке.	Н	30	Н
Межпанельные стыки Закрытые	Утратили свое назначение.	Н/о		Н/о
Фасад 3030 кв.м Отделка стен: Вентилируемый с воздушной прослойкой Отделка цоколя: Утеплен Оконные заполнения: пластиковые	Незначительные краевые сколы.	У	10	У
Балконы 95 шт. Лоджии: 0 шт. Козырьки: - над входами: 1 шт. - над лоджиями / балконами верхних этажей: 9 шт. - непроектные: 0 шт. Эркеры: 0 шт.	Балконы: Незначительные краевые сколы.	НОР	10	Р
	Лоджии:			
	Козырьки: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырьков. Деформация металлической обделки козырька.	НОР	10	Р
	Эркеры: отсутствуют.			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	НОР	10	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Крупн.блоки</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	10	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Земляной пол. Подтопление грунтовыми водами. ТВР нарушен.	Н	30	Н
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: Отсутствует.	У		
	Крыльца: незначительные растрескивания покрытия площадки входа.	У	10	У
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери: Рассыхание оконных переплетов.		10	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		10	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Краевые потертости ступеней.	Р	15	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопления <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>1 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Поверхностная коррозия трубопроводов, резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводов. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Поверхностная коррозия трубопроводов, резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Этажи: Негерметичность соединений. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Этажи: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Внутренний пожарный водопровод: Заполнен водой. Пожарные шкафы полностью укомплектованы. Поверхностная коррозия водопровода.	У	10	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>Чугун</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Глубокая коррозия трубопроводов. Нарушение теплоизоляции трубопроводов. За год 6 аварий.	Н	30	Н
	Этажи: Поверхностная коррозия трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы по техподполью.	Н	30	Н
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Глубокая коррозия, деформация мусороприемного оборудования. Пробоины стволов мусоропроводов.	Н	30	Н

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «ЭКОСИНТЕЗ»		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: 2 шт. гр.пасс.: 0 шт. в т.ч. навесные: 0 шт.	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения 0 шт.					
Устройство для автоматического опускания лифта Отсутствует					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: На 1 этаже Кол-во ВРУ: 1 шт.	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) Имеется	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) Имеется	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система ППАиДУ Не комплексная (ДУ)	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система оповещения о пожаре Отсутствует					
Система ГС Вводы: Отсутствует Разводка:					
Система видеонаблюдения Комплексная (в подъезде + прилегающей территории)	В работоспособном состоянии	н/п	н/п		У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:**

- Замена внутреннего водоотвода;
- Ремонт помещения тех.подполья с восстановлением гидроизоляции;
- Замена системы канализации по тех.подполью;
- Замена мусороприемного оборудования.

2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.**Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневольская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоград г. (Зеленоград г.)

дом №

корп. № 429 стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
12	1	14814	83	3656	3620	35
Серия проекта: П-18			Год постройки/реконстр.: 1966 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					33,3	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,1
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				70,0
		Величина отклонения (%)				28,24

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 15.08.2013	№ Зл-13-192715	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод	Замена системы	100		
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье	Восстановление гидроизоляции помещения тех.подполья	100		
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца: ремонт крылец		2015	30
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы: ремонт крылец		2015	30
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отопления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи:			
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система:			
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы	100		
	Этажи:			
	Вся система: замена системы по тех.подполью	50		

1	2	3	4	5
Мусоропр.	Ремонт системы	100		
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Не выполнены, а выполнены непредусмотренные работы			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обсл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша Холодн. чердак Кровля: Рулонная 466 кв.м	Кровля: Незначительные растрескивания рулонного покрытия. Наличие застойных зон. По данным ОДС протечки в кв. отсутствуют.	У	20	У
	Свесы: механические повреждения на отдельных участках, местами отсутствие ограждений.	У	20	У
	Стропильная система: отсутствует			
	Чердак: Незначительные дефекты стяжки пола.	У	20	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Работоспособное состояние кровли. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Р	20	Р
Водоотвод Внутренний Материал: Чугун	Незначительные краевые сколы, растрескивания отмокотки на отдельных участках. Глубокая коррозия водопровода в тех.подполье и на чердаке	Н	30	Н
Межпанельные стыки Закрытые	Утратили свое назначение.	Н/о		Н/о
Фасад 3030 кв.м Отделка стен: Вентилируемый с воздушной прослойкой Отделка цоколя: Утеплен Оконные заполнения: пластиковые	Незначительные краевые сколы.	У	10	У
Балконы 95 шт. Лоджии: 0 шт. Козырьки: - над входами: 1 шт. - над лоджиями / балконами верхних этажей: 9 шт. - непроектные: 0 шт. Эркеры: 0 шт.	Балконы: Незначительные краевые сколы.	НОР	10	Р
	Лоджии: отсутствуют.			
	Козырьки: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырьков. Деформация металлической обделки козырька.	НОР	10	Р
	Эркеры: отсутствуют.			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	НОР	10	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Крупн.блоки</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	НОР	10	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Земляной пол. Подтопление грунтовыми водами. ТВР нарушен.	Н	30	Н
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: Отсутствуют.	У		
	Крыльца: незначительные растрескивания покрытия площадки входа.	У	10	У
	Пандусы наружные: Отсутствуют.			
	Пандусы внутри-подъездные: Отсутствуют.			
	Сходы/съезды: Отсутствуют.			
	Окна, двери: Рассыхание оконных переплетов.		10	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		10	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Краевые потертости ступеней.	Р	15	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопления <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>чугунные радиаторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>1 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>1 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Поверхностная коррозия трубопроводов, резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводов. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Поверхностная коррозия трубопроводов. Частично не действует запорная арматура. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Этажи: Негерметичность соединений. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Поверхностная коррозия трубопроводов. Местами нарушение теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Транзит питающий: Поверхностная коррозия трубопровода. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Этажи: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Внутренний пожарный водопровод: Заполнен водой. Пожарные шкафы полностью укомплектованы. Поверхностная коррозия водопровода.	У	10	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>Чугун</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Глубокая коррозия трубопроводов. Нарушение теплоизоляции трубопроводов. За год 4 аварии.	Н	30	Н
	Этажи: Поверхностная коррозия трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы по техподполью.	Н	30	Н
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Глубокая коррозия, деформация мусороприемного оборудования. Негерметичность приемных клапанов.	Н	30	Н

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: 2 шт. гр.пасс.: 0 шт. в т.ч. навесные: 0 шт.	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения 0 шт.					
Устройство для автоматического опускания лифта Отсутствует					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: На 1 этаже Кол-во ВРУ: 1 шт.	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) Имеется	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) Имеется	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система ППАиДУ Не комплексная (ДУ)	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система оповещения о пожаре Отсутствует					
Система ГС Вводы: Отсутствует Разводка:					
Система видеонаблюдения Комплексная (в подъезде + прилегающей территории)	В работоспособном состоянии	н/п	н/п		У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:**

- Замена внутреннего водоотвода;
- Ремонт помещения техподполья с восстановлением гидроизоляции;
- Замена системы канализации по техподполью;
- Замена мусороприемного оборудования.

2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.**Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневольская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: **Зеленоград г. (Зеленоград г.)** дом № _____ корп. № **431** стр. № _____

Район / поселение: **Матушкино** АО ЗлаО Назначение: **Жилой дом**
Объединение собственников жилья

Управляющая **ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
9	4	28252	142	7128	7057	70
Серия проекта: П-49			Год постройки/реконстр.: 1966 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					45,1	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,1
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				76,0
		Величина отклонения (%)				18,12

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 15.08.2013	№ Зл-13-192716	Техническое состояние здания в целом	ОГР

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод	Замена водоотвода	100	2013	100
Герметиз.	Герметизация межпанельных стыков	100		
Фасад	Ремонт: Ремонт фасадов Оконные заполнения:	100		
Балконы	Балконы:			
	Лоджии: ремонт лоджий	100		
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы: ремонт лоджий	100		
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отоп- ления	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы	100	2014	100
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи: замена системы	100	2014	100
	Вся система: замена системы в здании	100	2014	100
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы		2013	100
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи: замена системы	100		
	Вся система: замена системы по тех.подполью	30	2013	30
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж: .		2013	100
	Транзит питающий:			
	Этажи: замена системы	100		
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система: замена системы по тех.подполью	30	2013	30
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж: .		2013	100
	Этажи: замена системы	100		
	Вся система: замена системы по тех.подполью	50	2013	50

1	2	3	4	5
Мусоропр.	Ремонт системы	100	2014	50
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Выполнены частично и выполнены непредусмотренные работы			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обсл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Вент.совм.</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>1136 кв.м</i>	Кровля: Значительные растрескивания, разрывы, вздутия рулонного покрытия. Наличие застойных зон. Следы ремонтов. По данным ОДС протечки в кв. последних этажей.	У	30	Н
	Свесы: механические повреждения, глубокая коррозия, местами отсутствие свесов.	У	30	Н
	Стропильная система: отсутствует			
	Чердак: отсутствует			
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Неудовлетворительное состояние кровли, свесов.	Р	30	Н
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>ПВХ</i>	Незначительные растрескивания покрытия отмостки. Негерметичность соединений.	Н	15	У
Межпанельные стыки <i>Закрытые</i>	Трещины, высыхание, старение герметика. По данным ОДС протечки и промерзания в многочисленных квартирах.	Н	30	Н
Фасад <i>4837 кв.м</i> Отделка стен: <i>облицовка плиткой</i> Отделка цоколя: <i>Облицовка</i> Оконные заполнения: <i>деревянные и пластиковые</i>	Выпадения облицовочных плиток на многочисленных участках, краевые сколы. Загрязнение фасада и цоколя.	Н	30	Н
Балконы <i>0 шт.</i> Лоджии: <i>90 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>4 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>0 шт.</i> - непроектные: <i>0 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы:			
	Лоджии: Шелушение окрасочного слоя, поражение гниль. защитных экранов лоджий. Ослабление креплений, местами отсутствие экранов. Краевые разрушения.	ОГР	30	ОГР
	Козырьки: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырьков.	Р	20	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Ограниченно-работоспособное состояние лоджий.	ОГР	30	ОГР

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Ж/б панели</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	15	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Частично земляной пол. ТВР в норме.	У	20	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>1 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>1 шт</i>	Вестибюли: Встроенные. Незначительные дефекты отделки стен, пола.	У	20	У
	Крыльца: незначительные растрескивания покрытия площадки входа.	У	20	У
	Пандусы наружные: Поверхностная коррозия.	У	5	У
	Пандусы внутри-подъездные:	У		
	Сходы/съезды: Поверхностная коррозия.		5	У
	Окна, двери: Рассыхание оконных переплетов.		20	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		20	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У
Лестницы <i>Ж/бет.мариши</i>	Краевые потертости ступеней.	Р	20	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	20	Р

1	2	3	4	5
Система отопления <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>4 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Блуждающие токи. Аварий за год не зафиксировано.	Н	25	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Отсутствует.			
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	Н	10	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Н	10	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Блуждающие токи. Аварий за год не зафиксировано.	У	25	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Отсутствует.			
	Этажи: глубокая коррозия резьбовых соединений, подводок. Нарушение теплоизоляции трубопроводов. За год 6 аварий.	Н	30	Н
	Вся система: неудовлетворительное состояние системы по этажам.	Н	30	Н
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Блуждающие токи. Аварий за год не зафиксировано.	У	25	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Этажи: глубокая коррозия резьбовых соединений, подводок. Нарушение теплоизоляции трубопроводов. Не действует запорная арматура. За год 5 аварий.	Н	30	Н
	Внутренний пожарный водопровод: Отсутствует.			
	Вся система: неудовлетворительное состояние системы по этажам.	Н	30	Н

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>Чугун</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: По тех.подполью ПВХ. негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Этажи: Негерметичность соединений, глубокая коррозия трубопровода. За год 5 аварий.	Н	30	Н
	Вся система: неудовлетворительное состояние системы по этажам.	Н	30	Н
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Незначительная деформация мусороприемного оборудования.	Н	10	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: 4 шт. гр.пасс: 0 шт. в т.ч. навесные: 0 шт.	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения 0 шт.					
Устройство для автоматического опускания лифта Отсутствует					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: На I этаже Кол-во ВРУ: 1 шт.	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) Имеется	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) Имеется		№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система ПШАиДУ Отсутствует					
Система оповещения о пожаре Отсутствует					
Система ГС Вводы: Отсутствует Разводка:					
Система видеонаблюдения Комплексная (в подъезде + прилегающей территории)	В работоспособном состоянии	н/п			У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Ограниченно-работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:**

- Замена кровли, свесов;
- Герметизация межпанельных стыков;
- Ремонт фасадов;
- Ремонт лоджий;
- Замена систем ГВС, ХВС, канализации по этажам.

2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.**Генеральный директор ООО «Группа «Ю.
С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневольская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: **Зеленоград г. (Зеленоград г.)** дом № _____ корп. № **432** стр. № _____

Район / поселение: **Матушкино** АО ЗлаО **Назначение: Жилой дом**
Объединение собственников жилья

Управляющая **ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
9	4	28258	140	7107	6914	193
Серия проекта: П-49			Год постройки/реконстр.: 1966 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					45,1	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,1
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				76,0
		Величина отклонения (%)				18,12

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 15.08.2013	№ Зл-13-192717	Техническое состояние здания в целом	ОГР

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод	Замена водоотвода	100	2014	100
Герметиз.	Герметизация межпанельных стыков	100		
Фасад	Ремонт: ремонт фасадов Оконные заполнения:	100		
Балконы	Балконы:			
	Лоджии: ремонт лоджий	100		
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы: ремонт лоджий	100		
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отоп- ления	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы	100	2014	100
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи: замена системы	100	2014	100
	Вся система: замена системы в здании	100	2014	100
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы	100	2014	100
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи: замена системы	100		
	Вся система: замена системы по тех.подполью	100	2014	100
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы	100	2014	100
	Транзит питающий:			
	Этажи: замена системы	100		
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система: замена системы по тех.подполью	100	2014	100
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы	100	2014	100
	Этажи:			
	Вся система: замена системы по тех.подполью	50	2014	50

1	2	3	4	5
Мусоропр.	Ремонт системы	100	2014	20
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Выполнены частично			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Вент.совм.</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>1136 кв.м</i>	Кровля: Незначительные растрескивания рулонного покрытия. По данным ОДС протечки в кв. отсутствуют.	У	10	У
	Свесы: механические повреждения на отдельных участках.	У	10	У
	Стропильная система: Отсутствует.			
	Чердак: Отсутствует.			
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Работоспособное состояние кровли. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Р	10	Р
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>Черн.сталь</i>	Многочисленные растрескивания, провалы покрытия отмостки. Негерметичность примыкания отмостки по периметру здания.	Н	30	Н
Межпанельные стыки <i>Закрытые</i>	Трещины, высыхание, старение герметика. По данным ОДС протечки и промерзания в многочисленных квартирах.	Н	30	Н
Фасад <i>4837 кв.м</i> Отделка стен: <i>облицовка плиткой</i> Отделка цоколя: <i>Облицовка</i> Оконные заполнения: <i>деревянные и пластиковые</i>	Выпадения облицовочных плиток на многочисленных участках, краевые сколы. Загрязнение фасада и цоколя.	Н	30	Н
Балконы <i>0 шт.</i> Лоджии: <i>90 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>4 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>0 шт.</i> - непроектные: <i>0 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы:			
	Лоджии: Шелушение окрасочного слоя, разрушение отдельных защитных экранов лоджий. Ослабление креплений, местами отсутствие экранов. Краевые разрушения.	ОГР	30	ОГР
	Козырьки: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырьков.	Р	20	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Ограниченно-работоспособное состояние лоджий.	ОГР	30	ОГР

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Ж/б панели</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	15	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Частично земляной пол. ТВР в норме.	У	20	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: Встроенные. Незначительные дефекты отделки стен, пола.	У	15	У
	Крыльца: незначительные растрескивания покрытия площадки входа.	У	15	У
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери: Рассыхание оконных переплетов.		20	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		20	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У
Лестницы <i>Ж/бет.мариши</i>	Краевые потертости ступеней.	Р	20	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	20	Р

1	2	3	4	5
Система отопления <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>4 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Отсутствует.			
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	Н	10	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Н	10	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	Н	10	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Отсутствует.			
	Этажи: глубокая коррозия резьбовых соединений, подводов. Нарушение теплоизоляции трубопроводов. За год 5 аварий.	Н	30	Н
	Вся система: неудовлетворительное состояние системы по этажам.	Н	30	Н
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	Н	10	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Этажи: глубокая коррозия резьбовых соединений, подводов. Нарушение теплоизоляции трубопроводов. Не действует запорная арматура. За год 5 аварий.	Н	30	Н
	Внутренний пожарный водопровод: Отсутствует.			
	Вся система: неудовлетворительное состояние системы по этажам.	Н	30	Н

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>Чугун</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: По техподполью ПВХ. Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	Н	10	У
	Этажи: Негерметичность соединений, глубокая коррозия трубопровода, за год 5 аварий.	У	30	Н
	Вся система: неудовлетворительное состояние системы по этажам.	Н	30	Н
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Незначительная деформация мусороприемного оборудования.	Н	10	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: 4 шт. гр.пасс: 0 шт. в т.ч. навесные: 0 шт.	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения 0 шт.					
Устройство для автоматического опускания лифта Отсутствует					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: На I этаже Кол-во ВРУ: 1 шт.	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) Имеется	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) Имеется	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система ПШАиДУ Отсутствует					
Система оповещения о пожаре Отсутствует					
Система ГС Вводы: Отсутствует Разводка:					
Система видеонаблюдения Комплексная (в подъезде + прилегающей территории)	В работоспособном состоянии	Н/П			У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Ограниченно-работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:**

- Замена кровли, свесов;
- Ремонт отмостки
- Герметизация межпанельных стыков;
- Ремонт фасадов;
- Ремонт лоджий;
- Замена систем ГВС, ХВС, канализации по этажам.

2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.**Генеральный директор ООО «Группа «Ю.
С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**

Д.С. Беневольская

О.М. Воробьев

В.Г. Алдакимов

Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоград г. (Зеленоград г.)

дом №

корп. № 433 стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
9	10	73264	356	18344	18201	143
Серия проекта: II-57			Год постройки/реконстр.: 1967 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2016 г.					41,6	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,1
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				76,0
		Величина отклонения (%)				18,12

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 18.08.2013	№ Зл-13-192718	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод				
Герметиз.	Герметизация межпанельных стыков	100	2018	10
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отопления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы	100	2018	10
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи: замена системы	100	2018	10
	Вся система: замена системы в здании	100	2018	10
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы	100	2018	10
	Транзит питающий:			
	Этажи: замена системы	100	2018	10
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система: замена системы в здании	100	2018	10
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи: замена системы	100	2018	10
	Вся система: Замена системы по этажам	50	2018	10

1	2	3	4	5
Мусоропр.	Ремонт системы	100	2018	10
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Выполнены частично			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Вент.совм.</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>2996 кв.м</i>	Кровля: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
	Свесы: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
	Стропильная система: отсутствует			
	Чердак: отсутствует			
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Работоспособное состояние кровли. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Р	25	Р
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>Черн.сталь</i>	На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
Межпанельные стыки <i>Закрытые</i>	На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
Фасад <i>11790 кв.м</i> Отделка стен: <i>Окраска по штукатурке (в т.ч. панели, блоки)</i> Отделка цоколя: <i>Окраска по штукатурке</i> Оконные заполнения: <i>деревянные и пластиковые</i>	На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
Балконы <i>320 шт.</i> Лоджии: <i>36 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>10 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>36 шт.</i> - непроектные: <i>0 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	Р	25	Р
	Лоджии: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	Р	25	Р
	Козырьки: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	Р	25	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Р	25	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Ж/б панели</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	10	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>9 шт</i>	Вестибюли: отсутствуют	У		
	Крыльца: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды: Поверхностная коррозия.	У	10	У
	Окна, двери: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.		25	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		25	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	25	У
Лестницы <i>Ж/бет.мариши</i>	Краевые сколы и потертости ступеней.	Р	10	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопления <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>биметаллические радиаторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>10 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
	Транзит питающий: отсутствует			
	Чердак: отсутствует			
	Этажи: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	25	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Полимеры</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	Н	25	У
	Транзит питающий: отсутствует			
	Чердак: отсутствует			
	Этажи: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	Н	25	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Н	25	У
Система ХВС Трубопроводы: <i>Полимеры</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	Н	25	У
	Транзит питающий: отсутствует			
	Этажи: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	Н	25	У
	Внутренний пожарный водопровод: отсутствует			
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Н	25	У

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>ПВХ</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
	Этажи: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	Н	25	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Н	25	У
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	Н	25	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>10 шт.</i> гр.пасс: <i>0 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Отсутствует</i>					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На 1 этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>2 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система ППАиДУ <i>Отсутствует</i>					
Система оповещения о пожаре <i>Отсутствует</i>					
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>Прилегающей территории</i>	В работоспособном состоянии	н/п			У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.
5. На момент обследования здания проводился ФКР.
6. Уточнена серия здания на основании информации Управы района.
7. Уточнено количество балконов и лоджий.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:**

1. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.

Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»**Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневольская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоград г. (Зеленоград г.)

дом №

корп. № 435 стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
17	1	40987	102	9248	5243	4005
Серия проекта: Повт.прим.			Год постройки/реконстр.: 1971 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2016 г.					35,9	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания		D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м			0,09
			Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)			70,0
			Величина отклонения (%)			15,42

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 08.08.2013	№ Зл-13-192529	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
1	2	3	Год	Факт. %
Кровля	Кровля: Замена кровельного покрытия	100		
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы: Замена кровли	100		
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии: Ремонт лоджий		2013	30
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы: Ремонт лоджий		2013	30
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отоп- ления	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы	100		
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи: замена системы	100		
	Вся система: замена системы на этажах и по тех.подполью	70		
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы	100		
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи: замена системы	100		
	Вся система: замена системы на этажах и по тех.подполью	70		
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы	100		
	Транзит питающий:			
	Этажи: замена системы	100		
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система: замена системы на этажах и по тех.подполью	70		
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи:			
	Вся система:			

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для малоомобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)	Ремонт системы		2013	100
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Не выполнены, а выполнены непредусмотренные работы			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Холодн. чердак</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>2162 кв.м</i>	Кровля: Многочисленные разрывы, вздутия рулонного покрытия. Наличие застойных зон. Многочисленные следы ремонтов. По данным ОДС протечки в кв. последних этажей.	Н	40	Н
	Свесы: Значительные механические повреждения, глубокая коррозия.	У	30	Н
	Стропильная система: отсутствует			
	Чердак: незначительные растрескивания бетонной стяжки пола.	У	10	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Неудовлетворительное состояние кровли и свесов.	Н	40	Н
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>Черн. сталь</i>	Поверхностная коррозия трубопровода на чердаке. Незначительные растрескивания асфальтового покрытия отмостки на отдельных участках.	У	20	У
Межпанельные стыки <i>Закрытые</i>	Наличие отслоений, старения и высыхания герметика. Следы ремонта межпанельных швов. По данным ОДС протечки и промерзания в кв. № 14,24,37,80.	У	25	Н
Фасад <i>4802 кв.м</i> Отделка стен: <i>облицовка плиткой</i> Отделка цоколя: <i>Облицовка</i> Оконные заполнения: <i>деревянные и пластиковые</i>	Отслоение облицовочной плитки на многочисленных участках. Краевые разрушения выступающих элементов.	У	30	Н
Балконы <i>0 шт.</i> Лоджии: <i>120 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>0 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>0 шт.</i> - непроектные: <i>0 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы:			
	Лоджии: Глубокая коррозия, неисправности многочисленных защитных экранов. Краевые сколы.	Р	30	ОГР
	Козырьки: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырька.	Р	10	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Ограниченно-работоспособное состояние лоджий.	Р	30	ОГР

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Ж/б панели</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	НОР	5	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>		У		
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Повреждение цементной стяжки пола по периметру помещения. ТВР в норме.		30	Н
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>1 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: незначительные дефекты отделки стен, пола.	У	15	У
	Крыльца: Незначительные сколы ступеней лестницы входа.	У	15	У
	Пандусы наружные: Поверхностная коррозия.	У	5	У
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери: Рассыхание оконных и дверных переплетов. Старение, поражение гнилью дверей переходных балконов.		30	Н
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		10	У
	Все элементы: Неудовлетворительное состояние дверей переходных балконов.	У	30	Н
Лестницы <i>Ж/бет.мариш</i>	Краевые сколы и потертости ступеней.	Р	15	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопле- ния <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>чугунные радиаторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизи- рованный узел управления): <i>1 шт.</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>0 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Многочисленные нарушения теплоизоляции трубопроводов, коррозия резьбовых соединений. За год 3 аварии.	Н	30	Н
	Транзит питающий: Глубокая коррозия трубопрово- дов. За год 3 аварии.		30	Н
	Чердак: Нарушение теплоизоляции на чердаке, корро- зия резьбовых соединений, глубокая коррозия трубо- проводов. За год 5 аварий.	У	30	Н
	Этажи: Глубокая коррозия резьбовых соединений, под- водок. Нарушения теплоизоляции. Неисправность за- порной арматуры. За год 6 аварий.	Н	40	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в здании, транзита питающего.	Н	40	Н
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Нарушение теплоизоляции трубопроводов, глубокая коррозия резьбовых соедине- ний. Неисправность запорной арматуры. За год 5 ава- рий.	Н	30	Н
	Транзит питающий: Глубокая коррозия трубопрово- дов. За год 5 аварий.		30	Н
	Чердак: Нарушение теплоизоляции трубопроводов, глубокая коррозия резьбовых соединений. За год 3 ава- рий.	У	30	Н
	Этажи: Глубокая коррозия резьбовых соединений, за- порной арматуры. Наличие хомутов. За год 5 аварий.	Н	40	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в здании, транзита питающего.	Н	40	Н
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Нарушение теплоизоляции трубопроводов, глубокая коррозия резьбовых соедине- ний, частично не действует запорная арматура. За год 6 аварий.	Н	30	Н
	Транзит питающий: отсутствует			
	Этажи: Неисправность запорной арматуры, коррозия подводок, резьбовых соединений, трубопроводов. За год 3 аварии.	Н	40	Н
	Внутренний пожарный водопровод: Заполнен водой. Пожарные шкафы полностью укомплектованы. Поверх- ностная коррозия водопровода.	У	20	У
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в здании за исключением ПВП.	Н	40	Н

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>Чугун</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Коррозия трубопровода. Отсутствие заглушек прочисток, нарушение герметичности соединений. За год 4 аварии.	У	30	Н
	Этажи: Негерметичность соединений. Глубокая коррозия трубопровода, повреждение креплений. За год 5 аварий.	У	30	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в здании.	У	30	Н
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Глубокая коррозия, деформация мусороприемного оборудования. Частые поломки мусороприемных ковшей.	У	30	Н

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>1 шт.</i> гр.пасс.: <i>1 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На I этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система ППАиДУ <i>Комплексная (ППАиДУ)</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система оповещения о пожаре <i>Отсутствует</i>					
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>Прилегающей территории</i>	В работоспособном состоянии	н/п			У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Ограниченно-работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:**

- Замена кровли и свесов
- Герметизация межпанельных стыков
- Ремонт фасадов
- Замена защитных экранов лоджий
- Замена дверей переходных балконов
- Ремонт помещения тех.подполья
- Замена систем ЦО, ГВС, ХВС, канализации в здании
- Замена транзитов ГВС, ХВС
- Замена мусороприемного оборудования

2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.**Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**

Д.С. Беневольская

О.М. Воробьев

В.Г. Алдакимов

Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоград г. (Зеленоград г.)

дом №

корп. № 436 стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: Жилой дом

Объединение собственников жилья

Управляющая ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
17	1	21167	102	5621	5279	343
Серия проекта: Повт.прим.			Год постройки/реконстр.: 1971 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2016 г.					39,1	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,1
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				70,0
		Величина отклонения (%)				28,24

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 08.08.2013	№ Зл-13-192530	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля: Замена кровельного покрытия	100		
	Свесы: Ремонт свесов	100		
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы: Замена кровли и свесов	100		
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии: Ремонт лоджий		2013	30
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отоп- ления	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы	100		
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи: замена системы	100		
	Вся система: замена системы на этажах и по тех.подполью	70		
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы	100		
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи: замена системы	100		
	Вся система: замена системы на этажах и по тех.подполью	70		
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы	100		
	Транзит питающий:			
	Этажи: замена системы	100		
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система: замена системы на этажах и по тех.подполью	70		
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи:			
	Вся система:			

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)	Ремонт системы		2013	100
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ	Модернизация системы ППАиДУ	100		
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Не выполнены, а выполнены непредусмотренные работы			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Холодн. чердак</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>535 кв.м</i>	Кровля: Многочисленные разрывы, вздутия рулонного покрытия. Наличие застойных зон. По данным ОДС протечки в кв. последних этажей.	Н	40	Н
	Свесы: Значительные механические повреждения, глубокая коррозия.	У	30	Н
	Стропильная система: отсутствует			
	Чердак: незначительные растрескивания бетонной стяжки пола	У	10	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Неудовлетворительное состояние кровли и свесов.	Н	40	Н
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>Черн. сталь</i>	Поверхностная коррозия трубопровода на чердаке. Незначительные растрескивания асфальтового покрытия отмостки на отдельных участках.	У	20	У
Межпанельные стыки <i>Закрытые</i>	Наличие отслоений, старения и высыхания герметика. Следы ремонта межпанельных швов. По данным ОДС протечки и промерзания в кв. № 31,45,50,68.	У	25	Н
Фасад <i>4802 кв.м</i> Отделка стен: <i>облицовка плиткой</i> Отделка цоколя: <i>Облицовка</i> Оконные заполнения: <i>деревянные и пластиковые</i>	Отслоение облицовочной плитки на многочисленных участках. Краевые разрушения выступающих элементов.	У	30	Н
Балконы <i>0 шт.</i> Лоджии: <i>120 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>0 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>0 шт.</i> - непроектные: <i>0 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы:			
	Лоджии: Глубокая коррозия, неисправности многочисленных защитных экранов. Краевые сколы.	Р	30	ОГР
	Козырьки: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырька.	Р	10	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Ограниченно-работоспособное состояние лоджий.	Р	30	ОГР

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Ж/б панели</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	НОР	5	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Повреждение цементной стяжки пола по периметру помещения. ТВР нарушен.	У	30	Н
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>1 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: незначительные дефекты отделки стен, пола.	У	15	У
	Крыльца: Незначительные сколы ступеней лестницы входа.	У	15	У
	Пандусы наружные: Поверхностная коррозия.	У	5	У
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери: Рассыхание оконных и дверных переплетов. Старение, поражение гнилью дверей переходных балконов.		30	Н
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		10	У
	Все элементы: Неудовлетворительное состояние дверей переходных балконов.	У	30	Н
Лестницы <i>Ж/бет.мариши</i>	Краевые сколы и потертости ступеней.	Р	15	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопле- ния <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>чугунные радиаторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизи- рованный узел управления): <i>1 шт.</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>0 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: многочисленные нарушение теплоизоляции трубопроводов, коррозия резьбовых соединений. За год 5 аварий.	Н	30	Н
	Транзит питающий: отсутствует			
	Чердак: нарушение теплоизоляции на чердаке, коррозия резьбовых соединений, глубокая коррозия трубопрово-дов. За год 2 аварии.	У	30	Н
	Этажи: глубокая коррозия резьбовых соединений, под-водок. Нарушения теплоизоляции. Неисправность за-порной арматуры. За год 5 аварий.	Н	40	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в здании.	Н	40	Н
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: нарушение теплоизоляции тру-бопроводов, глубокая коррозия резьбовых соединений. Неисправность запорной арматуры. За год 3 аварии.	Н	30	Н
	Транзит питающий: отсутствует			
	Чердак: нарушение теплоизоляции трубопроводов, глу-бокая коррозия резьбовых соединений. За год 4 аварии.	У	30	Н
	Этажи: глубокая коррозия резьбовых соединений, за-порной арматуры. Наличие хомутов. За год 5 аварий.	Н	40	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в здании.	Н	40	Н
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: нарушение теплоизоляции тру-бопроводов, глубокая коррозия резьбовых соединений, частично не действует запорная арматура. За год 3 ава-рии.	Н	30	Н
	Транзит питающий: отсутствует			
	Этажи: неисправность запорной арматуры, коррозия подводок, резьбовых соединений, трубопроводов. За год 4 аварии.	Н	40	Н
	Внутренний пожарный водопровод: Заполнен водой. Пожарные шкафы полностью укомплектованы. Поверх-ностная коррозия водопровода.	У	20	У
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в здании.	Н	40	Н

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>Чугун</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Коррозия трубопровода. Отсутствие заглушек прочисток, нарушение герметичности соединений. За год 3 аварии.	У	30	Н
	Этажи: Негерметичность соединений. Глубокая коррозия трубопровода, повреждение креплений. За год 3 аварии.	У	30	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в здании.	У	30	Н
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Поверхностная коррозия мусороприемного оборудования.	У	15	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>1 шт.</i> гр.пасс.: <i>1 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На I этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система ППАиДУ <i>Комплексная (ППАиДУ)</i>	В работоспособном состоянии Устаревшее оборудование.	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		Н
Система оповещения о пожаре <i>Отсутствует</i>					
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>Прилегающей территории</i>	В работоспособном состоянии	н/п			У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Ограниченно-работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:**

- Замена кровли и свесов
- Герметизация межпанельных стыков
- Ремонт фасадов
- Замена защитных экранов лоджий
- Замена дверей переходных балконов
- Ремонт помещения тех.подполья
- Замена систем ЦО, ГВС, ХВС, канализации в здании
- Модернизация системы ППАиДУ

2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.**Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневольская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_or_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоград г. (Зеленоград г.)

дом №

корп. № 438 стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: Жилой дом

Объединение собственников жилья

Управляющая ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
17	1	41762	100	9581	5294	4288
Серия проекта: Повт.прим.			Год постройки/реконстр.: 1972 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2016 г.					35,9	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,09
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				70,0
		Величина отклонения (%)				19,26

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 08.08.2013	№ Зл-13-192531	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля: Замена кровельного покрытия	100		
	Свесы: Ремонт свесов	100		
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы: Замена кровли и свесов	100		
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отопления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи: замена системы	100		
	Вся система: замена системы на этажах	30		
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи: замена системы	100		
	Вся система: замена системы на этажах	30		
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи: замена системы	100		
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система: замена системы на этажах	30		
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи:			
	Вся система:			

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ	Модернизация системы ППАиДУ	100		
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Не выполнены			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Холодн. чердак</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>3211 кв.м</i>	Кровля: Многочисленные разрывы, вздутия рулонного покрытия. Наличие застойных зон. По данным ОДС протечки в кв. последних этажей.	Н	40	Н
	Свесы: Значительные механические повреждения, глубокая коррозия.	Н	30	Н
	Стропильная система: отсутствует			
	Чердак: незначительные растрескивания бетонной стяжки пола	У	10	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Неудовлетворительное состояние кровли и свесов.	Н	40	Н
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>Черн. сталь</i>	Поверхностная коррозия трубопровода на чердаке. Незначительные растрескивания асфальтового покрытия отмостки на отдельных участках.	У	20	У
Межпанельные стыки <i>Закрытые</i>	Наличие отслоений, старения и высыхания герметика. Следы ремонта межпанельных швов. По данным ОДС протечки и промерзания в кв. № 26, 54, 87, 90.	У	25	Н
Фасад <i>4802 кв.м</i> Отделка стен: <i>облицовка плиткой</i> Отделка цоколя: <i>Облицовка</i> Оконные заполнения: <i>деревянные и пластиковые</i>	Отслоение облицовочной плитки на многочисленных участках. Краевые разрушения выступающих элементов.	У	30	Н
Балконы <i>0 шт.</i> Лоджии: <i>120 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>0 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>8 шт.</i> - непроектные: <i>0 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы:			
	Лоджии: Глубокая коррозия, неисправности многочисленных защитных экранов. Краевые сколы.	Р	30	ОГР
	Козырьки: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырька.	Р	10	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Ограниченно-работоспособное состояние лоджий.	Р	30	ОГР

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Ж/б панели</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	НОР	5	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>		У		
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Повреждение цементной стяжки пола по периметру помещения. ТВР нарушен.		30	Н
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>1 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: незначительные дефекты отделки стен, пола.	У	15	У
	Крыльца: Незначительные сколы ступеней лестницы входа.	У	15	У
	Пандусы наружные: Поверхностная коррозия.	У	5	У
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери: Рассыхание оконных и дверных переплетов. Старение, поражение гнилью дверей переходных балконов.		30	Н
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		10	У
	Все элементы: Неудовлетворительное состояние дверей переходных балконов.	У	30	Н
Лестницы <i>Ж/бет.мариш</i>	Краевые сколы и потертости ступеней.	Р	15	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	НОР	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопле- ния <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>чугунные радиаторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизи- рованный узел управления): <i>1 шт.</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>0 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: многочисленные нарушение теплоизоляции трубопроводов, коррозия резьбовых соединений. За год 3 аварии.	У	30	Н
	Транзит питающий: отсутствует			
	Чердак: нарушение теплоизоляции на чердаке, коррозия резьбовых соединений, глубокая коррозия трубопрово- дов. За год 4 аварии.	У	30	Н
	Этажи: глубокая коррозия резьбовых соединений, под- водок. Нарушения теплоизоляции. Неисправность за- порной арматуры. За год 2 аварии.	Н	40	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в здании.	Н	40	Н
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: нарушение теплоизоляции тру- бопроводов, глубокая коррозия резьбовых соединений. Неисправность запорной арматуры. За год 5 аварий.	У	30	Н
	Транзит питающий: отсутствует			
	Чердак: нарушение теплоизоляции трубопроводов, глу- бокая коррозия резьбовых соединений. За год 3 аварии.	У	30	Н
	Этажи: глубокая коррозия резьбовых соединений, за- порной арматуры. Наличие хомутов. За год 5 аварий.	Н	40	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в здании.	Н	40	Н
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: нарушение теплоизоляции тру- бопроводов, глубокая коррозия резьбовых соединений, частично не действует запорная арматура. За год 4 ава- рии.	У	30	Н
	Транзит питающий: отсутствует			
	Этажи: неисправность запорной арматуры, коррозия подводок, резьбовых соединений, трубопроводов. За год 6 аварий.	Н	40	Н
	Внутренний пожарный водопровод: Заполнен водой. Пожарные шкафы полностью укомплектованы. Поверх- ностная коррозия водопровода.	У	20	У
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в здании.	Н	40	Н

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>Чугун</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Коррозия трубопровода. Отсутствие заглушек прочисток, нарушение герметичности соединений. За год 5 аварий.	У	30	Н
	Этажи: Негерметичность соединений. Глубокая коррозия трубопровода, повреждение креплений. За год 3 аварий.	У	30	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в здании.	У	30	Н
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Поверхностная коррозия мусороприемного оборудования.	У	15	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>1 шт.</i> гр.пасс.: <i>1 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На I этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система ППАиДУ <i>Комплексная (ППАиДУ)</i>	В работоспособном состоянии Требуется модернизация системы.	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		Н
Система оповещения о пожаре <i>Отсутствует</i>					
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>Прилегающей территории</i>	В работоспособном состоянии	н/п			У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Ограниченно-работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:**

- Замена кровли и свесов
- Герметизация межпанельных стыков
- Ремонт фасадов
- Замена защитных экранов лоджий
- Замена дверей переходных балконов
- Ремонт помещения тех.подполья
- Замена систем ЦО, ГВС, ХВС, канализации в здании
- Модернизация системы ППАиДУ

2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.**Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**

Д.С. Беневольская

О.М. Воробьев

В.Г. Алдакимов

Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоград г. (Зеленоград г.)

дом №

корп. № 439 стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: Жилой дом

Объединение собственников жилья

Управляющая ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
17	1	24021	102	5716	5330	387
Серия проекта: Повт.прим.			Год постройки/реконстр.: 1971 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2016 г.					37,1	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания		D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м			0,1
			Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)			70,0
			Величина отклонения (%)			28,24

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 08.08.2013	№ Зл-13-192532	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля: Замена кровельного покрытия	100		
	Свесы: Ремонт свесов	100		
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы: Замена кровли и свесов	100		
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отопления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи: замена системы	100		
	Вся система: замена системы на этажах	30		
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи: Замена системы	100		
	Вся система: замена системы на этажах	30		
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи: Замена системы	100		
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система: замена системы на этажах	30		
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи:			
	Вся система:			

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ	Модернизация системы ППАиДУ	100		
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Не выполнены			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Холодн. чердак</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>535 кв.м</i>	Кровля: Многочисленные разрывы, вздутия рулонного покрытия. Наличие застойных зон. По данным ОДС протечки в кв. последних этажей.	Н	40	Н
	Свесы: Значительные механические повреждения, глубокая коррозия.	Н	30	Н
	Стропильная система: отсутствует			
	Чердак: незначительные растрескивания бетонной стяжки пола	У	10	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	5	Р
	Все элементы: Неудовлетворительное состояние кровли и свесов.	Н	40	Н
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>Черн. сталь</i>	Поверхностная коррозия трубопровода на чердаке. Незначительные растрескивания асфальтового покрытия отмостки на отдельных участках.	У	20	У
Межпанельные стыки <i>Закрытые</i>	Наличие отслоений, старения и высыхания герметика. Следы ремонта межпанельных швов. По данным ОДС протечки и промерзания в кв. № 15,43,57, 91.	У	25	Н
Фасад <i>4802 кв.м</i> Отделка стен: <i>облицовка плиткой</i> Отделка цоколя: <i>Облицовка</i> Оконные заполнения: <i>деревянные и пластиковые</i>	Отслоение облицовочной плитки на многочисленных участках. Краевые разрушения выступающих элементов.	У	30	Н
Балконы <i>0 шт.</i> Лоджии: <i>120 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>0 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>8 шт.</i> - непроектные: <i>0 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы:			
	Лоджии: Глубокая коррозия, неисправности многочисленных защитных экранов. Краевые сколы.	Р	30	ОГР
	Козырьки: Глубокая коррозия, неисправности многочисленных защитных экранов. Краевые сколы.	Р	10	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Ограниченно-работоспособное состояние лоджий.	Р	30	ОГР

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Ж/б панели</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	5	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Повреждение цементной стяжки пола на отдельных участках. ТВР в норме.	У	25	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>1 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: незначительные дефекты отделки стен, пола.	У	15	У
	Крыльца: Незначительные сколы ступеней лестницы входа.	У	15	У
	Пандусы наружные: Поверхностная коррозия.	У	5	У
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери: Рассыхание оконных и дверных переплетов. Старение, поражение гнилью дверей переходных балконов.		30	Н
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		10	У
	Все элементы: Неудовлетворительное состояние дверей переходных балконов.	У	30	Н
Лестницы <i>Ж/бет.мариш</i>	Краевые сколы и потертости ступеней.	Р	15	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	НОР	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопле- ния <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>чугунные радиаторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизи- рованный узел управления): <i>1 шт.</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>0 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: многочисленные нарушение теплоизоляции трубопроводов, коррозия резьбовых соединений. За год 4 аварии.	У	30	Н
	Транзит питающий: отсутствует			
	Чердак: нарушение теплоизоляции на чердаке, коррозия резьбовых соединений, глубокая коррозия трубопрово- дов. За год 5 аварий.	У	30	Н
	Этажи: глубокая коррозия резьбовых соединений, под- водок. Нарушения теплоизоляции. За год 4 аварии.	Н	40	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в здании.	Н	40	Н
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: нарушение теплоизоляции тру- бопроводов, глубокая коррозия резьбовых соединений. Неисправность запорной арматуры. За год 3 аварии.	У	30	Н
	Транзит питающий: отсутствует			
	Чердак: нарушение теплоизоляции трубопроводов, глу- бокая коррозия резьбовых соединений. За год 4 аварии.	У	30	Н
	Этажи: глубокая коррозия резьбовых соединений, за- порной арматуры. Наличие хомутов. За год 6 аварий.	Н	40	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в здании.	Н	40	Н
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: нарушение теплоизоляции тру- бопроводов, глубокая коррозия резьбовых соединений, частично не действует запорная арматура. За год 3 ава- рии.	У	30	Н
	Транзит питающий: отсутствует			
	Этажи: неисправность запорной арматуры, коррозия подводок, резьбовых соединений, трубопроводов. За год 5 аварий.	Н	40	Н
	Внутренний пожарный водопровод: Заполнен водой. Пожарные шкафы полностью укомплектованы. Поверх- ностная коррозия водопровода.	У	20	У
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в здании.	Н	40	Н

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>Чугун</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Коррозия трубопровода. Отсутствие заглушек прочисток, нарушение герметичности соединений. За год 3 аварии.	У	30	Н
	Этажи: Негерметичность соединений. Глубокая коррозия трубопровода, повреждение креплений. За год 4 аварии.	У	30	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в здании.	У	30	Н
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Коррозия мусороприемного оборудования. Поломки мусорных ковшей, нарушена отделка мусорной камеры, неисправность шибера.	У	30	Н

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>1 шт.</i> гр.пасс.: <i>1 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На I этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система ППАиДУ <i>Комплексная (ППАиДУ)</i>	В неработоспособном состоянии Требуется модернизация системы.	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		Н
Система оповещения о пожаре <i>Отсутствует</i>					
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>Прилегающей территории</i>	В работоспособном состоянии	н/п			У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Ограниченно-работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:**

- Замена кровли и свесов
- Герметизация межпанельных стыков
- Замена защитных экранов лоджий
- Замена дверей переходных балконов
- Ремонт фасадов
- Замена систем ЦО, ГВС, ХВС, канализации в здании
- Модернизация системы ППАиДУ
- Ремонт системы мусороудаления

2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.**Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**

Д.С. Беневольская

О.М. Воробьев

В.Г. Алдакимов

Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: **Зеленоград г. (Зеленоград г.)** дом № _____ корп. № **440** стр. № _____

Район / поселение: **Матушкино** АО ЗлаО Назначение: **МКД**
Объединение собственников жилья

Управляющая **ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
9	10	72454	357	18384	18319	65
Серия проекта: П-57			Год постройки/реконстр.: 1968 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2016 г.					40,1	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,1
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				76,0
		Величина отклонения (%)				18,12

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 18.08.2013	№ Зл-13-192719	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод				
Герметиз.	Герметизация межпанельных стыков	100	2018	10
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отопления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи: замена системы	100	2018	10
	Вся система: замена системы на этажах	30	2018	10
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи: Замена системы	100	2018	10
	Вся система: замена системы на этажах	30	2018	10
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи: Замена системы	100	2018	10
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система: замена системы на этажах	30	2018	10
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж: Замена системы	100	2018	10
	Этажи: Замена системы	100	2018	10
	Вся система: Замена системы в здании	100	2018	10

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция	Ремонт системы	100	2018	10
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Выполнены частично			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Вент.совм.</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>3366 кв.м</i>	Кровля: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
	Свесы: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
	Стропильная система: отсутствует			
	Чердак: отсутствует			
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	25	Р
	Все элементы: Работоспособное состояние кровли. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Р	25	Р
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>Черн.сталь</i>	На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
Межпанельные стыки <i>Закрытые</i>	На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	Н	25	У
Фасад <i>11790 кв.м</i> Отделка стен: <i>Окраска по штукатурке (в т.ч. панели, блоки)</i> Отделка цоколя: <i>Окраска по штукатурке</i> Оконные заполнения: <i>деревянные и пластиковые</i>	На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
Балконы <i>320 шт.</i> Лоджии: <i>36 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>10 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>36 шт.</i> - непроектные: <i>0 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.		25	Р
	Лоджии: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	Р	25	Р
	Козырьки: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	Р	25	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Р	25	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Ж/б панели</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	10	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>9 шт</i>	Вестибюли: Отсутствуют	У		
	Крыльца: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды: Поверхностная коррозия.	У	10	У
	Окна, двери: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.		25	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		10	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	25	У
Лестницы <i>Ж/бет.мариши</i>	Краевые сколы и потертости ступеней.	Р	10	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопле- ния <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>биметаллические ра- диаторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизи- рованный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>10 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: На момент обследования зда- ния проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
	Транзит питающий: отсутствует			
	Чердак: отсутствует			
	Этажи: На момент обследования здания проводится фе- деральный капитальный ремонт.	Н	25	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Н	25	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Полимеры</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: На момент обследования зда- ния проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
	Транзит питающий: отсутствует			
	Чердак: отсутствует			
	Этажи: На момент обследования здания проводится фе- деральный капитальный ремонт.	Н	25	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Н	25	У
Система ХВС Трубопроводы: <i>Полимеры</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: На момент обследования зда- ния проводится федеральный капитальный ремонт.	У	25	У
	Транзит питающий: отсутствует			
	Этажи: На момент обследования здания проводится фе- деральный капитальный ремонт.	Н	25	У
	Внутренний пожарный водопровод: отсутствует			
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Н	25	У

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>ПВХ</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	Н	25	У
	Этажи: На момент обследования здания проводится федеральный капитальный ремонт.	Н	25	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Н	25	У
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	25	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>10 шт.</i> гр.пасс: <i>0 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Отсутствует</i>					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На 1 этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>2 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Отсутствует</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система ППАиДУ <i>Отсутствует</i>					
Система оповещения о пожаре <i>Отсутствует</i>					
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>Прилегающей территории</i>	В работоспособном состоянии	н/п			У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.
5. На момент обследования здания проводился ФКР.
6. Уточнена серия здания на основании информации Управы района.
7. Уточнено количество балконов и лоджий.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:**

1. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.

Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»**Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневольская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: **Зеленоград г. (Зеленоград г.)** дом № _____ корп. № **441** стр. № _____

Район / поселение: **Матушкино** АО ЗлаО **Назначение: Жилой дом**
Объединение собственников жилья

Управляющая **ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
9	4	28950	141	7163	7012	150
Серия проекта: П-49			Год постройки/реконстр.: 1966 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					46,5	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,1
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				76,0
		Величина отклонения (%)				18,12

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 15.08.2013	№ Зл-13-192720	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: ремонт фасадов Оконные заполнения:	100		
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отопления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи: замена системы	100		
	Вся система: замена системы по этажам	70		
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи: замена системы	100		
	Вся система: замена системы	70		
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи: замена системы	100		
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система: замена системы по этажам	70		
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи: замена системы	100		
	Вся система: замена системы по этажам	50		

1	2	3	4	5
Мусоропр.	Замена системы	100		
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Не выполнены			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Вент.совм.</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>1136 кв.м</i>	Кровля: незначительные растрескивания рулонного покрытия кровли. По данным ОДС протечки в кв. отсутствуют.	У	10	У
	Свесы: механические повреждения на отдельных участках.	У	10	У
	Стропильная система: отсутствует			
	Чердак: отсутствует			
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Работоспособное состояние кровли. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Р	10	Р
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>Черн.сталь</i>	Незначительные краевые сколы, растрескивания на отдельных участках. Глубокая коррозия водопровода в тех.подполье.	У	30	Н
Межпанельные стыки <i>Закрытые</i>	Высыхание, старение герметика. Следы ремонтов (промазки) швов. По данным ОДС протечки и промерзания в многочисленных квартирах.	У	30	Н
Фасад <i>4836 кв.м</i> Отделка стен: <i>облицовка плиткой</i> Отделка цоколя: <i>Облицовка</i> Оконные заполнения: <i>деревянные и пластиковые</i>	Краевые сколы, выпадения многочисленных плиток. Загрязнение фасада и цоколя. Следы ремонтов.	Н	40	Н
Балконы <i>0 шт.</i> Лоджии: <i>90 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>2 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>8 шт.</i> - непроектные: <i>7 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы: отсутствуют.			
	Лоджии: Краевые сколы, отсутствие защитных экранов на многочисленных участках. Коррозия креплений.	Р	30	ОГР
	Козырьки: Шелушение окрасочного слоя. Непроектные козырьки выполнены из подручных материалов.	Р	25	Р
	Эркеры: отсутствуют.			
	Все элементы: Ограниченно-работоспособное состояние лоджий.	Р	30	ОГР

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Ж/б панели</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	15	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Повреждение цементной стяжки пола на отдельных участках пола. ТВР в норме.	У	20	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>4 шт</i>	Вестибюли: Встроенные. Незначительные дефекты отделки стен, пола.	У	20	У
	Крыльца: незначительные растрескивания покрытия площадки входа, краевые сколы.	У	20	У
	Пандусы наружные: отсутствуют.			
	Пандусы внутри-подъездные: отсутствуют.			
	Сходы/съезды: Поверхностная коррозия.	У	10	У
	Окна, двери: Рассыхание оконных переплетов.		20	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		20	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Краевые потертости ступеней.	Р	20	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопления <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>4 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: глубокая коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Нарушение теплоизоляции трубопроводов. Следы ремонтов. За год 4 аварии.	У	30	Н
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Отсутствует.			
	Этажи: глубокая коррозия резьбовых соединений, подводов. Нарушение теплоизоляции трубопроводов. Замена участков труб. За год 5 аварий.	Н	30	Н
	Вся система: неудовлетворительное состояние системы в здании.	Н	30	Н
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Глубокая коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Не действует запорная арматура. За год 4 аварии.	У	30	Н
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Отсутствует.			
	Этажи: глубокая коррозия резьбовых соединений, подводов. Нарушение теплоизоляции трубопроводов. За год 5 аварий.	Н	30	Н
	Вся система: неудовлетворительное состояние системы в здании.	Н	30	Н
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Глубокая коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Не действует запорная арматура. За год 3 аварии.	У	30	Н
	Транзит питающий: Отсутствует.	У		
	Этажи: глубокая коррозия резьбовых соединений, подводов. Нарушение теплоизоляции трубопроводов. За год 6 аварий.	Н	30	Н
	Внутренний пожарный водопровод: Отсутствует.			
	Вся система: неудовлетворительное состояние системы в здании.	Н	30	Н

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>Чугун</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: По тех.подполью ПВХ. Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Этажи: Глубокая коррозия трубопроводов. За год 6 аварий.	Н	30	Н
	Вся система: неудовлетворительное состояние системы по этажам.	Н	30	Н
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Глубокая коррозия, деформация мусороприемного оборудования. Частые поломки ковшей, пробойны стволов мусоропроводов.	Н	30	Н

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>4 шт.</i> гр.пасс.: <i>0 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Отсутствует</i>					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На 1 этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Отсутствует</i>					
Система ППАиДУ <i>Отсутствует</i>					
Система оповещения о пожаре <i>Отсутствует</i>					
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>В подъезде</i>	В работоспособном состоянии	н/п	н/п		У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Ограниченно-работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:**

- Замена внутреннего водоотвода;
- Герметизация межпанельных стыков;
- Ремонт фасадов;
- Замена экранов лоджий;
- Замена систем ЦО, ГВС, ХВС в здании;
- Замена системы канализации по этажам;
- Замена мусороприемного оборудования.

2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.**Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**

Д.С. Беневольская

О.М. Воробьев

В.Г. Алдакимов

Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоград г. (Зеленоград г.)

дом №

корп. № 442 стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: Жилой дом

Объединение собственников жилья

Управляющая ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
9	4	28434	136	7105	6761	344
Серия проекта: П-49			Год постройки/реконстр.: 1966 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					43,8	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,1
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				76,0
		Величина отклонения (%)				18,12

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 15.08.2013	№ Зл-13-192721	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля: Замена кровли	100		
	Свесы: Замена свесов	100		
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы: Замена кровли, свесов	100		
Водоотвод	Замена водоотвода		2014	100
Герметиз.	Герметизация межпанельных стыков	100		
Фасад	Ремонт: ремонт фасадов Оконные заполнения:	100		
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки: ремонт козырьков		2014	30
	Эркеры:			
	Все элементы: ремонт козырьков		2014	30
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отопления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи: замена системы	100		
	Вся система: замена системы по этажам	70		
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи: замена системы	100		
	Вся система: замена системы по этажам	70		
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи: замена системы	100		
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система: замена системы по этажам	70		
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи: замена системы	100	2014	100
	Вся система: замена системы по этажам	50	2014	100

1	2	3	4	5
Мусоропр.	Замена системы	100		
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Выполнены частично и выполнены непредусмотренные работы			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Вент.совм.</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>1169 кв.м</i>	Кровля: многочисленные растрескивания, разрывы рулонного покрытия кровли. Следы ремонтов. По данным ОДС протечки в кв. последних этажей.	Н	40	Н
	Свесы: механические повреждения, глубокая коррозия, местами отсутствие свесов.	Н	30	Н
	Стропильная система: отсутствует			
	Чердак: отсутствует			
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Неудовлетворительное состояние кровли, свесов.	Н	40	Н
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>Черн.сталь</i>	Незначительные краевые сколы, растрескивания на отдельных участках. Поверхностная коррозия водопровода в тех.подполье.	У	10	У
Межпанельные стыки <i>Закрытые</i>	Высыхание, старение герметика. Следы ремонтов (промазки) швов. По данным ОДС протечки и промерзания в многочисленных квартирах.	Н	30	Н
Фасад <i>4836 кв.м</i> Отделка стен: <i>облицовка плиткой</i> Отделка цоколя: <i>Облицовка</i> Оконные заполнения: <i>деревянные и пластиковые</i>	Краевые сколы, выпадения многочисленных плиток. Загрязнение фасада и цоколя. Следы ремонтов.	Н	30	Н
Балконы <i>0 шт.</i> Лоджии: <i>90 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>2 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>8 шт.</i> - непроектные: <i>7 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы: отсутствуют.			
	Лоджии: Краевые сколы, отсутствие защитных экранов на многочисленных участках. Коррозия креплений.	Р	30	ОГР
	Козырьки: Шелушение окрасочного слоя. Непроектные козырьки выполнены из подручных материалов.	Р	15	Р
	Эркеры: отсутствуют.			
	Все элементы: Ограниченно-работоспособное состояние лоджий.	Р	30	ОГР

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Ж/б панели</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	10	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Повреждение цементной стяжки пола на отдельных участках пола. ТВР в норме.	У	20	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>4 шт</i>	Вестибюли: Встроенные. Незначительные дефекты отделки стен, пола.	У	20	У
	Крыльца: незначительные растрескивания покрытия площадки входа, краевые сколы.	У	15	У
	Пандусы наружные: отсутствуют.			
	Пандусы внутри-подъездные: отсутствуют.			
	Сходы/съезды: Поверхностная коррозия.	У	5	У
	Окна, двери: Рассыхание оконных переплетов.		15	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		15	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Краевые потертости ступеней.	Р	15	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопления <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>4 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: глубокая коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Нарушение теплоизоляции трубопроводов. За год 5 аварий.	У	30	Н
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Отсутствует.			
	Этажи: глубокая коррозия резьбовых соединений, подводов. Нарушение теплоизоляции трубопроводов. Замена участков труб. За год 4 аварии.	Н	30	Н
	Вся система: неудовлетворительное состояние системы в здании.	Н	30	Н
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Глубокая коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Не действует запорная арматура. За год 5 аварий.	У	30	Н
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Отсутствует.			
	Этажи: глубокая коррозия резьбовых соединений, подводов. Нарушение теплоизоляции трубопроводов. За год 6 аварий.	Н	30	Н
	Вся система: неудовлетворительное состояние системы в здании.	Н	30	Н
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Глубокая коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Не действует запорная арматура. За год 4 аварии.	У	30	Н
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Этажи: глубокая коррозия резьбовых соединений, подводов. Нарушение теплоизоляции трубопроводов. За год 5 аварий.	Н	30	Н
	Внутренний пожарный водопровод: Отсутствует.			
	Вся система: неудовлетворительное состояние системы в здании.	Н	30	Н

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>Чугун</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Глубокая коррозия трубопроводов. За год 4 аварии.	У	30	Н
	Этажи: Поверхностная коррозия трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	Н	10	У
	Вся система: неудовлетворительное состояние системы по тех.подполью	Н	30	Н
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Глубокая коррозия, деформация мусороприемного оборудования. Частые поломки ковшей, пробойны стволов мусоропроводов.	Н	30	Н

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>4 шт.</i> гр.пасс: <i>0 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Отсутствует</i>					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На 1 этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Отсутствует</i>					
Система ППАиДУ <i>Отсутствует</i>					
Система оповещения о пожаре <i>Отсутствует</i>					
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>В подъезде</i>	В работоспособном состоянии	н/п	н/п		У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Ограниченно-работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:**

- Замена кровли, свесов;
- Герметизация межпанельных стыков;
- Ремонт фасадов;
- Замена экранов лоджий;
- Замена систем ЦО, ГВС, ХВС в здании;
- Замена системы канализации по тех.подполью;
- Замена мусороприемного оборудования.

2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.**Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневольская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоград г. (Зеленоград г.)

дом №

корп. № 445 стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
9	19	80551	320	18795	16389	2406
Серия проекта: Повт.прим.			Год постройки/реконстр.: 1969 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					10,5	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистральи транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,1
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				76,0
		Величина отклонения (%)				18,12

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 18.08.2013	№ Зл-13-192722	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля: замена кровли	100	2015	100
	Свесы: замена свесов	100	2015	100
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы: замена кровли, свесов	100	2015	100
Водоотвод				
Герметиз.	Герметизация межпанельных стыков		2016	100
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии: Замена экранов		2016	100
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы: Замена экранов		2016	100
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отопления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи: замена системы	100		
	Вся система: замена системы по этажам	70		
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы		2016	100
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи: замена системы	100		
	Вся система: замена системы по этажам	70	2016	30
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы		2016	100
	Транзит питающий:			
	Этажи: замена системы	100		
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система: замена системы по тех.подполью	70	2016	30
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы	100		
	Этажи: замена системы	100		
	Вся система: замена системы в здании	100		

1	2	3	4	5
Мусоропр.	Замена системы	100		
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Выполнены частично и выполнены непредусмотренные работы			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Вент.совм.</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>3427 кв.м</i>	Кровля: незначительные растрескивания рулонного покрытия кровли. По данным ОДС протечки в кв. отсутствуют.	Н	5	У
	Свесы: механические повреждения на отдельных участках.	Н	5	У
	Стропильная система: отсутствует			
	Чердак: отсутствует			
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Работоспособное состояние кровли. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Н	10	Р
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>Черн.сталь</i>	Незначительные краевые сколы, растрескивания на отдельных участках. Глубокая коррозия водопровода в техподполье.	У	30	Н
Межпанельные стыки <i>Закрытые</i>	Незначительные растрескивания на отдельных участках.	У	10	У
Фасад <i>11790 кв.м</i> Отделка стен: <i>Окраска по штукатурке (в т.ч. панели, блоки)</i> Отделка цоколя: <i>Облицовка</i> Оконные заполнения: <i>деревянные и пластиковые</i>	Незначительные краевые сколы.	У	10	У
Балконы <i>0 шт.</i> Лоджии: <i>176 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>10 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>8 шт.</i> - непроектные: <i>0 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы: отсутствуют.			
	Лоджии: Краевые сколы, шелушение окрасочного	Р	5	Р
	Козырьки: Шелушение окрасочного слоя.	Р	5	Р
	Эркеры: отсутствуют.			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Р	5	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Ж/б панели</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	10	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Повреждение цементной стяжки пола на отдельных участках пола. ТВР в норме.	У	20	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>8 шт</i>	Вестибюли: Встроенные. Незначительные дефекты отделки стен, пола.	У	15	У
	Крыльца: незначительные растрескивания покрытия площадки входа, краевые сколы.	У	15	У
	Пандусы наружные: отсутствуют.			
	Пандусы внутри-подъездные: отсутствуют.			
	Сходы/съезды: Поверхностная коррозия.	У	5	У
	Окна, двери: Рассыхание оконных переплетов.		15	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		15	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У
Лестницы <i>Ж/бет.мариши</i>	Краевые потертости ступеней.	Р	10	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопле- ния <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизи- рованный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>10 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: глубокая коррозия трубопрово- дов, запорной арматуры. Нарушение теплоизоляции трубопроводов. За год 5 аварий.	У	30	Н
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Отсутствует.			
	Этажи: глубокая коррозия резьбовых соединений, под- водок. Нарушение теплоизоляции трубопроводов. Заме- на участков труб. За год 4 аварии.	Н	30	Н
	Вся система: неудовлетворительное состояние системы в здании.	Н	30	Н
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Поверхностная коррозия тру- бопроводов, запорной арматуры. Аварий за год не за- фиксировано.	У	10	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Отсутствует.			
	Этажи: глубокая коррозия резьбовых соединений, под- водок. Нарушение теплоизоляции трубопроводов. За год 6 аварий.	Н	30	Н
	Вся система: неудовлетворительное состояние системы по этажам.	Н	30	Н
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Поверхностная коррозия тру- бопроводов, запорной арматуры. Аварий за год не за- фиксировано.	У	10	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Этажи: глубокая коррозия резьбовых соединений, под- водок. Нарушение теплоизоляции трубопроводов. За год 3 аварии.	Н	30	Н
	Внутренний пожарный водопровод: Отсутствует.			
	Вся система: неудовлетворительное состояние системы по этажам.	Н	30	Н

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>Чугун</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Глубокая коррозия трубопроводов. За год 5 аварий.	Н	30	Н
	Этажи: Глубокая коррозия трубопроводов. За год 4 аварий.	Н	30	Н
	Вся система: неудовлетворительное состояние системы в здании.	Н	30	Н
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Глубокая коррозия, деформация мусороприемного оборудования. Частые поломки ковшей, пробойны стволов мусоропроводов.	Н	30	Н

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>10 шт.</i> гр.пасс.: <i>0 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Отсутствует</i>					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На 1 этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Отсутствует</i>					
Система ППАиДУ <i>Отсутствует</i>					
Система оповещения о пожаре <i>Отсутствует</i>					
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>В подъезде</i>	В работоспособном состоянии	н/п	н/п		У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:**

- Замена внутреннего водоотвода;
- Замена систем ЦО, канализации в здании;
- Замена систем ГВС, ХВС по этажам;
- Замена мусороприемного оборудования.

2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.**Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневольская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоград г. (Зеленоград г.)

дом №

корп. № 446 стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: Жилой дом

Объединение собственников жилья

Управляющая ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
9	4	28630	142	7205	7147	58
Серия проекта: П-49			Год постройки/реконстр.: 1966 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					46,1	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,1
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				76,0
		Величина отклонения (%)				18,12

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 15.08.2013	№ Зл-13-192723	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод	Замена водоотвода		2014	100
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки: ремонт козырьков		2014	100
	Эркеры:			
	Все элементы: ремонт козырьков		2014	100
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отопления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи: замена системы	100		
	Вся система: замена системы по этажам	70		
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи: замена системы	100		
	Вся система: замена системы по этажам	70		
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи: замена системы	100		
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система: замена системы по этажам	70		
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи: замена системы	100	2014	100
	Вся система: замена системы по этажам	50	2014	50

1	2	3	4	5
Мусоропр.	замена системы	100		
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Выполнены частично и выполнены непредусмотренные работы			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Вент.совм.</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>1143 кв.м</i>	Кровля: многочисленные растрескивания, разрывы рулонного покрытия кровли. Следы ремонтов. По данным ОДС протечки в кв. последних этажей.	У	30	Н
	Свесы: механические повреждения, глубокая коррозия, местами отсутствие свесов.	У	30	Н
	Стропильная система: отсутствует			
	Чердак: отсутствует			
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Неудовлетворительное состояние кровли, свесов.	Р	30	Н
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>Черн.сталь</i>	Незначительные краевые сколы, растрескивания на отдельных участках. Поверхностная коррозия водопровода в тех.подполье.	У	10	У
Межпанельные стыки <i>Закрытые</i>	Высыхание, старение герметика. Следы ремонтов (промазки) швов. По данным ОДС протечки и промерзания в многочисленных квартирах.	У	25	Н
Фасад <i>4837 кв.м</i> Отделка стен: <i>облицовка плиткой</i> Отделка цоколя: <i>Облицовка</i> Оконные заполнения: <i>деревянные и пластиковые</i>	Краевые сколы, выпадения многочисленных плиток. Загрязнение фасада и цоколя. Следы ремонтов.	У	30	Н
Балконы <i>0 шт.</i> Лоджии: <i>90 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>2 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>8 шт.</i> - непроектные: <i>7 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы: отсутствуют.			
	Лоджии: Краевые сколы, отсутствие защитных экранов на многочисленных участках. Коррозия креплений.	Р	30	ОГР
	Козырьки: Шелушение окрасочного слоя. Непроектные козырьки выполнены из подручных материалов.	Р	15	Р
	Эркеры: отсутствуют.			
	Все элементы: Ограниченно-работоспособное состояние лоджий.	Р	30	ОГР

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Ж/б панели</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	10	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Повреждение цементной стяжки пола на отдельных участках пола. ТВР в норме.	У	20	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>4 шт</i>	Вестибюли: Встроенные. Незначительные дефекты отделки стен, пола.	У	20	У
	Крыльца: незначительные растрескивания покрытия площадки входа, краевые сколы.	У	15	У
	Пандусы наружные: отсутствуют.			
	Пандусы внутри-подъездные: отсутствуют.			
	Сходы/съезды: Поверхностная коррозия.	У	5	У
	Окна, двери: Рассыхание оконных переплетов.		15	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		15	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Краевые потертости ступеней.	Р	15	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопления <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>4 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: глубокая коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Нарушение теплоизоляции трубопроводов. За год 4 аварии.	У	30	Н
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Отсутствует.			
	Этажи: глубокая коррозия резьбовых соединений, подводов. Нарушение теплоизоляции трубопроводов. Замена участков труб. За год 3 аварии.	Н	30	Н
	Вся система: неудовлетворительное состояние системы в здании.	Н	30	Н
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Глубокая коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Не действует запорная арматура. За год 4 аварии.	У	30	Н
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Отсутствует.			
	Этажи: глубокая коррозия резьбовых соединений, подводов. Нарушение теплоизоляции трубопроводов. За год 4 аварии.	Н	30	Н
	Вся система: неудовлетворительное состояние системы в здании.	Н	30	Н
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Глубокая коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Не действует запорная арматура. За год 5 аварий.	У	30	Н
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Этажи: Глубокая коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Не действует запорная арматура. За год 5 аварий.	Н	30	Н
	Внутренний пожарный водопровод: Отсутствует.			
	Вся система: неудовлетворительное состояние системы в здании.	Н	30	Н

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>Чугун</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Глубокая коррозия трубопроводов. За год 5 аварий.	У	30	Н
	Этажи: Неглубокая коррозия трубопроводов.	Н	10	У
	Вся система: неудовлетворительное состояние системы по тех.подполью	Н	30	Н
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Глубокая коррозия, деформация мусороприемного оборудования. Частые поломки ковшей, пробойны стволов мусоропроводов.	Н	30	Н

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>4 шт.</i> гр.пасс: <i>0 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Отсутствует</i>					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На 1 этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Отсутствует</i>					
Система ППАиДУ <i>Отсутствует</i>					
Система оповещения о пожаре <i>Отсутствует</i>					
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>В подъезде</i>	В работоспособном состоянии	н/п	н/п		У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Ограниченно-работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:**

- Замена кровли, свесов;
- Герметизация межпанельных стыков;
- Ремонт фасадов;
- Замена экранов лоджий;
- Замена систем ЦО, ГВС, ХВС в здании;
- Замена системы канализации по тех.подполью;
- Замена мусороприемного оборудования.

2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.**Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**

Д.С. Беневольская

О.М. Воробьев

В.Г. Алдакимов

Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоград г. (Зеленоград г.)

дом №

корп. № 447 стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: Жилой дом

Объединение собственников жилья

Управляющая ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
9	4	29285	141	7146	7035	111
Серия проекта: П-49			Год постройки/реконстр.: 1966 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					51,1	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,1
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				76,0
		Величина отклонения (%)				18,12

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 15.08.2013	№ Зл-13-192724	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля: замена кровли	100		
	Свесы: замена свесов	100		
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы: замена кровли, свесов	100		
Водоотвод	Замена водоотвода		2014	100
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки: ремонт козырьков		2014	30
	Эркеры:			
	Все элементы: ремонт козырьков		2014	30
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отопления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи: замена системы	100		
	Вся система: замена системы по этажам	70		
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи: замена системы	100		
	Вся система: замена системы по этажам	70		
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи: замена системы	100		
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система: замена системы по этажам	70		
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи: замена системы	100	2014	100
	Вся система: замена системы по этажам	50	2014	50

1	2	3	4	5
Мусоропр.	Замена системы	100		
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Выполнены частично и выполнены непредусмотренные работы			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Вент.совм.</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>1143 кв.м</i>	Кровля: многочисленные растрескивания, разрывы рулонного покрытия кровли. Следы ремонтов. По данным ОДС протечки в кв. последних этажей.	Н	35	Н
	Свесы: механические повреждения, глубокая коррозия, местами отсутствие свесов.	Н	30	Н
	Стропильная система: отсутствует			
	Чердак: отсутствует			
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Неудовлетворительное состояние кровли, свесов.	Н	30	Н
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>Черн.сталь</i>	Незначительные краевые сколы, растрескивания на отдельных участках. Поверхностная коррозия водопровода в техподполье.	У	10	У
Межпанельные стыки <i>Закрытые</i>	Высыхание, старение герметика. Следы ремонтов (промазки) швов. По данным ОДС протечки и промерзания в многочисленных квартирах.	У	25	Н
Фасад <i>4840 кв.м</i> Отделка стен: <i>облицовка плиткой</i> Отделка цоколя: <i>Облицовка</i> Оконные заполнения: <i>деревянные и пластиковые</i>	Краевые сколы, выпадения многочисленных плиток. Загрязнение фасада и цоколя. Следы ремонтов.	У	30	Н
Балконы <i>0 шт.</i> Лоджии: <i>90 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>2 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>8 шт.</i> - непроектные: <i>7 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы: отсутствуют.			
	Лоджии: Краевые сколы, отсутствие защитных экранов на многочисленных участках. Коррозия креплений.	Р	30	ОГР
	Козырьки: Шелушение окрасочного слоя. Непроектные козырьки выполнены из подручных материалов.	Р	15	Р
	Эркеры: отсутствуют.			
	Все элементы: Ограниченно-работоспособное состояние лоджий.	Р	30	ОГР

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Ж/б панели</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	10	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Повреждение цементной стяжки пола на отдельных участках пола. ТВР в норме.	У	20	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>2 шт</i>	Вестибюли: Встроенные. Незначительные дефекты отделки стен, пола.	У	20	У
	Крыльца: незначительные растрескивания покрытия площадки входа, краевые сколы.	У	15	У
	Пандусы наружные: отсутствуют.			
	Пандусы внутри-подъездные: отсутствуют.			
	Сходы/съезды: Поверхностная коррозия.	У	5	У
	Окна, двери: Рассыхание оконных переплетов.		15	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		15	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Краевые потертости ступеней.	Р	15	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопления <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>4 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: глубокая коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Нарушение теплоизоляции трубопроводов. За год 5 аварий.	У	30	Н
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Отсутствует.			
	Этажи: глубокая коррозия резьбовых соединений, подводов. Нарушение теплоизоляции трубопроводов. Замена участков труб. За год 5 аварий.	Н	30	Н
	Вся система: неудовлетворительное состояние системы в здании.	Н	30	Н
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Глубокая коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Не действует запорная арматура. За год 4 аварии.	У	30	Н
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Отсутствует.			
	Этажи: глубокая коррозия резьбовых соединений, подводов. Нарушение теплоизоляции трубопроводов. За год 4 аварии.	Н	30	Н
	Вся система: неудовлетворительное состояние системы в здании.	Н	30	Н
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Глубокая коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Не действует запорная арматура. За год 6 аварий.	У	30	Н
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Этажи: глубокая коррозия резьбовых соединений, подводов. Нарушение теплоизоляции трубопроводов. За год 4 аварии.	Н	30	Н
	Внутренний пожарный водопровод: Отсутствует.			
	Вся система: неудовлетворительное состояние системы в здании.	Н	30	Н

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>Чугун</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Глубокая коррозия трубопроводов. За год 5 аварий.	У	30	Н
	Этажи: Поверхностная коррозия трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	Н	10	У
	Вся система: неудовлетворительное состояние системы по техподполью.	Н	30	Н
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Глубокая коррозия, деформация мусороприемного оборудования. Частые поломки ковшей, пробойны стволов мусоропроводов.	Н	30	Н

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: 4 шт. гр.пасс: 0 шт. в т.ч. навесные: 0 шт.	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения 0 шт.					
Устройство для автоматического опускания лифта Отсутствует					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: На 1 этаже Кол-во ВРУ: 1 шт.	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) Имеется	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) Отсутствует					
Система ППАиДУ Отсутствует					
Система оповещения о пожаре Отсутствует					
Система ГС Вводы: Отсутствует Разводка:					
Система видеонаблюдения В подъезде	В работоспособном состоянии	н/п	н/п		У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Ограниченно-работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:**

- Замена кровли, свесов;
- Герметизация межпанельных стыков;
- Ремонт фасадов;
- Замена экранов лоджий;
- Замена систем ЦО, ГВС, ХВС в здании;
- Замена системы канализации по тех.подполью;
- Замена мусороприемного оборудования.

2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.**Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневольская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоград г. (Зеленоград г.)

дом №

корп. № 448 стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
16	1	25145	108	6104	5925	179
Серия проекта: I-МГ-601			Год постройки/реконстр.: 1968 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					43,6	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,1
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				70,0
		Величина отклонения (%)				28,24

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 10.08.2013	№ Зл-13-192533	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод	Ремонт внутреннего водоотвода		2014	100
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отопления	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы	100		
	Транзит питающий:			
	Чердак: замена системы	100		
	Этажи: замена системы	100		
	Вся система: замена системы в здании	100		
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы	100		
	Транзит питающий:			
	Чердак: замена системы	100		
	Этажи: замена системы	100		
	Вся система: замена системы в здании	100		
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы	100		
	Транзит питающий:			
	Этажи: замена системы	100		
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система: замена системы в здании	100		
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы	100	2014	100
	Этажи:			
	Вся система: замена системы по тех.подполью	50	2014	50

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты	Капитальный ремонт лифтов		2013	100
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Выполнены частично и выполнены непредусмотренные работы			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Холодн. чердак</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>602 кв.м</i>	Кровля: незначительные растрескивания рулонного покрытия на отдельных участках. По данным ОДС протечки в кв. отсутствуют.	У	15	У
	Свесы: механические повреждения, поверхностная коррозия.	У	15	У
	Стропильная система: отсутствует			
	Чердак: Незначительные дефекты стяжки пола, коррозия поддона-испарителя.	У	10	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Работоспособное состояние кровли. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Р	15	Р
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>Черн. сталь</i>	Многочисленные краевые сколы, растрескивания отмокотки на многочисленных участках. Поверхностная коррозия водопровода на чердаке.	У	30	Н
Межпанельные стыки <i>Закрытые</i>	Высыхание, старение герметика. Следы ремонтов (промазки) швов. По данным ОДС протечки и промерзания в многочисленных квартирах.	У	25	Н
Фасад <i>4960 кв.м</i> Отделка стен: <i>облицовка плиткой</i> Отделка цоколя: <i>Облицовка</i> Оконные заполнения: <i>деревянные и пластиковые</i>	Краевые сколы, выпадения многочисленных плиток. Загрязнение фасада и цоколя. Следы ремонтов.	У	30	Н
Балконы <i>0 шт.</i> Лоджии: <i>0 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>2 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>0 шт.</i> - непроектные: <i>0 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы: отсутствуют.			
	Лоджии: отсутствуют.			
	Козырьки: Незначительная деформация металлической обделки козырьков.	Р	10	Р
	Эркеры: отсутствуют.			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Ж/б панели</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	10	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Повреждение цементной стяжки пола на отдельных участках пола. ТВР в норме.	У	15	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>1 шт</i>	Вестибюли: Встроенные. Незначительные дефекты отделки стен, пола.	У	20	У
	Крыльца: незначительные растрескивания покрытия площадки входа, краевые сколы.	У	15	У
	Пандусы наружные: отсутствуют.			
	Пандусы внутри-подъездные: отсутствуют.			
	Сходы/съезды: Поверхностная коррозия.	У	5	У
	Окна, двери: Рассыхание оконных переплетов.		15	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		15	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Краевые потертости ступеней.	Р	15	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопления <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>1 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: глубокая коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Нарушение теплоизоляции трубопроводов. Следы ремонтов. За год 6 аварий.	Н	30	Н
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Глубокая коррозия трубопроводов, резьбовых соединений. Нарушение теплоизоляции трубопроводов. За год 5 аварий.	Н	30	Н
	Этажи: глубокая коррозия резьбовых соединений, подвоек. Нарушение теплоизоляции трубопроводов. Замена участков труб. За год 5 аварий.	Н	30	Н
	Вся система: неудовлетворительное состояние системы в здании.	Н	30	Н
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Глубокая коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Не действует запорная арматура. За год 4 аварии.	Н	30	Н
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Глубокая коррозия трубопроводов, резьбовых соединений. Следы ремонтов. За год 3 аварии.	Н	30	Н
	Этажи: глубокая коррозия резьбовых соединений, подвоек. Нарушение теплоизоляции трубопроводов. За год 5 аварии.	Н	30	Н
	Вся система: неудовлетворительное состояние системы в здании.	Н	30	Н
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Глубокая коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Не действует запорная арматура. За год 6 аварий.	Н	30	Н
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Этажи: глубокая коррозия резьбовых соединений, подвоек. Нарушение теплоизоляции трубопроводов. За год 6 аварий.	Н	30	Н
	Внутренний пожарный водопровод: Заполнен водой. Поверхностная коррозия водопровода. Пожарные шкафы полностью укомплектованы.	У	25	У
	Вся система: неудовлетворительное состояние системы в здании.	Н	30	Н

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>Чугун</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Поверхностная коррозия трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	Н	10	У
	Этажи: Глубокая коррозия трубопроводов. Следы ремонтов. За год 5 аварий.	У	30	Н
	Вся система: неудовлетворительное состояние системы по этажам.	Н	30	Н
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Поверхностная коррозия, незначительная деформация мусороприемного оборудования.	У	15	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>1 шт.</i> гр.пасс: <i>1 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.			У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На 1 этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ»		У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ»		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ»		У
Система ППАиДУ <i>Комплексная (ППАиДУ)</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ»		У
Система оповещения о пожаре <i>Отсутствует</i>					
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>В подъезде</i>	В работоспособном состоянии	н/п	н/п		У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:**

- Ремонт отмостки;
- Герметизация межпанельных стыков;
- Ремонт фасадов;
- Замена систем ЦО, ГВС, ХВС в здании;
- Замена системы канализации по этажам.

2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.**Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**

Д.С. Беневольская

О.М. Воробьев

В.Г. Алдакимов

Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоград г. (Зеленоград г.)

дом №

корп. № 449 стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
16	1	25313	111	6084	6084	0
Серия проекта: I-МГ-601			Год постройки/реконстр.: 1967 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					42,1	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,1
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				70,0
		Величина отклонения (%)				28,24

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание
-------------	---------	--------------------------

Выводы по результатам предыдущего обследования

Дата: 10.08.2013	№ Зл-13-192534	Техническое состояние здания в целом	Р
------------------	----------------	--------------------------------------	---

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля: Замена кровли		2013	100
	Свесы: Замена свесов		2013	100
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы: замена кровли, свесов		2013	100
Водоотвод	Ремонт внутреннего водоотвода		2014	100
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отоп- ления	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы	100		
	Транзит питающий:			
	Чердак: замена системы	100		
	Этажи: замена системы	100		
	Вся система: замена системы в здании	100		
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы	100		
	Транзит питающий:			
	Чердак: замена системы	100		
	Этажи: замена системы	100		
	Вся система: замена системы в здании	100		
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы	100		
	Транзит питающий:			
	Этажи: замена системы	100		
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система: замена системы в здании	100		
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы		2014	100
	Этажи:			
	Вся система: замена системы по тех.подполью		2014	50

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты	Капитальный ремонт лифтов		2013	100
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Не выполнены, а выполнены непредусмотренные работы			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша Холодн. чердак Кровля: Рулонная 600 кв.м	Кровля: незначительные растрескивания рулонного покрытия на отдельных участках. По данным ОДС протечки в кв. отсутствуют.	У	10	У
	Свесы: механические повреждения, поверхностная коррозия.	У	10	У
	Стропильная система: Отсутствует.			
	Чердак: Незначительные дефекты стяжки пола, коррозия поддона-испарителя.	У	5	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	5	Р
	Все элементы: Работоспособное состояние кровли. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Р	5	Р
Водоотвод Внутренний Материал: Черн. сталь	Незначительные краевые сколы, растрескивания на отдельных участках. Поверхностная коррозия водопровода на чердаке.	У	10	У
Межпанельные стыки Закрытые	Высыхание, старение герметика. Следы ремонтов (промазки) швов. По данным ОДС протечки и промерзания в многочисленных квартирах.	У	20	Н
Фасад 4960 кв.м Отделка стен: облицовка плиткой Отделка цоколя: Облицовка Оконные заполнения: деревянные и пластиковые	Краевые сколы, выпадения многочисленных плиток. Загрязнение фасада и цоколя. Следы ремонтов.	У	30	Н
Балконы 0 шт. Лоджии: 0 шт. Козырьки: - над входами: 2 шт. - над лоджиями / балконами верхних этажей: 0 шт. - непроектные: 0 шт. Эркеры: 0 шт.	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки: Незначительная деформация металлической обделки козырьков.	Р	10	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Ж/б панели</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	10	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Повреждение цементной стяжки пола на отдельных участках пола. ТВР в норме.	У	15	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>1 шт</i>	Вестибюли: Встроенные. Незначительные дефекты отделки стен, пола.	У	20	У
	Крыльца: незначительные растрескивания покрытия площадки входа, краевые сколы.	У	15	У
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды: Поверхностная коррозия.	У	5	У
	Окна, двери: Рассыхание оконных переплетов.		15	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		15	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У
Лестницы <i>Ж/бет.мариши</i>	Краевые потертости ступеней.	Р	15	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопления <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>1 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: глубокая коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Нарушение теплоизоляции трубопроводов. Следы ремонтов. За год 5 аварий.	Н	30	Н
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Глубокая коррозия трубопроводов, резьбовых соединений. Нарушение теплоизоляции трубопроводов. За год 7 аварий.	Н	30	Н
	Этажи: глубокая коррозия резьбовых соединений, подводов. Нарушение теплоизоляции трубопроводов. Замена участков труб. За год 6 аварий.	Н	30	Н
	Вся система: неудовлетворительное состояние системы в здании.	Н	30	Н
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Глубокая коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Не действует запорная арматура. За год 6 аварий.	Н	30	Н
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Глубокая коррозия трубопроводов, резьбовых соединений. Следы ремонтов. За год 5 аварий.	Н	30	Н
	Этажи: глубокая коррозия резьбовых соединений, подводов. Нарушение теплоизоляции трубопроводов. За год 4 аварии.	Н	30	Н
	Вся система: неудовлетворительное состояние системы в здании.	Н	30	Н
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Глубокая коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Не действует запорная арматура. За год 5 аварий.	Н	30	Н
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Этажи: глубокая коррозия резьбовых соединений, подводов. Нарушение теплоизоляции трубопроводов. За год 5 аварий.	Н	30	Н
	Внутренний пожарный водопровод: Заполнен водой. Поверхностная коррозия водопровода. Пожарные шкафы полностью укомплектованы.	У	25	У
	Вся система: неудовлетворительное состояние системы в здании.	Н	30	Н

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>Чугун</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Заполнен водой. Поверхностная коррозия водопровода. Пожарные шкафы полностью укомплектованы.	У	10	У
	Этажи: Глубокая коррозия трубопроводов. Следы ремонтов. За год 5 аварий.	У	30	Н
	Вся система: неудовлетворительное состояние системы по этажам.	У	30	Н
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Поверхностная коррозия, незначительная деформация мусороприемного оборудования.	У	15	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>1 шт.</i> гр.пасс: <i>1 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На 1 этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система ППАиДУ <i>Комплексная (ППАиДУ)</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система оповещения о пожаре <i>Отсутствует</i>					
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>В подъезде</i>	В работоспособном состоянии	н/п	н/п		У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:**

- Герметизация межпанельных стыков;
- Ремонт фасадов;
- Замена систем ЦО, ГВС, ХВС в здании;
- Замена системы канализации по этажам.

2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.**Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневольская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоград г. (Зеленоград г.)

дом №

корп. № 450 стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлАО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
16	1	25037	110	6078	6078	0
Серия проекта: I-МГ-601			Год постройки/реконстр.: 1967 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					38,1	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные: комплексная (тепловая и водопроводная)				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,1
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				70,0
		Величина отклонения (%)				28,24

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание
-------------	---------	--------------------------

Выводы по результатам предыдущего обследования

Дата: 10.08.2013	№ Зл-13-192535	Техническое состояние здания в целом	Р
-------------------------	----------------	--------------------------------------	----------

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля: Замена кровли		2013	100
	Свесы: Замена свесов		2013	100
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы: замена кровли, свесов		2013	100
Водоотвод	Ремонт внутреннего водоотвода		2014	100
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отоп- ления	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы	100		
	Транзит питающий:			
	Чердак: замена системы	100		
	Этажи: замена системы	100		
	Вся система: замена системы в здании	100		
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы	100		
	Транзит питающий:			
	Чердак: замена системы	100		
	Этажи: замена системы	100		
	Вся система: замена системы в здании	100		
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы	100		
	Транзит питающий:			
	Этажи: замена системы	100		
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система: замена системы в здании	100		
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы		2014	100
	Этажи:			
	Вся система: замена системы по тех.подполью		2014	50

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты	Капитальный ремонт лифтов		2013	100
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Не выполнены, а выполнены непредусмотренные работы			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Холодн. чердак</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>581 кв.м</i>	Кровля: незначительные растрескивания рулонного покрытия на отдельных участках. По данным ОДС протечки в кв. отсутствуют.	У	5	У
	Свесы: механические повреждения, поверхностная коррозия.	У	5	У
	Стропильная система: Отсутствует.			
	Чердак: Незначительные дефекты стяжки пола, коррозия поддона-испарителя.	У	5	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	5	Р
	Все элементы: Работоспособное состояние кровли. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Р	5	Р
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>Черн. сталь</i>	Незначительные краевые сколы, растрескивания на отдельных участках. Поверхностная коррозия водопровода на чердаке.	У	10	У
Межпанельные стыки <i>Закрытые</i>	Высыхание, старение герметика. Следы ремонтов (промазки) швов. По данным ОДС протечки и промерзания в многочисленных квартирах.	У	20	Н
Фасад <i>4960 кв.м</i> Отделка стен: <i>облицовка плиткой</i> Отделка цоколя: <i>Облицовка</i> Оконные заполнения: <i>деревянные и пластиковые</i>	Краевые сколы, выпадения многочисленных плиток. Загрязнение фасада и цоколя. Следы ремонтов.	У	30	Н
Балконы <i>0 шт.</i> Лоджии: <i>0 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>2 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>0 шт.</i> - непроектные: <i>0 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки: Незначительная деформация металлической обделки козырьков.	Р	10	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Ж/б панели</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	10	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Повреждение цементной стяжки пола на отдельных участках пола. ТВР в норме.	У	15	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>1 шт</i>	Вестибюли: Встроенные. Незначительные дефекты отделки стен, пола.	У	20	У
	Крыльца: незначительные растрескивания покрытия площадки входа, краевые сколы.	У	15	У
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды: Поверхностная коррозия.	У	5	У
	Окна, двери: Рассыхание оконных переплетов.		15	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		15	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У
Лестницы <i>Ж/бет.мариши</i>	Краевые потертости ступеней.	Р	15	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопления <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>1 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: глубокая коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Нарушение теплоизоляции трубопроводов. Следы ремонтов. За год 4 аварии.	Н	30	Н
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Глубокая коррозия трубопроводов, резьбовых соединений. Нарушение теплоизоляции трубопроводов. За год 6 аварий.	Н	30	Н
	Этажи: глубокая коррозия резьбовых соединений, подводов. Нарушение теплоизоляции трубопроводов. Замена участков труб. За год 4 аварии.	Н	30	Н
	Вся система: неудовлетворительное состояние системы в здании.	Н	30	Н
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Глубокая коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Не действует запорная арматура. За год 5 аварий.	Н	30	Н
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Глубокая коррозия трубопроводов, резьбовых соединений. Следы ремонтов. За год 6 аварий.	Н	30	Н
	Этажи: глубокая коррозия резьбовых соединений, подводов. Нарушение теплоизоляции трубопроводов. За год 3 аварии.	Н	30	Н
	Вся система: неудовлетворительное состояние системы в здании.	Н	30	Н
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Глубокая коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Не действует запорная арматура. За год 5 аварий.	Н	30	Н
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Этажи: глубокая коррозия резьбовых соединений, подводов. Нарушение теплоизоляции трубопроводов. За год 3 аварии.	Н	30	Н
	Внутренний пожарный водопровод: Заполнен водой. Поверхностная коррозия водопровода. Пожарные шкафы полностью укомплектованы.	У	25	У
	Вся система: неудовлетворительное состояние системы в здании.	Н	30	Н

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>Чугун</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Поверхностная коррозия трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Этажи: Глубокая коррозия трубопроводов. Следы ремонтов. За год 5 аварий.	У	30	Н
	Вся система: неудовлетворительное состояние системы по этажам.	У	30	Н
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Поверхностная коррозия, незначительная деформация мусороприемного оборудования.	У	15	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «ЭКОСИНТЕЗ»		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>1 шт.</i> гр.пасс: <i>1 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На 1 этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система ППАиДУ <i>Комплексная (ППАиДУ)</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система оповещения о пожаре <i>Отсутствует</i>					
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>В подъезде</i>	В работоспособном состоянии	н/п	н/п		У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:**

- Герметизация межпанельных стыков;
- Ремонт фасадов;
- Замена систем ЦО, ГВС, ХВС в здании;
- Замена системы канализации в по этажам.

2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.**Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневольская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоград г. (Зеленоград г.)

дом №

корп. № 451 стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
16	1	25042	108	6098	5921	178
Серия проекта: I-МГ-601			Год постройки/реконстр.: 1967 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					39,8	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,1
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				70,0
		Величина отклонения (%)				28,24

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание
-------------	---------	--------------------------

Выводы по результатам предыдущего обследования

Дата: 10.08.2013	№ Зл-13-192536	Техническое состояние здания в целом	Р
------------------	----------------	--------------------------------------	---

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод	Ремонт внутреннего водоотвода		2014	100
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отоп- ления	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы	100		
	Транзит питающий:			
	Чердак: замена системы	100		
	Этажи: замена системы	100		
	Вся система: замена системы в здании	100		
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы	100		
	Транзит питающий:			
	Чердак: замена системы	100		
	Этажи: замена системы	100		
	Вся система: замена системы в здании	100		
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы	100		
	Транзит питающий:			
	Этажи: замена системы	100		
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система: замена системы в здании	100		
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы	100		
	Этажи:			
	Вся система: замена системы по тех.подполью	50		

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Не выполнены, а выполнены непредусмотренные работы			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша Холодн. чердак Кровля: Рулонная 581 кв.м	Кровля: незначительные растрескивания рулонного покрытия на отдельных участках. По данным ОДС протечки в кв. отсутствуют.	У	10	У
	Свесы: механические повреждения, поверхностная коррозия.	У	10	У
	Стропильная система: Отсутствует.			
	Чердак: Незначительные дефекты стяжки пола, коррозия поддона-испарителя.	У	10	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Работоспособное состояние кровли. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Р	10	Р
Водоотвод Внутренний Материал: Черн. сталь	Незначительные краевые сколы, растрескивания на отдельных участках. Поверхностная коррозия водопровода на чердаке.	У	10	У
Межпанельные стыки Закрытые	Высыхание, старение герметика. Следы ремонтов (промазки) швов. По данным ОДС протечки и промерзания в многочисленных квартирах.	У	25	Н
Фасад 4960 кв.м Отделка стен: облицовка плиткой Отделка цоколя: Облицовка Оконные заполнения: деревянные и пластиковые	Краевые сколы, выпадения многочисленных плиток. Загрязнение фасада и цоколя. Следы ремонтов.	У	30	Н
Балконы 0 шт. Лоджии: 0 шт. Козырьки: - над входами: 2 шт. - над лоджиями / балконами верхних этажей: 0 шт. - непроектные: 0 шт. Эркеры: 0 шт.	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки: Незначительная деформация металлической обделки козырьков.	Р	10	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Ж/б панели</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	10	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Незначительные волосные трещины.	У	15	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>1 шт</i>	Вестибюли: Незначительные дефекты отделки стен, пола.	У	20	У
	Крыльца: незначительные растрескивания покрытия площадки входа, краевые сколы.	У	15	У
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды: незначительные растрескивания покрытия площадки входа, краевые сколы.	У	5	У
	Окна, двери: Рассыхание оконных переплетов.		15	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		15	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У
Лестницы <i>Ж/бет.мариш</i>	Краевые потертости ступеней.	Р	15	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопления <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>1 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: глубокая коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Нарушение теплоизоляции трубопроводов. За год 6 аварий.	Н	30	Н
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Глубокая коррозия трубопроводов, резьбовых соединений. Нарушение теплоизоляции трубопроводов. За год 5 аварий.	Н	30	Н
	Этажи: глубокая коррозия резьбовых соединений, подвоек. Нарушение теплоизоляции трубопроводов. Замена участков труб. За год 5 аварий.	Н	30	Н
	Вся система: неудовлетворительное состояние системы в здании.	Н	30	Н
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Глубокая коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Не действует запорная арматура. За год 6 аварий.	Н	30	Н
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Глубокая коррозия трубопроводов, резьбовых соединений. Следы ремонтов. За год 5 аварий.	Н	30	Н
	Этажи: глубокая коррозия резьбовых соединений, подвоек. Нарушение теплоизоляции трубопроводов. За год 4 аварии.	Н	30	Н
	Вся система: неудовлетворительное состояние системы в здании.	Н	30	Н
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Глубокая коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Не действует запорная арматура. За год 6 аварий.	Н	30	Н
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Этажи: глубокая коррозия резьбовых соединений, подвоек. Нарушение теплоизоляции трубопроводов. За год 4 аварии.	Н	30	Н
	Внутренний пожарный водопровод: Заполнен водой. Глубокая коррозия водопровода. Пожарные шкафы полностью укомплектованы. За год 5 аварий.	У	30	Н
	Вся система: неудовлетворительное состояние системы в здании.	Н	30	Н

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>Чугун</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Глубокая коррозия трубопроводов. За год 6 аварий.	Н	30	Н
	Этажи: Глубокая коррозия трубопроводов. Следы ремонтов. За год 5 аварий.	У	30	Н
	Вся система: неудовлетворительное состояние системы в здании.	Н	30	Н
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Поверхностная коррозия, незначительная деформация мусороприемного оборудования.	У	15	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>1 шт.</i> гр.пасс.: <i>1 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На 1 этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система ППАиДУ <i>Комплексная (ППАиДУ)</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система оповещения о пожаре <i>Отсутствует</i>					
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>В подъезде</i>	В работоспособном состоянии	н/п	н/п		У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:**

- Герметизация межпанельных стыков;
- Ремонт фасадов;
- Замена систем ЦО, ГВС, ХВС, канализации в здании;
- Замена внутреннего пожарного водопровода.

2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.**Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневольская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоград г. (Зеленоград г.)

дом №

корп. № 452 стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
10	3	33337	119	6609	6558	51
Серия проекта: П-44			Год постройки/реконстр.: 1996 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					26,4	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,1
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				72,0
		Величина отклонения (%)				24,68

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 14.08.2013	№ Зл-13-192522	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отопления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи:			
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система:			
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи:			
	Вся система:			

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Ремонтные работы не предусматривались и не выполнялись			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Теплый чердак</i> Кровля: <i>Мастичная</i> <i>1062 кв.м</i>	Кровля: незначительные растрескивания рулонного покрытия на отдельных участках. По данным ОДС протечки в кв. отсутствуют.	У	15	У
	Свесы: механические повреждения, поверхностная коррозия.	У	10	У
	Стропильная система: Отсутствует.			
	Чердак: Незначительные дефекты стяжки пола, коррозия поддона-испарителя.	У	10	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Работоспособное состояние кровли. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Р	15	Р
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>Черн.сталь</i>	Незначительные краевые сколы, растрескивания на отдельных участках. Поверхностная коррозия водопровода на чердаке.	У	20	У
Межпанельные стыки <i>Закрытые</i>	Высыхание, старение герметика. Следы ремонтов (промазки) швов. По данным ОДС протечки и промерзания в кв. 18, 34, 69, 98, 106, 117.	У	15	Н
Фасад <i>4980 кв.м</i> Отделка стен: <i>облицовка плиткой</i> Отделка цоколя: <i>Облицовка</i> Оконные заполнения: <i>деревянные и пластиковые</i>	Краевые сколы, выпадения отдельных плиток. Загрязнение фасада и цоколя.	У	15	У
Балконы <i>54 шт.</i> Лоджии: <i>54 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>3 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>12 шт.</i> - непроектные: <i>0 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы: Незначительные краевые сколы.		10	Р
	Лоджии: Незначительные краевые сколы.	Р	10	Р
	Козырьки: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырьков.	Р	10	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Ж/б панели</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	10	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Повреждение цементной стяжки пола на отдельных участках пола. ТВР в норме.	У	15	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>3 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>2 шт</i>	Вестибюли: Незначительные дефекты отделки стен, пола.	У	10	У
	Крыльца: незначительные растрескивания покрытия площадки входа.	У	10	У
	Пандусы наружные: Поверхностная коррозия.	У	5	У
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды: Поверхностная коррозия.	У	5	У
	Окна, двери: Рассыхание дверных переплетов.		10	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		10	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Лестницы <i>Ж/бет.мариши</i>	Краевые потертости ступеней.	Р	10	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопления <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>3 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Поверхностная коррозия трубопроводов, резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подвоек. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Поверхностная коррозия трубопроводов, резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подвоек. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Транзит питающий: Отсутствует.	У		
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подвоек. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Внутренний пожарный водопровод: Заполнен водой. Поверхностная коррозия водопровода. Пожарные шкафы полностью укомплектованы.	У	15	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>ПВХ</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Этажи: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	10	У
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Поверхностная коррозия, незначительная деформация мусороприемного оборудования.	У	15	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>3 шт.</i> гр.пасс: <i>3 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На 1 этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система ППАиДУ <i>Не комплексная (ДУ)</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система оповещения о пожаре <i>Отсутствует</i>					
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>В подъезде</i>	В работоспособном состоянии	н/п	н/п		У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:****- Герметизация межпанельных стыков.****2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.****Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневольская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоград г. (Зеленоград г.)

дом №

корп. № 453 стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
10	3	31305	119	6660	6609	51
Серия проекта: П-44			Год постройки/реконстр.: 1996 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					15,4	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,1
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				72,0
		Величина отклонения (%)				24,68

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 14.08.2013	№ Зл-13-192523	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отопления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи:			
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система:			
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи:			
	Вся система:			

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Ремонтные работы не предусматривались и не выполнялись			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Теплый чердак</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>1062 кв.м</i>	Кровля: незначительные растрескивания рулонного покрытия на отдельных участках. По данным ОДС протечки в кв. отсутствуют.	У	15	У
	Свесы: механические повреждения, поверхностная коррозия.	У	10	У
	Стропильная система: Отсутствует.			
	Чердак: Незначительные дефекты стяжки пола, коррозия поддона-испарителя.	У	10	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Работоспособное состояние кровли. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Р	15	Р
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>Черн.сталь</i>	Незначительные краевые сколы, растрескивания на отдельных участках. Поверхностная коррозия водопровода на чердаке.	У	20	У
Межпанельные стыки <i>Закрытые</i>	Высыхание, старение герметика. Следы ремонтов (промазки) швов. По данным ОДС протечки и промерзания в кв. 25, 46, 72, 80, 110, 116.	У	15	Н
Фасад <i>4980 кв.м</i> Отделка стен: <i>облицовка плиткой</i> Отделка цоколя: <i>Облицовка</i> Оконные заполнения: <i>деревянные и пластиковые</i>	Краевые сколы, выпадения отдельных плиток. Загрязнение фасада и цоколя.	У	10	У
Балконы <i>54 шт.</i> Лоджии: <i>54 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>3 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>12 шт.</i> - непроектные: <i>0 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы: Незначительные краевые сколы.		10	Р
	Лоджии: Незначительные краевые сколы.	Р	10	Р
	Козырьки: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырьков.	Р	10	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Ж/б панели</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	10	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Повреждение цементной стяжки пола на отдельных участках пола. ТВР в норме.	У	15	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) Площадь: <i>0 кв.м</i> <i>отсутствует</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>3 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>2 шт</i>	Вестибюли: Незначительные дефекты отделки стен, пола.	У	10	У
	Крыльца: незначительные растрескивания покрытия площадки входа.	У	10	У
	Пандусы наружные: Поверхностная коррозия.	У	5	У
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды: Поверхностная коррозия.	У	5	У
	Окна, двери: Рассыхание дверных переплетов.		10	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		10	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Лестницы <i>Ж/бет.мариши</i>	Краевые потертости ступеней.	Р	10	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопления <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>3 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Поверхностная коррозия трубопроводов, резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подвอดок. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Поверхностная коррозия трубопроводов, резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подвอดок. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подвอดок. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Внутренний пожарный водопровод: Заполнен водой. Поверхностная коррозия водопровода. Пожарные шкафы полностью укомплектованы.	У	15	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>ПВХ</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Этажи: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	10	У
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Поверхностная коррозия, незначительная деформация мусороприемного оборудования.	У	15	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>3 шт.</i> гр.пасс: <i>3 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На 1 этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система ППАиДУ <i>Не комплексная (ДУ)</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система оповещения о пожаре <i>Отсутствует</i>					
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>В подъезде</i>	В работоспособном состоянии	н/п	н/п		У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:****- Герметизация межпанельных стыков.****2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.****Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневольская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоград г. (Зеленоград г.)

дом №

корп. № 454 стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
9	3	39411	129	8139	7920	219
Серия проекта: Индивид.			Год постройки/реконстр.: 1999 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					13,3	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания		D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м			0,1
			Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)			76,0
			Величина отклонения (%)			18,12

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 20.08.2013	№ Зл-13-192703	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля: замена кровли	100		
	Свесы: замена свесов	100		
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы: замена кровли, свесов	100		
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отопления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи:			
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система:			
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи:			
	Вся система:			

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Не выполнены			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Теплый чердак</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>1731 кв.м</i>	Кровля: многочисленные растрескивания, разрывы, вздутия рулонного покрытия. Наличие застойных зон. По данным ОДС протечки в кв. последних этажей.	Н	30	Н
	Свесы: механические повреждения, глубокая коррозия.	Н	30	Н
	Стропильная система: Отсутствует.			
	Чердак: Незначительные дефекты стяжки пола, коррозия поддона-испарителя.	У	10	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: неудовлетворительное состояние кровли, свесов.	Н	30	Н
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>Черн.сталь</i>	Незначительные краевые сколы, растрескивания на отдельных участках. Поверхностная коррозия водопровода на чердаке.	У	15	У
Межпанельные стыки <i>Отсутствуют</i>				
Фасад <i>7380 кв.м</i> Отделка стен: <i>под расшивку</i> Отделка цоколя: <i>Облицовка</i> Оконные заполнения: <i>деревянные и пластиковые</i>	Краевые сколы. Загрязнение фасада и цоколя. Выпадения облицовочных кирпичей на многочисленных участках.	У	30	Н
Балконы <i>129 шт.</i> Лоджии: <i>42 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>3 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>18 шт.</i> - непроектные: <i>0 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы: Незначительные краевые сколы.	Р	15	Р
	Лоджии: Незначительные краевые сколы.	Р	15	Р
	Козырьки: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырьков.	Р	15	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Р	15	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Красн.кирпич</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	10	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Повреждение цементной стяжки пола на отдельных участках пола. ТВР в норме.	У	10	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>3 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>2 шт</i>	Вестибюли: Незначительные дефекты отделки стен, пола.	У	10	У
	Крыльца: незначительные растрескивания покрытия площадки входа.	У	10	У
	Пандусы наружные: Поверхностная коррозия.	У	5	У
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды: Поверхностная коррозия.	У	5	У
	Окна, двери: Рассыхание дверных переплетов.		10	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		10	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Краевые потертости ступеней.	Р	10	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопления <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>3 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Поверхностная коррозия трубопроводов, резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подвоек. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Поверхностная коррозия трубопроводов, резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подвоек. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подвоек. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Внутренний пожарный водопровод: Отсутствует.			
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>ПВХ</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Этажи: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Поверхностная коррозия, незначительная деформация мусороприемного оборудования.	У	15	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>6 шт.</i> гр.пасс: <i>0 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Отсутствует</i>					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На 1 этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Отсутствует</i>					
Система ППАиДУ <i>Отсутствует</i>					
Система оповещения о пожаре <i>Отсутствует</i>					
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>В подъезде</i>	В работоспособном состоянии	н/п	н/п		У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:**

- Замена кровли, свесов;
- Ремонт фасадов.

2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.**Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневоляская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоград г. (Зеленоград г.)

дом №

корп. № 455 стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
9	3	45872	128	8123	7799	323
Серия проекта: Индивид.			Год постройки/реконстр.: 1999 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					13,3	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,1
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				76,0
		Величина отклонения (%)				18,12

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 20.08.2013	№ Зл-13-192704	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля: замена кровли	100		
	Свесы: замена свесов	100		
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы: замена кровли, свесов	100		
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отопления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи:			
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система:			
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи:			
	Вся система:			

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Не выполнены			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Теплый чердак</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>1731 кв.м</i>	Кровля: многочисленные растрескивания, разрывы, вздутия рулонного покрытия. Наличие застойных зон. По данным ОДС протечки в кв. последних этажей.	Н	30	Н
	Свесы: механические повреждения, глубокая коррозия.	Н	30	Н
	Стропильная система: Отсутствует.			
	Чердак: Незначительные дефекты стяжки пола, коррозия поддона-испарителя.	У	10	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: неудовлетворительное состояние кровли, свесов.	Н	30	Н
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>Черн.сталь</i>	Незначительные краевые сколы, растрескивания на отдельных участках. Поверхностная коррозия водопровода на чердаке.	У	15	У
Межпанельные стыки <i>Отсутствуют</i>				
Фасад <i>7380 кв.м</i> Отделка стен: <i>под расшивку</i> Отделка цоколя: <i>Облицовка</i> Оконные заполнения: <i>деревянные и пластиковые</i>	Краевые сколы. Загрязнение фасада и цоколя.	У	20	У
Балконы <i>129 шт.</i> Лоджии: <i>42 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>3 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>18 шт.</i> - непроектные: <i>0 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы: Незначительные краевые сколы.	Р	15	Р
	Лоджии: Незначительные краевые сколы.	Р	15	Р
	Козырьки: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырьков.	Р	15	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Р	15	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Красн.кирпич</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	10	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Повреждение цементной стяжки пола на отдельных участках пола. ТВР в норме.	У	10	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>3 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>3 шт</i>	Вестибюли: Незначительные дефекты отделки стен, пола.	У	10	У
	Крыльца: незначительные растрескивания покрытия площадки входа.	У	10	У
	Пандусы наружные: Поверхностная коррозия.	У	5	У
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды: Поверхностная коррозия.	У	5	У
	Окна, двери: Рассыхание дверных переплетов.		10	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		10	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Краевые потертости ступеней.	Р	10	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопления <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>3 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Поверхностная коррозия трубопроводов, резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подвенок. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Поверхностная коррозия трубопроводов, резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подвенок. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подвенок. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Внутренний пожарный водопровод: Отсутствует.			
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>ПВХ</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Этажи: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	10	У
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Поверхностная коррозия, незначительная деформация мусороприемного оборудования.	У	15	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>6 шт.</i> гр.пасс.: <i>0 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Отсутствует</i>					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На 1 этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Отсутствует</i>					
Система ППАиДУ <i>Отсутствует</i>					
Система оповещения о пожаре <i>Отсутствует</i>					
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>В подъезде</i>	В работоспособном состоянии	н/п	н/п		У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:****- Замена кровли, свесов.****2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.****Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневольская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоград г. (Зеленоград г.)

дом №

корп. № 456 стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
7	7	45207	146	8672	8304	368
Серия проекта: П-46			Год постройки/реконстр.: 1997 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					14,7	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,1
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				80,0
		Величина отклонения (%)				12,21

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 20.08.2013	№ Зл-13-192705	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля: замена кровли	100		
	Свесы: замена свесов	100		
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы: замена кровли, свесов	100		
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отопления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи:			
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система:			
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи:			
	Вся система:			

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Не выполнены			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Теплый чердак</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>2134 кв.м</i>	Кровля: Многочисленные растрескивания, разрывы, вздутия рулонного покрытия. Наличие застойных зон. По данным ОДС протечки в кв. последних этажей.	Н	30	Н
	Свесы: механические повреждения, глубокая коррозия.	Н	30	Н
	Стропильная система: Отсутствует.			
	Чердак: Незначительные дефекты стяжки пола, коррозия поддона-испарителя.	У	15	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Неудовлетворительное состояние кровли, свесов.	Н	30	Н
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>Черн.сталь</i>	Незначительные краевые сколы, растрескивания на отдельных участках. Поверхностная коррозия водопровода на чердаке.	У	20	У
Межпанельные стыки <i>Закрытые</i>	Трещины, высыхание, выпучивание герметика. По данным ОДС протечки и промерзания в кв. 29, 46, 71, 93, 130, 144.	У	15	Н
Фасад <i>2100 кв.м</i> Отделка стен: <i>Окраска по штукатурке (в т.ч. панели, блоки)</i> Отделка цоколя: <i>Облицовка</i> Оконные заполнения: <i>деревянные и пластиковые</i>	Шелушение окрасочного слоя. Незначительные краевые сколы. Загрязнение фасада и цоколя.	У	20	У
Балконы <i>0 шт.</i> Лоджии: <i>215 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>7 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>18 шт.</i> - непроектные: <i>0 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы:			
	Лоджии: Незначительные краевые сколы. Шелушение окрасочного слоя защитных экранов.	Р	15	Р
	Козырьки: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырьков.	Р	15	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Р	15	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Ж/б панели</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	10	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Повреждение цементной стяжки пола на отдельных участках пола. ТВР в норме.	У	15	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>4 шт</i>	Вестибюли: Незначительные дефекты отделки стен, пола.	У	15	У
	Крыльца: незначительные растрескивания покрытия площадки входа, сколы ступеней.	У	15	У
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды: Поверхностная коррозия.	У	10	У
	Окна, двери: Рассыхание оконных переплетов.		15	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		15	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У
Лестницы <i>Ж/бет.мариши</i>	Краевые потертости ступеней.	Р	10	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопления <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>7 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Поверхностная коррозия трубопроводов, резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводок. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Поверхностная коррозия трубопроводов, резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводок. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов	У	20	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. За год 1 авария.	У	20	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводок. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Внутренний пожарный водопровод: Отсутствует.			
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	25	У

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>ПВХ</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Этажи: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Поверхностная коррозия, незначительная деформация мусороприемного оборудования.	У	15	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>0 шт.</i> гр.пасс: <i>7 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Отсутствует</i>					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На 1 этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>2 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Отсутствует</i>					
Система ППАиДУ <i>Отсутствует</i>					
Система оповещения о пожаре <i>Отсутствует</i>					
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>В подъезде</i>	В работоспособном состоянии	н/п	н/п		У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.
5. Уточнена оценка крылец, сходов-съездов.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:**

- Замена кровли, свесов;
- Герметизация межпанельных стыков.

2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.**Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**

_____ Д.С. Беневольская

_____ О.М. Воробьев

_____ В.Г. Алдакимов

_____ Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоград г. (Зеленоград г.)

дом №

корп. № 457 стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
9	3	46048	129	8118	7906	212
Серия проекта: Индивид.			Год постройки/реконстр.: 2000 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					12,6	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,09
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				76,0
		Величина отклонения (%)				5,12

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 21.08.2013	№ Зл-13-192706	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля: замена кровли	100		
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы: замена кровли	100		
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отопления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи:			
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система:			
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи:			
	Вся система:			

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Не выполнены			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Теплый чердак</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>1731 кв.м</i>	Кровля: многочисленные растрескивания, разрывы, вздутия рулонного покрытия. Наличие застойных зон. По данным ОДС протечки в кв. последних этажей.	Н	30	Н
	Свесы: механические повреждения, глубокая коррозия.	У	30	Н
	Стропильная система: Отсутствует.			
	Чердак: Незначительные дефекты стяжки пола, коррозия поддона-испарителя.	У	10	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: неудовлетворительное состояние кровли, свесов.	Н	30	Н
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>Черн.сталь</i>	Незначительные краевые сколы, растрескивания на отдельных участках. Поверхностная коррозия водопровода на чердаке.	У	15	У
Межпанельные стыки <i>Отсутствуют</i>				
Фасад <i>7380 кв.м</i> Отделка стен: <i>под расшивку</i> Отделка цоколя: <i>Облицовка</i> Оконные заполнения: <i>деревянные и пластиковые</i>	Выпадения облицовочных кирпичей на многочисленных участках. Наличие трещин раскрытием до 2 мм. Краевые сколы.	У	30	Н
Балконы <i>129 шт.</i> Лоджии: <i>42 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>3 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>18 шт.</i> - непроектные: <i>0 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы: Незначительные краевые сколы.	Р	15	Р
	Лоджии: Незначительные краевые сколы.	Р	15	Р
	Козырьки: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырьков.	Р	15	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Р	15	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Красн.кирпич</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	10	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Повреждение цементной стяжки пола на отдельных участках пола. ТВР в норме.	У	10	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>3 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>3 шт</i>	Вестибюли: Незначительные дефекты отделки стен, пола.	У	10	У
	Крыльца: незначительные растрескивания покрытия площадки входа.	У	10	У
	Пандусы наружные: Поверхностная коррозия.	У	5	У
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды: Поверхностная коррозия.	У	5	У
	Окна, двери: Рассыхание дверных переплетов.		10	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		10	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Краевые потертости ступеней.	Р	10	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопления <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>3 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Поверхностная коррозия трубопроводов, резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подвоек. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Поверхностная коррозия трубопроводов, резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подвоек. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. За год 1 авария.	У	20	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подвоек. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Внутренний пожарный водопровод: Отсутствует.			
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>ПВХ</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Этажи: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	10	У
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Поверхностная коррозия, незначительная деформация мусороприемного оборудования.	У	15	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>3 шт.</i> гр.пасс.: <i>3 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Отсутствует</i>					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На 1 этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>		№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Отсутствует</i>					
Система ППАиДУ <i>Отсутствует</i>					
Система оповещения о пожаре <i>Отсутствует</i>					
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>В подъезде</i>	В работоспособном состоянии	н/п	н/п		У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:**

- Замена кровли, свесов;
- Ремонт фасадов.

2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.**Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневольская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоград г. (Зеленоград г.)

дом №

корп. № 458 стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая организация ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
9	3	45903	128	8141	7933	208
Серия проекта: Индивид.			Год постройки/реконстр.: 2000 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					12,6	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	С	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,08
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				76,0
		Величина отклонения (%)				-5,51

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 22.08.2013	№ Зл-13-192707	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля: замена кровли	100		
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы: замена кровли	100		
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отоп- ления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи:			
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система:			
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи:			
	Вся система:			

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты	Капитальный ремонт лифтов		2015	100
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Не выполнены, а выполнены непредусмотренные работы			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Теплый чердак</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>1730 кв.м</i>	Кровля: многочисленные растрескивания, разрывы, вздутия рулонного покрытия. Наличие застойных зон. По данным ОДС протечки в кв. последних этажей.	Н	30	Н
	Свесы: механические повреждения на отдельных участках, поверхностная коррозия.	У	10	У
	Стропильная система: Отсутствует.		10	Р
	Чердак: Незначительные дефекты стяжки пола, коррозия поддона-испарителя.	У	10	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: неудовлетворительное состояние кровли.	Н	30	Н
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>Черн.сталь</i>	Незначительные краевые сколы, растрескивания на отдельных участках. Поверхностная коррозия водопровода на чердаке.	У	15	У
Межпанельные стыки <i>Отсутствуют</i>				
Фасад <i>7380 кв.м</i> Отделка стен: <i>под расшивку</i> Отделка цоколя: <i>Облицовка</i> Оконные заполнения: <i>деревянные и пластиковые</i>	Выпадения облицовочных кирпичей на многочисленных участках. Краевые сколы.	У	30	Н
Балконы <i>129 шт.</i> Лоджии: <i>42 шт.</i> Козырьки: - над входами: <i>3 шт.</i> - над лоджиями / балконами верхних этажей: <i>18 шт.</i> - непроектные: <i>0 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы: Незначительные краевые сколы.	Р	15	Р
	Лоджии: Незначительные краевые сколы.	Р	15	Р
	Козырьки: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырьков	Р	15	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Р	15	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Красн.кирпич</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	10	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Повреждение цементной стяжки пола на отдельных участках пола. ТВР в норме.	У	10	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>3 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>3 шт</i>	Вестибюли: Незначительные дефекты отделки стен, пола.	У	10	У
	Крыльца: незначительные растрескивания покрытия площадки входа.	У	10	У
	Пандусы наружные: Поверхностная коррозия.	У	5	У
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды: Поверхностная коррозия.	У	5	У
	Окна, двери: Рассыхание дверных переплетов.		10	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		10	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Лестницы <i>Ж/бет.мариш</i>	Краевые потертости ступеней.	Р	10	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопления <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>3 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Поверхностная коррозия трубопроводов, резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводок. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Поверхностная коррозия трубопроводов, резьбовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводок. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Поверхностная коррозия трубопроводов, запорной арматуры. За год 1 авария.	У	20	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводок. Нарушение местами теплоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Внутренний пожарный водопровод: Отсутствует.			
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>ПВХ</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Этажи: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	10	У
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Поверхностная коррозия, незначительная деформация мусороприемного оборудования.	У	15	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>3 шт.</i> гр.пасс: <i>3 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Отсутствует</i>					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На 1 этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Отсутствует</i>					
Система ППАиДУ <i>Отсутствует</i>					
Система оповещения о пожаре <i>Отсутствует</i>					
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>В подъезде</i>	В работоспособном состоянии	н/п	н/п		У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:**

- Замена кровли;
- Ремонт фасадов.

2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.**Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневольская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Зеленоград г. (Зеленоград г.)

дом №

корп. № 469 стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»
организация

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
10	5	44545	188	9303	9254	49
Серия проекта: П-46			Год постройки/реконстр.: 2000 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					11,9	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	С	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,08
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				72,0
		Величина отклонения (%)				-0,26

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 14.08.2013	№ Зл-13-192524	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отоп- ления	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Чердак:			
	Этажи:			
	Вся система:			
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Транзит питающий:			
	Этажи:			
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система:			
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж:			
	Этажи:			
	Вся система:			

1	2	3	4	5
Мусоропр.				
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Ремонтные работы не предусматривались и не выполнялись			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша <i>Теплый чердак</i> Кровля: <i>Рулонная</i> <i>1646 кв.м</i>	Кровля: Незначительные растрескивания рулонного покрытия. Наличие застойных зон. По данным ОДС протечки в кв. отсутствуют.	У	20	У
	Свесы: механические повреждения на отдельных участках, поверхностная коррозия.	У	15	У
	Стропильная система: Отсутствует.			
	Чердак: Незначительные дефекты стяжки пола, коррозия поддона-испарителя.	У	10	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Работоспособное состояние кровли. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Р	20	Р
Водоотвод <i>Внутренний</i> Материал: <i>Черн.сталь</i>	Незначительные краевые сколы, растрескивания на отдельных участках. Поверхностная коррозия водопровода на чердаке.	У	20	У
Межпанельные стыки <i>Закрытые</i>	Трещины, высыхание, выпучивание герметика. По данным ОДС протечки и промерзания в кв. 16, 38, 79, 116, 150, 181.	У	15	Н
Фасад <i>7430 кв.м</i> Отделка стен: <i>Окраска по штукатурке (в т.ч. панели, блоки)</i> Отделка цоколя: <i>Окраска по штукатурке</i> Оконные заполнения: <i>деревянные и пластиковые</i>	Шелушение окрасочного слоя. Незначительные краевые сколы. Загрязнение фасада и цоколя.	У	15	У
Балконы <i>0 шт.</i> Лоджии: <i>285 шт.</i> Козырьки: <i>- над входами:</i> <i>5 шт.</i> <i>- над лоджиями / балконами верхних этажей:</i> <i>25 шт.</i> <i>- непроектные:</i> <i>0 шт.</i> Эркеры: <i>0 шт.</i>	Балконы:			
	Лоджии: Незначительные краевые сколы. Шелушение окрасочного слоя защитных экранов.	Р	15	Р
	Козырьки: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырьков.	Р	15	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Р	15	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Ж/б панели</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	10	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Повреждение цементной стяжки пола на отдельных участках пола. ТВР в норме.	У	15	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: Незначительные дефекты отделки стен, пола.	У	15	У
	Крыльца: незначительные растрескивания покрытия площадки входа, сколы ступеней.	У	15	У
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери: Рассыхание оконных переплетов.		15	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		15	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У
Лестницы <i>Ж/бет.мариш</i>	Краевые потертости ступеней.	Р	15	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопле- ния <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизи- рованный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>5 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубо- проводов, запорной арматуры. Нарушение местами теп- лоизоляции трубопроводов. Аварий за год не зафиксиро- вано.	У	20	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Поверхностная коррозия трубопроводов, резь- бовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводок. Нарушение местами теплоизоляции трубо- проводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	20	У
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: поверхностная коррозия трубо- проводов, запорной арматуры. Аварий за год не зафик- сировано.	У	20	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Поверхностная коррозия трубопроводов, резь- бовых соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	15	У
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводок. Нарушение местами теплоизоляции трубо- проводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	25	У
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Поверхностная коррозия тру- бопроводов, запорной арматуры. За год 1 авария.	У	25	У
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Этажи: поверхностная коррозия резьбовых соединений, подводок. Нарушение местами теплоизоляции трубо- проводов. Аварий за год не зафиксировано.	У	20	У
	Внутренний пожарный водопровод: Заполнен водой. Пожарные шкафы полностью укомплектованы. Поверх- ностная коррозия водопровода.	У	20	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	У	25	У

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>ПВХ</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Этажи: Негерметичность соединений. Аварий за год не зафиксировано.	У	10	У
	Вся система: Состояние системы удовлетворительное. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	10	У
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Поверхностная коррозия, незначительная деформация мусороприемного оборудования.	У	15	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>5 шт.</i> гр.пасс.: <i>5 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Отсутствует</i>					
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На 1 этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>2 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Отсутствует</i>					
Система ППАиДУ <i>Отсутствует</i>					
Система оповещения о пожаре <i>Отсутствует</i>					
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>В подъезде</i>	В работоспособном состоянии	н/п	н/п		У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:****- Герметизация межпанельных стыков.****2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.****Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**

_____ Д.С. Беневольская

_____ О.М. Воробьев

_____ В.Г. Алдакимов

_____ Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Юности площадь (Зеленоград г.) дом № 3

корп. №

стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая организация ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
14	1	26667	52	4747	4411	336
Серия проекта: Индивид.			Год постройки/реконстр.: 1969 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					38,2	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,1
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				70,0
		Величина отклонения (%)				28,24

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 14.08.2013	№ Зл-13-192902	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки: Ремонт козырьков		2016	100
	Эркеры:			
	Все элементы: Ремонт козырьков		2016	30
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отоп- ления	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы	100		
	Транзит питающий:			
	Чердак: замена системы	100		
	Этажи: замена системы	100		
	Вся система: замена системы в здании	100		
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы	100		
	Транзит питающий:			
	Чердак: замена системы	100		
	Этажи: замена системы	100		
	Вся система: замена системы в здании	100		
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы	100		
	Транзит питающий:			
	Этажи: замена системы	100		
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система: замена системы в здании	100		
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы	100		
	Этажи: замена системы	100		
	Вся система: замена системы в здании	100		

1	2	3	4	5
Мусоропр.	Замена системы		2016	100
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для малоомобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Не выполнены, а выполнены непредусмотренные работы			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша Холодн. чердак Кровля: Рулонная 608 кв.м	Кровля: Многочисленные растрескивания, разрывы рулонного покрытия. Следы ремонтов. По данным ОДС протечки в кв. последних этажей.	У	30	Н
	Свесы: Механические повреждения, глубокая коррозия на многочисленных участках.	У	30	Н
	Стропильная система: Отсутствует.			
	Чердак: Уплотнение утеплителя.	У	20	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Неудовлетворительное состояние кровли, свесов.	Р	30	Н
Водоотвод Внутренний Материал: Черн. сталь	Незначительные краевые сколы, растрескивания отмокотки на отдельных участках. Поверхностная коррозия водопровода в тех. подполье и на чердаке.	У	20	У
Межпанельные стыки Отсутствуют				
Фасад 5233 кв.м Отделка стен: облицовка кирпичом Отделка цоколя: Облицовка Оконные заполнения: деревянные и пластиковые	Незначительные краевые сколы, выветривание раствора кладки. Загрязнение фасада и цоколя.	У	20	У
Балконы 0 шт. Лоджии: 117 шт. Козырьки: - над входами: 1 шт. - над лоджиями / балконами верхних этажей: 0 шт. - непроектные: 0 шт. Эркеры: 0 шт.	Балконы:			
	Лоджии: Незначительные краевые сколы, шелушение окрасочного слоя защитных экранов.	Р	20	Р
	Козырьки: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырьков. Деформация металлической обделки козырька.	Р	15	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Р	20	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Красн.кирпич</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	10	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Незначительные растрескивания бетонной стяжки пола. Просадка ступеней входа. ТВР в норме.	У	20	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: Незначительные дефекты отделки стен.	У	15	У
	Крыльца: незначительные растрескивания покрытия площадки входа, сколы ступеней.	У	15	У
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери: Рассыхание дверных переплетов.		15	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		15	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У
Лестницы <i>Ж/бет.мариш</i>	Краевые потертости ступеней.	Р	15	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопления <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизированный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>1 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: глубокая коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Нарушение теплоизоляции трубопроводов. Не действует запорная арматура. За год 3 аварии.	Н	30	Н
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Глубокая коррозия трубопроводов, резьбовых соединений, запорной арматура. Замена участков труб. За год 5 аварий.	Н	30	Н
	Этажи: глубокая коррозия резьбовых соединений, подводов. Нарушение теплоизоляции трубопроводов. За год 6 аварий.	Н	30	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в здании.	Н	30	Н
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Глубокая коррозия трубопроводов, резьбовых соединений. Не действует запорная арматура. За год 5 аварий.	Н	30	Н
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Глубокая коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Следы ремонтов. За год 4 аварии.	Н	30	Н
	Этажи: Негерметичность соединений. Нарушение теплоизоляции трубопроводов. Глубокая коррозия запорной арматуры, резьбовых соединений. За год 5 аварий.	Н	30	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в здании.	Н	30	Н
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомовой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Глубокая коррозия трубопроводов. Нарушение теплоизоляции трубопроводов. Не действует запорная арматура. За год 3 аварии.	Н	30	Н
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Этажи: Негерметичность соединений. Нарушение теплоизоляции трубопроводов. Глубокая коррозия запорной арматуры, резьбовых соединений. За год 6 аварий.	Н	30	Н
	Внутренний пожарный водопровод: Заполнен водой. Пожарные шкафы полностью укомплектованы. Поверхностная коррозия водопровода.	У	20	У
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в здании.	Н	30	Н

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>Чугун</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Глубокая коррозия трубопроводов. За год 5 аварий.	Н	30	Н
	Этажи: Глубокая коррозия трубопроводов. За год 3 аварий.	Н	30	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в здании.	Н	30	Н
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Поверхностная коррозия, незначительная деформация мусороприемного оборудования.	У	15	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>1 шт.</i> гр.пасс.: <i>1 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На 1 этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система ППАиДУ <i>Комплексная (ППАиДУ)</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система оповещения о пожаре <i>Отсутствует</i>					
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>Комплексная (в подъезде + прилегающей территории)</i>	В работоспособном состоянии	н/п	н/п		У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:**

- Замена кровли, свесов;
- Замена систем ЦО, ГВС, ХВС, канализации в здании.

2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.**Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневольская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Юности площадь (Зеленоград г.) дом № 4

корп. №

стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая организация ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
14	1	27178	51	4748	4411	337
Серия проекта: Индивид.			Год постройки/реконстр.: 1968 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					37,3	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистральи транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,1
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				70,0
		Величина отклонения (%)				28,24

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 14.08.2013	№ Зл-13-192903	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля:			
	Свесы:			
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы:			
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отоп- ления	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы	100		
	Транзит питающий:			
	Чердак: замена системы	100		
	Этажи: замена системы	100		
	Вся система: замена системы в здании	100		
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы	100		
	Транзит питающий:			
	Чердак: замена системы	100		
	Этажи: замена системы	100		
	Вся система: замена системы в здании	100		
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы	100		
	Транзит питающий: замена транзита	100		
	Этажи: замена системы	100		
	Внутренний пожарный водопровод:			
	Вся система: замена системы в здании, транзита питающего	100		
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы	100		
	Этажи: замена системы	100		
	Вся система: замена системы в здании	100		

1	2	3	4	5
Мусоропр.	Замена системы		2016	100
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для малоомобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Не выполнены, а выполнены непредусмотренные работы			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша Холодн. чердак Кровля: Рулонная 610 кв.м	Кровля: Незначительные растрескивания рулонного покрытия. По данным ОДС протечки в кв. отсутствуют.	У	15	У
	Свесы: механические повреждения на отдельных участках.	У	15	У
	Стропильная система: Отсутствует.			
	Чердак: Уплотнение утеплителя.	У	20	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Работоспособное состояние кровли. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	Р	15	Р
Водоотвод Внутренний Материал: Черн. сталь	Незначительные краевые сколы, растрескивания от-мостки на отдельных участках. Поверхностная коррозия водопровода в техподполье и на чердаке.	У	25	У
Межпанельные стыки Отсутствуют				
Фасад 5233 кв.м Отделка стен: облицовка кирпичом Отделка цоколя: Облицовка Оконные заполнения: деревянные и пластиковые	Незначительные краевые сколы, выветривание раствора кладки. Загрязнение фасада и цоколя.	У	20	У
Балконы 0 шт. Лоджии: 117 шт. Козырьки: - над входами: 1 шт. - над лоджиями / балконами верхних этажей: 0 шт. - непроектные: 0 шт. Эркеры: 0 шт.	Балконы:			
	Лоджии: Незначительные краевые сколы, шелушение окрасочного слоя защитных экранов.	Р	20	Р
	Козырьки: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырьков. Деформация металлической обделки козырька.	Р	15	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Р	20	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Красн.кирпич</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	10	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Незначительные растрескивания бетонной стяжки пола. Просадка ступеней входа. ТВР в норме.	У	20	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: Встроенные. Незначительные дефекты отделки стен.	У	15	У
	Крыльца: незначительные растрескивания покрытия площадки входа, сколы ступеней.	У	15	У
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери: Рассыхание дверных переплетов.		15	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		15	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Краевые потертости ступеней.	Р	15	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопле- ния <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизи- рованный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>1 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: глубокая коррозия трубопрово- дов, запорной арматуры. Нарушение теплоизоляции трубопроводов. Не действует запорная арматура. За год 5 аварий.	Н	30	Н
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Глубокая коррозия трубопроводов, резьбовых соединений, запорной арматура. Замена участков труб. За год 3 аварии.	Н	30	Н
	Этажи: глубокая коррозия резьбовых соединений, под- водок. Нарушение теплоизоляции трубопроводов. За год 6 аварий.	Н	30	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в здании.	Н	30	Н
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Глубокая коррозия трубопро- водов. Не действует запорная арматура. Замена участков труб. За год 3 аварии.	Н	30	Н
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Глубокая коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Следы ремонтов. За год 4 аварии.	Н	30	Н
	Этажи: Негерметичность соединений. Нарушение теп- лоизоляции трубопроводов. Глубокая коррозия запорной арматуры, резьбовых соединений. За год 5 аварий.	Н	30	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в здании.	У	30	Н
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Глубокая коррозия трубопро- водов. Нарушение теплоизоляции трубопроводов. Не действует запорная арматура. За год 3 аварии.	Н	30	Н
	Транзит питающий: Нарушение теплоизоляции трубо- провода, глубокая коррозия. За год 4 аварии.	Н	30	Н
	Этажи: Негерметичность соединений. Нарушение теп- лоизоляции трубопроводов. Глубокая коррозия запорной арматуры, резьбовых соединений. За год 6 аварий.	Н	30	Н
	Внутренний пожарный водопровод: Заполнен водой. Пожарные шкафы полностью укомплектованы. Поверх- ностная коррозия водопровода.	У	20	У
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в здании, транзита питающего.	Н	30	Н

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>Чугун</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Глубокая коррозия трубопроводов. За год 5 аварий.	Н	30	Н
	Этажи: Глубокая коррозия трубопроводов. За год 6 аварий.	Н	30	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в здании.	Н	30	Н
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Поверхностная коррозия, незначительная деформация мусороприемного оборудования.	У	15	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>1 шт.</i> гр.пасс.: <i>1 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На 1 этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система ППАиДУ <i>Комплексная (ППАиДУ)</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система оповещения о пожаре <i>Отсутствует</i>					
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>Комплексная (в подъезде + прилегающей территории)</i>	В работоспособном состоянии	н/п	н/п		У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:**

- Замена систем ЦО, ГВС, ХВС, канализации в здании;
- Замена транзита ХВС.

2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.**Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневольская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

по адресу: Юности площадь (Зеленоград г.) дом № 5

корп. №

стр. №

Район / поселение: Матушкино

АО ЗлаО

Назначение: МКД

Объединение собственников жилья

Управляющая организация ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Количество		Строительный объём здания (кб. м)	Кол-во квартир	Площадь (кв.м)		
этажей	подъездов			Полезная	В жилых помещениях	В нежилых помещениях
14	1	27434	52	4756	4419	337
Серия проекта: Индивид.			Год постройки/реконстр.: 1969 /			
Физический износ (%) по данным БТИ на 01.01.2018 г.					43,2	
Наличие встроенных / надстроенных инженерных сооружений		0 шт./ 0 шт.				
		ТП - 0 шт., в т.ч. масляные ТП 0 шт.				
		Магистраль транзитные:				
Класс энергетической эффективности здания	D	Фактическое удельное потребление тепловой энергии, Гкал/кв.м				0,1
		Проектное удельное потребление тепловой энергии, кДж/(кв.м*град.С*сут.)				70,0
		Величина отклонения (%)				28,24

НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ПРОЕКТОВ РЕМОНТА

Организация	Дата, №	Наименование, содержание	
Выводы по результатам предыдущего обследования			
Дата: 14.08.2013	№ Зл-13-192904	Техническое состояние здания в целом	Р

**Выполнение рекомендаций предыдущего обследования
по капитальному ремонту элементов здания**

Элементы	Рекомендации по объемам необходимого ремонта на предыдущее пятилетие	Объем ремонта		
		Требу- емый (%)	Выполненный	
			Год	Факт. %
1	2	3	4	5
Кровля	Кровля: замена кровли		2016	100
	Свесы: замена свесов		2016	100
	Стропильная система:			
	Чердак:			
	Покрытие ж/б:			
	Все элементы: замена кровли, свесов		2016	100
Водоотвод				
Герметиз.				
Фасад	Ремонт: Оконные заполнения:			
Балконы	Балконы:			
	Лоджии:			
	Козырьки:			
	Эркеры:			
	Все элементы:			
Стены	Ремонт: Утепление:			
Подвал				
Тех. подполье				
Тех. этаж				
Гараж стоянка (подземный)				
Места общего пользования	Вестибюли:			
	Крыльца:			
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутриподъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери:			
	Внутренняя отделка помещений:			
	Все элементы:			
Лестницы				

1	2	3	4	5
Перекр.				
Система отоп- ления	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы	100		
	Транзит питающий:			
	Чердак: замена системы	100		
	Этажи: замена системы	100		
	Вся система: замена системы в здании	100		
ГВС	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы	100		
	Транзит питающий:			
	Чердак: замена системы	100		
	Этажи: замена системы	100		
	Вся система: замена системы в здании	100		
ХВС	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы	100		
	Транзит питающий:			
	Этажи: замена системы	100		
	Внутренний пожарный водопровод: замена водопровода	100		
	Вся система: замена системы в здании, пожарного водопровода	100		
Канализ.	Тех.подполье/тех.этаж: замена системы	100		
	Этажи: замена системы	100		
	Вся система: замена системы в здании	100		

1	2	3	4	5
Мусоропр.	замена системы		2016	100
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов				
Вентиляция				
Газоходы				
Лифты				
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения				
Устройство для автоматического опускания лифта				
Система ЭС (ВРУ)				
ВКВ (второй кабельный ввод)				
АВР (автоматическое включение резервного питания)				
ППАиДУ				
Система оповещения о пожаре				
ГС				
Связь с ОДС				
Система видеонаблюдения				
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система)				
Общий вывод	Не выполнены, а выполнены непредусмотренные работы			

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	Оц. по пред. обл.	% деф. части	Оценка
1	2	3	4	5
Крыша Холодн. чердак Кровля: Рулонная 610 кв.м	Кровля: Незначительные растрескивания рулонного покрытия. По данным ОДС протечки в кв. отсутствуют.	У	10	У
	Свесы: механические повреждения на отдельных участках.	У	10	У
	Стропильная система: Отсутствует.			
	Чердак: Уплотнение утеплителя.	У	20	У
	Покрытие ж/б: волосные трещины	Р	10	Р
	Все элементы: Работоспособное состояние кровли. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Р	20	Р
Водоотвод Внутренний Материал: Черн. сталь	Незначительные краевые сколы, растрескивания отмокотки на отдельных участках. Поверхностная коррозия водопровода в тех. подполье и на чердаке.	У	25	У
Межпанельные стыки Отсутствуют				
Фасад 5233 кв.м Отделка стен: облицовка кирпичом Отделка цоколя: Облицовка Оконные заполнения: деревянные и пластиковые	Незначительные краевые сколы, выветривание раствора кладки. Загрязнение фасада и цоколя.	У	20	У
Балконы 0 шт. Лоджии: 117 шт. Козырьки: - над входами: 1 шт. - над лоджиями / балконами верхних этажей: 0 шт. - непроектные: 0 шт. Эркеры: 0 шт.	Балконы:			
	Лоджии: Незначительные краевые сколы, шелушение окрасочного слоя защитных экранов.	Р	20	Р
	Козырьки: Незначительное шелушение окрасочного слоя нижней плоскости плит козырьков. Деформация металлической обделки козырька.	Р	15	Р
	Эркеры:			
	Все элементы: Работоспособное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом и техническим обслуживанием.	Р	20	Р

1	2	3	4	5
Стены Материал: <i>Красн.кирпич</i> Теплофизические свойства: <i>Не определялись</i>	Незначительные волосные трещины.	Р	10	Р
Подвал <i>Отсутствует</i> <i>0 кв.м</i>				
Тех. подполье <i>Под всем зданием</i>	Незначительные растрескивания бетонной стяжки пола. Просадка ступеней входа. ТВР в норме.	У	20	У
Тех. этаж <i>Отсутствует</i> Местонахождение: <i>0</i>				
Гараж-стоянка (подземный) <i>отсутствует</i> Площадь: <i>0 кв.м</i> Этажность: <i>0 эт</i> Количество маш.мест: <i>0 шт.</i>				
Места общего пользования Пандусы наружные: <i>0 шт</i> Пандусы внутренние: <i>0 шт</i> Сходы-съезды: <i>0 шт</i>	Вестибюли: Незначительные дефекты отделки стен.	У	15	У
	Крыльца: незначительные растрескивания покрытия площадки входа, сколы ступеней.	У	15	У
	Пандусы наружные:			
	Пандусы внутри-подъездные:			
	Сходы/съезды:			
	Окна, двери: Рассыхание дверных переплетов.		15	У
	Внутренняя отделка помещений: Незначительные дефекты внутренней отделки.		15	У
	Все элементы: Удовлетворительное состояние элементов. Дефекты, устранимые текущим ремонтом.	У	15	У
Лестницы <i>Ж/бет.марши</i>	Краевые потертости ступеней.	Р	15	Р
Перекрытия <i>Жел.бетонные</i>	Трещины в местах сопряжения плит со стенами.	Р	10	Р

1	2	3	4	5
Система отопле- ния <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Черн.сталь</i> Приборы: <i>конвекторы</i> Терморегуляторы квартирные: <i>Отсутствует</i> АУУ (автоматизи- рованный узел управления): <i>0 шт.</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Элеваторный узел: <i>1 шт.</i> Тепловой узел: <i>0 шт.</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: глубокая коррозия трубопрово- дов, запорной арматуры. Нарушение теплоизоляции трубопроводов. Не действует запорная арматура. За год 6 аварий.	Н	30	Н
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Глубокая коррозия трубопроводов, резьбовых соединений, запорной арматуры. Замена участков труб. За год 4 аварии.	Н	30	Н
	Этажи: глубокая коррозия резьбовых соединений, под- водок. Нарушение теплоизоляции трубопроводов. За год 5 аварий.	Н	30	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в здании.	Н	30	Н
Система ГВС <i>Централизованное</i> Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Глубокая коррозия трубопро- водов. Не действует запорная арматура. За год 5 аварий.	Н	30	Н
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Чердак: Глубокая коррозия трубопроводов, запорной арматуры. Следы ремонтов. За год 5 аварий.	Н	30	Н
	Этажи: Негерметичность соединений. Нарушение теп- лоизоляции трубопроводов. Глубокая коррозия запорной арматуры, резьбовых соединений. За год 6 аварий.	Н	30	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в здании.	Н	30	Н
Система ХВС Трубопроводы: <i>Оцинк.сталь</i> ОДУУ (общедомо- вой узел учёта): <i>Имеется</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Глубокая коррозия трубопро- водов. Нарушение теплоизоляции трубопроводов. Не действует запорная арматура. За год 3 аварии.	Н	30	Н
	Транзит питающий: Отсутствует.			
	Этажи: Негерметичность соединений. Нарушение теп- лоизоляции трубопроводов. Глубокая коррозия запорной арматуры, резьбовых соединений. За год 6 аварий.	Н	30	Н
	Внутренний пожарный водопровод: Заполнен водой. Пожарные шкафы полностью укомплектованы. Глубо- кая коррозия водопровода, за год 4 аварии.	Н	30	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в здании, пожарного водопровода.	Н	30	Н

1	2	3	4	5
Канализация Материал: <i>Чугун</i> Тип стояков: <i>Открытый</i>	Тех.подполье/тех.этаж: Глубокая коррозия трубопроводов. За год 4 аварии.	Н	30	Н
	Этажи: Глубокая коррозия трубопроводов. За год 5 аварий.	Н	30	Н
	Вся система: Неудовлетворительное состояние системы в здании.	Н	30	Н
Мусоропроводы <i>На л/клетках</i> Мусорокамеры: <i>На 1 этаже</i>	Поверхностная коррозия, незначительная деформация мусороприемного оборудования.	У	15	У

Перечень и характеристика элементов	Характер и местоположение выявленных дефектов	№№ и дата последнего обследования	Специализированная орг-я	Оценка	
				Пред.	Тек.
1	2	3	4	5	6
Связь с ОДС <i>Лифтовая</i>	В работоспособном состоянии	№ 017320000141 7001484 от 05.03.2018 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Вентиляция	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система промывки и прочистки стволов мусоропроводов <i>Отсутствует</i>					
ОЗДС (охранно-защитная дератизационная система) Наличие: <i>Отсутствует</i>					
Газоходы <i>Отсутствуют</i>					

1	2	3	4	5	6
Лифты пасс.: <i>1 шт.</i> гр.пасс.: <i>1 шт.</i> в т.ч. навесные: <i>0 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Подъёмное устройство для маломобильной группы населения <i>0 шт.</i>					
Устройство для автоматического опускания лифта <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31705691741 от 15.12.2017 г.	ООО «СП ПРАКТИКА»		У
Система ЭС (ВРУ - вводно-распределительное устройство) Размещение ВРУ: <i>На 1 этаже</i> Кол-во ВРУ: <i>1 шт.</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
ВКВ (второй кабельный ввод) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
АВР (автоматическое включение резервного питания) <i>Имеется</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система ППАиДУ <i>Комплексная (ППАиДУ)</i>	В работоспособном состоянии	№ 31806636858 от 24.07.2018 г.	ООО «- ЭКОСИНТЕЗ »		У
Система оповещения о пожаре <i>Отсутствует</i>					
Система ГС Вводы: <i>Отсутствует</i> Разводка:					
Система видеонаблюдения <i>Комплексная (в подъезде + прилегающей территории)</i>	В работоспособном состоянии	н/п	н/п		У

Дополнительные данные:

1. Дефекты элементов здания, отраженные в настоящем заключении, определены при визуальном обследовании с выборочным осмотром квартир, лестничных клеток, подвального и чердачного помещений с использованием данных ОДС.
2. Паспортные данные – из базы БТИ.
3. Данные о состоянии систем инженерного обеспечения и систем, обслуживаемых специализированными организациями, указаны по информации владельца здания на день обследования.
4. Необходимо обеспечивать регулярное обследование специализированными организациями, с устранением выявленных дефектов.

Рабочая информация:**Перекрытия: Жел.бетонные****Рекомендации по утеплению стен:
Н/и (не имеется)****ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ:****Техническое состояние здания (в целом) – Работоспособное****РЕКОМЕНДАЦИИ по ремонтно-восстановительным работам в течение 5 лет:****1. При выборочном капитальном ремонте необходимо выполнить:**

- Замена систем ЦО, ГВС, ХВС, канализации в здании;
- Замена пожарного водопровода.

2. Отмеченные кодом «У» и «Р» дефекты элементов подлежат устранению при техническом обслуживании, подготовке к сезонной эксплуатации и текущем ремонте.**Директор ООО «Группа «Ю.С.Т.Э.»****Руководитель работ****Исполнитель работ****Управляющая организация ГБУ****«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАТУШКИНО»**_____
Д.С. Беневольская_____
О.М. Воробьев_____
В.Г. Алдакимов_____
Д.А. Телепнев

оп: USTE_op_1