

آزمایشگاه ریزپردازنده

تکلیف7 (کد های سه شنبه و چهار شنبه)

برای این تمرین ما یک رمز چهار رقمی در نظر میگیریم که در ابتدا با استفاده از 10 کلیدکیپد(ارقام 0 تا 9) رمز ورودی زده می شود.در صورت صحت رمز عبوری با استفاده از نرمافزار STM32CubeMonitor (روی یک نمودار مقادیر مقدار دمای محیط به وسیله سنسور LM35 و مقدار نور محیط به وسیله سنسور LED و مقدار نور محیط به وسیله سنسور LED بر روی دو Guage با بازه مناسب نمایش دهید. همچنین از یک رله و دو LED خارجی استفاده میکنیم ، بدین صورت که LED شماره 1 در حین بالا رفتن دمای محیط(شیب مثبت) روشن و حین بالا رفتن نور محیط(شیب مثبت) LED شماره 2 روشن و کاموش می باشد.

- نمایش شماره تعداد رمز های اشتباه وارد شده را روی یک نود Text دارای 5٪ نمره اضافه میباشد.
 - درون حلقه (while(1) در تابع main کدی ننویسید.
 - ماژولها را بهصورت وقفهای راهاندازی کنید.
 - از Delay و روشهای Busy waiting استفاده نکنید.

¹ https://wiki.st.com/stm32mcu/wiki/STM32CubeMonitor:STM32CubeMonitor_overview