Алгоритм работы прибором.

- 1. Отправить маркер.
- 2. Задержка 22 мс.
- 3. Очистить буфер СОМ порта.
- 4. Отправить тело команды.
- 5. Задержка 2-20 мс подбирается.
- 6. Проверить ответ.

Команды чтения

		Прочитать данные измерения
Запрос	N байта	Ответ
Нет	0	0xA5
	1	Ток ФЭУ младший байт
	2	Ток ФЭУ старший байт
	3	Сигнал 1-огоусилителя младший байт
	4	Сигнал 1-огоусилителя старший байт
	5	Сигнал 2-огоусилителя младший байт
	6	Сигнал 2-огоусилителя старший байт
	7	Сигнал 3-огоусилителя младший байт
	8	Сигнал 3-огоусилителя старший байт
	9	Напряжение батареи младший байт
	10	Напряжение батареи старший байт
	11	Автосемлер младший байт
	12	Автосемлер старший байт
	13	Температура контрольной кюветы младший байт
	14	Температура контрольной кюветы старший байт
	15	Ток заряда/разряда батареи младший байт
	16	Ток заряда/разряда батареи старший байт
	17	Данные для пульта
	18	Данные для пульта
	19	Данные для пульта
	20	Данные для пульта
	21	Если включен режим контрольных сумм: Напряжение ФЭУ - если прибор с «зеленой линией» (версия un084b и больше). Иначе: отустствует

22	Если включен режим контрольных сумм:
	Контрольная сумма.
	Иначе: отустствует

	Прочитать калибровочные параметры		
Запрос	N байта	Ответ	
0xAF	0	0xAF	
	1	Коэффициент для последнего усилителя N 3 (K=1)	
	2	Коэффициент для усилителя N 2 (К≈10), если больше 20, то прибор разделит К на 10.	
	3	Коэффициент для усилителя N 1 (К≈100)	
	4	Темновой ток (-16500) Low	
	5	Темновой ток (-16500) High	
	6	Смещение для усилителя N 3 Low	
	7	Смещение для усилителя N 3 High	
	8	Смещение для усилителя N 2 Low	
	9	Смещение для усилителя N 2 High	
	10	Смещение для усилителя N 1 Low	
	11	Смещение для усилителя N 1 High	
	12	Порог переключения Low (15001)	
	13	Порог переключения High(15001)	
	14	Калибровочный коэффициент Low (К≈260)	
	15	Калибровочный коэффициент High(К≈260)	
	16	Смещение нуля. Град. С° (10-40)	
	17	Контрольная сумма	

	Прочитать параметры пользователя		
Запрос	N	Ответ	
_	байта		
0xAE	0	0xAE	
	1	Время усреднения (1)	
	2	Время измерения нуля (20)	
	3	Время накопления (10)	
	4	Время интегрирования (120)	
	5	Нижний порог Low	
	6	Нижний порог High	
	7	Верхний порог Low	
	8	Верхний порог High	
	9	Контрольная сумма	

	Прочитать номер прибора		
Запрос	N	Ответ	
	байта		
0xA0	0	0xA0	
	1	Номер прибора 1 Low	
	2	Номер прибора 2	
	3	Номер прибора 3	
	4	Номер прибора 4 High	
	5	Контрольная сумма	

	Прочитать дату последней калибровки		
Запрос	N	Ответ	
	байта		
0xA1	0	0xA1	
	1	Char[0]	
	•••	•••	
	•••	•••	
	25	Char[24]	
	26	Контрольная сумма	

	Прочитать наработку лампы		
Запрос	N	Ответ	
	байта		
0xAD	0	0xAD	
	1	Наработка лампы 1 Low	
	2	Наработка лампы 1 High	
	3	Наработка лампы 2 Low	
	4	Наработка лампы 2 High	
	5	Контрольная сумма	

Примечание: 1. Наработка лампы DWORD. Из двух значений 1 и 2 выбирают наибольшее.

2. Наработка лампы (час)= Наработка лампы / 6.

Прочитать параметр линеаризации — B(20000-30000) Для приборов типа Light полученный от прибора В необходимо умножить на 4.

Запрос	N байта	Ответ
0xAA	Оанта	0xAA
UXAA	1	B Low
	1	D LOW
	2	B High
	3	Контрольная сумма
	3	контрольная сумма

	Прочитать регистр конфигурации прибора		
Запрос	N	Ответ	
•	байта		
0xA2	0	0xA2	
	1	Low(Язык: 1- Русский, 2-Английский, 4-Португальский)	
		Если установлен бит 0х80 поменять фазу ворот.	
	2	Бит 0 = 0 All parameters OK	
		Бит 0 = 1 All parameters is FAILED	
		Бит 1 = 0 НЕ было попытки перезаписи параметров	
		Бит 1 = 1 была попытка перезаписи параметров	
		Бит 2 = 0 Очередь НЕ переполнялась	
		Бит 2 = 1 Очередь переполнялась	
		Бит 3 = 0 Температура НЕ умножается на коэффициент	
		Бит 3 = 1 Температура УМНОЖАЕТСЯ на коэффициент	
	3	Контрольная сумма	

1. Прочитать тип приоора (Lignt; Data Logger; Computer;			
CEM,	CEM, CurrentLoop, GreenLine)		
Запрос	N	Ответ	
_	байта		
0xA7	0	0xA7	
	1	Бит 0 = 0 No Light 8 pass	
		Бит 0 = 1 Yes Light 8 pass	
		Бит 1 = 0 Компьютер НЕ разрешен	
		Бит 1 = 1 Компьютер разрешен	
		Бит 2 = 0 No Data Logger	
		Бит 2 = 1 Yes Data Logger	
		Бит 3 = 0 No CEM	
		Бит 3 = 1 Yes CEM	
		Бит 4 = 0 Yes Off Devices by Short & Break	For CEM
		Бит 4 = 1 No Off Devices by Short & Break	For CEM
		Бит 4 = 0 Yes Green Line (06/10/07)	For RA915
		Бит $4 = 1$ No Green Line $(06/10/07)$	For RA915
		Бит 5 = 0 No Light 4 pass (05/06/06)	
		Бит 5 = 1 Yes Light 4 pass (05/06/06)	
		Бит 6 = 0 No Current Loop (24/07/06)	

	Бит 6 = 1 Yes Current Loop (24/07/06)
	Бит 7 = 0 Yes M 324 (06/10/07)
	Бит 7 = 1 No M 324 (06/10/07)
2	Контрольная сумма

	Прочитать параметры клапана		
Запрос	N байта	Ответ	
0xA4	0	0xA4	
	1	Клапан выкл Low	
	2	Клапан выкл High	
	3	Клапан вкл Low	
	4	Клапан вкл High	
	5	Контрольная сумма	

Пр	очитат	гь коэффициент датчика температуры для			
	контрольной кюветы				
Запрос	N байта	Ответ			
0xA6	0	0xA6			
	1	Fractional part			
	2	Fractional part			
	3	Main part			
	4	Main part			
	5	Контрольная сумма			

	Прочитать режим прибора (08.05.03)?????			
Запрос	N	Ответ		
	байта			
0xD0	0	0xD 0		
	1	1 - StreamMode		
		2 - TimeMode		
		3 - ProtoclMode		
		4 - BigConcentrMode		
		5 - Monitoring Process		
		6 – Monitoring Ended???		
	2	Контрольная сумма		

	Записать управляющее слово						
Команда	RA915P	CEM	N байта	Ответ			
0xA5			0	Нет			
	ШИМ	ШИМ	1				
Бит 0	Вкл/выкл помпу	Не занят	2				
Бит 1	Не занят	Поджиг лампы					
Бит 2	Клапан	Контрольная кювета					
Бит 3	Не занят	Не занят					
Бит 4	Отключить прибор	Не занят					
Бит 5	Не занят	Не занят					
Бит 6	Не занят	Не занят					
Бит 7	Не занят	Отключить АРУ ФЭУ					
Контрол.	Отсутствует	Отсутствует					
Суммма							

Ответ подтверждает, что все данные прибор принял правильно.

Записать калибровочные параметры			
Запрос	N байта	Ответ	
0xBE	0	0xBE	
Коэффициент для последнего усилителя N 3 (K=1)	1	0xBE	
Коэффициент для усилителя N 2 (К≈10), если больше 20, то прибор разделит К на 10.	2		
Коэффициент для усилителя N 1 (К≈100)	3		
Темновой ток (-16500) Low	4		
Темновой ток (-16500) High	5		
Смещение для усилителя N 3 Low	6		
Смещение для усилителя N 3 High	7		
Смещение для усилителя N 2 Low	8		
Смещение для усилителя N 2 High	9		
Смещение для усилителя N 1 Low	10		
Смещение для усилителя N 1 High	11		
Порог переключения Low (15001)	12		
Порог переключения High(15001)	13		
Калибровочный коэффициент Low (К≈260)	14		
Калибровочный коэффициент High(K≈260)	15		
Смещение нуля. Град. С° (10-40)	16		
Контрольная сумма	17		

Записать параметры пользователя				
Запрос	N	Ответ		
_	байта			
0xBD	0	0xBD		
Время усреднения (1)	1	0XBD		
Время измерения нуля (20)	2			
Время накопления (10)	3			
Время интегрирования (120)	4			
Нижний порог Low	5			
Нижний порог High	6			
Верхний порог Low	7			
Верхний порог High	8			
Контрольная сумма	9			

Записать наработку лампы				
Запрос	N байта	Ответ		
0xBB	0	0XBB		
Наработка лампы 1 Low	1	0xBB		
Наработка лампы 1 High	2			
Наработка лампы 2 Low	3			
Наработка лампы 2 High	4			
Контрольная сумма	5			

Для сброса наработки необходимо записать 0 во все 4 байта.

Записать номер прибора		
Запрос	N	Ответ
•	байта	
0xBA	0	0xBA
Номер прибора 1 Low	1	0xBA
Номер прибора 2	2	
Номер прибора 3	3	
Номер прибора 4 High	4	
Контрольная сумма	5	

Записать дату последней калибровки			
Запрос	N	Ответ	
•	байта		
0xBF	0	0xBF	
Char[0]	1	0xBF	
•••	•••		
•••	•••		
Char[24]	25		
Контрольная сумма	26		

Записать параметр линеаризации – В(20000-30000)			
Запрос	N байта	Ответ	
0xB0	0	0xB0	
B Low	1	0xB0	
B High	2		
Контрольная сумма	3		

Записать регистр конфигурации прибора			
Запрос	N байта	Ответ	
0XB2		0xB2	
Low(Язык: 1- Русский, 2-Английский, 4-Португальский)	1	0xB2	
High(Версия прибор: 1-СЕМ21) ?предполагается			
Контрольная сумма	3		

8. Записать тип прибора (Light; Data Logger; Computer; CEM,				
CurrentLoop, GreenLine)	_			
Запрос		N байта	Ответ	
0xB7	Примечание	0	0xB7	
Бит 0 = 0 No Light 8 pass		1	0xB7	
Бит 0 = 1 Yes Light 8 pass				
Бит 1 = 0 Компьютер НЕ разрешен				
Бит 1 = 1 Компьютер разрешен				
Бит 2 = 0 No Data Logger				
Бит 2 = 1 Yes Data Logger				
Бит 3 = 0 No CEM				
Бит 3 = 1 Yes CEM				
Бит 4 = 0 Yes Off Devices by Short & Break	For CEM			
Бит 4 = 1 No Off Devices by Short & Break	For CEM			
Бит 4 = 0 Yes Green Line (06/10/07)	For RA915			

Бит 4 = 1 No Green Line (06/10/07)	For RA915		
Бит 5 = 0 No Light 4 pass (05/06/06)			
Бит 5 = 1 Yes Light 4 pass (05/06/06)			
Бит 6 = 0 No Current Loop (24/07/06)			
Бит 6 = 1 Yes Current Loop (24/07/06)			
Бит 7 = 0 Yes M 324 (06/10/07)			
Бит 7 = 1 No M 324 (06/10/07)			
Контрольная сумма		2	

Записать параметры клапана			
Запрос	N байта	Ответ	
0xB4	0	0XB4	
Клапан выкл. Low	1	0xB4	
Клапан выкл. High	2		
Клапан вкл. Low	3		
Клапан вкл. High	4		
Контрольная сумма	5		

4 June, 2004

Записать в ЦАП			
Запрос	N байта	Ответ	
0xC0	0	0xC0	
Номер ЦАП: 0 для ЦАП 0;	1	0xC0	
1 для ЦАП 0			
ЦАП0 Low	2		
ЦАП0 High	3		
Контрольная сумма	4		

18 Апреля 2003 г.

ALARM Level 1. Bit 1

ALARM Level 2. Bit 5

ALARM Level 3. Bit 7

21 April, 2003

Идея переконфигурирования внешних устройств

Дополнительные данные:

1. Версия конфигурации — записывается командой либо 0xB2 (старшый байтдо 256 версий), либо 0x7B(6 бит — 64 версии).

2. Во флешь памяти для каждого внешнего устройства имеется один байт, куда записывается маска конфигурации — где записанна 1 — тот бит и включает данное внешнее устройство. Конфигурацию можно записывать либо спец командой, либо из программы в соответствии с версией прибора. В программе каждое внешнее устройство может иметь свое имя н.п. "ритр" которому приписан адрес во флешь. Команда вкл/выкл (0хСА)

В программе каждое внешнее устроиство может иметь свое имя н.п. "ритр" которому приписан адрес во флешь. Команда вкл/выкл (0xCA) делает ORL/AND с маской расположенной по этому адресу. Файл un070a.asm начат, но не доделан.

14 Сентября 2006 г. Чтение / Запись параметров для Токовой петли.

Параметры токовой петли

Записать параметры для токовой петли		
Запрос	N байта	Ответ
0xE3	0	0xE3
В Low чувствительности	1	0xE3
В High чувствительности	2	
B Low величину окна вывода	3	
B High величину окна вывода	4	
В Low смещения окна вывода	5	
В High смещения окна вывода	6	
Контрольная сумма	7	

апрос	N	Ответ
	байта	
0x75	0	0x75
	1	Чувствительности В Low
	2	Чувствительности В High
	3	Величину окна вывода В Low
	4	Величину окна вывода В High
	5	Смещения окна вывода В Low
	6	Смещения окна вывода В High

7	Контрольная сумма

Параметры для зеленой линии

Прочитать смещение напряжения ФЭУ(PMT Supply Shift)		
Запрос	N	Ответ
	байта	
0x76	0	0x76
	1	B Low
	2	B High
	3	Контрольная сумма

Прочі	Прочитать чувствительность напряжения ФЭУ (PMT Supply Sensitivity)			
Запрос				
0x77	0	0x77		
	1	B Low		
	2	B High		
	3	Контрольная сумма		

Записать коэффициент датчика температуры для		
контрольной кюветы		
Запрос	N	Ответ
	байта	
0XB6	0	0XB6
Fractional part	1	0XB6
Fractional part	2	
Main part	3	
Main part	4	
Контрольная сумма	5	

Записать смещение напряжения ФЭУ(PMT Supply Shift)		
Запрос	N байта	Ответ
0xE5	0	0xE5
B Low	1	0xE5

B High	2	
Контрольная сумма	3	

Записать чувствительность напряжения ФЭУ (PMT Supply Sensitivity)		
Запрос	N	Ответ
•	байта	
0xE6	0	0xE6
B Low	1	0xE6
B High	2	
Контрольная сумма	3	

08.09.08 Исправления для команды 8: было 0хВ2, стало 0хВ7.