قسمت 1

در این قسمت می خواهیم موتور دی سی را با استفاده از pwm روشن و بچرخانیم.

عکس موتور در حال چرخش با سرعت 127:



و کد مربوط به ان:

```
PWM_Init(255);
PWM_Start(PWM_3);

void DC_motor(uint8_t speed) {
    GPIO_PinWrite(B,0);
    GPIO_PinWrite(A,1);

PWM_SetDutyCycle(PWM_3,speed);
}
```

قسمت 2:

در این سوال می خواهیم فرکانس نوسان ساز میکرو را اندازه بگیریم و آن را روی LCD نمایش دهیم:

عكس مربوط به آن:

