
Changelog

SGPA3
Sistema de Gerenciamento de Processos Automatizados



Versão Changelog 2026/286

Período: 01/09/2026 a 21/09/2026

Revisão 00

Data: 13/10/2026

Algumas aplicações mencionadas neste relatório podem não estar disponíveis no pacote de funcionalidades instaladas em seu SGPA 3.0

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

Obrigado por ser um usuário do SGPA 3.0!

Atualizamos nosso sistema com frequência para consertar bugs, melhorar o desempenho e adicionar novos recursos para possibilitar uma melhor experiência de uso e contribuir para uma gestão com maior qualidade e eficiência.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

1. SGPA3 4
1.1 Melhorias 4
1.1.1 Monit+ Condições de Operação por Faixa 4
1.1.2 Comando Online – Velocidade Máxima 8
1.1.3 Módulo – Painel CDA 11
1.1.4 Relatório PBI – Relatório Dinâmico 12
2.1 Bugs 13
2.1.1 Monitoramento – Lentidão 13
2.1.2 Mapas – Gestão de Recursos Hídricos (GRH) 14
2.1.3 Mapas – Troca de unidade/Equipamentos 14
2.1.4 Relatório PBI – Comando online e Alarmes Histórico 15
2.1.5 Relatórios PBI – Aplicação de Fertirrigação 15
2.1.6 Mapa Analítico – Fertirrigação 15
2.1.7 Cadastros – Tipo de Estação / Pluviômetro 16
2.1.8 Mapas/Monitoramento – Meteorologia 16
2.1.9 Cadastros – Alertas 17

1. SGPA3

1.1 Melhorias

1.1.1 Monit+ Condições de Operação por Faixa

Melhorias realizadas no módulo Monit+, na tela de Condições de Operação/ Gestão de Equipamentos, para aprimorar a configuração de regras e o monitoramento dos equipamentos.

Nova Condição por Faixa ("Estiver fora"): Implementado um novo operador para substituir a necessidade de múltiplas regras manuais. Agora, o sistema permite definir limites mínimos e máximos como pressão ou velocidade. O indicador visual permanece verde enquanto o valor estiver dentro da faixa aceitável e sinaliza em vermelho caso o equipamento opere fora dos limites estabelecidos.




Figura 1 – Nova condição "Estiver fora"



Figura 2 – Condição "Estiver fora"

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP




Figura 3 – Tela Editar condições - Condições das Operações

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP




Figura 4 – Condições Caminhão Canavieiro

Padronização de Campos Binários: Os parâmetros de Motor Ligado e Status de Carregamento, que antes utilizavam valores numéricos livres (0 ou 1), foram convertidos para seleções em formato de texto amigável (Ligado / Desligado e Carregando / Não Carregando), facilitando a configuração e a visualização nas legendas.

Para validar, acesse o sistema, entre no Monit+, clique no ícone para abrir o modal de Editar Condições de operação em um tipo de equipamento. Adicione ou ajuste condições utilizando os novos operadores de faixa e selecione os campos binários baseados em texto para confirmar o comportamento visual e a sinalização

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP




Figura 5 – Condições de Operação – Condições Colhedoras




Figura 6 – Condições das Operações – Colhedora Status do Carregamento

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP




Figura 7 – Condições das Operações – Colhedora Motor Ligado

Acesso em: Menu Superior > Monit+ > Gestão de Equipamentos > Editar condições > Condições das Operações

1.1.2 Comando Online – Velocidade Máxima

Melhorias realizadas para otimizar o envio de comandos online e a exibição de informações de velocidade nos equipamentos do tipo Colhedora (1) e Transbordo (2). O campo referente ao comando online "Velocidade máxima alarme, 3 dígitos" foi ajustado para aceitar valores decimais com até uma casa após a vírgula (permitindo uma parametrização mais precisa, como 111,1), alinhando-se ao comportamento já existente para colhedoras.

Adicionalmente, a tela de Configuração de Bordo foi aprimorada para garantir que os rótulos e os campos de velocidade máxima efetiva, exibam corretamente as casas decimais enviadas pelo sistema. Para validar, acesse os caminhos sugeridos e selecione um equipamento do tipo Colhedora ou Transbordo, escolha a opção "Velocidade máxima alarme, 3 dígitos" e confirme que o sistema

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

aceita e salva valores com decimais, ou verifique a exibição dos dados na tela de Configuração de Bordo.




Figura 8 – Comando online monitoramento




Figura 9 – Comando online monitoramento – Mensagem de sucesso "Comando online criado com sucesso"

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP




Figura 10 – Comando online Monit+




Figura 11 – Comando online Monit+ - Mensagem de Sucesso "Comando online enviado com sucesso"




Figura 12 – Comando Online - Menu superior

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP




Figura 13 – Comando Online - Menu superior Mensagem de sucesso "Comando online criado com sucesso"

Acesso em:

1 - Menu Superior > Comando online > Novo Comando Online > Equipamento 1 (Colhedora) e 2 (Transbordo) > Selecionar equipamento da lista > Opção a ser escolhida -> Velocidade máxima alarme, 3 dígitos.

2 - Menu Lateral > Módulos > Comando online > Novo Comando Online > Equipamento 1 (Colhedora) e 2 (Transbordo) > Selecionar equipamento da lista > Opção a ser escolhida -> Velocidade máxima alarme, 3 dígitos.

3 - Menu Superior > Monitoramento> Pop-up do Equipamento selecionado Colhedora ou Transbordo > Comando online > Velocidade Máxima Alarme 3 Dígitos

4 - Menu Superior > Monit+ > Pop-up do equipamento selecionado Colhedora ou Transbordo > Comando online >Velocidade Máxima Alarme 3 Dígitos

5 - Menu Lateral > Manutenção > Configuração de Bordo > Escolhe o equipamento 1 ou 2, seleciona "Enviar pro bordo" e atualiza

1.1.3 Módulo – Painel CDA

Melhoria de desempenho realizada no módulo CDA, para todas as abas como "Algodoeira" e "PBI", para solucionar a lentidão excessiva e falhas de exibição ao consultar períodos superiores a um dia. A consulta foi otimizada para buscar apenas o intervalo mínimo necessário de dados em vez de um período fixo de seis meses, e a função de rastreabilidade foi aprimorada para evitar a leitura integral de registros, substituindo o processo por um filtro direto. Com essas modificações, o tempo de carregamento e resposta da tela foi drasticamente reduzido de mais de 2 minutos para aproximadamente 15 segundos. Para validar, acesse o módulo CDA, selecione a aba desejada, aplique um filtro com um período maior que um dia e confirme que os dados são exibidos com rapidez e sem travamentos.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP




Figura 14 – Abas do Painel CDA - Algodoeira

Acesso em: Menu Superior > Painel CDA > Todas as Abas

Acesso em: Menu Lateral > Relatórios > PBI > Certificado Digital de Algodão

1.1.4 Relatório PBI – Relatório Dinâmico

Melhoria implementada no Relatório Dinâmico do PBI para disponibilizar a métrica de Aproveitamento de Jornada (%) para a Vertical Perenes. A nova métrica foi integrada e disponibilizada como opção de seleção para análise tanto nas abas de Tabela quanto de Gráfico. Para validar, acesse o sistema pelo caminho Relatórios > PBI > Relatório Dinâmico, selecione o relatório desejado e confirme que a opção de Aproveitamento de Jornada está disponível para filtragem e visualização dos dados.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP




Figura 15 – Relatório Dinâmico – Aba Tabela




Figura 16 – Relatório Dinâmico – Aba Gráfico

Acesso em: Menu Lateral > Relatórios > PBI > Relatório Dinâmico

2.1 Bugs

2.1.1 Monitoramento – Lentidão

Ajustes realizados no SGPA para otimizar o tempo de carregamento inicial do sistema e da tela de Monitoramento Online. O processamento foi aprimorado,

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

eliminando a lentidão ao abrir o ambiente e agilizando a visualização de frotas de grande porte. Para validar, acesse o SGPA, realize o login e abra o Monitoramento Online para verificar a rapidez no carregamento completo da tela e dos ativos.

Acesso em: Menu Superior > Monitoramento

2.1.2 Mapas – Gestão de Recursos Hídricos (GRH)

Ajuste realizado no cálculo do Balanço Hídrico no SGPA, onde a consulta de dados estava somando incorretamente as informações de todos os setores hídricos cadastrados, incluindo aqueles que já estavam inativos. Com a correção aplicada, o sistema passou a considerar apenas os setores ativos, normalizando os volumes de chuva e eliminando distorções nos relatórios.

Acesso em: Menu Superior > Mapas > GRH > Balanço hídrico

2.1.3 Mapas – Troca de unidade/Equipamentos

Ajuste aplicado para resolver uma falha que impedia o carregamento dos equipamentos na tela de Mapas ao trocar de unidade utilizando o acesso tradicional por usuário e senha. O sistema estava aplicando uma regra de verificação incorreta após a troca, fazendo com que o painel continuasse vinculado à unidade anterior e não exibisse as informações atualizadas. Com o ajuste, a alternância de unidade foi corrigida, garantindo que os dados, mapas e equipamentos da nova unidade sejam carregados normalmente. Para validar, acesse o sistema com um login tradicional, utilize o menu lateral para trocar de unidade e confirme no mapa analítico se as informações e os maquinários da nova unidade aparecem corretamente.

Acesso em: Menu Superior > Mapas > Analítico > Detalhes do equipamento > Menu lateral (Unidade) > selecionar outra unidade

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

2.1.4 Relatório PBI – Comando online e Alarmes Histórico

Ajuste aplicado para resolver falhas e divergências no cálculo do tempo acionado dos alarmes históricos (como o alarme de velocidade) exibidos nos relatórios de BI. O sistema apresentava inconsistências no acumulado de horas diárias — exibindo somatórias superiores a 24 horas ou tempos muito superiores aos verificados nos rastros reais dos equipamentos. Com a alteração, foi implementada uma nova rotina de processamento com maior detalhamento dos dados de monitoramento e integração otimizada com a função do BI. Para validar, acesse o relatório de alarmes no sistema, aplique um filtro diário ou por frota/unidade e confirme se a contagem do tempo de duração dos alarmes corresponde fielmente ao histórico de rastros dos maquinários.

Acesso em: Menu Lateral > Relatórios > PBI > Comandos Online e Alarmes > Alarmes

2.1.5 Relatórios PBI – Aplicação de Fertirrigação

Ajuste aplicado no Relatório PBI de Aplicação de Fertirrigação para resolver falhas na gravação dos dados da tabela de status para os equipamentos de Trator e Hidroroll, que resultavam na exibição incorreta do valor "-1 * NÃO DEFINIDO *" (comportado como valor máximo) no campo de fazenda/talhões. Com a correção na forma como a gravação é realizada, o relatório passa a exibir corretamente as informações de origem. Além disso, foi realizado um ajuste no processamento da lâmina para corrigir inconsistências temporárias.

Acesso em: Menu Lateral > Relatórios > PBI > Relatório de Aplicação de Fertirrigação

2.1.6 Mapa Analítico – Fertirrigação

Ajuste aplicado no Mapa Analítico e nos Relatórios PBI de Aplicação de Fertirrigação para resolver falhas que impediam a exibição de IDs de aplicação (em

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

equipamentos tipo Carretel). O problema ocorria devido às limitações no tempo de busca e travamentos no processamento prévio de irrigações superior a 24 horas.

Com a ampliação do período de busca e a otimização das rotinas de processamento, a exibição dos dados foi normalizada. Para validar, acesse o mapa analítico ou o relatório de fertirrigação e confirme se as informações são exibidas corretamente.

Acesso em: Menu Superior > Mapas > Analítico

Acesso em: Menu lateral > Relatórios > PBI > Relatório de Aplicação de Fertirrigação

2.1.7 Cadastros – Tipo de Estação / Pluviômetro

Ajuste aplicado na tela de cadastro de Tipo de Estação / Pluviômetro para resolver uma falha de carregamento que impedia a listagem dos equipamentos (como a frota de teste). Com a correção, foi reestabelecido o carregamento normal das informações.

Acesso em: Menu Lateral > Cadastros > Equipamentos > Tipo de Estação/Pluviômetro.

2.1.8 Mapas/Monitoramento – Meteorologia

Ajuste aplicado no processamento de dados meteorológicos para corrigir uma falha que causava atrasos na atualização das informações de chuva dos pluviômetros. O problema ocorria devido a um erro na rotina de processamento, o que gerava travamentos e atrasos no monitoramento em tempo real. Com a correção, o fluxo de dados foi normalizado, garantindo a exibição ágil e precisa das informações de precipitação.

Acesso em: Menu Superior > Mapas > Meteorologia > Mapas Climáticos> Selecione o Período> Dados > Acúmulo de chuva

Acesso em: Menu Superior > Monitoramento > Equipamento Online > Pluviômetro

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

2.1.9 Cadastros – Alertas

Ajuste aplicado para corrigir a exibição de dados no campo de valores e propriedades de operações para o tipo de equipamento “53 - Caminhão de Vinhaça”. O problema ocorria devido a ausências de vínculos cadastrais corretos para essa categoria de maquinário, o que fazia com que o sistema exibisse valores incorretos ou em branco (como “undefined”). Com a correção, todos os vínculos de propriedades e descrições de operações foram devidamente atualizados, restabelecendo a listagem correta das informações para a criação de alertas e relatórios. Para validar, acesse o sistema, selecione um Caminhão de Vinhaça, em tipo de informação marque Monitoramento Online e confirme se os códigos e valores de operações aparecem normalmente nos campos correspondentes.

Acesso em: Menu Lateral > Cadastros > Alertas > Condição da Expressão > Novo

Em caso de dúvidas ou demais esclarecimentos entre em contato conosco através do e-mail suporte@solinftec.com.br ou ligue +55 18 3622 2270.

+55 (18) 3622-2270
Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP