

注塑机操作手册

第一章 设备概述

1.1 设备简介

HTF1200型卧式注塑机是本公司主力生产设备，采用伺服电机驱动和双缸注射系统，适用于热塑性塑料的精密成型加工。

1.2 主要技术参数

- * 螺杆直径：80/90/100 mm
- * 最大锁模力：1200 吨
- * 注射压力：180 MPa

第二章 操作流程

2.1 开机前检查

- 检查液压油位是否在油标中位以上。
- 确认冷却水阀门已打开，水压在0.3-0.5MPa。
- 检查安全门行程开关是否灵敏。

2.2 正常启动步骤

- 合上主电源开关，控制面板亮起。
- 启动液压泵电机，检查运转方向是否正确。
- 设置料筒各段加热温度，等待升温至设定值（约30分钟）。