

# PROCLAIM <sup>™</sup> EC

Однокомпонентная (!) диазо-фотополимерная эмульсия по революционной RD-технологии от компании ULANO; непревзойденная широта экспонирования, устойчивость к сольвентам и смывкам, легкость регенерации.

# PROCLAIM <sup>™</sup> EC

Изготовленная по революционной RD-технологии, PROCLAIM <sup>ТМ</sup> EC – однокомпонентная, готовая к применению диазо-фотополимерная эмульсия. Теперь не требуется растворять диазо-компонент в воде, смешивать его с эмульсией и ждать, пока пройдет дегазация. PROCLAIM <sup>ТМ</sup> EC обладает широким спектром экспонирования и легкостью регенерации, даже если эмульсия была недоэкспонирована и форма использовалась с агрессивными красками и растворителями.

Высокий процент содержания твердых веществ (37%) обеспечивает хорошее сцепление эмульсии с сеткой, а также быстрое высыхание форм. Эмульсия PROCLAIM <sup>ТМ</sup> EC – синего цвета; она устойчива к любым сольвентным, пластизольным краскам, а также к водосодержащим УФ-краскам. PROCLAIM <sup>ТМ</sup> EC идеально подходит для применения в графическом, текстильном и индустриальных сегментах трафаретной печати.

## <u>Техническая информация и советы по применению:</u>

#### **ИНСТРУКЦИЯ**

# Этап 1: ПОДГОТОВКА СЕТКИ

При использовании сеток с уже обработанной поверхностью, требуется только обезжирить ткань с помощью разбавленного концентрата Screen Degreaser Concentrate 1:50 или Magic Mesh Prep. (Шерохование сетки — опциональная процедура для новой сетки с необработанной поверхностью. Эта процедура увеличивает поверхностную адгезию сетки для большей механической прочности трафарета, благодаря этому возрастает тиражестойкость формы. Шерохование и обезжиривание могут быть выполнены одновременно с использованием комбинированного продукта Ulanogel 23.) Обезжириватель Magic Mesh Prep одновременно является смачивающим агентом, удерживающим воду в ткани, и антистатиком. На сетки, обработанные Magic Mesh Prep, впоследствии легче наносится эмульсия (обеспечивается более ровный слой), а во время печати облегчается процесс краскопереноса.

# Этап 2: СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ

Эмульсия PROCLAIM <sup>ТМ</sup> EC – однокомпонентный продукт, который не нуждается в сенсибилизации. Все процедуры по работе с PROCLAIM <sup>ТМ</sup> EC должны проходить в помещениях при безопасном желтом освещении.

#### Этап 3: НАНЕСЕНИЕ НА СЕТКУ

Метод 1: Нанесите один слой эмульсии на печатную сторону, потом один слой на ракельную сторону. Тщательно высушите трафарет в горизонтальном положении, печатной стороной вниз.

Метод 2: Нанесите два слоя на печатную сторону и два слоя на ракельную сторону, «мокрым по мокрому». Поле каждого слоя поворачивайте трафарет на 180°. Тщательно высушите трафарет в горизонтальном положении, печатной стороной вниз.

Метод 3: Следуйте Методу 2. Затем, после высыхания трафарета (сушить в

# Техническая информация



горизонтальном положении, печатной стороной вниз), нанесите два дополнительных слоя на печатную сторону, «мокрым по мокрому».

#### Этап 4: СУШКА ТРАФАРЕТА

При использовании Методов 2 и 3 по нанесению эмульсии, очень важно тщательно высушить ТПФ в горизонтальном положении <u>печатной стороной вниз</u>, при комнатной температуре в помещении, свободном от грязи и пыли. Для ускорения сушки можно использовать нагреватель. При использовании промышленной сушки, сушить трафарет необходимо теплым, отфильтрованным воздухом, <u>температурой не выше 40 ° С</u>. При возможности используйте осущитель воздуха.

#### Этап 5: РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ ЭКСПОНИРОВАНИЯ

Воспользуйтесь Основной таблицей экспонирования (см. ниже).

Основное время экспонирования X Факторы, влияющие на экспонирование = Приблизительное время экспонирования.

Используйте калькулятор экспонирования **Ulano Exposure Calculator** или полутоновой клин (Этап 6) для определения оптимального времени экспонирования.

# Этап 6: СТУПЕНЧАТЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ КЛИН

Определите пять значений экспозиций – примерное время экспонирования, два значения больше этого времени и два значения меньше. Прикрепите тестовое позитивное изображение к сетке. Проэкспонируйте трафарет в течение самого короткого определенного ранее времени экспонирования. Закройте 1/5 часть позитива и проэкспонируйте трафарет столько времени, сколько необходимо, чтобы достичь следующего самого короткого определенного ранее времени экспонирования. Повторяйте процедуру до тех пор, пока не будут достигнуты все пять значений экспозиции. Сделайте отпечаток с полученной формы и сравните его с тестовым изображением. Оптимальное время экспонирования определяется по следующим признакам:

- Отсутствуют неровные края печатных элементов и изменение цвета эмульсионного слоя.
- Эмульсия на ракельной стороне твердая и «не мылится».
- Отпечаток воспроизводит тестовый оригинал с требуемым уровнем разрешения.

Источник света	Способ №1	Способ №2	Способ №3
Газоразрядная			
лампа			
110 amp	32 сек	95 сек	127 сек
Металлогалоидная			
лампа			
1 кВт	50 сек	145 сек	190 сек
2 кВт	25 сек	73 сек	95 сек
3 кВт	17 сек	48 сек	63 сек
4 кВт	13 сек	36 сек	48 сек
5 кВт	10 сек	29 сек	38 сек
Импульсный ксенон			
2 кВт	136 сек	404 сек	548 сек
8 кВт	34 сек	101 сек	137 сек
Ртутно-паровая			

# Техническая информация



лампа			
2 кВт	33 сек	99 сек	133 сек
Флуоресцентные			
лампы*			
40 BT	4 мин	10 мин	н/д

<u>Прим.</u> Для данной таблицы использовалось ТПФ с белой полиэфирной сеткой №120. Расстояние от лампы до стекла 1 метр.

Рассчитать приблизительное время экспонирования можно, используя таблицу и поправочные коэффициенты, перечисленные ниже, путем перемножения всех релевантных значений:

## Поправки на дистанцию:

0.5  M = 0.25	1,1M = 1,21
0.6M = 0.36	1,2M = 1,44
0.7  M = 0.49	1,3M = 1,69
0.8M = 0.64	1,4м = $1,95$
0.9м = $0.81$	1,5M = 2,25
1.0  M = 1.00	1.8 м = 3.20

#### Поправки на сетку:

Сталь = 2,0 - 4,0

Окрашенная ткань = 1,5 - 2,0

Грубее, чем 120 = 1,1 - 2,0

Тоньше, чем 120 = 0.7 - 0.9

Высокая температура и влажность в рабочем помещении: 1,3 - 1,8

#### Этап 7: ПРОЯВКА

После экспонирования смочите обе стороны трафарета мягкой струей холодной воды. Затем промывайте печатную сторону сильной струей воды до тех пор, пока не очистятся печатные области. Слабым напором воды промойте обе стороны трафарета, чтобы очистить ракельную сторону от незатвердевшей эмульсии и пока не останется пузырьков и пены.

Промокните излишки воды с печатной стороны незапечатанной газетной бумагой.

#### Этап 8: РЕТУШИРОВАНИЕ

<u>Вариант 1.</u> Перед сушкой и экспонированием трафарета, используйте остатки эмульсии в кювете для блокирования открытых областей печатной формы.

<u>Вариант 2.</u> Для красок, не содержащих воду, после экспонирования и проявки, высушите трафарет. Нанесите ретуши **Screen Filler No. 60**, или **Extra Heavy Blockout No. 10**.

<u>Ретуширование точечных проколов. Вариант 1.</u> Используйте остатки эмульсии и проэкспонируйте форму повторно.

<u>Ретуширование точечных проколов. Вариант 2.</u> Для красок, не содержащих воду, используйте ретуши **Screen Filler No. 60**, или **Extra Heavy Blockout No. 10**, разбавленные водой.

<sup>\*</sup>Время экспонирования приведено для нефильтрованного «черного» света и расстояния 10-15см. Для фильтрованного «черного» света и флуоресцентных ламп «дневного» освещения следует как минимум удвоить время экспонирования.

# Техническая информация



## Этап 9: УДАЛЕНИЕ ЭМУЛЬСИИ

Удалите остатки краски с формы, используя универсальную смывку **Ulano Presswash**. Для того, чтобы облегчить удаление остатков краски и сольвента, которые могут затруднить удаление эмульсии, используйте какой-нибудь из обезжиривателей **Screen Degreaser**.

Нанесите отслаиватель эмульсии Stencil Remover Conc 1:50 или Strip-Matic CF 1:20 на обе стороны трафарета. Не позволяйте отслаивателю высыхать на сетке. Промойте трафарет под сильным напором воды. Используйте, если это необходимо, средства Actighost Rapid Gel или Ghost Remover Paste совместно с Ghost Remover Advance, или очистителями SV61 либо SV8 для удаления остаточных изображений.

Хранение: 18 месяцев

Хранение трафаретов с нанесенной эмульсией: 4 недели (при 20-25С в полной темноте)