10 Soluciones Grandes

para la AW 55-50

Pidieron ayuda para resolver problemas con las **Aisin Warner 55-50SN - Sonnax Cumple!**

1. **59947-21K** (4 Pequeños y 1 Grande*) **Tapones Finales con O-Ring**

Ayuda solucionar:

- Engranes de avance retrasados
- Baja presión SLT, Quejas de cambios 2-3 (*Los tapones grandes entran en el orificio B4 si no se usa el kit -26K)

2. **59947-12K**

Válvula reguladora de presión (sobremedida) v válvula de refuerzo

Ayuda solucionar:

- Engranes retrasados y reversa brusca
- Deslizamiento de TCC

3. **59947-07K** Válvula principal de

refuerzo con buje

Ayuda solucionar:

- Deslizamiento en marcha atrás
- Cambios flojos

4. 59947-26K

Válvula de liberación B4



Ayuda solucionar:

- Queias de cambios 2-3, 3-2
- Neutral 3-2

5. **59947-16K** Válvula reguladora secundaria v resorte

Ayuda solucionar:

- Sobrecalentamiento del fluido, bujes y el convertidor
- Engranes de marcha atras bruscos



Mas información esta disponible en la página web de Sonnax. www.sonnax.com







6. 59947-LPC

Ayuda solucionar:

7. **59947-09K**

Ayuda solucionar: • Deslizamiento de TCC

Baja presión SLT

Pistón del Acumulador LPC

• Baja presión en la línea y del convertidor

moduladora del solenoide

• Engranes de avance retrasados

Cápsula de la válvula

Válvula y buje reveladora del solenoide

Ayuda solucionar:

- No aplicación del TCC
- Baja presión de aceite modulador del solenoide

59947-01K

Válvula y buje de control de reveladora

Ayuda solucionar:

- Falta de aplicación de TCC
- Ciclado de TCC

10. **59947-03K**

Válvula v buje control de lockup

Ayuda solucionar:

- Deslizamiento excesivo de TCC
- Cambios bruscos



Automatic Drive . P.O. Box 440 . Bellows Falls, Vermont 05101-0440 USA 800-843-2600 • 802-463-9722 • F: 802-463-4059 • www.sonnax.com • info@sonnax.com

©2010 Sonnax Industries, Inc



El 59947-12K requiere el uso del kit de herramientas F-59947-TL12, 59947-26K requiere F-59947-TL26, y el 59947-16K el F-59947-TL16. Todos requieren el VB-FIX.