主要症状

温度敏感或不稳定的换档

其它症状:

- 从2档启动:
- 2-3 换档来回窜动;
- 无3档:
- 无 4 档:
- 没有硬阳极电镀的替 换阀

原因

阀被磨坏,并且被卡在 阀孔内。

解决方案

索奈克斯的这些换档阀都经过硬阳极电镀表面处理,并且带有环形凹槽以消除阀表面的磨损,并减少卡阀的发生。

4T65-E 换档阀

零件号: 84754-36K

1 个 2-3 换档阀

零件号: 84754-37K

1个3-2降档阀

零件号: 84754-38K

1个3-4换档阀

零件号: 84754-39K

1个4-3降档阀



索奈克斯®零件综述

4T65-E 的这些换档阀容易被表面磨损/拉伤,并引起间歇性的卡阀。如果阀体中的这些换档阀是未被阳极电镀的铝阀,强烈建议用索奈克斯的经硬阳极电镀的替换阀来更换。这些替换阀可以直接放入阀体,不需要任何机加工。

产品特色 & 优势:

- 索奈克斯阀使用了硬阳极电镀以降低表面磨损和摩擦阻力。
- 这些阀带有环形凹槽从而能更好的使阀在中心定位,降低因为偏载而引起的卡阀。



可以节省150美圆的油路板替换成本。

sonnax