## 爱信 TF-81SC(福特 AWF21, 马自达 AW6A-EL) 阀体修复方案

- 1. 39741-14K,2个位置 蓄压器活塞修包 帮助解决:
- 节气门信号油压减弱
- 电磁阀供油压力减弱
- 2. 15741-14K , 5 个位置 蓄压器活塞修包 帮助解决:
- 入档延迟
- 各前进档打滑
- 离合器/制动带烧坏
- 3. 39741-18K,2个位置 电磁阀调制阀修包 帮助解决:
- 故障码 P0734, P0735, P0729
- 降档打滑或冲击
- 4/5/6 档稳定驾驶时打滑
- 4. 15741-29K, 锁止控制阀修包 *帮助解决:*
- 滑行或轻加速时引擎转速波动
- 降档冲击
- ATF 过热
- 5. 15741-25K, C1 离合器控制阀
- 6. 39741-05K, C2 离合器控制阀
- 7. 39741-08K, C3 离合器控制阀 C1, C2, C3 修包帮助解决:
- 升档打滑或降档冲击
- 离合器重叠过度,离合器受损
- 油压控制超出范围,出现故障码



- 8. 39741-22K B1 制动带控制阀修包 *帮助解决:*
- 降档冲击
- 1-2, 2-3, 5-6 升档打滑
- 3-2, 2-1, 6-5 滑行降档不顺
- 9. 39741-01K 主调压阀&增压阀修包 帮助解决:
- 倒档油压过高
- ATF 和变扭器摩擦片过热
- 杯士磨损失效
- 10. 39741-11K 次级调压阀修包 *帮助解决:*
- ATF, 杯士, 变扭器过热
- 倒档接合冲击
- 锁止打滑/转速波动
- 11. 15741-35K, 5个9mm小号 15741-36K, 5个11mm大号 阀体端塞 帮助解决:
- 由于油压泄漏导致的各种换档 故障



所有这些零件(除了端塞和蓄压器活塞)都需要使用专用铰刀工具和 阀体夹具 VB-FIX(15741-11K 只需要铰刀而不需要 VB-FIX)。



注:端塞适用于多个位置。