

爱信 TF-80SC (VOLVO, SAAB, OPEL, 路虎, GM 君威 2. OT) 阀体修复方案

- 1. 15741-25K C1 离合器控制阀修包
- 2. 39741-05K C2 离合器控制阀修包
- 3. 39741-08K C3 离合器控制阀修包 C1. C2. C3 修包帮助解决:
- 升档打滑或降档冲击
- 离合器重叠过度,离合器受损
- 油压控制超出范围, 出现故障码
- 4. 39741-22K B1 制动带控制阀修包 帮助解决:
- 降档冲击
- 1-2, 2-3, 5-6 升档打滑
- 3-2, 2-1, 6-5 滑行降档不顺
- 5. 39741-01K 主调压阀&增压阀修包 帮助解决:
- 倒档油压过高
- ATF 和变扭器摩擦片过热
- 杯士磨损失效
- 6. 15741-29K 锁止控制阀修包 帮助解决:
- 滑行或轻加速时引擎转速波动
- 降档冲击
- ATF 过热





所有这些零件(除了端塞和蓄压器活塞)都需要使用专用铰刀工具和 阀体夹具 VB-FIX(15741-11K 只需要铰刀而不需要 VB-FIX)。



7. 15741-14K, 5个位置

- 8. 39741-11K 次级调压阀修包 帮助解决:
- ATF, 杯士, 变扭器过热
- 倒档接合冲击
- 锁止打滑/转速波动
- 9. 39741-18K, 2个位置 电磁阀调制阀修包 帮助解决:
- 故障码 P0734, P0735, P0729
- 降档打滑或冲击
- 4/5/6 档稳定驾驶时打滑
- 10. 15741-35K, 5个9mm 小号 15741-36K, 5个11mm 大号 阀体端塞 帮助解决:
- 由于油压泄漏导致的各种换档 故障



注:端塞适用于多个位置。