¿5R55W/S Fuera de control? ¡Sonnax tiene la respuesta!

1. 56947J-05K

Válvula de Control del TCC en Sobremedida

Ayuda Solucionar:

- Deslizamiento excesivo del TCC
- Código 741
- Se deshace la pasta de TCC
- Sobrecalentamiento del convertidor

Nota: Requiere la herramienta F-56947J-TL2 v el dispostivo VB-FIX.





Ayuda Solucionar:

- Deslizamiento excesivo del TCC
- Código 741 y 1783
- Sobrecalentamiento de la transmisón

Nota: Requiere la herramienta F-56947J-TL15 y el dispostivo VB-FIX.

Hay seis kits de Sonnax que le permiten reparar las quejas mas comunes en el cuerpo de válvulas y restauran el control de la presión.

5. 56947J-19K *Dos Lugares



Válvula y Buje Modulador VFS

Ayuda Solucionar:

- Quejas de presión
- Baja presión en la línea
- Deslizamiento de cambios ascendentes

Nota: Requiere la herramienta F-56947J-TL19 y el dispositivo VB-FIX.

6. 56947J-09K



Buje Regulador de Presión y Clip

Ayuda Solucionar:

- Acoplamientos retrasados
- Alta presión en la línea en reversa
- Cambios suaves

Nota: Requiere la herramienta 56947J-TL9



- 3. 56947J-03K Relación aumentada
- 4. 56947J-01K Relación original Válvula de Émbolo y Buje

Válvula de Émbolo y Buje Modulador del TCC

Ayuda Solucionar:

- Alto deslizamiento de RPM del TCC
- Códigos de deslizamiento
- Alta temperatura del fluido



Mas información esta disponible en www.sonnax.com



