
Sonnax Resuelve los Códigos de su Guerpo de Válvulas 4T65-E

¿Confundido por los codigos P0741 o P1811? legiceuquer est eneir xismouch



Válvula de Refuerzo Para el Servo de Marcha Atrás o de Avance (Sobremedida)

Ayuda Solucionar:

- Acoplamientos retrasados
- Golpe en cambios 1-2
- Baja presión en marcha atrás

Nota: Requiere la herramienta 84754-TL2

6. 84754-38K Cambio 3-4 **84754-39K** Cambio descendente 4-3

7. **84754-36K** Cambio 2-3

84754-37K Cambio descendente 3-2


Válvulas de Cambios

Ayuda Solucionar:

- Cambios sensibles a la tempertaura o cambios erráticos
- Cambios de vaíven 2-3
- Falta de 3ra o 4ta

8. 84596-02K





Ayuda Solucionar:

- Código 1811
- Deslizamiento del TCC

Nota: Requiere la herramienta F-84596-TL y el dispositivo VB-FIX.



8. Se encuentra en el canal fundido.



1. 84754-30K

Válvula v Buie de Refuerzo

Ayuda Solucionar:

- Acoplamientos bruscos en marcha atrás
- Cambios ascendentes suaves
- Baja presión en la línea, en avance o marcha atrás

2. **84754-44**

Válvula Señal del Convertidor (Sobremedida)

Ayuda Solucionar:

- Código 1811
- Pobre incremento de presión en la línea
- Condiciones de deslizamiento/vibraciones

Nota: Requiere la herramienta 84754-TL44

3. **84754-43K** Tamaño Original **84754-50K** Sobremedida

Válvula de Aplicación del TCC

Ayuda Solucionar:

- Código 741
- Falta de lockup
- Sale de lockup cuando caliente

Nota: 84754-50 Requiere la herramienta 84754-TL50 y el dispositivo VB-FIX.

84754-34K

Válvula Reguladora de la Aplicación del TCC

Ayuda Solucionar:

- Deslizamiento del TCC
- Código 741

Nota: Requiere la herramienta 84754-TL3



Automatic Drive • P.O. Box 440 • Bellows Falls, Vermont 05101-0440 USA 800-843-2600 • 802-463-9722 • F: 802-463-4059 • www.sonnax.com • info@sonnax.com