RE5R05A

PARTE NOS. 63741-20K, F-63741-TL13

QUEJA

Cambios dañados y códigos relacionados

Causa

Desgaste severo en el orificio de la válvula de control del acumulador.

Corrección

Rimas el orificio e instalar la cubierta resistente al desgaste Sonnax y reemplasar el ensamble de la válvula. Seleccionar e instalar uno de los resortes calibrados, y terminar con el tapón más grande.

Kit de Válvula de Control del Acumulador

63741-20K



Gris

- 1 Válvula de Control del Acumulador1 Cubierta del Válvula del Acumulador
- 1 Resorte
- 1 Resorte Amarillo
- 1 Tapon


F-63741-TL13

- 2 Rimas
- 1 Pasador Guía
- 1 Adaptador para Rima



Nota: Ajusta Nissan, Infinity RE5R05A y Kia A5SR1/A5SR2.

Kit de Herramientas F-63741-TL13 tambien puede ser usado para los kits 83741-13K y 63741-17K.



Resumen de Parte


Desgaste severo del orificio de la válvula de Control de Acumulador que resulta en fuga de presión del aceite del acumulador que compromete la secuencia de los cambios y los afecta, resultando en quejas de cambios dañados. El kit **63741-20K** de válvula de Control del Acumulador restaura la presión correcta del aceite del acumulador, salvando los cuerpos de las válvulas.

Características y Beneficios

- La válvula Sonnax esta recubierta con una cubierta endurecida de aluminio anodizado que provee resistencia al desgaste.
- La cubierta Sonnax está fabricada de una aleación de aluminio altamente resistente al desgaste.
- Dos resortes a escoger son incluidos para una calibracón adecuada.

Usted nececita esto si...

La Prueba de Aire Mojado o la Prueba de Vacío, si cualquiera de las pruebas muestra como resultado una fuga. Una Prueba de Vacío debe mantener el mínimo de 14" o 18" como está señalado.



Prueba de Vacío =

Prueba de Aire Mojado =





©2010 Sonnax Industries, Inc.

63741-20K Rev:-, 63741-20K 03-05-10