E40D 4R100 '89 Y POSTERIOR

PARTE NO. 36744-01

QUEJA OHEJAS SECI

QUEJAS SECUNDARIAS

Causa

El anillo de seguro original no tiene mecanismo para mantenerse en su posición, suele moverse y sale de la ranura.

Corrección

El anillo de seguro de Sonnax se mantiene sujeto en la ranura y no sale.


Anillo de Seguro de Sobremarcha Espiral

36744-01

1 Anillo de Seguro de Sobremarcha Espiral

El anillo de seguro sobremarcha sale de la ranura

E4OD, perdida de sobremarcha • 4R100, fallo catastrófico



Resumen Por Parte de Sonnax

Los anillos de seguro originales de Ford se mueven y salen de la ranura causando fallas. El anillo de seguro de Sonnax se mantiene sujeto en su posición.

Características:

- El diseño permite que las orejas se mantengan sujeto en su posición.
- El anillo de seguro no se expande: se mantiene en su posición

