

## Müşteri ifadesi / Atölye tespitı

### Müşteri şikayetisi:

- Ambiyans aydınlatması hafif bir titreşim oluşturuyor. Bu durum geçici olarak meydana gelmektedir.

### Atölye tespitı:

- Şikayete konu olan semptom geçici olarak tespit edilmektedir.

### NOT

Şikayeti tam olarak tanımlamak için ekli video dosyalarını dikkate alın.

### Dokümana ait geçmiş veriler:

İşlem No./Revizyon numarası:	Değişiklik tipi:
2076363/1	İlk Yayın

### NOT

Eğer revizyon sadece teknik servis bülteninin (TPI) başlığındaki verilerle sınırlıysa bu durumda tablo içeriği değişmez.

### Teknik açıklama

---

### Seri uygulama

---

### Önlem



BİLGİ >> ONARIMI durdurun.

Onarımı durdurun. Herhangi bir onarım önlemi gerçekleştirilmeyin.

Buna karşın şikayetler, kontrol aşamasındadır.

### NOT

Şu anda bu şikayet için bir çözüm mevcut değildir. Uygun bir onarım mevcut olduğunda normal kanallar üzerinden bilgilendirileceksiniz.

### Faturalandırma Bilgileri

### NOT

Bu nedenle parçaların onarımı veya değişimi önerilmez ve bu tarz bir uygulama talimata aykırı olarak kabul edilecektir.