

## Müşteri ifadesi / Atölye tespiti

### Müşteri şikayetisi:

- Çok fonksiyonlu direksiyon simidindeki kumanda elemanları (bkz. Resim 1, kırmızı daire) üzerinden gösterge panelinin sol alanında bulunan (bkz. Resim 1, kırmızı dikdörtgen) menü seçilmeye çalışırken seçim korunmuyor ve otomatik olarak gösterge panelinin orta alanına atılıyor (bkz. Resim 2, kırmızı kare).



Resim 1: Gösterge paneli sol alanının ve çok fonksiyonlu direksiyon simidindeki kumanda elemanlarının örnek görünümü



Resim 2: Gösterge paneli orta alanının örnek görünümü

### Atölye tespiti:

- Şikayete neden olan durum tespit edilebiliyor.

### Dokümana ait geçmiş veriler:

İşlem No./Revizyon numarası:	Değişiklik tipi:
2073882/1	İlk yayın

#### NOT

Eğer revizyon sadece teknik servis bülteninin (TPI) başlığındaki verilerle sınırlıysa bu durumda tablo içeriği değişmez.

### Teknik açıklama

- Yukarıda açıklanan semptom, seçim sırasında fren pedalına basıldığında meydana geliyor (seçim korunmuyor ve otomatik olarak gösterge panelinin orta alanına atılıyor). Gösterge paneli sol alanı seçiminin korunması için fren pedalına basılmamalıdır.

### Seri uygulama

- - -

### Önlem



NOT

Herhangi bir onarım önlemi uygulamayın. Açıklanmış olan davranış, teknolojinin mevcut durumuna uygunluk göstermektedir. Söz konusu olan, teknik-yapısal bir tasarım özelliğidir.

## Faturalandırma Bilgileri



NOT

Bu nedenle parçaların değişimi önerilmemektedir ve değiştirilmesi halinde ise yetkisiz değişim olarak değerlendirilebilir.

## Müşteri bilgisi



NOT

Müşteriyi "Teknik arka plan" kapsamında yer alan bilgiler hususunda bilgilendirin. Bu aracın özellikleriyle ilgili bir durumdur ve işlevsel bir kusur değildir.

?These documents are exclusively for internal use.