

## Müşteri ifadesi / Atölye tespitı

### Müşteri şikayetisi:

- Araç çalıştırılamıyor.
- Bitik batarya.

### Atölye tespitı:

- Bildirilen sorun tekrar oluşturulabilir niteliktedir.
- Batarya boşalmış durumda.
- Veri yolu etkinleştirme aygıtdaki verilerde, fren elektronik sensörlerinin birkaç saat süreyle bir veri yolu etkinleştirmesini tetiklediğine dair kayıt bulunmaktadır.
- ABS kontrol ünitesinin yazılım sürümü 120 veya 130'dur.

### Doküman geçmişi:

Öge no./Revizyon no.:	Değişiklik tipi:
2076792/1	İlk yayın.

### NOT

Aşağıdaki revizyonun tek nedeni TPI başlık bilgisindeki değişiklikler ise, bu tablonun içeriği değiştirilmez.

### Teknik açıklama

ABS kontrol ünitesinde yazılım sapması.

### Seri uygulama

---

### Önlem



Bilgi >> ONARIMI erteleyin:

Onarımı erteleyin. Onarmaya çalışmayın!

ABS kontrol ünitesi için yeni bir yazılım sürümü hazırlanmaktadır.

Yeni yazılım sürümü sunulduğunda bu TPI güncellenecektir.

### NOT

- Güncel olarak bu şikayet için bir onarım çözümü mevcut değildir. Uygun bir onarım çözümü mevcut olduğunda sizi bilgilendireceğiz.
- Parçaların değiştirilmesi önerilmez. Parçaların gereklendirilmeyen ikamesi veya değişimi geri faturalandırılacaktır.

### Faturalandırma Bilgileri

Servis Kimliği / Sorun / Üretici: 4545 / 0202 / ...

### NOT

Üretici tarafından garanti işleminin daha kolay yürütülmesi için, TPI numarası (İşlem numarası) mutlaka belirtilmelidir. "DISS/SAGA Kopplung" kullanılan pazarlarda, TPI numarası DISS sisteminden otomatik olarak kopyalanır. "DISS/SAGA Kopplung" kullanılmayan pazarlarda, "MST işlem numarası (Teknik Servis El Kitabı)" alanına TPI numarası manuel olarak girilmelidir.

İşçilik No.	İşçilik tanımı	Birim Süre (TU)
01 50 00 10	Rehberli arıza arama/rehberli fonksiyon	20 1)
01 50 00 60	Rehberli arıza arama/rehberli fonksiyon	Arıza teşhis prosedürüne göre. 1)
<b>Belirtilen işçilikler, iş talimatlarında verilen tüm testleri içermektedir.</b>		

1) Belirtilen süreler sadece bu TPI için geçerlidir. Garanti talebinde bulunurken, süreci kolaylaştırmak için lütfen kullanılan TPI numarasını da dahil edin.

 NOT
<ul style="list-style-type: none"><li>- Bu TPI'de belirtilen işçilik süreleri, bu yayının tamamlandığı tarihte geçerli olan zaman birimlerine denktir. İşçilik Kataloğu'nda sonradan gerçekleştirilen olası güncellemelerden dolayı birim sürelerde (TU) küçük değişiklikler olabilir. İşçilik Kataloğu'na göre halihazırda yürürlükte olan süreler geçerli olup, manuel olarak girilen işçilikler buna dahil değildir (... 99)."</li><li>- Araç Dışı Arıza Teşhis Bilgi Sistemi (ODIS) için gereken süre, aşağıda belirtilen sürelerle dahil değildir. Bu süre, Araç Dışı Arıza Teşhis Bilgi Sistemi (ODIS) arıza teşhis cihaz formu kullanılarak ayrıca faturalandırılmalıdır.</li></ul>