

## Müşteri ifadesi / Atölye tespitleri

### Müşteri şikayetleri:

Geri görüş kamerasının görüntüsü, geri vitese geçildiğinde bilgi ve eğlence sistemi ekranında geçici olarak gecikmeli bir şekilde beliriyor.

Onun yerine şu mesaj görüntüleniyor:



Resim 1: "Kamera-Park sistemi şu anda kullanılamıyor." mesajını içeren bilgi ve eğlence sistemi ekranının örnek görünümü

### Atölye tespitleri:

Bir teslimat kontrolü/bakım/onarım kapsamında açıklanan semptom meydana gelebilir. Yine de ilgili kontrol ünitelerine herhangi bir vaka bellek kaydı kaydedilmemiştir.

### Dokümana ait geçmiş veriler:

İşlem no./Revizyon numarası:	Değişiklik tipi:
2074839/1	İlk yayın

**! NOT**  
Eğer revizyon sadece teknik servis bülteninin (TPI) başlığındaki verilerle sınırlıysa bu durumda tablo içeriği değişmez.

### Teknik açıklama

Bilgi ve eğlence sistemi erkanında aşağıdaki mesajı içeren bir bilgi gösterilebilir: "Park sistemi kamerası şu anda kullanılamıyor".

Bu, çeşitli yönetim sistemlerinden birinin ilgili fonksiyonu sunmak için o anda bazen tamamen başlatılmamasından kaynaklanmaktadır.

Görüntü aniden otomatik olarak veya geri vitesten çıktıktan ve tekrar geri vitese geçildikten sonra belirebilir.

### **! NOT**

Bu vaka nedeniyle arıza teşhis düzeyinde herhangi bir vaka bellek kaydı kaydedilmez. Yine de buna bağlı bir veya birden fazla vaka bellek kaydı mevcutsa Atölye El Kitabındaki ve Rehberli Arıza Aramasındaki talimatlar uyarınca işlem yapılmalıdır. Bu durumda bu TPI geçerli değildir.

### Seri uygulama

---

### Önlem



NOT

Belirtilen durumlar teknolojinin geldiği en son noktaya uyumlu olduğundan herhangi bir onarım önlemi uygulamayın.

## Faturalandırma Bilgileri



NOT

Bu nedenle parçaların onarımı veya değişimi önerilmez ve bu tarz bir uygulama talimata aykırı olarak kabul edilecektir.

## Müşteri bilgisi

Gerekirse müşteri karşısında şu argümantasyonda bulunun:

SEAT, müşterileri için en yeni teknolojileri kullandığından sürüş asistan sistemleri alanında sağlanan iyileşmeleri hayatı geçirmiştir.

Araçtaki açıklanan fonksiyona dahil çok sayıdaki elektronik ve IT sistemleri nedeniyle bazı sistemler diğer sistemlerden daha hızlı başlatılabilir ve bunun sonucunda açıklanan semptom nadiren meydana gelebilir. Ancak bu aracın kullanım süresini veya fonksiyonunu etkilemez.

?These documents are exclusively for internal use.