

Müşteri ifadesi / Atölye tespitı

Müşteri şikayetisi:

- Bilgi ve eğlence sistemindeki ambiyans aydınlatması konfigürasyonu sırasında sorun (bkz. Şekil 1).

veya

- Ambiyans aydınlatmasının rengi değişmiyor.



Şekil 1: Bilgi ve eğlence sistemi ekranı örneği.

Atölye tespitı:

- Bildirilen sorun tekrar oluşturulabilir niteliktedir.

Doküman geçmişi:

Öge no./Revizyon no.:	Değişiklik tipi:
2076238/1	İlk yayın.

! NOT

Aşağıdaki revizyonun tek nedeni TPI başlık bilgisindeki değişiklikler ise, bu tablonun içeriği değiştirilmez.

Teknik açıklama

Seri uygulama

Önlem

Bir şikayet mevcutsa aşağıdaki şekilde ilerleyin:

! NOT

Prosedürleri doğru şekilde uygulamak için lütfen arıza teşhis cihazına bakın.

Aşağıdaki yolu kullanarak araç arıza teşhis ekipmanı ile ambiyans aydınlatması için bir temel ayar gerçekleştirin:

- **Kendi kendine arıza teşhisini** → “0009 Bağlantı kutusu” kontrol ünitesini seçin → “Temel ayar” seçeneğini seçin (“0009” kontrol ünitesinin açılır menüsünde) → “Ambiyans aydınlatması” seçeneğini seçin ve yürütün.
- Temel ayar gerçekleştirildikten sonra ambiyans aydınlatması normal şekilde çalışır.

Faturalandırma Bilgileri



Herhangi bir parça değişimi bu bağlamda tavsiye edilmez ve gerekçesiz değişim olarak değerlendirilebilir.

?These documents are exclusively for internal use.