

Ефремов Алексей Игоревич ЭФБО-10-23

Лабораторная 5

Кадры УП	Комментарий
%05	Главный кадр, номер УП 05
T2	Вызов инструмента
G90	Выбор системы координат - абсолютные координаты
G97 M3 S400	Включаем вращение шпинделя
G0 X0 Z83	Подвод в точку 1 перед торцом
G96 S350	Постоянная скорость резания 350
G1 G95 Z80 F0.05 M8	Переход в точку 2
X-20	Точка 3
Z70	Точка 4
X-30 Z50	Точка 5
X-48	Точка 6
X-84 Z27 M9	Точка 7, отключение системы охлаждения
G97 S400	Холостое вращение шпинделя
G0 X-60 Z100	Уход в безопасную точку
M5	Остановка шпинделя
M2	Конец программы