

Ефремов Алексей Игоревич ЭФБО-10-23

Лабораторная 7

Кадры УП	Комментарий
%05	Главный кадр, номер УП 05
T2	Вызов инструмента
G90	Выбор системы координат - абсолютные координаты
G97 M4 S400	Включаем вращение шпинделя
G0 X14 Z81	Подвод в точку 1 перед торцом
G96 S300	Постоянная скорость резания 300
G1 G95 X20 Z78 F0.05 M8	Переход в точку 2
Z70	точка 3
G2 X35 Z57 I15	точка 4
G1 Z49	точка 5
G2 X43 Z45 I4	точка 6
G1 X58	точка 7
G3 X70 Z39 I-6	точка 8
G1 Z20	точка 9
X86	точка 10
G97 S400 M9	Холостое вращение шпинделя
G0 X100 Z50	Уход в безопасную точку
M5	Остановка шпинделя
M2	Конец программы