

Ефремов Алексей Игоревич ЭФБО-10-23

Лабораторная 4 — задание 1

Кадры УП	Комментарий
%05	Главный кадр, номер УП 05
T3	Вызов инструмента в 3м гнезде
G90	Выбор системы координат - абсолютные координаты
G97 M4 S400	Включаем вращение шпинделя
G0 X40 Z0	Подвод в точку 1 перед торцом
G96 S180	Постоянная скорость резания 180
G1 G95 X-4 F0.15 M8	Переход в точку 2
G0 Z5 M9	Переход в точку 3, отключение охлаждения
G97 S400	Холостое вращение шпинделя
G0 X100 Z50	Уход в безопасную точку
M5	Остановка шпинделя
M2	Конец программы

Лабораторная 4 — задание 2

Кадры УП	Комментарий
%05	Начало программы
T3	Вызов инструмента в 3м гнезде
G90	рабочая система координат детали - абсолютная
G97 M4 S400	Включаем вращение шпинделя
G0 X40 Z63	Подвод к точке 1 перед правым торцом
G96 S160	Постоянная скорость резания 160
G1 G95 X-4 F0.2 M8	Переход в точку 2
G0 Z67 M9	точка 3
X34	точка 4
G96 S250	Режим резания для 4-6

Кадры УП	Комментарий
G1 G95 Z24 F0.15 M8	Переход в точку 5
X66 M9	точка 6
G97 S400	Холостое вращение шпинделя
G0 X100 Z50	Уход в безопасную точку
M5	Остановка шпинделя
M2	Конец программы