

Ефремов Алексей Игоревич ЭФБО-10-23

Лабораторная 10

Кадры УП	Комментарий
%05	Главный кадр, номер УП 05
T1	Вызов инструмента
G90	Выбор системы координат - абсолютные координаты
G97 M3 S400	Включаем вращение шпинделя
G0 X60 Z2	Подвод в точку 1 перед торцом
G96 S250	Постоянная скорость резания 250
G1 G95 Z-10 F0.08 M8	Переход в точку 2
G2 X56,92 Z-17,69 I20	точка 3
G1 X50 Z-26	точка 4
Z-39	точка 5
G2 X38 Z-45 I6	точка 6
G1 X28	точка 7
G3 X20 Z-49 I-4	точка 8
G1 Z-61,5	точка 9
G0 X12	точка 10
Z2	точка 11
G97 S400 M9	Холостое вращение шпинделя
G0 X100 Z50	Уход в безопасную точку
M5	Остановка шпинделя

| M2 | Конец программы |