

Ефремов Алексей Игоревич ЭФБО-10-23

Лабораторная 8

Кадры УП	Комментарий
%05	Главный кадр, номер УП 05
T1	Вызов инструмента
G90	Выбор системы координат - абсолютные координаты
G97 M4 S400	Включаем вращение шпинделя
G0 X64 Z70	Подвод в точку 1 перед торцом
G96 S110	Постоянная скорость резания 110
G1 G95 X-2 F0.12 M8	Переход в точку 2
Z72 M9	Точка 3
G97 S400 M9	Холостое вращение шпинделя
G0 X50 Z200	Уход в безопасную точку
T2	Вызов инструмента
G97 M4 S400	Включаем вращение шпинделя
G0 X0 Z72	Подвод в точку 4 перед торцом
S1486	Постоянная скорость резания 148
G1 G95 Z-4 F0.2 M8	Переход в точку 5
G0 Z72	Подвод в точку 4 перед торцом
G97 S400 M9	Холостое вращение шпинделя
G0 X50 Z200	Уход в безопасную точку
T3	Вызов инструмента
G0 X45 Z72	Подвод в точку 6 перед торцом
G96 S200	Постоянная скорость резания 200
G1 G95 Z55 F0.1 M8	Переход в точку 7
X35 Z40	Точка 8
Z30	Точка 9
X25	Точка 10

Кадры УП	Комментарий
Z72 M9	Точка 11
G97 S400 M9	Холостое вращение шпинделя
G0 X100 Z50	Уход в безопасную точку
M5	Остановка шпинделя
M2	Конец программы